UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

Unidad Operativa de Contrataciones

Llamado: Mantenimiento y Reparación de Generadores **ID 414402**

	CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS	TALLER LA SOLUCIÓN						SANTA MARIA INGENIERÍA S.R.L.						SERVICIO TÉCNICO J.C.					
Item 1	**Mantenimiento y Reparación de Generador de 44 KVA Caterpillar**	Marca	Unid. Med.	Procedencia	Presen-tación	Cant.	Precio Unitario	Marca	Unid. Med.	Procedencia	Presen-tación	Cant.	Precio Unitario	Marca	Unid. Med.	Procedencia	Presen-tación	Cant.	Precio Unitario
1.1	Cambio de filtro de aire	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	318.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	794.830	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	520.000
1.2	Mano de obra Cambio de filtro de aire	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	69.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	92.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
1.3	Cambio de filtro de aceite	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	212.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	530.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	395.000
1.4	Mano de obra Cambio de filtro de aceite	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	69.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	92.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
1.5	Cambio de filtro de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	353.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	470.332	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	365.000
1.6	Mano de obra Cambio de filtro de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	69.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	92.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
1.7	Cambio de filtro de trampa de agua	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	345.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	460.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	345.000
1.8	Mano de obra Cambio de filtro de trampa de agua	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	69.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	92.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
1.9	Cambio de aceite de cat. 15w40 por litro	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	61.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	81.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
1.10	Mano de obra Cambio de aceite de cat. 15w40 por litro	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	37.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	49.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	55.000
1.11	Cambio de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	630.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.566.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	920.000
1.12	Mano de obra Cambio de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	69.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	92.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
1.13	Mano de obra Limpieza de los componentes eléctricos del tablero	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	228.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	303.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	220.000
1.14	Reparación motor arranque	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	314.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	784.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	440.000
1.15	Mano de obra Reparación motor arranque	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	269.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	359.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	110.000
1.16	Reparación alternador/ cargador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	287.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	718.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	330.000
1.17	Mano de obra Reparación alternador/ cargador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	286.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	381.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	120.000
1.18	Cambio de correa ventilador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	213.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	532.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	330.000
1.19	Mano de obra Cambio de correa ventilador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	238.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	317.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	120.000
1.20	Mano de obra - Limpieza de radiador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	445.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.113.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	770.000
1.21	Cambio de refrigerante radiador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	212.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	530.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	635.000
1.22	Mano de obra Cambio de refrigerante radiador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	149.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	198.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	115.000
1.23	Cambio de bombín eléctrico de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	515.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.283.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	390.000
1.24	Mano de obra Cambio de bombín eléctrico de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	215.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	286.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	110.000
1.25	Cambio de cargador de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	665.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.658.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	780.000
1.26	Mano de obra Cambio de cargador de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	232.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	309.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	120.000
1.27	Cambio de calentador de comisos	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	325.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	812.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	335.000
1.28	Mano de obra Cambio de calentador de comisos	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	291.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	388.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	115.000
1.29	Cambio de fusibles de protección	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	373.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	497.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	150.000
1.30	Mano de obra Cambio de fusibles de protección	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	143.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	190.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	60.000
1.31	Cambio de relé interfase motor	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	535.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.330.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	400.000
1.32	Mano de obra Cambio de relé interfase motor	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	217.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	289.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	100.000
1.33	Cambio de contactores tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	980.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	2.450.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	990.000
1.34	Mano de obra Cambio de contactores tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	269.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	359.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	210.000
1.35	Cambio de temporizador tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	270.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	676.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	180.000
1.36	Mano de obra Cambio de temporizador tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	269.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	359.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	120.000
1.37	Cambio de relé supervisor de tensión	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	313.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	783.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	235.000
1.38	Mano de obra Cambio de relé supervisor de tensión	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	269.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	359.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	115.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa

Lic. Cecilia López Aguilar
Encargada de UOC

	CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS	TALLER LA SOLUCIÓN						SANTA MARIA INGENIERÍA S.R.L.						SERVICIO TÉCNICO J.C.					
Item 2	Mantenimiento y Reparación de Generador de 350 KVA marca RESA																		
2.1	Cambio de filtro de aire	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	465.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.157.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.020.000
2.2	Mano de obra Cambio de filtro de aire	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	64.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	84.666	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
2.3	Cambio de filtro de aceite	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	249.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	623.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	390.000
2.4	Mano de obra Cambio de filtro de aceite	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	64.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	84.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
2.5	Cambio de filtro de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	245.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	613.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	320.000
2.6	Mano de obra Cambio de filtro de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	64.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	84.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
2.7	Cambio de filtro de trampa de agua	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	394.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	524.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	270.000
2.8	Mano de obra Cambio de filtro de trampa de agua	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	64.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	84.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
2.9	Cambio de aceite 15w40 por litro	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	61.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	81.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
2.10	Mano de obra Cambio de aceite 15w40 por litro	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	48.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	64.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	60.000
2.11	Cambio de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	630.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.566.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.400.000
2.12	Mano de obra Cambio de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	69.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	92.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	100.000
2.13	Mano de obra Limpieza de los componentes eléctricos del tablero	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	215.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	286.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	220.000
2.14	Reparación motor arranque	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	510.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.273.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	500.000
2.15	Mano de obra Reparación motor arranque	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	325.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	433.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	200.000
2.16	Reparación alternador/ cargador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	455.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.138.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	440.000
2.17	Mano de obra Reparación alternador/ cargador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	270.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	359.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	110.000
2.18	Cambio de correa ventilador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	249.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	624.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	745.000
2.19	Mano de obra Cambio de correa ventilador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	292.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	389.167	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	255.000
2.20	Mano de obra Limpieza de radiador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	485.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.204.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	990.000
2.21	Cambio de refrigerante radiador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	293.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	732.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	750.000
2.22	Mano de obra Cambio de refrigerante radiador	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	176.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	235.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	150.000
2.23	Cambio de bombín eléctrico de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	515.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.283.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	550.000
2.24	Mano de obra Cambio de bombín eléctrico de combustible	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	188.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	250.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	150.000
2.25	Cambio de cargador de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	855.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	2.129.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	900.000
2.26	Mano de obra Cambio de cargador de batería	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	238.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	317.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	100.000
2.27	Cambio de calentador de comisos	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	289.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	722.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	470.000
2.28	Mano de obra Cambio de calentador de comisos	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	344.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	458.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	130.000
2.29	Cambio de fusibles de protección	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	480.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.200.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	370.000
2.30	Mano de obra Cambio de fusibles de protecci?n	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	196.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	260.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	80.000
2.31	Cambio de relé interfase motor	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	620.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.546.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	480.000
2.32	Mano de obra Cambio de relé interfase motor	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	270.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	359.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	120.000
2.33	Cambio de contactores tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	495.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.230.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	1.000.000
2.34	Mano de obra Cambio de contactores tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	311.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	414.833	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	200.000
2.35	Cambio de temporizador tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	270.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	676.667	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	320.000
2.36	Mano de obra Cambio de temporizador tablero de transferencia	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	299.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	429.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	130.000
2.37	Cambio de relé supervisor de tensión	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	300.000	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	750.333	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	320.000
2.38	Mano de obra Cambio de relé supervisor de tensión	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	171.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	429.500	n/a	Unid.	Nacional	Evento	1	130.000
	TOTAL						**22.366.500**						**45.885.500**						**24.450.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección Administrativa
U.O.C

Lic. Gladys López Aquino
Encargada de UOC