República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

REPARACION EN LA ESCUELA BASICA Nº 68 CARLOS A. LOPEZ					JB CONSTRUCCIONES	
Nº	COD. CAT.	RUBROS	UN	CANT.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
		CUBIERTA DE TEJA				
1	72101601-999	Cubierta de teja tipo colonial sobre tejuelon	m2	765,00	245.000	187.425.000
		DESMANTELAMIENTO DE TECHO				
2	72101601-999	Destechado de cubierta de teja con tejuelon	m2	765,00	9.500	7.267.500
		INSTALACION ELECTRICA				
3	72131601-001	Equipo fluorescente dobles	unidad	53,00	119.000	6.307.000
4	72102201-9997	Ventiladores de techo	unidad	17,00	178.000	3.026.000
5	72131601-001	Reparaciones generales y renovacion de cableado	global	1,00	7.000.000	7.000.000
		CARTEL DE OBRA				
6	82101502-002	Características: De (1.00x1.50): hecho con chapa negra n°22 con fondo anti oxido – pintura sintética.Soporte de madera dura (anhico o yvyrapyta) de 3" x 3", cada listones de 1 ½" x2" fijado con ocho bulones cabeza esférica de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza esférica 3/8" x4". Altura 1,5m (texto a definir con el Dpto. de Obras) (PLANO DEL CARTEL SE ANEXA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES)	unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
TOTAL						**212.225.500**

Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC