ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 06/2017 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS

MUNDIAL SERVICE MULTIMARCAS - Ruc Nº: 2080822-4

Ítem 1 - Maquinaria: Motoniveladora Fiat Allis FG 170

Código de Catalogo: 73152101-014

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1.1	Filtro de aceite motor	Unidad	4	200.000	800.000
1.2	Filtro de aire primario	Unidad	2	407.000	814.000
1.3	Filtro de aire secundario	Unidad	2	180.000	360.000
1.4	Filtro de transmisión	Unidad	2	270.000	540.000
1.5	Filtro hidráulico	Unidad	2	265.000	530.000
1.6	Filtro de combustible primario	Unidad	4	186.000	744.000
1.7	Filtro de combustible secundario	Unidad	4	145.000	580.000
1.8	Filtrot trampa de Agua	Unidad	4	180.000	720.000
1.9	Manguera 74106x22	Unidad	1	185.000	185.000
1.10	Manguera 74106x28	Unidad	1	185.000	185.000
1.11	Manguera radiador	Unidad	1	130.000	130.000
1.12	Salida de escape	Unidad	1	360.000	360.000
1.13	Abrazadera para manguera	Unidad	4	10.000	40.000
1.14	Cruzeta cardan Interior	Unidad	1	400.000	400.000
1.15	Bulen cruzeta	Unidad	20	1.000	20.000
1.16	Cuchilla reforzado	Unidad	2	4.000.000	8.000.000
1.17	Bombín de combustible	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
1.18	Cadena tandem	Unidad	2	5.000.000	10.000.000
1.19	Regulador (tornillo)	Unidad	4	20.000	80.000
1.20	Piñón de tiro relleno	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
1.21	Juego de reparo válvula de tornamesa	Unidad	1	385.000	385.000
1.22	Reparo cilindro hidráulico completo	Unidad	2	3.000.000	6.000.000
1.23	Reparación de radiador	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.24	Convertidor nuevo	Unidad	1	15.000.000	15.000.000
1.25	Bateria de 100 AMP	Unidad	2	850.000	1.700.000
1.26	Reparacion de caja	Unidad	1	18.180.000	18.180.000
	Total Ítem 1				**71.253.000**

Ítem 2 - Maquinaria: Motoniveladora Volvo G 940

Código de Catalogo: 73152101-014

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2.1	Filtro de aceite motor	Unidad	4	200.000	800.000
2.2	Filtro de aire primario	Unidad	2	407.500	815.000
2.3	Filtro de aire secundario	Unidad	2	180.000	360.000
2.4	Filtro de transmisión	Unidad	2	270.000	540.000
2.5	Filtro hidráulico	Unidad	2	265.000	530.000
2.6	Filtro de combustible primario	Unidad	4	186.000	744.000
2.7	Filtro de combustible secundario	Unidad	4	150.000	600.000
2.8	Filtro trampa de Agua	Unidad	4	180.000	720.000
2.9	Manguera 74106x22	Unidad	1	180.000	180.000
2.10	Manguera 74106x28	Unidad	1	185.000	185.000
2.11	Manguera radiador	Unidad	1	135.000	135.000
2.12	Salida de escape	Unidad	1	360.000	360.000
2.13	Abrazadera para manguera	Unidad	4	10.000	40.000
2.14	Cruzeta cardan Interior	Unidad	1	405.000	405.000
2.15	Bulen cruzeta	Unidad	20	10.000	200.000
2.16	Cuchilla reforzado	Unidad	2	4.000.000	8.000.000
2.17	Bombín de combustible	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
2.18	Placa duramide	Unidad	2	229.000	458.000
2.19	Cinta duramide central	Unidad	2	225.000	450.000
2.20	Regulador (tornillo)	Unidad	4	18.000	72.000
2.21	Piñón de tiro reparacion completa	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
2.22	Juego de reparo válvula de tornamesa	Unidad	1	385.000	385.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

2.23	**Reparación del alternador**	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.24	**Reparación motor de arranque**	Unidad	1	1.765.000	1.765.000
2.25	**Correa ventilador**	Unidad	1	350.000	350.000
2.26	**Pico inyector**	Unidad	6	200.000	1.200.000
2.27	**Reparación de radiador**	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2.28	**Reparación de caja**	Unidad	1	16.000.000	16.000.000
2.29	**Disco de entrada y cojinete de empuje**	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
Total Ítem 2					**50.794.000**

Ítem 3 - Maquinaria: Retroexcavadora JCB 3C

Código de Catalogo: 73152101-017

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
3.1	**Juego de reparo de cilindro de giro pluma**	Unidad	2	7.900.000	15.800.000
3.2	**Reparación de cilindro de pluma**	Unidad	1	430.000	430.000
3.3	**Reparación de cilindro completo de M.O.**	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
3.4	**Solenoide de arranque**	Unidad	1	762.000	762.000
3.5	**Llave de arranque**	Unidad	1	585.000	585.000
3.6	**Reparación de sistema eléctrico completo**	Unidad	1	1.080.000	1.080.000
3.7	**Ruleman piñón diferencia**	Unidad	1	3.060.000	3.060.000
3.8	**Ruleman lateral diferencia**	Unidad	1	4.860.000	4.860.000
3.9	**Arandela de fricción satélite**	Unidad	4	90.000	360.000
3.10	**Arandela de fricción platerio**	Unidad	4	90.000	360.000
3.11	**Reten piñón**	Unidad	1	270.000	270.000
3.12	**Calce de ajuste piñón**	Unidad	1	220.000	220.000
3.13	**Fuego de engranaje satélite**	Unidad	1	810.000	810.000
3.14	**Plantario**	Unidad	1	820.000	820.000
3.15	**Uña de cucharon trasero**	Unidad	1	600.000	600.000
3.16	**Reparación diferencial completo**	Unidad	1	6.200.000	6.200.000
3.17	**Filtro de aire primario**	Unidad	2	225.000	450.000
3.18	**Filtro de aire secundario**	Unidad	2	135.000	270.000
3.19	**Filtro aceite motor**	Unidad	6	135.000	810.000
3.20	**Filtro de combustible**	Unidad	6	90.000	540.000
3.21	**Filtro de transmisión**	Unidad	2	405.000	810.000
3.22	**Balde de aceite de transmisión**	Unidad	1	5.800.000	5.800.000
3.23	**balde de aceite diferencial y masa**	Unidad	1	360.000	360.000
3.24	**Juego de buje de cilindro de giro**	Unidad	2	450.000	900.000
3.25	**Juego de reparo reten cilindro levante**	Unidad	2	270.000	540.000
3.26	**Juego de reparo cilindro brazo retroexcavadora**	Unidad	2	630.000	1.260.000
3.27	**Bomba hidráulica principal**	Unidad	1	26.700.000	26.700.000
3.28	**Aceite hidráulico**	Unidad	1	3.420.000	3.420.000
Total Ítem 3					**80.057.000**

Ítem 4 - Maquinaria: Pala Cargadora Volvo L60F

Código de Catalogo: 73152101-015

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
4.1	**Cambio de aceite motor**	Unidad	10	100.000	1.000.000
4.2	**Cambio de filtro de aceite motor, combustible y aire**	Unidad	10	100.000	1.000.000
4.3	**Cambio de bomba de agua**	Unidad	1	105.000	105.000
4.4	**Cambio de correa frente motor**	Unidad	1	70.000	70.000
4.5	**Cambio de cruceta cardan**	Unidad	4	55.000	220.000
4.6	**Cambio de aceite de caja**	Unidad	4	80.000	320.000
4.7	**Reparación de motor**	Unidad	1	28.000.000	28.000.000
4.8	**Cambio de aceite del convertidor H.**	Unidad	1	600.000	600.000
4.9	**Cambio de filtro de trasmisión, filtro hidráulico**	Unidad	1	35.000	35.000
4.10	**Soldadura electrica en gral.**	Unidad	1	270.000	270.000
4.11	**Cambio de foco delantero**	Unidad	1	25.000	25.000
4.12	**Cambio de perno y buje del cilindro de levante**	Unidad	1	800.000	800.000
4.13	**Cambio de perno y buje del cilindro de descarga**	Unidad	1	250.000	250.000
4.14	**Cambio de punteras del cucharon delantero**	Unidad	4	450.000	1.800.000
4.15	**Cambio de perno y relleno total**	Unidad	14	305.000	4.270.000
4.16	**Cambio de pico sin camara**	Unidad	4	70.000	280.000
4.17	**Cambio de rueda con camara**	Unidad	6	100.000	600.000
4.18	**Vulcanizacion**	Unidad	8	100.000	800.000
4.19	**Cambio de soporte motor trasero**	Unidad	1	540.000	540.000
4.20	**Cambio de soporte motor delantero**	Unidad	1	315.000	315.000
4.21	**Reparación de convertidor**	Unidad	1	14.000.000	14.000.000
Total Ítem 4					**55.300.000**

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Ítem 5 - Maquinaria: Pala Cargadora Fiat SR 12B					
Código de Catalogo: 73152101-015					
SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
5.1	Cambio de aceite motor	Unidad	10	45.000	450.000
5.2	Cambio de filtro de aceite motor, combustible y aire	Unidad	10	100.000	1.000.000
5.3	Cambio de bomba de agua	Unidad	1	107.000	107.000
5.4	Cambio de correa frente motor	Unidad	1	72.500	72.500
5.5	Cambio de aceite de caja	Unidad	4	70.000	280.000
5.6	Reparación de motor	Unidad	1	25.000.000	25.000.000
5.7	Cambio de soporte caja	Unidad	1	72.000	72.000
5.8	Cambio de aceite del convertidor H.	Unidad	1	600.000	600.000
5.9	Cambio de filtro de trasmisión, filtro hidráulico	Unidad	1	32.000	32.000
5.10	Soldadura electrica en gral.	Unidad	1	270.000	270.000
5.11	Cambio de reten piñon	Unidad	4	105.000	420.000
5.12	Cambio de foco delantero	Unidad	1	20.000	20.000
5.13	Cambio de perno y buje del cilindro de levante	Unidad	1	800.000	800.000
5.14	Cambio de perno y buje del cilindro de descarga	Unidad	1	260.000	260.000
5.15	Cambio de punteras del cucharon delantero	Unidad	4	940.000	3.760.000
5.16	Cambio de perno y buje completo	Unidad	4	845.000	3.380.000
5.17	Vulcanizacion	Unidad	12	110.000	1.320.000
5.18	Reparación de caja de transmisión y convertidor	Unidad	1	16.000.000	16.000.000
Total Ítem 5					53.843.500

Ítem 6 - Maquinaria: Camion Volquete Ford 14000					
Código de Catalogo: 73152101-034					
SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
6.1	Cambio de filtro de aceite motor ,combustible y aire	Unidad	8	100.000	800.000
6.2	Cambio de aceite de caja de cambio	Unidad	3	70.000	210.000
6.3	Cambio de reten piñon	Unidad	3	85.000	255.000
6.4	Cambio de cruceta cardan	Unidad	3	130.000	390.000
6.5	Cambio de ruleman centralizador	Unidad	3	75.000	225.000
6.6	Cambio de soporte caja	Unidad	4	75.000	300.000
6.7	Cachanba	Unidad	1	47.500	47.500
6.8	Cambio de amortiguador trasero	Unidad	2	300.000	600.000
6.9	Cambio de fibra de freno trasero y delantero	Unidad	1	95.000	95.000
6.10	Cambio de diafragma de pulmon de freno	Unidad	1	715.000	715.000
6.11	Cambio de juego de reparo de valvula de escape de freno	Unidad	1	110.000	110.000
6.12	Cambio de grasa de punta eje trasero y delantero	Unidad	1	115.000	115.000
6.13	Cambio de reten masa delantera y trasera	Unidad	4	95.000	380.000
6.14	Instalación eléctrica en general	Unidad	1	380.000	380.000
6.15	Montaje y desmontaje del radiador	Unidad	1	185.000	185.000
6.16	Reparación del radiador	Unidad	1	360.000	360.000
6.17	Cambio de la bomba central de embrague	Unidad	1	215.000	215.000
6.18	Montaje y desmontaje de caja	Unidad	1	645.000	645.000
6.19	Rectificación de tambor de freno	Unidad	4	115.000	460.000
6.20	Soldadura eléctrica en general	Unidad	1	285.000	285.000
6.21	Vulcanización	Unidad	10	120.000	1.200.000
6.22	Cambio de rueda con cámara trasera	Unidad	1	160.000	160.000
6.23	Vulcanizado de cámara	Unidad	1	70.000	70.000
6.24	Cambio de rueda radial trasera con pico	Unidad	1	115.000	115.000
6.25	Servicios de reparación de bomba inyectora	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
6.26	Servicios de elastiqueria	Unidad	1	6.150.000	6.150.000
Total Ítem 6					19.967.500

Ítem 7 - Maquinaria: Camion Volquete Ford 14000					
Código de Catalogo: 73152101-034					
SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
7.1	Cambio de filtro de aceite motor,combustible y aire	Unidad	8	100.000	800.000
7.2	Cambio de aceite de caja de cambio	Unidad	3	72.000	216.000
7.3	Cambio de reten piñon	Unidad	3	87.000	261.000
7.4	Cambio de cruceta cardan	Unidad	3	135.000	405.000
7.5	Cambio de ruleman centralizador	Unidad	3	77.000	231.000
7.6	Colocar juego de reparo de la bomba hidraulica Cachanba	Unidad	1	47.500	47.500
7.7	Cambio de amortiguador trasero	Unidad	2	300.000	600.000
7.8	Cambio de fibra de freno trasero y delantero	Unidad	1	95.000	95.000
7.9	Cambio de diafragma de pulmon de freno	Unidad	1	720.000	720.000
7.10	Cambio de juego de reparo de valvula de escape de freno	Unidad	1	110.000	110.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

7.11	Cambio de grasa de punta eje trasero y delantero	Unidad	1	118.000	118.000
7.12	Cambio de reten masa delantera y trasera	Unidad	4	95.000	380.000
7.13	Instalación eléctrica en general	Unidad	1	385.000	385.000
7.14	Montaje y desmontaje del radiador	Unidad	1	185.000	185.000
7.15	Reparación del radiador	Unidad	1	360.000	360.000
7.16	Montaje y Desmontaje de caja	Unidad	1	650.000	650.000
7.17	Rectificación de tambor de freno	Unidad	4	115.000	460.000
7.18	Soldadura eléctrica en general	Unidad	1	285.000	285.000
7.19	Vulcanizado de cámara	Unidad	1	75.000	75.000
7.20	Cambio de rueda radial trasera con pico	Unidad	1	115.000	115.000
7.21	Servicios de reparación de bomba inyectora	Unidad	1	5.220.000	5.220.000
7.22	Servicios de elastiqueria	Unidad	1	6.070.000	6.070.000
Total Ítem 7					**17.788.500**

Ítem 8 - Maquinaria: Tractor Agricola New Holland 7630

Código de Catalogo: 73152101-028

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
8.1	Filtro de aire primario	Unidad	2	187.000	374.000
8.2	Filtro de aire secundario	Unidad	2	142.000	284.000
8.3	Filtro de aceite motor	Unidad	4	50.000	200.000
8.4	Filtro combustible	Unidad	4	50.000	200.000
8.5	Cambio correa ventilador	Unidad	1	165.000	165.000
8.6	Cambio piñón motor arranque	Unidad	1	8.800.000	8.800.000
8.7	Cambio juego carbón motor de arranque	Unidad	1	142.000	142.000
8.8	Cambio ruleman alternador	Unidad	2	46.000	92.000
8.9	Cambio juego de carbón alterna	Unidad	1	147.000	147.000
8.10	Cambio foco 12v40/45w	Unidad	4	16.500	66.000
8.11	Cambio interruptor aro	Unidad	1	118.000	118.000
8.12	Cambio llave luces tabl "c"	Unidad	1	116.000	116.000
8.13	Cambio lente interruptor Luc.	Unidad	1	96.000	96.000
8.14	Cambio interruptor faro trasero	Unidad	2	46.000	92.000
8.15	Cambio lente interruptor faro	Unidad	2	39.000	78.000
8.16	Muñequin de dirección	Unidad	2	185.000	370.000
8.17	Cambio extremo dirección larg	Unidad	2	190.000	380.000
8.18	Cambio tuerca cilindro dirección	Unidad	2	36.000	72.000
8.19	Cambio ruleman espera dirección	Unidad	2	58.000	116.000
8.20	Cambio raspador cilindro dirección	Unidad	1	140.000	140.000
8.21	Cambio juego anillo goma plástico	Unidad	1	99.500	99.500
8.22	Cambio batería 12v100AMP	Unidad	1	950.000	950.000
8.23	Cambio bomba hidráulica	Unidad	1	14.806.000	14.806.000
8.24	Cambio ruleman empuje embrague	Unidad	1	220.000	220.000
8.25	Cambio cojinete especial t	Unidad	1	210.000	210.000
8.26	Cambio ruleman embrague	Unidad	1	115.000	115.000
8.27	Cambio disc embrague TDP ser100	Unidad	2	132.000	264.000
8.28	Cambio disc embrague Tm	Unidad	1	240.000	240.000
8.29	Cambio de disco de fricción freno	Unidad	2	142.500	285.000
8.30	Cambio buje eje delantero	Unidad	2	91.500	183.000
8.31	Cambio de ruleman superior punta eje	Unidad	2	142.000	284.000
8.32	Cambio de reten sup punta eje	Unidad	2	46.000	92.000
8.33	Cambio ruleman TDP/PTA	Unidad	1	195.000	195.000
8.34	Cambio reten interruptor masa	Unidad	1	186.000	186.000
8.35	Cambio asiento reten masa	Unidad	1	275.000	275.000
8.36	Cambio juego de reparación cilindro	Unidad	1	30.000	30.000
8.37	Cambio juego acople rápido	Unidad	1	200.000	200.000
Total Ítem 8					**30.682.500**

Ítem 9 - Maquinaria: Tractores Agricolas 4x4 Massey Ferguson MF 2640/4

Código de Catalogo: 73152101-028

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
9.1	Filtro de aire primario	Unidad	16	180.000	2.880.000
9.2	Filtro de aire secundario	Unidad	16	145.000	2.320.000
9.3	Filtro de aceite motor	Unidad	32	50.000	1.600.000
9.4	Filtro combustible	Unidad	32	50.000	1.600.000
9.5	Cambio correa ventilador	Unidad	8	173.000	1.384.000
9.6	Cambio piñón motor arranque	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
9.7	Cambio juego carbón motor de arranque	Unidad	2	125.000	250.000
9.8	Cambio ruleman alternador	Unidad	6	50.000	300.000
9.9	Cambio juego de carbón alterna	Unidad	5	142.000	710.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

9.10	**Cambio foco 12v40/45w**	Unidad	16	20.000	320.000
9.11	**Cambio interruptor aro**	Unidad	1	110.000	110.000
9.12	**Cambio llave luces tabl "c"**	Unidad	5	105.000	525.000
9.13	**Cambio lente interruptor Luc.**	Unidad	2	95.000	190.000
9.14	**Cambio interruptor faro trasero**	Unidad	12	50.000	600.000
9.15	**Cambio lente interruptor faro**	Unidad	4	45.000	180.000
9.16	**Muñequin de dirección**	Unidad	12	160.000	1.920.000
9.17	**Cambio extremo dirección larg**	Unidad	12	157.000	1.884.000
9.18	**Cambio tuerca cilindro dirección**	Unidad	6	31.000	186.000
9.19	**Cambio ruleman espera dirección**	Unidad	4	52.000	208.000
9.20	**Cambio raspador cilindro dirección**	Unidad	1	135.000	135.000
9.21	**Cambio juego anillo goma plástico**	Unidad	4	89.000	356.000
9.22	**Cambio batería 12v100AMP**	Unidad	8	950.000	7.600.000
9.23	**Cambio bomba hidráulica**	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
9.24	**Cambio ruleman empuje embrague**	Unidad	5	210.000	1.050.000
9.25	**Cambio cojinete especial t**	Unidad	7	500.000	3.500.000
9.26	**Cambio ruleman embrague**	Unidad	5	100.000	500.000
9.27	**Cambio disc embrague TDP**	Unidad	12	145.000	1.740.000
9.28	**Cambio disc embrague Tm**	Unidad	1	230.000	230.000
9.29	**Cambio de disco de fricción freno**	Unidad	8	110.000	880.000
9.30	**Cambio buje eje delantero**	Unidad	2	90.000	180.000
9.31	**Cambio de ruleman superior punta eje**	Unidad	4	115.000	460.000
9.32	**Cambio de reten sup punta eje**	Unidad	4	45.500	182.000
9.33	**Cambio ruleman**	Unidad	1	181.000	181.000
9.34	**Cambio reten interruptor masa**	Unidad	1	182.000	182.000
9.35	**Cambio asiento reten masa**	Unidad	2	270.000	540.000
9.36	**Cambio juego de reparación cilindro**	Unidad	1	31.000	31.000
9.37	**Cambio juego acople rápido**	Unidad	4	100.000	400.000
9.38	**Reparacion completa de caja**	Unidad	3	7.000.000	21.000.000
9.39	**Reparacion motor**	Unidad	1	18.000.000	18.000.000
9.40	**Reparacion turbo**	Unidad	2	7.000.000	14.000.000
9.41	**Bomba inyectora**	Unidad	2	12.000.000	24.000.000
9.42	**Pico inyector**	Unidad	2	7.000.000	14.000.000
Total Ítem 9					**140.314.000**

TOTAL GENERAL	**520.000.000**

La oferta total es de Gs. 520.000.000 (Guaraníes quinientos veinte millones).

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones - U.O.C.

.....
Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC