YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Comparación Nacional de Precios PROMAFI N° 03/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTCOS Y FOTOCOPIADORAS – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL- Segundo Llamado - ID:409.339

LOTE NRO: 1

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN MARCA CANON, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 20.000.000 Máximo: 40.000.000

DATASYSTEMS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN Marca: CANON Modelo IMAGE RUNNER 1435iF	Unidad	EVENTO	1		
0.1		Limpieza óptica y del escáner, corrección y/o ajuste de la lente	Unidad	EVENTO	1	88.889	88.889
1.2		Limpieza de coronas, unidad de revelado y ruedas de arrastre	Unidad	EVENTO	1	88.889	88.889
1.3		Control de calidad de imagen y de impresión	Unidad	EVENTO	1	88.889	88.889
1.4		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.541.581	1.541.581
1.5		Mano de obra por cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.6		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	3.026.667	3.026.667
1.7		Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.8		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	544.444	544.444
1.9		Mano de obra por cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.10		Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	693.333	693.333
1.11		Mano de obra por cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.12		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	617.778	617.778
1.13		Mano de obra por cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.14		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	2.444.444	2.444.444
1.15		Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.16		Almohadilla de separación del ADF	Unidad	EVENTO	1	329.433	329.433
1.17		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del adf	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.18		Rodillo de recolección del ADF	Unidad	EVENTO	1	1.076.667	1.076.667
1.19		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del adf	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.20		Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	27.778	27.778
1.21		Mano de obra por cambio de obturador del sensor	Tonelada	EVENTO	1	66.667	66.667
1.22		Tóner	Unidad	EVENTO	1	874.444	874.444
1.23		Mano de obra por cambio de tóner	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
						Precio Total	**12.109.906**

Lic. SILVINA BENÍTEZ DE CUBAS
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

Lic. SERGIO FIGUEREDO
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P LUIS ANDRES CAÑETE A.
Representante de la Dirección General de la DINCAP

Econ. RODY CENTURIÓN
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P SANDRA ROSALIA SEGOVIA.
Representante de la Dirección General de la DINCAP

DENIS CASCO
Espcialista de Adquisiciones
Proyecto RPOMAFI

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mokoiñondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Comparación Nacional de Precios PROMAFI N° 03/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTCOS Y FOTOCOPIADORAS – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL- Segundo Llamado - ID:409.339

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN MARCA RICOH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000

PRINTEC SA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN Marca: RICOH Modelo MP501**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Mantenimiento Preventivo: Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.2		Mantenimiento Correctivo	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.3		Placa Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
1.4		Mano de obra por Cambio de Placa Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.5		Rodillos de Transferencias de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000
1.6		Mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencias de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.7		Conjunto de ruedas de Alimentaci?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
1.8		Mano de obra por Cambio Conjunto de ruedas de Alimentaci?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.9		Motor Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.10		Mano de obra por Cambio de Motor Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.11		L?ser de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1.12		Mano de obra por Cambio de L?ser de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.13		Puerta Frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.14		Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.15		Alimentador By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000

CPN Rosalía Segovia R. C.P. Luis A. Cañete Agüero Lic. Sergio Figueredo Econ. Rody Centurión Lic. Silvino Benítez

1.16		Mano de obra por Cambio de Alimentador By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.17		Ensamble de Salida de Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
1.18		Mano de obra por Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.19		Alimentador de Bandeja B1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1.20		Mano de obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.21		Fuente de Baja Tensi?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	1.290.000
1.22		Mano de obra por Cambio de Fuente de Baja Tensi?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.23		Bisagras de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
1.24		Cambio de Bisagras de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.25		Panel de Control de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000
1.26		Mano de obra por Cambio de Panel de Control de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.27		Bandeja de By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
1.28		Mano de obra por Cambio de Bandeja de By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.29		Conjunto Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1.30		Mano de obra por Cambio de Conjunto Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.31		D?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1.32		Mano de obra por Cambio de D?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.33		Conjunto de Rodillos de retardo de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
1.34		Mano de obra por Cambio del conjunto de Rodillos de retardo de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.35		Ensamble del Chasis de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.190.000
1.36		Mano de obra por Ensamble del Chasis de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.37		Bandeja 1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	590.000	590.000
1.38		Mano de obra por Cambio de Bandeja 1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.39		Pila MNV de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
1.40		Mano de obra por Cambio de pila MNV de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.41		Puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
1.42		Mano de obra por Cambio de Puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.43		Soporte de la puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
1.44		Mano de obra por Cambio de Soporte de la puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.45		Bot?n OK de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.46		Mano de obra por cambio de Bot?n OK de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.47		Actuador del sensor de registro de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.48		Mano de obra por Cambio de Actuador del sensor de registro de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000

CPN Rosalía Segovia R. C.P. Luis A. Cañete Agüero Lic. Sergio Figueredo Econ. Rody Centurión Lic. Silvina Benítez

1.49		Sensor del d?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.50		Mano de obra por Cambio de Sensor del d?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.51		Unidad de Imagen de Multifunci?n RICOH, modelo IM550	Unidad	EVENTO	1	3.970.000	3.970.000
1.52		Mano de obra por Cambio de Unidad de Imagen de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.53		Unidad de revelado de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.54		Mano de obra por Cambio de Unidad de revelado de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.55		T?ner	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
							30.819.000

Econ. RODY CENTURIÓN
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P SANDRA ROSALIA SEGOVIA.
Representante de la
Dirección General de la DINCAP

DENIS CASCO
Espcialista de Adquisiciones
Proyecto RPOMAFI

Lic. SILVINA BENÍTEZ DE CUBAS
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

Lic. SERGIO FIGUEREDO
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P LUIS ANDRES CAÑETE A.
Representante de la
Dirección General de la DINCAP

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mbarepavetãrã
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

ANEXO II - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Comparación Nacional de Precios PROMAFI N° 03/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTCOS Y FOTOCOPIADORAS – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL- Segundo Llamado - ID:409.339

LOTE NRO: 1

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN MARCA CANON, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 20.000.000 Máximo: 40.000.000

DATASYSTEMS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN Marca: CANON Modelo IMAGE RUNNER 1435iF	Unidad	EVENTO	1		
0.1		Limpieza óptica y del escáner, corrección y/o ajuste de la lente	Unidad	EVENTO	1	88.889	88.889
1.2		Limpieza de coronas, unidad de revelado y ruedas de arrastre	Unidad	EVENTO	1	88.889	88.889
1.3		Control de calidad de imagen y de impresión	Unidad	EVENTO	1	88.889	88.889
1.4		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.541.581	1.541.581
1.5		Mano de obra por cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.6		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	3.026.667	3.026.667
1.7		Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.8		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	544.444	544.444
1.9		Mano de obra por cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.10		Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	693.333	693.333
1.11		Mano de obra por cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.12		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	617.778	617.778
1.13		Mano de obra por cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.14		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	2.444.444	2.444.444
1.15		Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.16		Almohadilla de separación del ADF	Unidad	EVENTO	1	329.433	329.433
1.17		Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del adf	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.18		Rodillo de recolección del ADF	Unidad	EVENTO	1	1.076.667	1.076.667
1.19		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del adf	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
1.20		Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	27.778	27.778
1.21		Mano de obra por cambio de obturador del sensor	Tonelada	EVENTO	1	66.667	66.667
1.22		Tóner	Unidad	EVENTO	1	874.444	874.444
1.23		Mano de obra por cambio de tóner	Unidad	EVENTO	1	66.667	66.667
						Precio Total	**12.109.906**

Lic. SILVINA BENÍTEZ DE CUBAS
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

Lic. SERGIO FIGUEREDO
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P LUIS ANDRES CAÑETE A.
Representante de la Dirección General de la DINCAP

Econ. RODY CENTURIÓN
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P SANDRA ROSALIA SEGOVIA.
Representante de la Dirección General de la DINCAP

DENIS CASCO
Espcialista de Adquisiciones
Proyecto RPOMAFI

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

ANEXO II - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Comparación Nacional de Precios PROMAFI N° 03/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTCOS Y FOTOCOPIADORAS – CONTRATO ABIERTO

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN MARCA RICOH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000

PRINTEC SA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN Marca: RICOH Modelo MP501	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Mantenimiento Preventivo: Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.2		Mantenimiento Correctivo	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.3		Placa Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
1.4		Mano de obra por Cambio de Placa Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.5		Rodillos de Transferencias de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000
1.6		Mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencias de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.7		Conjunto de ruedas de Alimentaci?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
1.8		Mano de obra por Cambio Conjunto de ruedas de Alimentaci?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.9		Motor Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.10		Mano de obra por Cambio de Motor Principal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.11		Laser de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1.12		Mano de obra por Cambio de L?ser de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.13		Puerta Frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.14		Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.15		Alimentador By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
1.16		Mano de obra por Cambio de Alimentador By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.17		Ensamble de Salida de Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
1.18		Mano de obra por Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.19		Alimentador de Bandeja B1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1.20		Mano de obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.21		Fuente de Baja Tensi?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	1.290.000
1.22		Mano de obra por Cambio de Fuente de Baja Tensi?n de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.23		Bisagras de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
1.24		Cambio de Bisagras de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.25		Panel de Control de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000
1.26		Mano de obra por Cambio de Panel de Control de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.27		Bandeja de By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
1.28		Mano de obra por Cambio de Bandeja de By Pass de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000

CPN Rosalía Segovia R. C.P. Luis A. Cañete Agüero Lic. Sergio Figueredo Econ. Rody Centurión Lic. Silvina Benítez

1.29		Conjunto Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1.30		Mano de obra por Cambio de Conjunto Fusor de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.31		D?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1.32		Mano de obra por Cambio de D?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.33		Conjunto de Rodillos de retardo de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
1.34		Mano de obra por Cambio del conjunto de Rodillos de retardo de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.35		Ensamble del Chasis de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.190.000
1.36		Mano de obra por Ensamble del Chasis de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.37		Bandeja 1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	590.000	590.000
1.38		Mano de obra por Cambio de Bandeja 1 de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.39		Pila MNV de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
1.40		Mano de obra por Cambio de pila MNV de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.41		Puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
1.42		Mano de obra por Cambio de Puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.43		Soporte de la puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
1.44		Mano de obra por Cambio de Soporte de la puerta frontal de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.45		Bot?n OK de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.46		Mano de obra por cambio de Bot?n OK de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.47		Actuador del sensor de registro de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.48		Mano de obra por Cambio de Actuador del sensor de registro de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.49		Sensor del d?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.50		Mano de obra por Cambio de Sensor del d?plex de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.51		Unidad de Imagen de Multifunci?n RICOH, modelo IM550	Unidad	EVENTO	1	3.970.000	3.970.000
1.52		Mano de obra por Cambio de Unidad de Imagen de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.53		Unidad de revelado de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.54		Mano de obra por Cambio de Unidad de revelado de Multifunci?n RICOH, modelo IM 550	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.55		TOoner	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
							30.819.000

Econ. RODY CENTURIÓN
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P SANDRA ROSALIA SEGOVIA.
Representante de la
Dirección General de la DINCAP

DENIS CASCO
Espcialista de Adquisiciones
Proyecto RPOMAFI

Lic. SILVINA BENÍTEZ DE CUBAS
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

Lic. SERGIO FIGUEREDO
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

C.P LUIS ANDRES CAÑETE A.
Representante de la
Dirección General de la DINCAP