MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Arq. ANIBAL AYALA					ING. VICTOR HUGO DUARTE					ING. LUIS A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación de techo de teja cerámica - Desmontaje y colocación	110.000	140	Arq. Ayala	PARAGUAY	15.400.000	67.000	140	Ing. Duarte	PARAGUAY	9.380.000	66.000	140	Ing. González	PARAGUAY	9.240.000
2	Provisión y colocación de canaleta y bajadas	75.000	57	Arq. Ayala	PARAGUAY	4.275.000	55.000	57	Ing. Duarte	PARAGUAY	3.135.000	56.000	57	Ing. González	PARAGUAY	3.192.000
3	Reparación de instalaciones sanitarias - incluye limpieza y reparación de pozo ciego	3.500.000	1	Arq. Ayala	PARAGUAY	3.500.000	4.350.000	1	Ing. Duarte	PARAGUAY	4.350.000	4.800.000	1	Ing. González	PARAGUAY	4.800.000
4	Reparación de instalaciones eléctricas	5.500.000	1	Arq. Ayala	PARAGUAY	5.500.000	6.500.000	1	Ing. Duarte	PARAGUAY	6.500.000	6.200.000	1	Ing. González	PARAGUAY	6.200.000
5	Reparación de techo tipo tinglado (Estructura metálica c/techo de chapa zinc)	10.000.000	1	Arq. Ayala	PARAGUAY	10.000.000	7.000.000	1	Ing. Duarte	PARAGUAY	7.000.000	7.000.000	1	Ing. González	PARAGUAY	7.000.000
6	Provisión y colocación de vidrios	100.000	5	Arq. Ayala	PARAGUAY	500.000	110.000	5	Ing. Duarte	PARAGUAY	550.000	110.000	5	Ing. González	PARAGUAY	550.000
7	Provisión de paneles para exhibición de madera	2.000.000	1	Arq. Ayala	PARAGUAY	2.000.000	1.600.000	1	Ing. Duarte	PARAGUAY	1.600.000	1.800.000	1	Ing. González	PARAGUAY	1.800.000
8	Provisión y colocación de aberturas metálicas	5.000.000	1	Arq. Ayala	PARAGUAY	5.000.000	2.500.000	1	Ing. Duarte	PARAGUAY	2.500.000	2.300.000	1	Ing. González	PARAGUAY	2.300.000
9	Provisión y colocación de cielorraso madera	80.000	15	Arq. Ayala	PARAGUAY	1.200.000	110.000	15	Ing. Duarte	PARAGUAY	1.650.000	115.000	15	Ing. González	PARAGUAY	1.725.000
10	Reparación de piso cerámico	70.000	76	Arq. Ayala	PARAGUAY	5.320.000	53.000	76	Ing. Duarte	PARAGUAY	4.028.000	53.000	76	Ing. González	PARAGUAY	4.028.000
11	Reparación de piso de adoquin	60.000	80	Arq. Ayala	PARAGUAY	4.800.000	52.000	80	Ing. Duarte	PARAGUAY	4.160.000	50.000	80	Ing. González	PARAGUAY	4.000.000
12	Pintura de paredes al látex (exterior)	10.000	382	Alba	PARAGUAY	3.820.000	21.700	382	Ing. Duarte	PARAGUAY	8.289.400	21.800	382	Ing. González	PARAGUAY	8.327.600
13	Pintura de paredes al látex (interior)	9.000	260	Alba	PARAGUAY	2.340.000	20.500	260	Ing. Duarte	PARAGUAY	5.330.000	20.500	260	Ing. González	PARAGUAY	5.330.000
14	Limpieza final y retiro de escombros	1.500.000	1	Arq. Ayala	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1	Ing. Duarte	PARAGUAY	1.500.000	1.350.000	1	Ing. González	PARAGUAY	1.350.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero