Documentos integrantes del Convenio Modificatorio N.º 03

ANEXO 7

Cronograma de Avance – Curva de Avance Físico – Financiero y Cronograma Aprobado.

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A (ECOMIPA S.A.)
Construcción de las Obras de Mejoramiento del Corredor de Exportacion de la Region Oriental

Obra: Tramo II: Coronel 7 de Agosto (Prog 50+000) – Río Nacunday (Prog. 90+500)

Item	Descripción	Cantidades Contractuales	Cantidades CM3	Montos Contractuales (Gs.)	Montos CM3 (Gs.)	Incidencia Contractuales	Incidencia CM3	30-Sep-15	31-Oct-15	30-Nov-15	31-Dic-15	31-Ene-16	29-Feb-16	30-Mar-16	30-Abr-16	31-May-16	30-Jun-16	31-Jul-16	31-Ago-16	30-Sep-16	31-Oct-16
						a [%]	b [%]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO																				
1.1	Limpieza y limpieza de la franja	218,72	245,12	3.769.573.506	4.214.021.735	1,0500	1,1916			0,0062%	0,0335%	0,0591%	0,1102%	0,1181%	0,1103%	0,0567%	0,0325%	0,0423%	0,0188%	0,0157%	0,0
1.2	Remoción de estructuras existentes	1,00	1,00	260.919.207	260.919.207	0,0700	0,0738										0,0052%	0,0014%	0,0104%	0,0104%	0,0
1.3	Traslado de columnas de líneas eléctricas	43,00	121,00	357.626.089	1.008.042.575	0,1000	0,2900					0,0116%	0,0134%	0,0158%					0,0150%	0,0133%	0,0
1.4	Reposición de cañerías de agua	2.500,00	2.500,00	695.385.750	695.385.750	0,1900	0,1934														
2	MOVIMIENTO DE SUELOS																				
2.1	Excavación no Clasificada	1.422,95	17.070,23	60.429.369	724.309.733	0,0171	0,2029					0,0001%	0,0003%	0,0005%	0,0006%	0,0001%	0,0005%	0,0005%	0,0001%	0,0006%	0,0
2.2	Excavación de bolicheo	1.000,00	44.843,64	264.110.000	11.930.870.754	0,0574	0,5151					0,0002%	0,0009%	0,0016%	0,0019%	0,0019%	0,0017%	0,0016%	0,0019%	0,0021%	0,0
2.3	Excavación de zanja de drenajes	46.964,00	46.964,00	1.342.705.454	1.342.705.454	0,3744	0,3773					0,0042%	0,0180%	0,0265%	0,0109%	0,0027%	0,0011%	0,0071%	0,0173%	0,0139%	0,0
2.4	Terraplen	2.452.824,70	2.305.310,27	93.368.024.300	77.589.307.595	22,2228	21,8099					0,0733%	0,3756%	0,0644%	0,7819%	0,7579%	0,7017%	0,6456%	0,4210%	0,8421%	0,7
2.5	Corrida Granular	9.330,00	10.921,41	1.208.237.542	1.376.292.405	0,3356	0,3764								0,0080%	0,0104%	0,0189%	0,0173%	0,0123%	0,0194%	0,0
2.6	Protección	105.421,70	344.926,50	7.454.459.847	24.391.229.200	2,0766	6,8526								0,0937%	0,1309%	0,1261%	0,1168%	0,1172%	0,0900%	0,1200%
3	PAVIMENTO																				
3.1	Sub Base de Suelo Agregado	122.338,50	123.753,50	27.341.737.626	27.654.191.751	7,6139	7,7227								0,0421%	0,4808%	0,2587%	0,7280%	0,2109%	0,1376%	0,2747%
3.2	Base de Piedra Triturada	140.018,97	142.719,85	36.149.980.008	36.539.216.923	10,0678	10,2026								0,0023%	0,2391%	0,3421%	0,3021%	0,2785%	0,1816%	0,3632%
3.3	Imprimación asfáltica	829.884,22	803.816,50	7.467.859.220	7.587.592.884	2,0784	2,1114								0,0129%	0,0484%	0,0707%	0,0624%	0,0575%	0,0375%	0,0750%
3.4	Riego de liga	408.832,33	414.173,85	2.513.934.557	2.567.308.825	0,7119	0,7273										0,0042%	0,0116%	0,0096%	0,0064%	0,0178%
3.5	Carpeta de concreto asfáltico	39.043,94	41.971,10	37.563.581.144	39.060.605.129	10,4539	10,6288										0,1970%	0,1972%	0,2473%	0,1641%	0,1282%
3.6	Base de concreto asfáltico	37.394,20	37.544,20	32.871.064.604	33.003.954.084	9,1449	9,2306														
3.7	Pavimentación empedrado	29.316,20	30.869,82	1.668.307.125	2.508.462.309	0,5568	0,6405														
3.8	Reparación con mezcla asfáltica.	452,00	452,00	272.149.393	272.149.393	0,0756	0,0756														
4	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA																				
4.1	Alcantarilla tubular de Ho. Ao.																				
4.1.1	Alcantarilla tubular de Ho, Ao. ϕ0,60m	254,00	255,78	145.681.625	243.380.541	0,0419	0,0688											0,0074%	0,0004%	0,0160%	
4.1.2	Alcantarilla tubular de Ho. Ao. ϕ0,80m	222,00	224,77	215.154.754	552.833.905	0,0671	0,1564											0,0064%	0,0009%	0,0094%	0,0
4.1.3	Alcantarilla tubular de Ho. Ao.2x ϕ0,80m	36,00	23,20	68.481.774	44.542.722	0,0198	0,0126													0,0036%	0,0
4.1.4	Alcantarilla tubular de Ho. Ao.1 x ϕ 1,00m	69,00	72,75	121.378.884	147.145.095	0,0349	0,0416											0,0057%	0,0014%	0,0021%	0,0
4.1.5	Alcantarilla tubular de Ho. Ao 2 x ϕ 1,00m	38,00	21,15	113.315.396	63.018.614	0,0326	0,0184														
4.1.6	Alcantarilla tubular de Ho. Ao. ϕ1,20m	122,00	173,33	448.174.513	631.458.706	0,1290	0,1784						0,0040%	0,0082%	0,0002%	0,0002%	0,0023%	0,0033%	0,0033%	0,0033%	
4.1.7	Alcantarilla tubular de Ho. Ao.3 x ϕ1,20m	474,00	457,72	4.521.549.308	4.519.741.647	1,3011	1,2629						0,0063%	0,0060%	0,0035%	0,0215%		0,0051%	0,0033%	0,0758%	0,0
4.2	Alcantarilla celular de Ho. Ao.										0,0187%	0,0790%	0,1286%	0,0148%	0,0747%	0,0880%	0,0163%	0,1532%	0,0290%	0,1025%	0,0
4.2.1	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,00 x 1,00m	124,50	124,50	349.954.772	349.954.772	0,0979	0,1024														
4.2.2	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,50 x 1,50m	170,99	109,23	862.811.145	731.707.608	0,2385	0,2048										0,0001%	0,0052%	0,0079%	0,0052%	0,0481%
4.2.3	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 3,00 x 3,00m	193,00	192,00	1.352.731.303	1.182.727.201	0,5166	0,5179							0,0134%	0,0143%	0,0431%		0,0598%	0,0233%	0,0137%	0,1028%
4.2.4	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 1,00 x 1,00m	50,00	22,50	235.442.540	155.063.029	0,0901	0,0435												0,0041%	0,0027%	0,0054%
4.2.5	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2x 1,50 x 1,50m	67,50	116,64	418.657.860	723.440.436	0,1599	0,2026														
4.2.6	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 2,50 x 2,50m	24,00	38,50	203.182.051	406.182.249	0,0776	0,1138													0,0138%	0,0
4.2.7	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 3,00 x 3,00m	120,50	120,32	1.740.738.154	1.695.926.611	0,6650	0,4748							0,0228%	0,0636%	0,0431%	0,0173%	0,0039%	0,0606%		
4.2.8	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 4,00 x 4,00m	48,50	30,96	1.031.171.241	803.054.502	0,3937	0,2248				0,0497%	0,0340%	0,0320%	0,0204%	0,0304%	0,0204%	0,0204%	0,0204%	0,0204%		
4.2.9	Alcantarilla celular de Ho. Ao. 3 x 1,50 x 1,50m	206,00	188,10	1.740.738.144	1.576.005.857	0,6650	0,4413					0,0042%	0,0533%	0,0228%	0,0223%						
4.3	Alcantarilla celular en Arco (Arroyo Yhica mi)	32,00	-	5.737.775.324	-	1,5358	-														
4.4	Dren profundo con tubo perforado de ϕ0,15m	29.140,00	5.140,00	4.953.552.450	873.560.453	1,3256	0,2378														
4.5	Cuneta revestida de hormigón	34.510,44	14.635,23	19.924.434.835	19.330.605.285	5,3331	5,3332									0,0095%	0,0095%	0,0095%	0,0095%	0,0095%	0,0095%
4.6	Contracuneta de hormigón	21.200,00	21.200,00	4.692.992.254	4.692.992.254	1,2559	1,2809														
4.7	Colocado para alcantarilla tubular	363,25	454,44	670.574.237	801.547.592	0,1794	0,2187														
4.8	Colocado para alcantarilla celular	530,00	530,00	1.676.549.754	1.676.549.754	0,4486	0,4576								0,0063%	0,0040%	0,0119%	0,0092%	0,0201%		0,0014%
4.9	Disipador de energía	142,00	142,00	382.626.241	382.339.241	0,1024	0,1044								0,0087%	0,0055%	0,0286%	0,0117%	0,0060%	0,0017%	0,0203%
4.10	Relleno Granular	100,00	500,00	189.514.050	189.514.050	0,0507	0,0517				0,0008%	0,0014%	0,0055%	0,0012%	0,0004%	0,0002%	0,0011%	0,0057%	0,0010%	0,0067%	0,0
4.11	Boca de agua de terraplén	180,00	280,00	100.154.824	100.154.824	0,0268	0,0273														
4.12	Hormigón Estructural	78,20	1.464,56	219.143.175	3.941.424.743	0,0587	1,0761														
4.13	Acero para Perfuerzo	3.140,00	33.638,37	73.833.006	3.625.638.506	0,0197	0,9896														
5	PUENTES DE HORMIGON ARMADO																				
5.1	PUENTE NUEVO																				
	PUENTE Nº 1 – PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN JUAN (Prog 044+475,0 – 044+525,5)																				
5.1.1	MOVIMIENTO DE SUELO																				
5.1.1.1	Excavación estructural en suelo	798,41	600,08	10.602.145	63.078.034	0,0273	0,0172					0,0060%	0,0023%	0,0002%	0,0002%	0,0024%	0,0024%	0,0024%	0,0024%	0,0024%	
5.1.1.2	Excavación estructural en roca	377,34	426,05	57.022.451	103.673.748	0,0404	0,0295					0,0014%	0,0027%	0,0001%	0,0001%	0,0059%	0,0059%	0,0059%	0,0059%	0,0059%	
5.1.2	FUNDACIONES																				
5.1.2.1	Zapatas	329,04	372,34	772.615.411	739.700.878	0,2155	0,2129					0,0086%	0,0218%	0,0088%	0,0007%	0,0007%	0,0199%	0,0199%	0,0200%	0,0199%	0,0
5.1.3	HORMIGON ESTRUCTURAL																				
5.1.3.1	Cabezal de Ho. Ao (Fck 25 MPa)	472,34	468,06	1.204.823.916	1.242.791.403	0,3350	0,3476								0,0134%	0,0518%	0,0599%	0,0086%	0,0096%	0,0107%	0,0
5.1.3.2	Pilares de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	33,50	33,66	80.563.286	82.043.112	0,0233	0,0229									0,0041%	0,0002%	0,0002%	0,0096%	0,0096%	0,0
5.1.3.3	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 MPa	178,68	-	1.212.911.009	-	0,3385	-														
5.1.3.4	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 40 MP	-	104,35	-	770.872.740	-	0,2150									0,0422%	0,0392%	0,0481%	0,0138%	0,0138%	0,0
5.1.3.5	Losa de Ho. Ao. (Fck 25 MPa) incluye losa de aproximac. y	345,25	365,14	878.791.140	840.063.772	0,2453	0,2324												0,0105%	0,0053%	0,0
5.1.3.6	Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	18,91	18,91	51.217.922	51.217.922	0,0143	0,0141												0,0014%	0,0007%	0,0
5.1.3.7	Viga dintel de Ho. Ao (Fck 25 MPa)	37,35	37,35	75.957.978	75.957.978	0,0212	0,0210											0,0035%	0,0004%	0,0042%	0,0
5.1.3.8	Hormigón de regularización Fck 15 MPa)	36,04	64,25	64.297.047	64.749.973	0,0180	0,0179														
5.1.4	ACCESORIOS PREFABRICADOS												0,0029%	0,0031%	0,0014%	0,0002%	0,0002%	0,0010%	0,0020%	0,0020%	0,0
5.1.4.1	Base de baranda prefabricada	64,50	64,50	28.629.147	28.629.248	0,0080	0,0079														
5.1.4.2	Baranda prefabricada de Ho.Ao	64,50	64,50	30.931.233	30.931.334	0,0086	0,0086														
5.1.4.3	Separador New Jersey litoral	129,00	129,00	185.562.504	185.562.504	0,0520	0,0529									0,0016%	0,0015%	0,0018%	0,0018%	0,0005%	0,0003%
5.1.5	APARATO DE APOYO ELASTOMERICO																				
5.1.5.1	Aparato de apoyo	20,00	20,00	171.577.252	171.577.252	0,0480	0,0489														
5.1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS																				
5.1.6.1	Drenaje de estribo	86,08	86,08	14.115.140	14.115.139	0,0039	0,0040											0,0080%	0,0008%	0,0008%	0,0
5.1.6.2	Drenaje de tablero con caño galvanizado de ϕ100mm	16,20	22,95	1.751.581	2.482.796	0,0005	0,0007									0,0006%	0,0023%	0,0002%	0,0002%	0,0016%	0,0010%
5.1.6.3	Juntas de Dilatación	23,80	23,80	200.251.479	200.251.479	0,0551	0,0565													0,0001%	0,0000%
	PUENTE Nº 2 – PUENTE SOBRE EL RIO YACUI GUAZÚ (Prog 72+015 – 72+215)																			0,0117%	0,0
5.2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS																				
5.2.1.1	Excavación estructural en suelo	815,73	1.112,12	35.774.452	119.068.014	0,0277	0,0274					0,0018%	0,0027%	0,0002%	0,0002%	0,0058%	0,0058%	0,0058%	0,0058%	0,0058%	
5.2.1.2	Excavación estructural en roca	232,87	181,25	32.368.295	37.556.458	0,0251	0,0259					0,0007%	0,0013%	0,0007%	0,0001%	0,0001%	0,0012%	0,0052%	0,0052%	0,0052%	
5.2.2	FUNDACIONES																				
5.2.2.1	Zapatas	339,15	343,85	326.220.740	338.890.594	0,2531	0,2615									0,0171%	0,0110%	0,0012%	0,0013%	0,0160%	0,0160%
5.2.2.2	Tubulones	72,75	74,49	202.604.500	220.167.912	0,1513	0,1674								0,0108%	0,0101%	0,0004%	0,0004%	0,0112%	0,0112%	0,0112%
5.2.3	HORMIGÓN ESTRUCTURAL																				
5.2.3.1	Cabezales de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	102,96	102,96	261.421.010	261.421.010	0,0736	0,0736									0,0156%	0,0066%	0,0010%	0,0010%	0,0122%	0,0122%
5.2.3.2	Estribos de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	222,47	223,90	564.507.330	539.508.059	0,3520	0,3533										0,0284%	0,0175%	0,0034%	0,0034%	0,0245%
5.2.3.3	Pilas de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	115,87	115,44	292.781.672	294.206.827	0,0824	0,0799										0,0196%	0,0045%	0,0016%	0,0016%	0,0132%
5.2.3.4	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 MP	216,31	-	1.624.924.847	-	0,4575	-														
5.2.3.5	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 40 MP	216,31	167,00	-	1.185.531.006	-	0,3307														
5.2.3.6	Losa de Ho. Ao (Fck 25 MPa) incluye losa de aproxim y de c	242,27	242,27	616.491.400	616.491.400	0,1736	0,1777										0,0573%	0,0531%	0,0126%	0,0114%	0,0244%
5.2.3.7	Vigas transversales de Ho. Ao (Fck 25 MPa)	27,99	27,99	76.214.229	76.214.229	0,0215	0,0215													0,0118%	0,0052%
5.2.3.8	Viga dintel de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	62,45	63,06	172.764.588	174.442.032	0,0487	0,0494													0,0021%	0,0038%
5.2.3.9	Hormigón de regularización (Fck 15 MPa)	42,23	42,23	54.177.484	54.177.484	0,0153	0,0154											0,0080%	0,0008%	0,0008%	0,0008%
5.2.4	ACCESORIOS PREFABRICADOS DE HORMIGON																				
5.2.4.1	Base de barandas prefabricadas	35,28	35,28	42.291.393	42.291.393	0,0120	0,0120								0,0095%	0,0042%	0,0002%	0,0002%	0,0023%	0,0025%	0,0025%
5.2.4.2	Barandas prefabricadas de Ho. Ao.	35,28	35,28	45.300.074	45.300.873	0,0128	0,0128													0,0014%	0,0012%
5.2.4.3	Separador New Jersey lateral	100,54	100,56	274.706.541	274.706.541	0,0778	0,0778											0,0019%	0,0017%	0,0003%	0,0003%
5.2.5	APARATO DE APOYO ELASTOMERICOS																				
5.2.5.1	Aparatos de apoyo	40,00	40,00	342.354.504	342.354.504	0,0969	0,0969													0,0021%	0,0021%
5.2.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS																			0,0152%	0,0009%
5.2.6.1	Drenaje de estribo	81,33	81,33	24.897.260	24.897.260	0,0070	0,0071														
5.2.6.2	Drenaje de tablero de caño galvanizado ϕ100mm	25,20	35,45	2.726.207	3.843.264	0,0008	0,0011													0,0086%	0,0048%
5.2.6.3	Colchones Reno	30,00	20,62	59.304.599	40.511.085	0,0168	0,0115										0,0010%	0,0010%	0,0002%	0,0002%	0,0012%
5.2.6.4	Gaviones	304,80	156,87	253.022.433	153.002.978	0,0650	0,0398													0,0001%	0,0002%
5.2.6.5	Juntas de Dilatación	34,20	34,20	287.754.521	287.756.521	0,0804	0,0807													0,0003%	0,0002%
	PUENTE Nº 3 – PUENTE SOBRE ARROYO CARPINCHO (Prog. 044+74 – 044+204)																			0,0033%	0,0
5.3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS																			0,0130%	0,0
5.3.1.1	Excavación estructural en suelo	564,25	415,83	59.576.348	43.900.573	0,0167	0,0123													0,0160%	0,0
5.3.1.2	Excavación estructural en roca	74,79	140,49	11.309.083	21.239.414	0,0032	0,0060					0,0016%	0,0008%	0,0008%	0,0012%	0,0022%	0,0023%	0,0023%			
5.3.2	FUNDACIONES											0,0003%	0,0008%	0,0001%	0,0001%	0,0012%	0,0012%	0,0012%	0,0012%		
5.3.2.1	Zapatas	90,93	90,95	214.220.856	214.229.856	0,0676	0,0606														
5.3.3	HORMIGÓN ESTRUCTURAL												0,0111%	0,0004%	0,0004%	0,0120%	0,0120%	0,0120%	0,0120%		
5.3.3.1	Estribos de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	206,38	208,93	532.174.233	539.270.816	0,1681	0,1455						0,0277%	0,0198%	0,0011%	0,0011%	0,0238%	0,0238%	0,0238%	0,0238%	0,0

a [%]= Monto total del Item/Monto Total contractual de Obra x 100,00 [%]
b [%]= Monto total del Item/Monto Total contractual de Obra x 108,66 [%]

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL



ING. RAMÓN CARRILLO
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL PACHIYO

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

960. Doscientos sesenta

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A (ECOMIPA S.A.)

Contratacion de las Obras de Mejoramiento del Corredor de Exportacion de la Region Oriental

Obra: Tramo 2: Colonia 7 de Agosto (Prog 30+000) – Río Raconday (Prog. 95+500)

Item	Descripción	Cantidades Contractuales	Cantidades CMS	Montos Contractuales (Gs.)	Montos CMS (Gs.)	Incidencia Contractuales	Incidencia CMS	26-Abril-18	27-Abril-18	28-Abril-18	29-Abril-18	30-Abril-18	01-Mayo-18	02-Mayo-18	03-Mayo-18	04-Mayo-18	05-Mayo-18	06-Mayo-18	07-Mayo-18	08-Mayo-18	09-Mayo-18
						a [%]	b [%]	1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.1.5	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 MP	64,00	-	706.115.473	-	0,157%	-														
6.1.1.6	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 40 MP	-	50,28	-	547.111.395	-	0,183%						0,0400%	0,0111%	0,0018%	0,0018%	0,0118%	0,0218%	0,0218%	0,0218%	0,0218%
6.1.3.6	Losa de Ho. Ao (Fck 25 MPa) incluye losa de aproxim y de c	102,75	103,03	267.648.954	202.547.762	0,074%	0,076%								0,0199%	0,0005%	0,0005%	0,0160%	0,0160%	0,0160%	0,0160%
6.1.3.7	Vigas transversales de Ho. Ao (Fck 25 MPa)	8,50	8,45	21.726.415	16.608.592	0,008%	0,006%								0,0042%	0,0000%	0,0000%	0,0013%	0,0013%	0,0013%	0,0013%
6.1.3.9	Hormigón de regularización (Fck 15 MPa)	14,84	14,84	19.038.463	19.038.463	0,007%	0,007%						0,0010%	0,0000%	0,0000%	0,0011%	0,0011%	0,0011%	0,0011%	0,0011%	
6.1.4	ACCESORIOS PREFABRICADOS		-																		
6.1.4.3	Separador New Jersey lateral	71,00	71,60	108.316.998	102.326.330	0,039%	0,039%								0,0054%	0,0007%	0,0002%	0,0056%	0,0056%	0,0056%	0,0056%
6.1.5	APARATO DE APOYO ELASTOMERICOS		-																		
6.1.5.1	Aparatos de apoyo	12,00	12,00	82.357.084	82.357.084	0,031%	0,031%							0,0046%	0,0000%	0,0000%	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0046%	
6.1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS		-																		
6.1.6.1	Drenaje de estribo	63,52	48,82	27.017.809	27.017.809	0,010%	0,010%						0,0012%	0,0013%	0,0003%	0,0000%	0,0013%	0,0013%	0,0013%	0,0013%	
6.1.6.2	Drenaje de tablero de caño galvanizado ф100mm	6,30	6,30	631.552	631.551	0,000%	0,000%								0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.1.6.3	Colchones Reno	89,40	85,00	67.018.995	121.884.150	0,025%	0,037%									0,0014%	0,0002%	0,0002%	0,0069%	0,0069%	0,0069%
6.1.6.4	Gaviones	196,20	196,20	174.648.709	174.648.709	0,065%	0,065%									0,0088%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%
6.1.6.5	Juntas de Dilatación	26,00	26,04	218.762.115	230.604.745	0,081%	0,070%									0,0114%	0,0004%	0,0004%	0,0117%	0,0117%	0,0117%
II	OBRAS COMPLEMENTARIAS																				
6.2	Construcción de alcantarillados	8.300,00	8.300,00	459.623.870	459.623.870	0,170%	0,139%														
6.7	Cordón común de hormigón	5.430,00	5.183,42	810.631.442	680.144.216	0,297%	0,203%														
6.8	Señalización Vertical	283,49	304,42	453.493.864	512.290.350	0,178%	0,143%														
6.9	Señalización Horizontal	27.578,02	22.015,59	1.155.341.671	1.226.057.977	0,422%	0,343%														
6.11	Pórtico para Señalización	2,00	4,00	152.786.277	305.573.554	0,043%	0,085%														
6.17	Taches retroreflectivos pequeños	10.707,00	10.717,00	573.279.648	574.014.978	0,210%	0,160%														
6.18	Taches retroreflectivos grandes	940,00	1.230,00	101.253.370	141.324.685	0,037%	0,039%														
6.21	Revestimiento vegetal en taludes	423.140,14	442.408,21	5.694.113.134	6.090.122.425	2,082%	1,703%													0,4460%	0,0460%
6.3.2	Revestimiento vegetal en contraltaludes	245.265,19	249.113,76	3.742.937.597	3.756.040.594	1,040%	1,040%														0,0510%
6.11	Dársenas para parada de buses	15,00	18,00	650.757.543	780.909.050	0,165%	0,218%														
6.13	Mojones de kilometraje	47,00	47,00	48.858.269	48.858.269	0,014%	0,014%														
6.15	Muro de Hormigón Ciclópeo	160,00	160,00	388.890.672	388.890.672	0,070%	0,070%														
6.16	Barandas de Defensa metálica	20.950,00	21.358,00	5.765.436.940	5.410.724.540	1,484%	1,513%														
6.18	Gaviones	780,00	-	749.741.260		0,205%															
6.19	Colchones Reno	196,20	-	169.672.194		0,053%															
7	MOVILIZACIÓN																				
7.1	Movilización e instalación del campamento	1,00	1,00	10.027.633.804	10.027.633.804	2,733%	2,801%	0,0705%	0,2811%	0,7599%	0,0439%	0,0439%	0,4001%	0,4001%	0,4001%	0,4001%					
7.2	Instalación y servicios especializados	1,00	1,19	3.853.916.752	3.829.101.585	0,940%	1,054%	0,0408%	0,1626%	0,0147%	0,0105%	0,0078%	0,0147%	0,0158%	0,0147%	0,0147%	0,0132%	0,0121%	0,0078%	0,0156%	0,0117%
8	PLAN DE GESTION AMBIENTAL																				
8.1	Implementación de PGA	1,00	1,00	870.944.058	870.944.058	0,169%	0,135%				0,0169%						0,0095%	0,0029%	0,0172%		
9	SUMAS PROVISIONALES																				
9.1	Trabajos por día	1,00	1,00	1.500.000.000	1.500.000.000	0,551%	0,551%													0,0780%	0,0003%
9.2	Solución de controversias	1,00	1,00	750.000.000	750.000.000	0,170%	0,227%														
	ITEMS NUEVOS																				
4.6	Colocación de nuevas columnas de línea eléctrica	-	117,00		1.417.533.615		0,912%														
7.4	Excavación en roca	-	60.000,00		2.316.675.000		0,889%														
6.10.4	Gaviones	-	576,50		152.792.512		0,031%														
	PUENTE N°4 – PUENTE SOBRE ARROYO YACUY MINI (Prog. 70+343)																				
6.1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	-																			
6.1.1.1	Excavación estructural en suelo	-	203,40		29.722.939		0,006%														
6.1.1.2	Excavación estructural en roca	-	103,40		34.704.704		0,007%														
6.1.2	FUNDACIONES	-																			
6.1.2.1	Relleno Granular	-	28,36		9.632.353		0,002%														
6.1.2.2	Hormigón de regularización Fck 15 MPa)	-	28,23		18.111.347		0,004%														
6.1.2.3	Zapatas	-	203,32		202.709.264		0,041%														
6.1.3	HORMIGÓN ESTRUCTURAL	-																			
6.1.3.1	Pilas de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	-	100,38		498.283.941		0,139%														
6.1.3.2	Pórticos de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	-	27,28		67.407.004		0,019%														
6.1.3.3	Losa de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	-	12,92		30.031.117		0,008%														
6.1.3.4	Ménsulas Pórticos de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	-	41,49		103.374.013		0,029%														
6.1.3.5	Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 40 MP	-	90,04		443.161.895		0,124%														
6.1.3.6	Losa de Ho. Ao (Fck 25 MPa) incluye losa de aproxim y de c	-	103,03		270.411.135		0,069%														
6.1.3.7	Vigas transversales de Ho. Ao (Fck 25 MPa)	-	23,32		67.234.888		0,017%														
6.1.3.9	Hormigón de regularización Fck 15 Mpa para asiento de Ga	-	97,55		40.139.081		0,011%														
6.1.4	ACCESORIOS PREFABRICADOS	-																			
6.1.4.3	Separador New Jersey lateral	-	71,60		109.316.998		0,027%														
6.1.5	APARATO DE APOYO ELASTOMERICOS	-																			
6.1.5.1	Aparatos de apoyo	-	12,00		82.357.084		0,021%														
6.1.5.1.A	Manaval compresible a impermeable (espuma de Etil Vinil A	-	4,65		1.011.337		0,000%														
6.1.5.1.B	Neopreno de 0,63 cm espesor y 65 cm a variable	-	22,89		8.178.547		0,002%														
6.1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	-																			
6.1.6.2	Drenaje de tablero de caño galvanizado ф100mm	-	6,30		631.551		0,000%														
6.1.6.3	Drenes detrás de viga retrema	-	14,44		5.196.052		0,002%														
6.1.6.4	Colchones Reno	-	10,00		9.997.974		0,002%														
6.1.6.4.A	Gaviones c/Terramesh incluida Geogrilla	-	1.700,00		2.804.609.233		0,737%														
	PUESTO DE PEAJE (Prog. 69+860 a 69+852)	-																			
2.1	Despeje y limpieza de la franja	-	0,04		695.815		0,000%														
2.5	Terraplén	-	7.441,13		145.958.125		0,040%														
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	-																			
3.1	Sub Base de Suelo Agregado	-	370,35		62.300.524		0,017%														
3.2	Base de Piedra Triturada	-	570,96		129.057.437		0,035%														
3.3	Imprimación asfáltica	-	3.119,04		10.230.196		0,003%														
3.4	Riego de liga	-	2.174,70		5.470.608		0,002%														
4.1	Carpeta de concreto asfáltico	-	70,59		33.619.285		0,009%														
3.8	Base de concreto asfáltico	-	192,24		108.613.911		0,030%														
	HORMIGONES	-																			
6.11	Pavimento de Hormigón	-	197,13		968.871.083		0,102%														
6.12	Pavimento de Adoquines Intertrabados	-	197,01		80.180.330		0,008%														
6.6	Cuneta revestida de hormigón	-	0,50		699.803		0,000%														
6.7	Cordón común de hormigón	-	93,60		4.560.357		0,000%														
6.17	Cordón de Ho.Ao. Para guardarruedas	-	20,00		3.914.184		0,001%														
6.18	Cantinero de Ho para accesos	-	7,20		2.820.840		0,001%														
6.19	Separador New Jersey de Hormigón	-	195,40		191.651.720		0,019%														
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	-																			
6.20	Vallado de seguridad con tejido de alambre	-	202,80		19.901.469		0,006%														
6.8	Señalización Vertical	-	49,53		76.617.214		0,013%														
6.9	Señalización Horizontal	-	0,0139		17.666.494		0,000%														
6.17	Taches retroreflectivos pequeños	-	175,00		10.498.700		0,003%														
6.18	Taches retroreflectivos grandes	-	116,00		16.804.033		0,004%														
6.11	Pórticos para señalización	-	2,00		153.796.777		0,042%														
6.15	Franjas reductoras de velocidad con pintura termoplástica	-	30,59		8.135.469		0,002%														
6.16	Barandas de Defensa metálica	-	191,13		49.962.447		0,014%														
6.20	Obras Civiles	-	1,00		8.126.397.251		2,209%														
	DÁRSENA DE BÁSCULA MÓVIL (Prog. 50+151)	-	-																		
2.1	Despeje y limpieza de la franja	-	0,20		3.478.577		0,001%														
2.5	Terraplén	-	1.400,00		47.026.980		0,013%														
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	-																			
3.1	Sub Base de Suelo Agregado	-	600,00		184.695.500		0,037%														
3.2	Base de Piedra Triturada	-	448,00		133.559.148		0,027%														
3.3	Imprimación asfáltica	-	1.874,40		10.067.513		0,003%														
	HORMIGONES	-																			
6.11	Pavimento de Hormigón	-	240,03		571.544.721		0,156%														
6.12	Pavimento de Adoquines Intertrabados	-	100,00		121.153.025		0,014%														
6.6	Cuneta revestida de hormigón	-	2,82		3.408.196		0,000%														
6.17	Cordón de Ho.Ao. Para guardarruedas	-	40,00		1.153.126		0,001%														
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	-																			
6.21	Revestimiento vegetal en taludes	-	612,00		3.700.414		0,001%														
6.8	Señalización Vertical	-	9,26		11.810.764		0,003%														

(*)= Monto total del item/Monto Total contractual de Obra x 100,00 [%]

(**)= Monto total del item/Monto Total contractual de Obra x 100,00 [%]

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

PLAZO

ENG. RAMÓN CARRILLO M.
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

961 - Doscientos sesenta y uno

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.(ECOMIPA S.A.)

Contratacion de las Obras de Mejoramiento del Corredor de Exportacion de la Region Oriental

Cronograma Fisico Financiero

Obra: Tramo 2: Colonia 7 de Agosto (Prog 50+000) – Rio Ñacunday (Prog. 96+500)

Ítem	Descripción	Cantidades Contractuales	Cantidades CMS	Montos Contractuales (Gs.)	Montos CMS (Gs.)	Incidencia Contractuales	Incidencia CMS	28-Jun-18	31-Jul-18	31-Ago-18	30-Sep-18	31-Oct-18	30-Nov-18	31-Dic-18	31-Ene-19	28-Feb-19	31-Mar-19	30-Abr-19	31-May-19	30-Jun-19
						a [%]	b [%]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.6	Señalización Horizontal	-	72,00		1 855 000		0,001%													
6.7	Tachas retroreflectivas pequeñas	-	67,00		3 687 340		0,003%													
6.10	Postes de Hormigón para señalización	-	40,00		14 468 920		0,007%													
6.14	Barandas de Defensa metálica	-	234,00		70 570 320		0,035%													
6.15	Alcantarilla tubular de Ho. Ao. ø0,60m	-	6,00		6 616 230		0,003%													
	MARCACIONES	-																		
6.19	Marcación para playa de peaje	-	1.420,00		13 617 093		0,007%													
11	INSTALACIONES	-																		
11,1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-																		
11.1.1	Tablero general con puesta a tierra del sistema	-	1,00		1 660 430		0,000%													
11.1.2	Iluminación de avenida y Estacionamiento con vapor de sod	-	9,00		116 106 033		0,059%													
11.1.3	Cruce de calles PVC 75 mm - Para iluminación Dársena	-	100,00		14 543 820		0,004%													
11.1.4	Registros de Inspección	-	8,00		4 649 190		0,002%													
	DÁRSENA DE BÁSCULA MÓVIL (Prog. 69+234)	-	-																	
5,1	Desvíos y limpieza de la franja	-	0,21		7 261 410		0,001%													
2,5	Terraplén	-	625,42		17 453 030		0,009%													
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	-																		
3,1	Sub Base de Suelo Agregado	-	861,98		160 063 780		0,081%													
3,2	Base de Piedra Triturada	-	400,99		129 248 124		0,064%													
3,9	Imprimación asfáltica	-	1 515,00		17 193 135		0,009%													
	HORMIGONES	-																		
3,11	Pavimento de Hormigón	-	743,73		574 475 565		0,302%													
3,12	Pavimento de Adoquines Intertrabados	-	150,00		121 151 685		0,064%													
4,8	Cuneta revestida de hormigón	-	3,33		4 017 705		0,002%													
4,17	Cordón de Ho.Ao. Para guardarruedas	-	45,00		4 125 210		0,002%													
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	-																		
6,3,1	Revestimiento vegetal en taludes	-	970,00		13 405 304		0,004%													
6,5	Señalización Vertical	-	9,00		15 618 705		0,004%													
6,6	Señalización Horizontal	-	72,00		1 855 000		0,001%													
6,7	Tachas retroreflectivas pequeñas	-	67,00		3 687 340		0,001%													
6,10	Postes de Hormigón para señalización	-	40,00		14 468 920		0,007%													
6,14	Barandas de Defensa metálica	-	234,00		70 570 320		0,035%													
6,15	Alcantarilla tubular de Ho. Ao. ø60,60m	-	6,00		6 616 230		0,003%													
	MARCACIONES	-																		
6,19	Marcación para playa de peaje	-	1.793,40		17 211 683		0,009%													
11	INSTALACIONES	-																		
11,1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-																		
11.1.1	Tablero general con puesta a tierra del sistema	-	1,00		1 660 430		0,000%													
11.1.2	Iluminación de avenida y Estacionamiento con vapor de sod	-	9,00		116 106 033		0,059%													
11.1.3	Cruce de calles PVC 75 mm - Para iluminación Dársena	-	100,00		14 471 310		0,007%													
11.1.4	Registros de Inspección	-	8,00		4 649 190		0,002%													
14	LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO																			
14,1	Indemnización por mejoras existentes	1,00	1,07	4 213 166 330	5 572 067 745	1,450%	1,919%	0,291%												
14,2	Indemnización por terrenos	1,00	1,14	7 091 394 721	8 701 118 303	2,147%	2,997%	0,478%												
	Monto Total (I.V.A. Incluido)			338 838 674 146	387 914 892 868	100,00%	133,64%													
	AVANCE MENSUAL							0,85%	0,45%	0,78%	0,23%	0,52%	1,31%	1,80%	2,35%	2,62%	2,25%	2,38%	1,50%	0,07%
	AVANCE ACUMULADO							0,85%	1,30%	2,06%	2,29%	2,80%	3,92%	5,72%	8,05%	10,67%	12,91%	15,28%	16,78%	16,85%

Referencia:

a [%]= Monto total del Item/Monto Total contractual de Obra x 100,00 [%]

b [%]= Monto total del Item/Monto Total contractual de Obra x 108,66 [%]

ECOMIPA S.A.

EDGARDO WASMOSY

REPRESENTANTE LEGAL



ING. RAMÓN CARRILLO M.
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

262 - Doscientos sesenta y dos

FISCALIZACIÓN

CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mocoroteko
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Contratacion de las Obras de Mejoramiento del Corredor de Exportacion de la Region Oriental
Obra: Tramo 2: Colonia 7 de Agosto (Prog 50+000) – Río Ñacunday (Prog. 96+500)

CURVA DE AVA
ADECUADO AL CO



Certificado Nº	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meses	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sept/18	Oct/18	Nov/18	Dic/18	Ene/19	Feb/19	Mar/19	Abr/19	May/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Sept/19	Oct/19	Nov/19	Dic/19	Ene/20
PARCIAL (Contractual)	0,21%	1,68%	2,00%	1,22%	0,94%	1,50%	2,09%	2,82%	3,51%	3,87%	3,88%	3,72%	4,23%	2,91%	3,09%	3,06%	3,10%	3,16%	3,47%	3,52%
ACUMULADO (Contractual)	0,21%	1,89%	3,89%	5,11%	6,05%	7,55%	9,65%	12,47%	15,98%	19,85%	23,73%	27,46%	31,68%	34,60%	37,69%	40,74%	43,85%	47,01%	50,48%	54,00%
PARCIAL (CM3)	0,83%	0,45%	0,78%	0,22%	0,32%	1,32%	1,80%	2,33%	2,62%	2,25%	2,26%	1,50%	3,07%	2,43%	3,11%	3,22%	2,86%	2,58%	3,21%	3,22%
ACUMULADO (CM3)	0,83%	1,28%	2,06%	2,28%	2,60%	3,92%	5,72%	8,05%	10,67%	12,91%	15,18%	16,68%	19,75%	22,18%	25,29%	28,51%	31,37%	33,95%	37,16%	40,38%

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

MITENTE

RNO NAL

Paraguay de la gente

JICA

CONTRATISTA

ECOMIPA

FISICO FINANCIERO
NIO MODIFICATORIO Nº 03



22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Mar/20	Abr/20	May/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sept/20	Oct/20	Nov/20	Dic/20	Ene/21	Feb/21	Mar/21	Abr/21	May/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sept/21	Oct/21	Nov/21	Dic/21	Ene/22
3,67%	3,76%	3,99%	3,84%	3,71%	3,34%	3,33%	3,33%	2,47%	2,16%	1,95%	1,42%	0,91%	0,50%	2,47%	1,53%							
61,29%	65,05%	69,04%	72,88%	76,59%	79,93%	83,26%	86,59%	89,07%	91,22%	93,17%	94,59%	95,50%	96,00%	98,47%	100,00%							
3,69%	3,91%	4,02%	3,69%	4,07%	3,82%	3,58%	3,67%	2,95%	3,88%	3,90%	3,79%	3,78%	2,26%	3,28%	2,76%	2,08%	1,72%	2,09%	1,17%	1,17%	1,17%	1,10%
47,29%	51,19%	55,21%	58,90%	62,96%	66,78%	70,37%	74,04%	76,98%	80,86%	84,76%	88,55%	92,34%	94,60%	97,88%	100,64%	102,72%	104,43%	106,52%	107,69%	108,87%	110,04%	111,14%

ING. RAMÓN CARRILLO M.
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

2.63 - Doscientos sesenta y tres