CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC ENTRE LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. Y EL FONDO GANADERO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre del año 2014, entre el **FONDO GANADERO**, con domicilio en la Avda. Mcal. López Nº 1.699 esq. República Dominicana de esta ciudad, representado por su Presidente, el **Sr. MARTIN ADALBERTO MACIEL BARRETO**, con C.I. Nº 1.292.680, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República del Paraguay Nº 184 del 04 de setiembre de 2013, y Res. N° 1, Acta N° 37 de fecha 09 de setiembre de 2013 del Comité de Administración del Fondo Ganadero por la cual se toma nota de dicho decreto, autorizado para firmar la presente Adenda al contrato en virtud a la Resolución del Comité de Administración del Fondo Ganadero N° 12, Acta Nº 53 del 06 de noviembre de 2014, por una parte, y por la otra el **Sr. CRISTIAN AQUINO**, con C.I. Nº 2.053.062, representante legal de la firma **BIOS GROUP S.R.L.**, con RUC Nº 80025189-0, autorizado a firmar contratos en nombre de la sociedad citada, según poder general que consta en Escritura Pública Nº20 del 8 de mayo del año 2008 pasada por y ante la Escribana Pública Sra. Zully Candia de Mencia, siendo otros datos de la firma los siguientes, teléfono Nº (021) 224-071, domicilio en las calles Tte. Ramella 1350 c/ Eusebio Ayala de la ciudad de Asunción; denominado en adelante el PROVEEDOR, en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", de común acuerdo convienen introducir la presente Adenda al contrato, que pasará a formar parte integra del contrato suscripto en fecha 18/12/13, entre el Fondo Ganadero y la firma **BIOS GROUP S.R.L.**. La clausula que ambas partes acuerdan modificar es la siguiente.----------

OCTAVA: PRECIO UNITARIO E IMPORTE MAXIMO A CONTRATAR (Inc. C, art. 37 de la Ley N°2051/03)
Este contrato se regirá por la modalidad de Contrato Abierto, por un **monto máximo de operación** asciende a la suma de **Gs.10.000.000.- (Guaraníes: diez millones)** y por un **monto mínimo** de operación por la suma de **Gs.5.000.000.- (Guaraníes: cinco millones)** ambos **IVA incluido**.----------

Los precios unitarios que rigen al presente contrato son los siguientes:

Nº de Orden	Nº ITEM	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	*1*	*81111812-002*	*Mantenimiento Preventivo de Impresoras a Chorro de Tinta simples.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 40.000.-*
2	*2*	*81111812-002*	*Mantenimiento Preventivo de Impresoras Multifunción.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 60.000.-*
3	*3*	81111812-002	*Mantenimiento Preventivo de Impresoras Láser de escritorio B/N*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 100.000.-*
4	*4*	81111812-002	*Mantenimiento Preventivo de Impresoras Láser Color.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 100.000.-*
5	*5*	81111812-001	*Mantenimiento Preventivo de Monitor Plano LCD.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 30.000.-*
			Reparación de impresora Láser Color Corporativa Lexmark c544dm				
6	*6*	*81111812-002*	*Diagnostico.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.-*
7	*7*	*81111812-002*	*Reparación del fusor*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
8	*8*	*81111812-002*	*Cambio del fusor.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
9	*9*	*81111812-002*	*Reparación de la placa madre.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
10	*10*	*81111812-002*	*Cambio de la placa madre*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
11	*11*	*81111812-002*	*Reparación de placa de función específica.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
12	*12*	*81111812-002*	*Cambio de placa de función específica.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
13	*13*	*81111812-002*	*Reparación de la fuente de alimentación.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*
14	*14*	*81111812-002*	*Cambio de flat.*	*Unidad*	*1*	*Evento*	*Gs. 10.000.*

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Christian Aquino
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L
Tecnología y Servicios para soluciones integrales

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

15	15	81111812-002	Cambio de kit mantenimiento completo.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Mantenimiento y Reparación de impresoras HP Láser Blanco y Negro de Rango Medio						
16	16	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
17	17	81111812-002	Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
18	18	81111812-002	Reparación del fusor.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
19	19	81111812-002	cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
20	20	81111812-002	Reparación de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
21	21	81111812-002	Cambio de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
22	22	81111812-002	Reparación de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
23	23	81111812-002	Cambio de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
24	24	81111812-002	Reparación de la fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
25	25	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
26	26	81111812-002	Cambio de kit mantenimiento completo.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de impresoras Láser Blanco y Negro de Escritorio – Canon, Xerox, Hp. Lexmark						
27	27	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
28	28	81111812-002	Reparación del fusor.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
29	29	81111812-002	Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
30	30	81111812-002	Reparación de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
31	31	81111812-002	Cambio de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
32	32	81111812-002	Reparación de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
33	33	81111812-002	Cambio de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
34	34	81111812-002	Reparación de la fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
35	35	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
36	36	81111812-002	Cambio de kit mantenimiento completo.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de impresoras Multifunción a chorro de tinta HP						
37	37	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
38	38	81111812-002	Reparación de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
39	39	81111812-002	Cambio de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
40	40	81111812-002	Reparación de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
41	41	81111812-002	Cambio de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
42	42	81111812-002	Cambio de canastilla porta cartucho.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
43	43	81111812-002	Servicio total del service station.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
44	44	81111812-002	Cambio de motores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
45	45	81111812-002	Cambio de encoder.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
46	46	81111812-002	Cambio de disco de medida de fijación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.

Christian Ayala
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L
Tecnología y Servicios para soluciones integrales
Asesoría Jurídica

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

47	47	81111812-002	Reparación de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
48	48	81111812-002	Cambio de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
49	49	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
50	50	81111812-002	Cambio de lámpara escáner.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
51	51	81111812-002	Cambio de rodillo escáner.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de Impresoras a chorro de tinta HP						
52	52	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
53	53	81111812-002	Reparación de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
54	54	81111812-002	Cambio de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
55	55	81111812-002	Reparación de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
56	56	81111812-002	Cambio de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
57	57	81111812-002	Cambio de canastilla portal cartucho.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
58	58	81111812-002	Servicio total del service station.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
59	59	81111812-002	Cambio de motores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
60	60	81111812-002	Cambio de encoder.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
61	61	81111812-002	Cambio de disco de medida de fijación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
62	62	81111812-002	Reparación de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
63	63	81111812-002	Cambio de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
64	64	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Mantenimiento y Reparación de impresoras Matricial de carro largo EPSON						
65	65	81111812-002	Diagnóstico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
66	66	81111812-002	Limpieza general interna y externa, lubricación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
67	67	81111812-002	Reparación de cabezal de impresión.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
68	68	81111812-002	Cambio de cabezal de impresión.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
69	69	81111812-002	Reparación de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
70	70	81111812-002	Cambio de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
71	71	81111812-002	Reparación de fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
72	72	81111812-002	Cambio de fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
73	73	81111812-002	Reparación de placa mecánica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
74	74	81111812-002	Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
75	75	81111812-002	Reparación de motores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
76	76	81111812-002	Reparación de engranajes.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
77	77	81111812-002	Reparación de sensores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
78	78	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Mantenimiento y Reparación de monitores de PC – CRT de 15 y 17 pulgadas						
79	79	81111812-001	Diagnóstico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
80	80	81111812-001	Limpieza general interno y externa.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
81	81	81111812-001	Regulación de las funciones.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.

Christian Aquino
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L.
Tecnología y Servicios para soluciones integrales

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

82	82	81111812-001	Cambio de integrado.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
83	83	81111812-001	Cambio de tubo CRT.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
84	84	81111812-001	Cambio de Flyback.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
85	85	81111812-001	Cambio de cable fijo de datos.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
86	86	81111812-001	Reparación de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
87	87	81111812-001	Cambio de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de Monitor PC – LCD de 15, 17 y 19 pulgadas.						
88	88	81111812-001	Diagnóstico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
89	89	81111812-001	Regulación de las funciones.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
90	90	81111812-001	Cambio de integrado (s).	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
91	91	81111812-001	Cambio de cable de datos.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
92	92	81111812-001	Reparación de Puerto de Comunicación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
93	93	81111812-001	Reparación de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
94	94	81111812-001	Cambio de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	PRECIO TOTAL:						Gs. 1.220.000.-

El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes: siempre y cuando exista un pedido por escrito de parte del PROVEEDOR a la División Administración de Sistemas, dependencia encargada de administrar el contrato, y si el Fondo Ganadero contare con la suficiente disponibilidad presupuestaria en el rubro correspondiente; la fórmula a aplicar será la siguiente:

$P_R = P_0 \times TC_1/TC_0$

PR = Po x [(0,70 x S_1/So)] + 0,30]

Donde:

PR = precio reajustado

Po = precio del servicio ofertado

S_1 = salario mínimo actualizado

So = salario mínimo vigente a la fecha de presentación de la solicitud por parte del oferente adjudicado y al mes de la suscripción del contrato.

QUEDANDO REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OCTAVA: PRECIO UNITARIO E IMPORTE MAXIMO A CONTRATAR (Inc. C, art. 37 de la Ley N°2051/03)
Este contrato se regirá por la modalidad de Contrato Abierto, por un **monto máximo de operación** asciende a la suma de **Gs.12.000.000.- (Guaraníes doce millones)** y por un **monto mínimo** de operación por la suma de **Gs.6.000.000.- (Guaraníes seis millones)** ambos **IVA incluido,** montos equivalentes a la ampliación del 20% del monto total del contrato inicial que asciende a la suma de **Gs. 2.000.000.- (Guaraníes dos millones) IVA incluido.**----------

Los precios unitarios que rigen al presente contrato son los siguientes:

Nº de Orden	Nº ITEM	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	1	81111812-002	Mantenimiento Preventivo de Impresoras a Chorro de Tinta simples.	Unidad	1	Evento	Gs. 40.000.-
2	2	81111812-002	Mantenimiento Preventivo de Impresoras Multifunción.	Unidad	1	Evento	Gs. 60.000.-
3	3	81111812-002	Mantenimiento Preventivo de Impresoras Láser de escritorio B/N	Unidad	1	Evento	Gs. 100.000.-

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

4	4	81111812-002	Mantenimiento Preventivo de Impresoras Láser Color.	Unidad	1	Evento	Gs. 100.000.-
5	5	81111812-001	Mantenimiento Preventivo de Monitor Plano LCD.	Unidad	1	Evento	Gs. 30.000.-
	Reparación de impresora Láser Color Corporativa Lexmark c544dm						
6	6	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.-
7	7	81111812-002	Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
8	8	81111812-002	Cambio del fusor.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
9	9	81111812-002	Reparación de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
10	10	81111812-002	Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
11	11	81111812-002	Reparación de placa de función especifica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
12	12	81111812-002	Cambio de placa de función especifica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
13	13	81111812-002	Reparación de la fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
14	14	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
15	15	81111812-002	Cambio de kit mantenimiento completo.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Mantenimiento y Reparación de impresoras HP Láser Blanco y Negro de Rango Medio						
16	16	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
17	17	81111812-002	Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
18	18	81111812-002	Reparación del fusor.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
19	19	81111812-002	cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
20	20	81111812-002	Reparación de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
21	21	81111812-002	Cambio de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
22	22	81111812-002	Reparación de placa de función específica. .	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
23	23	81111812-002	Cambio de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
24	24	81111812-002	Reparación de la fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
25	25	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
26	26	81111812-002	Cambio de kit mantenimiento completo.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de impresoras Láser Blanco y Negro de Escritorio – Canon, Xerox, Hp. Lexmark						
27	27	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
28	28	81111812-002	Reparación del fusor.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
29	29	81111812-002	Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
30	30	81111812-002	Reparación de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
31	31	81111812-002	Cambio de la placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
32	32	81111812-002	Reparación de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
33	33	81111812-002	Cambio de placa de función específica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
34	34	81111812-002	Reparación de la fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Christian Aquino
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L.
Tecnología y Servicios para soluciones Integrales

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

35	35	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
36	36	81111812-002	Cambio de kit mantenimiento completo.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de impresoras Multifunción a chorro de tinta HP						
37	37	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
38	38	81111812-002	Reparación de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
39	39	81111812-002	Cambio de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
40	40	81111812-002	Reparación de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
41	41	81111812-002	Cambio de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
42	42	81111812-002	Cambio de canastilla porta cartucho.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
43	43	81111812-002	Servicio total del service station.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
44	44	81111812-002	Cambio de motores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
45	45	81111812-002	Cambio de encoder.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
46	46	81111812-002	Cambio de disco de medida de fijación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
47	47	81111812-002	Reparación de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
48	48	81111812-002	Cambio de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
49	49	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
50	50	81111812-002	Cambio de lámpara escáner.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
51	51	81111812-002	Cambio de rodillo escáner.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de Impresoras a chorro de tinta HP						
52	52	81111812-002	Diagnostico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
53	53	81111812-002	Reparación de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
54	54	81111812-002	Cambio de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
55	55	81111812-002	Reparación de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
56	56	81111812-002	Cambio de placa de cabezal.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
57	57	81111812-002	Cambio de canastilla portal cartucho.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
58	58	81111812-002	Servicio total del service station.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
59	59	81111812-002	Cambio de motores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
60	60	81111812-002	Cambio de encoder.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
61	61	81111812-002	Cambio de disco de medida de fijación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
62	62	81111812-002	Reparación de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
63	63	81111812-002	Cambio de la fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
64	64	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Mantenimiento y Reparación de impresoras Matricial de carro largo EPSON						
65	65	81111812-002	Diagnóstico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
66	66	81111812-002	Limpieza general interna y externa, lubricación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
67	67	81111812-002	Reparación de cabezal de impresión.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.

Christian Aquino
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L.
Tecnología y Servicios para soluciones integrales

Martín Maciel
Presidente
Fondo Ganadero

68	68	81111812-002	Cambio de cabezal de impresión.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
69	69	81111812-002	Reparación de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
70	70	81111812-002	Cambio de placa madre.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
71	71	81111812-002	Reparación de fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
72	72	81111812-002	Cambio de fuente de alimentación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
73	73	81111812-002	Reparación de placa mecánica.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
74	74	81111812-002	Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
75	75	81111812-002	Reparación de motores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
76	76	81111812-002	Reparación de engranajes.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
77	77	81111812-002	Reparación de sensores.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
78	78	81111812-002	Cambio de flat.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Mantenimiento y Reparación de monitores de PC – CRT de 15 y 17 pulgadas						
79	79	81111812-001	Diagnóstico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
80	80	81111812-001	Limpieza general interna y externa.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
81	81	81111812-001	Regulación de las funciones.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
82	82	81111812-001	Cambio de integrado.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
83	83	81111812-001	Cambio de tubo CRT.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
84	84	81111812-001	Cambio de Flyback.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
85	85	81111812-001	Cambio de cable fijo de datos.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
86	86	81111812-001	Reparación de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
87	87	81111812-001	Cambio de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	Reparación de Monitor PC – LCD de 15, 17 y 19 pulgadas.						
88	88	81111812-001	Diagnóstico.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
89	89	81111812-001	Regulación,de las funciones.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
90	90	81111812-001	Cambio de integrado (s).	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
91	91	81111812-001	Cambio de cable de datos.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
92	92	81111812-001	Reparación de Puerto de Comunicación.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
93	93	81111812-001	Reparación de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
94	94	81111812-001	Cambio de fuente.	Unidad	1	Evento	Gs. 10.000.
	PRECIO TOTAL:						***Gs. 1.220.000.-***

El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes: siempre y cuando exista un pedido por escrito de parte del PROVEEDOR a la División Administración de Sistemas, dependencia encargada de administrar el contrato, y si el Fondo Ganadero contare con la suficiente disponibilidad presupuestaria en el rubro correspondiente; la fórmula a aplicar será la siguiente:

$P_R = P_0 \times TC_1/TC_0$
$PR = Po \times [(0{,}70 \times S_1/So)] + 0{,}30]$

Donde:
PR = precio reajustado
Po = precio del servicio ofertado
$\mathbf{S_1}$ = salario mínimo actualizado

Martín Macchi
Presidente
Fondo Ganadero

VERIFICADO
Asesoría Jurídica
Christian Aquino
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L.
Tecnología y Servicios para soluciones integrales

So = salario mínimo vigente a la fecha de presentación de la solicitud por parte del oferente adjudicado y al mes de la suscripción del contrato.

En prueba de conformidad y con el compromiso de su fiel cumplimiento, firman ambas partes, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sr. CRISTIAN AQUINO
p/ BIOS GROUP S.R.L.
Representante Legal

Christian Aquino
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L.
Tecnología y Servicios para soluciones Integrales

FONDO GANADERO PRESIDENCIA

Sr. MARTÍN ADALBERTO MACIEL BARRETO
Presidente del Fondo Ganadero

VERIFICADO