RESOLUCIÓN N° 1008 /2017

POR LA CUAL SE APRUEBA LA FIRMA DE UNA ADENDA AMPLIANDO EL CONTRATO N°01/2017, ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA CODECAR DEL SR. ARNALDO OSMIK. -

Encarnación, 14 de noviembre de 2017.-

VISTO:

El Dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones en el cual sugiere la suscripción de una Adenda para la ampliación de monto y modificación del Contrato N° 01/2017, para el **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución,** Individualizado con el ID N° 324.425.----------

La Disponibilidad Presupuestaria en el Objeto de Gasto 240, además de la necesidad de realizar Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución, en consecuencia, es necesario la ampliación del contrato firmado con la empresa CODECAR del Sr. Arnaldo Osmik y la Gobernación de Itapúa.----------

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la ampliación del Contrato N° 01/2017 para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución, suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la Empresa CODECAR del Sr. Arnaldo Osmik.----------

Que, lo establecido en la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas artículo 55 inc. b DERECHOS DE LAS CONVOCANTES dispone ***"…Las contratantes gozan de los siguientes derechos: "… b) a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito"***; y teniendo en cuenta la necesidad de contar con una mayor cantidad de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución debido al desgaste de los vehículos por el mal estado de los caminos y al incremento de vehículos en el parque automotor de la institución.--------

Que la Ley Orgánica Departamental N° 426/94, art. 17 inc. d, faculta al Gobernador a dictar las Resoluciones cuya aplicación se circunscriba a la Administración de la Gobernación.----------

Por tanto y en uso de sus legítimas atribuciones, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República del Paraguay y la Ley

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

N° 426/1994 "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental".----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1) Ampliar el Contrato N° 01/2017 para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución, suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la CODECAR del Sr. Arnaldo Osmik por la suma de guaraníes **125.068.500(Ciento veinticinco millones sesenta y ocho mil quinientos).----------**

ARTÍCULO **2)** Autorizar la suscripción de una Adenda ampliando el monto y las cantidades originales del Contrato N° 01/2017, por la suma de Gs. **125.068.500(Ciento veinticinco millones sesenta y ocho mil quinientos),** manteniendo los productos y precios unitarios ofertados inicialmente; según el siguiente cuadro:----------

Lotes	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
	Lote Nº 1			
CAMION DUAL MERCEDES BENZ 1315 MOD 2009 - CHAPA Nº OAO 557				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.3	Filtro de Aceite	1	50.000	50.000
1.4	Mano de Obra	1	70.000	70.000
				120.000
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
2.1	Reparación de Bomba Central	1	250.000	250.000
2.3	Disco de Embrague	1	700.000	700.000
2.6	Mano de Obra	1	1.200.000	1.200.000
				2.150.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
3.6	Reten de Masa	1	80.000	80.000
3.8	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				880.000
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
4.1	Regulación de Válvula	1	150.000	150.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	1	98.000	98.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	1	1.500.000	1.500.000
4.15	Mano de Obra	1	1.800.000	1.800.000
				3.548.000
	TOTAL LOTE Nº 1			**6.698.000**
	Lote Nº 2			

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 MOD 2014 - CHAPA Nº PZC 222				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	180.000	180.000
1.4	Mano de Obra	1	80.000	80.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	1.500.000	1.500.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Fibra de Freno	1	450.000	450.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	100.000	100.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	250.000	250.000
				800.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.3	Disco de Embrague	1	700.000	700.000
4.6	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				1.300.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.2	Rulemanes de Masa	1	350.000	350.000
5.8	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				850.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	1	950.000	950.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	1	650.000	650.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	1.500.000	1.500.000
6.7	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				3.905.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	1	1.500.000	1.500.000
7.12	Guía de Válvula	1	95.000	95.000
7.15	Mano de Obra	1	1.500.000	1.500.000
				3.095.000
TOTAL LOTE Nº 2				**11.710.000**
	Lote Nº 3			
Vehículo: CAMIONETA 4x 2 TOYOTA HILUX MODELO 2012- CHAPA Nº BNF804				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	95.000	95.000
1.3	Filtro de Aceite	1	55.000	55.000
1.4	Mano de Obra	1	80.000	80.000
				230.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	800.000	800.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	1.200.000	1.200.000
				2.350.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	1	400.000	400.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000
3.8	Mano de Obra	1	400.000	400.000
				880.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				1.220.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.2	Buje Parrilla Inferior	1	95.000	95.000
5.3	Buje Parrilla Superior	1	100.000	100.000
5.5	Amortiguadores	1	350.000	350.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	290.000	290.000
5.8	Rotula Superior	1	260.000	260.000
5.9	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	150.000	150.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	70.000	70.000
5.13	Buje Elástico	1	65.000	65.000
5.14	Buje Tensor	1	80.000	80.000
5.15	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				2.635.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	1	450.000	450.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
				955.000
	TOTAL LOTE Nº 3			**8.270.000**

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

	Lote Nº 4			
Vehículo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 -CHAPA Nº BJE 666				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	1	60.000	60.000
1.3	Filtro de Aceite	1	55.000	55.000
				115.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	800.000	800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	1.200.000	1.200.000
				2.350.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Fibra de Freno	1	250.000	250.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	60.000	60.000
3.3	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000
				1.380.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				2.420.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	1	70.000	70.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000
5.8	Buje Elástico	1	70.000	70.000
				740.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	1	900.000	900.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	1	450.000	450.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000
				2.750.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

	TOTAL LOTE Nº 4			**9.755.000**
	Lote Nº 5			
Vehículo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 - CHAPA Nº BHX 655				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	1	60.000	60.000
1.3	Filtro de Aceite	1	55.000	55.000
				115.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000
				350.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000
				350.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.2	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000
5.7	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.8	Buje Elástico	1	80.000	80.000
				740.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	1	450.000	450.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
				955.000
	TOTAL LOTE Nº 5			**3.080.000**
	Lote Nº 6			
Vehículo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2012 - CHAPA MOE 300014				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

1.2	Filtro de Aire	1	80.000	80.000
				80.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000
				350.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	400.000	400.000
				480.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.2	Cojín	1	520.000	520.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				640.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	1	85.000	85.000
5.8	Buje Elástico	1	100.000	100.000
5.9	Mano de Obra	1	650.000	650.000
				835.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000
				905.000
	TOTAL LOTE Nº 6			**3.290.000**
	Lote Nº 7			
	Vehículo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. - 2012 CHAPA BNO 922			
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	1	60.000	60.000
1.3	Filtro de Aceite	1	55.000	55.000
				115.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000
				350.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000
				600.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				570.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.14	Buje Tensor	1	80.000	80.000
5.15	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				1.000.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	1	450.000	450.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000
				955.000
	TOTAL LOTE Nº 7			**3.590.000**
	Lote Nº 8			
	Vehículo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2013 CHAPA BNP 124			
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	1	60.000	60.000
1.3	Filtro de Aceite	1	55.000	55.000
				115.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000
				350.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.2	Rectificación de Discos	1	60.000	60.000
3.5	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000
				530.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.2	Cojín	1	450.000	450.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				570.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.4	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000
5.5	Amortiguadores	1	200.000	200.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
				860.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000
				805.000
Item 7	**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002**			
7.1	Crucetas	1	120.000	120.000
7.4	Mano de Obra	1	950.000	950.000
				1.070.000
	TOTAL LOTE Nº 8			**4.300.000**
	Lote Nº 9			
Vehículo: CAMIONETA 4x4 VOLSKWAGEN AMAROK MOD. 2014 - CHAPA NBB 414				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.3	Filtro de Aceite	1	120.000	120.000
				120.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	400.000	400.000
				400.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	750.000	750.000
				750.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
4.6	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				620.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.2	Buje Parrilla Inferior	1	150.000	150.000
5.3	Buje Parrilla Superior	1	180.000	180.000
5.8	Rotula Superior	1	280.000	280.000
5.15	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				1.310.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

6.1	Luces Faro Delantero	1	980.000	980.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
				985.000
TOTAL LOTE Nº 9				**4.185.000**
	Lote Nº 10			
MINIBUS DUAL MERCEDES BENZ SPRINTER MOD 2011 - CHAPA Nº BHR 720				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	150.000	150.000
				150.000
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
2.3	Disco de Embrague	1	810.000	810.000
2.4	Plato de Presión	1	980.000	980.000
2.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				1.910.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
3.5	Extremos de Dirección	1	250.000	250.000
3.6	Reten de Masa	1	80.000	80.000
3.8	Mano de Obra	1	555.000	555.000
				885.000
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
4.2	Soporte de motor	1	480.000	480.000
				480.000
TOTAL LOTE Nº 10				**3.425.000**
	Lote Nº 11			
CAMIÓN DUAL MÓVIL SALUD MOD. 1998 - CHAPA Nº AJO 920				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	180.000	180.000
				180.000
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
2.1	Reparación de Bomba Central	1	320.000	320.000
2.4	Plato de Presión	1	980.000	980.000
				1.300.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
3.5	Extremos de Dirección	1	235.000	235.000
3.8	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				835.000
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	1	1.800.000	1.800.000
4.15	Mano de Obra	1	2.100.000	2.100.000
				3.900.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

TOTAL LOTE Nº 1 1				**6.215.000**
	Lote Nº 12			
MÓVIL SALUD MOD. 1998 - CHAPA Nº AJP 105				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	180.000	180.000
				180.000
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
2.3	Disco de Embrague	1	780.000	780.000
2.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000
				900.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
3.3	Amortiguadores	1	550.000	550.000
3.5	Extremos de Dirección	1	235.000	235.000
3.6	Reten de Masa	1	75.000	75.000
				860.000
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	1	1.500.000	1.500.000
4.5	Bulbo de aceite	1	100.000	100.000
4.15	Mano de Obra	1	1.824.000	1.824.000
				3.424.000
TOTAL LOTE Nº 1 2				**5.364.000**
	Lote Nº 13			
CAMION DUAL MOD 1998 - CHAPA Nº AJO 977				
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	180.000	180.000
				180.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	150.000	150.000
2.4	Mano de Obra	1	494.000	494.000
				644.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	320.000	320.000
3.6	Mano de Obra	1	480.000	480.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

				800.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	275.000	275.000
4.6	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				1.075.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.5	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.7	Buje Elástico	1	135.000	135.000
5.8	Mano de Obra	1	450.000	450.000
				780.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	1	220.000	220.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	1	250.000	250.000
6.7	Mano de Obra	1	550.000	550.000
				1.020.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.1	Regulación de Válvula	1	200.000	200.000
7..13	Termostato	1	230.000	230.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	1	1.500.000	1.500.000
7.15	Mano de Obra	1	1.200.000	1.200.000
				3.130.000
	TOTAL LOTE Nº 13			**7.629.000**
	Lote Nº 14			
	CAMION VOLQUETE MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 956			
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	180.000	180.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	150.000	150.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	320.000	320.000
3.6	Mano de Obra	1	450.000	450.000
				770.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.3	Disco de Embrague	1	500.000	500.000
4.6	Mano de Obra	1	700.000	700.000
				1.200.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
	Rulemanes de Masa	1	285.000	285.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

5.3	Amortiguadores	1	550.000	550.000
5.5	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.8	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				1.530.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	1	250.000	250.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	650.000	650.000
6.6	Reparación de Alternador	1	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	650.000	650.000
				2.305.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.9	Buje de Biela	1	200.000	200.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	1	450.000	450.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	1	950.000	950.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	1	1.400.000	1.400.000
				3.000.000
	TOTAL LOTE Nº 14			**9.735.000**
	Lote Nº 15			
	CAMION VOLQUETE MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 976			
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	180.000	180.000
				180.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**			
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	150.000	150.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000
				750.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	140.000	140.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	320.000	320.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	380.000	380.000
				840.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	275.000	275.000
4.2	Cojín	1	280.000	280.000
4.4	Plato de Presión	1	990.000	990.000
4.5	Rectificación del Volante	1	150.000	150.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

4.6	Mano de Obra	1	800.000	800.000
				2.495.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**			
5.2	Rulemanes de Masa	1	285.000	285.000
5.3	Amortiguadores	1	550.000	550.000
5.4	Alineación y Balanceo	1	150.000	150.000
5.7	Buje Elástico	1	135.000	135.000
5.8	Mano de Obra	1	500.000	500.000
				1.620.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.1	Luces Faro Delantero	1	220.000	220.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	1	200.000	200.000
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	440.000	440.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	480.000	480.000
6.6	Reparación de Alternador	1	620.000	620.000
				1.965.000
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**			
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	1	1.800.000	1.800.000
7.15	Mano de Obra	1	1.600.000	1.600.000
				3.400.000
	TOTAL LOTE Nº 15			**11.250.000**
	Lote Nº 16			
Vehículo: CAMIONETA 4x 4 TOYOTA HILUX MODELO 1998- CHAPA Nº ADA 523				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.2	Filtro de Aire	1	80.000	80.000
1.3	Filtro de Aceite	1	60.000	60.000
1.4	Mano de Obra	1	80.000	80.000
				220.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	750.000	750.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	1.200.000	1.200.000
				1.950.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.5	Juego de Cubeta	1	210.000	210.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	250.000	250.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	325.000	325.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

				785.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	260.000	260.000
4.4	Plato de Presión	1	750.000	750.000
				1.010.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	1	65.000	65.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	1	95.000	95.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	100.000	100.000
5.7	Rotula Inferior	1	150.000	150.000
5.8	Rotula Superior	1	280.000	280.000
5.9	Extremos de Dirección	1	250.000	250.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	160.000	160.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	65.000	65.000
5.13	Buje Elástico	1	90.000	90.000
5.14	Buje Tensor	1	95.000	95.000
5.15	Mano de Obra	1	850.000	850.000
				2.260.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	1	189.500	189.500
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	600.000	600.000
				789.500
	TOTAL LOTE Nº 16			**7.014.500**
	Lote Nº 17			
	Vehículo: CAMIONETA 4x 2 BMW X5 MODELO 2001-			
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	1	180.000	180.000
1.3	Filtro de Aceite	1	60.000	60.000
1.4	Mano de Obra	1	80.000	80.000
				320.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	80.000	80.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	1.800.000	1.800.000
2.4	Mano de Obra	1	450.000	450.000
				2.330.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.2	Rectificación de Discos	1	65.000	65.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	1	165.000	165.000
3.5	Juego de Cubeta	1	350.000	350.000
3.8	Mano de Obra	1	650.000	650.000
				1.230.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000
4.3	Disco de Embrague	1	650.000	650.000
				950.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	1	150.000	150.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	1	160.000	160.000
5.3	Buje Parrilla Superior	1	180.000	180.000
5.4	Rulemanes de Masa	1	880.000	880.000
5.5	Amortiguadores	1	690.000	690.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
5.7	Rotula Inferior	1	320.000	320.000
5.8	Rotula Superior	1	280.000	280.000
5.9	Extremos de Dirección	1	310.000	310.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	85.000	85.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	65.000	65.000
5.13	Buje Elástico	1	95.000	95.000
5.14	Buje Tensor	1	120.000	120.000
				3.515.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.3	Fusibles	1	5.000	5.000
6.6	Reparación de Alternador	1	1.020.000	1.020.000
				1.025.000
	TOTAL LOTE Nº 17			**9.370.000**
	Lote Nº 18			

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Vehículo: CAMIONETA 4x 2 NISAN PATROL MODELO 2005 - CHAPA EAC 640				
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**			
1.1	Filtro de Combustible	1	65.000	65.000
1.2	Filtro de Aire	1	90.000	90.000
1.4	Mano de Obra	1	80.000	80.000
				235.000
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**			
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	950.000	950.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	150.000	150.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	1.850.000	1.850.000
				2.950.000
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**			
3.1	Pastilla de Freno	1	480.000	480.000
3.2	Rectificación de Discos	1	50.000	50.000
3.5	Juego de Cubeta	1	290.000	290.000
				820.000
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**			
4.1	Reparación de Bomba Central	1	275.000	275.000
4.4	Plato de Presión	1	650.000	650.000
				925.000
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**			
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	1	60.000	60.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	1	320.000	320.000
5.5	Amortiguadores	1	650.000	650.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	160.000	160.000
5.7	Rotula Inferior	1	220.000	220.000
5.8	Rotula Superior	1	400.000	400.000
5.9	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	138.000	138.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000
5.12	Reten de 4x4	1	65.000	65.000
5.14	Buje Tensor	1	200.000	200.000
5.15	Mano de Obra	1	980.000	980.000
				3.448.000
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**			
6.3	Fusibles	1		

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

			10.000	10.000
6.6	Reparación de Alternador	1	605.000	605.000
6.7	Mano de Obra	1	1.195.000	1.195.000
				1.810.000
TOTAL LOTE Nº 18				**10.188.000**
TOTAL GENERAL				**125.068.500**

ARTÍCULO 3) Comunicar a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido, archivar.----------

Abg. Mirian Fernández Franco
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Federico Vergara Agüero
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py