## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000136

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 08/11/2020. Domingo

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | Sin actividad por lluvias |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 08/11/2020

| HORA | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | COMIENZO: | | Encofrado y armaduras de viga de fundación. | |
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | | |
| ENCOFRADO – VIGAS DE FUNDACION | | | | |

### INCIDENCIAS

| DÍA: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

| EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN |
|---|---|---|

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000137

### LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 09/11/2020 Lunes

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| Sin actividad por lluvia | Sin actividad por lluvias |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 09/11/2020

| HORA | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | COMIENZO: | | | |
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS: | | | | |
| Encadenado – Viga de fundación | | | encofrado y armaduras de viga de fundación. | |

### INCIDENCIAS

| DÍA: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS: | | | |

| FUERZA MAYOR | RUTA | TRAMO | MATERIALES RECHAZADOS |
|---|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | | |
| CORTES DE RUTA | | | |

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000138

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 10/11/2020 Martes.

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | SIN actividad por lluvia. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 10/11/2020

| HORA | COMIENZO: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Encofrado y encadenado de viga de fundación | |
| ENCADENADO – VIGAS DE FUNDACIÓN | | | | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| TRABAJOS SUSPENDIDOS | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| FUERZA MAYOR | | | |

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso N. Moreno M.
Arquitecto

Jorge A. Pedrozo
Ingeniero Civil
Matrícula Nº 170.115

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000142

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 14/11/2020 Sábado

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | Sin actividad por lluvia. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 14/11/2020

| HORA | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | COMIENZO: | | | |
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Encadenado y | |
| ENCADENADO - VIGAS DE FUNDACIÓN | | | viga de | |
| | | | fundación | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

**MATERIALES RECHAZADOS**

**OBSERVACIONES:**

Arq. Celso R. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000143

### LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 15/11/2020 Domingo.

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | SIN actividad por lluvias |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/11/2020

| HORA | COMIENZO: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Vigas de fundación | |
| ENCADENADO – VIGAS DE FUNDACIÓN | | | | |

### INCIDENCIAS

| DÍA: | | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | | | |
| FUERZA MAYOR | | | MATERIALES RECHAZADOS | | |
| | RUTA | TRAMO | | | |
| CAMINOS INTRANSITABLES | | | | | |
| CORTES DE RUTA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

| EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN |
|---|---|---|
| | Jorge R. Barrandia | |

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000144

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 16/11/2020 lunes.

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA | sin actividad por saturación del suelo |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/11/2020

| HORA | COMIENZO: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Vigas de encadenado. | |
| ENCADENADO – VIGA DE FUNDACIÓN | | | | |

### INCIDENCIAS

| DÍA: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS: | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

**MATERIALES RECHAZADOS**

**OBSERVACIONES:**

Arq. Celsa I. Moreno M.
Arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000145

**LIBRO DE OBRAS**

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 17/11/2020 Miércoles

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIAS. | Sin actividad por repercución de lluvias. |

**CASILLA EN CASO DE LLUVIAS**

| DÍA: 17/11/2020 | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| HORA | COMIENZO: | | | |
| | FIN: | | Viga de fundación | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | | |
| ENCADENADO – VIGAS DE FUNDACIÓN | | | | |

**INCIDENCIAS**

| DÍA: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | |

| FUERZA MAYOR | RUTA | TRAMO | MATERIALES RECHAZADOS |
|---|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | | |
| CORTES DE RUTA | | | |

**OBSERVACIONES:**

Arq. Celsa M. Moreno M.
Arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000146

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 25/11/2020 Miércoles

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | Sin actividad por lluvias |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

| HORA | COMIENZO:<br>FIN: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Viga de fundación | |
| ENCADENADO – VIGA DE FUNDACION | | | | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| TRABAJOS SUSPENDIDOS | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000147

### LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 18/11/2020

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA | Sin Actividad. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

| DÍA: | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| HORA | COMIENZO: | | | |
| | FIN: | | Vigas de | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Fundación | |
| ENCABEZADO – VIGA DE FUNDACIÓN | | | | |

### INCIDENCIAS

| DÍA: | | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | | | |
| FUERZA MAYOR | | | MATERIALES RECHAZADOS | | |
| | RUTA | TRAMO | | | |
| CAMINOS INTRANSITABLES | | | | | |
| CORTES DE RUTA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDNº 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000148

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 20/11/2020

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIAS | Sin actividad por efectos de las lluvias. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 20/11/2020

| HORA | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | COMIENZO: | | | |
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Viga de fundación. | |
| ENCADENADO – VIGAS DE FUNDACIÓN | | | | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | |
| FUERZA MAYOR | | | |

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Suelo muy saturado.

Arq. Celso R. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000154

### LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 26/11/2025

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | Sin actividad por lluvia. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26/11/2025

| HORA | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | COMIENZO: | | Pilares de | |
| | FIN: | | Hormigón | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Armado. | |
| PILARES DE HA | | | | |

### INCIDENCIAS

| DÍA: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

**MATERIALES RECHAZADOS**

**OBSERVACIONES:**

Arq. Celso V. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000155

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 27/11/2020 Viernes

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| Sin actividad por exceso de lluvia | Sin actividad por saturación de los materiales |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

| HORA | COMIENZO: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | | |
| Pilares de H°A° | | | Pilares de Hormigón Armado | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| TRABAJOS SUSPENDIDOS | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000157

**INSITUCION EDUCATIVA:** Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
**EMPRESA CONTRATISTA:** Ing. Fernando Moreno
**FISCALIZACIÓN:** CPI UEPP MEC
**SUPERVISOR:** JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 29/11/2020 Domingo

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA | Sin actividad por lluvias. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29/11/2020

| HORA | | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | COMIENZO: | | Pilares de Hormigón Armado. | |
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | | |
| PILARES DE HA | | | | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | |
| FUERZA MAYOR | | | |

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

**MATERIALES RECHAZADOS**

**OBSERVACIONES:**

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

### LIBRO DE OBRAS

0000158

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 30/11/2020 Lunes

| CONTRATISTA<br>TRABAJOS EJECUTADOS | FISCAL:<br>TRABAJOS VERIFICADOS |
|---|---|
| SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA | Sin actividad por saturación excesiva de suelo. |

### CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30/11/2020

| HORA | COMIENZO: | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | FIN: | | | |
| TRABAJOS SUSPENDIDOS | | | Pilares de Hormigón Armado. | |
| PILARES DE H° A° | | | | |

### INCIDENCIAS

DÍA:

| TRABAJOS SUSPENDIDOS | REALIZADO | NO REALIZADO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

FUERZA MAYOR

| | RUTA | TRAMO |
|---|---|---|
| CAMINOS INTRANSITABLES | | |
| CORTES DE RUTA | | |

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge G. Rodríguez
Jefe de Fiscalización
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN