CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.

Intercambio de correos electrónicos

AVISO LEGAL: Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. El contenido de este correo y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no implica ningún tipo de obligación ni responsabilidad de parte de SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.
LEGAL DISCLAIMER: This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. The content of this mail and any attached file is of exclusive responsibility of the sender and it does not imply any type of obligation nor responsibility from SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A

El 16 de feb de 2024, 09:37 -0300, Carmen Cubilla Ochoa <ro_cubilla8a@hotmail.com>, escribió:

> Buen día Ing. Rodrigo.
>
> Sobre la existencia de cruces con mantos rocosos en las zonas intervenidas hasta el momento de la 133, 134 y 128 y sobre la solicitud de parte de ustedes de un implento especial del exterior para realizar dichos cruces.
> En cuanto tiempo llegaría dicho implento en zona de obras.
>
> Saludos.

> Ing. Carmen Cubilla.
> Consorcio Contec.

Re: Solcon - Existencia de cruces con mantos rocosos.

solcon@solcon.com.py <solcon@solcon.com.py>
Vie 16/2/2024 10:41
Para:Juan Guerreros <juan.guerreros@tecnoedil.com.py>;Luis Alberto Farias <lfarias@concretmix.com.py>;Carmen Cubilla Ochoa <ro_cubilla8a@hotmail.com>
CC:diegodaniel5@hotmail.com <diegodaniel5@hotmail.com>;Victor Aquino <v_aquino@tecnoedil.com.py>

1 archivos adjuntos (70 KB)
BC5CA3A85BA743CB939C06639F8AED07.tiff;

Buen día Ing. Carmen.

En respuesta a la consulta, durante la ejecución de los trabajos que esta siendo ejecutado por vuestra empresa en los cruces mencionados tenemos la existencia de material rocoso, el mismo se encuentra en el eje mismo de la calzada. Para este tipo de trabajo y buscando la correcta ejecución de los mismos necesitamos de un implemento que es adquirido desde el extranjero para nuestra maquina de perforación. El tiempo aproximado de entrega de la pieza es de 60 días calendario solicitado por el proveedor externo para su llegada a Paraguay.

Sin otro particular,

Atte,

ING. RODRIGO SARUBBI
SOCIO/GERENTE
SOLCON SA

+59521298569 | +595981884743
solcon@solcon.com.py
https://www.solcon.com.py
AVENIDA VENEZUELA 1462