FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

- - -

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 49/2014
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ**; en carácter de **DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4** , con **C.I. Nº 1.025.053** y la **TTE JM BETTINA M. ALEJANDRA VERA RIVEROS, ASESORA JURÍDICA DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 2.301.236**; y por la otra el Señor **CLEMENTINO DANIEL RIOS ACOSTA,** con **C.I. Nº 2.352.339**, domiciliado en Avda. Eusebio Ayala N° 2345, quien concurre en representación de la firma **IGC S.R.L.**, en su carácter de **GERENTE**, en adelante denominado el "**PROVEEDOR**", convienen en celebrar la presente Adenda Nº 01 al Contrato de "**ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"**, destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2014; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Por la cual amplia la **Cláusula 11. Alcance del Suministro**, del Contrato Nº 49 de fecha 31 de marzo de 2014, en las condiciones y cantidades expresadas a continuación: ----------

UR: 310 - COMFAER				
LOTE Nº 1 - Fotocopiadora Marca Lanier			IGC S.R.L.	
Item	**Cantidad**	**Descripción**	**Precio Unitario, IVA incluido**	**Precio Total**
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 12005-04-84-2118 (Ubicado en la Ayudantía COMFAER)			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	15.000	15.000
	1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000

IGC S.R.L. servicios informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
2	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 2117. (Ubicado en el Departamento de Personal , A-1).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	15.000	15.000
	1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
3	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 2116. (Ubicado en la Unidad Administrativa COMFAER).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	15.000	15.000
	1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000

IGC S.R.L. servicios informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
4	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7320. Rotulado Nº 2122. (Ubicado en la Unidad Administrativa COMFAER).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	15.000	15.000
	1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
TOTAL LOTE Nº 1				**384.000**
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 720.000 (Setecientos veinte mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 1.440.000 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil)				

Lote Nº 2 - Fotocopiadora Marca SHARP			IGC S.R.L.	
Item	**Cantidad**	**Descripción**	**Precio Unitario, IVA incluído**	**Precio Total**
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Sharp. Rotulado Nº 1642. (Ubicado en la CS de la Asesoría Jurídica)			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	40.000	40.000
	1	Rodillo de Presión	40.000	40.000

JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA CF Nº 4 HOSPITAL

IGC S.R.L. servicios informáticos Clementino Ríos Representante Legal

	1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	70.000	70.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	40.000	40.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
Total IVA Incluído Lote Nº 2			**520.000----- 104.000**	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 180.000 (Ciento ochenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 360.000 (Trescientos sesenta mil).				

Lote Nº 3 - Fotocopiadora Marca HP Laser Jet			IGC S.R.L.	
Item	**Cantidad**	**Descripción**	**Precio Unitario, IVA incluído**	**Precio Total**
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P - 2015. Rotulado Nº 1781. (Ubicado en el Departamento de Contabilidad).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000

IGC S.R.L. Servicios Informáticos Clementino Ríos Representante Legal

	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
2	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3289. (Ubicado en el Departamento de Auditoría Interna de la FAP).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
3	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3290. (Ubicado en el Departamento de Obras de la FAP).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000

IGC S.R.L. servicios informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
4	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3120. (Ubicado en el Departamento de la U.A.C. del CF Nº 4).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
5	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Laser HP Jet 2015 DN. Rotulado Nº 1216. (Ubicado en la Ayudantía COMFAER).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000

IGC S.R.L. servicios informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
6	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jrt P 3015. Rotulado Nº 2732. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
7	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P 205. Rotulado Nº 1383. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000

Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
8	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet 2410. Rotulado Nº 2950. (Ubicado en el Departamento de Inteligencia).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000

IGC S.R.L.
servicios informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
9	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P 3745. Rotulado Nº 1794 (Ubicado en el Departamento de Operaciones, A-3).			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000
	1	Revelador Digital	40.000	40.000
	1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000
	1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000
	1	Rodillo de Presión	20.000	20.000
	1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000
	1	Lámpara Exposición	60.000	60.000
	1	Engranajes	5.000	5.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	5.000	5.000
	1	Hilo de Corona	5.000	5.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000
	1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000
	1	Rodillo de magneto	15.000	15.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	5.000	5.000
Total IVA Incluido Lote Nº 3			5.130.000----- 1.026.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 1.035.000 (Un millón treinta y cinco mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 2.070.000 (Dos millones setenta mil).				

Lote Nº 4 - Fotocopiadora Marca Canon			IGC S.R.L.	
Item	**Cantidad**	**Descripción**	**Precio Unitario, IVA incluído**	**Precio Total**
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1024. Rotulado Nº 2726. (Ubicado en la Unidad Administrativa de Contrataciones)			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000
	1	Revelador Digital	50.000	50.000
	1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000
	1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000
	1	Rodillo de Presión	50.000	50.000
	1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000
	1	Lámpara Exposición	80.000	80.000
	1	Engranajes	30.000	30.000

IGC S.R.L. servicios Informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	20.000	20.000
	1	Hilo de Corona	20.000	20.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000
	1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000
	1	Rodillo de magneto	25.000	25.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	15.000	15.000
2		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1024. Rotulado Nº 2727. (Ubicado en la Unidad Administrativa de COMFAER).		
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000
	1	Revelador Digital	50.000	50.000
	1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000
	1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000
	1	Rodillo de Presión	50.000	50.000
	1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000
	1	Lámpara Exposición	80.000	80.000
	1	Engranajes	30.000	30.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	20.000	20.000
	1	Hilo de Corona	20.000	20.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000
	1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000
	1	Rodillo de magneto	25.000	25.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	15.000	15.000
3		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1210. Rotulado Nº 1653. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).		
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000
	1	Revelador Digital	50.000	50.000
	1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000

	1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000
	1	Rodillo de Presión	50.000	50.000
	1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000
	1	Lámpara Exposición	80.000	80.000
	1	Engranajes	30.000	30.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	20.000	20.000
	1	Hilo de Corona	20.000	20.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000
	1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000
	1	Rodillo de magneto	25.000	25.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	15.000	15.000
4	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1024. Rotulado Nº 2725 (Ubicado en el Departamento de Operaciones, A-3)			
	1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000
	1	Revelador Digital	50.000	50.000
	1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000
	1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000
	1	Rodillo de Presión	50.000	50.000
	1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000
	1	Lámpara Exposición	80.000	80.000
	1	Engranajes	30.000	30.000
	1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000
	1	Uñas de separación	20.000	20.000
	1	Hilo de Corona	20.000	20.000
	1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000
	1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000
	1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000
	1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000
	1	Rodillo de magneto	25.000	25.000
	1	Película de fusión	50.000	50.000
	1	Bujes de revelado	15.000	15.000
Total IVA Incluido Lote Nº 4			3.120.000--- 624.000	

IGC S.R.L. servicios informáticos
Clementino Ríos
Representante Legal

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 765.000 (Setecientos sesenta y cinco mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 1.530.000 (Un millón quinientos treinta mil).	
TOTAL AMPLIACIÓN	5.400.000

El monto total de la ampliación otorgada a la empresa **IGC S.R.L.**, asciende a **Gs. 5.400.000 (Guaraníes Cinco millones cuatrocientos mil).**----------

CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y VALOR DE LA ADENDA

2.1. Para los fines de esta adenda del Contrato se conviene en establecer que el valor máximo de la Contratación, no podrá exceder la suma de **Gs. 5.400.000 (Guaraníes Cinco millones cuatrocientos mil),** pudiendo ser inferior a este monto, dependiendo de la cantidad de pedidos emitidos en el año. El valor que la FAP pagará por los servicios Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras, es la descripta en la planilla con las descripciones y especificaciones técnicas. El plazo máximo para pago, es de 60 (Sesenta) días calendario.---

2.2. Los precios señalados en este contrato comprenden todo gravamen tributario y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el proveedor en la celebración y ejecución del contrato y los mismos estarán sujetos a variación hasta el momento de la remisión de los Productos ofertados.----------

2.3. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del proveedor.----------

CLÁUSULA TERCERA: Ampliar la **Cláusula 18. DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

3.1. El PROVEEDOR deberá ampliar la Declaración Jurada, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10 % del monto total de la ampliación.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.----------

IGC S.R.L. servicios informáticos Clementino Rios Representante Legal

CLEMENTINO DANIEL RIOS ACOSTA
GERENTE – IGC S.R.L.

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR CF N° 4 FAP

BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS
TTE JM - ASESORA JURIDICA DEL CF N° 4