ANEXO 4

Planos de ubicación

CRUCE NUEVA ITALIA



BORDE BANQUINA
BORDE CALZADA
CEBRAS
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000

Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

37
(treinta y siete

CRUCE NUEVA ITALIA
ACCESO AL MONUMENTO

N.G.

BORDE BANQUINA
BORDE CALZADA
CEBRAS
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000



Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

CIRCUNVALACION RUTA 5TA
CONCEPCION - YBY YAU



BORDE BANQUINA
BORDE
CALZADA
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000

Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

39

N.G.

CIRCUNVALACION CONCEPCION
INTERSECCION



BORDE BANQUINA
BORDE CALZADA
CEBRAS
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000

Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

40
(cuarenta)

CIRCUNVALACION RUTA CONCEPCION - VALLEMI

N.G.



BORDE BANQUINA
BORDE CALZADA
CEBRAS
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000
CASETA DE BUS

Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

41

ACCESO A YATAITY



BORDE BANQUINA
BORDE CALZADA
CEBRAS
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000
CASETA DE BUS

Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

ACCESO B YATAITY

N.G.



BORDE BANQUINA
BORDE CALZADA
CEBRAS
LINEAS DE REPL. DE COLUMNAS
ALCANTARILLA
LINEA 23.000
CASETA DE BUS

Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

43
(cuarenta y tres)

DESVIO A NARANJAL



Ing. Roberto Zalazar
M.O.P.C.

44
Cuarentaycuatro