DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	**ACTA DE VERIFICACIÓN *IN SITU*** **Dirección de Verificación de Contratos**	FOR-VCO-02 Rev.01

ACTA NUMERO: 0001014

En la Ciudad de Villa Elisa, a los 28 día/s del mes de Julio de 20 23, siendo las 9 : 00 horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Ing. Joana Dominguez, ——— y Arq. Paola Baranski, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en Planta Petropar - Villa Elisa a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación Construcción de Calle Corta Fuego ———

con ID Nº 414972 Año 2022, El contrato fue suscripto entre Petropar

y la firma, Alfa y Omega S.A.

para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Así mismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
Lic Esteban Pereyra	Director Seguridad Ind	PETROPAR

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:

Se inicia la verificación del pavimento de hormigón, realizando un recorrido de todo el perímetro de la planta, incluyendose estacionamientos en accesos, en donde se toman medidas observándose lo siguiente: un promedio de 6,00m de ancho en el pavimento, cordones de hormigón cargados in situ, cortes para junta de dilatación de 5mm en promedio y un alcantarillado concluido.

Se observan operarios trabajando, además de algunos equipos y materiales en campo. Se toman fotografías de todo lo observado.

Damos por concluida la visita siendo las 14:15 hs.

Ing. Joana Dominguez
Verificador Técnico
DNCP - DVC

Arq. Paola
Verificador
DVC - DNCP

Scanned with CamScanner