DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B -08-10

Institución: **GOBERNACION DE BOQUERON**
Adjudicado: **TALLER FEDERAU**

# CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**LOTE VI - Vehículo: Ford F 4000 Año 2006**

| Item | Código de Catálogo | Definición Específica del Item | Descripción Detallada | Cantidad | PRECIO UNIT. MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de** | Juego anillo sincronizadores | 1 | 1.200.000 | **1.200.000** |
| 2 | | | Engranaje 1ra a 5ta | 1 | 1.800.000 | **1.800.000** |
| 3 | | | Eje ranurado | 1 | 640.000 | **640.000** |
| 4 | | | Eje cuádruple | 1 | 800.000 | **800.000** |
| 5 | | | Rulemán eje ranurado | 1 | 450.000 | **450.000** |
| 6 | **78180101-002** | | Rulemán cuádruple | 1 | 350.000 | **350.000** |
| 7 | | | Reten cola caja | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 8 | | | Reten eje de mando | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 9 | | | Juego junta caja | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 10 | | | Soporte caja | 1 | 1.650.000 | **165.000** |
| 11 | | | Reparación general de caja | 1 | 550.000 | **550.000** |
| 12 | | | Cruceta | 1 | 220.000 | **220.000** |
| 13 | | | Cambiar engranaje satélite planetario | 1 | 200.000 | **200.000** |
| 14 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 620.000 | **620.000** |
| 15 | | | Reparación Dirección Hidráulica | 1 | 610.000 | **610.000** |
| 16 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio rotula superior- c/u | 1 | 330.000 | **330.000** |
| 17 | | | Cambio rotula inferior – c/u | 1 | 350.000 | **350.000** |
| 18 | | | Cambio buje parrilla superior | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 19 | **78180101-004** | | Cambio buje parrilla inferior | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 20 | | | Buje estabilizador delantero | 1 | 200.000 | **200.000** |
| 21 | | | Cambio amortiguador delantero | 1 | 145.000 | **145.000** |
| 22 | | | Cambio amortiguador trasero | 1 | 150.000 | **150.000** |
| 23 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio plato de presión | 1 | 510.000 | **510.000** |
| 24 | | | Cambio disco de embrague | 1 | 490.000 | **490.000** |
| 25 | | | Cambio cojinete empuje | 1 | 530.000 | **530.000** |
| 26 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de freno** | Cambio juego reparación bomba central de freno | 1 | 130.000 | **130.000** |
| 27 | | | Cambio pastilla de freno | 1 | 320.000 | **320.000** |
| 28 | **78180101-013** | **Serv. de mant. y repar. de bomba** | Reparación bomba inyectora | 1 | 3.400.000 | **3.400.000** |
| 29 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Juego de pistón | 1 | 1.536.000 | **1.536.000** |
| 30 | | | Juego de camisa | 1 | 656.000 | **656.000** |
| 31 | | | Juego casquillo de biela | 1 | 260.000 | **260.000** |
| 32 | | | Juego casquillo bancada | 1 | 340.000 | **340.000** |
| 33 | | | Juego casquillo de leva | 1 | 260.000 | **260.000** |
| 34 | | | Juego buje de biela | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 35 | | | Juego de aros | 1 | 730.000 | **730.000** |
| 36 | | | Juego guías de válvulas | 1 | 200.000 | **200.000** |
| 37 | | | Bomba de aceite | 1 | 784.000 | **784.000** |
| 38 | | | Juego de juntas | 1 | 460.000 | **460.000** |
| 39 | | | Juego válvulas de escape | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 40 | | | Juego válvulas de admisión | 1 | 260.000 | **260.000** |
| 41 | | | Rectificación de cilindro | 1 | 480.000 | **480.000** |
| 42 | | | Rectificación cigüeñal | 1 | 420.000 | **420.000** |
| 43 | | | Cepillado tapa motor | 1 | 600.000 | **600.000** |
| 44 | | | Alineación brazo de biela | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 45 | | | Control bomba de aceite | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 46 | | | Rectificar asiento de válvulas escape y admisión | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 47 | | | Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 48 | | | Cambio juego buje de leva | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 49 | | | Cambio soporte motor | 1 | 180.000 | **180.000** |
| 50 | | | Cambio reten frente motor | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 51 | | | Cambio junta tapa balancin | 1 | 130.000 | **130.000** |
| 52 | | | Cambio termostato de agua | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 53 | | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor | 1 | 130.000 | **130.000** |
| 54 | **78180103-001** | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | 20.000 | **20.000** |
| 55 | | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 56 | | | Cambio filtro de combustible | 1 | 30.000 | **30.000** |
| | | | **TOTAL LOTE VI** | | | **23.436.000** |

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B -08-10

Institución: **GOBERNACION DE BOQUERON**
Adjudicado: **TALLER FEDERAU**

# CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**LOTE IX - Vehículo: Ford F 14000 Año 1998**

| Item | Código de Catálogo | Definición Especifica del Item | Descripción Detallada | Cantidad | PRECIO UNIT. MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #¡REF! | | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o** | Juego anillo sincronizadores | 1 | 1.200.000 | **1.200.000** |
| #¡REF! | | | Engranaje 1ra a 5ta | 1 | 1.680.000 | **1.680.000** |
| #¡REF! | | | Eje ranurado | 1 | 760.000 | **760.000** |
| #¡REF! | | | Eje cuádruple | 1 | 840.000 | **840.000** |
| #¡REF! | | | Rulemán eje ranurado | 1 | 460.000 | **460.000** |
| #¡REF! | | | Rulemán cuádruple | 1 | 350.000 | **350.000** |
| #¡REF! | | | Reten cola caja | 1 | 120.000 | **120.000** |
| #¡REF! | | | Reten eje de mando | 1 | 80.000 | **80.000** |
| #¡REF! | | | Juego junta caja | 1 | 130.000 | **130.000** |
| #¡REF! | | | Soporte caja | 1 | 200.000 | **200.000** |
| #¡REF! | **78180101-002** | | Reparación general de caja | 1 | 550.000 | **550.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar Corona y piñón diferencial | 1 | 230.000 | **230.000** |
| #¡REF! | | | Cambio de centralizador cardan | 1 | 180.000 | **180.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar arandela o calce engranaje satélite | 1 | 130.000 | **130.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar arandela o calce engranaje planetario | 1 | 200.000 | **200.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar engranaje satélite y planetario | 1 | 250.000 | **250.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar rulemanes diferencial | 1 | 260.000 | **260.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar rulemanes piñón | 1 | 300.000 | **300.000** |
| #¡REF! | | | Retén de piñon | 1 | 220.000 | **220.000** |
| #¡REF! | | | Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo | 1 | 210.000 | **210.000** |
| #¡REF! | | | Reparación general transmisión | 1 | 640.000 | **640.000** |
| #¡REF! | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio disco de embrague | 1 | 560.000 | **560.000** |
| #¡REF! | | | Cambio cojinete empuje | 1 | 560.000 | **560.000** |
| #¡REF! | | | Rectificación corona volante | 1 | 180.000 | **180.000** |
| #¡REF! | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de freno** | Cambio juego reparación bomba central de freno | 1 | 160.000 | **160.000** |
| #¡REF! | | | Cambio pastilla de freno | 1 | 380.000 | **380.000** |
| #¡REF! | | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 1 | 550.000 | **550.000** |
| #¡REF! | | | Reparación servo freno | 1 | 640.000 | **640.000** |
| #¡REF! | | | Rectificación disco de freno – c/u | 1 | 120.000 | **120.000** |
| #¡REF! | | | Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u | 1 | 120.000 | **120.000** |
| #¡REF! | | | Cambio bomba central de freno | 1 | 656.000 | **656.000** |
| #¡REF! | **78180101-007** | **Servicio de gomería** | Reparación de llantas – c/u | 1 | 120.000 | **120.000** |
| #¡REF! | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Reparación motor de arranque | 1 | 240.000 | **240.000** |
| #¡REF! | | | Reparación motor limpia parabrisas | 1 | 200.000 | **200.000** |
| #¡REF! | **78180101-013** | **Serv. de mant. y repar. de bomba** | Reparación bomba inyectora | 1 | 3.440.000 | **3.440.000** |
| #¡REF! | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio tapa radiador | 1 | 10.000 | **10.000** |
| #¡REF! | | | Cambio bomba de agua | 1 | 600.000 | **600.000** |
| #¡REF! | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque** | Cambio flotador tanque de combustible | 1 | 150.000 | **150.000** |
| #¡REF! | **78180101-022** | **Servicio de engrase** | Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten. | 1 | 180.000 | **180.000** |
| #¡REF! | **78180101-023** | **Serv. de Mant. y repar. o colocación de** | Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados | 1 | 70.000 | **70.000** |
| #¡REF! | | | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 1 | 330.000 | **330.000** |
| #¡REF! | | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor | 1 | 120.000 | **120.000** |
| #¡REF! | | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | 20.000 | **20.000** |
| #¡REF! | **78180103-001** | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | 40.000 | **40.000** |
| #¡REF! | | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | 40.000 | **40.000** |
| #¡REF! | | | Cambio filtro de aceite | 1 | 20.000 | **20.000** |
| #¡REF! | | | Cambio filtro de combustible | 1 | 30.000 | **30.000** |
| | | | **TOTAL LOTE IX** | | | **18.526.000** |

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B -08-10

Institución: **GOBERNACION DE BOQUERON**
Adjudicado: **TALLER FEDERAU**

# CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**LOTE XIII - Vehículo: Volskwagen Parati Año 1997**

| Item | Código de Catálogo | Definición Especifica del Item | Descripción Detallada | Cantidad | PRECIO UNIT. MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de** | Eje ranurado | 1 | 350.000 | **350.000** |
| 5 | | | Eje cuádruple | 1 | 420.000 | **420.000** |
| 6 | | | Rulemán eje ranurado | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 7 | | | Rulemán cuádruple | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 8 | | | Reten eje de mando | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 9 | | | Juego junta caja | 1 | 75.000 | **75.000** |
| 10 | | | Soporte caja | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 11 | | | Reparación general de caja | 1 | 300.000 | **300.000** |
| 12 | | | Cambiar Corona y piñón diferencial | 1 | 656.000 | **656.000** |
| 13 | | | Cambiar arandela o calce engranaje satélite | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 15 | | | Cambiar engranaje satélite y planetario | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 16 | | | Cambiar homocinética ambos lados | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 19 | | | Reparación general transmisión | 1 | 750.000 | **750.000** |
| 21 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Reparacion de cremallera de direccion | 1 | 250.000 | **250.000** |
| 22 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio rotula inferior – c/u | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 23 | **78180101-004** | | Cambio buje parrilla inferior | 1 | 90.000 | **90.000** |
| 24 | | | Cambio amortiguador delantero | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 25 | | | Cambio amortiguador trasero | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 30 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio cojinete empuje | 1 | 250.000 | **250.000** |
| 31 | | | Cambio de cabo de embrague | 1 | 25.000 | **25.000** |
| 42 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Reparación servo freno | 1 | 350.000 | **350.000** |
| 75 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio de espiral | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 78 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Juego de pistón | 1 | 680.000 | **680.000** |
| 80 | | | Juego casquillo de biela | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 81 | | | Juego casquillo bancada | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 82 | | | Juego casquillo de leva | 1 | 70.000 | **70.000** |
| 83 | | | Juego buje de biela | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 84 | | | Juego de aros | 1 | 300.000 | **300.000** |
| 85 | | | Juego calce lateral | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 86 | | | Juego guías de válvulas | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 87 | | | Bomba de aceite | 1 | 240.000 | **240.000** |
| 88 | | | Juego de juntas | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 89 | | | Juego válvulas de escape | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 90 | | | Juego válvulas de admisión | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 91 | | | Rectificación de cilindro | 1 | 380.000 | **380.000** |
| 92 | | | Rectificación cigüeñal | 1 | 300.000 | **300.000** |
| 93 | | | Cepillado tapa motor | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 94 | | | Alineación brazo de biela | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 96 | | | Cambio guías de válvulas admisión | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 97 | | | Cambio guías de válvulas escape | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 98 | | | Rectificar asiento de válvulas escape y admisión | 1 | 50.000 | **50.000** |
| 99 | | | Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape | 1 | 50.000 | **50.000** |
| 104 | | | Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación. | 1 | 130.000 | **130.000** |
| 106 | | | Cambio soporte motor | 1 | 130.000 | **130.000** |
| 108 | | | Cambio junta tapa balancin | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 109 | | | Cambio junta tapa motor | 1 | 150.000 | **150.000** |
| 110 | | | Cambio termostato de agua | 1 | 40.000 | **40.000** |
| 111 | | | Rectificación de motor comp. en rectificadora | 1 | 720.000 | **720.000** |
| 112 | | | Cambio reten bancada | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 115 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio manguera radiador inferior | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 116 | | | Cambio tapa radiador | 1 | 10.000 | **10.000** |
| 121 | | **Serv. de repar. y mant. de sist. de** | Cambio de Evaporador | 1 | 220.000 | **220.000** |
| 123 | | | Reparación de compresor | 1 | 650.000 | **650.000** |
| 124 | | | Cambio de filtro | 1 | 135.000 | **135.000** |
| 125 | | | Cambio válvula Expansora | 1 | 135.000 | **135.000** |
| 126 | | | Cambio manguera de alta presión | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 127 | | | Cambio embrague de compresor | 1 | 275.000 | **275.000** |
| 129 | | | Cambio presostato de aire acondicionado | 1 | 275.000 | **275.000** |
| 136 | | **Cambio de correa** | Cambio de correa dentada y ruleman tensor | 1 | 125.000 | **125.000** |
| 145 | | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 147 | | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | 25.000 | **25.000** |
| 148 | **78180103-001** | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | 45.000 | **45.000** |
| 149 | | | Cambio filtro de aceite | 1 | 15.000 | **15.000** |
| 150 | | | Cambio filtro de combustible | 1 | 30.000 | **30.000** |
| | | | **TOTAL LOTE XIII** | | | **11.346.000** |

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B -08-10

Institución: **GOBERNACION DE BOQUERON**
Adjudicado: **TALLER FEDERAU**

# CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**LOTE XIX - Vehículo: Mitsubishi Super Montero Año 2005**

| Item | Código de Catálogo | Definición Específica del Item | Descripción Detallada | Cantidad | PRECIO UNIT. MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-001 | Serv. de Alineación y Balanceo | Alineación y balanceo de rueda | 1 | 180.000 | **180.000** |
| 2 | 78180101-002 | Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión | Juego anillo sincronizadores | 1 | 1.480.000 | **1.480.000** |
| 3 | | | Engranaje 1ra a 5ta | 1 | 2.480.000 | **2.480.000** |
| 4 | | | Eje ranurado | 1 | 784.000 | **784.000** |
| 5 | | | Eje cuádruple | 1 | 1.496.000 | **1.496.000** |
| 6 | | | Rulemán eje ranurado | 1 | 480.000 | **480.000** |
| 7 | | | Rulemán cuádruple | 1 | 410.000 | **410.000** |
| 8 | | | Reten cola caja | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 9 | | | Reten eje de mando | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 10 | | | Juego junta caja | 1 | 240.000 | **240.000** |
| 11 | | | Soporte caja | 1 | 460.000 | **460.000** |
| 12 | | | Reparación general de caja | 1 | 672.000 | **672.000** |
| 13 | | | Cambiar Corona y piñón diferencial | 1 | 430.000 | **430.000** |
| 14 | | | Cambiar arandela o calce engranaje satélite | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 15 | | | Cambiar arandela o calce engranaje planetario | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 16 | | | Cambiar engranaje satélite y planetario | 1 | 320.000 | **320.000** |
| 17 | | | Cambiar rulemanes diferencial | 1 | 260.000 | **260.000** |
| 18 | | | Cambiar rulemanes piñón | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 19 | | | Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 20 | | | Reparación general transmisión | 1 | 700.000 | **700.000** |
| 25 | 78180101-004 | Serv. de repar. y mant. de sist. de suspensión | Cambio rotula superior- c/u | 1 | 140.000 | **140.000** |
| 26 | | | Cambio rotula inferior – c/u | 1 | 140.000 | **140.000** |
| 27 | | | Cambio buje parrilla superior | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 28 | | | Cambio buje parilla inferior | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 29 | | | Cambio barra de torsión de suspensión | 1 | 220.000 | **220.000** |
| 30 | | | Cambio amortiguador delantero | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 31 | | | Cambio amortiguador trasero | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 32 | | | Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u | 1 | 90.000 | **90.000** |
| 33 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sist. de embrague | Regulación de embrague | 1 | 40.000 | **40.000** |
| 34 | | | Cambio bomba central de embrague | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 35 | | | Cambio juego reparación bomba central de embrague | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 36 | | | Cambio bomba auxiliar de embrague | 1 | 70.000 | **70.000** |
| 37 | | | Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague | 1 | 40.000 | **40.000** |
| 38 | | | Cambio plato de presión | 1 | 310.000 | **310.000** |
| 39 | | | Cambio disco de embrague | 1 | 310.000 | **310.000** |
| 40 | | | Cambio cojinete empuje | 1 | 300.000 | **300.000** |
| 41 | | | Rectificación corona volante | 1 | 140.000 | **140.000** |
| 42 | 78180101-006 | Serv. de repar. y mant. de sist. de freno | Control de freno | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 43 | | | Regulación de freno | 1 | 552.680 | **552.680** |
| 44 | | | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados | 1 | 150.000 | **150.000** |
| 45 | | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 46 | | | Cambio pastilla de freno | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 47 | | | Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados | 1 | 260.000 | **260.000** |
| 48 | | | Cambio cabo freno de mano | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 49 | | | Cambio depresor de freno | 1 | 145.000 | **145.000** |
| 50 | | | Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 51 | | | Cambio bomba auxiliar de freno | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 52 | | | Reparación servo freno | 1 | 720.000 | **720.000** |
| 53 | | | Rectificación disco de freno – c/u | 1 | 577.680 | **577.680** |
| 54 | | | Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u | 1 | 170.000 | **170.000** |

GOBERNACION DE BOQUERON

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | | Cambio bomba central de freno | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 56 | | | Cambio cilindro de freno trasero | 1 | 90.000 | **90.000** |
| 57 | **78180101-007** | **Servicio de gomería** | Reparación de llantas – c/u | 1 | 90.000 | **90.000** |
| 58 | | | Cambio de cubiertas – c/u | 1 | 65.000 | **65.000** |
| 59 | | | Vulcanización de cubierta con cámara – c/u | 1 | 60.000 | **60.000** |
| 60 | | | Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 143 | **78180101-016** | **Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado** | Carga de Gas | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 144 | | | Cambio de Evaporador | 1 | 320.000 | **320.000** |
| 145 | | | Carga de Gas R134 Ecológico | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 146 | | | Reparación de compresor | 1 | 520.000 | **520.000** |
| 147 | | | Cambio de filtro | 1 | 300.000 | **300.000** |
| 148 | | | Cambio válvula Expansora | 1 | 480.000 | **480.000** |
| 149 | | | Cambio manguera de alta presión | 1 | 280.000 | **280.000** |
| 150 | | | Cambio embrague de compresor | 1 | 310.000 | **310.000** |
| 151 | | | Cambio termostato de aire acondicionado | 1 | 160.000 | **160.000** |
| 152 | | | Cambio presostato de aire acondicionado | 1 | 130.000 | **130.000** |
| 153 | **78180101-018** | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible** | Cambio tapa combustible | 1 | 10.000 | **10.000** |
| 154 | | | Limpieza tanque de combustible | 1 | 100.000 | **100.000** |
| 155 | | | Cambio flotador tanque de combustible | 1 | 240.000 | **240.000** |
| 156 | | | Reparación flotador tanque de combustible | 1 | 120.000 | **120.000** |
| 157 | | | Cambio reloj marcador de combustible | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 158 | **78180101-019** | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 1 | 50.000 | **50.000** |
| 159 | | | Cambio correa compresor de aire | 1 | 50.000 | **50.000** |
| 160 | | | Cambio correa dirección hidráulica | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 161 | **78180101-021** | **Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrdo para vehículo** | Reparación asientos – c/u | 1 | 380.000 | **380.000** |
| 162 | **78180101-022** | **Servicio de engrase** | Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten. | 1 | 80.000 | **80.000** |
| 163 | **78180101-023** | **Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular** | Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados | 1 | 40.000 | **40.000** |
| 164 | | | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 1 | 220.000 | **220.000** |
| 165 | | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 1 | 70.000 | **70.000** |
| 166 | | | Cambio cerradura de puertas – c/u | 1 | 175.000 | **175.000** |
| 167 | **78180101-027** | **Mant. y repar. de carrocería** | Trabajos de Chapería y Pintura | 1 | 2.880.000 | **2.880.000** |
| 168 | **78180103-001** | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 169 | | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | 25.000 | **25.000** |
| 170 | | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 171 | | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 172 | | | Cambio filtro de aceite | 1 | 30.000 | **30.000** |
| 173 | | | Cambio filtro de combustible | 1 | 35.000 | **35.000** |
| | | | **TOTAL LOTE XIX** | | | **25.747.360** |

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

P/R
Víctor Daniel Martínez Torres
Responsable UOC
GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN