UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
19 SEP 2017
Nº: 3304
Hora: 11:20
Firma: C.P. Adriana Paredes
Aclaración: Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN D N° 1507/2017.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2017, POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO MÁXIMO DE LOS LOTES 1, 2, 3 Y 4, EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS" ID N° 325.862, SUSCRIPTO CON LA FIRMA DOCUNET S.A.----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

a) El Memorando DAF Nº 852/2017 de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite la Nota D.C.P. Nº 2.366/2017 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Dpto. de Contrataciones Públicas, quien eleva la solicitudde ampliación del 20% sobre el monto máximo de los Lotes 1, 2, 3 y 4, en el marco de la Contratación Directa Nº 26/2017 "Reparación y mantenimiento de fotocopiadoras y duplicadoras", suscripto con la Firma DOCUNET S.A.----------

b) El Memorando S. HC SL N° 304/2017 del Dpto. de Suministros HC, por la cual solicita y remite pedido de ampliación de la CD N° 26/2017 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS, la misma es elevada por la Administración del Hospital de Clínicas.----------

c) La Nota ADM. HC N° 792/2017 de la Administración del Hospital de Clínicas, por la cual eleva pedido de ampliación del llamado en cuestión a la Dirección General Asistencial del Hospital de Clínicas FCM/UNA, la misma cuenta con visto Bueno del Director de dicha dependencia.----------

d) El Memorando DAF Nº 1.548/2017 en la que remite Nota ADM. HC N° 792/2017, a través del cual remite solicitud del Dpto. de Suministros HC – SL en relación a la Ampliación de REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS, enviando el mismo a fin de procesar dicho pedido.----------

e) Nota del Dpto. de Contrataciones Públicas FCM/UNA, por la cual comunica la necesidad de realizar una ampliación en la CD N° 26/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS"remitida a la Empresa adjudicada.----------

f) Nota de la firma adjudicada dando su plena conformidad y solicitando tenga a bien gestionar los tramites de rigor a la ampliación de la CD N° 26/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS".----------

g) El Dictamen Nº 183/2017 del Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas-FCM/UNA., de fecha 08 de Septiembre de 2017.----------

h) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la ampliación del 20% sobre el monto máximo de los Lotes 1, 2, 3 y 4, estableciendo el total a ampliar en Gs. 15.968.000 (Guaraníes quince millones novecientos sesenta y ocho mil) IVA Incluido, en el marco de la Contratación Directa

REPUBLICA DEL PARAGUAY * VITAM IMPENDERE VERO * FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Avda. Dr. Montero N° 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

Nº 26/2017 "Reparación y mantenimiento de fotocopiadoras y duplicadoras", suscripto con la Firma DOCUNET S.A, según el siguiente detalle:

DOCUNET S.A.							
LOTE Nº 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 3550							
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	81141804-001	CAMBIO DE CHASIS	Unidad	1	EVENTO	1.180.000	1.180.000
2	81141804-001	CAMBIO DE PUERTA POSTERIOR / TAPA TRASERA	Unidad	1	EVENTO	980.000	980.000
3	81141804-001	CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
4	81141804-001	CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	Unidad	1	EVENTO	600.000	600.000
5	81141804-001	CAMBIO DE PUERTA FRONTAL	Unidad	1	EVENTO	60.000	60.000
6	81141804-001	CAMBIO DE BISAGRA DERECHA	Unidad	1	EVENTO	350.000	350.000
7	81141804-001	CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
8	81141804-001	CAMBIO DE PAD DE RETARDO DEL ADO	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
9	81141804-001	CAMBIO DE BISAGRA IZQUIERDA	Unidad	1	EVENTO	350.000	350.000
10	81141804-001	CAMBIO DE EMBRAGUE DE REGISTRO	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
11	81141804-001	CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	1.150.000	1.150.000
12	81141804-001	CAMBIO DE RESORTES DE LA BANDEJA 1	Unidad	1	EVENTO	150.000	150.000
13	81141804-001	CAMBIO DE SOPORTE	Unidad	1	EVENTO	150.000	150.000
14	81141804-001	CAMBIO DE SENSOR DEL DÚPLEX / ACTUADOR DE SENSOR DEL DUPLEX	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
15	81141804-001	CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
16	81141804-001	CAMBIO DE ACTUADOR DE REGISTRO	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
17	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA 1	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000

18	81141804-001	CAMBIO DE CORREA DEL SCANNER	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
19	81141804-001	CAMBIO DE BOTON OK	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
20	81141804-001	CAMBIO DE TECLAS DE NAVEGACION	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
21	81141804-001	CAMBIO DE GOMA DEL TECLADO	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000
22	81141804-001	CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	600.000	600.000
23	81141804-001	CAMBIO DE BANDEJA 1	Unidad	1	EVENTO	1.250.000	1.250.000
24	81141804-001	CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS	Unidad	1	EVENTO	750.000	750.000
25	81141804-001	CAMBIO DE DUPLEX	Unidad	1	EVENTO	800.000	800.000
26	81141804-001	CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES)	Unidad	1	EVENTO	2.750.000	2.750.000
27	81141804-001	CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES)	Unidad	1	EVENTO	1.600.000	1.600.000
28	81141804-001	CAMBIO DE SENSOR DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
29	81141804-001	CAMBIO DE LÁSER	Unidad	1	EVENTO	1.490.000	1.490.000
30	81141804-001	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL	Unidad	1	EVENTO	1.550.000	1.550.000
31	81141804-001	CAMBIO DE FUSOR	Unidad	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
32	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO	Unidad	1	EVENTO	450.000	450.000
33	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO BYPASS	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
34	81141804-001	CAMBIO DE SCANNER	Unidad	1	EVENTO	2.350.000	2.350.000
35	81141804-001	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	3.300.000	3.300.000
36	81141804-001	CAMBIO DE SWITCH	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
37	81141804-001	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
38	81141804-001	KIT DE CARTUCHO DE TONER CON CHIP	Unidad	1	EVENTO	1.000.000	1.000.000
PRECIO TOTAL LOTE 1						**28.060.000**	**28.060.000**

Lote Nº 1 Monto Mínimo: 24.030.000. – **Monto Máximo: 48.060.000.-**

Avda. Dr. Montero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

LOTE Nº 2 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA "XEROX WC 4118"							
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	81141804-001	CAMBIO DE FUSOR	Unidad	1	EVENTO	1.200.000	1.200.000
2	81141804-001	CAMBIO DE CONJUNTO SCANER	Unidad	1	EVENTO	5.600.000	5.600.000
3	81141804-001	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	3.150.000	3.150.000
4	81141804-001	CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS	Unidad	1	EVENTO	350.000	350.000
5	81141804-001	CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL	Unidad	1	EVENTO	850.000	850.000
6	81141804-001	CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	1.600.000	1.600.000
7	81141804-001	CAMBIO DE LASER	Unidad	1	EVENTO	1.900.000	1.900.000
8	81141804-001	CAMBIO DE PUERTA LATERAL	Unidad	1	EVENTO	1.250.000	1.250.000
9	81141804-001	CAMBIO DE DUPLEX	Unidad	1	EVENTO	400.000	400.000
10	81141804-001	CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS	Unidad	1	EVENTO	450.000	450.000
11	81141804-001	CAMBIO DE ENZAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	Unidad	1	EVENTO	900.000	900.000
12	81141804-001	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1	Unidad	1	EVENTO	600.000	600.000
13	81141804-001	CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION	Unidad	1	EVENTO	1.300.000	1.300.000
14	81141804-001	CAMBIO DE BISAGRA	Unidad	1	EVENTO	650.000	650.000
15	81141804-001	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL	Unidad	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
16	81141804-001	CAMBIO DE BANDEJA BYPASS	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
17	81141804-001	CAMBIO DE GUIA DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	650.000	650.000
18	81141804-001	CAMBIO DE CORREA DEL SCANNER	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
19	81141804-001	CAMBIO DE MODULO XEROGRAFICO	Unidad	1	EVENTO	1.300.000	1.300.000
20	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE	Unidad	1	EVENTO	850.000	850.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY VITAM IMPENDERE VERO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Avda. Dr. Montero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

21	81141804-001	CAMBIO DE CHASIS SOPORTE DEL SENSOR	Unidad	1	EVENTO	1.200.000	1.200.000
22	81141804-001	CAMBIO DE BANDEJA 1	Unidad	1	EVENTO	1.000.000	1.000.000
23	81141804-001	CAMBIO DE BATERIA D MNV MEMORIA	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
24	81141804-001	CAMBIO DE PAD DE RETARDO DEL ADO	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
25	81141804-001	CAMBIO DE CUBIERTA TAPA DE ADO	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
26	81141804-001	CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES)	Unidad	1	EVENTO	180.000	180.000
27	81141804-001	CAMBIO DE PUERTA FRONTAL	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
28	81141804-001	CAMBIO DE SOPORTE DE LA PUERTA FRONTAL	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
29	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO DEL ADO	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
30	81141804-001	KIT DE CARTUCHO DE TONER WC 4118	Unidad	1	EVENTO	980.000	980.000
31	81141804-001	MANO DE OBRA TECNICA POR SERVICIO	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
PRECIO TOTAL LOTE 2						**30.210.000**	**30.210.000**

Lote Nº 2 Monto Mínimo 7.865.000.- Monto Máximo: 15.730.000.-

LOTE Nº 3 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA "XEROX WC 5020"							
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	81141804-001	CAMBIO DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	1	EVENTO	1.750.000	1.750.000
2	81141804-001	CAMBIO DE UNIDAD DE TONERA	Unidad	1	EVENTO	350.000	350.000
3	81141804-001	CAMBIO DE UNIDAD FUSORA	Unidad	1	EVENTO	2.200.000	2.200.000
4	81141804-001	CAMBIO DE SCANNER	Unidad	1	EVENTO	9.200.000	9.200.000
5	81141804-001	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	5.200.000	5.200.000
6	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA	Unidad	1	EVENTO	490.000	490.000
7	81141804-001	CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR	Unidad	1	EVENTO	1.280.000	1.280.000

8	81141804-001	CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	990.000	990.000
9	81141804-001	CAMBIO DE LASER	Unidad	1	EVENTO	1.800.000	1.800.000
10	81141804-001	CAMBIO DE PUERTA LATERAL	Unidad	1	EVENTO	1.280.000	1.280.000
11	81141804-001	CAMBIO DE DUPLEX	Unidad	1	EVENTO	4.300.000	4.300.000
12	81141804-001	CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
13	81141804-001	CAMBIO DE EMSAMBLE DE SALIDA FUSOR	Unidad	1	EVENTO	1.300.000	1.300.000
14	81141804-001	CAMBIO ALIMENTADOR DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	260.000	260.000
15	81141804-001	CAMBIO DE FUENTE ALTA TENSION	Unidad	1	EVENTO	1.050.000	1.050.000
16	81141804-001	CAMBIO DE FUENTE BAJA TENSION	Unidad	1	EVENTO	1.750.000	1.750.000
17	81141804-001	CAMBIO DE BISAGRAS	Unidad	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
18	81141804-001	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL	Unidad	1	EVENTO	900.000	900.000
19	81141804-001	CAMBIO DE BANDEJA DE BYPASS	Unidad	1	EVENTO	550.000	550.000
20	81141804-001	CAMBIO DE CRISTAL DE POSICIÓN	Unidad	1	EVENTO	1.150.000	1.150.000
21	81141804-001	CAMBIO DE CORREA SCANNER	Unidad	1	EVENTO	100.000	100.000
22	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
23	81141804-001	CAMBIO DE KIT DE RETARDO DE BANDEJA	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
24	81141804-001	CAMBIO RODILLO DE ALIMENTADOR DE BYPASS	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
25	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO DE RETARDO DE BANDEJA DE BYPASS	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000
26	81141804-001	CAMBIO DE EMSAMBLE DEL CHASIS COMPLETO	Unidad	1	EVENTO	3.500.000	3.500.000
27	81141804-001	MANO DE OBRA TECNICA POR SERVICIO	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
PRECIO TOTAL LOTE 3						**42.650.000**	**42.650.000**

Lote Nº 3 Monto Mínimo: 5.200.000.- Monto Máximo: 10.400.000.-

Avda. Dr. Montero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

LOTE Nº 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX WORKCENTRE 5230							
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	81141804-001	DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO S/ REPUESTO	Unidad	1	EVENTO	350.000	350.000
2	81141804-001	CAMBIO DE SCANNER	Unidad	1	EVENTO	3.000.000	3.000.000
3	81141804-001	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	4.800.000	4.800.000
4	81141804-001	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIAS	Unidad	1	EVENTO	750.000	750.000
5	81141804-001	CAMBIO CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL	Unidad	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
6	81141804-001	CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	1.550.000	1.550.000
7	81141804-001	CAMBIO DE LASER	Unidad	1	EVENTO	2.250.000	2.250.000
8	81141804-001	CAMBIO DE PUERTA LATERAL	Unidad	1	EVENTO	1.400.000	1.400.000
9	81141804-001	CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS	Unidad	1	EVENTO	780.000	780.000
10	81141804-001	CAMBIO DE EMSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	Unidad	1	EVENTO	1.350.000	1.350.000
11	81141804-001	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1	Unidad	1	EVENTO	1.300.000	1.300.000
12	81141804-001	CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION	Unidad	1	EVENTO	800.000	800.000
13	81141804-001	CAMBIO DE BISAGRAS	Unidad	1	EVENTO	980.000	980.000
14	81141804-001	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL	Unidad	1	EVENTO	3.900.000	3.900.000
15	81141804-001	CAMBIO DE BANDEJA DE BYPASS	Unidad	1	EVENTO	1.650.000	1.650.000
16	81141804-001	CAMBIO DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN	Unidad	1	EVENTO	850.000	850.000
17	81141804-001	CAMBIO DE CORREA DE SCANNER	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000

18	81141804-001	CAMBIO DE KIT MODULO XEROGRÁFICO (INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZA Y RODILLO DE CARGA)	Unidad	1	EVENTO	3.000.000	3.000.000
19	81141804-001	CAMBIO DE KIT TONER CON CHIP	Unidad	1	EVENTO	1.400.000	1.400.000
20	81141804-001	CAMBIO DE PILA MNV	Unidad	1	EVENTO	250.000	250.000
21	81141804-001	RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO POR ALIMENTADOR DE PAPEL	Unidad	1	EVENTO	600.000	600.000
22	81141804-001	KIT DE RODILLO (UNO POR BANDEJA)	Unidad	1	EVENTO	350.000	350.000
23	81141804-001	CONJUNTO DE FUSOR	Unidad	1	EVENTO	2.500.000	2.500.000
24	81141804-001	RODILLO ALIMENTADOR DEL ADF	Unidad	1	EVENTO	600.000	600.000
25	81141804-001	BANDEJA 2	Unidad	1	EVENTO	1.300.000	1.300.000
26	81141804-001	KIT DE RODILLO DE B1 B2 B3	Unidad	1	EVENTO	400.000	400.000
PRECIO TOTAL LOTE 4						**37.910.000**	**37.910.000**

Lote Nº 4 Monto Mínimo: 2.825.000. – **Monto Máximo: 5.650.000.-**

Lote N° 1 Monto a Ampliar: 9.612.000.-

Lote Nº 2 Monto a Ampliar: 3.146.000.-

Lote N° 3 Monto a Ampliar: 2.080.000.-

Lote N° 4 Monto a Ampliar: 1.130.000.-

TOTAL MONTO AMPLIADO: GS. 15.968.000.-

Art.2º **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido archivar.----------

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contrataciones Públicas, Archivo. **LBM/RGM/**lrd