Policía Nacional del Paraguay

Comandancia

**ADENDA N° 1**

**AMPLIACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 123/2012 CON LA FIRMA SERVICE REPUESTOS PIRO´Y, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2012, "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE" CON ID 230326.**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 08 días del mes de noviembre del año 2012, la POLICÍA NACIONAL (Contratante), con domicilio en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, representado por el Comisario General Director **ALDO RAMÓN PASTORE LÓPEZ**, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad N° 912.542, denominada en adelante el COMPRADOR, por una parte, y, por la otra, **JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS**, con Cédula de Identidad Nº 1.181.806, denominada en adelante el **VENDEDOR**, suscriben la presente Adenda del Contrato N° 123/2012 de fecha 23 de julio de 2012, conforme a la Resolución de Adjudicación N° 690 de fecha 13 de julio de 2012.

La Ampliación del Contrato N° 123/2012, fue aprobada por Resolución de la Comandancia N° 1134 de fecha 06 de noviembre del corriente.

**POR CUANTO:** la Contratante por medio de la presente Adenda, suscribe la ampliación del Contrato N° 123/2012, por el monto total de **G. 39.946.000** (Guaraníes treinta y nueve millones novecientos cuarenta y seis mil):

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

**LOTE 7: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - CENTRAL Y SAN LORENZO**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18.000 y 24.000 BTU, de ventana frio /calor Marcas KONER y Carrier. | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marcaMIDEA y CONFORTSTAR | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 3 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TOKYO Y KONER (OFICINA REGIONAL DE SAN LORENZO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 4 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TOKYO. | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 5 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU, modelo piso techo marca Midea. | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 6 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 36.000 BTU, modelo piso techo marca TGMy CONFORTSTAR. | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 7 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 8 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado e Aires acondicionados tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo MarcaTOKIO | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 9 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM | unidad | 1 | Evento | 200.000 |

Policía Nacional del Paraguay

Comandancia

## ADENDA N° 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split de 48,000 btu modelo techo Marca TOKYO y Konner. | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 11 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner y Carrier . | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 12 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18,000 btu modelo ventana frio/calor Marca Springer, Koner y Carrier | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 13 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu modelo ventana frio/calor Marca Springer , Koner y Carrier | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 14 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo techo Marca TGM | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 15 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 18,000 btu modelo pared frio/calor Marca Midea | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 16 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 36000 btu modelo pared frio/calor Marca TGM y Comfortstar | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 17 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 60. 000 btu modelo pared frio/calor marca Midea | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 18 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo slit de 60.000 btu modelo pared frio/calor marca Goodweather | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 19 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo Marca Comfortstar. | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 20 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo Marca Midea, Tokyo y Koner | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 21 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo Marca GOODWEATHER | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 7 | | | | | | **4.200.000** |

**Monto Minimo** **14.328.000**

**Monto Máximo** **28.656.000**

**LOTE 8: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA PEDRO JUAN CABALLERO**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM. (OFICINA REGIONAL DE PEDRO J. CABALLERO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU modelo pared frio/calor marca Koner. (OFICINA REGIONAL DE PEDRO J. CABALLERO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |

Policía Nacional del Paraguay

Comandancia

## ADENDA N° 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM (OFICINA REGIONAL DE PEDRO J. CABALLERO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 4 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner (OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 8 | | | | | | 800.000 |

**Monto Minimo** **1.175.000**

**Monto Máximo** **2.350.000**

**LOTE 9: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE PILAR**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TOKYO (OFICINA REGIONAL DE PILAR) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM (OFICINA REGIONAL PILAR) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 9 | | | | | | 400.000 |

**Monto Minimo** **920.000**

**Monto Máximo** **1.840.000**

**LOTE 10: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CAAGUAZU**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TGM (OFICINA REGIONAL DE CAAGUAZU) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split de 48,000 btu modelo techo Marca TGM y Konner (OFICINA REGIONAL DE CAAGUAZU) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 10 | | | | | | 400.000 |

**Monto Minimo** **660.000**

**Monto Máximo** **1.320.000**

**LOTE 11: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TGM. (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU modelo pared frio/calor marca Koner (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 3 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48,000 btu modelo techo Marca TGM y Konner (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |

COMANDANCIA

Policía Nacional del Paraguay

Comandancia

# ADENDA N° 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner. (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| **TOTAL LOTE 11** | | | | | | **800.000** |

**Monto Minimo** **1.445.000**

**Monto Máximo** **2.890.000**

**LOTE 12: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE ENCARNACION**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marcaMIDEA y CONFORTSTAR (OFICINA REGIONAL DE ENCARNACION) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO (OFICINA REGIONAL ENCARNACION) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| **TOTAL LOTE 12** | | | | | | **400.000** |

**Monto Minimo** **280.000**

**Monto Máximo** **560.000**

**LOTE 13: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE MARIA AUXILIADORA**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU modelo pared frio/calor marca Koner (OFICINA REGIONAL DE MARIA AUXILIADORA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Reparación de Aires acondicionados tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner (OFICINA REGIONAL DE MARIA AUXILIADORA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| **TOTAL LOTE 13** | | | | | | **400.000** |

**Monto Minimo** **475.000**

**Monto Máximo** **950.000**

**LOTE 14: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-002 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU, modelo piso techo marca Electrolux .(OFICINA REGIONAL CAAZAPA) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| **TOTAL LOTE 14** | | | | | | **200.000** |

**Monto Minimo** **210.000**

**Monto Máximo** **420.000**

Policía Nacional del Paraguay

Comandancia

# ADENDA N° 1

**LOTE 18: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO (OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE NEPOMUCENO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 18 | | | | | | **200.000** |

**Monto Minimo** **180.000**

**Monto Máximo** **360.000**

**LOTE 19: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO. (OFICINA REGIONAL CNEL.OVIEDO) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 19 | | | | | | **200.000** |

**Monto Minimo** **140.000**

**Monto Máximo** **280.000**

**LOTE 20: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CARAGUATAY**

| Item | Codigo catalogo | Descripción | U.M. | Cant. | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo MarcaTOKIO (OFICINA REGIONAL CARAGUATAY) | unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| TOTAL LOTE 20 | | | | | | **200.000** |

**Monto Minimo** **160.000**

**Monto Máximo** **320.000**

| TOTAL GENERAL | **39.946.000** |
|---|---|

**LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:**

Todos los numerales quedan expresamente como lo establecido en el Contrato Principal sin modificación.

**EN FE DE LO CUAL,** actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República en el día, mes y año antes indicados, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

**JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS**
**C.I. 1.181.806**
**SERVICE REPUESTOS PIRO'Y**

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
COMANDANCIA

**ALDO RAMON PASTORE LÓPEZ**
**Comisario General Director**
**Comandante de la Policía Nacional**