DICTAMEN PLANIFICACIÓN. 07/2021 - COMPLEMENTARIO

Ref.: "LCO 04/2020 CONSTRUCCION DE AULAS Y AMPLIACION DE TINGLADO, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU (PLURIANUAL) (FONACIDE)". ID: 387182.

Construcción de 2 aulas en planta alta para CENTRO DE JOVENES Y ADULTOS 12-4 DE ALBERDI

Pilar, 01 de Junio de 2021

Señor Gobernador.

Dentro del marco del Contrato de la referencia, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de director de planificación, designado por la Gobernación de Ñeembucú, al efecto de detallar por que los item adicionales son necesarios para la correcta ejecución de la obra.

ESCALERA DE HºAº CON DESCANSO (INCLUYE ELEVACION DE NIVEL DE TERRENO) (ALTURA DE TERRENO NATURAL +0.50)
Debido a que el bloque es construido en planta alta es necesaria a instalación de una escalera de acceso al mismo – Rubro que no fue inluido en el contrato inicial.

BARANDA PARA ESCALERA.
Necesario para garantizar la seguridad de la escalera.

PORTON PRINCIPAL VEHICULAR.
Necesario para permitir un acceso exclusivo al centro 12-4 debido a que funciona dentro del predio de otra institución.

RELLENO Y COMPACTACION DE ACCESO VEHICULAR.
Necesario para permitir un acceso exclusivo al centro 12-4 debido a que funciona dentro del predio de otra institución.

PORTON PEATONAL
Necesario para permitir un acceso exclusivo al centro 12-4 debido a que funciona dentro del predio de otra institución.

CARTEL LUMINOSO.
Cartel que permitirá identificar el funcionamiento del centro 12-4 en el predio.

CAMINERO (UNION DE BLOQUES)
Necesario para cubrir la diferencia de niveles entre niveles y que permitirá la integración de los mismos

MAMPOSTERIA DE 0.30 M
Necesaria para la contención del relleno para el caminero

RELLENO Y COMPACTACION.
Relleno de Caminero de unión de Bloques y bajo escalera.

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRAPISO
Contrapiso para caminero de unión de bloques.

PISO CALCAREO
Piso para caminero de unión de Bloques.

DESMONTE DE PISO DEFECTUOSO.
Desmonte de pisos rotos en galería de bloque existente en planta baja

REPARACION DE PISO CALCAREO
Piso tipo calcáreo para bloque existente en planta baja.

PINTURA DE BLOQUE EXISTENTE EN PLANTA BAJA
Pintura de Bloque en planta baja de manera a igualar a la construcción nueva en planta alta (ambos bloques donde funcionará en centro de adultos 12-4 de Alberdi)

Es necesario la ampliación para la realización de los mencionados trabajos complementarios.

Es mi informe.

Mariano Saucedo.
Director de Planificación.
Gobernación de Ñeembucú.

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
PLANIFICACION