| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ene | B | 40 | 55 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 5 | B | 40 | 10 | H | B | 30 | 5 | B | B | B | B | B | 40 | 25 | 45 | 25 | 11 | 2 | 13 | 18 |
| | Feb | B | 65 | 25 | 25 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | 80 | 5 | 15 | H | B | B | 15 | H | B | 45 | H | B | 5 | B | B | | | | 9 | 4 | 13 | 15 |
| | Mar | B | B | 95 | H | B | B | B | 5 | B | B | B | B | 20 | 15 | 15 | H | 20 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15 | H | 7 | 5 | 12 | 19 |
| | Abr | B | B | B | B | B | 25 | H | H | B | B | B | B | 20 | H | H | 35 | 15 | H | H | B | B | B | B | 45 | 70 | H | H | B | B | B | | 6 | 8 | 14 | 16 |
| | May | B | 60 | 15 | H | H | H | 25 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 12 | 5 | H | B | B | B | 90 | H | H | B | B | 6 | 8 | 14 | 17 |
| | Jun | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 30 | H | 15 | 15 | 10 | 5 | H | H | B | B | 5 | 35 | 15 | H | H | H | B | B | B | B | | 8 | 6 | 14 | 16 |
| | Jul | B | B | B | B | B | B | B | 10 | 85 | 30 | H | 20 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15 | 25 | 5 | H | H | B | 7 | 5 | 12 | 19 |
| | Ago | B | B | B | B | B | B | 15 | 20 | 5 | H | 20 | 10 | H | H | B | B | B | 30 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 6 | 4 | 10 | 21 |
| | Sep | 115 | 40 | H | 10 | H | H | 85 | 40 | 5 | H | H | B | 40 | H | H | B | B | B | 30 | H | H | B | B | B | B | 5 | H | B | B | B | | 9 | 10 | 19 | 11 |
| | Oct | B | B | B | 30 | 10 | H | 15 | 10 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 80 | H | H | B | 15 | 40 | H | H | 100 | 160 | 15 | 60 | 5 | 12 | 6 | 18 | 13 |
| | Nov | H | 142 | 10 | H | H | B | B | B | 55 | H | B | B | 25 | 30 | H | H | B | B | B | B | B | 40 | 10 | H | H | 30 | 30 | 5 | H | B | | 10 | 9 | 19 | 11 |
| | Dic | B | 25 | 130 | 10 | 10 | B | 5 | H | 5 | 115 | H | H | B | B | B | B | B | 35 | H | 40 | H | H | B | 30 | 20 | H | H | B | B | B | B | 12 | 3 | 20 | 11 |

Folio Nº: 005 (Cinco)
*Folio Nº: 051 (Cincuenta y uno)*

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
RESIDENTE DE FISCALIZACION
MOPC

ING. MARIO DANIEL SILVA
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

Escaneado con CamScanner

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ene | B | B | B | B | B | B | B | 12 | 10 | H | B | B | B | B | 10 | 22 | H | H | B | 36 | 40 | 25 | H | H | B | B | 35 | H | H | B | B | 8 | 7 | 15 | 16 |
| | Feb | B | B | B | B | B | B | B | 25 | H | B | B | 10 | 10 | B | B | B | B | 10 | 15 | B | B | B | B | B | B | 50 | B | 20 | 15 | | | 9 | 1 | 10 | 19 |
| | Mar | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 30 | H | B | B | B | B | B | 30 | H | B | B | 50 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | 3 | 4 | 7 | 24 |
| | Abr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | May | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Folio Nº: 004 (Cuatro)
*Folio Nº: 050 (Cincuenta)*

ING. JORGE RAMON VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
MOPC

ING. MARIO DANIEL SILVA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Escaneado con CamScanner