Item.1.193. Desmontaje de paredes tipo durlock

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Desmontaje de paredes tipo durlock	m2	10.70	2.40	1.00	25.68	Zona Nuevo comedor
		4.15	3.30	1.00	13.70	
		4.55	3.30	1.00	15.02	
		2.80	2.40	1.00	6.72	
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	61.11	61.11	
Total a certificar:					**61.11**	

Item.1.194. Demolición de mampostería de ladrillo común

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Demolición de mampostería de ladrillo común	m2	3.30	6.95	1.00	22.94	Zona Nuevo Comedor
		2.15	1.30	1.00	2.80	
		2.16	1.50	1.00	3.24	Farmacia
		2.16	0.50	1.00	1.08	
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	30.05	30.05	
Total a certificar:					**30.05**	

Item.1.195. Remoción de artefactos eléctricos. Artefactos de luces y ventiladores

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Remocion de artefactos electricos. Artefactos de luces y ventiladores	unidad	9.00	9.00	Zona Comedor

Arq. Jorge Rutierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Gustavo A. Ruiz W.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

279
(doscientos setenta y nueve)

			27.00	27.00	Sala de Procedimientos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	36.00	36.00	
Total a certificar:				**36.00**	

Item.1.196. Desmontaje de cieloraso metalico

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Desmontaje de cieloraso metalico	Unidad	17.51	7.00	122.57	Sala de procedimiento
Total a certificar:				**122.57**	

Item.1.197. Desmontaje de a.a. tipo split

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Desmontaje de a.a. tipo split	unidad		2.00	2.00	Zona Nuevo Comedor
	unidad		2.00	2.00	Zona Sala de procedimiento
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	4.00	4.00	
Total a certificar:				**4.00**	

Item.1.198. Provisión e instalacion de cieloraso liso tipo yeso acartonado. Incluye estructura metalica de soporte.

Descripción	**Unidad**	**Largo**	**Ancho**	**Total**	**Observación**
Provisión e instalacion de cieloraso liso tipo yeso acartonado. Incluye estructura metalica de soporte.	m2	4.25	7.30	31.03	Sala de procedimiento
		1.50	0.98	1.47	Nuevo Comedor
		0.98	0.35	0.34	
		1.95	0.35	0.68	
		1.95	0.35	0.68	
		4.85	0.35	1.70	
		4.85	0.35	1.70	
		4.85	0.95	4.61	
		0.76	0.95	0.72	

Arq. Jorge Butterov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

(doscientos setenta y ocho) 278

		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	42.93	42.93	
Total a certificar:				**42.93**	

Item.1.199. Piso porcelanato 60x60 masa única

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Piso porcelanato 60x60 masa única	m2	4.26	5.10	1.00	21.73	Zona Nuevo Comedor
		9.40	2.82	1.00	26.51	
		4.15	9.75	1.00	40.46	
		3.05	8.69	1.00	26.50	
		17.51	7.00	1.00	122.57	Sala de procedimiento
			Anterior	Actual	Acumulado	
			0.00	237.77	237.77	
Total a certificar:					**237.77**	

Item.1.200. Provisión y colocación de Azulejos

Descripción	Unidad	Largo (m)	Alto (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Provisión y colocación de Azulejos	m2	3.37	1.90	1.00	6.40	Zona Nuevo Comedor
		1.95	0.50	1.00	0.98	
		2.48	0.50	1.00	1.24	
		5.60	1.90	1.00	10.64	Sala de procedimiento
		5.40	1.90	1.00	10.26	
		8.60	0.80	1.00	6.88	Pileta Residuos
		8.00	0.30	1.00	2.40	
		1.50	2.10	1.00	3.15	Baño en Farmacia
			Anterior	Actual	Acumulado	
			0.00	41.95	41.95	
Total a certificar:					**41.95**	

Arq. Jorge Gutierrov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

277
(doscientos setenta y siete)

Item.1.201. Provisión y colocación de zócalo sanitario

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Provisión y colocación de zócalo sanitario	Unidad	54.00	54.00	Sala de procedimiento
Total a certificar:			**54.00**	

Item.1.202. Piso tipo epoxi sobre piso existente

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Piso tipo epoxi sobre piso existente	Unidad	8.00	8.00	
Total a certificar:			**8.00**	

Item.1.204. Mesada de acero inoxidable de 2,20x0,60 , incluye griferia y desagües

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Mesada de acero inoxidable de 2,20x0,60 , incluye griferia y desagües	Unidad	0.00		0.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	0.00	0.00	
Total a certificar:				**0.00**	

Item.1.205. Lavatorio de pasillo de acero inoxidable accionamiento a pedal o a codo.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Lavatorio de pasillo de acero inoxidable accionamiento a pedal o a codo.	Unidad	4.00		4.00	Comedor
		2.00		2.00	Sala de procedimiento
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	6.00	6.00	
Total a certificar:				**6.00**	

Arq. Jorge Butlerov Ar
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

276
(doscientos setenta y seis)

Item.1.207. Red de distribución

Descripción	Unidad	Longitud (m)	Cantidad	Total	Observación
Red de distribucion	ml	1.10	2.00	2.20	
		4.23	2.00	8.46	
		0.10	2.00	0.20	
		2.72	2.00	5.44	
		0.80	2.00	1.60	
		4.31	2.00	8.62	
		2.86	2.00	5.72	
		9.57	2.00	19.14	
		2.71	2.00	5.41	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	56.79	56.79	
Total a certificar:				**56.79**	

Item.1.208. Válvula de sectorización.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Valvula de sectorizacion	Unidad	2.00		2.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	2.00	2.00	
Total a certificar:				**2.00**	

Item.1.209. Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock.

Descripción	Unidad	Largo	Ancho	Total	Observación
Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock	Unidad	19.23	3.40	65.38	Comedor
		0.23	3.00	0.69	
		30.80	3.00	92.40	Sala de procedimiento
		3.84	2.21	8.49	
		2.54	2.21	5.61	
		3.78	2.30	8.69	Triage
		1.70	2.30	3.91	
		1.60	2.30	3.68	
		1.40	0.20	0.28	

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

$ 75
(doscientos setenta y cinco)

		0.53	0.42	0.80	Cubo de Durlok
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	189.93	189.93	
Total a certificar:				**189.93**	

Item.1.210. Pintura de Paredes latex al agua. Color a definir.

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Total**	**Observación**
Pintura de Paredes latex al agua. Color a definir	Unidad	0.00	0.00	
Total a certificar:			**0.00**	

Item.1.211. Pintura de Paredes tipo epoxi

Descripción	**Unidad**	**Largo**	**Ancho**	**Total**	**Observación**
Pintura de Paredes tipo epoxi	m2	7.34	2.65	19.45	
		7.34	2.65	19.45	Sala de procedimiento
		4.25	2.65	11.26	
		4.25	2.65	11.26	
		2.00	4.00	8.00	Pileta en Residuos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	69.43	69.43	
Total a certificar:				**69.43**	

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

274
(doscientos setenta y cuatro)

Item.1.212. Terminación junta a media cana encuentro pared - pared, pared- cieloraso

Descripción	Unidad	Largo	Ancho	Total	Observación
Terminacion junta a media cana encuentro pared - pared, pared- cieloraso	Unidad	0.50	1.00	0.50	Sala de procedimiento
		2.55	3.00	7.65	
		7.34	2.00	14.68	
		4.25	2.00	8.50	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	31.33	31.33	
Total a certificar:				**31.33**	

Item.1.213. Pared de ladrillo común de 0,15

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Pared de ladrillo común de 0,15	Unidad	0.00	0.00	
Total a certificar:			**0.00**	

Item.1.214. Provisión y colocación de puertas 2,10 m. x 0,90 m. Incluye marco y terminacion con pintura al esmalte sintetico. Incluye cerradura.

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Provisión y colocación de puertas 2,10 m. x 0,90 m. Incluye marco y terminacion con pintura al esmalte sintetico. Incluye cerradura.	Unidad	0.00	0.00	
Total a certificar:			**0.00**	

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

GUSTAVO ... RUIZ
Arquitecto

273
(doscientos setenta y tres)

Item.1.215. Abertura de vidrio fijo de 8mm

Descripción	Unidad	Largo	Ancho	Total	Observación
Abertura de vidrio fijo de 8mm	m2	0.63	1.10	0.69	
		0.55	1.30	0.72	
		1.50	0.70	1.05	Triage
		3.20	0.60	1.92	Farmacia
		3.20	0.60	1.92	
		3.20	0.60	1.92	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	8.22	8.22	
Total a certificar:				8.22	

Item.1.216. Reposicion y colocación de Mesada de acero inoxidable de 0,60 de ancho con zocalo de 0,10m. Sobre mesada y rebaje en area de bachas

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Reposicion y colocación de Mesada de acero inoxidable de 0,60 de ancho con zocalo de 0,10m. Sobre mesada y rebaje en area de bachas	Unidad	0.00	0.00	
Total a certificar:			0.00	

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M O P C

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Silvio A. Ruiz

272
(doscientos setenta y dos)

Item.1.218. Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU

Descripción	Unidad	Longitud (m)		Total	Observación
Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU	ml	24.94		24.94	Inyección interior
		2.97		2.97	Inyección exterior
		30.71		30.71	Extracción interior
		4.74		4.74	Extracción exterior
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	63.36	63.36	
Total a certificar:				**63.36**	

Item.1.219. Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm	Unidad	6.00		6.00	Comedor
		22.00		22.00	Sala de procedimiento
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	28.00	28.00	
Total a certificar:				**28.00**	

Item.1.220. Ventilador de extracción de 12.240 m3/h y 50-60 mmCA

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Ventilador de extracción de 12.240 m3/h y 50-60 mmCA	Unidad	1,00		1,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	1,00	1,00	
Total a certificar:				**1,00**	

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

271
(doscientos setenta y uno)

Item.1.221. Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).	Unidad	2.00		2.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	2.00	2.00	
Total a certificar:				**2.00**	

Item.1.222. Caja con damper para extracción

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Caja con damper para extracción	Unidad	1,00		1,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	1,00	1,00	
Total a certificar:				**1,00**	

Item.1.223. Conexiones de equipos

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Conexiones de equipos	Unidad	1,00		1,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	1,00	1,00	
Total a certificar:				**1,00**	

Arq. Jorge Butlerov Arf
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

270
(doscientos setenta)

Item.1.224. Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor	Unidad				
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	0.00	0.00	
Total a certificar:				**0.00**	

Item.1.225. Panel de control

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Panel de control	Unidad	1,00		1,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	1,00	1,00	
Total a certificar:				**1,00**	

Item.1.226. Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción	Unidad	1,00		1,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	1,00	1,00	

Arq. Jorge Butlerov Arbe
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

269
(doscientos sesenta y nueve)

Item.1.227. Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión	Unidad		2,00	2,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	2,00	2,00	
Total a certificar:				**2,00**	

Item.1.228. Revestido de ductos exteriores con chapa de 0,30mm

Descripción	Unidad	Longitud (m)	Desarrollo (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Revestido de ductos exteriores con chapa de 0,30mm	m2	0.41	3.42	1.00	1.40	Conexión a Condensadores
		0.16	1.96	1.00	0.31	Conexión a Condensadores
		1.10	2.16	1.00	2.38	Sala de Procedimientos - Inyección
		4.10	1.84	1.00	7.54	Sala de Procedimientos - Inyección
		0.60	1.64	1.00	0.98	Sala de Procedimientos - Inyección
		7.65	2.16	1.00	16.52	Sala de Procedimientos - Extracción
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	29.14	29.14	
Total a certificar:					**29.14**	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Gustavo A. Ruiz W.

268
(doscientos sesenta y ocho)

Item.1.229. Planta de tratamiento de agua por Ósmosis inversa con capacidad de producción de 600 litros/hora. Prefiltrado.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Planta de tratamiento de agua por Ósmosis inversa con capacidad de producción de 600 litros/hora. Prefiltrado.	Unidad	1,00		1,00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0,00	1,00	1,00	
Total a certificar:				**1,00**	

Item.1.230. Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 32 mm.

Descripción	Unidad	Longitud	Cantidad	Total	Observación
Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 32 mm.	ml	32.00	2.00	64.00	
		6.40	2.00	12.80	
		2.60	2.00	5.20	
		2.66	1.00	2.66	
		3.34	3.00	10.02	
		12.00	2.00	24.00	
		25.00	2.00	50.00	
		1.50	2.00	3.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	171.68	171.68	
Total a certificar:				**171.68**	

Item.1.231. Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra

Descripción	Unidad	Longitud	Cantidad	Total	Observación
Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra	ml	26.00	1.00	26.00	

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

267
(doscientos sesenta y siete)

		0.50	8.00	4.00	
		35.00	1.00	35.00	
		0.50	7.00	3.50	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	68.50	68.50	
Total a certificar:				**68.50**	

Item.1.232. Rejilla corrida de 0,20m de ancho

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Rejilla corrida de 0,20m de ancho	ml		6.80	6.80	Residuos
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	6.80	6.80	
Total a certificar:				**13.60**	

Item.1.233. Nivelación de terreno

Descripción	Unidad	Longitud	Altura	Total	Observación
Nivelación de terreno	m2	356.80	4.00	1,427.20	
		3.80	4.25	16.15	
		5.98	4.90	29.28	
		5.80	11.75	68.15	
		5.40	6.30	34.02	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1574.80	1,574.80	
Total a certificar:				**1574.80**	

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

266
(doscientos sesenta y seis)

Item.1.234. Pavimento tipo empedrado

Descripción	Unidad	Longitud	Altura	Total	Observación
Pavimento tipo empedrado	Unidad	356.80	4.00	1,427.20	
		3.80	4.25	16.15	
		5.98	4.90	29.28	
		5.80	11.75	68.15	
		5.40	6.30	34.02	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1574.80	1,574.80	
Total a certificar:				**1574.80**	

Item.1.235. Cordón de hormigón de 10cm de espesor

Descripción	Unidad	Longitud	Cantidad	Total
Cordón de hormigón de 10cm de espesor	Unidad	356.80	2.00	713.60
		3.80	2.00	3.80
		6.00	2.00	6.00
		6.30	1.00	6.30
		7.00	1.00	7.00
		11.75	1.00	11.75
		4.80	1.00	4.80
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**
		0.00	753.25	753.25
Total a certificar:				**753.25**

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

265
(doscientos sesenta y cinco)

Item.1.236. Cerco perimetral tipo TEK h = 2,00 m para protección de equipos de AA y cierre perimetral

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Cerco perimetral tipo TEK h = 2,00 m para protección de equipos de AA y cierre perimetral	ml	48.45		48.45	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	48.45	48.45	
Total a certificar:				**48.45**	

Item.1.237. Empastado

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Total	Observación
Empastado	m2	7.25	66.50	482.13	Acceso
		0.70	2.00	1.40	
		20.00	13.60	272.00	Generador
		3.50	4.80	-16.80	
		3.50	4.80	-16.80	
		1.40	4.80	-6.72	
		2.30	5.70	-13.11	
		4.70	1.75	-8.23	
		1.80	5.70	-10.26	
		2.00	32.90	65.80	Talud medio
		8.15	13.70	111.66	Zona compresor P7
		8.50	2.45	-20.83	
		4.30	39.00	167.70	Talud trasero
		2.05	7.93	-16.26	
		2.05	7.93	-16.26	
		2.05	7.93	-16.26	
		3.97	6.60	26.20	P7 y existente
		3.97	2.90	11.51	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	996.89	996.89	
Total a certificar:				**996.89**	

Arq. Jorge Butler ov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Item.1.238. Colchón de asiento para alcantarrilla.

Descripción	Unidad	Seccion (m2)	Longitud (m)	Total	Observación
Colchón de asiento para alcantarrilla.	m3	0.79	93.00	73.19	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	73.19	73.19	
Total a certificar:				**73.19**	

Item.1.239. Alcantarilla celular de 80x50x100cm (incluye traslado y montaje)

Descripción	Unidad	Longitud (m)		Total	Observación
Alcantarilla celular de 80x50x100cm (incluye traslado y montaje)	Metros	0.00		0.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	0.00	0.00	
Total a certificar:				**0.00**	

Item.1.240. Platea de H°A° 15 cm.

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Platea de H°A° 15 cm.	Unidad			
Total a certificar:			**0.00**	

Item.1.250. Automatizacion de electrobombas Nº 5 y Nº 4 con tanques reservorio, instalaciones de boyas y mando, pruebas de funcionamiento.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Automatizacion de electrobombas N° 5 y N° 4 con tanques reservorio, instalaciones de boyas y mando, pruebas de funcionamiento.	Unidad				
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	0.00	0.00	
Total a certificar:				**0.00**	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Item.1.251. Provisión e instalacion de Motobomba Centrifuga de eje de rotación horizontal para presión del sistema de red de agua de 5 HP mínimo.

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Provisión e instalacion de Motobomba Centrifuga de eje de rotación horizontal para presión del sistema de red de agua de 5 HP mínimo.	Unidad			
Total a certificar:			**0.00**	

Item.1.252. Provisión y reparacion de manchon de acople para motobomba mancalizada

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Provisión y reparacion de manchon de acople para motobomba mancalizada	Unidad	1.00	1.00	
Total a certificar:			**1.00**	

Item.1.253. Provisión e instalacion de Dosificador de Hipoclorito de 30 L/h a 10 kg/cm²

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Provisión e instalacion de Dosificador de Hipoclorito de 30 L/h a 10 kg/cm²	Unidad			
Total a certificar:			**0.00**	

Item.2.1. Cama para médicos de 1,20x1,90 tipo sommier

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Cama para médicos de 1,20x1,90 tipo sommier	Unidad	21.00		21.00	Pabellón 4
		21.00		21.00	Pabellón 7
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	42.00	42.00	
Total a certificar:				**42.00**	

Item.2.2. Tubo de PEAD de D=60 cm

Descripción	Unidad	Longitud (m)	Total	Observación
Tubo de PEAD de D=60 cm	ml	93.00	93.00	

Arq. Jorge Butterov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

262
(doscientos sesenta y dos)

		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	93.00	93.00	
Total a certificar:				**93.00**	

Item.2.3. Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock zona desechos

Descripción	Unidad	Largo	Alto	Cantidad	Total (m2)	Observación
Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock zona desechos	m2	1.60	2.52	1.00	4.03	Zona Desechos
		6.40	3.06	1.00	19.58	
		1.52	2.93	1.00	4.45	
		1.52	3.15	1.00	4.79	
		1.59	2.62	1.00	4.17	
		1.58	2.62	1.00	4.14	
		6.09	3.03	1.00	18.45	
		1.60	2.72	1.00	4.35	
		1.30	2.95	1.00	3.84	
		1.50	3.13	1.00	4.70	
		1.58	2.40	1.00	3.79	
		6.00	3.14	1.00	18.84	
		1.60	2.45	1.00	3.92	
		1.80	2.98	1.00	5.36	
		1.50	3.15	1.00	4.73	
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	109.14	109.14	
Total a certificar:					**109.14**	

Item.2.4. Provisión y colocación de revestido de chapa ranurada idem existente

Descripción	Unidad	Largo	Alto	Cantidad	Total (m2)	Observación
Provisión y colocación de revestido de chapa renurada idem existente	m2	1.60	2.52	1.00	4.03	Zona Desechos
		6.40	3.06	1.00	19.58	
		1.59	2.62	1.00	4.17	
		1.58	2.62	1.00	4.14	
		6.09	3.03	1.00	18.45	
		1.60	2.72	1.00	4.35	
		1.58	2.40	1.00	3.79	
		6.00	3.14	1.00	18.84	

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

-261
(doscientos sesenta y uno)

		1.61	2.45	1.00	3.94	
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	81.30	81.30	
Total a certificar:					**81.30**	

Item.2.5. Pintura de Paredes tipo epoxi zona desechos

Descripción	Unidad	Largo	Alto	Cantidad	Total (m2)	Observación
Pintura de Paredes tipo epoxi zona desechos	m2	1.52	2.93	2.00	8.91	Zona Desechos
		1.52	3.15	2.00	9.58	
		1.49	2.52	1.00	3.75	
		2.01	3.25	1.00	6.53	
		2.05	2.65	1.00	5.43	
		1.49	2.74	1.00	4.08	
		1.50	2.95	2.00	8.85	
		1.75	2.83	1.00	4.95	
		1.50	2.75	1.00	4.13	
		1.50	3.13	2.00	9.39	
		2.01	3.26	1.00	6.55	
		1.48	2.57	1.00	3.80	
		1.90	3.01	3.00	17.16	
		1.50	2.98	2.00	8.94	
		1.50	2.77	1.00	4.16	
		1.65	2.84	1.00	4.69	
		1.50	3.15	2.00	9.45	
		2.04	3.25	1.00	6.63	
		1.50	2.40	1.00	3.60	
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	130.58	130.58	
Total a certificar:					**130.58**	

Item.2.6. Desmonte y colocación de Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Desmonte y colocación de Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	Unidad	3.00		3.00	Zona Desechos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

260
(doscientos sesenta)

		0.00	3.00	3.00	
Total a certificar:				**3.00**	

Item.2.7. Rejillas en ductos de impulsión y extracción circular D=30 cm

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Rejillas en ductos de impulsión y extracción circular D=30 cm	Unidad	21.00		21.00	Pabellón 1 - Rejilla Circular ϕ0,30
	Unidad	21.00		21.00	Pabellón 2 - Rejilla Circular ϕ0,30
	Unidad	21.00		21.00	Pabellón 3 - Rejilla Circular ϕ0,30
	Unidad	21.00		21.00	Pabellón 5 - Rejilla Circular ϕ0,30
	Unidad	21.00		21.00	Pabellón 6 - Rejilla Circular ϕ0,30
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	105.00	105.00	
Total a certificar:				**105.00**	

Item.2.8. Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 15x15cm

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 15x15cm	Unidad	4.00		4.00	Rejilla de 15x15
	Unidad	4.00		4.00	Rejilla de 15x15
	Unidad	4.00		4.00	Rejilla de 15x15
	Unidad	4.00		4.00	Rejilla de 15x15
	Unidad	4.00		4.00	Rejilla de 15x15
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	20.00	20.00	
Total a certificar:				**20.00**	

Item.2.9. Rejillas en ductos de impulsión y extracción circular D=30 cm

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Rejillas en ductos de impulsión y extracción circular D=30 cm	Unidad	11.00	11.00	Pabellón 4 - Rejilla Circular ϕ0,30
	Unidad	11.00	11.00	Pabellón 7 - Rejilla Circular ϕ0,30

Ing. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz V.
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

259
(doscientos cincuenta y nueve)

		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	22.00	22.00	
Total a certificar:				22.00	

Item.2.10. Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 30x20cm

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 30x20cm	Unidad	13.00		13.00	Pabellón 4 - Rejilla Rectangular 30x20cm
	Unidad	9.00		9.00	Pabellón 7 - Rejilla Rectangular 30x20cm
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	22.00	22.00	
Total a certificar:				22.00	

Item.2.11. Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 15x15cm

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 15x15cm	Unidad	20.00		20.00	Pabellón 4 - Rejilla Rectangular 15x15cm
	Unidad	20.00		20.00	Pabellón 7 - Rejilla Rectangular 15x15cm
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	40.00	40.00	
Total a certificar:				40.00	

Item.2.12. Soporte para artefacto de adosar

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Soporte para artefacto de adosar	Unidad	29.00	29.00	Pabellón 1
		29.00	29.00	Pabellón 2
		29.00	29.00	Pabellón 3
		31.00	31.00	Uti
		40.00	40.00	Enfermeria
		36.00	36.00	Médicos
		1.00	1.00	Dialisis
		29.00	29.00	Pabellón 5
		12.00	12.00	Ampliacion

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

			13.00	13.00	Estar Médicos
			35.00	35.00	Pasillos
			12.00	12.00	Triage
			3.00	3.00	Aire y vacio
			23.00	23.00	Farmacia
			15.00	15.00	Residuos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	337.00	337.00	
Total a certificar:				**337.00**	

Item.2.13. Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Total**	**Observación**
Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor	Unidad	1.00	1.00	Pabellón 1
		1.00	1.00	Pabellón 2
		1.00	1.00	Pabellón 3
		1.00	1.00	Pabellón 4
		1.00	1.00	Pabellón 5
		1.00	1.00	Pabellón 6
		1.00	1.00	Pabellón 7
		1.00	1.00	Sala de procedimiento
		Anterior **Actual**	**Acumulado**	
		0.00 8.00	8.00	
Total a certificar:			**8.00**	

Item.2.14. Platea de H°A° 30 cm.

Descripción	**Unidad**	**Area (m2)**	**Espesor (m)**	**Total**	**Observación**
Platea de H°A° 30 cm.	m2	25.50	0.30	7.65	Puente conexión empedrado
		22.80	0.30	6.84	Puente Nuevo
		2.40	0.20	0.48	Ampliacion puente nuevo
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	14.97	14.97	
Total a certificar:				**14.97**	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

257
(doscientos cincuenta y siete)

Item.2.15. Provisión de mano de obra para el desmontaje de instalación de los alimentadores NYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2.

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Provisión de mano de obra para el desmontaje de instalación de los alimentadores NYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2.	ml		20.00	20.00	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	20.00	20.00	
Total a certificar:				20.00	

Item.2.16. Provisión de mano de obra y materiales para excavación con protección mecánica. Lanzamiento de caños rígidos de 4 in

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Provisión de mano de obra y materiales para excavación con protección mecánica. Lanzamiento de caños rígidos de 4 in	ml		69.00	69.00	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	69.00	69.00	
Total a certificar:				69.00	

Item.2.17. Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable cable NYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2.

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable cable NYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2.	ml		92.40	92.40	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	92.40	92.40	
Total a certificar:				92.40	

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

256
(doscientos cincuenta y seis)

Item.2.18. Provisión e Instalación de Tablero DIN para 48TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos. (Sector Estar Medico)

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión e Instalación de Tablero DIN para 48TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos. (Sector Estar Medico)	Unidad	1.00		1.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Item.2.19. Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Pabellón Enfermeria)

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Pabellón Enfermeria)	Unidad	1.00		1.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Arq. Jorge Butlerov Arbe
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Gustavo A. Ruiz M.
Arquitecto

155

(doscientos cincuenta y cinco)

Item.2.20. Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Médicos)

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos,	Unidad	1.00		1.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Item.2.21. Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Triage)

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Triage)	Unidad	1.00		1.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Item.2.22 Provisión y montaje de bandejas portacables de 150x50 mm para instalacion Electrica - Fuerza

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión y montaje de bandejas portacables de 150x50 mm para instalacion Electrica - Fuerza	Unidad	32.50		32.50	Médicos
		2.13		2.13	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	34.63	34.63	
Total a certificar:				**34.63**	

Ing. Jorge Butler Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

254
(doscientos cincuenta y cuatro)

Item.2.23 Provisión y montaje de bandejas portacables de 100x50 mm para instalacion Electrica - Fuerza

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión y montaje de bandejas portacables de 100x50 mm para instalacion Electrica - Fuerza	ml	15.00		15.00	Pasillo
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	15.00	15.00	
Total a certificar:				**15.00**	

Item.2.24 Provisión y montaje de bandejas portacables de 150x50 mm para instalacion Electrica - Señales debiles

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión y montaje de bandejas portacables de 150x50 mm para instalacion Electrica - Señales debiles	ml	4.90		4.90	Médicos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	4.90	4.90	
Total a certificar:				**4.90**	

Item.2.25 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 1 - TSE-PABELLÓN ENFERMERIA)

Descripción	Unidad	Longitud	Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia	ml	35.70	35.70	

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

253
(doscientos cincuenta y tres)

Bloque 1 - TSE- PABELLÓN ENFERMERIA)					
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	35.70	35.70	
Total a certificar:				**35.70**	

Item.2.26 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TSE- PABELLÓNS DE MÉDICOS

Descripción	**Unidad**	**Longitud**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TSE- PABELLÓNS DE MÉDICOS	ml		48.50	48.50	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	48.50	48.50	
Total a certificar:				**48.50**	

Item.2.27 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TSE- PABELLÓNS DE ESTAR DE MÉDICOS

Descripción	**Unidad**	**Longitud**	**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional	ml	71.00	71.00	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

252
(doscientos cincuenta y dos)

Emergencia Bloque 2 - TSE-PABELLÓNS DE ESTAR DE MÉDICOS					
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	71.00	71.00	
Total a certificar:				**71.00**	

Item.2.28 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TS-Triage

Descripción	**Unidad**	**Longitud**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TS-Triage	ml	25.00		25.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	25.00	25.00	
Total a certificar:				**25.00**	

Item.2.29 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 3x95mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia. -TGE UTI

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 3x95mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia. -TGE UTI	ml	5.00	5.00	
		4.70	4.70	

Arq. Jorge Butlerov Arl
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

			10.20	10.20	
			4.00	4.00	
			15.50	15.50	
			1.40	1.40	
			1.20	1.20	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	42.00	42.00	
Total a certificar:				**42.00**	

Item.2.30 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 1

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 1	ml		1.20	1.20	
			1.40	1.40	
			7.10	7.10	
			1.40	1.40	
			1.20	1.20	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	12.30	12.30	
Total a certificar:				**12.30**	

Item.2.31 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 2

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 2	Unidad		31.00	31.00	
			15.50	15.50	
			1.40	1.40	
			1.20	1.20	
			2.00	2.00	
			0.60	0.60	
			0.70	0.70	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

- 250
(doscientos cincuenta)

		0.00	52.40	52.40	
Total a certificar:				**52.40**	

Item.2.32 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 3

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 3	ml	20.00		20.00	
		17.50		17.50	
		1.40		1.40	
		1.20		1.20	
		2.00		2.00	
		0.60		0.60	
		0.70		0.70	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	43.40	43.40	
Total a certificar:				**43.40**	

Item.2.33 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B1

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B1	Metro lineal	47.00		47.00	
		,			
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	47.00	47.00	
Total a certificar:				**47.00**	

Item.2.34 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B2

Descripción	Unidad	Longitud	Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY	Metro lineal	39.00	39.00	
		,		

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B2					
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	39.00	39.00	
Total a certificar:				**39.00**	

Item.2.35 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B3

Descripción	**Unidad**	**Longitud**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B3	Metro lineal	42.00		42.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	42.00	42.00	
Total a certificar:				**42.00**	

Item.2.36 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - UTI

Descripción	**Unidad**	**Longitud**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - UTI	Metro lineal	66.30		66.30	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

		0.00	66.30	66.30	
Total a certificar:				**66.30**	

Item.2.37 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B4

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B4	Metro lineal		57.10	57.10	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	57.10	57.10	
Total a certificar:				**57.10**	

Item.2.38 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - PABELLÓN MÉDICOS 1

Descripción	Unidad	Longitud		Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - PABELLÓN MÉDICOS 1	Metro lineal		75.40	75.40	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	75.40	75.40	
Total a certificar:				**75.40**	

Item.2.39 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - PABELLÓN ENFERMERIA

Descripción	Unidad	Longitud	Total	Observación
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el	Metro lineal	70.30	70.30	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tablero General. TS - AA - PABELLÓN ENFERMERIA					
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	70.30	70.30	
Total a certificar:				**70.30**	

Item.2.40 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T. Alimentador de bomba de agua

Descripción	**Unidad**	**Longitud**		**Total**	**Observación**
Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T. Alimentador de bomba de agua	Metro lineal	75.00		75.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	75.00	75.00	
Total a certificar:				**75.00**	

Item.2.41 Reubicacion y colocación de lavatorios en desechos Pabellón existente

Descripción	**Unidad**	**Longitud**		**Total**	**Observación**
Reubicacion y colocación de lavatorios en desechos Pabellón existente	un	4.00		4.00	Ampliacion
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	400	4.00	
Total a certificar:				**4.00**	

Item.2.42 Rejilla Metálica

Descripción	**Unidad**	**Longitud**	**Total**	**Observación**
Rejilla Metálica	Metros Lineales	35.55	35.55	Frente a Pabellones 1, 2 y 3
		2.00	2.00	Triage

Arq. Jorge Gutierov Arbe
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

-246
doscientos cuarenta y seis)

			4.00	4.00	Sala de Procedimientos
			4.60	4.60	Depósito de Residuos
			4.55	4.55	Caseta de gases
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	50.70	50.70	
Total a certificar:				**50.70**	

Item.2.43 Muro de PBC

Descripción	Unidad	Altura	Largo	Ancho	Total (m3)	Observación
Muro de PBC	m3	0.56	5.20	0.50	1.46	Pasillo Pabellones 1, 2 y 3
		0.77	3.10	0.50	1.19	
		0.77	13.05	0.50	5.02	
		0.95	1.20	0.50	0.57	
		1.12	10.85	0.50	6.08	
		1.15	3.40	0.55	2.15	Pabellón 7
		1.43	29.30	0.45	18.79	
		1.00	6.75	0.45	3.04	
		2.00	5.00	0.55	5.50	Acceso puente
		2.00	5.00	0.55	5.50	
		1.00	2.50	0.45	1.13	
		1.00	2.50	0.45	1.13	
		1.00	2.50	0.45	1.13	
		1.00	2.50	0.45	1.13	
		0.20	1.00	0.45	0.09	
		0.20	1.00	0.45	0.09	
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	53.97	53.97	
Total a certificar:					**53.97**	

Item.2.44 Sellado de Columnas

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Sellado de Columnas	ml	158.85	158.85	Pasillo P1 y P4
		58.05	58.05	Pasillo P1 P2 P3
		53.55	53.55	Entre P1 y P2
		47.70	47.70	Entre P2 y P3

Arq. Jorge Butlerov Arbe
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

245
(doscientos cuarenta y cinco)

			29.70	29.70	Entre P3 y Bloque Existente
			53.55	53.55	Entre P4 y P5
			47.70	47.70	Entre P5 y P6
			29.70	29.70	Entre P6 y Bloque Existente
			21.40	21.40	Conexiones con Bloque Existente
			41.80	41.80	Pasillo Médicos
			26.00	26.00	Pabellón 7 Exterior
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	568.00	568.00	
Total a certificar:				**568.00**	

Item.2.45 Pintura para piso de hormigon

Descripción	Unidad	Largo	Ancho	Total	Observación
Pintura para piso de hormigon	m2	2.00	8.00	16.00	Base de Aires Pabellón 7
		2.00	8.00	16.00	
		2.00	8.00	16.00	
		2.50	8.50	21.25	
		4.83	3.55	17.15	Base de Aires P1 P2 P3
		3.50	4.00	14.00	
		5.15	1.50	7.73	
		1.20	2.30	2.76	
		1.80	5.75	10.35	Bases de Generadores
		1.75	4.75	8.31	
		2.30	5.75	13.23	
		2.40	5.90	14.16	Rampa
		5.45	0.70	3.82	
		5.45	0.30	1.64	
		2.23	0.85	1.90	Registro Pluvial
		2.95	0.74	2.18	
		2.23	0.85	1.90	
		2.49	0.85	2.12	
		1.77	0.85	1.50	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

(doscientos cuarenta y cuatro)

		2.49	0.72	1.79	
		0.70	0.48	0.34	
		0.70	0.48	0.34	
		32.38	0.65	21.05	Guarda obra P3
		26.13	0.60	15.68	Guarda obra P6
		6.90	0.40	2.76	Guarda obra P7
		0.85	0.65	0.55	
		0.85	0.65	0.55	
		7.32	0.40	2.93	
		4.25	0.40	1.70	
		0.85	0.65	0.55	
		0.50	10.40	5.20	Triage
		0.50	10.40	5.20	
		9.60	0.64	6.14	Farmacia
		9.90	0.60	5.94	Residuos
		7.60	0.40	3.04	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	245.73	245.73	
Total a certificar:				**245.73**	

Item.2.46 Pintura Perfileria U

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Pintura Perfileria U	Metros Lineales	4.80	4.80	Pasillos
	Metros Lineales	30.46	30.46	
	Metros Lineales	44.76	44.76	
	Metros Lineales	32.38	32.38	

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Gustavo A. Ruiz M
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

243
(doscientos cuarenta y tres)

	Metros Lineales		45.75	45.75	Triage
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	158.15	158.15	
Total a certificar:				**158.15**	

Item.2.47 Pintura Cañerias de alimentación

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Pintura Cañerias de alimentacion	Metros Lineales		4.00	4.00	Pasillo P1 P2 P3
	Metros Lineales		15.15	15.15	Pasillo Internados
	Metros Lineales		24.20	24.20	Pasillos - Lavamanos COVID
	Metros Lineales		41.18	41.18	Pasillo Médicos
	Metros Lineales		24.35	24.35	Triage
			20.36	20.36	Residuos
			4.20	4.20	Farmacia
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	133.44	133.44	
Total a certificar:				**133.44**	

Item.2.48 Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 40 mm.

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 20 Ø 40 mm.	Metros Lineales		6.80	6.80	Conexión a Red Existente
	Metros Lineales		39.20	39.20	Pabellón 6
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	46.00	46.00	
Total a certificar:				**46.00**	

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Gustavo A. Ruiz

Ing. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

142
(doscientos cuarenta y dos)

Item.2.49 Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 25 mm.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 20 Ø 25 mm.	Metros Lineales	6.00		6.00	Lavamanos COVID
	Metros Lineales	72.20		72.20	Instalacion de TC en Pabellones
	Metros Lineales	43.45		43.45	Pabellón 1
	Metros Lineales	36.00		36.00	Pabellón 2
	Metros Lineales	36.90		36.90	Pabellón 3
	Metros Lineales	55.90		55.90	Pabellón 4
	Metros Lineales	54.70		54.70	Pabellón 5
	Metros Lineales	6.80		6.80	Pabellón 6
	Metros Lineales	100.50		100.50	Pabellón 7
	Metros Lineales	0.60		0.60	Triage
	Metros Lineales	2.80		2.80	
	Metros Lineales	7.70		7.70	
	Metros Lineales	1.00		1.00	
	Metros Lineales	6.20		6.20	
		34.80		34.80	Residuos
		16.30		16.30	Farmacia
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	481.85	481.85	
Total a certificar:				**481.85**	

Item.2.50 Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 20 mm.

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 20 Ø 20 mm.	Metros Lineales	18.20	18.20	Lavamanos COVID
	Metros Lineales	48.80	48.80	Instalacion de TC en Pabellones
	Metros Lineales	25.05	25.05	Pabellón 1
	Metros Lineales	43.30	43.30	Pabellón 2

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

241
(doscientos cuarenta y uno)

	Metros Lineales	48.25		48.25	Pabellón 3
	Metros Lineales	82.90		82.90	Pabellón 4
	Metros Lineales	42.95		42.95	Pabellón 5
	Metros Lineales	10.10		10.10	Pabellón 6
	Metros Lineales	82.00		82.00	Pabellón 7
	Metros Lineales	1.10		1.10	Triage
	Metros Lineales	1.50		1.50	
	Metros Lineales	0.40		0.40	
	Metros Lineales	0.70		0.70	
	Metros Lineales	0.60		0.60	
	Metros Lineales	1.00		1.00	
	Metros Lineales	0.35		0.35	
		0.40		0.40	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	407.60	407.60	
Total a certificar:				**407.60**	

Item.2.51 Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 75 mm.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 75 mm.	ml	3.20		3.20	Bajada entre Pabellón 1 y 2
		3.20		3.20	Bajada entre Pabellón 2 y 3
		3.20		3.20	Bajada entre Pabellón 4 y 5
		3.20		3.20	Bajada entre Pabellón 5 y 6
		6.50		6.50	Pabellón 7
		11.40		11.40	Pabellones Existentes
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	30.70	30.70	
Total a certificar:				**30.70**	

Item.2.52 Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 200 mm. Bajo Tierra

Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Observación
Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 200 mm. Bajo Tierra	ml	41.30	41.30	Pasante canaleta entre P4 y P5
		28.00	28.00	Pasante canaleta entre P5 y P6

Ing. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

240
(doscientos cuarenta)

			5.10	5.10	Pabellón 3
			34.96	34.96	Pabellón 4
			2.00	2.00	Pabellón 5
			36.63	36.63	Pabellón 6
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	147.99	147.99	
Total a certificar:				**147.99**	

Item.2.53 Canaleta lateral

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Canaleta lateral	ml		28.28	28.28	Pasillo Pabellones 1, 2 y 3
			72.15	72.15	Pasillo Pabellones 1 y 4
			30.34	30.34	Entre Pabellones P1 y P2
			30.34	30.34	Entre Pabellones P4 y P5
			4.00	4.00	Entre Pabellones P5 y P6
			8.81	8.81	Pabellón 7
			4.30	4.30	Triaje
			15.00	15.00	Farmacia
			9.96	9.96	Residuos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	203.18	203.18	
Total a certificar:				**203.18**	

Item.2.54 Canaleta embutida

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Canaleta embutida	ml		9.76	9.76	Pasillo Internados
			6.00	6.00	Pasillo Médicos
			4.88	4.88	Conexión con Pabellón Existente
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	20.64	20.64	
Total a certificar:				**20.64**	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

239
(doscientos treinta y nueve)

Item.2.55 Aislación Piso Pared

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Aislacion Piso Pared	ml	78.50		78.50	Pabellón 1
		78.50		78.50	Pabellón 2
		78.50		78.50	Pabellón 3
		71.80		71.80	Pabellón 4
		71.20		71.20	Pabellón 5
		71.20		71.20	Pabellón 6
		56.50		56.50	Pabellón 7
		16.30		16.30	Planta de Tratamiento de Agua
		12.50		12.50	Planta de Oxigeno
		29.80		29.80	Triaje
		5.20		5.20	Entre Pabellones 1 y 2
		5.20		5.20	Entre Pabellones 2 y 3
		5.20		5.20	Entre Pabellones 4 y 5
		5.20		5.20	Entre Pabellones 5 y 6
		29.32		29.32	Panel Panel - Pasillo principal
		9.00		9.00	Unión pasillo existente - nuevo
		4.50		4.50	Unión pasillo existente - nuevo
		9.76		9.76	Canaleta Embutida - Pasillo Internados
		6.00		6.00	Canaleta Embutida - Pasillo Médicos
		4.88		4.88	Canaleta Embutida - Conexión con Pabellón Existente
		48.50		48.50	Farmacia
		58.06		58.06	Residuos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	755.62	755.62	
Total a certificar:				**755.62**	

Item.2.56 Aislacion techo sala de procedimientos

Descripción	Unidad	Largo	Ancho	Total	Observación

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

235
(doscientos treinta y ocho)

Aislacion techo sala de procedimientos	m2	7.00	12.00	84.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	84.00	84.00	
Total a certificar:				**84.00**	

Item.2.57 Movilizacion de estructuras metalicas y chapas termoacusticas

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Movilizacion de estructuras metalicas y chapas termoacusticas	gl	1.00		1.00	
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Item.2.58 Provisión y colocación de TC 100 lts

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Provisión y colocación de TC 100 lts	un	2.00		2.00	Pabellón 1
		2.00		2.00	Pabellón 2
		2.00		2.00	Pabellón 3
		3.00		3.00	Pabellón 4
		2.00		2.00	Pabellón 5
		2.00		2.00	Pabellón 7
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	13.00	13.00	
Total a certificar:				**13.00**	

Item.2.59 Provisión y colocación de TC 80 lts

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Provisión y colocación de TC 80 lts	un	2.00		2.00	Pabellón 7
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	2.00	2.00	
Total a certificar:				**2.00**	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

237
(doscientos treinta y siete)

Item.2.60 Cerco para generador

Descripción	Unidad	Largo	Ancho	Total	Observación
Cerco para generador	m2	7.00	2.00	14.00	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	14.00	14.00	
Total a certificar:				14.00	

Item.2.61 Provisión y Colocación de Soportes con cinta metálica perforada.

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Provisión y Colocación de Soportes con cinta metalica	ml		123.00	123.00	Pabellón 1
			108.00	108.00	Pabellón 2
			124.00	124.00	Pabellón 3
			255.00	255.00	Pabellón 4
			86.00	86.00	Pabellón 5
			56.00	56.00	Pabellón 6
			242.00	242.00	Pabellón 7
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	994.00	994.00	
Total a certificar:				994.00	

Item.2.62 Reubicación de postes de Hormigón

Item	2.80	Reubicación de postes de Hormigón			
Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Reubicación de postes de Hormigón	unidad		100.00	100.00	Zona Nuevo Comedor
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	100.00	100.00	
Total a certificar:				100.00	

Item.2.63 Demolición de azulejos existentes

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Demolición de azulejos	m2	75.19	1.60	1.00	120.30	Zona Nuevo Comedor

Arq. Jorge Butlerov A...
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

236
(doscientos treinta y seis)

existentes						
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	120.30	120.30	
Total a certificar:					**120.30**	

Item.2.64 Remoción de tomas, llaves de punto, señalización de salida, ventiladores, reguladores,

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Remoción de tomas, llaves de punto, señalización de salida, ventiladores, reguladores,	gl	1.00		1.00	Zona Nuevo Comedor, sala de procedimientos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Item.2.65 Limpieza de escombros

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Limpieza de escombros	unidad	1.00		1.00	Zona Nuevo Comedor
		1.00		1.00	Sala de Procedimientos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	2.00	2.00	
Total a certificar:				**2.00**	

Item.2.66 Retiro de cañerias de agua corriente y desague cloacal

Descripción	**Unidad**	**Cantidad**		**Total**	**Observación**
Retiro de cañerias de agua corriente y desague cloacal	gl				
		1.00		1.00	Sala de Procedimientos
		Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				**1.00**	

Arq. Jorge Butlerov Art
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz M.
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

(doscientos 235 treinta y cinco)

Item.2.67 Retiro de mesada de acero inoxidable y cañerias de conexión

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Retiro de mesada de acero inoxidable y cañerias de conexión	unidad				
		1.00		1.00	Sala de Procedimientos
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				1.00	

Item.2.68 Provisión e instalación de cielorraso desmontable. Incluye estructura metálica de soporte

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Provisión e instalación de cielorraso desmontable. Incluye estructura metálica de soporte	m2	4.26	5.10	1.00	21.73	Zona Nuevo Comedor
		9.40	2.82	1.00	26.51	
		4.15	9.75	1.00	40.46	
		3.05	8.69	1.00	26.50	
		7.00	10.11	1.00	70.77	Sala de Procedimientos
		2.70	7.40	1.00	19.98	
			Anterior	Actual	Acumulado	
			0.00	205.95	205.95	
Total a certificar:					205.95	

Item.2.69 Provisión y colocación de zócalo de porcelanato

Descripción	Unidad	Longitud (m)		Total	Observación
Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	43.00		43.00	Zona Nuevo Comedor
		50.00		50.00	Sala de Procedimientos
		12.14		12.14	Triage
		1.39		1.39	Cubo Durlok
		50.69		50.69	Farmacia
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	157.22	157.22	

Arq. Jorge Butlerov Arbr
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

234
(doscientos treinta y cuatro)

Total a certificar:			**157.22**	

Item.2.70 Revoque

Descripción	Unidad	Largo (m)	Ancho (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Revoque	m2	75.19	1.60	1.00	120.30	Zona Nuevo Comedor
		1.58	2.15	2.00	6.79	Sala de Procedimientos
		1.30	2.25	2.00	5.85	
		2.20	0.60	2.00	2.64	
		3.10	2.20	1.00	6.82	
		6.00	2.20	1.00	13.20	
		23.06	0.75	1.00	17.30	Canal Pluvial Triage
		16.75	0.40	2.00	13.40	Parada de buses
		16.75	0.15	1.00	2.51	
		10.00	0.43	1.00	4.32	Revoque en Puente
		1.50	0.60	1.00	0.90	Revoque en Farmacia
			Anterior	**Actual**	**Acumulado**	
			0.00	194.03	194.03	
Total a certificar:					**194.03**	

Item.2.71 Mochetas

Descripción	Unidad	Longitud (m)	Total	Observación
Mochetas	ml	5.60	5.60	Puerta P4 - Zona Nuevo Comedor
		5.60	5.60	Puerta P4 - Zona Nuevo Comedor
		5.60	5.60	Puerta P4 - Zona Nuevo Comedor
		5.60	5.60	Puerta P4 - Zona Nuevo Comedor
		5.55	5.55	Puerta de Madera - Zona Nuevo Comedor
		5.25	5.25	Puerta P1 - Sala de Procedimientos
		5.25	5.25	Puerta P1 - Sala de Procedimientos
		5.60	5.60	Puerta P3 - Sala de Procedimientos
		5.60	5.60	Puerta P3 - Sala de Procedimientos
		5.60	5.60	Puerta P4 - Sala de Procedimientos

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

233
(doscientos treinta y tres)

			11.60	11.60	Puertas en Farmacia.
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	66.85	66.85	
Total a certificar:				66.85	

Item.2.72 Reparación de pilares

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Reparación de pilares	un		2.00	2.00	Zona Nuevo Comedor
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	2.00	2.00	
Total a certificar:				2.00	

Item.2.73 Mesada de acero inoxidable de1,85x0,60 , incluye griferia y desagües

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Mesada de acero inoxidable de1,85x0,60 , incluye griferia y desagües	un		2.00	2.00	Sala de Procedimientos
			1.00	1.00	Zona Nuevo Comedor
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	3.00	3.00	
Total a certificar:				3.00	

Item.2.74 Retiro de puerta de madera

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Retiro de puerta de madera	ml		4.00	4.00	Zona Comedor
			1.00	1.00	Farmacia
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	5.00	5.00	
Total a certificar:				5.00	

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

232
(doscientos treinta y dos)

Item.2.75 Colocación de puerta de Madera 2,05 x 1,45

Descripción	Unidad	Cantidad		Total	Observación
Colocación de puerta de Madera 2,05 x 1,45	ml	1.00		1.00	Zona Comedor
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	1.00	1.00	
Total a certificar:				1.00	

Item.2.76 Colocación de junta de dilatación en pilares

Descripción	Unidad	Longitud (m)		Total	Observación
Colocación de junta de dilatación en pilares	ml	2.70		2.70	Pilar - Zona Nuevo Comedor
		2.70		2.70	Pilar - Zona Nuevo Comedor
		2.70		2.70	Pilar - Zona Nuevo Comedor
		2.70		2.70	Pilar - Zona Nuevo Comedor
		2.70		2.70	Pilar - Zona Nuevo Comedor
		2.70		2.70	Pilar - Zona Nuevo Comedor
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	16.20	16.20	
Total a certificar:				16.20	

Item.2.77 Junta de Dilatación Sikaflex

Descripción	Unidad	Longitud (m)		Total	Observación
Junta de Dilatación Sikaflex	ml	2.70		2.70	Sala de Procedimientos
		4.40		4.40	
		Anterior	Actual	Acumulado	
		0.00	7.10	7.10	
Total a certificar:				7.10	

Item.2.78 Pintura de Paredes latex con enduido.

Descripción	Unidad	Largo (m)	Altura (m)	Cantidad	Total (m2)	Observación
Pintura de Paredes latex con enduido.	m2	46.35	2.65	1.00	122.83	Pintura Interior Comedor
		9.05	3.40	1.00	30.77	

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.C.P.C.

Arq. Gustavo A. Ruiz
Arquitecto