(24)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000284

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidas a causa de las inclemencias climáticas.–

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/04/2021

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:		Contrapiso.	

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

– Contrapiso –

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Tania Bareiro
Reg. MOPC N° 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Hábil N° 1958

(20)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000285

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin posibilidad de realizar las actividades a causa de los suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 06/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: contrapiso		Contrapiso	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Barrero
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(26)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDNº 356.937

Nº 0000290

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/04/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Actividades suspendidas a causa de las inclemencias climáticas

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11/04/2024

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Contrapiso
- Cerámica

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Contrapiso	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4061

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Roleia Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 Nº Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(27)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000291

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 12/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin posibilidad de reanudar las actividades debido a los suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 12/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Contrapiso / Cazpeta		Contrapiso	

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Fabio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(28)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000294

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 15/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/04/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación de losa.	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- Aislación de losa.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Barreiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(29)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000295

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 16/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de reanudar las actividades debido al agua estancada y humedad en losas. –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 16/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Ejecución de losas		Aislación. –	

FUERZA MAYOR

MATERIALES RECHAZADOS

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(30)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000302

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 23/04/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Trabajos suspendidos debido a las inclemencias Climáticas. –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 23/04/2024

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			losa y	
-Aislación de losa-			Piso de H°A°	
			—	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR	MATERIALES RECHAZADOS		

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Tavio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

(21)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000303

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 29/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin posibilidad de realizar las actividades debido a las continuas lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29/04/2021

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Distribución de losas

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Aislación de losas y Piso de H°A°	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

(32)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000304

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin posibilidad de realizar las actividades debido al agua estancada en las losas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 05/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Paralización de Losas		Ablación.	
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Zelso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Barreiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

(33)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000305

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 26/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de reanudar los trabajos debido a la humedad presente en los losas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 26/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Alteración de losas		Aislación.	
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Favio Barreiro
Reg. MOPC N° 4061

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

341

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000294

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 15/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias –	lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/04/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

– Carpeta hidrotega –

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Aislación de losa	
	carpetas.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Jorge D. Paragnelli
Supervisor
C.I. N° 3.170.115

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000295

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 16/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia -	lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/04/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Carpeta hidrofuga

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Aislación de	
	losas y	
	vigas	
	Carpetas	
	Hidrófugas	

INCIDENCIAS

DÍA: 1

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Jorge R. Schaffnett
Supervisor Civil

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(30)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000296

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 17/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia -	No se realizan trabajos por efecto de las lluvias caídas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:		Aislaciones	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Carpetas.	

INCIDENCIAS

DÍA: 17/04/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Carpeta hidrofuga	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000297

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 18/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia -	Sin actividad por efecto de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Aislación de losas y carpetas Hidrófugas.	

INCIDENCIAS

DÍA: 18/04/2021

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Carpeta hidrofuga			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1695 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(38)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000302

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 23/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia -	Sin actividad por lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 23/04/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Postrones de losa			losas.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Caisa I. Morena M.
Arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

(37)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000303

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 24/09/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/09/2024

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			losas	
- Dilación de losas.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR	MATERIALES RECHAZADOS		

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge R. Paggnetti
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 8.170.115
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

(40)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000304

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 25/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia	Sin actividad por efectos de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 25/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Dilación de lo			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

(41

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000305

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 26/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia -	Sin actividad por efectos de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 26/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - Distribución de lozas			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Paganetti
Arquitecto
Mat. Prof. 8.170.115

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

(42)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000284

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidos debido a las incerrencias climáticas). —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/04/2021

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

– Suspensión de obra –

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Aislación de losas. —	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Favio Barcino
Reg. MOPC N° 4061

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(49)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000285

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin posibilidad de realizar actividades debido al agua estancada y humedad en losas

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación de losas.	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 06/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Distribución de hierro –		Aislación de losas.	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Fabio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000294

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 15/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Actividades suspendidos a causa de las inclemencias climáticas. –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/04/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Aislación de losas
- carpeta hidrofuga

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Aislación de losas y carpetas. –	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Flavio Barreiro
Reg. MOPC N° 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISION

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000295

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 16/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad del prefecto de lluvia –	Sin posibilidad de realizar actividades debido al agua estancada en las losas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 16/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - Dilatación de losa - Corte hidrófuga		Aislación.	

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

(49)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000302

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 23/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia —	Trabajos suspendidos a causa de las lluvias. —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 23/04/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación de losas. —	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
— Aislación de losas —				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Flavio Barreiro
Reg. MOPC Nº 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

(47)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000303

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 24/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin posibilidad de reanudar los trabajos debido a las continuas lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/04/2021

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Suspensión de trabajos -

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Aislación de losas.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

(48)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – FDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000304

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 25/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin posibilidad de realizar las actividades debido al agua estancada en las losas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 25/04/2021

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: -Distribución de losas-		Aislación.	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecta

Arq. Flavio Barreto
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

(44)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000305

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 26/04/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin posibilidad de reanudar las actividades a causa del agua estancada en las losas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 26/04/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Dilación de las		Aclaración	
FUERZA MAYOR	MATERIALES RECHAZADOS		

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Fabio Barreiro
MOPC N° 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

(50)

MEMORIA RESPALDATORIA DE LLUVIA Y SUS EFECTOS

MES DE ABRIL – 2021

En el mes de ABRIL/2021, se registraron lluvias totalizando las sgtes cantidades de mm por Dpto:

- Dpto. de Concepcion: 100 mm.
- Dpto. de Caaguazu: 100 mm
- Dpto. de San Pedro: 103 mm
- Dpto. de Pdte. Hayes (se utiliza la estacion pluviometrica de Luque por ser el mas proximo a la Obra): 147 mm

Como refleja el informe de DINAC, las lluvias acaecidas en los 4 Dptos fueron importantes; sin embargo se aclara que las mismas no reflejan efectivamente las lluvias caidas, debido a las distancias que se encuentran las estaciones pluviometricas de los sitios de obra, por lo que el Libro de Obras es el documento fechaciente y fidedigno para confirmar los dias de lluvia y sus efectos por estar los mismos en los sitios de obra y ser llenados en forma diaria.-

Para los casos de lluvias acaecidas de mas de 30 mm en un lapso de tiempo corto y/o durante el periodo de 24 hs, como se dio en el Dpto de Concepcion: 37.9 mm en 1 dia; Caaguazu: 30.9 mm en 1 dia; Dpto. de San Pedro: 46.5 mm en 1 dia y 35 mm en 1 dia; Dpto. de Pdte. Hayes: 43.9 mm en 1 dia y 42.4 mm en 1 dia; y en algunos casos se dieron lluvias seguidas por 2 dias o mas, como ocurrio en los Dptos de Concepcion: 49.9 mm en 2 dias seguidos; Caaguazu: 48.8 mm en 2 dias seguidos; San Pedro: 49.5 mm en 2 dias seguidos; Pdte. Hayes: 70.5 mm en 2 dias seguidos; afectan minimamente 2 a 3 dias siguientes los trabajos de campo, los cuales deben ser considerados como efectos de lluvia, por las condiciones del sitio de obras y de los materiales utilizados (según consta en las fotos anexas).

Se aclara que debido al tipo de Construccion que se esta ejecutando los materiales utilizados como ser: tierra, arena lavada y otros, los mismos son vulnerables a la lluvia ya que quedan con exceso de humedad, que no es recomendable utilizarlo en esas condiciones, ya que podria afectar al proceso constructivo y la calidad final del trabajo y el buen arte de la construccion, del cual debemos velar y ser responsables los Contratistas, la Fiscalizacion y la Contratante.-

A modo informativo y según consta en los Libros de Obra, los rubros suspendidos por causa de las lluvias y sus efectos fueron:

- Estructura de Ho. Ao. (Esc. N° 592-San Juan Bosco)
- Aislacion de losas – Instalacion sanitaria – Piso de Ho.Ao. (Esc N° 1251 San Francisco de Asis)
- Aislacion de losas – Instalacion sanitaria – Piso de Ho.Ao. (Esc N° 568 Las Residentas)
- Aislacion de losas (Esc N° 182 Antoliano Garcete)

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL



Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

(52)

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

(53)

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL