CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

Gaudioso Núñez N° 1264
Email: ibc@ibcingenieriasa.com
Tel: 021 208 750

Asunción, 06 de agosto de 2020

SEÑOR:
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General Interino de la UEPP
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Ref.: CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION N° 01/2019 "Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas" - Plurianual – ID N°: 356.937.- **CONTRATO N° 11/2019**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar prorroga en los plazos del mes de julio conforme al siguiente cuadro:

CUADRO DE DESPLAZAMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO				
CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION N° 01/2019 "Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas" - Plurianual – ID N°: 356.937				
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 4.534.137.977				
CONTRATO N°: 11/2019				
Contratista: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS				
DESCRIPCION	**Inicio**	**Fin**	**Dias**	**Observaciones**
Suscripcion del Contrato	07/10/2020			Contrato Inicial
Orden de Servicio N° 1	05/11/2019			
Levantamiento de suspension de Contrato	05/12/2019	29/05/2020		
Orden de Servicio N° 2	15/06/2020		245	
Desplazamiento por Inclemencias Climaticas (julio 2020)			9	Según Registros de la DINAC y Registros en Libros de Obras
Plazo 310 dias - Considerando inclemecias climaticas: 9 dias				
Se corre la finalizacion del plazo del contrato hasta 01/03/2021				

En adjunto presentamos:

- Cuadro de registro de lluvias de los establecimientos de Misiones y Encarnación.
- Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC de los establecimientos de Misiones y Encarnación.
- Considerando que las inclemencias climáticas de Misiones y Encarnación son las mismas fechas, se considera la de mayor cantidad.

Sin otro particular le saludo atentamente.

CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

Ing. Bernardino Felipe Caballero Ramírez
Representante Legal
CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4314
Recibido por: Laura

DIA	MES	AÑO	HORA
06	08	2020	1457

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							37,4	✓				
7							75,2	✓	(4)			
8							0,0	In				
9							0,0	In				
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							26,4					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							T					
24						✓	6,2	(1)	(2)			
25							0,0	In (1)				
26							0,0					
27						✓	T					
28							0,9	(1)				
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							145					
Máx. 24h							75,2					
Día Máx.							7					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Dirección de Meteorología e Hidrología

Ing. Raúl Enrique Rodas Prado
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CONSORCIO IBC ASOCIADOS

CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

B. Felipe Caballero Ramirez
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							34,4					4
7							22,2					
8							0,2					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							9,4					
25							0,0				2	
26							0,0					
27							0,5	1				
28							1,5					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							68					
Máx. 24h							34,4					
Día Máx.							6					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CONSORCIO IBC ASOCIADOS

Ing. Raúl Ramona Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Felipe Caballero Ramirez
Ingeniero Civil

CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000019

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Lunes, 6 de Julio de 2020.

CONTRATISTA	**FISCAL:**
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin actividad por lluvia lo cual justificamos continuar los trabajos en obra

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por lluvia según DINAC: 34,40mm/24

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prof. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000020

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Martes 7 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia lo cual imposibilita todas las en los frentes asignados en el Cronograma de Obra aprobado por los especialistas de la CPI – U.E.P.P y los Fiscales Lote 3.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Trabajos suspendidos por lluvia según Parte Diario 222.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prof. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000021

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Miercoles, 8 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Afectacion de lluvia.	Sin Actividad por afectación de lluvia, mucha humedad lo cual imposibilita continuar con los trabajos en obra según Programa de avance aprobado por los especialistas de la CPI-UEPP y los fiscales

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por afectación por las lluvia del día 07/07/20 Según Dinac: 82,2

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prof. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000022

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Jueves, 9 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por afectación de lluvia	Sigue mucha humedad en el terreno lo cual imposibilita continuar los trabajos en obra sigue cronograma de obra aprobado

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por afectación por los días de lluvia del 07/07 y 08/07/20

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000035

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Viernes, 24 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia.	Sin actividad de lluvia Según DINAC - lo cual hace imposible continuar con los trabajos en obra

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos Suspendidos por lluvia Según la DINAC. 0/4 mm

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Lugaro
Supervisora - Fiscal
UEPP C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000036

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Sabado, 25 de Julio de 2020

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Afectación de lluvia	Sin actividad por afectacion de lluvia y mucha humedad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Trabajos suspendidos por afectacion de lluvia

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
~~Reg. Prf. MOCP Nº 3012~~
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Fiscal - Supervisora
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZACIÓN

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000037

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.F.D. en Serv. Prof. Ladislaa Lile González

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: lunes, 27 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad de trabajos en obra por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por lluvia

Según Dirac: 0,5 mm

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000019

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: lunes, 6 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia.	Sin Actividad por lluvia. motivo por el cual no se puede seguir con el mejoramiento de suelo. y el cronograma de los rubros de obra aprobado por los especialistas de la CPI-UEPP y los fiscales. Fojas 3

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por lluvia según la Dinac 37,4 mm

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000020

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Martes, 7 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Trabajo parados por efecto de la lluvia que hace imposible continuar con los trabajos. Según cronograma aprobado.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por lluvia Pmáx: 45,2 mm

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

BAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000021

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Miercoles, 8 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Afectación de lluvia.	Sin Actividad por lluvia por afectación de lluvia mucha humedad lo cual imposibilita la continuación de los trabajos en obra.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por afectación segun Dinac. 15,20 min el día 7/07/20

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000022

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Jueves, 9 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por Afectación de lluvia.	Sin actividad por afectación de lluvia, que no se puede seguir por la alta humedad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por afectación según Dinac. 20 mm

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000028

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Jueves, 16 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Mejoramiento de suelo.	Siguen los trabajos del Mejoramiento de suelo según cronograma de avance de obra aprobado por el equipo de especialistas de la CPI y la fiscalización del tde 3

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000034

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Jueves, 23 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Excavación de Terreno para Cimiento	Excavacion de terreno. para cimiento, segun el programa de avance de obra aprobado por los especialistas de la CPI y los fiscales de lote 3

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
FISCALIZADOR U.E.P.P. C.P.I.

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000035

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Viernes, 24 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia. Que impiden continuar los trabajos en obra. Según cronograma de avance aprobado

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajo suspendidos por lluvia según Dinac 6,2 mm

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000036

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Sabado, 25 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Afectación de lluvia	Sin Actividad por afectacion de lluvia por afectacion de lluvia en mucha humedad lo cual imposibilita continuar los trabajos en Obra.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por afectacion de lluvia del dia 24/07/20

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
FISCALIZADOR C.P.I.

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000037

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Lunes, 27 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Mejoramiento de suelo.	Siguen Mejoramiento de suelo segun Cronograma de avance de obra aprobado por los especialistas de la CPI y la fiscalizacion Lote 3

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raúl Ugarte
Supervisor Fiscal
U.E.P.P. C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000038

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 816 Reverendo Hermano Lucas Bruder

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Martes, 28 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajo suspendido por lluvia

Según Dinac el día con lluvia no medible T.

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000019

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Lunes, 6 de Julio de 2020

CONTRATISTA	**FISCAL:**
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin actividad por lluvia que imposibilita continuar con el trabajo en obra.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Trabajos suspendidos por lluvia según la Orden de Servicio N° 374

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000020

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Martes, 7 de Julio de 2020.

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin actividad por lluvia lo cual hace imposible continuar con los rubros del cronograma de obra aprobado por los especialistas de la CPI - UEPP y los fiscales bloq

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Trabajos suspendidos por lluvia según Dinac: 75,2mm				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000021

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Miercoles, 8 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por afectación de lluvia	Trabajos suspendidos por afectación de lluvia lo cual hace imposible continuar con los rubros del cronograma de obras aprobado por los especialistas de la e DI-UEPP y los fiscales 1 de 3

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por afectación de lluvia

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Ara Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000022

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Jueves, 9 de Julio de 2020.

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por afectación de lluvia	Sin actividad por afectación de lluvia lo cual hace imposible continuar con los trabajos en obra.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajo suspendido por afectación de lluvia, nuestra humedad

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
~~Reg. Prf. MOCP N° 3012~~
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000035

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Viernes, 24 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad por lluvia	Sin actividad en obra por lluvia que imposibilita continuar los rubros del cronograma de obra aprobado por la CPI-UEPP y los fiscales del Lot 3

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Trabajos suspendidos por lluvia según Dinac 62 mm

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
AJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

A EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS IUAL – IDN° 356.937

N° 0000036

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Sabado, 25 de Julio de 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por Afectación de lluvia	Sin actividad por afectación de lluvia que hace imposible ejecutar los trabajos en obra, según Cronograma Aprobado por la CPI

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Trabajos suspendidos por afectación de lluvia (segun bitacora)

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
~~Reg. Prf. MOCP N° 3012~~
EMPRESA CONTRATISTA

Asa. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000038

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1434 Fernando de la Mora

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Martes, 28 de Julio de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia que hace imposible continuar con los trabajos del cronograma de Obra aprobado por la CPI – UEPP Días fiscales del mes.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Trabajos suspendidos por lluvias según Bitácora.

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.
FISCALIZACIÓN

SUPERVISIÓN