de cantidades del **"Ítem 71 (9.6.12.1) Ventana proyectante de 0.60 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 72 (9.6.12.2) Ventana proyectante de 0,50 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 72 (9.6.12.2) Viga de fundación H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cm2 - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 73 (9.6.12.3) Puerta metálica corrediza tipo persiana de 1.50 x 2.15 mts. c/ tela metálica - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 73 (9.6.12.3) Puerta metálica corrediza tipo persiana de 1.50 x 2.15 mts. c/ tela metálica - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 74 (9.6.12.4) Puerta metálica ciega de 0.90 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 74 (9.6.12.4) Puerta metálica ciega de 0.90 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 75 (9.6.13.1) Vidrios templados de 6mm color humo - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 75 (9.6.13.1) Vidrios templados de 6mm color humo - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 76 (9.6.14.1) Mamparas de aluminio anodizado color natural - Parque De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

cantidades del **"Ítem 76 (9.6.14.1) Mamparas de aluminio anodizado color natural - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 77 (9.6.14.2) Puerta de abrir de 0.70 x 2,10 mts., incluye herrajes y accesorios - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 77 (9.6.14.2) Puerta de abrir de 0.70 x 2,10 mts., incluye herrajes y accesorios - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 78 (9.6.15.1) Inodoro c/ cisterna alta. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 78 (9.6.15.1) Inodoro c/ cisterna alta. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 79 (9.6.15.2) Mingitorio c/ pulsador de descarga. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 79 (9.6.15.2) Mingitorio c/ pulsador de descarga. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 80 (9.6.15.3) Lavatorio de apoyar. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 80 (9.6.15.3) Lavatorio de apoyar. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 81 (9.6.15.4) Mesada de granito - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 81 (9.6.15.4) Mesada de granito - Parque Lineal (SSHH))"**

Ítem 82 (9.6.15.5) Portarrollo cerámico de embutir. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 82 (9.6.15.5) Portarrollo cerámico de embutir. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 83 (9.6.15.6) Dispensador de jabón líquido - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 83 (9.6.15.6) Dispensador de jabón líquido - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 84 (9.6.15.7) Secamanos eléctrico de aire caliente - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 84 (9.6.15.7) Secamanos eléctrico de aire caliente - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 85 (9.6.15.8) Dispensador de toallas de papel - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 86 (9.6.15.8) Dispensador de toallas de papel - Parque Lineal (SSHH)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 86 (9.6.15.9) Juegos de barrales y apoyo en baños para personas con capacidades diferentes - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 86 (9.6.15.9) Juegos de barrales y apoyo en baños para personas con capacidades diferentes - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 87 (9.6.16.1) Alimentación de agua fría pvc 1/2" - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 87 (9.6.16.1) Alimentación de agua fría pvc 1/2" - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 88 (9.6.16.2) Alimentación de agua fría pvc 3/4" - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 88 (9.6.16.2) Alimentación de agua fría pvc 3/4" - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 89 (9.6.16.3) Alimentación de agua fría pvc 1" - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 89 (9.6.16.3) Alimentación de agua fría pvc 1" - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 90 (9.6.17.1) Tubería PVC 40 mm.Liviano - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 90 (9.6.17.1) Tubería PVC 40 mm.Liviano - Parque Lineal (SSHH)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

1Po (uento setenta)

Ítem 91 (9.6.17.2) Tubería PVC 50 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 91 (9.6.17.2) Tubería PVC 50 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 92 (9.6.17.3) Tubería PVC 75 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 92 (9.6.17.3) Tubería PVC 75 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 93 (9.6.17.4) Tubería PVC 100 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 93 (9.6.17.4) Tubería PVC 100 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 94 (9.6.17.5) Registro de 40 x40 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 94 (9.6.17.5) Registro de 40 x40 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 95 (9.6.17.6) Registro de 60 x 60 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 95 (9.6.17.6) Registro de 60 x 60 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°. (Prof. hasta 1,00 mts) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 96 (9.6.17.7) Cámara séptica de mampostería con sello de hormigón pobre, Tipo 1 - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 96 (9.6.17.7) Cámara séptica de mampostería con sello de hormigón pobre, Tipo 1 - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 97 (9.6.17.8) Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación, Tipo 1 - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 97 (9.6.17.8)) Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación, Tipo 1 - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 98 (9.6.17.9) Tubería de conexión y accesorios - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 98 (9.6.17.9) Tubería de conexión y accesorios - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 99 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 99 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 100 (9.6.18.2) Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 100 (9.6.18.2) Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Parque Lineal (SSHH)"**

GINSA S.A. Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 101 (9.6.18.3) Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 101 (9.6.18.3) Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 102 (9.6.19.1) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 102 (9.6.19.1) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (SSHH)**

Ítem 103 (9.6.19.2) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 103 (9.6.19.2) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 104 (9.6.20.1) Montaje en gabinete de limitador p/ medidor Trifásico - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 104 (9.6.20.1) Montaje en gabinete de limitador p/ medidor Trifásico - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 105 (9.6.20.2) Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

de cantidades del **"Ítem 105 (9.6.20.2) Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 106 (9.6.20.3) Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 106 (9.6.20.3) Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 107 (9.6.20.4) Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 107 (9.6.20.4) Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 108 (9.6.20.5) Boca de interruptor de 1 punto y toma. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 108 (9.6.20.5) Boca de interruptor de 1 punto y toma. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 109 (9.6.20.6) Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 109 (9.6.20.6) Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 110 (9.6.20.7) Extensión de la línea principal de alimentación. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 110 (9.6.20.7) Extensión de la línea principal de alimentación. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 111 (9.6.20.8) Cañería corrugada de 3/4". Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 111 (9.6.20.8) Cañería corrugada de 3/4". Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 112 (9.6.20.9) Registro eléctrico c/ drenaje 40x40x40cm - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 112 (9.6.20.9) Registro eléctrico c/ drenaje 40x40x40cm - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 113 (9.6.21.1) Techo de chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, unión y remate - Parque Lineal (SSHH)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 113 (9.6.21.1) Techo de chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, unión y remate - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 114 (9.7.1.1) Zapatas de Hormigón Armado. Resistencia característica Fck: 180 kg/cm2. Profundidad: 1.50 mts - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 114 (9.7.1.1) Zapatas de Hormigón Armado. Resistencia característica Fck: 180 kg/cm2. Profundidad: 1.50 mts - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 115 (9.7.1.2) Viga de fundación H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cm2 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 115 (9.7.1.2) Viga de fundación H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cm2 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 116 (9.7.2.1) Aislación con mortero tipo A (1:3) más aditivo hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 116 (9.7.2.1) Aislación con mortero tipo A (1:3) más aditivo hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 117 (9.7.3.1) Mampostería de 0.15 mts. de ancho c/ladrillos comunes. Mortero tipo B (1:2:8) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 117 (9.7.3.1) Mampostería de 0.15 mts. de ancho c/ladrillos comunes. Mortero tipo B (1:2:8) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 118 (9.7.4.1) Revoque interior a 2 capas (a la cal). Mortero tipo A (1:3) + tipo E (1:4:16) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 118 (9.7.4.1) Revoque interior a 2 capas (a la cal). Mortero tipo A (1:3) + tipo E (1:4:16) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 119 (9.7.4.2) Revoque interior a 1 capa grueso, base para revestimientos cerámicos. Mortero tipo I (1:4:20) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 119 (9.7.4.2) Revoque interior a 1 capa grueso, base para revestimientos cerámicos. Mortero tipo I (1:4:20) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 120 (9.7.4.3) Revoque exterior a 1 capa, mortero tipo E (1:4:16) + azotada impermeable, mortero tipo A (1:3) c/hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 120 (9.7.4.3) Revoque exterior a 1 capa, mortero tipo E (1:4:16) + azotada impermeable, mortero tipo A (1:3) c/hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 121 (9.7.5.1) Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural. e= 10 cm - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 121 (9.7.5.1) Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural. e= 10 cm - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ítem 122 (9.7.6.1) Carpeta de asiento de pisos. Mortero tipo C (1:2:10) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 122 (9.7.6.1) Carpeta de asiento de pisos. Mortero tipo C (1:2:10) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 123 (9.7.6.2) Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al tránsito para interiores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 123 (9.7.6.2) Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al tránsito para interiores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 124 (9.7.6.3) Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al tránsito para exteriores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 124 (9.7.6.3) Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al tránsito para exteriores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 125 (9.7.7.1) Zócalo cerámico 8x30 cms. para interiores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 125 (9.7.7.1) Zócalo cerámico 8x30 cms. para interiores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 126 (9.7.7.2) Zócalo cerámico 8x30 cms. para exteriores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 126 (9.7.7.2) Zócalo cerámico 8x30 cms. para exteriores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 127 (9.7.8.1) Azulejos blancos 15 x 15 cms - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 127 (9.7.8.1) Azulejos blancos 15 x 15 cms - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 128 (9.7.9.1) Pintura acrílica interior en muros - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 128 (9.7.9.1) Pintura acrílica interior en muros - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 129 (9.7.9.2) Pintura acrílica exterior en muros - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 129 (9.7.9.2) Pintura acrílica exterior en muros - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 130 (9.7.9.3) Pintura acrílica para falso techo, previo enduido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

de cantidades del **"Ítem 130 (9.7.9.3) Pintura acrílica para falso techo, previo enduido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 131 (9.7.9.4) Esmalte sintético sobre madera - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 131 (9.7.9.4) Esmalte sintético sobre madera - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 132 (9.7.9.5) Esmalte sintético sobre metal previo antióxido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 132 (9.7.9.5) Esmalte sintético sobre metal previo antióxido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 133 (9.7.10.1) Placas de yeso 60x60 o similar, incluye todos los accesorios de fijación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 133 (9.7.10.1) Placas de yeso 60x60 o similar, incluye todos los accesorios de fijación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 134 (9.7.11.1) Puerta placa de 0.60 c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 134 (9.7.11.1) Puerta placa de 0.60 c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 135 (9.7.12.1) Ventana proyectante de 0.60 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 135 (9.7.12.1) Ventana proyectante de 0.60 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 136 (9.7.12.2) Ventana proyectante de 1.80 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 136 (9.7.12.2) Ventana proyectante de 1.80 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 137 (9.7.12.3) Ventana corrediza de 1.80 x 1.00 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 137 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 138 (9.7.12.4) Ventana corrediza de 3.60 x 1.00 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 138 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 139 (9.7.12.5) Puerta metálica ciega de 0.90 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

159 (ciento cincuenta y nueve)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 139 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 140 (9.7.12.6) Puerta metálica ciega de 1.00 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 140 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 141 (9.7.13.1) Vidrios: Templado de 6mm color humo - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 141 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 142 (9.7.14.1) Lavatorio c/ pedestal (Línea blanca) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 142 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 143 (9.7.14.2) Inodoro c/ cisterna alta (Línea blanca) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 143 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ítem 144 (9.7.14.3) Ducha calefón eléctrico c/ brazo soporte - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 144 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 145 (9.7.14.4) Botiquín de aplicar de 3 cuerpos - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 145 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 146 (9.7.14.5) Portarrollo cerámico de embutir. (Línea blanca) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 146 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 147 (9.7.14.6) Dispensador de jabón líquido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 147 (9.7.12.3) Ventana corrediza de 1.80 x 1.00 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 148 (9.7.14.7) Dispensador de toallas de papel - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

de cantidades del **"Ítem 148 (9.7.14.7) Dispensador de toallas de papel - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 149 (9.7.14.8) Secamanos eléctrico de aire caliente - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 149 (9.7.14.8) Secamanos eléctrico de aire caliente - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 150 (9.7.14.9) Barral porta toallero de caño cromado - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 150 (9.7.14.9) Barral porta toallero de caño cromado - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 151 (9.7.15.1) Alimentación de agua fría pvc 1/2" - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 151 (9.7.15.1) Alimentación de agua fría pvc 1/2" - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 152 (9.7.15.2) Alimentación de agua fría pvc 3/4" - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 152 (9.7.15.2) Alimentación de agua fría pvc 3/4" - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 153 (9.7.15.3) Accesorios y conexiones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 153 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 154 (9.7.16.1.1) Tubería PVC 40 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 154 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 155 (9.7.16.1.2) Tubería PVC 50 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 155 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 156 (9.7.16.1.3) Tubería PVC 75 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 156 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 157 (9.7.16.1.4) Tubería PVC 100 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

GINSA S.A.

Ing. JULIO [illegible]
Representante Legal
GINSA S.A.

de cantidades del **"Ítem 157 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 158 (9.7.16.1.5) Registro de 60 x 60 cms. (prof. 0,50 mts) con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA° - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 158 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 159 (9.7.16.1.6) Accesorios y conexiones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 159 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 160 (9.7.16.2.1) Cámara séptica de mampostería con sello de hormigón pobre. Tipo 1 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 160 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 161 (9.7.16.2.2) Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 161 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 162 (9.7.16.2.3) Tubería de conexión y accesorios - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 162 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 163 (9.7.16.3.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 163 (9.7.16.3.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 164 (9.7.16.3.2) Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 164 (9.7.16.3.2) Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 165 (9.7.16.3.3) Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 165 (9.7.16.3.3) Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 166 (9.7.16.4.1) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 166 (9.7.16.4.1) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 167 (9.7.16.4.2) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 167 (9.7.16.4.2) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 168 (9.7.16.5.1) Chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, unión y remate - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 168 (9.7.16.5.1) Chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, unión y remate - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 169 (9.7.16.5.2) Pérgolas en perfilaría metálica. Incluye fundación, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 169 (9.7.16.5.2) Pérgolas en perfilaría metálica. Incluye fundación, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 170 (9.7.17.1) Montaje en gabinete de limitador p/medidor Trifásico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 170 (99.7.17.1) Montaje en gabinete de limitador p/medidor Trifásico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 171 (9.7.17.2) Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 171 (9.7.17.2) Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 172 (9.7.17.3) Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 172 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 173 (9.7.17.4) Boca de interruptor de 1 punto. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 173 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 174 (9.7.17.5) Boca de interruptor de 1 punto y toma. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 174 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

GINSA S.A.

Ing. MARIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 175 (9.7.17.6) Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 175 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 176 (9.7.17.7) Boca de toma especial. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 176 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 177 (9.7.17.8) Boca de ventilador de techo. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 177 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 178 (9.7.17.9) Boca de acondicionador de aire. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 178 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 179 (9.7.17.10) Boca de ducha calefón. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

de cantidades del **"Ítem 179 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 180 (9.7.17.11) Extensión de la línea principal de alimentación. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 180 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 181 (9.7.17.12) Cañería corrugada de 3/4". Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 181 (9.6.18.1) Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH)"**

Ítem 182 (9.7.17.13) Registro de mampostería BT 40x40x40cm - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 182 (9.7.17.3) Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios)"**

Ítem 183 (9.8.1) Techo en perfilería metálica y chapa plegada. Incluye, fundación, pilares, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal (SSHH)"

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 183 (9.8.1) Techo en perfilería metálica y chapa plegada. Incluye, fundación, pilares, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal (SSHH)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 184 (9.8.2) Silicona sobre elemento de H° - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 184 (9.8.2) Silicona sobre elemento de H° - Parque Lineal"**

Ítem 185 (9.8.3) Vidrios templados de 6mm color humo - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 185 (9.8.3) Vidrios templados de 6mm color humo - Parque Lineal"**

Ítem 186 (9.8.4) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 186 (9.8.4) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal"**

Ítem 187 (9.8.5) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 187 (9.8.5) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal"**

Ítem 188 (9.8.6) Banqueta recta de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero en caño metálico - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 188 (9.8.6) Banqueta recta de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero en caño metálico - Parque Lineal"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 195 (11.2) Hormigón 20 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 195 (11.2) Hormigón 20 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº).**

Ítem 196 (11.3) Hormigón 25 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 196 (11.3) Hormigón 25 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº).**

Ítem 203 (11.10) Baranda de defensa metálica (Tipo Flex Beam) - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 203 (11.10) Baranda de defensa metálica (Tipo Flex Beam) - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ítem 205 (12.1) Pérgolas de perfilaría metálica. Incluye fundación, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 205 (12.1) Pérgolas de perfilaría metálica. Incluye fundación, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal"**

Ítem 206 (12.3) Pérgolas para espacios feriales - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 206 (12.3) Pérgolas para espacios feriales - Parque Lineal"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 216 (14.1) Cañería PVC para agua de 150mm, provisión e instalación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 216 (14.1) Cañería PVC para agua de 150mm, provisión e instalación - Parque Lineal"**

Ítem 217 (14.2) Cañería PVC para agua de 1". Provisión e instalación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 217 (14.2) Cañería PVC para agua de 1". Provisión e instalación - Parque Lineal"**

Ítem 218 (14.3) Cañería PVC para agua ¾". Provisión e instalación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 218 (4.3) Cañería PVC para agua ¾". Provisión e instalación - Parque Lineal"**

Ítem 219 (14.4) Grifos fv o similar de 3/4" - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 219 (14.4) Grifos fv o similar de 3/4" - Parque Lineal"**

Ítem 220 (14.5) Llave de paso fv o similar 3/4" - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 220 (14.5) Llave de paso fv o similar 3/4" - Parque Lineal"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 221 (14.6) Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 121 (14.6) Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Parque Lineal"**

Ítem 223 (15.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 223 (15.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Parque Lineal"**

Ítem 224 (15.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 224 (15.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Parque Lineal"**

Ítem 225 (15.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 225 (15.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Parque Lineal"**

Ítem 226 (15.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 226 (15.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Parque Lineal"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 227 (15.5) Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 227 (15.5) Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Parque Lineal"**

Ítem 228 (15.6) Columna cilíndrica de 9 m con un brazo y artefacto c/conexión - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 228 (15.6) Columna cilíndrica de 9 m con un brazo y artefacto c/conexión - Parque Lineal"**

Ítem 229 (15.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 229 (15.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Parque Lineal"**

Ítem 230 (15.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 230 (15.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Parque Lineal"**

Ítem 232 (15.10) Excavación y compactación de zanja para caño liso - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 232 (15.10) Excavación y compactación de zanja para caño liso - Parque Lineal"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 233 (15.11) Registro eléctrico de 30x30 x60 cm. con tapa de Hº Aº - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 233 (15.11) Registro eléctrico de 30x30 x60 cm. con tapa de Hº Aº - Parque Lineal"**

Ítem 234 (15.12) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mm2 - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 234 (15.12) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mm2 - Parque Lineal"**

Ítem 235 (15.13) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mm2 - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 235 (15.13) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mm2 - Parque Lineal"**

Ítem 236 (15.14) Columna de Iluminación Tipo Cónica de 4,5 m - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 236 (15.14) Columna de Iluminación Tipo Cónica de 4,5 m - Parque Lineal"**

Ítem 239 (16.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

de cantidades del **"Ítem 239 (16.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación - Parque Lineal"**

Ítem 240 (16.3) Cable Aislado XLPE DE 240 mm2 para subterráneo 23kv - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del ítem **"(16.3) Cable Aislado XLPE DE 240 mm2 para subterráneo 23kv - Parque Lineal"**

Ítem 241 (16.4) Instalación de cables de 240 mm2 XLPE - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del ítem **"(16.4) Instalación de cables de 240 mm2 XLPE - Parque Lineal"**

Ítem 242 (16.5) Registro de mampostería MT 1,20x1,20X1,50 m - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 242 (16.5) Registro de mampostería MT 1,20x1,20X1,50 m - Parque Lineal"**

Ítem 244 (16.7) PD - Transformadores de 150 kva con pedestal - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 244 (16.7) PD - Transformadores de 150 kva con pedestal - Parque Lineal"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 245 (16.8) Empalmes MT - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 245(16.8) Empalmes MT - Parque Lineal"**

Ítem 246 (16.9) Cable desnudo de cobre 35 mm p/ tierra, provisión y colocación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 246 (16.9) Cable desnudo de cobre 35 mm p/ tierra, provisión y colocación - Parque Lineal"**

Ítem 247 (16.10) Jabalina 3/4 y 3 m de long, provisión y colocación - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 247 (16.10) Jabalina 3/4 y 3 m de long, provisión y colocación - Parque Lineal"**

Ítem 248 (17.1) Barras - Parque Lineal (gimnasio)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 248(17.1) Barras - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 249 (17.2) Bamboleo de cintura doble - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 249 (17.2) Bamboleo de cintura doble - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 250 (17.3) Barras Paralelas - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 250 (17.3) Barras Paralelas - Parque Lineal (gimnasio)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 251 (17.4) Caminador simple - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"251 (17.4) Caminador simple - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 252 (17.5) Máquinas de pedales con remo - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"252 (17.5) Máquinas de pedales con remo - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 253 (17.6) Estación de flexiones - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 253 (17.6) Estación de flexiones - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 255 (17.8) Relajadores de cintura triple - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 255 (17.8) Relajadores de cintura triple - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 256 (17.9) Juego de volantes cuádruples chicos - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 256 (17.9) Juego de volantes cuádruples chicos - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 257 (17.10) Estación de saltos - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 257 (17.10) Estación de saltos - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 258 (17.11) Caminador doble - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 258 (17.11) Caminador doble - Parque Lineal (gimnasio)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 259 (18.1) Tobogán - Parque Lineal (área de recreación infantil)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 259 (18.1) Tobogán - Parque Lineal (área de recreación infantil)"**

Ítem 260 (18.2) Sube y baja - Parque Lineal (área de recreación infantil)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 260 (18.2) Sube y baja - Parque Lineal (área de recreación infantil)"**

Ítem 261 (18.3) Hamaca - Parque Lineal (área de recreación infantil)

Ídem ítem **248 (17.1)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 261 (18.3) Hamaca - Parque Lineal (área de recreación infantil)"**

Ítem 264 (19.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 264 (19.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 265 (19.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 265 (19.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 266 (19.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

de cantidades del **"Ítem 266 (19.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)**

Ítem 267 (19.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 267 (19.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 269 (19.6) Columna cilíndrica de 9 m con artefacto de 400 w para iluminación c/ conexión - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 269 (19.6) Columna cilíndrica de 9 m con artefacto de 400 w para iluminación c/ conexión - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 270 (19.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m con artefacto de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 270 (19.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m con artefacto de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 271 (19.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 271 (19.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 272 (19.9) Tablero con pedestal para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 272 (19.9) Tablero con pedestal para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 273 (19.10) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 273 (19.10) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 274 (19.11) Cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 274 (19.11) Cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 275 (19.12) Instalación de cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 275 (19.12) Instalación de cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 276 (19.13) Provisión y colocación de equipos reflectores de 400w - Parque Lineal (iluminación cancha)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

de cantidades del **"Ítem 276 (19.13) Provisión y colocación de equipos reflectores de 400w - Parque Lineal (iluminación cancha)"**

Ítem 296 (23.2) Cuneta escalonada

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 296 (23.2) Cuneta escalonada"**

Ítem 301 (24.5) Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 301 (24.5) Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 303 (25.2) Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye juntas de dilatación - Rampa para Embarcaciones

Del cambio de geometría del sector rampa para embarcaciones a consecuencia de la variación extrema de la altura del Rio Paraguay, explicado en el ítem 293 (22.2) tuvo como consecuencia la disminución de las cantidades del **"Ítem 303 (25.2) Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye juntas de dilatación - Rampa para Embarcaciones".**

Ítem 306 (25.5) Conjunto de protección (BP), incluye murete de H°A° y baranda c/ pasamano metálico, de acuerdo a detalle constructivo - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 306 (25.5) Conjunto de protección (BP), incluye murete de H°A° y baranda c/ pasamano metálico, de acuerdo a detalle constructivo - Rampa para Embarcaciones"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 308 (26.1) Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 308 (26.1) Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 309 (26.2) Base estabilizada de suelo agregado - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL, por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 309 (26.2) Base estabilizada de suelo agregado - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 310 (26.3) Sub Base estabilizada de suelo agregado - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 310 (26.3) Sub Base estabilizada de suelo agregado - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 311 (26.4) Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 311 (26.4) Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 312 (26.5) Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Rampa para Embarcaciones

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 312 (26.5) Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 313 (26.6) Imprimación asfáltica - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 313 (26.6) Imprimación asfáltica - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 314 (26.7) Riego de liga - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** por cambio de la geometría del proyecto, se vio en la necesidad de una disminución de cantidades del **"Ítem 314 (26.7) Riego de liga - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 316 (27.2) Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye colocación y terminación - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 316 (27.2) Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye colocación y terminación - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 319 (27.5.1) Techo en perfilaría metálica y chapa plegada. Incluye, fundación, pilares, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 319 (27.5.1) Techo en perfilaría metálica y chapa plegada. Incluye, fundación, pilares, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 320 (27.5.2) Silicona sobre elemento de H° - Rampa para Embarcaciones

Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 320 (27.5.2) Silicona sobre elemento de H° - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 321 (27.5.3) Vidrios templados de 6mm color humo - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 321 (27.5.3) Vidrios templados de 6mm color humo - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 322 (27.5.4) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 322 (27.5.4) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 323 (27.5.5) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 323 (27.5.5) Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 324 (27.5.6) Banqueta recta de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero en caño metálico - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 324 (27.5.6) Banqueta recta de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero en caño metálico - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 348 (31.4) Grifos fv o similar de 3/4" - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 348 (31.4) Grifos fv o similar de 3/4" - Rampa para Embarcaciones"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 349 (31.5) Llave de paso fv o similar 3/4" - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 349 (31.5) Llave de paso fv o similar 3/4" - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 350 (31.6) Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 350 (31.6) Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 359 (32.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 359 (32.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 361 (32.10) Excavación y compactación de zanja para caño liso - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 361 (32.10) Excavación y compactación de zanja para caño liso - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 362 (32.11) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 362 (32.11) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 363 (32.12) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mm2 - Rampa para Embarcaciones

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 363 (32.12) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mm2 - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 364 (32.13) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mm2 - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 364 (32.13) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mm2 - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 365 (32.14) Columna de iluminación tipo cónica de 4,5 m - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 365 (32.14) Columna de iluminación tipo cónica de 4,5 m - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 366 (32.15) Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Rampa para Embarcaciones

Ídem ítem **303 (25.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 366 (32.15) Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 379 (36.1) Sumideros simples con descarga TIPO 1 - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del ítem **"(36.1) Sumideros simples con descarga TIPO 1 - Armada Nacional"**

Ítem 383 (36.5) Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del ítem **"(36.5) Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Armada Nacional"**

GINSA S.A.
Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 385 (37.2) Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye juntas de dilatación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del ítem **"(37.2) Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye juntas de dilatación - Armada Nacional"**

Ítem 386 (37.3) Adoquín Ecológico prefabricado de H° con vegetación de acuerdo a detalle - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 386 (37.3) Adoquín Ecológico prefabricado de H° con vegetación de acuerdo a detalle - Armada Nacional"**

Ítem 387 (37.4) Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para caminero, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cm2. Incluye juntas de dilatación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 387 (37.4) Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para caminero, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cm2. Incluye juntas de dilatación - Armada Nacional"**

Ítem 389 (38.2) Base estabilizada de suelo agregado - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 389 (38.2) Base estabilizada de suelo agregado - Armada Nacional"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ítem 390 (38.3) Sub Base estabilizada de suelo agregado - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 390 (38.3) Sub Base estabilizada de suelo agregado - Armada Nacional"**

Ítem 391 (38.4) Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 391 (38.4) Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Armada Nacional"**

Ítem 392 (38.5) Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 392 (38.5) Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Armada Nacional"**

Ítem 393 (38.6) Imprimación asfáltica - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem (38.6) Imprimación asfáltica - Armada Nacional"**

Ítem 394 (38.7) Riego de liga - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 394 (38.7) Riego de liga - Armada Nacional"**

Ítem 395 (39.1) Banquetas rectas de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero de caño metálico - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 395 (39.1) Banquetas rectas de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye respaldero de caño metálico - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

ING. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 396 (39.2) Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye colocación y terminación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem 396(39.2) Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cm2, incluye colocación y terminación - Armada Nacional"**

Ítem 406 (41.6) Hormigón 20 Mpa (Losas) - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 406 (41.6) Hormigón 20 Mpa (Losas) - Armada Nacional"**

Ítem 407 (41.7) Hormigón 25 Mpa (Vigas) - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 407 (41.7) Hormigón 25 Mpa (Vigas) - Armada Nacional".**

Ítem 409 (42.1) Césped jesuita colocado en panes - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 409 (42.1) Césped jesuita colocado en panes - Armada Nacional".**

Ítem 425 (44.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 425 (44.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Armada Nacional".**

Ítem 426 (44.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Armada Nacional

De la justificación del **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 426 (44.2)**

GINSA S.A. Ing. JULIO ESPINOLA Representante Legal GINSA S.A.

Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Armada Nacional"

Ítem 427 (44.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem 427 (44.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Armada Nacional"**

Ítem 428 (44.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 428 (44.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Armada Nacional"**

Ítem 429 (44.5) Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 429 (44.5) Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Armada Nacional"**

Ítem 430 (44.6) Columna cilíndrica de 9 m con un brazo y artefacto c/ conexión - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem 430 (44.6) Columna cilíndrica de 9 m con un brazo y artefacto c/ conexión - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 431 (44.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 431 (44.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Armada Nacional"**

Ítem 432 (44.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 432 (44.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Armada Nacional"**

Ítem 434 (44.10) Excavación y compactación de zanja para caño liso - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 434 (44.10) Excavación y compactación de zanja para caño liso - Armada Nacional"**

Ítem 435 (44.11) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 435 (44.11) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Armada Nacional"**

Ítem 436 (44.12) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mm2 - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del ítem **"Ítem 436 (44.12) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mm2 - Armada Nacional"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 437 (44.13) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mm2 - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 437 (44.13) Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mm2 - Armada Nacional"**

Ítem 438 (44.14) Columna de iluminación Tipo Cónica de 4,5 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 438 (44.14) Columna de iluminación Tipo Cónica de 4,5 m - Armada Nacional"**

Ítem 439 (44.15) Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 439 (44.15) Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Armada Nacional"**

Ítem 442 (45.3) Empalmes MT - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 442 (45.3) Empalmes MT - Armada Nacional"**

Ítem 444 (45.5) Jabalina 3/4 y 3 m de long, provisión y colocación - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 444 (45.5) Empalmes MT - Armada Nacional"**

Ítem 445 (46.1) B.I.E. - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 445 (46.1) B.I.E. - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 453 (46.9) Extintor ABC 6 Kg - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 453 (46.9) Extintor ABC 6 Kg - Armada Nacional"**

Ítem 454 (46.10) Extintor CO2 4Kg - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 454 (46.10) Extintor CO2 4Kg - Armada Nacional"**

Ítem 458 (47.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 458 (47.1) Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 459 (47.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 459 (47.2) Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 460 (47.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 460 (47.3) Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

GINSA S.A. Ing. JULIO ESPINOLA Representante Legal GINSA S.A.

Ítem 461 (47.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 461 (47.4) Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 462 (47.5) Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 462 (47.5) Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 463 (47.6) Columna cilíndrica de 9 m con artefacto de 400 w para iluminación c/ conexión - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 463 (47.6) Columna cilíndrica de 9 m con artefacto de 400 w para iluminación c/ conexión - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 464 (47.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m con artefacto de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem (47.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m con artefacto de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 465 (47.8) Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 465 (47.8)**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Armada Nacional (iluminación de cancha)"

Ítem 467 (47.10) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 467 (47.10) Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 468 (47.11) Cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem 468 (47.11) Cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 469 (47.12) Instalación de cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 469 (47.12) Instalación de cable inpavinil 2x6 mm2 para columna de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 470 (47.13) Provisión y colocación de equipos reflectores de 400w para iluminación de cancha - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem 470 (47.13) Provisión y colocación de equipos reflectores de 400w para iluminación de cancha - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 520 (62.7) Secamanos eléctrico de aire caliente - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Item 520 (62.7) Secamanos eléctrico de aire caliente - Armada Nacional"**

Ítem 542 (67.4) Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 542 (67.4) Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 544 (67.6) Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 544 (67.6) Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 547 (67.9) Registro eléctrico c/ drenaje 40x40x40cm - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 547 (67.9) Registro eléctrico c/ drenaje 40x40x40cm - Armada Nacional".**

Ítem 583 (73.26) Techo de chapa acanalada s/ estructura de hierro, incluye todos los accesorios de fijación, Unión y remate - Armada Nacional

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 426 (73.26) Techo de chapa acanalada s/ estructura de hierro, incluye todos los accesorios de fijación, Unión y remate - Armada Nacional"**

Ítem 584 (73.27) Recubrimiento termoacústica con relleno en poliuretano para techo. Incluye suministro y colocación - Armada Nacional

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

121 (ciento veintiuno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ídem ítem **426 (44.2)**, motiva a una disminución de cantidades del **"Ítem 584 (73.27) Recubrimiento termoacústica con relleno en poliuretano para techo. Incluye suministro y colocación - Armada Nacional"**

Ítem 615 (77.4) Provisión de cable MT Subterránea 1x50 mm2

De la justificación del **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 615 (77.4) Provisión de cable MT Subterránea 1x50 mm2"**

Ítem 616 (77.5) Instalación de cables de Cable MT Subterránea 1x50 mm2

De la justificación del **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 616 (77.5) Instalación de cables de Cable MT Subterránea 1x50 mm2"**

Ítem 622 (78.1) Suministro, Transporte y compactación de Asiento con material granular, a mano - Armada Nacional

De la justificación del **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"ítem 622 (78.1) Suministro, Transporte y compactación de Asiento con material granular, a mano - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

ING. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

- **ITEMS ELIMINADOS**

IV.1 De la eliminación de los ítems de obra sin disminuir el alcance de la obra y mantener la calidad de la misma y los objetivos del proyecto se realizan por los siguientes motivos:

a) Por vinculación a la variación de la geometría final del proyecto

b) Por vinculación al área ambiental, en disminución de impactos

Ítem 5 (2.3) Drenes horizontales del paquete estructural - Parque Lineal

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio innecesario el uso de los drenes horizontales y por lo tanto la necesidad la eliminación del **"Ítem 5 (2.3) Drenes horizontales del paquete estructural - Parque Lineal"**

Ítem 8 (2.6) Instrumentación y control geotécnico (Piezómetro de tubo abierto) - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 8 (2.6) Instrumentación y control geotécnico (Piezómetro de tubo abierto) - Parque Lineal"**

Ítem 9 (2.7) Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el ítem **"Ítem 9 (2.7) Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Parque Lineal"**

Ítem 194 (11.1) Pilotes perforados para pilas y estribos - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 194 (11.1) Pilotes perforados para pilas y estribos - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 198 (11.5) Pilotes perforados de Hº Aº para alas - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 198 (11.5) Pilotes perforados de Hº Aº para alas - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ítem 199 (11.6) Hormigón para viga puntal - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 199 (11.6) Hormigón para viga puntal - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ítem 200 (11.7) Hormigón para Losetas Prefabricadas - Alas - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 200 (11.7) Hormigón para Losetas Prefabricadas - Alas - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ítem 201 (11.8) Hormigón para Pantalla (Estribos) - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 201 (11.8) Hormigón para Pantalla (Estribos) - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ítem 202 (11.9) Hormigón para puntales, vigas, cabezales y tensores (Alas) - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 202 (11.9) Hormigón para puntales, vigas, cabezales y tensores (Alas) - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

118 (ciento dieciocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 204 (11.11) Losa de aproximación Hormigón 25 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº)

De la justificación del punto **I DE LOS AJUSTES EN EL SECTOR PARQUE LINEAL,** y de acuerdo a los ajustes del proyecto se vio la necesidad la eliminación del **"Ítem 204 (11.11) Losa de aproximación Hormigón 25 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº)"**

Ítem 222 (14.7) Accesorios, conexiones, reducciones - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 222 (14.7) Accesorios, conexiones, reducciones - Parque Lineal"**

Ítem 231 (15.9) Tablero con pedestal para iluminación - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 231 (15.9) Tablero con pedestal para iluminación - Parque Lineal"**

Ítem 237 (15.15) Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 237 (15.15) Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Parque Lineal"**

Ítem 238 (16.1) Caño PEAD de alta densidad 150 mm - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 238 (16.1) Caño PEAD de alta densidad 150 mm - Parque Lineal"**

Ítem 243 (16.6) Puesto de Entrega - Parque Lineal

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 243 (16.6) Puesto de Entrega - Parque Lineal"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.

Ítem 254 (17.7) Juegos de volantes grandes - Parque Lineal (gimnasio)

Ídem ítem 5 (2.3), en consecuencia, se elimina el **"Ítem 254 (17.7) Juegos de volantes grandes - Parque Lineal (gimnasio)"**

Ítem 307 (25.6) Plataforma de HºAº para futuro local de Servicios higiénicos, Administración y Cocina-Bar) - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, se reemplaza el ítem **(25.6)** por un ítem nuevo con mayor espesor y mayor fck, manteniendo el precio unitario contractual del Hormigón 20Mpa para losas. Como consecuencia la eliminación del **"Ítem 307 (24.5) Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 330 (29.2) Hormigón 20 Mpa (Losas) - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el **"Ítem 330 (29.2) Hormigón 20 Mpa (Losas) - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 331 (29.3) Hormigón 25 Mpa (Vigas) - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el **"Ítem 331 (29.3) Hormigón 25 Mpa (Vigas) - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 333 (29.5) Hormigón para Pantalla - Estribos - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el **"Ítem 333 (29.5) Hormigón para Pantalla - Estribos - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 334 (29.6) Puente metálico curvo de 21 m - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el ítem **"Ítem 334 (29.6) Puente metálico curvo de 21 m - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 335 (29.7) Losa de aproximación Hormigón 20 Mpa - Rampa para Embarcaciones

GINSA S.A.
Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el **"Ítem 335 (29.7) Losa de aproximación Hormigón 20 Mpa - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 357 (32.6) Columna cilíndrica de 9 m con un brazo y artefacto c/ conexión - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el **"Ítem 357 (32.6) Columna cilíndrica de 9 m con un brazo y artefacto c/ conexión - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 358 (32.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el **"Ítem 358 (32.7) Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 360 (32.9) Tablero con pedestal para iluminación - Rampa para Embarcaciones

De la justificación explicada en el ítem **293 (22.2)**, en consecuencia, se elimina el ítem **"Ítem 360 (32.9) Tablero con pedestal para iluminación - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 404 (41.4) Puente Metálico curvo de 21 m - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 404 (41.4) Puente Metálico curvo de 21 m - Armada Nacional"**

Ítem 405 (41.5) Pilotes perforados para alas - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 405 (41.5) Pilotes perforados para alas - Armada Nacional"**

GINSA S.A.
Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 433 (44.9) Tablero con pedestal para iluminación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 433 (44.9) Tablero con pedestal para iluminación - Armada Nacional"**

Ítem 441 (45.2) PD - Transformadores de 150 kva con pedestal - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 441(45.2) PD - Transformadores de 150 kva con pedestal - Armada Nacional"**

Ítem 457 (46.13) Boca hidrante - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 457 (46.13) Boca hidrante - Armada Nacional"**

Ítem 466 (47.9) Tablero con pedestal para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 466 (47.9) Tablero con pedestal para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha)"**

Ítem 532 (64.7) Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación, Tipo 1 - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** se vio en la necesidad de disminución de cantidades del **"Ítem 532 (64.7) Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación, Tipo 1 - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

- **ITEMS NUEVOS**

Ítem 630 (80.1) Rejilla reforzada para sumideros de 90x90 con marco incluído

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 630 (67.4) Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 631 (81.1) Hormigón 20 Mpa (Losas para oficina) - Rampa para Embarcaciones

De la justificación del Ítem **299(24.3)**, motiva la creación del **"Ítem 631 (81.1) Hormigón 20 Mpa (Losas para oficina) - Rampa para Embarcaciones"**

Ítem 632 (82.1) Fustes de Hormigón Armado en Zapatas - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 632 (82.1) Fustes de Hormigón Armado en Zapatas - Armada Nacional"**

Ítem 633 (82.2) Mezcla compactada de arena 60% más triturada 4ta - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 633 (82.2) Mezcla compactada de arena 60% más triturada 4ta - Armada Nacional"**

Ítem 634 (82.3) Puerta metálica exterior de chapa de 0,80 x 2,10 mts. Con marco de chapa doblada, antióxido, cerradura y manija, incluye suministro, transporte y colocación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 634 (82.3) Puerta metálica exterior de chapa de 0,80 x 2,10 mts. Con marco de chapa doblada, antióxido, cerradura y manija, incluye suministro, transporte y colocación - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 635 (82.4) Puerta metálica exterior de chapa de 1,20 x 2,50 mts. Con marco de chapa doblada, antióxido, dos paños de vidrio superior fijos, cerradura y manija alargada, incluye suministro, transporte y colocación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 635 (82.4) Puerta metálica exterior de chapa de 1,20 x 2,50 mts. Con marco de chapa doblada, antióxido, dos paños de vidrio superior fijos, cerradura y manija alargada, incluye suministro, transporte y colocación - Armada Nacional"**

Ítem 636 (82.5) Boca de interruptor de 3 puntos. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 636 (82.5) Boca de interruptor de 3 puntos. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 637 (82.6) Boca de interruptor de 2 puntos y toma. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 637(82.6) Boca de interruptor de 2 puntos y toma. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 638 (82.7) Boca de toma schuko. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"**ítem **638 (82.7) Boca de toma schuko. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 639 (82.8) Aplique bidireccional exterior 15W. Incluye equipo - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"**ítem **639 (82.8) Aplique bidireccional exterior 15W. Incluye equipo - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 640 (82.9) Artefactos reflectores de piso de 100W. Incluye equipo. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del ítem **"(82.9) Artefactos reflectores de piso de 100W. Incluye equipo. - Armada Nacional I"**

Ítem 641 (82.10) Boca de ducha calefón. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 641 (82.10) Boca de ducha calefón. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional"**

Ítem 642 (82.11) Ducha calefón eléctrico c/ brazo soporte - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 642 (82.11) Ducha calefón eléctrico c/ brazo soporte - Armada Nacional"**

Ítem 643 (82.12) Mesada de hormigón armado con divisorias. Incluye revestido con azulejos, bachas, griferías y carpeta de hormigón de 8cm como base. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 643 (82.12) Mesada de hormigón armado con divisorias. Incluye revestido con azulejos, bachas, griferías y carpeta de hormigón de 8cm como base. - Armada Nacional"**

Ítem 644 (82.13) Puerta de vidrio templado de 1,80 x 2,10 mts con dos hojas batientes - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 644 (82.13) Puerta de vidrio templado de 1,80 x 2,10 mts con dos hojas batientes - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 645 (82.14) Ventana de vidrio templado y material acrílico deslizante 1,60 x 1,20 mts - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 645 (82.14) Ventana de vidrio templado y material acrílico deslizante 1,60 x 1,20 mts - Armada Nacional"**

Ítem 646 (82.15) Rampa para personas con capacidades diferentes de H°A°, incluye baranda - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 646 (82.15) Rampa para personas con capacidades diferentes de H°A°, incluye baranda - Armada Nacional"**

Ítem 647 (82.16) Mástil de 14,5m de altura con escaleras, incluye instalación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 647 (82.16) Mástil de 14,5m de altura con escaleras, incluye instalación - Armada Nacional"**

Ítem 648 (82.17) Plantitas Orejas de Gato - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 648 (82.17) Plantitas Orejas de Gato - Armada Nacional"**

Ítem 649 (82.18) Cartel 8,0 x 1,0m, incluye sistema de iluminación - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 649 (82.18) Cartel 8,0 x 1,0m, incluye sistema de iluminación - Armada Nacional"**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 650 (82.19) Asiento de apoyo en ducha para personas con capacidades diferentes - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 650 (82.19) Asiento de apoyo en ducha para personas con capacidades diferentes - Armada Nacional"**

Ítem 651 (82.20) Tanque de 5.000 litros para reserva de agua con sistema de bombeo hidráulico - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 651(82.20) Tanque de 5.000 litros para reserva de agua con sistema de bombeo hidráulico - Armada Nacional"**

Ítem 652 (82.21) Tanque de almacenamiento de aguas residuales de 6,0 x 2,0 x 1,50 mts - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 652 (82.21) Tanque de almacenamiento de aguas residuales de 6,0 x 2,0 x 1,50 mts - Armada Nacional"**

Ítem 653 (82.22) Protección para cañería de agua con chapa galvanizada de 1,20 x 2,40 mts c/ tarugos y bulones para su sujeción - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 653(82.22) Protección para cañería de agua con chapa galvanizada de 1,20 x 2,40 mts c/ tarugos y bulones para su sujeción - Armada Nacional"**

Ítem 654 (82.23) Silla fija con estructura metálica y respaldo. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 654 (82.23) Silla fija con estructura metálica y respaldo. - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 655 (82.24) Silla giratoria con mecanismo simple y respaldo. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 655 (82.24) Silla giratoria con mecanismo simple y respaldo. - Armada Nacional"**

Ítem 656 (82.25) Silla giratoria con respaldo y pata cromada. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 656 (82.25) Silla giratoria con respaldo y pata cromada. - Armada Nacional"**

Ítem 657 (82.26) Silla giratoria con respaldo y pata negra. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 657 (82.26) Silla giratoria con respaldo y pata negra. - Armada Nacional"**

Ítem 658 (82.27) Silla interlocutora con respaldo, de estructura cromada o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"658 (82.27) Silla interlocutora con respaldo, de estructura cromada o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 659 (82.28) Mesa redonda de dimensión 1200mm o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 659 (82.28) Mesa redonda de dimensión 1200mm o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 660 (82.29) Mesita de luz con dimensiones 400x360x570 o similar. - Armada Nacional

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 660 (82.29) Mesita de luz con dimensiones 400x360x570 o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 661 (82.30) Estación de trabajo para 3 personas con tapa de melamina de 3600mm o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 661 (82.30) Estación de trabajo para 3 personas con tapa de melamina de 3600mm o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 662 (82.31) Cajonera con dimensiones 400x500x1600mm o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 662 (82.31) Cajonera con dimensiones 400x500x1600mm o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 663 (82.32) Armario alto con 2 puertas, dimensiones 800x500x1600mm o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 663 (82.32) Armario alto con 2 puertas, dimensiones 800x500x1600mm o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 664 (82.33) Armario alto con 2 puertas y estantes, dimensiones 1335x450x1800mm o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 664 (82.33) Armario alto con 2 puertas y estantes, dimensiones 1335x450x1800mm o similar. - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GINSA

Ítem 665 (82.34) Armario bajo con puertas, dimensiones 900x500x700mm o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 665 (82.34) Armario bajo con puertas, dimensiones 900x500x700mm o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 666 (82.35) Escritorio de director de 1500mm con mesa de apoyo de 900mm, tapa de melamina y cajonera. - Armada Nacional "

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 666 (82.35) Escritorio de director de 1500mm con mesa de apoyo de 900mm, tapa de melamina y cajonera. - Armada Nacional"**

Ítem 667 (82.36) Litera de 1 plaza con dimensiones 800x1900x1650mm y estructura de madera o similar - Armada Nacional.

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 667 (82.36) Litera de 1 plaza con dimensiones 800x1900x1650mm y estructura de madera o similar - Armada Nacional"**

Ítem 668 (82.37) Colchón de 1 plaza con dimensiones 800x1900x150mm o similar - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 668 (82.37) Colchón de 1 plaza con dimensiones 800x1900x150mm o similar - Armada Nacional"**

Ítem 669 (82.38) Cama y colchón de 1 plaza con dimensiones 1400mm o similar - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 669 (82.38) Cama y colchón de 1 plaza con dimensiones 1400mm o similar - Armada Nacional"**

GINSA S.A.

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

Ítem 670 (82.39) Cocina a Gas con 5 hornallas, incluye garrafa de 10kg con instalación y carga - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 670 (82.39) Cocina a Gas con 5 hornallas, incluye garrafa de 10kg con instalación y carga - Armada Nacional"**

Ítem 671 (82.40) Heladera con capacidad de 462litros o similar. - Armada Nacional

De la justificación del punto **II DE LOS AJUSTES EN EL LOCAL DE LA ARMADA NACIONAL,** motiva la creación del **"Ítem 671(82.40) Heladera con capacidad de 462litros o similar. - Armada Nacional"**

Ítem 672 (83.1) Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para bicisenda, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cM2. Incluye juntas de dilatación - Rampa para Embarcaciones

Del cambio de geometría del sector rampa para embarcaciones a consecuencia de la variación extrema de la altura del Rio Paraguay, explicado en el ítem 293 (22.2), motiva la creación del ítem **"Ítem 672 (83.1) Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para bicisenda, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cM2. Incluye juntas de dilatación - Rampa para Embarcaciones".**

Ing. JULIO ESPINOLA
Representante Legal
GINSA S.A.

GINSA S.A.