Municipalidad de Encarnación
RUC N° 80.000.004-8

**CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil doce, entre **MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**, domiciliada en la calle Mcal. Estigarribia esq/ Padre Kreusser, República del Paraguay, representada para este acto por el **INTNENDENTE MUNICIPAL ABOG. JUAN ALBERTO SCHMALKO** y refrendado por la **SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SEÑOR ARIEL AVILA S**, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONDOR S.A.C.I**, con **RUC N° 80002514-8,** con domicilio principal en la calle Bernardino Gorostiaga y Guaraníes de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SEÑOR ROBERTO AGUILAR ALMASIO**, con Cédula **de Identidad N° 161.633**, según Poder Especial otorgado denominada en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. OBJETO.**

**EL CONTRATISTA** se obliga a la entrega de las camionetas conforme a las especificaciones técnicas y a la oferta presentada por la empresa en la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION,** adjudicado por **Resolución Nº 1.176** de fecha 16 de mayo de 2012 dictada por el Ejecutivo Municipal y la **Resolución Nº 365** de fecha 22 de mayo de 2012 de la Junta Municipal por la cual aprueba la adjudicación efectuada por el Intendente Municipal, y promulgada el de 28 de mayo de 2012. ----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
(d) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(e) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(f) (indicar expresamente cualquier otro documento que se considere incluir como parte del contrato).

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el objeto del gasto específico 240, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Encarnación, hasta la suma adjudicada de Gs.2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de guaraníes). ----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC). ----------

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

3.3 La validez de la misma está sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al 2013. CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL, HASTA EL MES DE ABRIL DE 2013. ----------

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE ENCARANCION**, según resolución N°260/2012. La adjudicación fue realizada por por **Resolución Nº 1.176** de fecha 16 de mayo de 2012 dictada por el Ejecutivo Municipal y la **Resolución Nº 365** de fecha 22 de mayo de 2012 de la Junta Municipal por la cual aprueba la adjudicación efectuada por el Intendente Municipal, y promulgada el de 28 de mayo de 2012. ----------

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

*LA PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS SEGÚN PLANILLA DE OFERTA ADJUDICADA SE DETALLA A CONTINUACION:*

ÍTEM Nº: 1

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-014

| VEHICULO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMÓVIL | VOLSKWAGEN | GOL - MI373 | 2000 | 33 | UNF - 126788 | 9BWA373112YT082142 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUEGOS DE AMORTIGUADORES | 1 | 160.000 |
| 2 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 120.000 |
| 3 | CAMBIO DE CORREAS DENTADAS | 1 | 150.000 |
| 4 | JUNTA TAPA DE BALANCÍN | 1 | 150.000 |
| 5 | JUNTA TAPA DE CILINDRO | 1 | 150.000 |
| 6 | CAMBIO DE CABO EMBRAGUE | 1 | 100.000 |
| 7 | CAMBIO DE JUEGO DE CABLE BUJIAS | 1 | 100.000 |
| 8 | CAMBIO DE TAPA DISTRIBUIDOR | 1 | 100.000 |
| 9 | REPARACIÓN DE TREN DELANTERO | 1 | 500.000 |
| 10 | CAMBIO DE DISCO DE FRENOS | 1 | 100.000 |
| 11 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO | 1 | 100.000 |
| 12 | CAMBIO DE FIBRAS DE FRENO | 1 | 100.000 |
| 13 | REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 100.000 |
| 14 | REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | 1.000.000 |
| 15 | REPARACION DE SISTEMA EMBRAGUE | 1 | 350.000 |
| 16 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIO | 1 | 500.000 |
| 17 | REPARACIÓN PARCIAL DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | 500.000 |
| 18 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 100.000 |
| 19 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 100.000 |
| 20 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 1 | 900.000 |
| | | SUB TOTAL: | 5.380.000 |

ITEM Nº:2

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-014

| VEHICULO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMÓVIL | VOLSKWAGEN | GOL - MI373 | 2000 | 34 | UNF - 126788 | 9BWA373112YT082919 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | Cantidad | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUEGOS DE AMORTIGUADORES | 1 | 160.000 |
| 2 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 120.000 |
| 3 | CAMBIO DE CORREAS DENTADAS | 1 | 100.000 |
| 4 | JUNTA TAPA DE BALANCÍN | 1 | 100.000 |
| 5 | JUNTA TAPA DE CILINDRO | 1 | 100.000 |
| 6 | CAMBIO DE CABO EMBRAGUE | 1 | 100.000 |
| 7 | CAMBIO DE JUEGO DE CABLE BUJIAS | 1 | 100.000 |
| 8 | CAMBIO DE TAPA DISTRIBUIDOR | 1 | 100.000 |
| 9 | REPARACIÓN DE TREN DELANTERO | 1 | 500.000 |
| 10 | CAMBIO DE DISCO DE FRENOS | 1 | 100.000 |
| 11 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO | 1 | 100.000 |

COMPOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

Secretaría Gral

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | CAMBIO DE FIBRAS DE FRENO | | 1 | 100.000 |
| 13 | REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | 1 | 100.000 |
| 14 | REPARACION DE MOTOR | | 1 | 1.000.000 |
| 15 | REPARACION DE SISTEMA ENBRAGUE | | 1 | 300.000 |
| 16 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIO | | 1 | 500.000 |
| 17 | REPARACIÓN PARCIAL DE CHAPERIA Y PINTURA | | 1 | 500.000 |
| 18 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | | 1 | 100.000 |
| 19 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | | 1 | 100.000 |
| 20 | MANTENIMIENTO EN GENERAL | | 1 | 500.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 5.050.000 |

ITEM Nº:3

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-085

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | CARROZADO | FORD | F - 350 | 1978 | 55 | KA9L9M20350 | PA6234053 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | PROVISION Y COLOCACION DE PARABRISAS | 1 | 1.300.000 |
| 2 | PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN PUERTAS | 1 | 500.000 |
| 3 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILETES | 1 | 400.000 |
| 4 | JUEGO DE BRAZOS DIRECCION CORTO Y LARGO | 1 | 900.000 |
| 5 | JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 900.000 |
| 6 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 700.000 |
| 7 | CAMBIO DE RULEMANES DE MASA | 1 | 650.000 |
| 8 | CAMBIO DE BUJES TENSORES Y DE PARRILLAS | 1 | 900.000 |
| 9 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 500.000 |
| 10 | AROS DE LLANTA Nº 16 | 1 | 500.000 |
| 11 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 900.000 |
| 12 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 900.000 |
| 13 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 200.000 |
| 14 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.000.000 |
| 15 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 2.000.000 |
| 16 | CAMBIO DE ESPIRALES | 1 | 950.000 |
| 17 | MANCHONES DE DIRECCION | 1 | 550.000 |
| 18 | CAMBIO DE RETENES DE MASA | 1 | 570.000 |
| 19 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE | 1 | 3.500.000 |
| 20 | SISTEMA DE VARILLAJES | 1 | 950.000 |
| 21 | REPARACION COMPLETA DE CARDAN | 1 | 830.000 |
| 22 | CENTRALIZADORES | 1 | 400.000 |
| 23 | CAMBIO DE CRUZETAS | 1 | 400.000 |
| 24 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL | 1 | 700.000 |
| 25 | JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS | 1 | 800.000 |
| 26 | REPARACION SERVOFRENO | 1 | 900.000 |
| 27 | REPARACION FRENOS DE MANO | 1 | 500.000 |
| 28 | LLANTA Nº 16-7 | 1 | 1.200.000 |
| 29 | REPOSICION DE CAÑOS DE FRENOS (FLEXIBLES) | 1 | 200.000 |
| 30 | FILTRO DE AIRE | 1 | 400.000 |
| 31 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 100.000 |
| 32 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 700.000 |
| 33 | PROVISION Y COLOCACION DE CORREA | 1 | 300.000 |
| 34 | CAMBIO DE PALIER | 1 | 1.500.000 |
| 35 | REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO | 1 | 500.000 |
| 36 | MANGUERA DE AGUA | 1 | 180.000 |
| 37 | BOMBA DE AGUA | 1 | 350.000 |
| 38 | CAÑERIAS DE COMBUSTIBLES | 1 | 300.000 |
| 39 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 300.000 |
| 40 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 41 | CAMBIO DE RETENES DE MASA | 1 | 250.000 |
| | SUB TOTAL: | | 29.780.000 |

ITEM Nº 4

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-085

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | VOLQUETE | MERCEDES | L1620/ | 2005 | 58 | 377984-10-621715 | 9BM6950145B410260 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 700.000 |
| 2 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 400.000 |
| 4 | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 200.000 |
| 5 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 600.000 |

COMUDESA

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS C/ TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 7 | CAMBIO DE CENTROS ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 8 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRAS. Y DELANT. | 1 | 500.000 |
| 9 | REPARACION DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 10 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 400.000 |
| 11 | JUEGO DE FILTROS COMPLETO | 1 | 1.000.000 |
| 12 | JUEGO DE CORREAS | 1 | 400.000 |
| 13 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | 1 | 700.000 |
| 14 | REPARACION INSTALACION ELECTRICA | 1 | 500.000 |
| 15 | REPARACION MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 300.000 |
| 16 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA Y PINTURA | 1 | 2.000.000 |
| 17 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 400.000 |
| 18 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 450.000 |
| 19 | CENTROS ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 20 | CAMBIO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 21 | CAMBIO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 22 | CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 23 | JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES | 1 | 450.000 |
| 24 | LLANTAS Nº 20-1000 | 1 | 2.800.000 |
| 25 | CONFECCION TIRO REMOLQUE | 1 | 600.000 |
| 26 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 2.000.000 |
| 27 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 28 | CONFECCION DE PROTECTORES EN TORNERIA | 1 | 2.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 20.000.000 |

**ITEM Nº:5**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-085**

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | VOLQUETE | FORD | F-4000 | 1987 | 53 | | LA7GHC-49245 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUEGO BRAZOS DE DIRECCION CORTO Y LARGO | 1 | 600.000 |
| 2 | JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 600.000 |
| 3 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE RULEMANES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE TENSORES Y DE PARRILLAS | 1 | 300.000 |
| 6 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 300.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 8 | JUEGO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 400.000 |
| 9 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.300.000 |
| 10 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 1.300.000 |
| 11 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 1.850.000 |
| 12 | CAMBIO DE ESPIRALES | 1 | 450.000 |
| 13 | MANCHONES DE DIRECCION | 1 | 250.000 |
| 14 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 600.000 |
| 15 | SISTEMA DE VARILLAJES | 1 | 265.000 |
| 16 | REPARACION COMPLETA DE CARDAN | 1 | 500.000 |
| 17 | CENTRALIZADORES | 1 | 500.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 350.000 |
| 19 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | 450.000 |
| 20 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS | 1 | 450.000 |
| 21 | PASTILLA DE FRENOS | 1 | 350.000 |
| 22 | FIBRAS DE FRENOS TRASEROS | 1 | 410.000 |
| 23 | REPARACION SERVO FRENO | 1 | 400.000 |
| 24 | REPARACION DE FRENOS DE MANO | 1 | 400.000 |
| 25 | LLANTA Nº 16-7 | 1 | 600.000 |
| 26 | REPOSICION DE CAÑOS DE FRENOS (FLEXIBLES) | 1 | 250.000 |
| 27 | FILTRO DE AIRE | 1 | 350.000 |
| 28 | FILTRO DE COMBUSTIBLES | 1 | 250.000 |
| 29 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 50.000 |
| 30 | PROVISION Y COLOCACION DE CORREA | 1 | 250.000 |
| 31 | CAMBIO DE PALIER | 1 | 1.000.000 |
| 32 | REPARACION COMPLETO SISTEMA ELECTRICO | 1 | 600.000 |
| 33 | MANGUERA DE AGUA | 1 | 250.000 |
| 34 | BOMBA DE AGUA | 1 | 350.000 |
| 35 | CAÑERIAS DE COMBUSTIBLES | 1 | 250.000 |
| 36 | REPARACION PARCIAL DE CHAPERIA | 1 | 1.500.000 |
| 37 | PINTURA PARCIAL | 1 | 1.500.000 |
| 38 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 350.000 |
| 39 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 350.000 |
| 40 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 41 | CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA | 1 | 1.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 22.525.000 |

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

Secretaria Gral

ITEM Nº:5

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-065

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MOVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | COMPACTADOR | MERCEDES | LK1414/42 | 1994 | 52 | 376907-10-2271142 | 9MB38404SRB012180 | ANARANJADO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 300.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 400.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 400.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 300.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 50.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 2.000.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 2.000.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 500.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 450.000 |
| 14 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS | 1 | 1.000.000 |
| 15 | REPARACION DE TODOS LOS CILINDROS DEL COMACTADOR | 1 | 500.000 |
| 16 | REPARACION TOTAL DE SISTEMA DE FRENO | 1 | 1.000.000 |
| 17 | REPARACION TOTAL DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 3.000.000 |
| 18 | REPARACION DE DIFERENCIAL | 1 | 900.000 |
| 19 | REPARACION DE CONPACTADOR | 1 | 3.000.000 |
| 20 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 21 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 3.000.000 |
| 22 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 23 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 300.000 |
| 24 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 260.000 |
| 25 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 450.000 |
| 26 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 650.000 |
| 27 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 800.000 |
| 28 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 350.000 |
| 29 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 350.000 |
| 30 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.200.000 |
| 31 | CENTRALIZADORES | 1 | 350.000 |
| 32 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.500.000 |
| 33 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 34 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 600.000 |
| 35 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 650.000 |
| 36 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 300.000 |
| 37 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 100.000 |
| 38 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 150.000 |
| 39 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 40 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 41 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 250.000 |
| 42 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 250.000 |
| 43 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.500.000 |
| 44 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 45 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 7º TRASERO | 1 | 400.000 |
| 46 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 100.000 |
| 47 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 48 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 49 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 175.000 |
| 50 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 450.000 |
| 51 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 700.000 |
| 52 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.500.000 |
| 53 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 54 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 3.000.000 |
| | | SUB TOTAL | 39.485.000 |

ITEM Nº:7

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MOVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | VOLQUETE | MERCEDES | 1718K/36 | 2001 | 56 | 377941M-459002 | 9MB6931841B.269062 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 2.800.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 300.000 |

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MASA | 1 | 500.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 400.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 200.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 350.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 100.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 2.000.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 2.000.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 500.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 15 | JUEGO DE PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 350.000 |
| 18 | CAMBIO RULEMAN PILOTO | 1 | 550.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 650.000 |
| 20 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 500.000 |
| 21 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 400.000 |
| 22 | REPARACION COMPLETA DE CARDAN | 1 | 1.200.000 |
| 23 | CENTRALIZADORES | 1 | 400.000 |
| 24 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 350.000 |
| 25 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.500.000 |
| 26 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 27 | CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 1 | 200.000 |
| 28 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | 200.000 |
| 29 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 200.000 |
| 30 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 300.000 |
| 31 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 32 | CAMBIO DE PALIER | 1 | 1.200.000 |
| 33 | REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 500.000 |
| 34 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 250.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 250.000 |
| 36 | REPARACION PARCIAL DE CHAPERIA | 1 | 600.000 |
| 37 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 400.000 |
| 38 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.000.000 |
| 39 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 350.000 |
| 40 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 7º TRASERO | 1 | 450.000 |
| 41 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 200.000 |
| 42 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 225.000 |
| 43 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 44 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 45 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 700.000 |
| 46 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 47 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.500.000 |
| | | **SUB TOTAL:** | **26.775.000** |

**ITEM Nº:8**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-085**

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | FURGON | FORD | F-1000 | 1989 | 12 | 229-04-188853 | 9BFEXXL371DB93007 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUEGO DE BRAZOS DIRECCION CORTO Y LARGO | 1 | 950.000 |
| 2 | JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 800.000 |
| 3 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 350.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MASA | 1 | 450.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE TENSORES Y DE PARRILLAS | 1 | 450.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 300.000 |
| 7 | AMOTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 400.000 |
| 9 | JUEGO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 300.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 2.800.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 700.000 |
| 12 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 2.400.000 |
| 13 | CAMBIO DE ESPIRALES | 1 | 700.000 |
| 14 | MANCHONES DE DIRECCION | 1 | 400.000 |
| 15 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 400.000 |
| 16 | SISTEMA DE VARILLAJES DE EMBRAGUE | 1 | 400.000 |
| 17 | REPARACION COMPLETA DE CARDAN | 1 | 900.000 |

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria Gral.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | CENTRALIZADORES | 1 | 450.000 |
| 19 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 500.000 |
| 20 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | 750.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS | 1 | 650.000 |
| 22 | PASTILLA DE FRENOS | 1 | 450.000 |
| 23 | JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS | 1 | 500.000 |
| 24 | REPARACION SERVO FRENO | 1 | 650.000 |
| 25 | REPARACION DE FRENOS DE MANO | 1 | 750.000 |
| 26 | REPOSICION DE CAÑO DE FRENOS (FLEXIBLES) | 1 | 300.000 |
| 27 | FILTRO DE AIRE | 1 | 300.000 |
| 28 | FILTRO DE CAMBUSTIBLES | 1 | 100.000 |
| 29 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 100.000 |
| 30 | PROVISION Y COLOCACION DE CORREA | 1 | 350.000 |
| 31 | REPARACION PARCIAL DE CAJA | 1 | 2.000.000 |
| 32 | REPARACION PARCIAL DE DIFERENCIAL | 1 | 2.500.000 |
| 33 | CAMBIO DE PALIER | 1 | 1.500.000 |
| 34 | REPARACION COMPLETO SISTEMA ELECTRICO | 1 | 1.000.000 |
| 35 | MANGUERA DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 36 | BOMBA DE AGUA | 1 | 800.000 |
| 37 | CAÑERIAS DE COMBUSTIBLES | 1 | 500.000 |
| 38 | REPARACION PARCIAL DE CHAPERIA | 1 | 2.000.000 |
| 39 | PINTURA PARCIAL | 1 | 1.500.000 |
| 40 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 400.000 |
| 41 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 550.000 |
| 42 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 43 | CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCIÓN | 1 | 2.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 34.900.000 |

**ITEM Nº:9**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA | FURGON | VOLSKSWAGEN | KOMBI | 1993 | 11 | UG110631 | 9BMWZZZNP023500 | BEIGE |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUEGO DE AMORTIGUADORES | 1 | 200.000 |
| 2 | CAMBIO DE CORREAS | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE BUJIAS DE ENCENDIDO | 1 | 150.000 |
| 4 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 150.000 |
| 5 | JUEGO DE CAPUCHONES DE BUJIAS | 1 | 150.000 |
| 6 | CABO ACELERADOR | 1 | 100.000 |
| 7 | JUEGO DE FUSIBLES | 1 | 100.000 |
| 8 | CAMBIO CABO EMBRAGUE | 1 | 120.000 |
| 9 | JUEGO DE BUJES PARA TREN DELANTERO CON PERNOS | 1 | 100.000 |
| 10 | JUEGO DE CONJUNTO EMBRAGUE PLATO,DISCO Y COJINETE | 1 | 250.000 |
| 11 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS | 1 | 500.000 |
| 12 | REPARACION DE CAJA DE MOTOR | 1 | 500.000 |
| 13 | TRABAJO DE RECTIFICADORA | 1 | 500.000 |
| 14 | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA TAPA BALANCIN | 1 | 250.000 |
| 15 | CAMBIO DE JUEGO DE ANILLOS-JUNTA TAPA CILINDRO | 1 | 600.000 |
| 16 | REPARACION TREN DELANTERO | 1 | 300.000 |
| 17 | DISCO DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 18 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGOS) DELANTEROS | 1 | 100.000 |
| 19 | CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS (JUEGOS) TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 20 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | 1 | 100.000 |
| 21 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA - PINTURA | 1 | 200.000 |
| 22 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 300.000 |
| 23 | REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION SINFÍN | 1 | 250.000 |
| 24 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 100.000 |
| 25 | MANTENIMIENTO GENERAL | 1 | 400.000 |
| | | SUB TOTAL: | 6.420.000 |

**ITEM Nº:10**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73102101-034**

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | VOLQUETE | MERCEDES | 1718K/36 | 2001 | 57 | 3.8E+07 | 9BM6931481B268814 | AMARILLO |

Nº | COSTO UNITARIO

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

Secretario Gral.

| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| 1 | PROVISION Y COLOCACIÓN DE PARABRISAS | 1 | 1.000.000 |
| 2 | PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN PUERTAS | 1 | 400.000 |
| 3 | PROVISION Y COLOCACIÓN DE VENTILETES | 1 | 350.000 |
| 4 | REPARACION DE TREN DELANTERO (MANO DE OBRA) | 1 | 400.000 |
| 5 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 6 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 300.000 |
| 7 | CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MASA | 1 | 500.000 |
| 8 | CAMBIO JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 9 | CAMBIO JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 400.000 |
| 10 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 550.000 |
| 11 | AROS PARA LLANTAS Nº 20 | 1 | 450.000 |
| 12 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 13 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 350.000 |
| 14 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 550.000 |
| 15 | REPARACIÓN DE CAJA DE DIRECCIÓN | 1 | 1.500.000 |
| 16 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCIÓN | 1 | 900.000 |
| 17 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º A 6º DELANTERO | 1 | 500.000 |
| 18 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 950.000 |
| 19 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 20 | JUEGO DE PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 300.000 |
| 21 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 22 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 350.000 |
| 23 | CAMBIO RULEMAN PILOTO | 1 | 500.000 |
| 24 | CAMBIO DE RULEMENES DE EMPUJE | 1 | 650.000 |
| 25 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 1.000.000 |
| 26 | CAMBIO DE PLATO DE PRESION | 1 | 1.200.000 |
| 27 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 500.000 |
| 28 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 350.000 |
| 29 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 700.000 |
| 30 | CENTRALIZADORES | 1 | 350.000 |
| 31 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 300.000 |
| 32 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.200.000 |
| 33 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 34 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 800.000 |
| 35 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 500.000 |
| 36 | CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 1 | 300.000 |
| 37 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | 200.000 |
| 38 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 200.000 |
| 39 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 40 | RECTIFICACION Y REPARACION COMPLETA DE MOTOR | 1 | 11.000.000 |
| 41 | REPARACION PARCIAL DE CAJA DE CAMBIOS | 1 | 3.500.000 |
| 42 | REPARACION PARCIAL DE DIFERENCIAL | 1 | 5.000.000 |
| 43 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 44 | CAMBIO DE PALIER | 1 | 1.800.000 |
| 45 | REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 500.000 |
| 46 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 500.000 |
| 47 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 300.000 |
| 48 | REPARACION PARCIAL DE CHAPERIA | 1 | 550.000 |
| 49 | PINTURA PARCIAL | 1 | 550.000 |
| 50 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 400.000 |
| 51 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.500.000 |
| 52 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 350.000 |
| 53 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º A 7º TRASERO | 1 | 400.000 |
| 54 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 200.000 |
| 55 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 250.000 |
| 56 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 57 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 58 | CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA | 1 | 3.600.000 |
| 59 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 1.200.000 |
| 60 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 900.000 |
| 61 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 62 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURAS Y RECTIFICADOS | 1 | 1.200.000 |
| | | SUB TOTAL: | 56.000.000 |

CONDOR S.A.C.I.

ITEM Nº: 11

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034

| Nº | VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MOVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | CAMION | VOLQUETE | MERCEDES | LX 1414 | 1994 | 51 | | 9BM384045RB012415 | AMARILLO | UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | | CANTIDAD | |
| 1 | PROVISION Y COLOCACIÓN DE PARABRISAS | | | | | | | | 1 | 850.000 |
| 2 | PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN PUERTAS | | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 3 | PROVISION Y COLOCACIÓN DE VENTILETES | | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 4 | REPARACION DE TREN DELANTERO (MANO DE OBRA) | | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 5 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 6 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 7 | CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MASA | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 8 | CAMBIO JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 9 | CAMBIO JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 10 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 11 | AROS PARA LLANTAS Nº 20 | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 12 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 13 | AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 14 | BUJES DE AMORTIGUADORES | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 15 | REPARACIÓN DE CAJA DE DIRECCIÓN | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 16 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCIÓN | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 17 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º A 6º DELANTERO | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 18 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 19 | CENTRO ELASTICOS | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 20 | JUEGO DE PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 21 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 22 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 23 | CAMBIO RULEMAN PILOTO | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 24 | CAMBIO DE RULEMENES DE EMPUJE | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 25 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 26 | CAMBIO DE PLATO DE PRESION | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 27 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 28 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 29 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 30 | CENTRALIZADORES | | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 31 | CAMBIO DE CRUCETAS | | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 32 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | | | | | | | | 1 | 1.100.000 |
| 33 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | | | | | | | | 1 | 1.300.000 |
| 34 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 35 | REPOSICIÓN GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 36 | CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 37 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 38 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 39 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 40 | RECTIFICACION Y REPARACION COMPLETA DE MOTOR | | | | | | | | 1 | 10.500.000 |
| 41 | REPARACION PARCIAL DE CAJA DE CAMBIOS | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 42 | REPARACION PARCIAL DE DIFERENCIAL | | | | | | | | 1 | 1.200.000 |
| 43 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | | | | | | | | 1 | 1.100.000 |
| 44 | CAMBIO DE PALIER | | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 45 | REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | 1 | 1.200.000 |
| 46 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 47 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 48 | REPARACION PARCIAL DE CHAPERIA | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 49 | PINTURA PARCIAL | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 50 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 51 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 52 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 53 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º A 7º TRASERO | | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 54 | CENTRO ELASTICO TRASERO | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 55 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 56 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 57 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 58 | CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA | | | | | | | | 1 | 1.100.000 |
| 59 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 60 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | | | | | | | | 1 | 1.600.000 |
| 61 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 62 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURAS Y RECTIFICADOS | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | SUB TOTAL: | 52.300.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria Gral.

**ITEM Nº:12**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034**

| | VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAMION | VOLQUETE | FORD | F-4000 | 1987 | 54 | | LA7GHC49246 | AMARILLO | |
| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | JUEGO BRAZOS DE DIRECCION CORTO Y LARGO | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 2 | JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 3 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 4 | CAMBIO DE RULEMANES DE MASA | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE TENSORES Y DE PARRILLAS | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 6 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 8 | JUEGO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 9 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 10 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 11 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION | | | | | | | | 1 | 1.600.000 |
| 12 | CAMBIO DE ESPIRALES | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 13 | MANCHONES DE DIRECCION | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 14 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 15 | SISTEMA DE VARILLAJES | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 16 | REPARACION COMPLETA DE CARDAN | | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 17 | CENTRALIZADORES | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 19 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 20 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 21 | PASTILLA DE FRENOS | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 22 | FIBRAS DE FRENOS TRASEROS | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 23 | REPARACION SERVO FRENO | | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 24 | REPARACION DE FRENOS DE MANO | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 25 | LLANTA Nº 16-7 | | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 26 | REPOSICION DE CAÑOS DE FRENOS (FLEXIBLES) | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 27 | FILTRO DE AIRE | | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 28 | FILTRO DE COMBUSTIBLES | | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 29 | FILTRO DE ACEITE | | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 30 | PROVISION Y COLOCACION DE CORREA | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 31 | CAMBIO DE PALIER | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 32 | REPARACION COMPLETO SISTEMA ELECTRICO | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 33 | MANGUERA DE AGUA | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 34 | BOMBA DE AGUA | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 35 | CAÑERIAS DE COMBUSTIBLES | | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 36 | REPARACION PARCIAL DE CHAPERIA | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 37 | PINTURA PARCIAL | | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 38 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 39 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 40 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 41 | CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA | | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| | | | | | | | | | SUB TOTAL: | 21.400.000 |

**ITEM Nº:13**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034**

| | VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | Año | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAMION | VOLQUETE | MERCEDES | L1620/ | 2005 | 59 | | 9BM6950145B396903 | AMARILLO | |
| N | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 2 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 5 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 6 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS C/ TUERCAS | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 7 | CAMBIO DE CENTROS ELASTICOS | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 8 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRAS. Y DELANT. | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 9 | REPARACION DE CARDAN | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 10 | CAMBIO DE CRUCETAS | | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 11 | JUEGO DE FILTROS COMPLETO | | | | | | | | 1 | 850.000 |
| 12 | JUEGO DE CORREAS | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 13 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 14 | REPARACION INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 15 | REPARACION MANGUERAS HIDRAULICAS | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 16 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA Y PINTURA | | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 17 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 18 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS TRASEROS | | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 19 | CENTROS ELASTICOS | | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 20 | CAMBIO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS | | | | | | | | 1 | 250.000 |

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

INTENDENCIA

Secretaría Gral.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | CAMBIO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 22 | CAMBIO DE BUJES DE ELÁSTICOS | 1 | 250.000 |
| 23 | JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES | 1 | 300.000 |
| 24 | LLANTAS Nº 20-1000 | 1 | 750.000 |
| 25 | CONFECCION TIRO REMOLQUE | 1 | 1.300.000 |
| 26 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 850.000 |
| 27 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 28 | CONFECCION DE PROTECTORES EN TORNERIA | 1 | 1.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 15.450.000 |

ITEM Nº:14

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | TANQUE | MERCEDES | L1620/ | 2005 | 64 convenio | | 9BM6950146B550309 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 250.000 |
| 2 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 100.000 |
| 5 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 6 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS C/ TUERCAS | 1 | 300.000 |
| 7 | CAMBIO DE CENTROS ELASTICOS | 1 | 1.000.000 |
| 8 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRAS. Y DELANT. | 1 | 350.000 |
| 9 | REPARACION DE CARDAN | 1 | 1.000.000 |
| 10 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 1.000.000 |
| 11 | JUEGO DE FILTROS COMPLETO | 1 | 600.000 |
| 12 | JUEGO DE CORREAS | 1 | 300.000 |
| 13 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | 1 | 450.000 |
| 14 | REPARACION INSTALACION ELECTRICA | 1 | 500.000 |
| 15 | REPARACION MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 1.000.000 |
| 16 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA Y PINTURA | 1 | 1.000.000 |
| 17 | MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 400.000 |
| 18 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 350.000 |
| 19 | CENTROS ELASTICOS | 1 | 800.000 |
| 20 | CAMBIO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 21 | CAMBIO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 22 | CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 23 | JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES | 1 | 300.000 |
| 24 | LLANTAS Nº 20-1000 | 1 | 500.000 |
| 25 | CONFECCION TIRO REMOLQUE | 1 | 1.000.000 |
| 26 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.500.000 |
| 27 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 28 | CONFECCION DE PROTECTORES EN TORNERIA | 1 | 1.300.000 |
| | | SUB TOTAL: | 15.700.000 |

ITEM Nº:15

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022

| VEHICULO | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMION | COMPACTADOR | MERCEDES | L 1620 | 2005 | 60 | | 9BM6950145B427308 | ANARANJADO | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 1.000.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 350.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 550.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 550.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 300.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 400.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 450.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 250.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.550.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 2.100.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 700.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 550.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 300.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ELDORADO
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ELDORADO
Secretaría de Hacienda

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 550.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 990.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 1.500.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 1.700.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 500.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 500.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 500.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 2.500.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 3.800.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 1.400.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 1.100.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 200.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 150.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 150.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISIÓN Y COLOCACION | 1 | 500.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 950.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 300.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 300.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 2.850.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 500.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 7º TRASERO | 1 | 700.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 500.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 900.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 1.600.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.900.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 1.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 40.690.000 |

**ITEM Nº:16**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAC | MERCEDES | L 1620 | 2005 | 61 convenio | | 9BM6950146B443054 | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 350.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 300.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 300.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 300.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.500.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 700.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 350.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 350.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 800.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 200.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 200.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 200.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 1.000.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 450.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 550.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 170.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 200.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.200.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 800.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.500.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 300.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 850.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 600.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
ATENDIENDO

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaría Gral.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | | 1 | 200.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | | 1 | 100.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 1 | 100.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | | 1 | 200.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | | 1 | 350.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | | 1 | 500.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | | 1 | 250.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | | 1 | 1.000.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | | 1 | 200.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 7° TRASERO | | 1 | 250.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | | 1 | 150.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | | 1 | 200.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | | 1 | 150.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | | 1 | 150.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | | 1 | 500.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | | 1 | 500.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | | 1 | 1.500.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | | 1 | 1.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 21.870.000 |

**ITEM Nº:17**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volquete | MERCEDES | L 1620 | 2006 | 63 convenio | | 9BM6950146B453122 | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 300.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 400.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 350.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 200.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 200.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 150.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.500.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 1.500.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 6° DELANTERO | 1 | 400.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 1.000.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 200.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 300.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 400.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 1.000.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 650.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 800.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 400.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 400.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 500.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.500.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 650.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 700.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 200.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 150.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 200.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 550.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 500.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 250.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.500.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 7° TRASERO | 1 | 400.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 200.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | | 1 | 200.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | | 1 | 200.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | | 1 | 500.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | | 1 | 700.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | | 1 | 1.800.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | | 1 | 1.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 28.650.000 |

**ITEM Nº:18**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTADOR | MERCEDES | L 1620 | 2006 | 62 | 9BM69501468459034 | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 560.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 400.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 300.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 200.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.500.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 1.200.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 400.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 450.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 200.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 300.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 300.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 550.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 700.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 850.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 300.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 300.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 700.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 300.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.150.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 800.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 700.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 300.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 200.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 200.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 200.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 200.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 200.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.200.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 7º TRASERO | 1 | 450.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 200.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 300.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 500.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 750.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERÍA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.700.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 1.000.000 |
| | SUB TOTAL: | | 23.100.000 |

**ITEM Nº:19**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022**

| Nº | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD ... INTENDENCIA ... Secretario Gral.

| | COMPACTADOR | MERCEDES | L 1624 | 2006 | 65 | | 9BM0109B839315 | ANARANJADO | UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | |
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | | | | | | | 1 | 1.200.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 6° DELANTERO | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | | | | | | | 1 | 850.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 24 | REPARACIÓN COMPLETO DE CARDAN | | | | | | | 1 | 1.800.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | | | | | | | 1 | 1.300.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | | | | | | | 1 | 650.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | | | | | | | 1 | 1.200.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 7° TRASERO | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | | | | | | | 1 | 3.000.000 |
| | | | | | | | SUB TOTAL: | | 26.600.000 |

ITEM Nº:20

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-033

| Nº | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARREDOR | MERCEDES BENZ | L 1624 | 2009 | 66 | | 9BM695010AB705445 | ANARANJADO | |
| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | | | | | | | 1 | 650.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | | | | | | | | 900.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | | | | | | | | 750.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 6° DELANTERO | | | | | | | | 450.000 |

CONDOR S.A.C.

Roberto Aguilar

Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 500.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 300.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 350.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 600.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 800.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 900.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 350.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 350.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 750.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 400.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 1.200.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 600.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 900.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 800.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 400.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 250.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 300.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 350.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 600.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 300.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 300.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.000.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 350.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 7° TRASERO | 1 | 550.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 250.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 600.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 900.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.050.000 |
| 47 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 3.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 26.150.000 |

ITEM N°:21

CODIGO DE CATALOGO N° 73152101-034

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL N° | MOTOR | N° DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLQUETE | STERLING | A9513 | 1999 | 68 | | 2FWYJMCB8YAB61444 | BLANCO |

| N° | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 1.300.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 150.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.200.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 5.900.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 150.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 150.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 250.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 250.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 500.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 500.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 650.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 250.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 250.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 250.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 750.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 3.300.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 650.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 650.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 250.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 150.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 150.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 400.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 150.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 150.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.500.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 250.000 |
| 39 | MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 350.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 150.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 250.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 43 | CAMBIO DE PULMON DE SUSPENSION TRASERO | 1 | 150.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 1.350.000 |
| 45 | REPARACION DE SOBRE CHASIS | 1 | 1.500.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 700.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CACHAMBA | 1 | 3.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 33.000.000 |

**ITEM Nº:22**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-034**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLQUETE | STERLING | AS513 | 1999 | 67 | | 2FWYJMCB8YAB61452 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 1.300.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 150.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.200.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 5.900.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 150.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 150.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 250.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 250.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 500.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 500.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 650.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 250.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 250.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 250.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 750.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 3.300.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 650.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 650.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 250.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 150.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 150.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 400.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 150.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 150.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.500.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 250.000 |
| 39 | MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | 350.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 150.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 250.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 43 | CAMBIO DE PULMON DE SUSPENSION TRASERO | 1 | 150.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 1.350.000 |
| 45 | REPARACION DE SOBRE CHASIS | 1 | 1.500.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 700.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CACHAMBA | 1 | 2.500.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaría Gral.

| SUB TOTAL: | 32.000.000 |
|---|---|

**ITEM Nº:23**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2008 | 39 | | 9BG138BC08C416161 | Blanco |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo de motor | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Repairacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 350.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 25 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 500.000 |
| 29 | Renovar bomba central de freno | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | SUB TOTAL: | | 20.330.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria G.M.

**ITEM Nº:24**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2009 | 40 | | 9BG138BC0AC414820 | Blanco |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 350.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba Inyectora y picos | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 500.000 |
| 29 | Renovar bomba central de freno | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 2.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carrocería | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | 21.330.000 |

**ITEM Nº:25**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2009 | | | 9BG138BC0 | Blanco |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Reparacion de tapizado aciento conductor | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado aciento acompañante | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de aciento trasero | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 350.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 500.000 |
| 29 | Renovar bomba central de freno | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | 20.330.000 |

**ITEM Nº:26**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2005 | AGZ 619 Convenio | | 9BG1388C05C437546 | VERDE |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado aciento conductor | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado aciento acompañante | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de aciento trasero | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 350.000 |

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
INTENDENCIA
Secretaría

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 25 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 500.000 |
| 29 | Renovar bomba central de freno | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | 20.330.000 |

**ITEM Nº:27**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2005 | AGZ 624 Convenio | | 9BG138BC05C437620 | VERDE |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado aciento conductor | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado aciento acompañante | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de aciento trasero | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 350.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 500.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | Renovar bomba central de freno | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carrocerla | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | 20.330.000 |

**ITEM Nº:28**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| Nº | TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2005 | AXC 737 Convenio | | 9BG138BC06C416532 | VERDE | |
| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | | | | | | | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | | | | | | | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 28 | Renovar bomba central de freno | | | | | | | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | | | | | | | 1 | 250.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | 20.330.000 |

ITEM Nº:29

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | Chevrolet | S10 | 2005 | 41 | | 9BG138BC0AC429126 | VERDE |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 5.000.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 400.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 400.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | 1 | 400.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 200.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 250.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 350.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 250.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 250.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 500.000 |
| 28 | Renovar bomba central de freno | 1 | 550.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 150.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 300.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 200.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 150.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Reparacion parcial de pintura | | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | | 1 | 850.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | | 1 | 250.000 |
| 53 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 20.330.000 |

**ITEM Nº:30**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickup | Chevrolet | Montana | 2007 | 38 | | 9BGXF80R07C146406 | Blanco |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 400.000 |
| 2 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 400.000 |
| 3 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 400.000 |
| 4 | Reparacion de tren delantero | 1 | 350.000 |
| 5 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 6 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 500.000 |
| 7 | Reparacion de arranque | 1 | 200.000 |
| 8 | Reparacion de alternador | 1 | 250.000 |
| 9 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 200.000 |
| 10 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 300.000 |
| 11 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 350.000 |
| 12 | Cambio de servo freno | 1 | 300.000 |
| 13 | cambio de bomba combustible | 1 | 250.000 |
| 14 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 15 | Cambio de bomba de agua | 1 | 200.000 |
| 16 | Cambio de termostato | 1 | 250.000 |
| 17 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 200.000 |
| 18 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 500.000 |
| 19 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 20 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 150.000 |
| 21 | Reparacion de cremallera direccion | 1 | 250.000 |
| 22 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 300.000 |
| 23 | Renovar bomba central de freno | 1 | 500.000 |
| 24 | Trabajo de rectificadora | 1 | 550.000 |
| 25 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 200.000 |
| 27 | Cambio de mufequines de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 29 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 30 | Reparacion de motor | 1 | 150.000 |
| 31 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 200.000 |
| 33 | Cambio de correa dentada | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de tensores de correa dentada | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 36 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 250.000 |
| 37 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 38 | Cambio de electro ventilador | 1 | 170.000 |
| 39 | Cambio de bocinas | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 41 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 42 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 220.000 |
| 43 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 44 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 45 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 850.000 |
| 46 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | 1 | 250.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 100.000 |
| 48 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| | SUB TOTAL: | | 14.460.000 |

**ITEM Nº:31**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-014**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | Chevrolet | Corsa | 2005 | 37 | | 8AGSB19N06R100999 | Blanco |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLE | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 400.000 |
| 2 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 400.000 |
| 3 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 400.000 |
| 4 | Reparacion de tren delantero | 1 | 350.000 |
| 5 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

Secretaría Gral.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Reparacion de sistema de luces | | 1 | 500.000 |
| 7 | Reparacion de arranque | | 1 | 200.000 |
| 8 | Reparacion de alternador | | 1 | 250.000 |
| 9 | Reparacion de luces giratoria banderolas | | 1 | 200.000 |
| 10 | Reparacion sistema de embrague | | 1 | 300.000 |
| 11 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | | 1 | 350.000 |
| 12 | Cambio de servo freno | | 1 | 300.000 |
| 13 | cambio de bomba combustible | | 1 | 250.000 |
| 14 | Cambio de rulemanes de masa delantera | | 1 | 200.000 |
| 15 | Cambio de bomba de agua | | 1 | 200.000 |
| 16 | Cambio de termostato | | 1 | 250.000 |
| 17 | Cambio de parabrisas delantero | | 1 | 200.000 |
| 18 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | | 1 | 500.000 |
| 19 | Cambio de discos de freno delantero | | 1 | 150.000 |
| 20 | Cambio de flexibles de freno | | 1 | 150.000 |
| 21 | Reparacion de cremallera direccion | | 1 | 250.000 |
| 22 | Reparacion de bomba de direccion | | 1 | 300.000 |
| 23 | Renovar bomba central de freno | | 1 | 500.000 |
| 24 | Trabajo de rectificadora | | 1 | 550.000 |
| 25 | Reparacion de sistema de escape | | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de frecap de direccion | | 1 | 200.000 |
| 27 | Cambio de muñequines de direccion | | 1 | 300.000 |
| 28 | Cambio de filtro de aceite | | 1 | 150.000 |
| 29 | Cambio de filtro de aire | | 1 | 150.000 |
| 30 | Reparacion de motor | | 1 | 150.000 |
| 31 | Cambio de rotulas inferior | | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de juego de bujes de parrilla | | 1 | 200.000 |
| 33 | Cambio de correa dentada | | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de tensores de correa dentada | | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de faros delanteros | | 1 | 200.000 |
| 36 | Cambio de juego de tensores de correa | | 1 | 250.000 |
| 37 | Cambio de faros traseros | | 1 | 150.000 |
| 38 | Cambio de electro ventilador | | 1 | 170.000 |
| 39 | Cambio de bocinas | | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de filtro de combustible | | 1 | 120.000 |
| 41 | Mantenimiento de extintor de incendio | | 1 | 150.000 |
| 42 | Cambio de cerraduras de puertas | | 1 | 220.000 |
| 43 | Reparacion parcial de chaperia | | 1 | 1.000.000 |
| 44 | Reparacion parcial de pintura | | 1 | 1.000.000 |
| 45 | Reparacion parcial de caja de cambios | | 1 | 850.000 |
| 46 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | | 1 | 250.000 |
| 47 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | | 1 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 14.360.000 |

ITEM Nº:32

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-014

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | Chevrolet | Corsa | 2005 | 36 | | 8AGSB19N06R100605 | Blanco |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparacion de tapizado aciento acompañante | 1 | 400.000 |
| 2 | Reparacion de tapizado aciento conductor | 1 | 400.000 |
| 3 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 400.000 |
| 4 | Reparacion de tren delantero | 1 | 350.000 |
| 5 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 6 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 500.000 |
| 7 | Reparacion de arranque | 1 | 200.000 |
| 8 | Reparacion de alternador | 1 | 250.000 |
| 9 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 200.000 |
| 10 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 300.000 |
| 11 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 350.000 |
| 12 | Cambio de servo freno | 1 | 300.000 |
| 13 | cambio de bomba combustible | 1 | 250.000 |
| 14 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 15 | Cambio de bomba de agua | 1 | 200.000 |
| 16 | Cambio de termostato | 1 | 250.000 |
| 17 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 200.000 |
| 18 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 500.000 |
| 19 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 20 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 150.000 |
| 21 | Reparacion de cremallera direccion | 1 | 250.000 |
| 22 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 300.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Renovar bomba central de freno | | 1 | 500.000 |
| 24 | Trabajo de rectificadora | | 1 | 550.000 |
| 25 | Reparacion de sistema de escape | | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de frecap de direccion | | 1 | 200.000 |
| 27 | Cambio de muñequines de direccion | | 1 | 300.000 |
| 28 | Cambio de filtro de aceite | | 1 | 150.000 |
| 29 | Cambio de filtro de aire | | 1 | 150.000 |
| 30 | Reparacion de motor | | 1 | 150.000 |
| 31 | Cambio de rotulas inferior | | 1 | 200.000 |
| 32 | Cambio de juego de bujes de parrilla | | 1 | 200.000 |
| 33 | Cambio de correa dentada | | 1 | 150.000 |
| 34 | Cambio de tensores de correa dentada | | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de faros delanteros | | 1 | 200.000 |
| 36 | Cambio de juego de tensores de correa | | 1 | 250.000 |
| 37 | Cambio de faros traseros | | 1 | 150.000 |
| 38 | Cambio de electro ventilador | | 1 | 170.000 |
| 39 | Cambio de bocinas | | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de filtro de combustible | | 1 | 120.000 |
| 41 | Mantenimiento de extintor de incendio | | 1 | 150.000 |
| 42 | Cambio de cerraduras de puertas | | 1 | 220.000 |
| 43 | Reparacion parcial de chaperia | | 1 | 1.000.000 |
| 44 | Reparacion parcial de pintura | | 1 | 1.000.000 |
| 45 | Reparacion parcial de caja de cambios | | 1 | 900.000 |
| 46 | Cambio de juego de bujes de lapa carrocerla | | 1 | 250.000 |
| 47 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | | 2 | 300.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 16.410.000 |

**ITEM Nº:33**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenton Canyon | kenton | 200 c.c | 2008 | | | 9PAACBBPZ8A000885 | Negro |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 100.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |
| 4 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de corona cadena y piñon | 1 | 300.000 |
| 7 | Juego de valvulas admision y escape | 1 | 250.000 |
| 8 | LAVADO COMPLETO | 1 | 20.000 |
| 9 | Juego kit reparo motor | 1 | 250.000 |
| | SUB TOTAL: | | 1.420.000 |

**ITEM Nº:34**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenton Canyon | kenton | 200 c.c | 2008 | | | 9PAACBBPZ8A000916 | Negro |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |
| 4 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de corona cadena y piñon | 1 | 300.000 |
| 7 | Juego de valvulas admision y escape | 1 | 250.000 |
| 8 | LAVADO COMPLETO | 1 | 20.000 |
| 9 | Juego kit reparo motor | 1 | 250.000 |
| | SUB TOTAL: | | 1.620.000 |

**ITEM Nº:35**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenton Canyon | kenton | 200 c.c | 2008 | | | 9PAACBBPZ8A000915 | Negro |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ESQUARNA — Secretaria Gral.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |
| 4 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de corona cadena y piñon | 1 | 300.000 |
| 7 | Juego de valvulas admision y escape | 1 | 250.000 |
| 8 | LAVADO COMPLETO | 1 | 20.000 |
| 9 | Juego kit reparo motor | 1 | 250.000 |
| | | SUB TOTAL: | 1.620.000 |

ITEM Nº:36

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenton Canyon | Kenton Canyon | 200 c.c | 2008 | | | 9PAACBBPZ8A000917 | Negro |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |
| 4 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de corona cadena y piñon | 1 | 300.000 |
| 7 | Juego de valvulas admision y escape | 1 | 250.000 |
| 8 | LAVADO COMPLETO | 1 | 20.000 |
| 9 | Juego kit reparo motor | 1 | 250.000 |
| | SUB TOTAL: | | 1.620.000 |

ITEM Nº:37

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuaciclon | Kenton | ATV 250 | 2008 | | | LHJSKN46682554061 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |
| 4 | Mufiequines de rueda delantera | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 300.000 |
| 7 | Cambio de corona cadena y piñon | 1 | 250.000 |
| 8 | Juego de valvulas admision y escape | 1 | 250.000 |
| 9 | LAVADO COMPLETO | 1 | 20.000 |
| 10 | Juego kit reparo motor | 1 | 250.000 |
| | SUB TOTAL: | | 1.870.000 |

ITEM Nº:38

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuaciclon | Kenton | ATV 250CC | 2008 | | | LHJSKN46682554075 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |
| 4 | Mufiequines de rueda delantera | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 300.000 |
| 7 | Cambio de corona cadena y piñon | 1 | 250.000 |
| 8 | Juego de valvulas admision y escape | 1 | 250.000 |
| 9 | LAVADO COMPLETO | 1 | 20.000 |
| 10 | Juego kit reparo motor | 1 | 250.000 |
| | SUB TOTAL: | | 1.870.000 |

ITEM Nº:39

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASSIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL | HONDA | 200 CC | 2003 | Patrulleria | | 9C2MD2898GR200014 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | 1 | 100.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Muñequines de rueda delantera | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 7 | Cambio de corona cadena y piñon | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 8 | Juego de valvulas admision y escape | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 9 | LAVADO COMPLETO | | | | | | | 1 | 20.000 |
| 10 | Juego kit reparo motor | | | | | | | 1 | 250.000 |
| | | | | | | | SUB TOTAL: | | 1.870.000 |

ITEM Nº:40

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020

| | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASSIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRAIL | HONDA | 200 CC | 2003 | Patrullera | | 9C2MD2898GR200024 | | |
| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | Mantenimiento completo | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 4 | Muñequines de rueda delantera | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 7 | Cambio de corona cadena y piñon | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 8 | Juego de valvulas admision y escape | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 9 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | | | | | | | 1 | 20.000 |
| 10 | Juego kit reparo motor | | | | | | | 1 | 250.000 |
| | | | | | | | SUB TOTAL: | | 1.870.000 |

ITEM Nº:41

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-020

| | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASSIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRAIL | HONDA | 200 CC | 2003 | Patrullera | | 9C2MD2898GR200012 | | |
| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | Mantenimiento completo | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 2 | Juego de pastillas de freno delantero | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 3 | Juego de pastillas de freno trasero | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 4 | Muñequines de rueda delantera | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 6 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 7 | Cambio de corona cadena y piñon | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 8 | Juego de valvulas admision y escape | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 9 | LAVADO COMPLETO | | | | | | | 1 | 20.000 |
| 10 | Juego kit reparo motor | | | | | | | 1 | 250.000 |
| | | | | | | | SUB TOTAL: | | 1.870.000 |

ITEM Nº:42

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Furgon | Nissan | EFEGE | 2000 | Ambulancia | | PEGE24005275 | Blanco | |
| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | Reparacion de bomba inyectora | | | | | | | 1 | |
| 2 | Cambio de rulemanes de masa delantera | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 3 | Cambio de bomba de agua | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de termostato | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de parabrisas delantero | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 6 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 7 | Cambio de discos de freno delantero | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 8 | Cambio de flexibles de freno | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion de cremallera direccion | | | | | | | 1 | 2.000.000 |
| 10 | Repracion de alternador | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 11 | Repracion de arranque | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 12 | Reparacion de bomba de direccion | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 13 | Renovar bomba central de freno | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 14 | Trabajo de rectificadora | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 15 | Reparacion de sistema de escape | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 16 | Reparacion de caja automatica | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 17 | Reparacion parcial de diferencial | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 18 | Reparacion de sistema de aire acondicionado | | | | | | | 1 | 320.000 |
| 19 | Cambio de frecap de direccion | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de muñequines de direccion | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 21 | Cambio de filtro de aceite | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 22 | Cambio de filtro de aire | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 23 | Reparacion de motor | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 24 | Cambio de rotulas inferior | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 25 | Cambio de juego de bujes de palier | | | | | | | 1 | 500.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria Gral.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Cambio de correa dentada | 1 | 200.000 |
| 27 | Cambio de tensores de correa dentada | 1 | 350.000 |
| 28 | Cambio de faros delanteros | 1 | 350.000 |
| 29 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 400.000 |
| 30 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 31 | Cambio de electro ventilador | 1 | 150.000 |
| 32 | Cambio de bocinas | 1 | 100.000 |
| 33 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 150.000 |
| 34 | LAVADO COMPLETO | 1 | 100.000 |
| 35 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 150.000 |
| 36 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 350.000 |
| | SUB TOTAL | | 13.320.000 |

**ITEM Nº:43**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minibus | Nissan | Elgrand | 2000 | | | AVE50003268 | BEIGE |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparacion de bomba inyectora | 1 | 200.000 |
| 2 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 200.000 |
| 3 | Cambio de bomba de agua | 1 | 150.000 |
| 4 | Cambio de termostato | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 500.000 |
| 6 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 7 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 150.000 |
| 8 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion de cremallera direccion | 1 | 2.000.000 |
| 10 | Repracion de alternador | 1 | 350.000 |
| 11 | Repracion de armanque | 1 | 350.000 |
| 12 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 600.000 |
| 13 | Renovar bomba central de freno | 1 | 300.000 |
| 14 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 1.000.000 |
| 15 | Repracion de tapa motor | 1 | 500.000 |
| 16 | Reparacion de caja automatica | 1 | 1.000.000 |
| 17 | Reparacion de sistema de aire acondicionado | 1 | 300.000 |
| 18 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 320.000 |
| 19 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 200.000 |
| 20 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 200.000 |
| 21 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 22 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 150.000 |
| 23 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 150.000 |
| 24 | Cambio da correa dentada | 1 | 200.000 |
| 25 | Cambio de tensores de correa dentada | 1 | 150.000 |
| 26 | Cambio de faros delanteros | 1 | 500.000 |
| 27 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 200.000 |
| 28 | Cambio de faros traseros | 1 | 350.000 |
| 29 | Cambio de electro ventilador | 1 | 350.000 |
| 30 | Cambio de bocinas | 1 | 350.000 |
| 31 | Cambio de filtro de combustible | 2 | 150.000 |
| 32 | Mantenimiento de extintor de incendio | 2 | 150.000 |
| | SUB TOTAL | | 11.670.000 |

**ITEM Nº:44**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-085**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNIBUS | MERCEDES | OF 1418 | 2011 | | | 9BM384057BB745105 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 150.000 |
| 2 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 150.000 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 4 | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 200.000 |
| 5 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 150.000 |
| 6 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS C/ TUERCAS | 1 | 100.000 |
| 7 | CAMBIO DE CENTROS ELASTICOS | 1 | 100.000 |
| 8 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRAS. Y DELANT. | 1 | 150.000 |
| 9 | REPARACION DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 10 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 170.000 |
| 11 | JUEGO DE FILTROS COMPLETO | 1 | 300.000 |
| 12 | JUEGO DE CORREAS | 1 | 200.000 |
| 13 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | 1 | 500.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | REPARACION INSTALACION ELECTRICA | | 1 | 1.500.000 |
| 15 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA Y PINTURA | | 1 | 1.500.000 |
| 16 | CENTROS ELASTICOS | | 1 | 120.000 |
| 17 | CAMBIO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS | | 1 | 150.000 |
| 18 | CAMBIO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | | 1 | 150.000 |
| 19 | CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS | | 1 | 200.000 |
| 20 | JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES | | 1 | 200.000 |
| 21 | MANTENIMIENTO MOTOR | | 1 | 2.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 10.140.000 |

**ITEM Nº:45**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCIA | MERCEDES | 413 | 1999 | | | WDB9044122P970401 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 2 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 350.000 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 350.000 |
| 4 | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 150.000 |
| 5 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 200.000 |
| 6 | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCION | 1 | 250.000 |
| 7 | CAMBIO DE CENTROS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 200.000 |
| 8 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRAS. Y DELANT. | 1 | 250.000 |
| 9 | REPARACION DE CARDAN | 1 | 1.000.000 |
| 10 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 150.000 |
| 11 | JUEGO DE FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE | 1 | 300.000 |
| 12 | CAMBO ACEITE CAJA DE CAMBIOS | 1 | 1.000.000 |
| 13 | CAMBIO DE ROTULAS DE APOYO INFERIOR | 1 | 150.000 |
| 14 | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS | 1 | 100.000 |
| 15 | CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL | 1 | 100.000 |
| 16 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO | 1 | 300.000 |
| 17 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENO TRASERO | 1 | 300.000 |
| 18 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TTRASERO | 1 | 150.000 |
| 19 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 150.000 |
| 20 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 21 | REPARACION INSTALACION ELECTRICA | 1 | 50.000 |
| 22 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA Y PINTURA | 1 | 1.100.000 |
| 23 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | 700.000 |
| 24 | REPARACION DE PICOS INYECTORES | 1 | 200.000 |
| 25 | CAMBIO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 26 | CAMBIO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 350.000 |
| 27 | CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS | 1 | 300.000 |
| 28 | JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES | 1 | 300.000 |
| 29 | MANTENIMIENTO MOTOR | 1 | 2.000.000 |
| | SUB TOTAL: | | 11.300.000 |

**ITEM Nº:46**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURGON | FIAT | DUCATO | 2005 | | | 9BW244M7162004456 | AMARILLO |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 300.000 |
| 2 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 150.000 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 4 | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 100.000 |
| 5 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICOS DELANTEROS | 1 | 200.000 |
| 6 | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCION | 1 | 200.000 |
| 7 | CAMBIO DE CENTROS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 8 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRAS. Y DELANT. | 1 | 200.000 |
| 9 | REPARACION DE CARDAN | 1 | 1.000.000 |
| 10 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 200.000 |
| 11 | JUEGO DE FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE | 1 | 350.000 |
| 12 | CAMBO ACEITE CAJA DE CAMBIOS | 1 | 200.000 |
| 13 | CAMBIO DE ROTULAS DE APOYO INFERIOR | 1 | 200.000 |
| 14 | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS | 1 | 100.000 |
| 15 | CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL | 1 | 200.000 |
| 16 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO | 1 | 300.000 |
| 17 | CAMBIO DE DISCOS DE FRENO TRASERO | 1 | 300.000 |
| 18 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TTRASERO | 1 | 150.000 |
| 19 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | 1 | 150.000 |
| 20 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | 1 | 500.000 |
| 21 | REPARACION INSTALACION ELECTRICA | 1 | 500.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

Secretaria Grat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | REPARACION PARCIAL CHAPERIA Y PINTURA | 1 | 1.000.000 |
| 23 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | 500.000 |
| 24 | RENOVAR SOPORTES DE MOTOR COMPLETO | 1 | 600.000 |
| 25 | REPARACION DE PICOS INYECTORES | 1 | 200.000 |
| 26 | CAMBIO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 27 | CAMBIO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 28 | RENOVAR FILTRO SECADOR DEL SISTEMA DE AIRE | 1 | 200.000 |
| 29 | CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS | 1 | 200.000 |
| 30 | JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES | 1 | 150.000 |
| 31 | RENOVAR COMPRESOR DE AIRE | 1 | 200.000 |
| 32 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 100.000 |
| 33 | MANTENIMIENTO MOTOR | 1 | 2.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 11.150.000 |

**ITEM Nº:47**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBUS | HYUNDAI | H 1 | 2010 | | | KMJWA37HAAU228041 | PLATA |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento motor | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Mantenimiento caja y diferencial | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Cambio de juego de correas | 1 | 200.000 |
| 4 | Cambio de correa dentada | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de discos de freno | 1 | 200.000 |
| 6 | Mantenimiento de alternador | 1 | 150.000 |
| 7 | Cambio de cepillo limpa parabrisas | 1 | 100.000 |
| 8 | Mantenimiento de arranque | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion instalacion electrica | 1 | 500.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 13 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 14 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 20.000 |
| 15 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 200.000 |
| 16 | Juego de fibras de freno trasero | 1 | 200.000 |
| 17 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 100.000 |
| 18 | Cambio de juego de tensores de correas | 1 | 250.000 |
| | | SUB TOTAL: | 6.070.000 |

**ITEM Nº:48**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBUS | HYUNDAI | H 1 | 2010 | | | KMJWA37HAAU227866 | ROJO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento motor | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Mantenimiento caja y diferencial | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Cambio de juego de correas | 1 | 200.000 |
| 4 | Cambio de correa dentada | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de discos de freno | 1 | 200.000 |
| 6 | Cambio de cepillo limpa parabrisas | 1 | 150.000 |
| 7 | Mantenimiento de alternador | 1 | 100.000 |
| 8 | Mantenimiento de arranque | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion instalacion electrica | 1 | 500.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 150.000 |
| 13 | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 |
| 14 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 20.000 |
| 15 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 200.000 |
| 16 | Juego de fibras de freno trasero | 1 | 200.000 |
| 17 | Cambio de juego de tensores de correas | 1 | 250.000 |
| | | SUB TOTAL: | 5.970.000 |

**ITEM Nº:49**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBUS | HYUNDAI | H 1 | 2010 | | | KMJWA37HAAU228364 | ROJO |

| Nº | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|

CONDOR S.A.C.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento motor | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Mantenimiento caja y diferencial | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Cambio de juego de correas | 1 | 200.000 |
| 4 | Cambio de correa dentada | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de discos de freno | 1 | 200.000 |
| 6 | Mantenimiento de alternador | 1 | 150.000 |
| 7 | Cambio de cepillo limpa parabrisas | 1 | 100.000 |
| 8 | Mantenimiento de arranque | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion instalacion electrica | 1 | 500.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 12 | Cambio de fitro de aceite | 1 | 150.000 |
| 13 | Cambio de fitro de aire | 1 | 150.000 |
| 14 | Cambio de fitro de combustible | 1 | 20.000 |
| 15 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 200.000 |
| 16 | Juego de fibras de freno trasero | 1 | 200.000 |
| 17 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 100.000 |
| 18 | Cambio de juego de tensores de correas | 1 | 250.000 |
| | | SUB TOTAL: | 6.070.000 |

ITEM Nº:50

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBUS | HYUNDAI | H 1 | 2011 | | | KMJWA37HAAU237775 | BEIGE |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento motor | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Mantenimiento caja y diferencial | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Cambio de juego de correas | 1 | 200.000 |
| 4 | Cambio de correa dentada | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de discos de freno | 1 | 200.000 |
| 6 | Mantenimiento de alternador | 1 | 150.000 |
| 7 | Mantenimiento de arranque | 1 | 100.000 |
| 8 | Reparacion instalacion electrica | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 10 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 11 | Cambio de fitro de aceite | 1 | 500.000 |
| 12 | Cambio de fitro de aire | 1 | 150.000 |
| 13 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 150.000 |
| 14 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 20.000 |
| 15 | Juego de fibras de freno trasero | 1 | 200.000 |
| 16 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 90.000 |
| 17 | Cambio de juego de tensores de correas | 1 | 200.000 |
| | SUB TOTAL: | | 5.810.000 |

ITEM Nº:51

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBUS | HYUNDAI | H 1 | 2010 | | | KMJWA37HAAU228566 | NEGRO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento motor | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Mantenimiento caja y diferencial | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Cambio de juego de correas | 1 | 200.000 |
| 4 | Cambio de correa dentada | 1 | 200.000 |
| 5 | Cambio de discos de freno | 1 | 200.000 |
| 6 | Mantenimiento de alternador | 1 | 150.000 |
| 7 | Mantenimiento de arranque | 1 | 100.000 |
| 8 | Reparacion instalacion electrica | 1 | 150.000 |
| 9 | Reparacion de tren delantero | 1 | 500.000 |
| 10 | Reparacion de tren trasero | 1 | 500.000 |
| 11 | Cambio de fitro de aceite | 1 | 500.000 |
| 12 | Cambio de fitro de aire | 1 | 150.000 |
| 13 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 150.000 |
| 14 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 | 20.000 |
| 15 | Juego de fibras de freno trasero | 1 | 200.000 |
| 16 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 100.000 |
| 17 | Cambio de juego de tensores de correas | 1 | 200.000 |
| | SUB TOTAL: | | 5.820.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguirre
Enc. de Licitaciones

ITEM Nº:52

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-014

| Nº | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASIS | COLOR | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MAQ PESADA | KOMATSU | GD 523 | 1992 | 70 | | K 1024 | | UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | |
| 1 | Mantenimiento y ajustes en general | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Juego de correas | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 3 | Filtro de aceite motor | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 4 | Filtro de combustible | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 5 | Filtro de aire | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 6 | Filtro hidraulico | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 7 | Reparacion y ajustes en general en tornería | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 8 | Reparacion de combertidor de fuerza | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 9 | Cambio de calce lamina y guia de circulo | | | | | | | 1 | 1.700.000 |
| 10 | Reparacion de sistema de freno completo | | | | | | | 1 | 1.400.000 |
| 11 | Cambio de cadena tamden | | | | | | | 1 | 1.400.000 |
| 12 | Cambio de reforzador de fuerza | | | | | | | 1 | 1.350.000 |
| 13 | Juego de cuchillas | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 14 | Cambio de eje traccion tamden | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 15 | Juego de escarificadores | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 16 | Juego de bulones para cuchillas | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 17 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 18 | Reposicion de mangueras hidraulicas | | | | | | | 1 | 1.750.000 |
| 19 | Reparacion de cardan | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 20 | Cambio de crucetas | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 21 | Reparacion de brazos hidraulicos | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 22 | Reparacion de radiador | | | | | | | 1 | 2.500.000 |
| 23 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 24 | Muñequines de Dirección | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 25 | Reparación completa de tren delantero | | | | | | | 1 | 2.500.000 |
| | | | | | | | SUB TOTAL: | | 22.800.000 |

**ITEM Nº:53**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-017**

| | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | maq. Pesada | Case | 580 I | 2001 | 71 | 45,991,527 | JHFO027888 | AMARILLO | |
| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | Mantenimiento general de motor | | | | | | | 1 | 1.700.000 |
| 2 | Juego de correas | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 3 | Juego de filtros completo (aire, combustibles, aceite, transmision, hidraulico) | | | | | | | 1 | 1.300.000 |
| 4 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | | | | | | | 1 | 1.200.000 |
| 5 | Reposicion de mangueras hidraulicas | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 6 | Reparacion de cardan | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 7 | Reparacion de motor | | | | | | | 1 | 1.500.000 |
| 8 | Reparacion de bomba y picos inyectores | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 9 | Reparacion en tornería parte bujes de pala frontal | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 10 | Reparacion en tornería parte bujes de pala retro | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 11 | Reparacion en tornería cucharon de retro | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 12 | Reparacion de diferencial trasero | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 13 | Reparacion de sistema de freno en el eje trasero | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 14 | Cambio de crucetas | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 15 | Reparacion de brazos hidraulicos | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 16 | Reparacion de radiador | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 17 | Muñequines de Dirección | | | | | | | 1 | 500.000 |
| 18 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 19 | Reparación completa de tren delantero | | | | | | | 1 | 2.000.000 |
| | | | | | | | SUB TOTAL: | | 18.300.000 |

**ITEM Nº:54**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-026**

| | TIPO | MARCA | | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | Nº DE CHASIS | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | maq. Pesada | Massey Ferguson | | 275/2 | 2001 | 72 | 2.8E+08 | rojo | |
| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
| 1 | Mantenimientos y ajustes en general | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 2 | Juego de correas | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 3 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 4 | Reparaciones y soldaduras en general en tornería | | | | | | | 1 | 700.000 |
| 5 | Cambio de bomba de agua | | | | | | | 1 | 900.000 |
| 6 | Cambio de muñequines de dirección | | | | | | | 1 | 350.000 |

CONDOR S.A.C.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Reparación de rotativa y cambio de cuchillas de rotativa | | 1 | 750.000 |
| 8 | Reparación de radiador | | 1 | 1.000.000 |
| 9 | Reparación de bomba hidraulica | | 1 | 700.000 |
| 10 | Reparación de bomba inyectora | | 1 | 700.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 7.350.000 |

**ITEM Nº:55**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-014**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maq. Pesada | Carterpillar | CAT 120 H | 2001 | 73 | | CAT0120HPFM02523 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y ajustes en general | 1 | 1.580.000 |
| 2 | Juego de correas | 1 | 1.200.000 |
| 3 | Filtro de aceite motor | 1 | 300.000 |
| 4 | Filtro de combustible | 1 | 300.000 |
| 5 | Filtro de aire | 1 | 300.000 |
| 6 | Filtro hidraulico | 1 | 500.000 |
| 7 | Reparacion y ajustes en general en torneria | 1 | 1.000.000 |
| 8 | Reparacion de combertidor de fuerza | 1 | 1.000.000 |
| 9 | Cambio de calce y guia de circulo | 1 | 500.000 |
| 10 | Cambio de cadena tamden | 1 | 500.000 |
| 11 | Juego de cuchillas | 1 | 600.000 |
| 12 | Cambio de eje traccion tamden | 1 | 500.000 |
| 13 | Juego de escarificadores | 1 | 350.000 |
| 14 | Juego de bulones para cuchillas | 1 | 350.000 |
| 15 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | 1 | 500.000 |
| 16 | Reposicion de mangueras hidraulicas | 1 | 600.000 |
| 17 | Reparacion de cardan | 1 | 500.000 |
| 18 | Cambio de crucetas | 1 | 1.000.000 |
| 19 | Reparacion de brazos hidraulicos | 1 | 1.200.000 |
| 20 | Reparacion de radiador | 1 | 1.500.000 |
| 21 | Mufequines de Dirección | 1 | 600.000 |
| 22 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 23 | Reparación completa de tren delantero | 1 | 2.000.000 |
| | SUB TOTAL: | | 17.080.000 |

**ÍTEM Nº: 56**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-009**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALA RETRO ESCAV | J C B | 214,E | 2004 | 74 | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparacion y ajustes parte bujes de pala retro | 1 | 1.000.000 |
| 2 | Juego de correas | 1 | 700.000 |
| 3 | Mantenimientos y ajustes en general | 1 | 2.000.000 |
| 4 | Reparación y mantenimiento general del sist. Electrico | 1 | 1.200.000 |
| 5 | Reposiciones de mangueras hidraulicas | 1 | 1.000.000 |
| 6 | Cambio de junta balancin | 1 | 2.000.000 |
| 7 | Reparación de tren delantero | 1 | 3.000.000 |
| 8 | Reparación de brazos hidraulicos | 1 | 1.500.000 |
| 9 | Reparación de cardán | 1 | 2.500.000 |
| 10 | Cambio de aciento conductor | 1 | 1.500.000 |
| 11 | Cambio de crucetas | 1 | 700.000 |
| 12 | Juego de filtros completos | 1 | 1.000.000 |
| 13 | Reparacion y ajustes parte bujes de pala frontal | 1 | 1.000.000 |
| 14 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de combertidor | 1 | 1.500.000 |
| | SUB TOTAL: | | 20.500.000 |

**ITEM Nº:57**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-009**

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maq. Pesada | Carterpillar | 924 -G | 2006 | 75 | | CAT0924GHRB801383 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|

CONDOR S.A.C.
Roberto Ag...
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y ajustes en general | | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Juego de correas | | 1 | 1.500.000 |
| 3 | Filtro de aceite motor | | 1 | 800.000 |
| 4 | Filtro de combustible | | 1 | 800.000 |
| 5 | Filtro de aire | | 1 | 800.000 |
| 6 | Filtro hidraulico | | 1 | 1.200.000 |
| 7 | Reparacion y ajustes en general en tornería | | 1 | 1.350.000 |
| 8 | Reparacion de sistema | | 1 | 1.500.000 |
| 9 | Reparacion de diferencial | | 1 | 1.100.000 |
| 10 | Cambio de cilindro regulador de volante | | 1 | 800.000 |
| 11 | Juego de uñas de pala | | 1 | 1.300.000 |
| 12 | Cambio de manguera intercooler | | 1 | 250.000 |
| 13 | Cambio de resorte de pedalera | | 1 | 100.000 |
| 14 | Juego de bulones para uñas | | 1 | 500.000 |
| 15 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | | 1 | 950.000 |
| 16 | Reposicion de mangueras hidraulicas | | 1 | 2.500.000 |
| 17 | Reparacion de cardan | | 1 | 1.000.000 |
| 18 | Cambio de crucetas | | 1 | 500.000 |
| 19 | Reparacion de brazos hidraulicos | | 1 | 3.500.000 |
| 20 | Reparacion de radiador | | 1 | 2.100.000 |
| 21 | Muñequines de Dirección | | 1 | 800.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 24.850.000 |

ÍTEM Nº: 58

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-028

| TIPO | MARCA | | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maq. Pesada | Massey Ferguson | | 275/2 | 2007 | 76 | 2.8E+09 | rojo |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | Mantenimientos y ajustes en general | 1 | 2.000.000 |
| 1 | Juego de correas | 1 | 500.000 |
| 2 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | 1 | 1.100.000 |
| 3 | Reparaciones y soldeduras en general en tornería | 1 | 900.000 |
| 4 | Cambio de brazo de eje delantero | 1 | 750.000 |
| 5 | Mantenimiento de cubo rueda | 1 | 900.000 |
| 6 | Cambio de bomba de agua | 1 | 800.000 |
| 7 | Cambio de muñequines de dirección | 1 | 500.000 |
| 8 | Reparación de rotativa y cambio de cuchillas de rotativa | 1 | 850.000 |
| 9 | Reparación de radiador | 1 | 1.000.000 |
| 10 | Reparación de bomba hidraulica | 1 | 900.000 |
| 11 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 12 | Reparación de bomba inyectora | 1 | 950.000 |
| | SUB TOTAL: | | 11.350.000 |

ÍTEM Nº: 59

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maq. Pesada | DYNAPAC | CA150-D | 2008 | 77 | | 7322BR2005 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Juego de filtros comopleto | 1 | 1.200.000 |
| 2 | Juego de correas | 1 | 600.000 |
| 3 | Mantenimiento de combertidor | 1 | 1.100.000 |
| 4 | Reparacion de sisteme hidraulico | 1 | 1.500.000 |
| 5 | Mantenimiento de freno | 1 | 700.000 |
| 6 | Mantenimiento caja | 1 | 2.500.000 |
| 7 | LAVADA COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 8 | Mantenimiento motor | 1 | 5.000.000 |
| | SUB TOTAL: | | 12.800.000 |

ÍTEM Nº: 60

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-013

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINICARGADOR | CATERPILLAR | 226B2 | 2009 | 78 | | MJH12830 | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Juego de filtros comopleto | 1 | 3.000.000 |

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Juego de correas | | 1 | 2.200.000 |
| 3 | Mantenimiento de combertidor | | 1 | 4.000.000 |
| 4 | Reparacion de sistema hidraulico | | 1 | 4.500.000 |
| 5 | Mantenimiento de freno | | 1 | 3.300.000 |
| 6 | Mantenimiento caja | | 1 | 3.200.000 |
| 7 | Mantenimiento motor | | 1 | 4.500.000 |
| 8 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | 1 | 200.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 24.900.000 |

ITEM Nº:61

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-014

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MOVIL Nº | MOTOR | CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maq. Pesada | Carterpillar | CAT 120 H | 2008 | 79 | | CAT0120HESFM05966 | |

| Nº | DESCRIPCION - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y ajustes en general | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Juego de correas | 1 | 800.000 |
| 3 | Filtro de aceite motor | 1 | 500.000 |
| 4 | Filtro de combustible | 1 | 500.000 |
| 5 | Filtro de aire | 1 | 500.000 |
| 6 | Filtro hidraulico | 1 | 800.000 |
| 7 | Reparacion y ajustes en general en torneria | 1 | 2.100.000 |
| 8 | Reparacion de combertidor de fuerza | 1 | 1.800.000 |
| 9 | Cambio de calce y guia de circulo | 1 | 1.350.000 |
| 10 | Cambio de cadena tamden | 1 | 750.000 |
| 11 | Juego de cuchillas | 1 | 1.900.000 |
| 12 | Cambio de eje traccion tamden | 1 | 2.300.000 |
| 13 | Juego de escarificadores | 1 | 2.250.000 |
| 14 | Juego de bulones para cuchillas | 1 | 790.000 |
| 15 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | 1 | 500.000 |
| 16 | Reposicion de mangueras hidraulicas | 1 | 1.200.000 |
| 17 | Reparacion de cardan | 1 | 550.000 |
| 18 | Cambio de crucetas | 1 | 500.000 |
| 19 | Reparacion de brazos hidraulicos | 1 | 2.800.000 |
| 20 | Reparacion de radiador | 1 | 1.200.000 |
| 21 | Muñequines de Dirección | 1 | 900.000 |
| 22 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 23 | Reparación completa de tren delantero | 1 | 3.800.000 |
| | SUB TOTAL | | 29.490.000 |

ITEM Nº: 62

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-013

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MOVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINICARGADOR | CATERPILLAR | 2010 | 2009 | 80 | | CAT0236BHHEN09467 | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Juego de filtros comopleto | 1 | 1.700.000 |
| 2 | Juego de correas | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Mantenimiento de combertidor | 1 | 2.200.000 |
| 4 | Reparacion de sistema hidraulico | 1 | 2.100.000 |
| 5 | Mantenimiento de freno | 1 | 1.200.000 |
| 6 | Mantenimiento caja | 1 | 5.400.000 |
| 7 | Mantenimiento motor | 1 | 4.500.000 |
| 8 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| | SUB TOTAL: | | 18.300.000 |

ITEM Nº: 63

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-013

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MOVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maq. Pesada | | | | (Direc. Cultura) | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación y mantenimiento completo | 1 | 2.200.000 |
| | | SUB TOTAL: | 2.200.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria Gral.

ITEM Nº: 64

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-039

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria | | | | H P M | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación y mantenimiento completo | 1 | 2.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 2.000.000 |

ITEM Nº: 65

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-039

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria | | | 2008 | F M E | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 2.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 2.000.000 |

ITEM Nº: 66

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | TOYOTA | FORTUNER | 2008 | INTENDENCIA | | ROYZ59G100064197 | BEIGE |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO MOTOR | 1 | 1.000.000 |
| 2 | MANTENIMIENTO CAJA Y DIFERENCIAL | 1 | 1.000.000 |
| 3 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1 | 950.000 |
| 4 | CAMBIO DE PAstILLAS DE FRENO TRASERO | 1 | 950.000 |
| 5 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 1.800.000 |
| 6 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 1.800.000 |
| 7 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | 2.500.000 |
| 8 | REPARACION DE MORDAZAS DE FRENO | 1 | 990.000 |
| 9 | CAMBIO DE CORREA | 1 | 990.000 |
| 10 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | 580.000 |
| 11 | REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION | 1 | 1.700.000 |
| 12 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR | 1 | 220.000 |
| 13 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | 1.100.000 |
| | | SUB TOTAL: | 15.580.000 |

ITEM Nº: 67

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTADOR | BOMAG | RODILLO | | | | SIN CHASIS | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo | 1 | 1.000.000 |
| | | SUB TOTAL: | 1.000.000 |

ITEM Nº 68

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTADOR | MERCEDES | L 1624 | 2009 | | | 9BM69501099839315 | ANARANJADO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 400.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 300.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 150.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.500.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 1.100.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 350.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 350.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 500.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 200.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 200.000 |

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 250.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 250.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 900.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 600.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 600.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 300.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 300.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.000.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 300.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 700.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 500.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 650.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 600.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 400.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 200.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 185.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 350.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 250.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 250.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 250.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 250.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1° AL 7° TRASERO | 1 | 250.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 220.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 250.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 700.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 700.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 1.000.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 1.800.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 2.500.000 |
| | SUB TOTAL: | | 23.705.000 |

**ITEM Nº 69**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | ISUZU | DMAX | 2010 | | HP6562 | MPATFS85HBH517078 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor | 1 | 350.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 120.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 80.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 120.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 120.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | 1 | 200.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 120.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 300.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 300.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 80.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 200.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces | 1 | 80.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 250.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 650.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 300.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 600.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 80.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 80.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 350.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 200.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 160.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 60.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Renovar bomba central de freno | 1 | 200.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 60.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 60.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 90.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 90.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 100.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 120.000 |

CONDOR S.A.C.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 140.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 140.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 200.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 250.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 180.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 215.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 55.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 195.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 150.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 160.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 200.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 120.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 600.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 600.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 600.000 |
| 52 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | 1 | 250.000 |
| 53 | Cambio aceite de caja de cambios | 1 | 95.000 |
| 54 | Cambio aceite diferencial | 1 | 95.000 |
| 55 | Reparacion de sistema de combustible | 1 | 190.000 |
| 56 | Servicio de gomeria alineacion de direccion | 1 | 120.000 |
| 57 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | 1 | 320.000 |
| | | SUB TOTAL: | 11.975.000 |

**ITEM Nº 70**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | FOTON | 4X4 MEC LIMITED | 2011 | 43 | | LVAV2MBB5BC010683 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 350.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 120.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 80.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 180.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 120.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 120.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | 1 | 200.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 120.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 300.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 300.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 80.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 200.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 80.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 250.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 650.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 300.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 600.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 80.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 80.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 350.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 200.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 160.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 60.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 300.000 |
| 29 | Renovar bomba central de freno | 1 | 200.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 60.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 60.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 90.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 90.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 100.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 120.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 140.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 140.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 200.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 250.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 180.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar

Enc. de Licitaciones

INTENDENCIA

Secretaría Gral.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | | 1 | 215.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | | 1 | 65.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | | 1 | 195.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | | 1 | 150.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | | 1 | 160.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | | 1 | 200.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | | 1 | 120.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | | 1 | 600.000 |
| 50 | Cambio aceite diferencial | | 1 | 600.000 |
| 51 | Reparacion de sistema de combustible | | 1 | 600.000 |
| 52 | Servicio de gomeria alineacion de direccion | | 1 | 250.000 |
| 53 | Reparacion parcial de pintura | | 1 | 95.000 |
| 54 | Reparacion parcial de caja de cambios | | 1 | 95.000 |
| 55 | Cambio de juego de bujes de tapa carrocoria | | 1 | 190.000 |
| 56 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | | 1 | 120.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 11.655.000 |

**ITEM Nº 71**

**CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027**

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble cabina | FOTON | 4X4 MEC LIMITED | 2011 | 44 | | LVAV2MBB9BC010685 | BLANCO | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 350.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 120.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 120.000 |
| 4 | Cambio de pastillas de freno delantero | 1 | 80.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 150.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 120.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 120.000 |
| 8 | Reparacion de asiento trasero | 1 | 200.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 120.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 300.000 |
| 11 | Reparacion de tren trasero | 1 | 300.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 80.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 200.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 200.000 |
| 15 | Reparacion de luces giratoria banderolas | 1 | 80.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 250.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 650.000 |
| 18 | Cambio de servo freno | 1 | 300.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 600.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 80.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 250.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 80.000 |
| 23 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | 350.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 200.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 160.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 60.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 300.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 300.000 |
| 29 | Renovar bomba central de freno | 1 | 200.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 60.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 60.000 |
| 32 | Cambio de frecap de direccion | 1 | 90.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 90.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 100.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 120.000 |
| 36 | Cambio de rotulas superior | 1 | 140.000 |
| 37 | Cambio de rotulas inferior | 1 | 140.000 |
| 38 | Cambio de juego de bujes de parrilla | 1 | 200.000 |
| 39 | Cambio de brazo Z de direccion | 1 | 250.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 250.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 180.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 215.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 65.000 |
| 44 | Cambio de electro ventilador | 1 | 195.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 150.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 160.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 200.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 120.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 600.000 |

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Cambio aceite diferencial | | 1 | 600.000 |
| 51 | Reparacion de sistema de combustible | | 1 | 800.000 |
| 52 | Servicio de gomeria alineacion de direccion | | 1 | 250.000 |
| 53 | Reparacion parcial de pintura | | 1 | 95.000 |
| 54 | Reparacion parcial de caja de cambios | | 1 | 95.000 |
| 55 | Cambio de juego de bujes de tapa carroceria | | 1 | 190.000 |
| 56 | Carga de gas de sistema de aire acondicionado | | 1 | 120.000 |
| | | SUB TOTAL: | | 11.555.000 |

ITEM Nº 72

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLQUETE | MERCEDES BENZ | L 1624 | 2010 | | | 9BM695010AB711199 | BLANCO |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | 1 | 1.200.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | 1 | 250.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | 1 | 300.000 |
| 4 | Cambio de fibras de freno delantero | 1 | 350.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | 1 | 200.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | 1 | 300.000 |
| 8 | Cambio de fibras de freno trasero | 1 | 300.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | 1 | 550.000 |
| 11 | Reparacion de sistema elasticos traseros | 1 | 250.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | 1 | 150.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | 1 | 350.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | 1 | 350.000 |
| 15 | Reparacion de elasticos delanteros | 1 | 500.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | 1 | 800.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y cojinete embrague | 1 | 650.000 |
| 18 | Cambio de hojas elasticos delanteros | 1 | 200.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | 1 | 800.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | 1 | 150.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | 1 | 350.000 |
| 22 | Cambio de termostato | 1 | 120.000 |
| 23 | Cambio de hojas elasticos traseros | 1 | 200.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | 1 | 100.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | 1 | 80.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | 1 | 600.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | 1 | 600.000 |
| 28 | Renovar bomba central de freno | 1 | 180.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | 1 | 180.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | 1 | 80.000 |
| 32 | Cambio de barra corta de direccion | 1 | 600.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | 1 | 200.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | 1 | 120.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | 1 | 120.000 |
| 36 | Reparacion de cilindro hidraulico de cachamba | 1 | 1.000.000 |
| 37 | Cambio de mangueras hidraulica | 1 | 300.000 |
| 38 | Reparacion de valvula distribuidora de aire | 1 | 400.000 |
| 39 | Cambio de trampa de agua | 1 | 120.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | 1 | 450.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | 1 | 350.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de embrague ventilador | 1 | 300.000 |
| 45 | Cambio de bocinas | 1 | 100.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | 1 | 200.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | 1 | 150.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | 1 | 1.000.000 |
| 52 | Reparacion y soldaduras en torneria | 1 | 800.000 |
| 53 | Cambio de cañerias de aire | 1 | 685.000 |
| 54 | Reparacion de cachamba soldaduras | 1 | 1.000.000 |
| | SUB TOTAL: | | 21.555.000 |

CONDOR S.A.C.

ITEM Nº 73

CODIGO DE CATALOGO Nº 78180101-027

| Nº | TIPO | Marca | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR | CANTIDAD | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | MERCEDES BENZ | L 1624 | 2010 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN - DETALLES | | | | | | | | UNITARIO |
| 1 | Mantenimiento completo motor caja y diferencial | | | | | | | 1 | 1.200.000 |
| 2 | Cambio y provision de correas | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 3 | Cambio de cruzetas de cardan | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 4 | Cambio de fibras de freno delantero | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 5 | Cambio de amortiguadores delanteros | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 6 | Reparacion de tapizado asiento conductor | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 7 | Reparacion de tapizado asiento acompañante | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 8 | Cambio de fibras de freno trasero | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 9 | Cambio de amortiguadores traseros | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 10 | Reparacion de tren delantero | | | | | | | 1 | 650.000 |
| 11 | Reparacion de sistema elasticos traseros | | | | | | | 1 | 250.000 |
| 12 | Reparacion de sistema de luces | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 13 | Reparacion de arranque | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 14 | Reparacion de alternador | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 15 | Reparacion de elasticos delanteros | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 16 | Reparacion sistema de embrague | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 17 | Cambio de disco, plato y collnete embrague | | | | | | | 1 | 650.000 |
| 18 | Cambio de hojas elasticos delanteros | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 19 | Reparacion de bomba inyectora y picos | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 20 | Cambio de rulemanes de masa delantera | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 21 | Cambio de bomba de agua | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 22 | Cambio de termostato | | | | | | | 1 | 120.000 |
| 23 | Cambio de hojas elasticos traseros | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 24 | Cambio de mecanismo levanta vidrios | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 35 | Cambio de discos de freno delantero | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 26 | Cambio de flexibles de freno | | | | | | | 1 | 80.000 |
| 27 | Reparacion de sinfin de direccion | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 28 | Reparacion de bomba de direccion | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 28 | Renovar bomba central de freno | | | | | | | 1 | 180.000 |
| 30 | Juego de grampas para elasticos trasero | | | | | | | 1 | 180.000 |
| 31 | Reparacion de sistema de escape | | | | | | | 1 | 80.000 |
| 32 | Cambio de barra corta de direccion | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 33 | Cambio de muñequines de direccion | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 34 | Cambio de filtro de aceite | | | | | | | 1 | 120.000 |
| 35 | Cambio de filtro de aire | | | | | | | 1 | 120.000 |
| 36 | Reparacion de cilindro hidraulico de cachamba | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 37 | Cambio de mangueras hidraulica | | | | | | | 1 | 300.000 |
| 38 | Reparacion de valvula distribuidora de aire | | | | | | | 1 | 400.000 |
| 39 | Cambio de trampa de agua | | | | | | | 1 | 120.000 |
| 40 | Cambio de barra central de direccion | | | | | | | 1 | 450.000 |
| 41 | Cambio de faros delanteros | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 42 | Cambio de juego de tensores de correa | | | | | | | 1 | 350.000 |
| 43 | Cambio de faros traseros | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 44 | Cambio de embrague ventilador | | | | | | | 1 | 300.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cambio de bocinas | | | | | | | 1 | 100.000 |
| 46 | Cambio de filtro de combustible | | | | | | | 1 | 120.000 |
| 47 | Mantenimiento de extintor de incendio | | | | | | | 1 | 200.000 |
| 48 | Cambio de cerraduras de puertas | | | | | | | 1 | 150.000 |
| 49 | Reparacion parcial de chaperia | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 50 | Reparacion parcial de pintura | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 51 | Reparacion parcial de caja de cambios | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| 52 | Reparacion y soldaduras en torneria | | | | | | | 1 | 800.000 |
| 53 | Cambio de cañerias de aire | | | | | | | 1 | 600.000 |
| 54 | Reparacion de cachamba soldaduras | | | | | | | 1 | 1.000.000 |
| | | | | | | | | SUB TOTAL: | 21.470.000 |

ITEM Nº 74

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-022

| Nº | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMPACTADOR | | 816f2 | 2009 | | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION JUEGO DE PERNOS PUNTA EJE | 1 | 500.000 |
| 2 | CAMBIO DE MUÑEQUINES | 1 | 200.000 |
| 3 | CAMBIO DE JUEGO RULEMANES DE MASA | 1 | 300.000 |
| 4 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 5 | CAMBIO DE JUEGO DE BUJES ESTABILIZADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 6 | PRISIONEROS DE RUEDAS CON TUERCAS | 1 | 150.000 |

CONDOR S.A.C.I.

Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

Secretaria Grl.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | 250.000 |
| 8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | 250.000 |
| 9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | 150.000 |
| 10 | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION | 1 | 1.200.000 |
| 11 | REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION | 1 | 900.000 |
| 12 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 6º DELANTERO | 1 | 350.000 |
| 13 | JUEGO DE GRAMPAS PARA ELASTICOS CON TUERCAS | 1 | 400.000 |
| 14 | CENTRO ELASTICOS | 1 | 250.000 |
| 15 | PERNOS PARA ELASTICOS CON COLOCACION | 1 | 150.000 |
| 16 | JUEGO DE BUJES PARA ELASTICOS | 1 | 150.000 |
| 17 | JUEGO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE PUNTA EJE | 1 | 250.000 |
| 18 | CAMBIO DE CRUCETAS | 1 | 250.000 |
| 19 | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | 1 | 500.000 |
| 20 | CAMBIO DE RULEMANES DE EMPUJE | 1 | 500.000 |
| 21 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | 650.000 |
| 22 | CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 250.000 |
| 23 | CAMBIO DE BOMBA INFERIOR DE EMBRAGUE | 1 | 250.000 |
| 24 | REPARACION COMPLETO DE CARDAN | 1 | 1.500.000 |
| 25 | CENTRALIZADORES | 1 | 250.000 |
| 26 | REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 750.000 |
| 27 | CAMBIO DISTRIBUIDOR CENTRAL DE SISTEMA DE FRENOS | 1 | 300.000 |
| 28 | CAMBIO DE JUEGO DE FIBRAS DE FRENOS | 1 | 650.000 |
| 29 | REPOSICION GENERAL DE CAÑOS DE AIRE | 1 | 650.000 |
| 30 | CAMBIO FILTROS DE AIRE | 1 | 250.000 |
| 31 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | 150.000 |
| 32 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 150.000 |
| 33 | JUEGO DE CORREAS - PROVISION Y COLOCACION | 1 | 250.000 |
| 34 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1 | 400.000 |
| 35 | CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS | 1 | 150.000 |
| 36 | CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA | 1 | 150.000 |
| 37 | REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1.500.000 |
| 38 | CAMBIO DE JUEGO DE RETENES DE MASA | 1 | 250.000 |
| 39 | CAMBIO DE HOJAS ELASTICAS DEL 1º AL 7º TRASERO | 1 | 350.000 |
| 40 | CENTRO ELASTICO TRASERO | 1 | 150.000 |
| 41 | JUEGO DE GRAMPAS ELASTICOS TRASEROS CON TUERCAS | 1 | 250.000 |
| 42 | JUEGO DE PERNOS ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 43 | JUEGO DE BUJES ELASTICOS TRASEROS | 1 | 150.000 |
| 44 | CAMBIO REPARO CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 350.000 |
| 45 | LLANTA 1000-20 DE 10 AGUJEROS | 1 | 1.500.000 |
| 46 | REPARACION EN TORNERIA, SOLDADURA Y RECTIFICADOS | 1 | 700.000 |
| 47 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | 1 | 200.000 |
| 48 | REPARACION DE CAJA COMPACTADORA | 1 | 2.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 22.000.000 |

ÍTEM Nº: 75

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-013

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACTOR A CADENAR | CATERPILLAR | D4K | 2010 | | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación y mantenimiento completo | 1 | 1.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 1.500.000 |

ÍTEM Nº: 76

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-013

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | Nº DE CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACTOR | JOHN DEERE | 6403 | 2010 | | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación y mantenimiento completo | 1 | 1.500.000 |
| | | SUB TOTAL: | 1.500.000 |

ITEM: 77

CODIGO DE CATALOGO Nº 73152101-014

| TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | MÓVIL Nº | MOTOR | CHASIS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA | Carterpillar | 336D | 2010 | | | | |

| Nº | DESCRIPCIÓN - DETALLES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y ajustes en general | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Juego de correas | 1 | 500.000 |

COMPER S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Filtro de aceite motor | | 1 | 800.000 |
| 4 | Filtro de combustible | | 1 | 800.000 |
| 5 | Filtro de aire | | 1 | 800.000 |
| 6 | Filtro hidraulico | | 1 | 1.200.000 |
| 7 | Reparacion y ajustes en general en tornerla | | 1 | 1.350.000 |
| 8 | Reparacion de combertidor de fuerza | | 1 | 1.500.000 |
| 9 | Cambio de calce y guia de circulo | | 1 | 1.100.000 |
| 10 | Cambio de cadena tamden | | 1 | 1.800.000 |
| 11 | Juego de cuchillas | | 1 | 1.300.000 |
| 12 | Cambio de eje traccion tamden | | 1 | 250.000 |
| 13 | Juego de escarificadores | | 1 | 100.000 |
| 14 | Juego de bulones para cuchillas | | 1 | 500.000 |
| 15 | Reparacion y mantenimiento gral sistema electrico | | 1 | 950.000 |
| 16 | Reposicion de mangueras hidraulicas | | 1 | 500.000 |
| 17 | Reparacion de cardan | | 1 | 1.000.000 |
| 18 | Cambio de crucetas | | 1 | 1.500.000 |
| 19 | Reparacion de brazos hidraulicos | | 1 | 1.500.000 |
| 20 | Reparacion de radiador | | 1 | 500.000 |
| 21 | Muñequines de Dirección | | 1 | 800.000 |
| 22 | LAVADO COMPLETO INCLUIDO MOTOR Y ENGRASE | | 1 | 200.000 |
| 23 | Reparación completa de tren delantero | | 1 | 3.000.000 |
| | | SUB TOTAL | | 23.450.000 |

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

**6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

**PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

**PLAN DE ENTREGAS:**

- **Los pedidos para la realización de mantenimientos o reparaciones de los vehiculos y las maquinarias serán realizados a través de NOTAS DE PEDIDO o ORDENES DE SERVICIO debidamente firmadas por el responsable de la Sección Taller de la Institución con el visto bueno del Director de Obras.**

- **Las órdenes serán emitidas conforme a las necesidades de la Institución con vigencia hasta el 30 de abril del 2013.**

- **En cuanto a la realización de mantenimientos los mismos deberán ser realizados dentro de un plazo máximo de 2 días posteriores a la entrega de la nota de pedido u orden de servicio emitida por la Convocante y recepción efectiva por parte del adjudicado. En cuanto a la realización de reparaciones las mismas deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 20 días posteriores a la entrega de la nota de pedido u orden de servicio emitida por la Convocante y recibida de manera efectiva por el**

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Ayala
Enc. de Ventas

- **adjudicado. Multa por retraso en la prestación del servicio: será del 1% del monto total del servicio objeto del retraso por cada dos días de retraso, hasta alcanzar un monto máximo del 5% posterior a ello la Convocante podrá rescindir contrato. Existiendo un retraso la Convocante remitirá una nota a la Contratista intimándole al cumplimiento en la prestación del**

**servicio y aclarándole las consecuencias de dicho incumplimiento.**

- **Luego de la entrega de las unidades, los trabajos realizados contarán con una garantía de 30 (treinta) días. Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Institución.**
- **La oferta a presentar debe incluir los repuestos y la mano de obra calificada.**
- **Los presupuestos y trabajos deberán ser aprobados previamente por la Convocante. Se establece que los repuestos deben ser originales.**
- **Los servicios realizados serán recepcionados por la Dirección pertinente.**
- **Los repuestos, accesorios y suministros deberán ser originales y nuevos, para cada marca en especial.**
- **Una vez cambiados los repuestos, accesorios o suministros se deberá devolver a la Institución los que han sido cambiados.**
- **En ningún caso los vehículos podrán ser utilizados para ningún fin de la empresa adjudicada.**

## 7. CONDICIONES DE PAGO. SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: La contratación será **ABIERTA / PLURIANUAL,** abarcará hasta el mes de abril del año 2013, quedando los meses de enero febrero marzo y abril del año 2013 supeditados a la previa aprobación del presupuesto del correspondiente ejercicio fiscal. Los pedidos se irán haciendo conforme a las necesidades de la institución, el proveedor deberán entregar la totalidad de lo requerido en la Nota de Pedido, no se admitirán entregas parciales. No se admitirán retrasos por parte del Proveedor en la prestación de los servicios a la Institución, dichas facturas deberán ser presentadas al momento de la prestación efectiva del servicio o a más tardar 30 días corridos después. Las facturas necesariamente deberán ir acompañadas por las notas de pedido correspondientes debidamente autorizadas por la Unidad de Compras y Control Presupuestario y por la recepción por parte de personal autorizado de la institución, en todo momento deberán coincidir las facturas con las notas de pedido y con las recepciones correspondientes. El CONTRATISTA percibirá en cada operación el monto correspondiente a los productos que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD de acuerdo a las necesidades que se demanden en el transcurso de la vigencia del contrato. ----------

## 8. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato desde la firma del mismo, hasta EL 30 de ABRIL DEL 2013.
LA CONTRATACION ES PLURIANUAL, *la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2013.* Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. -----

## 9. EJECUCION DEL CONTRATO

La Ejecución del presente contrato estará a cargo de la Unidad de Compras, la cual velará por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, precios unitarios, de los plazos para la entrega, y demás términos establecidos en el mismo.----------

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051)..

**Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato:** el CONTRATISTA presentará una garantía de fiel cumplimiento de contrato, equivalente al 10% del valor del contrato de adjudicación, conforme a la Póliza.----------

## 11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá

CONDOR S.A.C.I.
Roberto Aguilar
Enc. de Licitaciones

conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051. **En caso de que en la ejecución de este contrato, surgiesen desacuerdos que deban dirimirse por la Justicia Ordinaria queda convenido entre las partes que serán competentes los Jueces y Tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, con asiento en la ciudad de Encarnación.----------**

**12. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y día de su otorgamiento.----------

**ARIEL R. AVILA S.**
**Secretario Municipal Interino**

**ABOG. JUAN ALBERTO SCHMALKO**
**Intendente Municipal**

CONDOR S.A.C.I.

**ROBERTO AGUILAR ALMASIO**
**CONDOR S.A.C.I**