Contrato N° 1 /17

"Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el PRODERS – con Contrato Plurianual – ID N° 326.837, bajo la Modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 0272017"

Este CONTRATO (en lo sucesivo denominado el "Contrato") se celebra el 11 *de agosto* de *2017*

Entre:

(1) El **Ministerio de Agricultura y Ganadería**, a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), domiciliada en la calle Nuestra Señora del Carmen N° 505 c/ Soldado Desconocido Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado en este acto, por la **Ing. Agr. ALBA ESTECHE DE SERVÍN** , con Cédula de Identidad N° 925.023, en su carácter de **DIRECTORA GENERAL**, nombrada por Decreto N° 5715 de fecha 08 de agosto de 2016, en adelante denominada la **"CONTRATANTE"**, por una parte, y

(2) La Firma **Automotor S.A.**, con RUC N° 80001340-9, domiciliada en Avda. Artigas N° 1921 - Asunción, capital de la República del Paraguay, representada en este acto, por la **Señora KARINA ALEXANDRA FRUTOS BOGARÍN**, con Cédula de Identidad N° 3.202.423, en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** en adelante denominada "el Proveedor de Servicios"),

Considerando:

(a) Que el Contratante ha solicitado al Proveedor de Servicios que preste ciertos servicios según se define en las Condiciones Generales del Contrato anexadas a este Contrato (en lo sucesivo denominados los "Servicios"), en el marco de la Licitación por Concurso de Oferta ***"Llamado Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el PRODERS – con Contrato Plurianual – ID N° 326.837, bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/2017, para el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS)"***

(b) Que el Proveedor de Servicios, después de declarar al Contratante que tiene las capacidades profesionales y los recursos de personal y técnicos, acuerda suministrar los Servicios en los términos y condiciones estipulados para este Contrato, al precio de contrato de ***Gs 200.000.000 (Guaraníes Doscientos Millones) Monto Mínimo*** *y* ***Gs. 400.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Millones) Monto Máximo*** el cual se compone de la siguiente manera:

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín
Automotor

LOTE 1 – ISUZU

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : ISUZU

MODELO : D-MAX

AUTOMOTOR S.A.

ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Juego de pastillas delant.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.025.000	1.025.000
	1.2			Discos de Frenos delant.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.602.000	3.602.000
	1.3			Juego de rep. De mordaza	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	278.000	278.000
	1.4			Cilindros de frenos tras.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	316.000	316.000
	1.5			Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	696.000	696.000
	1.6			Tambores de F.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.980.000	1.980.000
	1.7			Cabos de frenos de mano	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	766.000	766.000
	1.8			Bomba central de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.642.000	1.642.000
	1.9			Fluido de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	32.000	32.000
	1.10			Caños flexibles de frenos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.060.000	2.060.000
	1.11			seguros de zapata	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	168.000	168.000
	1.12			Rectificación de discos de fr	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	150.000	150.000
	1.13			Cementado de zapatas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	250.000	250.000
	1.14			Rectificación de tambores de fr tras	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	150.000	150.000
	1.15			Resortes de zapata	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	312.000	312.000
	1.16			juego de reparo de cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	198.000	198.000
	1.17			Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	115.000	115.000
	1.18			Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	115.000	115.000

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Administrativa

	1.19			Leva de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	90.000	90.000
	1.20			Perno de zapata	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	168.000	168.000
	1.21			Pistón de mordaza	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	792.000	792.000
	1.22			Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.687.000	1.687.000
	1.23			Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.687.000	1.687.000
	1.24			Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	540.000	540.000
	1.25			tapa de polvo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	80.000	80.000
	1.26			goma pedal TM	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	32.000	32.000
	1.27			bulbo de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	215.000	215.000
	1.28			Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	715.000	715.000
	1.29			Jgo reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	348.000	348.000
	1.30			Sensor de desaceleración	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	888.000	888.000
	1.31			Bomba de vacío	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.224.000	2.224.000
	1.32			Servo Freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.110.000	4.110.000
	1.33			Válvula de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.190.000	2.190.000
	1.34			Sensor ABS de rueda del izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.614.000	2.614.000
	1.35			Sensor ABS de rueda del der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.614.000	2.614.000
	1.36			Sensor ABS de rueda trase	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.430.000	3.430.000
	1.37			Modulo hidráulico de ABS	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	13.117.000	13.117.000
	1.38			Rotor sensor de ABS	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.720.000	1.720.000
	1.39			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**53.246.000**
2	2.1	**78180101-004**	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión (DELANTERO)**	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.384.000	1.384.000
	2.2			Rotulas inferiores	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	832.000	832.000
	2.3			Rotulas superiores	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.022.000	1.022.000
	2.4			Bujes de parrilla superior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	312.000	312.000
	2.5			Bujes de parrilla inferior del.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	328.000	328.000

Ing. Agr. Alba H. Estieche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Administrativa

	2.6		Parrilla de suspensión inferior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.283.000	3.283.000
	2.7		Parrilla de suspensión superior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.652.000	2.652.000
	2.8		Buje estabilizador central	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	102.000	102.000
	2.9		Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	160.000	160.000
	2.10		Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	160.000	160.000
	2.11		Barra estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.414.000	1.414.000
	2.12		Barra de torsión RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.239.000	1.239.000
	2.13		Barra de torsión LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.239.000	1.239.000
	2.14		Brazo barra de torsión LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	609.000	609.000
	2.15		Brazo barra de torsión RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	609.000	609.000
	2.16		Asientos barra torsión superior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	126.000	126.000
	2.17		Asientos barra torsión inferior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	90.000	90.000
	2.18		Bulón de torsión	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	122.000	122.000
	2.19		Punta eje RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.315.000	3.315.000
	2.20		Punta eje LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.315.000	3.315.000
	2.21		Rodillo de punta eje	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	116.000	116.000
	2.22		Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	92.000	92.000
	2.23		Maza rueda delantera	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.562.000	3.562.000
	2.24		Rotor sensor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	890.000	890.000
	2.25		Ruleman de maza delantera int	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	572.000	572.000
	2.26		Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	610.000	610.000
	2.27		Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	136.000	136.000
	2.28		Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	192.000	192.000
	2.29		Arandela de maza	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	36.000	36.000
	2.30		Tapa de maza	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	50.000	50.000
	2.31		Buje amortiguador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	112.000	112.000

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Auditor Interno

	2.32			Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	642.000	642.000
	2.33			Taqueador de suspensión LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	235.000	235.000
	2.34			Taqueador de suspensión RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	235.000	235.000
	2.35			Tazas de ruedas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.572.000	1.572.000
	2.36			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**31.495.000**
3	3.1	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico (sistema de arranque)**	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.269.000	1.269.000
	3.2			Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	968.000	968.000
	3.3			Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.086.000	1.086.000
	3.4			Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
	3.5			Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	5.265.000	5.265.000
	3.6			Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	250.000	250.000
	3.7			Automático de arranque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.216.000	1.216.000
	3.8			Ruleman	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	68.000	68.000
	3.9			Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	295.000	295.000
	3.10			Ruleman	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	96.000	96.000
	3.11			Ruleman	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	157.000	157.000
	3.12			Porta carbón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	218.000	218.000
	3.13			Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	680.000	680.000
	3.14			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**11.828.000**
4	4.1	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico (alternador)**	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.987.000	2.987.000
	4.2			Rotor de Alternador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.998.000	1.998.000
	4.3			Estator de Alternador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.067.000	2.067.000
	4.4			Correa de Alternador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	182.000	182.000
	4.5			Rulemanes de Alternador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	350.000	350.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin

	4.6			Polea de alternador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	316.000	316.000
	4.7			Carcasa Trasera de Alternado	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	896.000	896.000
	4.8			Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	988.000	988.000
	4.9			Alternador Completo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.947.000	6.947.000
	4.10			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**16.861.000**
	5.1			Foco de Alta y Baja	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	508.000	508.000
	5.2			Focos de 2 filamentos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	42.000	42.000
	5.3			focos de 1 filamento	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	12.000	12.000
	5.4			focos de busca huellas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	312.000	312.000
	5.5			foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	11.000	11.000
	5.6			faro delantero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.890.000	2.890.000
	5.7			faro trasero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.520.000	1.520.000
	5.8			faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	334.000	334.000
	5.9			faros busca huellas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.174.000	1.174.000
	5.10			conmutador de luces	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	971.000	971.000
5	5.11	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**	bulbo de marcha atrás	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	297.000	297.000
	5.12			bulbo de neutro	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	187.000	187.000
	5.13			Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.103.000	1.103.000
	5.14			tablero instrumental	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	10.237.000	10.237.000
	5.15			comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.347.000	1.347.000
	5.16			comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	915.000	915.000
	5.17			interruptor de lev vid tra LH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	816.000	816.000
	5.18			interruptor de lev vid tra RH	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	816.000	816.000
	5.19			Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	384.000	384.000
	5.20			Interruptor de estacionamiento	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	216.000	216.000

Ing. Agr. Alba H. Estesche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Ag. Administrativa

	5.21			interruptor de 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	526.000	526.000
	5.22			interruptor de busca huella	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	571.000	571.000
	5.23			Relay	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.536.000	1.536.000
	5.24			Encendedor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	281.000	281.000
	5.25			Alarma cinturón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	398.000	398.000
	5.26			Unidad de control	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.281.000	1.281.000
	5.27			bocina	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	692.000	692.000
	5.28			Relay limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	418.000	418.000
	5.29			Control apertura	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.572.000	1.572.000
	5.30			Unidad de control de apertura	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.248.000	2.248.000
	5.31			Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	13.279.000	13.279.000
	5.32			Sensor de baja incandescente	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	197.000	197.000
	5.33			Sensor de posición de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	536.000	536.000
	5.35			Bujías incandescentes	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	592.000	592.000
	5.36			Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	986.000	986.000
	5.37			Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	227.000	227.000
	5.38			Antena centro techo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	687.000	687.000
	5.39			Cambio de cepillo limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	140.000	140.000
	5.40			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**50.389.000**
6	6.1	**78180101-014**	**Serv. de mant. y reparación de Motor**	Pistones	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.188.000	3.188.000
	6.2			Jgo. De Aros	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.060.000	1.060.000
	6.3			Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.632.000	2.632.000
	6.4			casquillos de biela	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	512.000	512.000
	6.5			caquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	835.000	835.000
	6.6			Válvulas de Admisión	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.560.000	1.560.000
	6.7			Válvulas de Escape	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.880.000	1.880.000

Ing. Agr. Albd H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Alanna Frutos Bogarin

		6.8		Junta de Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	416.000	416.000
		6.9		Arbol de Levas Adm.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.115.000	2.115.000
		6.10		Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	16.600.000	16.600.000
		6.11		Bielas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.256.000	3.256.000
		6.12		Turbo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	15.536.000	15.536.000
		6.13		Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	14.184.000	14.184.000
		6.14		Arbol de levas de Esc.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.987.000	2.987.000
		6.15		Junta de múltiple de adm.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	113.000	113.000
		6.16		Junta de múltiple de esc.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	38.000	38.000
		6.17		Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	216.000	216.000
		6.18		Reten frente motor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	66.000	66.000
		6.19		Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	167.000	167.000
		6.20		resortes de válvulas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	448.000	448.000
		6.21		Martilletes de Val.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.352.000	2.352.000
		6.22		Reten guía de val.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	528.000	528.000
		6.23		Jgo de Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.112.000	4.112.000
		6.24		Cadena de Distribución	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.814.000	1.814.000
		6.25		Lts. De Aceite 15W40	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	312.000	312.000
		6.26		Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	167.000	167.000
		6.27		Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	189.000	189.000
		6.28		Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	210.000	210.000
		6.29		Tensor de Cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	612.000	612.000
		6.30		Soporte de caja	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	592.000	592.000
		6.31		Soportes de Motor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	516.000	516.000
		6.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.500.000	2.500.000
		6.33		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	178.000	178.000

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Autorizador

	6.34			Guía de válvulas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	336.000	336.000
	6.35			Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	176.000	176.000
	6.36			Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	26.471.000	26.471.000
	6.37			Carter motor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.637.000	1.637.000
	6.38			Guía cadena	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	186.000	186.000
	6.39			Leva cadena	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	326.000	326.000
	6.40			Calce lateral	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	134.000	134.000
	6.41			Perno pistón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	460.000	460.000
	6.42			Buje de biela	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	184.000	184.000
	6.43			Seguro perno pistón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	96.000	96.000
	6.44			Rotor cigüeñal	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	128.000	128.000
	6.45			Polea cigüeñal	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.503.000	1.503.000
	6.46			Múltiple de escape	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.258.000	1.258.000
	6.47			Múltiple de admisión	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.879.000	2.879.000
	6.48			Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.224.000	2.224.000
	6.49			Depurador de aire 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.750.000	2.750.000
	6.50			Tapa depurador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	810.000	810.000
	6.51			Válvula de aire	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	67.000	67.000
	6.52			Manguera depurador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	198.000	198.000
	6.53			Ducto de aire	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	471.000	471.000
	6.54			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**124.315.000**
7	7.1	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión de 4X4 (Diferencial delantero)**	Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	144.000	144.000
	7.2			Diferencial completo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	20.244.000	20.244.000
	7.3			Corona y Piñón de Dif. 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.376.000	6.376.000
	7.4			Rulemanes de Corona	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	374.000	374.000
	7.5			Rulemanes de Piñón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	430.000	430.000

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Autorizador

	7.6			Rulemanes del túnel	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	398.000	398.000
	7.7			Reten de piñón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	48.000	48.000
	7.8			Tuerca de Piñón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	36.000	36.000
	7.9			arandela diferencial	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	76.000	76.000
	7.10			Retenes del Túnel del dif.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	148.000	148.000
	7.11			Guardapolvos de homocinéticas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.380.000	2.380.000
	7.12			Tulipas de Homoc. lado caja	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	7.960.000	7.960.000
	7.13			Tulipas de Homoc. lado rueda	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	7.960.000	7.960.000
	7.14			Bujes del soporte del túnel de Dif.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	544.000	544.000
	7.15			Homocinética del.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	12.080.000	12.080.000
	7.16			Reten de homocinética	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	112.000	112.000
	7.17			Ruleman eje homocinética	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	174.000	174.000
	7.18			rodillo eje túnel	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	240.000	240.000
	7.19			Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.618.000	1.618.000
	7.20			deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.240.000	1.240.000
	7.21			Eje	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.374.000	3.374.000
	7.22			Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.999.000	1.999.000
	7.23			Acople	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	295.000	295.000
	7.24			Espaciador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	86.000	86.000
	7.25			Perno diferencial	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	68.000	68.000
	7.26			Planetario	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.794.000	1.794.000
	7.27			engranaje satélite	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.302.000	1.302.000
	7.28			Caja diferencial	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.848.000	1.848.000
	7.29			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**73.478.000**
8	8.1	**78180101-003**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**	Cremallera de dirección	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	11.541.000	11.541.000
	8.2			Precap	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	686.000	686.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Autoridad

	8.3			Guardapolvo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	670.000	670.000
	8.4			Muñequin	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.236.000	1.236.000
	8.5			Espárragos de rueda	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	384.000	384.000
	8.6			Tuercas de rueda	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	888.000	888.000
	8.9			Bomba D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	5.383.000	5.383.000
	8.10			Columna de dirección	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.942.000	2.942.000
	8.11			Conjunto cilindro contacto	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.736.000	1.736.000
	8.12			Eje de dirección	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.887.000	1.887.000
	8.13			Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	422.000	422.000
	8.14			Manguera D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.914.000	1.914.000
	8.15			Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	392.000	392.000
	8.16			Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	317.000	317.000
	8.17			Jgo de Rep. retenes bomba D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	487.000	487.000
	8.18			Jgo de Rep. cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.987.000	2.987.000
	8.19			Cuerpo trasero bomba D/H	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.778.000	1.778.000
	8.20			Alineación y balanceo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	160.000	160.000
	8.21			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**35.940.000**
9	9.1	**78180101-016**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	9.146.000	9.146.000
	9.2			Bomba de agua	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.782.000	1.782.000
	9.3			Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	726.000	726.000
	9.4			Termostado	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	161.000	161.000
	9.5			Junta de termostato	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	62.000	62.000
	9.6			manguera de radiador inferior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	197.000	197.000
	9.7			manguera de radiador superior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	210.000	210.000
	9.8			Juego de mangueras de calefacción	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.686.000	1.686.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Auditor Interno

	9.9			Condensador de AA.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.110.000	3.110.000
	9.10			Evaporador de AA..	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.467.000	6.467.000
	9.11			Válvula expansora	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	916.000	916.000
	9.12			Filtro recibidor de AA..	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.181.000	1.181.000
	9.13			Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	300.000	300.000
	9.14			Agua refrigerante c/aditivo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	120.000	120.000
	9.15			Compresor de A. Ac	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	10.074.000	10.074.000
	9.16			Polea de compresor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.233.000	2.233.000
	9.17			Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.030.000	2.030.000
	9.18			Caño de compresor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.984.000	1.984.000
	9.19			Guía ventilador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	443.000	443.000
	9.20			Tapa radiador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	113.000	113.000
	9.21			Goma soporte radiador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	166.000	166.000
	9.22			Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	216.000	216.000
	9.23			Tanque aux radiador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	517.000	517.000
	9.24			Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.538.000	6.538.000
	9.25			Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.948.000	4.948.000
	9.26			Correa A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	147.000	147.000
	9.27			Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	768.000	768.000
	9.28			Manguera A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.987.000	1.987.000
	9.29			Comando A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.370.000	1.370.000
	9.30			Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.385.000	1.385.000
	9.31			Filtro habitáculo A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	374.000	374.000
	9.32			Núcleo evaporador A/A	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.347.000	2.347.000
	9.33			Motor ventilador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.781.000	2.781.000
	9.34			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**66.615.000**

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Autoridad

10	10.1	78180101-998	**Reparación, mantenimiento de bolsas de aire**	Bolsa de Air Bag de Conductor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	5.685.000	5.685.000
	10.2			Bolsa de Air Bag de Acompañante	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.726.000	6.726.000
	10.3			Disco de Air Bag bobina	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	681.000	681.000
	10.4			Modulo de Airbag	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.389.000	3.389.000
	10.5			Cinturón seguridad conductor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.115.000	1.115.000
	10.6			Cinturón seguridad acompañante	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.115.000	1.115.000
	10.7			Hebilla cinturón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.324.000	1.324.000
	10.8			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**20.165.000**
11	11.1	78180101-023	**Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular**	Mecanismos de lev vid delnt izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	440.000	440.000
	11.2			Mecanismos de lev vid delnt der.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	440.000	440.000
	11.3			Mecanismos de lev vid tras izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	565.000	565.000
	11.4			Mecanismos de lev vid tras der.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	565.000	565.000
	11.5			Cerradura de pta del izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	716.000	716.000
	11.6			Cerradura de pta del der.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	716.000	716.000
	11.7			Cerradura de pta tras izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	590.000	590.000
	11.8			Cerradura de pta tras der.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	590.000	590.000
	11.9			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**4.752.000**
12	12.1	78180101-021	**Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo**	Tapiz de pta. Del izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.712.000	1.712.000
	12.2			Tapiz de pta. Del der.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.712.000	1.712.000
	12.3			Tapiz de pta tras izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.690.000	1.690.000
	12.4			Tapiz de pta tras der.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.690.000	1.690.000
	12.5			Jdo de guía de asiento de cond	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.376.000	2.376.000
	12.6			Guía de asiento de acompañante	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.376.000	2.376.000
	12.7			Limpieza integral de	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.120.000	1.120.000

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Boggiani
Autoridad

				Tapizado							
	12.8			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**12.806.000**
	13.1			Jgo de Anillos Sincronizadores	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.964.000	2.964.000
	13.2			Jgo de Rulemanes	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.895.000	1.895.000
	13.3			Jgo. De Rodillos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	860.000	860.000
	13.4			Desplazable de 1y2da.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.557.000	1.557.000
	13.5			Desplazable de 3ra y 4ta.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.480.000	1.480.000
	13.6			Desplazable de 5ta y M.atras	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.621.000	1.621.000
	13.7			Eje de Mando	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.585.000	1.585.000
	13.8			Eje Principal	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.237.000	1.237.000
	13.9			Engranaje de 1ra.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.287.000	1.287.000
	13.10			Engranaje de 2da.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.205.000	1.205.000
	13.11			Engranaje de 3ra.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.533.000	1.533.000
13	13.12	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión (CAJA)**	Engranaje de 5ta.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.372.000	1.372.000
	13.13			Cuádruple	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.968.000	2.968.000
	13.14			Reten cola	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	96.000	96.000
	13.15			Reten de frente caja	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	68.000	68.000
	13.16			Lts de aceite 75w90	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	305.000	305.000
	13.17			Placa intermedia	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	621.000	621.000
	13.18			Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	129.000	129.000
	13.19			Engranaje marcha atrás	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.444.000	1.444.000
	13.20			Sincronizador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.209.000	1.209.000
	13.21			Engranaje	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.325.000	1.325.000
	13.22			Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.490.000	3.490.000
	13.23			Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.533.000	1.533.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Báez

	13.24			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**31.914.000**
14	14.1	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**	Plato de Presión	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.087.000	1.087.000
	14.2			Disco	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	947.000	947.000
	14.3			Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	416.000	416.000
	14.4			Horquilla	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	352.000	352.000
	14.5			Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	78.000	78.000
	14.6			Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	92.000	92.000
	14.7			Volante de motor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.186.000	4.186.000
	14.8			Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	280.000	280.000
	14.9			Corona volante	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	861.000	861.000
	14.10			Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	68.000	68.000
	14.11			Goma pedal de embrague	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	47.000	47.000
	14.12			Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	321.000	321.000
	14.13			Bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	406.000	406.000
	14.14			Jgo rep bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	97.000	97.000
	14.15			Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.701.000	1.701.000
	14.16			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**11.069.000**
15	15.1	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión (DIFERENCIAL TRASERO)**	Diferencial completo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	24.345.000	24.345.000
	15.2			Jgo. De piñón y corona	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	5.784.000	5.784.000
	15.3			Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	460.000	460.000
	15.4			Ruleman de piñón grande	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	208.000	208.000
	15.5			Ruleman de piñón chico	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	199.000	199.000
	15.6			Reten piñón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	48.000	48.000
	15.7			Espaciador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	77.000	77.000

Ing. Agr. Alba H. Estesche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Auditora Interna

	15.8			Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	72.000	72.000
	15.9			eje palier trasero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.874.000	3.874.000
	15.10			reten palier	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	94.000	94.000
	15.11			Ruleman palier	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.160.000	1.160.000
	15.12			Retentor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.230.000	1.230.000
	15.13			Reten túnel trasero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	74.000	74.000
	15.14			ollita diferencial	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	9.030.000	9.030.000
	15.15			Satélites	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.384.000	2.384.000
	15.16			Disco fricción	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	732.000	732.000
	15.17			Plato fricción	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	484.000	484.000
	15.18			Planetarios	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.996.000	1.996.000
	15.19			Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	144.000	144.000
	15.20			Aro de presión	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	630.000	630.000
	15.21			cruceta	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	346.000	346.000
	15.22			Acople	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	682.000	682.000
	15.23			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**54.183.000**
16	16.1	**78180101-004**	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión (TRASERO)**	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	774.000	774.000
	16.2			Bujes de elásticos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	224.000	224.000
	16.3			Grilletes de elásticos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	584.000	584.000
	16.4			Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	750.000	750.000
	16.5			Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	396.000	396.000
	16.6			Perno elástico	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	132.000	132.000
	16.7			Buje amortiguador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	128.000	128.000
	16.8			Buje elástico	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	174.000	174.000

Ing. Agr. Alba H. Estoche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Ag. Autorizante

***Misión**: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

	16.9			Goma cabina	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.112.000	2.112.000
	16.10			Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	643.000	643.000
	16.11			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**6.047.000**
17	17.1	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión de 4X4**	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	34.826.000	34.826.000
	17.2			Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.348.000	2.348.000
	17.3			Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	807.000	807.000
	17.4			Comando 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	427.000	427.000
	17.5			Cardan Completo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.823.000	6.823.000
	17.6			Crucetas de Cardan	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	879.000	879.000
	17.7			Centralizador de Cardan	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	521.000	521.000
	17.8			Cardan delantero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.693.000	4.693.000
	17.9			Crucetas de Cardan 4x4	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	792.000	792.000
	17.10			Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	397.000	397.000
	17.11			Brida de Cardan Del. Lado Caja	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	693.000	693.000
	17.12			Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	647.000	647.000
	17.13			Caja de transferencia	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	29.687.000	29.687.000
	17.14			Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.679.000	1.679.000
	17.15			Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.376.000	1.376.000
	17.16			Brida	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	915.000	915.000
	17.17			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**87.640.000**
18	18.1	**78180101-018**	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	287.000	287.000
	18.2			Conjunto aceleración	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.831.000	2.831.000

Ing. Agr. Alba H. Estesche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogado
Auditora Interna

	18.3			Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.235.000	4.235.000
	18.4			Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	23.697.000	23.697.000
	18.5			Inyectores	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	13.368.000	13.368.000
	18.6			Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.038.000	1.038.000
	18.7			Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	620.000	620.000
	18.8			Sensor posición de Árbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	536.000	536.000
	18.9			Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.983.000	2.983.000
	18.10			Sensor de Acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.437.000	1.437.000
	18.11			Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.550.000	3.550.000
	18.12			Base de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	697.000	697.000
	18.13			Sensor de presión Common Rail	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.018.000	2.018.000
	18.14			Limitador de presión del Common Rail	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.148.000	2.148.000
	18.15			Juego de Caños de Combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.792.000	1.792.000
	18.16			Flotador de Tanque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	467.000	467.000
	18.17			Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	210.000	210.000
	18.18			Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.973.000	1.973.000
	18.19			Sensor de Velocímetro	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.245.000	1.245.000
	18.20			Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	341.000	341.000
	18.21			Sensor presión combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.885.000	1.885.000
	18.22			Tubo common rail	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.965.000	2.965.000
	18.23			Arandela de pico inyector	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	68.000	68.000
	18.24			Anillo inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	56.000	56.000
	18.25			Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	317.000	317.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor...

	18.26			Interruptor presión combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	376.000	376.000
	18.27			Conjunto soporte filtro de comb	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	781.000	781.000
	18.28			tanque de combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.137.000	3.137.000
	18.29			tapa tanque de comb	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	371.000	371.000
	18.30			protector del tanque	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	748.000	748.000
	18.31			tubo de combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	766.000	766.000
	18.32			válvula de retención de comb	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	185.000	185.000
	18.33			Conjunto aceleración	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.831.000	2.831.000
	18.34			Válvula EGR	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.680.000	2.680.000
	18.35			Válvula EVRV	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.396.000	1.396.000
	18.36			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**84.165.000**
19	19.1	**78180201-001**	**Servicio de chapería y pintura**	Envolvente de Paragolpes delantero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.996.000	2.996.000
	19.2			Panel de Frente	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.991.000	1.991.000
	19.3			Capot	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.841.000	2.841.000
	19.4			Guardabarros Delantero Derecho	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.780.000	1.780.000
	19.5			Guardabarros Delantero Izquierdo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.780.000	1.780.000
	19.6			Puerta Delantera Derecha	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.987.000	4.987.000
	19.7			Puerta Delantera Izquierda	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	4.987.000	4.987.000
	19.8			Puerta Trasera Derecha	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.991.000	2.991.000
	19.9			Puerta Trasera Izquierda	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.991.000	2.991.000
	19.10			Parabrisas Delantero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	5.992.000	5.992.000
	19.11			Moldura de Parabrisas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	396.000	396.000
	19.12			Extensión paragolpes del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	778.000	778.000
	19.13			Soporte carril paragolpes	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	695.000	695.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Auditora

	19.14			Soporte paragolpes del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.076.000	1.076.000
	19.15			Soporte paragolpes lateral	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	436.000	436.000
	19.16			Soporte paragolpes corto	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	184.000	184.000
	19.17			Reten paragolpes	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	168.000	168.000
	19.18			Seguro paragolpes	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	190.000	190.000
	19.19			Tapa paragolpes del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	352.000	352.000
	19.20			Parrilla frontal	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.691.000	2.691.000
	19.21			Jgo molduras parrilla	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.816.000	1.816.000
	19.22			Rejilla interior parrilla	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.016.000	1.016.000
	19.23			Guardafangos del izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	346.000	346.000
	19.24			Guardafangos del der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	346.000	346.000
	19.25			Pinches de guardafangos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	340.000	340.000
	19.26			Cabo abre capot	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	98.000	98.000
	19.27			Varilla capot	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
	19.28			Guardafangos tra der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	582.000	582.000
	19.29			Guardafangos tra izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	582.000	582.000
	19.30			Bisagra puerta del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	820.000	820.000
	19.31			limitador puerta	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	392.000	392.000
	19.32			Vidrio pta. del der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	896.000	896.000
	19.33			Vidrio pta. del izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	896.000	896.000
	19.34			Guía de vidrio pta. del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	922.000	922.000
	19.35			Goma pta. del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	782.000	782.000
	19.36			Reten media guía del ext.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	594.000	594.000
	19.37			Goma sup pta.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	478.000	478.000
	19.38			Media guía del int	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	432.000	432.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Boyarin
Automotor

	19.39			Extensión guardafangos del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.760.000	2.760.000
	19.40			Extensión guardafangos tra	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.980.000	2.980.000
	19.41			seguro de guardafangos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.440.000	3.440.000
	19.42			Seguro extensión guardafangos	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	380.000	380.000
	19.43			cola de pato del	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	796.000	796.000
	19.44			cola de pato tra	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.384.000	1.384.000
	19.45			Bisagra puerta tra	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	744.000	744.000
	19.46			Limitador puerta tra	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	410.000	410.000
	19.47			Vidrio de pta. trasera izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	808.000	808.000
	19.48			Vidrio de pta. trasera der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	808.000	808.000
	19.49			Media guía tra int	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	356.000	356.000
	19.50			Goma contorno tras int	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	524.000	524.000
	19.51			Goma contorno tras ext.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	602.000	602.000
	19.52			Panel de techo	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	6.371.000	6.371.000
	19.53			Vidrio trasero	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.372.000	1.372.000
	19.54			Moldura parabrisas tras	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	237.000	237.000
	19.55			Cable tapa combustible	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	175.000	175.000
	19.56			Refuerzo paragolpes tras	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.090.000	1.090.000
	19.57			Centro paragolpes tras	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	19.940.000	19.940.000
	19.58			Paragolpes trasero niquelado izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.011.000	2.011.000
	19.59			Paragolpes trasero niquelado der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.011.000	2.011.000
	19.60			Tapa paragolpes trasero izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	702.000	702.000
	19.61			Tapa paragolpes trasero der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	702.000	702.000
	19.62			Moldura paragolpes tras	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	836.000	836.000
	19.63			Soporte paragolpes tras der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	460.000	460.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor...

	19.64			Soporte paragolpes tras izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	460.000	460.000
	19.65			Tapa tras carrocería	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.686.000	1.686.000
	19.66			Panel lateral carrocería der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.810.000	3.810.000
	19.67			Panel lateral carrocería izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	3.810.000	3.810.000
	19.68			Manija tapa carrocería	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	642.000	642.000
	19.69			Espejo retrovisor izq.	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.320.000	2.320.000
	19.70			Espejo retrovisor der	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	2.320.000	2.320.000
	19.71			Espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	565.000	565.000
	19.72			cepillos limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	380.000	380.000
	19.73			tapicería	1	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	1.200.000	1.200.000
	19.74			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
										TOTAL GS.	**120.992.000**
20	20.1	**78180101-026**	**Servicio de inspección vehicular**	Servicio de Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	**1**	Unidad	Evento				260.000
21	21.1	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo**	Servicio de alineación	**1**	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
	21.2			Servicio de balanceo	**1**	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
	21.3			Servicio de gomería	**1**	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	130.000	130.000
22	22.1	**76111801-001**	**LAVADO COMPLETO**	Lavado Completo de Vehículo	**1**	Unidad	Evento	Isuzu	Tailandia	120.000	120.000
										TOTAL GS.	**770.000**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**898.670.000**

***Monto mínimo**	**Gs. 125.000.000.- (Guaraníes ciento veinte y cinco millones)**
***Monto máximo**	**Gs. 250.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta millones)**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor...

LOTE 2 – HYUNDAI

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : HYUNDAI

MODELO : H-1

ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	AUTOMOTOR S.A. MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-006	REPARACION DE FRENOS	Jgo. Pastilla Freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	800.000	800.000
	1.2			Jgo. Pastilla Freno Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	518.750	518.750
	1.3			4 Pistón Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	680.000	680.000
	1.4			4 Reten Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	195.000	195.000
	1.5			4 Guardapolvo Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	175.000	175.000
	1.6			2 Reten Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	45.000	45.000
	1.7			2 Guardapolvo Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	55.000	55.000
	1.8			2 Perno Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	110.000	110.000
	1.9			2 Perno Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	142.500	142.500
	1.10			2 Guardapolvo Mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	52.500	52.500
	1.11			2 Disco Freno Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.137.500	2.137.500
	1.12			2 Disco Freno Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.190.000	2.190.000
	1.13			Bomba Central Freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.237.500	1.237.500
	1.14			Cabo Freno Mano	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	456.250	456.250
	1.15			Cabo Freno Mano	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	456.250	456.250
	1.16			Servo Freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.468.750	2.468.750

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	1.17			Fluido	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	40.000	40.000
	1.18			Materiales auxiliares		Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	1.19			Sensor ABS Del. LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	618.750	618.750
	1.20			Sensor ABS Del. RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	618.750	618.750
	1.21			Sensor ABS Tras. LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	596.250	596.250
	1.22			Sensor ABS Tras. RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	596.250	596.250
	1.23			Modulo Hidráulico ABS	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	7.273.750	7.273.750
	1.24			Materiales auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	1.25			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**22.293.750**
2	2.1	78180101-004	REPARACION DE SUSPENSIÓN	Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	731.250	731.250
	2.2			Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	731.250	731.250
	2.3			2 Amortiguador Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.237.500	1.237.500
	2.4			Parrilla Suspensión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.177.500	1.177.500
	2.5			Parrilla Suspensión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.177.500	1.177.500
	2.6			2 Maza Rueda Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.987.500	1.987.500
	2.7			Punta Eje LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.680.000	1.680.000
	2.8			Punta Eje RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.680.000	1.680.000
	2.9			2 Buje Estabilizador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.500	87.500
	2.10			Barra Estabilizadora Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	918.750	918.750
	2.11			Bieleta Estabilizador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	268.750	268.750
	2.12			Bieleta Estabilizador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	268.750	268.750

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Marina Frutos Bogarin
Automotor

	2.13	2 Taqueador Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	262.500	262.500
	2.14	2 Guardapolvo Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	117.500	117.500
	2.15	2 Torreta Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	593.000	593.000
	2.16	2 Rotula Suspensión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	734.250	734.250
	2.17	2 Taqueador Amortiguador Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	470.000	470.000
	2.18	2 Espiral Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.260.000	1.260.000
	2.19	2 Espiral Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	977.500	977.500
	2.20	Buje Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	85.000	85.000
	2.21	Buje Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	85.000	85.000
	2.22	2 Brazo Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.735.000	1.735.000
	2.23	2 Brazo Tensor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.355.000	1.355.000
	2.24	Barra Trasera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	568.750	568.750
	2.25	2 Buje Estabilizador Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	92.500	92.500
	2.26	Bieleta Estabilizador Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	248.750	248.750
	2.27	Bieleta Estabilizador Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	248.750	248.750
	2.28	2 Buje de Parrilla	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	237.500	237.500
	2.29	2 Buje de Parrilla	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	2.30	4 Cubiertas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	875.000	875.000
	2.31	4 Llanta	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	8.150.000	8.150.000
	2.32	4 Taza Rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	2.33	24 Tuerca Rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	540.000	540.000
	2.34	24 Prisionero Rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Am Autoridad

	2.35			Barra Estabilizadora Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	526.250	526.250
	2.36			Porta Auxilio	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	806.250	806.250
	2.37			Materiales auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	2.38			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**33.574.750**
3	3.1	78180101-009	REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL	Motor Arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.330.000	3.330.000
	3.2			Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.472.500	3.472.500
	3.3			Batería	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	962.500	962.500
	3.4			Bendix Arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	393.750	393.750
	3.5			Automático Arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	418.750	418.750
	3.6			Inducido Arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	993.750	993.750
	3.7			Porta Carbón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.687.500	1.687.500
	3.8			Campo Arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	468.750	468.750
	3.9			Reductora Arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	218.750	218.750
	3.10			4 Bujía Incandescente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	735.000	735.000
	3.11			Rotor Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	993.750	993.750
	3.12			Estator Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	781.250	781.250
	3.13			Regulador Voltaje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	716.250	716.250
	3.14			Rectificador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	668.750	668.750
	3.15			Bomba Vacío Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	718.750	718.750
	3.16			Ruleman Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	206.250	206.250
	3.17			Ruleman Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	168.750	168.750

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

3.18			Válvula Solenoide	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.037.500	1.037.500
3.19			2 Faros Delanteros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.287.500	3.287.500
3.20			2 Faros Traseros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.937.500	1.937.500
3.21			2 Faros de Busca Huella	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	987.500	987.500
3.22			2 Focos Alta	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	187.500	187.500
3.23			2 Focos Baja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	112.500	112.500
3.24			6 Focos de 1 Filamento	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	97.500	97.500
3.25			2 Focos de 2 Filamentos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	36.250	36.250
3.26			4 Focos Luz Chica	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	35.000	35.000
3.27			2 Focos de Busca Huella	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	165.000	165.000
3.28			Faro Patente LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	90.000	90.000
3.29			Faro Patente RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	90.000	90.000
3.30			10 Fusibles 10A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	31.250	31.250
3.31			10 Fusibles 15A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	43.750	43.750
3.32			10 Fusibles 20A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	56.250	56.250
3.33			2 Lámpara Interior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	687.500	687.500
3.34			Interruptor Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	371.875	371.875
3.35			Bobina de Contacto	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	668.750	668.750
3.36			Interruptor de Luces	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	393.750	393.750
3.37			2 Bocina	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	389.250	389.250
3.38			Antena	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	143.750	143.750
3.39			Sensor Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	400.000	400.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Nefina Frutos Bogarin
Automotor

	3.40			Motor Limpiaparabrisas Del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	900.000	900.000
	3.41			Motor Limpiaparabrisas Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	818.750	818.750
	3.42			Válvula EGR	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.835.000	1.835.000
	3.43			Bomba Vacío Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.136.250	1.136.250
	3.44			Válvula	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	475.000	475.000
	3.45			Bulbo Marcha Atrás	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	210.000	210.000
	3.46			Bulbo Neutro	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	168.750	168.750
	3.47			Base Antena	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	348.750	348.750
	3.48			2 Motor Lanza Agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	342.500	342.500
	3.49			Bulbo Presión Aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	77.500	77.500
	3.50			Sensor Temperatura Agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	3.51			Bulbo Marcha Atrás	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	223.750	223.750
	3.52			Unidad de Control	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	10.396.250	10.396.250
	3.53			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	3.54			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**45.732.375**
4	4.1	78180101-014	REPARACION DE MOTOR	2 Pistón STD 1&2	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.375.500	1.375.500
	4.2			2 Pistón STD 3&4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.375.500	1.375.500
	4.3			Jgo. Aros STD	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.451.250	1.451.250
	4.4			Casquillo Bancada	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	4.5			2 Casquillo Biela	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	685.000	685.000
	4.6			2 Calce Lateral	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	352.500	352.500

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

4.7			Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	81.250	81.250
4.8			4 Buje Biela	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	185.000	185.000
4.9			Jgo. Juntas Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.687.500	1.687.500
4.10			4 Camisa Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.355.000	1.355.000
4.11			Filtro Aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	90.000	90.000
4.12			8 Aceite 15W-40	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	360.000	360.000
4.13			Filtro Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	122.500	122.500
4.14			Filtro Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	372.500	372.500
4.15			Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.268.750	5.268.750
4.16			Polea Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	782.500	782.500
4.17			Carter Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.061.250	1.061.250
4.18			Eje Leva LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.215.000	1.215.000
4.19			Eje Leva RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.215.000	1.215.000
4.20			Sensor Flujo Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.721.250	1.721.250
4.21			8 Martillito Leva Ad.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	220.000	220.000
4.22			8 Martillito Leva Esc.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.230.000	1.230.000
4.23			16 Botador Hidráulico	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.660.000	1.660.000
4.24			Reten Frente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	85.000	85.000
4.25			Reten Bancada	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	143.750	143.750
4.26			Reten Frente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	58.750	58.750
4.27			Reten Frente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	35.000	35.000
4.28			Reten Leva	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	47.500	47.500

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin

	4.29		2 Buje Balanceador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	80.000	80.000
	4.30		2 Buje Balanceador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	80.000	80.000
	4.31		Tapa Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	12.305.000	12.305.000
	4.32		Junta Tapa Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	720.000	720.000
	4.33		Tapa Balancín	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	791.250	791.250
	4.34		Junta Tapa Balancín	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	123.750	123.750
	4.35		Bomba Aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.893.750	1.893.750
	4.36		Carcaza Frente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	981.250	981.250
	4.37		Tapa Filtro Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	131.250	131.250
	4.38		Base Filtro Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	246.250	246.250
	4.39		Conducto Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	262.500	262.500
	4.40		Manguera Depurador Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	490.000	490.000
	4.41		Junta Liquida	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	262.500	262.500
	4.42		2 Soporte Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.242.500	1.242.500
	4.43		Soporte Caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	645.000	645.000
	4.44		4 Guía Válvula Ad.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	160.000	160.000
	4.45		4 Guía Válvula Esc.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	195.000	195.000
	4.46		Correa Dentada	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	372.500	372.500
	4.47		Tensor Correa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	210.000	210.000
	4.48		Correa Dentada	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	644.625	644.625
	4.49		Tensor Correa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	336.250	336.250
	4.50		4 Válvula Admisión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	460.000	460.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Am Automotriz

	4.51			4 Válvula Escape	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	862.500	862.500
	4.52			Correa Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	487.500	487.500
	4.53			Correa D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	90.000	90.000
	4.54			Correa A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	131.250	131.250
	4.55			Turbo cargador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	11.023.750	11.023.750
	4.56			Conjunto Refrigerador Aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.106.250	2.106.250
	4.57			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	4.58			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**62.501.875**
	5.1			Extremo Dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	240.000	240.000
	5.2			Extremo Dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	240.000	240.000
	5.3			2 Guardapolvo Cremallera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	170.000	170.000
	5.4			Precap	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	215.000	215.000
	5.5			Precap	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	215.000	215.000
	5.6			Buje Cremallera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	206.250	206.250
5	5.7	78180101-003	REPARACION DE DIRECCION	Buje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	168.750	168.750
	5.8			Buje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	58.750	58.750
	5.9			Bomba D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.768.750	1.768.750
	5.10			Columna Dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.747.500	1.747.500
	5.11			Deposito Fluido D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	235.000	235.000
	5.12			Manguera D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.212.500	1.212.500
	5.13			Manguera D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	518.750	518.750

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Am Administrativa

	5.14			Manguera D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	471.250	471.250
	5.15			Cremallera D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.893.750	6.893.750
	5.16			2 Súper ATF	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	80.000	80.000
	5.17			Alineación y balanceo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	200.000	200.000
	5.18			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	5.19			Cambio de cepillo limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	5.20			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**15.241.250**
6	6.1	78180101-003	REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC.	Bomba Agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	995.000	995.000
	6.2			Junta Bomba Agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	43.750	43.750
	6.3			Ventilador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	381.250	381.250
	6.4			Embrague Ventilador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.093.750	1.093.750
	6.5			Radiador Agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.719.625	1.719.625
	6.6			Manguera Superior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	77.500	77.500
	6.7			Manguera Inferior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	72.500	72.500
	6.8			Radiador Aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.943.750	1.943.750
	6.9			Polea Tensora	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	488.750	488.750
	6.10			3 Polea	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	806.250	806.250
	6.11			2 Polea	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	477.500	477.500
	6.12			Deposito de Agua Radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	238.750	238.750
	6.13			Termostato	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	121.250	121.250
	6.14			Condensador A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.968.750	2.968.750

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Gogani
Automotor

	6.15			Protector Ventilador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	343.750	343.750
	6.16			Conjunto Ventilador A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.640.000	1.640.000
	6.17			Compresor A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	7.042.500	7.042.500
	6.18			Disco de Compresor A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	385.000	385.000
	6.19			Bobina Compresor A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	918.750	918.750
	6.20			Polea Compresor A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	872.500	872.500
	6.21			Reten Compresos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	81.250	81.250
	6.22			2 Manguera A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.405.000	1.405.000
	6.23			Manguera A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	535.000	535.000
	6.24			Evaporador A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.897.500	3.897.500
	6.25			2 Filtro A/C Habitáculo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	345.000	345.000
	6.26			Núcleo Evaporador A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.768.750	1.768.750
	6.27			Comando Interruptor A/C	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.073.750	2.073.750
	6.28			Actuador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	363.750	363.750
	6.29			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	6.30			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**33.580.875**
	7.1			Eje Cuádruple	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.671.250	1.671.250
	7.2			Eje Principal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.018.750	2.018.750
7	7.3	78180101-002	REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION	Eje de Mando	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.246.250	1.246.250
	7.4			2 Rulemanes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	317.500	317.500
	7.5			2 Rulemanes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.242.500	1.242.500

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

7.6			3 Rulemanes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.241.250	1.241.250
7.7			2 Rulemanes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	512.500	512.500
7.8			2 Anillo Sincronizador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	492.500	492.500
7.9			3 Anillo Sincronizador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	768.750	768.750
7.10			4 Rodillos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	490.000	490.000
7.11			2 Rodillos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	192.500	192.500
7.12			2 Rodillos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	212.500	212.500
7.13			2 Rodillos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	217.500	217.500
7.14			Desplazable 1ra. y 2da.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.183.750	1.183.750
7.15			Desplazable 3ra. y 4ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.100.000	1.100.000
7.16			Desplazable 5ta. y Reversa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	768.750	768.750
7.17			Engranaje 1ra.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	906.250	906.250
7.18			Engranaje 2da.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.096.250	1.096.250
7.19			Engranaje 3ra.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	771.250	771.250
7.20			Engranaje 5Ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	521.250	521.250
7.21			2 Engranaje Reversa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.787.500	1.787.500
7.22			Engranaje 4ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	713.750	713.750
7.23			2 Retenes de Caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	295.000	295.000
7.24			2 Retenes de Caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	287.500	287.500
7.25			Cabo de Cambio	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	643.750	643.750
7.26			Engranaje Velocímetro	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
7.27			Conjunto Selector	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.048.750	1.048.750

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogado
Auditora

	7.28			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	7.29			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**22.362.500**
8	8.1	78180101-005	REPRACION DE EMBRAGUE	Disco Embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	746.250	746.250
	8.2			Plato Embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	893.750	893.750
	8.3			Cojinete Empuje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	393.750	393.750
	8.4			Horquilla Embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	115.000	115.000
	8.5			Guardapolvo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	43.750	43.750
	8.6			Bomba Auxiliar Embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	366.250	366.250
	8.7			Bomba Central Embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.031.250	1.031.250
	8.8			Volante Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.600.000	9.600.000
	8.9			Corona Volante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	340.000	340.000
	8.10			Manguera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	218.750	218.750
	8.11			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	8.12			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**14.228.750**
9	9.1	78180101-002	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	Reten Piñón Diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	85.000	85.000
	9.2			2 Reten Túnel	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	92.500	92.500
	9.3			2 Reten Túnel	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	80.000	80.000
	9.4			2 Seguro	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	242.500	242.500
	9.5			Palier LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.696.250	1.696.250
	9.6			Palier RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.696.250	1.696.250

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	9.7			Jgo. Engranajes Diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	14.308.750	14.308.750
	9.8			Amortiguador Dif.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	446.250	446.250
	9.9			Diferencial Tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	13.471.250	13.471.250
	9.10			2 Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.470.000	1.470.000
	9.11			Eje Cardan	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.987.500	4.987.500
	9.12			3 Cruceta Cardan	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.421.250	1.421.250
	9.13			2 Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.232.500	1.232.500
	9.14			2 Tuerca	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	282.500	282.500
	9.15			Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	248.750	248.750
	9.16			Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	506.250	506.250
	9.17			Brida	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	456.250	456.250
	9.18			Reten	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	83.750	83.750
	9.19			Tuerca Piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	77.500	77.500
	9.20			2 Carcaza Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	152.500	152.500
	9.21			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	9.22			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**43.517.500**
10	10.1	78180101-9995	REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Tanque Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.408.750	2.408.750
	10.2			Bomba Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.196.250	1.196.250
	10.3			Flotador Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	473.750	473.750
	10.4			Pedal Acelerador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	893.750	893.750
	10.5			Filtro Combustible c/ Soporte	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.268.750	1.268.750
	10.6			Bomba Inyectora	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	34.375.000	34.375.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín

	10.7			4 Inyector de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	20.575.000	20.575.000
	10.8			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	10.9			Mano de Obra p/ hora	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**61.671.250**
11	11.1	78180101-001	SERVICO DE ALINEACION Y BALANCEO	Alineación	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	11.2			Balanceo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	11.3			Servicio de gomería	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
										TOTAL	**390.000**
12	20.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	260.000	260.000
13	23.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
										TOTAL	**380.000**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**355.474.875**

Monto Minimo Adjudicado:		**Gs. 75.000.000.-**
Monto Máximo Adjudicado:		**Gs. 150.000.000.-**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

***Misión**: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

LOTE 2 – HYUNDAI

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : HYUNDAI

MODELO : TUCSON

								AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-006	REPARACION DE FRENOS	Juego de pastillas delante.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	1.2			Discos de Frenos delante.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	813.000	813.000
	1.3			Juego de Rep. De mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	815.000	815.000
	1.4			Cilindros de frenos tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.230.000	1.230.000
	1.5			Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	470.000	470.000
	1.6			Tambores de F.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	710.000	710.000
	1.7			Cabos de frenos de mano	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	415.000	415.000
	1.8			Bomba central de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.345.000	1.345.000
	1.9			Fluido de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	32.000	32.000
	1.10			Caños flexibles de frenos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	316.000	316.000
	1.11			seguros de zapata	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	1.12			Rectificación de 2 discos de fr	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	300.000	300.000
	1.13			Cementado de 4 zapatas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	250.000	250.000
	1.14			Rectificación de 2 tambores de fr tras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	200.000	200.000
	1.15			Resortes de zapata	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	115.000	115.000
	1.16			juego de reparo de cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
AUTOMOTOR

	1.17			Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	345.000	345.000
	1.18			Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	345.000	345.000
	1.19			Leva de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	1.20			Perno de zapata	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	198.000	198.000
	1.21			Pistón de mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	235.000	235.000
	1.22			Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.315.000	1.315.000
	1.23			Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.315.000	1.315.000
	1.24			Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	191.000	191.000
	1.25			tapa de polvo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	67.000	67.000
	1.26			goma pedal TM	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	37.000	37.000
	1.27			bulbo de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	1.28			Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	677.000	677.000
	1.29			Jgo reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.230.000	1.230.000
	1.30			Sensor de desaceleración	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.350.000	2.350.000
	1.31			Materiales auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	1.32			Bomba de vacío	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.120.000	3.120.000
	1.33			Servo Freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.120.000	3.120.000
	1.34			Válvula de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	1.35			Sensor ABS de rueda del izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	730.000	730.000
	1.36			Sensor ABS de rueda del der	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	730.000	730.000
	1.37			Sensor ABS de rueda trase	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	816.000	816.000
	1.38			Modulo hidráulico de ABS	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	816.000	816.000
	1.39			Rotor sensor de ABS	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.100.000	1.100.000
	1.40			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

***Misión**: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

										TOTAL	**28.513.000**
	2.1			Amortiguadores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	690.000	690.000
	2.2			Rotulas inferiores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	317.000	317.000
	2.3			Rotulas superiores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	297.000	297.000
	2.4			Bujes de parrilla superior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	2.5			Bujes de parrilla inferior del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	125.000	125.000
	2.6			Parrilla de suspensión inferior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.365.000	1.365.000
	2.7			Parrilla de suspensión superior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.215.000	1.215.000
	2.8			Buje estabilizador central	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	70.000	70.000
	2.9			Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	292.000	292.000
	2.10			Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	292.000	292.000
	2.11			Barra estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.978.000	1.978.000
2	2.12	78180101-004	REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA	Barra de torsión RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.500.000	1.500.000
	2.13			Barra de torsión LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.500.000	1.500.000
	2.14			Brazo barra de torsión LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.800.000	1.800.000
	2.15			Brazo barra de torsión RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.800.000	1.800.000
	2.16			Asientos barra torsión superior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	950.000	950.000
	2.17			Asientos barra torsión inferior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	950.000	950.000
	2.18			Bulón de torsión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	90.000	90.000
	2.19			Punta eje RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.421.000	1.421.000
	2.20			Punta eje LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.421.000	1.421.000
	2.21			Rodillo de punta eje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	179.000	179.000
	2.22			Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	67.000	67.000
	2.23			Maza rueda delantera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	830.000	830.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

	2.24			Rotor sensor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	2.25			Ruleman de maza delantera int	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	416.000	416.000
	2.26			Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	512.000	512.000
	2.27			Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	2.28			Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	67.000	67.000
	2.29			Arandela de maza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	15.000	15.000
	2.30			Tapa de maza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	57.000	57.000
	2.31			Buje amortiguador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	110.000	110.000
	2.32			Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	317.000	317.000
	2.33			Taqueador de suspensión LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	116.000	116.000
	2.34			Taqueador de suspensión RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	116.000	116.000
	2.35			Tazas de ruedas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	291.000	291.000
	2.36			Materiales auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	2.37			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**22.466.000**
3	3.1	78180101-009	REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	679.000	679.000
	3.2			Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	678.000	678.000
	3.3			Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	918.000	918.000
	3.4			Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	236.000	236.000
	3.5			Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.406.000	2.406.000
	3.6			Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.500.000	3.500.000
	3.7			Automático de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	479.000	479.000
	3.8			Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	215.000	215.000
	3.9			Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	197.000	197.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor S.A.

	3.10			Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	316.000	316.000
	3.11			Ruleman	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	189.000	189.000
	3.12			Porta carbón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	340.000	340.000
	3.13			Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	978.000	978.000
	3.14			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	3.15			**Mano de Obra p/ hora**	1	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**11.611.000**
4	4.1	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	947.000	947.000
	4.2			Rotor de Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.378.000	1.378.000
	4.3			Estator de Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.015.000	1.015.000
	4.4			Correa de Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	415.000	415.000
	4.5			Rulemanes de Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	415.000	415.000
	4.6			Polea de alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	317.000	317.000
	4.7			Carcasa Trasera de Alternado	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	578.000	578.000
	4.8			Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	498.000	498.000
	4.9			Alternador Completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.355.000	2.355.000
	4.10			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	4.11			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Hyundai	Corea	130.000	130.000
										TOTAL	**8.398.000**
5	5.1	78180101-009	REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL	Foco de Alta y Baja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	92.000	92.000
	5.2			Focos de filamentos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	25.000	25.000
	5.3			focos de 1 filamento	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	15.000	15.000
	5.4			focos de busca huellas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.000	87.000
	5.5			foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	31.000	31.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	5.6			faro delantero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.715.000	1.715.000
	5.7			faro trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.015.000	4.015.000
	5.8			faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	395.000	395.000
	5.9			faros busca huellas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	379.000	379.000
	5.10			conmutador de luces	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	316.000	316.000
	5.11			bulbo de marcha atrás	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	189.000	189.000
	5.12			bulbo de neutro	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	115.000	115.000
	5.13			Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	215.000	215.000
	5.14			tablero instrumental	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.123.000	5.123.000
	5.15			comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	644.000	644.000
	5.16			comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	315.000	315.000
	5.17			interruptor de lev vid tra LH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	216.000	216.000
	5.18			interruptor de lev vid tra RH	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	216.000	216.000
	5.19			Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	90.000	90.000
	5.20			Interruptor de estacionamiento	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	116.000	116.000
	5.21			interruptor de 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	247.000	247.000
	5.22			interruptor de busca huella	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	215.000	215.000
	5.23			Relay	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	315.000	315.000
	5.24			Encendedor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	198.000	198.000
	5.25			Alarma cinturón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	416.000	416.000
	5.26			Unidad de control	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	11.135.000	11.135.0000
	5.27			bocina	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	227.000	227.000
	5.28			Relay limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	317.000	317.000
	5.29			Control apertura	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	725.000	725.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

...ria Frutos Bogarin
Am Automotor...

	5.30			Unidad de control de apertura	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.235.000	1.235.000
	5.31			Unidad de control	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	11.135.000	11.135.000
	5.32			Sensor de baja incandescente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	891.000	891.000
	5.33			Sensor de posición de leva	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	416.000	416.000
	5.34			Batería 90amp	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	770.000	770.000
	5.35			Bujías incandescentes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	415.000	415.000
	5.36			Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.677.000	1.677.000
	5.37			Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	675.000	675.000
	5.38			Antena centro techo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	515.000	515.000
	5.39			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	5.40			Cambio de cepillo limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	5.41			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**46.433.000**
6	6.1	78180101-014	REPARACION DE MOTOR	Pistones	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.320.000	2.320.000
	6.2			Jgo. De Aros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.345.000	1.345.000
	6.3			Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.270.000	1.270.000
	6.4			casquillos de biela	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.000	87.000
	6.5			caquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	395.000	395.000
	6.6			Válvulas de Admisión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	69.000	69.000
	6.7			Válvulas de Escape	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	137.000	137.000
	6.8			Junta de Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	380.000	380.000
	6.9			Arbol de Levas Adm.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.989.000	1.989.000
	6.10			Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	7.890.000	7.890.000
	6.11			Bielas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	647.000	647.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Administrativa

	6.12			Turbo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	10.307.000	10.307.000
	6.13			Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	14.890.000	14.890.000
	6.14			Arbol de levas de Esc.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.019.000	2.019.000
	6.15			Junta de múltiple de adm.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	6.16			Junta de múltiple de esc.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	157.000	157.000
	6.17			Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	211.000	211.000
	6.18			Reten frente motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	79.000	79.000
	6.19			Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	83.000	83.000
	6.20			resortes de válvulas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	47.000	47.000
	6.21			Martilletes de Val.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	152.000	152.000
	6.22			Reten guía de val.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	18.000	18.000
	6.23			Jgo de Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.790.000	1.790.000
	6.24			Cadena de Distribución	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	479.000	479.000
	6.25			Lts. De Aceite 15W40	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	39.000	39.000
	6.26			Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	6.27			Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.000	87.000
	6.28			Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	292.000	292.000
	6.29			1Tensor de Cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	260.000	260.000
	6.30			Soporte de caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	592.000	592.000
	6.31			Soportes de Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	715.000	715.000
	6.32			Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.500.000	2.500.000
	6.33			Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	6.34			Guía de válvulas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	320.000	320.000
	6.35			Bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	165.000	165.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotora

	6.36			Block motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.230.000	9.230.000
	6.37			Carter motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.758.000	1.758.000
	6.38			Guía cadena	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	345.000	345.000
	6.39			Leva cadena	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	470.000	470.000
	6.40			Calce lateral	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	235.000	235.000
	6.41			Perno pistón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	135.000	135.000
	6.42			Buje de biela	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	75.000	75.000
	6.43			Seguro perno pistón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	27.000	27.000
	6.44			Rotor cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	758.000	758.000
	6.45			Polea cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.981.000	1.981.000
	6.46			Múltiple de escape	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.230.000	2.230.000
	6.47			Múltiple de admisión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.989.000	1.989.000
	6.48			Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.709.000	1.709.000
	6.49			Depurador de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	527.000	527.000
	6.50			Tapa depurador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	235.000	235.000
	6.51			Válvula de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.500.000	2.500.000
	6.52			Manguera depurador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	379.000	379.000
	6.53			Ducto de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	416.000	416.000
	6.54			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	6.55			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**77.700.000**
7	7.1	78180101-002	REPARACION DE DIFERENCIAL 4X4	Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	48.000	48.000
	7.2			Diferencial completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	8.790.000	8.790.000
	7.3			Corona y Piñón de Dif. 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.225.000	3.225.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Natalia Flutos Bogarin
Automotor

	7.4			Rulemanes de Corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	515.000	515.000
	7.5			Rulemanes de Piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	428.000	428.000
	7.6			Rulemanes del túnel	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	616.000	616.000
	7.7			Reten de piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	115.000	115.000
	7.8			Tuerca de Piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	68.000	68.000
	7.9			arandela diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	12.000	12.000
	7.10			Retenes del Túnel del dif.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	105.000	105.000
	7.11			Guardapolvos de homocinéticas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	247.000	247.000
	7.12			Tulipas de Homoc. lado caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.989.000	1.989.000
	7.13			Tulipas de Homoc. lado rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.989.000	1.989.000
	7.14			Bujes del soporte del túnel de Dif.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	7.15			Homocinética del	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.311.000	2.311.000
	7.16			Reten de homocinética	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	89.000	89.000
	7.17			Ruleman eje homocinética	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	410.000	410.000
	7.18			rodillo eje túnel	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	137.000	137.000
	7.19			Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	7.20			deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	7.21			Eje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	7.22			Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	850.000	850.000
	7.23			Acople	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.500.000	6.500.000
	7.24			Espaciador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	26.000	26.000
	7.25			Perno diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	250.000	250.000
	7.26			Planetario	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	815.000	815.000
	7.27			engranaje satélite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	427.000	427.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Administrativa

	7.28			Caja diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	15.741.000	15.741.000
	7.29			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	7.30			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**47.983.000**
8	8.1	78180101-003	REPARACION DE DIRECCION	Cremallera de dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.358.000	5.358.000
	8.2			Precap	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	178.000	178.000
	8.3			Guardapolvo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	380.000	380.000
	8.4			Muñequin	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	167.000	167.000
	8.5			Espárragos de rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	38.000	38.000
	8.6			Tuercas de rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	42.000	42.000
	8.7			Llantas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.355.000	2.355.000
	8.8			Cubiertas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	890.000	890.000
	8.9			Bomba D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.987.000	1.987.000
	8.10			Columna de dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.488.000	1.488.000
	8.11			Conjunto cilindro contacto	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	980.000	980.000
	8.12			Eje de dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	720.000	720.000
	8.13			Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	415.000	415.000
	8.14			Manguera D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	235.000	235.000
	8.15			Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	416.000	416.000
	8.16			Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	678.000	678.000
	8.17			Jgo de Rep. retenes bomba D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	189.000	189.000
	8.18			Jgo de Rep. cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.350.000	1.350.000
	8.19			Cuerpo trasero bomba D/H	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.350.000	1.350.000
	8.20			Alineación y balanceo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	250.000	250.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	8.21			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	8.22			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**20.046.000**
9	9.1	78180101-016	REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.950.000	1.950.000
	9.2			Bomba de agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	960.000	960.000
	9.3			Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.628.000	1.628.000
	9.4			Termostato	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	189.000	189.000
	9.5			Junta de termostato	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	27.000	27.000
	9.6			manguera de radiador inferior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	155.000	155.000
	9.7			manguera de radiador superior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	189.000	189.000
	9.8			Juego de mangueras de calefacción	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.255.000	4.255.000
	9.9			Condensador de AA.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.825.000	1.825.000
	9.10			Evaporador de AA..	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.611.000	1.611.000
	9.11			Válvula expansora	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	812.000	812.000
	9.12			Filtro recibidor de AA..	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	611.000	611.000
	9.13			Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	9.14			Agua refrigerante c/aditivo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	50.000	50.000
	9.15			Compresor de A. Ac	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.980.000	5.980.000
	9.16			Polea de compresor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	599.000	599.000
	9.17			Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	488.000	488.000
	9.18			Caño de compresor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.275.000	1.275.000
	9.19			Guía ventilador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	412.000	412.000
	9.20			Tapa radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	57.000	57.000
	9.21			Goma soporte radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	45.000	45.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	9.22			Protector	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	357.000	357.000
	9.23			Tanque aux radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	389.000	389.000
	9.24			Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.159.000	2.159.000
	9.25			Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.827.000	1.827.000
	9.26			Correa A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	397.000	397.000
	9.27			Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.122.000	2.122.000
	9.28			Manguera A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.988.000	1.988.000
	9.29			Comando A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.578.000	1.578.000
	9.30			Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.413.000	1.413.000
	9.31			Filtro habitáculo A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	237.000	237.000
	9.32			Núcleo evaporador A/A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.611.000	1.611.000
	9.33			Motor ventilador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	897.000	897.000
	9.34			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	9.35			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**39.023.000**
10	10.1	78180201-001	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA	Mecanismos de lev vid delnt izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	915.000	915.000
	10.2			Mecanismos de lev vid delnt der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	915.000	915.000
	10.3			Mecanismos de lev vid tras izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	879.000	879.000
	10.4			Mecanismos de lev vid tras der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	879.000	879.000
	10.5			Tapiz de pta. Del izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.377.000	2.377.000
	10.6			Tapiz de pta. Del der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.377.000	2.377.000
	10.7			Tapiz de pta. tras izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.899.000	1.899.000
	10.8			Tapiz de pta. tras der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.899.000	1.899.000
	10.9			Cerradura de pta. del izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	527.000	527.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Irina Frutos Bogarin
Adj. Automotor

	10.10			Cerradura de pta. del der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	527.000	527.000
	10.11			Cerradura de pta. tras izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	412.000	412.000
	10.12			Cerradura de pta. tras der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	412.000	412.000
	10.13			Jdo de guía de asiento de cond	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.135.000	3.135.000
	10.14			Guía de asiento de acompañante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.135.000	3.135.000
	10.15			Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	800.000	800.000
	10.16			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	10.17			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**76.760.000**
11	11.1	78180101-002	REPARACION DE TRANSMISION	Jgo de Anillos Sincronizadores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.899.000	2.899.000
	11.2			Jgo de Rulemanes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.155.000	3.155.000
	11.3			Jgo. De Rodillos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.100.000	2.100.000
	11.4			Desplazable de 1y2da.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.899.000	1.899.000
	11.5			Desplazable de 3ra y 4ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.011.000	2.011.000
	11.6			Desplazable de 5ta y M.atras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.955.000	1.955.000
	11.7			Eje de Mando	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.611.000	1.611.000
	11.8			Eje Principal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.357.000	2.357.000
	11.9			Engranaje de 1ra.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	987.000	987.000
	11.10			Engranaje de 2da.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.788.000	1.788.000
	11.11			Engranaje de 3ra.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.981.000	1.981.000
	11.12			Engranaje de 5ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.010.000	2.010.000
	11.13			Cuádruple	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.557.000	2.557.000
	11.14			Reten cola	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	89.000	89.000
	11.15			Reten de frente caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	92.000	92.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Administrativa

	11.16			Lts de aceite 75w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	70.000	70.000
	11.17			Placa intermedia	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	311.000	311.000
	11.18			Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.370.000	1.370.000
	11.19			Engranaje marcha atrás	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.411.000	1.411.000
	11.20			Sincronizador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.890.000	2.890.000
	11.21			Engranaje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.788.000	1.788.000
	11.22			Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.155.000	3.155.000
	11.23			Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.111.000	1.111.000
	11.24			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	11.25			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**40.077.000**
12	12.1	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Plato de Presión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.456.000	3.456.000
	12.2			Disco	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.456.000	3.456.000
	12.3			Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	681.000	681.000
	12.4			Horquilla	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	985.000	985.000
	12.5			Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	110.000	110.000
	12.6			Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	147.000	147.000
	12.7			Volante de motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	14.250.000	14.250.000
	12.8			Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	48.000	48.000
	12.9			Corona volante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.277.000	1.277.000
	12.10			Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	269.000	269.000
	12.11			Goma pedal de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	79.000	79.000
	12.12			Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	345.000	345.000
	12.13			Bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	487.000	487.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Rogaño
Asesora Jurídica

	12.14			Jgo Rep. bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	950.000	950.000
	12.15			Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	788.000	788.000
	12.16			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	12.17			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**27.908.000**
	13.1			Diferencial completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	20.500.000	20.500.000
	13.2			Jgo. De piñón y corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.322.000	5.322.000
	13.3			Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	518.000	518.000
	13.4			Ruleman de piñón grande	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	627.000	627.000
	13.5			Ruleman de piñón chico	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	418.000	418.000
	13.6			Reten piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	105.000	105.000
	13.7			Espaciador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.000	87.000
	13.8			Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	77.000	77.000
	13.9			eje palier trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.100.000	1.100.000
13	13.10	78180101-002	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	reten palier	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	115.000	115.000
	13.11			Ruleman palier	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	577.000	577.000
	13.12			Retentor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	311.000	311.000
	13.13			Reten túnel trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.000	87.000
	13.14			ollita diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.288.000	9.288.000
	13.15			Satélites	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	455.000	455.000
	13.16			Disco fricción	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	13.17			Plato fricción	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	650.000	650.000
	13.18			Planetarios	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	711.000	711.000
	13.19			Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	48.000	48.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Auxiliar

	13.20			Aro de presión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	211.000	211.000
	13.21			cruceta	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	377.000	377.000
	13.22			Acople	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	12.377.000	12.377.000
	13.23			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	13.24			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**54.991.000**
14	14.1	78180101-004	REPARACION DE SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	610.000	610.000
	14.2			Bujes de elásticos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	14.3			Grilletes de elásticos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	14.4			Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.500.000	2.500.000
	14.5			Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	289.000	289.000
	14.6			Perno elástico	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	14.7			Buje amortiguador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	14.8			Buje elástico	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	180.000	180.000
	14.9			Goma cabina	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	250.000	250.000
	14.10			Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	877.000	877.000
	14.11			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	14.12			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**6.556.000**
15	15.1	78180101-002	REPARACION DE SISTEMA DE 4X4	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	57.000.000	57.000.000
	15.2			Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.115.000	3.115.000
	15.3			Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.188.000	2.188.000
	15.4			Comando 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.899.000	1.899.000
	15.5			Cardan Completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.113.000	6.113.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Boyadin
Automotor

	15.6			Crucetas de Cardan	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.100.000	1.100.000
	15.7			Centralizador de Cardan	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.233.000	1.233.000
	15.8			Cardan delantero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.980.000	1.980.000
	15.9			Crucetas de Cardan 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.980.000	2.980.000
	15.10			Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.150.000	3.150.000
	15.11			Brida de Cardan Del. Lado Caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	877.000	877.000
	15.12			Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	888.000	888.000
	15.13			Caja de transferencia	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	17.000.000	17.000.000
	15.14			Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.980.000	1.980.000
	15.15			Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.350.000	2.350.000
	15.16			Brida	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	899.000	899.000
	15.17			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	15.18			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**105.232.000**
16	16.1	78180101-9995	REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.370.000	1.370.000
	16.2			Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.370.000	1.370.000
	16.3			Conjunto aceleración	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	899.000	899.000
	16.4			Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.736.000	1.736.000
	16.5			Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	11.376.000	11.376.000
	16.6			Inyectores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.987.000	4.987.000
	16.7			Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.980.000	2.980.000
	16.8			Sensor posición de Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	577.000	577.000
	16.9			Sensor posición de Árbol de Levas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	645.000	645.000
	16.10			Sensor de Flujo de Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	295.000	295.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin

	16.11			Sensor de Acelerador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	877.000	877.000
	16.12			Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.450.000	3.450.000
	16.13			Base de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	777.000	777.000
	16.14			Sensor de presión Common Rail	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.977.000	2.977.000
	16.15			Limitador de presión del Common Rail	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.150.000	3.150.000
	16.16			Juego de Caños de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.677.000	3.677.000
	16.17			Flotador de Tanque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.266.000	1.266.000
	16.18			Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	289.000	289.000
	16.19			Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.237.000	1.237.000
	16.20			Sensor de Velocímetro	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.455.000	1.455.000
	16.21			Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.588.000	1.588.000
	16.22			Sensor presión combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.977.000	2.977.000
	16.23			Tubo common rail	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.235.000	4.235.000
	16.24			Arandela de pico inyector	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	67.000	67.000
	16.25			Anillo inyector	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	67.000	67.000
	16.26			Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	187.000	187.000
	16.27			Interruptor presión combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.977.000	2.977.000
	16.28			Conjunto soporte filtro de comb	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.897.000	1.897.000
	16.29			tanque de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.888.000	2.888.000
	16.30			tapa tanque de comb	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	635.000	635.000
	16.31			protector del tanque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	899.000	899.000
	16.32			tubo de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.377.000	2.377.000
	16.33			válvula de retención de comb	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.130.000	2.130.000
	16.34			Conjunto aceleración	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.388.000	2.388.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor...

	16.35			Válvula EGR	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.987.000	3.987.000
	16.36			Válvula EVRV	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.235.000	4.235.000
	16.37			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	450.000	450.000
	16.38			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Hyundai	Corea	130.000	130.000
										TOTAL	**79.504.000**
17	17.1	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	Alineación	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	17.2			Balanceo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	17.3			**Mano de Obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**430.000**
18	18.1	78180101-002	Reparación de transmisión automática	Modulo de caja automática	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.727.000	4.727.000
	18.2			Inhibidor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	223.000	223.000
	18.3			Generador de pulso A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	504.000	504.000
	18.4			Generador de pulso B	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	504.000	504.000
	18.5			Convertidor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.074.000	4.074.000
	18.6			Caja de válvulas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.923.000	5.923.000
	18.7			Carter	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	260.000	260.000
	18.8			10 Aceite caja automática	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.160.000	1.160.000
	18.9			Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.184.000	2.184.000
	18.10			Caja de transferencias	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.235.000	9.235.000
	18.11			Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	18.12			Conjunto de discos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	387.000	387.000
	18.13			Conjunto de discos TA	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	552.000	552.000
	18.14			Juego de discos TA	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	509.000	509.000
	18.15			Juego de discos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	517.000	517.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	18.16			Juego de discos de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	559.000	559.000
	18.17			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	18.18			Mano de obra	1	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**31.848.000**
19	19.1	78180101-005	Reparación de embrague	Plato de presión y disco de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.720.000	2.720.000
	19.2			Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	520.000	520.000
	19.3			Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	780.000	780.000
	19.4			Goma pedal de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	18.000	18.000
	19.5			Volante de motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.375.000	9.375.000
	19.6			Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	536.000	536.000
	19.7			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	19.8			Mano de obra	1	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**14.359.000**
20	20.1	78180101-002	Reparación diferencial trasero	Diferencial completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	12.800.000	12.800.000
	20.2			Jgo. De piñón y corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.322.000	5.322.000
	20.3			Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	518.000	518.000
	20.4			Ruleman de piñón grande	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	627.000	627.000
	20.5			Ruleman de piñón chico	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	418.000	418.000
	20.6			Reten piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	105.000	105.000
	20.7			Espaciador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	87.000	87.000
	20.8			Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	77.000	77.000
	20.9			eje palier trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.100.000	1.100.000
	20.10			reten palier	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	115.000	115.000
	20.11			Ruleman palier	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	577.000	577.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Adm. Automotor

	20.12			Acople diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.720.000	9.720.000
	20.13			calces piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	114.000	114.000
	20.14			ollita diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.288.000	9.288.000
	20.15			Satélites	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	455.000	455.000
	20.16			Disco fricción	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	550.000	550.000
	20.17			Planetarios	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	711.000	711.000
	20.18			Calces corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	141.000	141.000
	20.19			Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	48.000	48.000
	20.20			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	20.21			Mano de obra	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	20.22			Lavado Completo del Vehículo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	50.000	50.000
	20.23			**Mano de Obra p/ hora**	1	Hora	Automotor	Nacional	Corea	130.000	130.000
										TOTAL	**43.433.000**
21	20.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	260.000	260.000
22	21.1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	Servicio de alineación	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	21.2			Servicio de alineación	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	21.3			Servicio de gomería	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
23	23.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
										TOTAL	**770.000**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**784.041.000**

***Monto mínimo**	**Gs. 75.000.000.- (Guaraníes cincuenta millones)**
***Monto máximo**	**Gs. 150.000.000.- (Guaraníes cien millones)**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín
Administrativa

LOTE 2 – HYUNDAI

VEHÍCULO: Camioneta cerrada

MARCA : Hyundai

MODELO : Santa Fe

								AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-006	Reparación de frenos	Juego de pastillas delant.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	647.000	647.000
	1.2			Discos de Frenos delant.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.324.000	1.324.000
	1.3			mordaza de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.172.000	5.172.000
	1.4			Jgo de pastillas de freno tra	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	397.000	397.000
	1.5			Discos de Freno tra	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.070.000	1.070.000
	1.6			Cabos de frenos de mano	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	554.000	554.000
	1.7			Bomba central de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.230.000	1.230.000
	1.8			Fluido de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	32.000	32.000
	1.9			Caños flexibles de frenos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	652.000	652.000
	1.10			Rectificación de 2 discos de fr	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	1.11			Rectificación de 2 discos de fr tras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	150.000	150.000
	1.12			Sensor ABS de rueda izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	398.000	398.000
	1.13			Sensor ABS de rueda der	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	398.000	398.000
	1.14			Sensores ABS de ruedas tra	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	744.000	744.000
	1.15			Modulo con unidad hid. De ABS	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.110.000	6.110.000
	1.16			Materiales auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	1.17			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	Evento	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**19.438.000**
2	2.1	78180101-004	Reparación de suspensión delantera	Amortiguadores dela	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.146.000	1.146.000
	2.2			Rotulas inferiores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	322.000	322.000
	2.3			Bieletas estabilizadoras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	372.000	372.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin

	2.4			Bujes de parrilla superior	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	508.000	508.000
	2.5			Bujes central estabilizador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	76.000	76.000
	2.6			Parrilla de suspensión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.860.000	1.860.000
	2.7			porta maza	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.754.000	1.754.000
	2.8			Torreta	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	432.000	432.000
	2.9			Taqueadores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	232.000	232.000
	2.10			Guardapolvo amort	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	96.000	96.000
	2.11			Espiral delantero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.040.000	1.040.000
	2.12			Materiales auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	2.13			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**8.248.000**
3	3.1	78180101-009	Reparación de sistema de arranque	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	292.000	292.000
	3.2			Automático de arranque	**1**	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	336.000	336.000
	3.3			Inducido de arranque	**1**	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	720.000	720.000
	3.4			Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	210.000	210.000
	3.5			Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.982.000	1.982.000
	3.6			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	3.7			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**3.950.000**
4	4.1	78180101-009	Reparación de Alternador	Regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	617.000	617.000
	4.2			Diodo rectificador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	478.000	478.000
	4.3			Correa de Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	366.000	366.000
	4.4			Rulemanes de Alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	126.000	126.000
	4.5			Polea de alternador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	635.000	635.000
	4.6			Alternador Completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.440.000	2.440.000
	4.7			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	4.8			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**5.072.000**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

5	5.1	78180101-009	Reparación de partes eléctricas en Gral.	Foco de Alta y Baja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	306.000	306.000
	5.2			Focos de filamentos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	24.000	24.000
	5.3			focos de 1 filamento	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	12.000	12.000
	5.4			focos de busca huellas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	116.000	116.000
	5.5			foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	13.000	13.000
	5.6			faro delantero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.230.000	4.230.000
	5.7			faro trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.664.000	3.664.000
	5.8			faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	28.000	28.000
	5.9			faros busca huellas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	582.000	582.000
	5.10			conmutador de luces	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	298.000	298.000
	5.11			bulbo de marcha atrás	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	198.000	198.000
	5.12			bulbo de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	96.000	96.000
	5.13			bulbo de neutro	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	83.000	83.000
	5.14			interruptor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	223.000	223.000
	5.15			control de apertura	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	516.000	516.000
	5.16			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	5.17			Cambio de cepillo limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	5.18			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**10.919.000**
6	6.1	78180101-014	Reparación de Motor	Pistones	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.100.000	2.100.000
	6.2			Jgo. De Aros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	928.000	928.000
	6.3			Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.116.000	1.116.000
	6.4			casquillos de biela	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	328.000	328.000
	6.5			caquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	485.000	485.000
	6.6			Válvulas de Admisión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	376.000	376.000
	6.7			Válvulas de Escape	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	744.000	744.000
	6.8			Junta de Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	298.000	298.000
	6.9			Arbol de Levas Adm.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.647.000	1.647.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	6.10			Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.230.000	5.230.000
	6.11			Bielas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.272.000	2.272.000
	6.12			Turbo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.121.000	9.121.000
	6.13			Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	10.992.000	10.992.000
	6.14			Arbol de levas de Esc.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.983.000	1.983.000
	6.15			Junta de múltiple de adm.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	67.000	67.000
	6.16			Junta de múltiple de esc.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	116.000	116.000
	6.17			Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	128.000	128.000
	6.18			Reten frente motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	45.000	45.000
	6.19			conjunto alojamiento	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	695.000	695.000
	6.20			resortes de válvulas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	416.000	416.000
	6.21			Martilletes de Val.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.888.000	1.888.000
	6.22			Reten guía de val.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	256.000	256.000
	6.23			Jgo de Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.780.000	1.780.000
	6.24			Cadena de Distribución	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	876.000	876.000
	6.25			Lts. De Aceite 15W40	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	288.000	288.000
	6.26			Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	107.000	107.000
	6.27			Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	82.000	82.000
	6.28			Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	199.000	199.000
	6.29			Tensor de Cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	278.000	278.000
	6.30			Soporte de caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	861.000	861.000
	6.31			Balanceador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.645.000	6.645.000
	6.32			calce lateral	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	42.000	42.000
	6.33			Soportes de Motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.620.000	1.620.000
	6.34			Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.500.000	2.500.000
	6.35			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	350.000	350.000
	6.36			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**56.989.000**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Flores Bogarin
Autoridad...

***Misión**: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

7	7.1	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4x4	Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	123.000	123.000
	7.2			Corona y Piñón de Dif. 4x4	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.340.000	6.340.000
	7.3			Rulemanes de Corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.054.000	1.054.000
	7.4			Rulemanes de Piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	986.000	986.000
	7.5			Rulemanes del túnel	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	668.000	668.000
	7.6			Reten de piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	68.000	68.000
	7.7			Tuerca de Piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	48.000	48.000
	7.8			Guardapolvos de homocinéticas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.060.000	1.060.000
	7.9			Tulipas de Homoc. lado caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.780.000	2.780.000
	7.10			Espaciador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	27.000	27.000
	7.11			Caja completa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	10.651.000	10.651.000
	7.12			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	7.13			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**24.215.000**
8	8.1	78180101-003	Reparación de Dirección	Cremallera de dirección	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.210.000	4.210.000
	8.2			Precap	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	344.000	344.000
	8.3			Guardapolvo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	96.000	96.000
	8.4			Muñequin	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	446.000	446.000
	8.5			Espárragos de rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	312.000	312.000
	8.6			Tuercas de rueda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	192.000	192.000
	8.7			Llantas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.720.000	6.720.000
	8.8			Cubiertas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.600.000	4.600.000
	8.9			Alineación y balanceo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	160.000	160.000
	8.10			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	8.11			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**17.490.000**
9	9.1	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.667.000	1.667.000
	9.2			Bomba de agua	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	680.000	680.000

Ing. Agr. Alba M. [illegible]
Directora General
DINCAP

Karina Flutos Bogarín
Adm. Automotor

	9.3		A.A	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.750.000	1.750.000
	9.4			Termostato	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	59.000	59.000
	9.5			Junta de termostato	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	18.000	18.000
	9.6			manguera de radiador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	192.000	192.000
	9.7			Juego de mangueras de calefacción	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.780.000	2.780.000
	9.8			Condensador de AA.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.868.000	2.868.000
	9.9			Evaporador de AA..	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.720.000	1.720.000
	9.10			Válvula expansora	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	695.000	695.000
	9.11			Filtro recibidor de AA..	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	162.000	162.000
	9.12			Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	300.000	300.000
	9.13			Agua refrigerante c/aditivo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	9.14			Compresor de A. Ac	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.983.000	5.983.000
	9.15			Polea de compresor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	630.000	630.000
	9.16			Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	457.000	457.000
	9.17			Caño de compresor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	390.000	390.000
	9.18			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	9.19			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**20.881.000**
10	10.1	78180101-998	Sistema de Air Bag	Bolsa de Air Bag de Conductor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.680.000	5.680.000
	10.2			Bolsa de Air Bag de Acompañante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.787.000	6.787.000
	10.3			Disco de Air Bag bobina	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	460.000	460.000
	10.4			Modulo de Airbag	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.204.000	3.204.000
	10.5			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Hyundai	Corea	130.000	130.000
										TOTAL	**16.261.000**
11	11.1	78180201-001	Reparación de Interior de Cabina	Mecanismos de lev vid delnt izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	492.000	492.000
	11.2			Mecanismos de lev vid delnt der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	492.000	492.000
	11.3			Mecanismos de lev vid tras izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	427.000	427.000
	11.4			Mecanismos de lev vid tras der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	427.000	427.000

Ing. Agr. Alba H. Balcedo C
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Boyera
Administrativa

	11.5			Comando central de lev vid	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	637.000	637.000
	11.6			Tapiz de pta. Del izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.460.000	4.460.000
	11.7			Tapiz de pta. Del der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.460.000	4.460.000
	11.8			Tapiz de pta. tras izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.990.000	3.990.000
	11.9			Tapiz de pta. tras der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.990.000	3.990.000
	11.10			Cerradura de pta. del izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	715.000	715.000
	11.11			Cerradura de pta. del der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	715.000	715.000
	11.12			Cerradura de pta. tras izq.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	520.000	520.000
	11.13			Cerradura de pta. tras der.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	520.000	520.000
	11.14			Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	800.000	800.000
	11.15			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	11.16			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**23.055.000**
12	12.1	78180101-002	Reparación de Transmisión Mecánica	Jgo de Anillos Sincronizadores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.800.000	4.800.000
	12.2			Jgo de Rulemanes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.500.000	2.500.000
	12.3			Jgo. De Rodillos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.980.000	1.980.000
	12.4			Desplazable de 1y2da.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.720.000	1.720.000
	12.5			Desplazable de 3ra y 4ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.512.000	1.512.000
	12.6			Desplazable de 5ta y M.atras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.680.000	1.680.000
	12.7			Eje de Mando	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.125.000	1.125.000
	12.8			Eje Principal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.230.000	1.230.000
	12.9			Engranaje de 1ra.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.920.000	1.920.000
	12.10			Engranaje de 2da.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.416.000	1.416.000
	12.11			Engranaje de 3ra.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.320.000	1.320.000
	12.12			Engranaje de 5ta.	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.780.000	1.780.000
	12.13			Cuádruple	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.010.000	2.010.000
	12.14			Reten cola	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	110.000	110.000
	12.15			Reten de frente caja	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	97.000	97.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	12.16			Lts de aceite 75w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	61.000	61.000
	12.17			Aceite súper ATF	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	32.000	32.000
	12.18			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	12.19			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**25.703.000**
13	13.1	78180101-002	Reparación de Transmisión Automática	Modulo de caja automática	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.727.000	4.727.000
	13.2			Inhibidor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	223.000	223.000
	13.3			Generador de pulso A	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	504.000	504.000
	13.4			Generador de pulso B	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	504.000	504.000
	13.5			Convertidor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	4.074.000	4.074.000
	13.6			Caja de válvulas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.923.000	5.923.000
	13.7			Carter	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	260.000	260.000
	13.8			Aceite caja automática	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.160.000	1.160.000
	13.9			Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.184.000	2.184.000
	13.10			Caja de transferencias	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.235.000	9.235.000
	13.11			Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	120.000	120.000
	13.12			Conjunto de discos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	387.000	387.000
	13.13			Conjunto de discos TA	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	552.000	552.000
	13.14			Juego de discos TA	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	509.000	509.000
	13.15			Juego de discos	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	517.000	517.000
	13.16			Juego de discos de freno	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	559.000	559.000
	13.17			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	13.18			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**31.848.000**
14	14.1	78180101-002	Reparación de Embrague	Plato de presión y disco de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.720.000	2.720.000
	14.2			Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	520.000	520.000
	14.3			Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	780.000	780.000
	14.4			Goma pedal de embrague	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	18.000	18.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

	14.5			Volante de motor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.375.000	9.375.000
	14.6			Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	536.000	536.000
	14.7			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	14.8			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**14.359.000**
15	15.1	78180101-002	Reparación de Diferencial trasero	Diferencial completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	12.800.000	12.800.000
	15.2			Jgo. De piñón y corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.937.000	2.937.000
	15.3			Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	854.000	854.000
	15.4			Ruleman de piñón grande	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	390.000	390.000
	15.5			Ruleman de piñón chico	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	298.000	298.000
	15.6			Reten piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	48.000	48.000
	15.7			Espaciador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	110.000	110.000
	15.8			Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	37.000	37.000
	15.9			Acople diferencial	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.720.000	9.720.000
	15.10			calces piñón	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	114.000	114.000
	15.11			Calces corona	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	141.000	141.000
	15.12			Lts de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	123.000	123.000
	15.13			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	15.14			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**27.982.000**
16	16.1	78180101-004	Reparación de suspensión trasera	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.056.000	1.056.000
	16.2			Bujes traseros	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.200.000	1.200.000
	16.3			Biletas estabilizadoras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	296.000	296.000
	16.4			parrilla de suspensión trasera	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.986.000	1.986.000
	16.5			Brazo de suspensión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.256.000	1.256.000
	16.6			Brazo trasero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	420.000	420.000
	16.7			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	16.8			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

										TOTAL	**6.624.000**
17	17.1	78180101-002	Reparación de sistema de 4x4	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	10.651.000	10.651.000
	17.2			Modulo control	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	5.130.000	5.130.000
	17.3			Inhibidor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	415.000	415.000
	17.4			Interruptor	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	125.000	125.000
	17.5			Homocinéticas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	6.720.000	6.720.000
	17.6			Masas delanteras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.400.000	2.400.000
	17.7			Punta ejes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.660.000	2.660.000
	17.8			Masas traseras	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.996.000	1.996.000
	17.9			Cardan completo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	8.330.000	8.330.000
	17.10			Crucetas cardan	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	310.000	310.000
	17.11			Centralizador del cardan	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	820.000	820.000
	17.12			Cabo de cambio	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	544.000	544.000
	17.13			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	17.14			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**40.511.000**
18	18.1	78180101-018	Reparación de Sistema de Combustible	Bomba de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.625.000	1.625.000
	18.2			Bomba de alta presión	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.631.000	9.631.000
	18.3			Inyectores	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	20.880.000	20.880.000
	18.4			Regulador de presión de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.437.000	2.437.000
	18.5			Sensor posición de Cigüeñal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	650.000	650.000
	18.6			Sensor posición de Árbol de Levas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	420.000	420.000
	18.7			Sensor de Flujo de Aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.132.000	1.132.000
	18.8			Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.488.000	3.488.000
	18.9			Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	3.978.000	3.978.000
	18.10			Sensor de presión Common Rail	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.894.000	2.894.000
	18.11			Válvula control de aire	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.069.000	2.069.000
	18.12			Conjunto pedal acelerador	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	608.000	608.000

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
AD Automotor

	18.13			Flotador de Tanque	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	810.000	810.000
	18.14			Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	199.000	199.000
	18.15			válvula de solenoide	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	560.000	560.000
	18.16			Intercooler	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.860.000	1.860.000
	18.17			Válvula EGR	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.980.000	1.980.000
	18.18			Unidad de control	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	9.200.000	9.200.000
	18.19			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	18.20			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Automotor	Nacional	130.000	130.000
										TOTAL	**64.831.000**
	19.1			Envolvente de Paragolpes delantero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.720.000	1.720.000
	19.2			Panel de Frente	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.847.000	1.847.000
	19.3			Capot	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.619.000	2.619.000
	19.4			Guardabarros Delantero Derecho	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	778.000	778.000
	19.5			Guardabarros Delantero Izquierdo	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	778.000	778.000
	19.6			Puerta Delantera Derecha	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.318.000	2.318.000
	19.7			Puerta Delantera Izquierda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.318.000	2.318.000
	19.8			Puerta Trasera Derecha	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.960.000	1.960.000
19	19.9	78180201-001	Reparación de Chapería y Pintura	Puerta Trasera Izquierda	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.960.000	1.960.000
	19.10			Parabrisas Delantero	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	2.370.000	2.370.000
	19.11			Moldura de Parabrisas	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	199.000	199.000
	19.12			Carril paragolpes	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	706.000	706.000
	19.13			Parrilla frontal	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.420.000	1.420.000
	19.14			tapicería	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	1.200.000	1.200.000
	19.15			Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	280.000	280.000
	19.16			**Mano de obra p/ hora**	**1**	Hora	EVENTO	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	19.17			Lavado	1	Unidad	Evento	Automotor	Nacional	120.000	120.000
										TOTAL	**22.723.000**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

20	20.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	260.000	260.000
21	21.1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	Servicio de alineación	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	21.2			Servicio de alineación	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
	21.3			Servicio de gomería	1	Unidad	Evento	Hyundai	Corea	130.000	130.000
22	22.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	Unidad	Evento	Automotor	Nacional	120.000	120.000
										TOTAL	**770.000**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**441.869.000**

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Soares Bogarin
Asesora Jurídica

(c) Que el Contratante ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado el "Banco") para sufragar parcialmente el costo de los Servicios y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo a fin de efectuar pagos elegibles conforme a este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco solo efectuará pagos a pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco, (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo y (iii) nadie más que el Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del Préstamo o cualquier reclamación sobre los mismos.

POR LO TANTO, las Partes convienen en lo siguiente:

1. Los siguientes documentos serán considerados parte del presente Contrato y serán leídos e interpretados como parte integral de este Acuerdo, y la prelación de los documentos será en el siguiente orden:

(a) Este Contrato;

(b) Oferta del Proveedor de Servicios;

(c) Las Condiciones Especiales de Contrato;

(d) Las Condiciones Generales de Contrato

(e) Las Especificaciones Técnicas presentadas por el Proveedor de Servicios

(f) El/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades cotizado; y

(g) Los siguientes Apéndices: *[**Nota**: Si cualquiera de estos Apéndices no se utiliza, las palabras "No Aplica" deben insertarse a continuación al lado del título del Apéndice y en la hoja anexada al presente que lleva el título de ese Apéndice].*

Apéndice A: Descripción de los Servicios

Apéndice B: Calendario de Pagos ***NO APLICA***

Apéndice C: Personal Clave y Subcontratistas ***NO APLICA***

Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Extranjera ***NO APLICA***

Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Local

Apéndice F: Servicios e Instalaciones Proporcionadas por el Contratante ***NO APLICA***

Apéndice G: Compensación por Incentivo de Desempeño ***NO APLICA***

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín
Administrativa

(b) Oferta del Proveedor de Servicios;

(c) Las Condiciones Especiales de Contrato;

(d) Las Condiciones Generales de Contrato

(e) Las Especificaciones Técnicas presentadas por el Proveedor de Servicios

(f) El/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades cotizado; y

(g) Los siguientes Apéndices: *[**Nota**: Si cualquiera de estos Apéndices no se utiliza, las palabras "No Aplica" deben insertarse a continuación al lado del título del Apéndice y en la hoja anexada al presente que lleva el título de ese Apéndice].*

Apéndice A: Descripción de los Servicios

Apéndice B: Calendario de Pagos ***NO APLICA***

Apéndice C: Personal Clave y Subcontratistas ***NO APLICA***

Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Extranjera ***NO APLICA***

Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Local

Apéndice F: Servicios e Instalaciones Proporcionadas por el Contratante ***NO APLICA***

Apéndice G: Compensación por Incentivo de Desempeño ***NO APLICA***

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor de Servicios serán los estipulados en el Contrato, en particular los siguientes:

(a) El Proveedor de Servicios proporcionará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; y

(b) El Contratante efectuará los pagos al Proveedor de Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

Por la Contratante
Ministerio de Agricultura y Ganadería:

.....

ING. AGR. ALBA H. ESTECHE DE SERVIN
Directora General – DINCAP

Por el Proveedor de Servicios
Automotor S.A.

Karina Frutos Bogarín
.....
Am Automotor
SRA. KARINA ALEXANDRA FRUTOS BOGARÍN
Representante Legal

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1 A menos que el contexto lo requiera de otra manera, los siguientes términos, cuando sean empleados, tendrán los significados que se indican a continuación:

(a) El **Mediador** es la persona nombrada conjuntamente con el Contratante y el Contratista para solucionar las controversias en la primera instancia, según lo estipulado en las Cláusulas 39 de las Condiciones Especiales del Contrato;

(b) "Calendario de Actividades" es la lista de ítems de Servicios con sus precios que van a ejecutarse por el Proveedor de Servicios que forma parte de su Oferta;

(c) "Banco" significa el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;

o

(c) "Asociación" significa la Asociación Internacional de Fomento;

(d) "Fecha de Terminación" significa la fecha de terminación de los servicios por parte del Proveedor de Servicios según lo certifique el Contratante;

(e) "Contrato" significa el Contrato firmado por las Partes, al cual se adjuntan estas Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con todos los documentos señalados en la lista de la Cláusula 1 de dicho Contrato firmado;

(f) "Precio de Contrato" significa el precio que va a ser pagado por la ejecución de los Servicios, en conformidad con la Cláusula 30.1;

(g) "Tarifas Diarias" significa el trabajo realizado sujeto a pago periódico para los empleados y equipo del Proveedor de Servicios, además de los pagos de materiales y administración;

(h) "Contratante" significa la parte que contrata al Proveedor de Servicios;

(i) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda diferente a la moneda del país del Prestatario;

(j) "CGC" significa Condiciones Generales del Contrato;

(k) "Gobierno" significa el Gobierno del país del Contratante;

(l) "Moneda local" significa la moneda del país del Contratante;

(m) "Miembro" en caso de que el Proveedor de Servicios sea una asociación en participación, significa cualquiera de las firmas; "Miembros" significa todas las firmas, y "Miembro Responsable" significa la firma especificada en el Contrato para actuar en su nombre al ejercitar todos los derechos y obligaciones del Proveedor de Servicios para con el Contratante bajo este Contrato;

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogado
Adm. Automotor

(n) "Parte" significa el Contratante o el Proveedor de Servicios, según sea el caso, y "Partes" significa el Contratante y el Proveedor de los Servicios;

(0) "Personal" significa los empleados contratados por el Proveedor de Servicios o por cualquier Subcontratista como empleados y asignado a la ejecución de los Servicios o cualquier parte de los mismos;

(p) "Proveedor de Servicios" es una persona u organización corporativa cuya Oferta para proporcionar los servicios ha sido aceptada por el Contratante;

(q) "Oferta del Proveedor de Servicios" significa el documento de licitación completo presentado por el Proveedor de Servicios al Contratante;

(r) "CEC" significará Condiciones Especiales del Contrato por las cuales pueden modificar o complementar las CGC;

(s) "Especificaciones" significa las especificaciones del servicio incluidas en los documentos de licitación presentado por el Proveedor de Servicios al Contratante;

(t) "Servicios" significa el trabajo que va a ejecutar el Proveedor de Servicios conforme a este Contrato, según se describe en el Apéndice A y en las Especificaciones y el/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades incluido en la Oferta del Proveedor de Servicios.

(u) "Subcontratista" significa cualquier entidad con la que el Proveedor de Servicios subcontrata cualquier parte de los Servicios en conformidad con las disposiciones de la Cláusula 19.1.

2. Ley Aplicable

2.1 El Contrato deberá ser interpretado de acuerdo con las leyes del país del Contratante, salvo lo especificado de otro modo en las **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**.

3. Idioma

3.1 Este Contrato ha sido ejecutado en el idioma especificado en las **CEC**, el cual será el idioma obligatorio y regulador para todos los asuntos concernientes al significado o la interpretación de este Contrato.

4. Notificaciones

4.1 Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito, y se considerará que se ha cursado o dado tal modificación, solicitud o aprobación autorizado de la Parte a la que está dirigida la comunicación, o cuando se haya enviado por correo certificado, télex, telegrama, fax o correo electrónico a dicha Parte a la dirección especificada en las **CEC**.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

5. Lugar Donde se Prestarán los Servicios

5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A, en las especificaciones y, cuando no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar.

6. Representantes Autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las **CEC** podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Proveedor de Servicios deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

Karina Frutos Bogarín
Automotor

7. Inspección y Auditoria por

7.1 El Proveedor de Servicios permitirá al Banco que inspeccione sus cuentas y registros relacionados con la ejecución de los

	Parte del Banco		Servicios, y que los audite a través de auditores nombrados por el Banco, si así lo requiere el Banco.
8.	**Impuestos y Derechos**	8.1	El Proveedor de Servicios, el Subcontratista y el Personal pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la Ley Aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.
		B.	**Inicio, Cumplimiento, Modificación y Rescisión del Contrato**
9.	**Entrada en Vigor del Contrato**	9.1	Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas partes o en otra fecha posterior según se declare en las **CEC**.
10.	**Comienzo de la Prestación de los Servicios**	10.1	*Programa:* Antes del comienzo de los servicios, el Proveedor de Servicios presentará al Contratante para su aprobación un Programa de Trabajo que muestre las metodologías y calendario de actividades. Los servicios deberán realizarse de acuerdo con el Programa aprobado y sus actualizaciones.
		10.2	*Fecha de arranque:* El Proveedor de Servicios empezará a proveer los Servicios treinta (30) días después de la fecha en que el Contrato entra en vigor, o en aquella otra fecha que se especifique en las **CEC**.
11.	**Expiración del Contrato**	11.1	A menos que se rescinda con anterioridad conforme a lo dispuesto en la Cláusula 14 de estas CGC, el Proveedor de Servicios concluirá las actividades en la Fecha Estimada de Terminación que se especifica en las **CEC**. Si el Proveedor de Servicios no concluye las actividades en la Fecha Estimada de Terminación, estará obligado a pagar daños conforme a la Cláusula 22. En este caso, la Fecha de Terminación será la fecha de conclusión de todas las actividades.
12.	**Modifica-Ciones**	12.1	Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios o el Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes, y dicha modificación no entrará en vigor hasta que el Banco o la Asociación, según sea el caso, haya expresado su conformidad.
13.	**Fuerza Mayor**	13.1	*Definición:* Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor", significa un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y que hace que el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que pueda considerarse razonablemente imposible en atención a las circunstancias.
		13.2	*Incumplimiento del Contrato:* La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como incumplimiento del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor y que la Parte afectada por tal evento (a) haya adoptado todas las precauciones razonables, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato, y (b) haya informado a la otra Parte tan pronto como fue posible acerca de la ocurrencia de dicho evento.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor

13.3 *Prórroga de Plazos:* Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

13.4 *Pagos:* Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor de Servicios tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

14. Rescisión

14.1 *Por el Contratante:* El Contratante podrá rescindir este Contrato, mediante una notificación escrita de rescisión por escrito al Proveedor de Servicios con no menos de 30 días de anticipación, a ser dada después de la ocurrencia de cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (d) de esta Cláusula 14.1:

(a) si el Proveedor de Servicios no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de dicha notificación, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b) si el Proveedor de Servicios estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c) si el Proveedor de Servicios, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) días; o

(d) si, a juicio del Contratante, el Proveedor de Servicios ha participado en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por obtener el Contrato o durante su ejecución.

A los efectos de esta cláusula:

(i) "práctica corrupta"[1] significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona.

(ii) "práctica fraudulenta"[2] significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Am Automotor

[1] Para los fines de estas Normas, "persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, "funcionario público" incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

[2] Para los fines de estas Normas, "persona" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y "obligación" se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término "actuación u omisión" debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

(iii) "práctica de colusión"[3] significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

(iv) "práctica coercitiva"[4] significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquier persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) "práctica de obstrucción" significa

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la cláusula IAL 3.2.

14.2 *Por el Proveedor de Servicios:* El Proveedor de Servicios, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) y (b) de esta Cláusula 14.2;

(a) si el Contratante no pagara una suma adeudada al Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato, y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia conforme a las Cláusulas 38 y 39 , dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Proveedor de Servicios respecto de la mora en el pago; o

(b) si el Proveedor de Servicios, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo mayor de sesenta (60) días.

14.3 *Suspensión del Préstamo o Crédito:* En el evento de que el Banco Mundial suspenda el Préstamo o Crédito al Contratante, del cual son hechos parte de los pagos al Proveedor de Servicios:

(a) El Contratante está obligado a notificar al Proveedor de Servicios de tal suspensión dentro de los 7 días de recibir la notificación de suspensión del Banco Mundial.

(b) Si el Proveedor del Servicio no ha recibido las sumas adeudadas a la fecha establecida en las CEC, de acuerdo

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín
Automotor...

[3] Para los fines de estas Normas, "personas" se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

[4] Para los fines de estas Normas, "persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

con la Claúsula 33.1 el Proveedor de Servicio podrá inmediatamente emitir una notificación de rescisión a 14 días.

14.4 *Pago al Rescindirse el Contrato:* Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 14.1 o 14.2, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Proveedor de Servicios:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 29 de estas CGC, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión;

(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los párrafos (a), (b), (d) de la Cláusula 14.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión expedita y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Auditora Interna

C. Obligaciones del Proveedor de Servicios

15. Generalidades

15.1 El Proveedor de Servicios prestará los Servicios de acuerdo con las Especificaciones y el/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades, y cumplirá sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Proveedor de Servicios actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en los acuerdos a que llegue con uno o más Subcontratistas o con terceras partes.

16. Conflicto de Intereses

16.1 *Prohibición al Proveedor de Servicios de Aceptar Comisiones, Descuentos, etc.:* La remuneración del Proveedor de Servicios en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en la Cláusula 30 de estas CGC y el Proveedor de Servicios no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y el Proveedor de Servicios hará todo lo posible por asegurar que ningún Subcontratista, ni el Personal, como tampoco los agentes del Proveedor de Servicios o del Subcontratista, reciban ninguna de tales remuneraciones.

16.2 *Prohibición al Proveedor de Servicios y a sus Socios de Participar en Ciertas Actividades:* El Proveedor de Servicios acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Proveedor de Servicios ni ninguno de sus socios como tampoco ningún Subcontratista ni ninguna de sus filiales podrán suministrar los productos, trabajos o servicios (diferentes de los Servicios y cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

16.3 *Prohibición de Desarrollar Actividades Incompatibles:*

(a) Ni el Proveedor de Servicios, ni sus Subcontratista o ni su Personal podrán desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a) durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del Gobierno que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato;

(b) durante la vigencia de este Contrato, ni el Proveedor de Servicios ni sus Subcontratistas contratarán empleados públicos en servicio activo o que se encuentren en cualquier tipo de licencia, para llevar a cabo cualquier actividad bajo este Contrato;

(c) una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las **CEC**.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Marina Frutos Bogarin
Autoridad...

17. Confidencialidad

17.1 Ni el Proveedor de Servicios ni ningún Subcontratista, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.

18. Seguros que Deberá Contratar el Proveedor de Servicios

18.1 El Proveedor de Servicios (a) contratará y mantendrá, y hará que todo Subcontratista contrate y mantenga, a su propio costo (o al del Subcontratista, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos, y por las coberturas que se indican en las **CEC**; y (b) a petición del Contratante, presentará ante el Contratante pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

19. Acciones del Proveedor de Servicio que Requieren la Aprobación Previa del Contratante

19.1 El Proveedor de Servicios deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) celebrar un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de los Servicios;

(b) designar aquellos miembros del Personal no señalados por nombre en la lista del Apéndice C ("Personal Clave y Subcontratistas");

(c) cambiar el Programa de Actividades; y

(d) cualquier otra acción que pueda estar especificada en las **CEC**.

20. Obligación de Presentar Informes

20.1 El Proveedor de Servicios presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en el Apéndice B en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dicho Apéndice.

21. Propiedad de los Documentos Preparados por el Proveedor de Servicios

21.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de computación preparados por el Proveedor de Servicios para el Contratante en virtud de la Cláusula 20.1 pasarán a ser propiedad del Contratante, a quien el Proveedor de Servicios los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Proveedor de Servicios podrá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación. En las **CEC** se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro.

Ing. Agr. Alba H. Esteche C
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín
Am Automotor S.A.

22. Liquidación de Daños y Perjuicios

22.1 *Liquidación de Daños y Perjuicios:* El Proveedor de Servicios pagará al Contratante la liquidación de daños y perjuicios de acuerdo a la tarifa diaria establecida en las CEC por cada día que la Fecha de Terminación sea posterior a la Fecha Estimada de Terminación. El monto total a pagar por la liquidación de los daños y perjuicios no excederá el monto definido en las **CEC**. El Contratante puede deducir la liquidación de los daños y perjuicios de los pagos que se adeudan al Proveedor de Servicios. El pago de la liquidación de daños y perjuicios no afectará las responsabilidades del Proveedor de Servicios.

22.2 *Corrección por Exceso de Pago:* Si la Fecha Estimada de Terminación se amplía después de que los daños y perjuicios fueron liquidados, el Contratante deberá corregir cualquier exceso de pago de los daños y perjuicios por el Proveedor de Servicios ajustando el siguiente certificado de pago. El Proveedor de Servicios deberá recibir pago de intereses sobre el excedente, calculado a partir de la fecha de pago a la fecha de devolución, en las tasas especificadas en la Cláusula 33.1.

22.3 *Sanción por falta de cumplimiento:* Si el Proveedor de Servicios no ha corregido un defecto dentro del tiempo especificado en el aviso del Contratante, entonces pagará una sanción por falta de cumplimiento. El monto a pagar se calculará como un porcentaje del costo de hacer que se corrija el defecto, valuado según lo descrito en la cláusula 37.1 y especificado en las **CEC**.

23. Garantía de Cumplimien-to del Contrato

23.1 El Proveedor de Servicios proporcionará una Garantía de Cumplimiento del Contrato al Contratante a más tardar en la fecha especificada en la Carta de Aceptación. La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá expedirse en un monto y forma y por un banco o fiador aceptable para el Contratante, y deberá ser determinada en los tipos y proporciones de monedas en que el Precio de Contrato será pagadero. La Garantía de Cumplimiento del Contrato tendrá validez hasta una fecha de veintiocho (28) días de la Fecha de Terminación en caso de una Garantía Bancaria, y hasta un año de la Fecha de Terminación del Contrato en caso de una Fianza de Cumplimiento.

D. Personal del Proveedor de Servicios

24. Descripción del Personal

24.1 Los títulos, descripción de los trabajos acordados y calificaciones mínimas individuales tiempo estimado comprometido en la ejecución de los servicios del Personal Clave del Proveedor de Servicios que se describen en el Apéndice C. El Personal Clave y los Subcontratistas señalados en la lista por título y por nombre en el Apéndice C son aprobados por medio del presente por el Contratante.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

25. Remoción y/o Sustitución del Personal

25.1

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios en la composición del Personal Clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal Clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Proveedor de Servicios éste lo reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

Karina Frutos Bogarin
Automotor...

(b) Si el Contratante (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal, o (ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, el Proveedor de Servicios, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo

reemplazará por otra persona cuyas calificaciones y experiencias sean aceptables al Contratante.

(c) El Proveedor de Servicios no demandará costos adicionales que surjan de la remoción y/o sustitución de Personal.

E. Obligaciones del Contratante

26. Asistencia y Exenciones

26.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno otorgue al Proveedor de Servicios aquella asistencia y exenciones según lo especificado en las **CEC**.

27. Modificación de la Ley Aplicable

27.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la Ley Aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución de los gastos reembolsables pagaderos al Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos estipulados en las Cláusulas 30.1 (a) o (b), según sea el caso.

28. Servicios e Instalaciones

28.1 El Contratante facilitará al Proveedor de Servicios y al Personal, para los fines de los Servicios, los servicios e instalaciones señalados bajo el Apéndice F.

F. Pagos al Proveedor de Servicios

29. Remuneración a Suma Alzada

29.1 La remuneración del Proveedor de Servicios no deberá exceder el Precio de Contrato y deberá ser una suma alzada fija incluyendo los costos de todos los Subcontratistas y todos los demás costos incurridos por los Proveedores de Servicios al ejecutar los Servicios descritos en el Apéndice A. Excepto lo estipulado en la Cláusula 27.1, el Precio de Contrato solamente puede aumentar más que los montos declarados en la Cláusula 30.1 si las Partes acordaron pagos adicionales de acuerdo con las Cláusulas 12.1 y 31.

30. Precio de Contrato

30.1

(a) El precio a pagar en moneda local se estipula en las **CEC**.

(b) El precio a pagar en moneda extranjera se estipula en **CEC**.

31. Pago de Servicios Adicionales, Compensaciones e Incentivos

31.1 Con el fin de determinar la remuneración adeudada por los servicios adicionales según se acuerda en la Cláusula 12.1, se proporciona un desglose del precio a suma alzada en los Apéndices D y E.

31.2 Si las **CEC** lo especifican, el Proveedor de Servicios recibirá el pago de Compensaciones e Incentivos según se estipula en el apéndice de Compensaciones e Incentivos.

32. Términos y Condiciones de Pago

32.1 Los pagos se harán al Proveedor de Servicios y de acuerdo con la relación de pagos establecida en las **CEC**. A menos que se estipule de otro modo en las **CEC**, el pago por anticipo (Anticipo por Traslados, Materiales y Suministros) deberá hacerse contra la provisión por parte del Proveedor de Servicios de una garantía bancaria por la misma cantidad, y deberá tener validez por el periodo declarado en las **CEC**. Cualquier otro pago deberá hacerse después de que se cumplió

Karina Frutos Bogarin
Automotor...

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

con las condiciones señaladas en las **CEC** para dicho pago y de que el Proveedor de Servicios presentó una factura al Contratante especificando el monto adeudado.

33. Intereses sobre Pagos Atrasados

33.1 Si el Contratante se demora en los pagos más de quince (15) días de la fecha de pago establecida en las **CEC**, deberá pagar intereses al Proveedor de Servicios por cada día de demora en la tasa fijada en las **CEC**.

34. Ajuste de Precios

34.1 Los precios se ajustarán debido a fluctuaciones en el costo de los insumos solamente si las **CEC** lo estipulan. Si se estipula de ese modo, los montos certificados de cada pago, después de deducir el Adelanto, deberán ajustarse aplicando el factor de ajuste de precios respectivo para los montos de pago adeudados en cada moneda. Una fórmula separada del tipo indicado a continuación aplica para cada moneda del Contrato:

$$\mathbf{P_c = A_c + B_c\ Lmc/Loc + C_c\ Imc/Ioc}$$

Donde:

P_c es el factor de ajuste para la porción del Precio de Contrato a pagar en la moneda específica "c".

A_c, B_c y C_c son los coeficientes especificados en las CEC, que representan: A_c la porción no ajustable; B_c la porción ajustable en relación con los costos de mano de obra y C_c la porción ajustable para los insumos, del Precio de Contrato a pagar en esa moneda específica "c"; y

Lmc es el índice prevaleciente el primer día del mes de la fecha de factura correspondiente y Loc es el índice prevaleciente veintiocho (28) días antes de la apertura de Ofertas para mano de obra; ambos en la moneda específica "c".

Imc es el índice prevaleciente el primer día del mes de la fecha de factura correspondiente e Ioc es el índice prevaleciente veintiocho (28) días antes de la apertura de Ofertas para otros insumos a pagar; ambos en la moneda específica "c".

Si el factor de ajuste del precio es aplicado en una moneda diferente a la moneda de la fuente del índice para el incremento de un insumo en particular, se aplicará un factor de corrección Zo/Zn al respectivo factor del componente de pn para la fórmula de moneda relevante. Zo es el número de unidades de la moneda del país del índice, equivalente a una unidad de la moneda de pago al día del índice de base, y Zn es el número correspondiente de unidades de dicha moneda al día del índice actual.

34.2 Si el valor de un índice se modifica después de que ha sido usado en un cálculo, se corregirá el cálculo y se hará un ajuste en el siguiente pago. Se considerará que el valor del índice toma en consideración todos los cambios en los costos.

35. Tarifas Diarias

35.1 Las tarifas diarias se usarán para pequeños trabajos adicionales solamente cuando el Contratante ha dado instrucciones escritas por anticipado para que el trabajo adicional se pague de esta forma.

35.2 Todo trabajo que debe ser pagado como tarifas diarias deberá ser registrado por el Proveedor de Servicios en los formatos aprobados por el Contratante. Cada formato lleno deberá ser

Ing. Agr. Alba H. Esteche G
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarín
Automotor

verificado y firmado por el representante del Contratante según se indica en la Cláusula 29 dentro de dos días del trabajo que se está haciendo.

35.3 El Proveedor de Servicios deberá pagar por los trabajos diarios con sujeción a la obtención de los formatos firmados para tarifas diarias según se indica en la Cláusula 35.2.

G. Control de Calidad

36. Identificación de Defectos

36.1 Los principios y modalidades de la Inspección de los Servicios por el Contratante serán los establecidos en la **CEC**. El Contratante deberá verificar el cumplimiento del Proveedor de Servicios y notificarle acerca de cualquier defecto que se detecte. Dicha verificación no deberá afectar las responsabilidades del Proveedor de Servicios. El Contratante puede dar instrucciones al Proveedor de Servicios para que identifique un defecto y revele y pruebe cualquier servicio que el Contratante considera que tiene un defecto. El Período de Responsabilidad por Defectos es el definido en las **CEC**.

37. Corrección de Defectos y Sanción por Falta de Cumplimiento

37.1

(a) El Contratante dará aviso al Proveedor de Servicios de cualquier defecto antes de que termine el Contrato. El periodo de responsabilidad por defectos deberá ampliarse todo el tiempo que se necesite para que se corrijan los defectos.

(b) Cada vez que se dé aviso de un defecto, el Proveedor de Servicios corregirá el defecto notificado dentro del lapso de tiempo especificado por el aviso del Contratante.

(c) Si el Proveedor de Servicios no ha corregido un defecto dentro del tiempo especificado en el aviso del Contratante, éste evaluará el costo de tener que corregir el defecto, el Proveedor de Servicios pagará esta cantidad y una sanción por falta de cumplimiento se calculará según lo que se describe en la Cláusula 22.

H. Solución de Controversias

38. Solución Amigable

38.1 Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

39. Solución de Controversias

39.1 Si surge cualquier controversia entre el Contratante y el Proveedor de Servicios en conexión con, o surgido de, el Contrato o la prestación de los Servicios, ya sea durante la ejecución de los mismos o después de su terminación, el asunto deberá ser remitido al Mediador dentro de los catorce (14) días de la notificación del desacuerdo de una parte a la otra.

39.2 El Mediador dará una decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días de recibida la notificación de una controversia.

39.3 El Mediador deberá recibir pago por hora en la tarifa especificada en los Datos de Licitación y las **CEC**, junto con

Karina Frutos Bogarin
Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

los gastos reembolsables de los tipos especificados en las **CEC** y el costo deberá dividirse en partes iguales entre el Contratante y el Proveedor de Servicios, independientemente de la decisión a la que llegue el Mediador. Cualquiera de las partes puede remitir la decisión del Mediador a un Árbitro dentro de los veintiocho (28) días después de la decisión escrita del Mediador. Si ninguna de las partes remite la controversia a arbitraje dentro de los anteriores veintiocho (28) días, la decisión del Mediador será definitiva y obligatoria.

39.4 El arbitraje deberá conducirse de acuerdo con el procedimiento arbitral publicado por la institución mencionada y el lugar que aparece en las **CEC**.

39.5 Si el Mediador renuncia o fallece, o si el Contratante o el Proveedor de Servicios están de acuerdo en que el Mediador no opera en conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Proveedor de Servicios nombrarán conjuntamente un nuevo Mediador. En caso de desacuerdo entre el Contratante y el Proveedor de Servicios, dentro de treinta (30) días, el Mediador será nombrado por la Autoridad de Nombramiento nombrada en las **CEC** a solicitud de cualquiera de las partes, dentro de los catorce (14) días de recibida dicha solicitud.

Ing. Agr. Alba H. Esteche C
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Automotor S.A.

Condiciones Especiales del Contrato

Número de Cláusula de las CGC	Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del Contrato
1.1 (c)	"Banco" significa el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
2.1	La Ley Aplicable es: la de la ***República del Paraguay***.
3.1	El idioma es **español**.
4.1	Las Direcciones son: Contratante: ***Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)*** Dirección: **Nuestra Señora del Carmen N° 505 esquina Soldado Desconocido, Barrio Manorá - Asunción** Teléfono: **(+595 21) 622 306**
6.1	Los Representantes autorizados son: Del Contratante: **Ing. Agr. Alba Esteche** con C.I. N° 925.023, en su carácter de Directora General de la DINCAP, designada por Decreto N° 5715 de fecha 08 de agosto de 2017. La administración del contrato estará a cargo del ÁREA DE TRANSPORTE DEL PRODERS, la que tendrá a su cargo la fiscalización y control de que los servicios hayan sido proveídos de acuerdo a los términos de referencia de la Contratación del proceso de llamado, el contrato y será el responsable de la aprobación de los pagos conforme solicitud del Taller Contratado.
9.1	La fecha en que este contrato entrará en efecto es la fecha de firma del contrato.
10.2	La fecha de inicio para el comienzo de los Servicios es ***conforme a la Orden de Servicio emitida.***
11.1	La fecha estimada de terminación es: ***31 de diciembre de 2018 o hasta el cumplimiento total de las obligaciones.***
16.3 (c)	Las actividades prohibidas luego de la terminación del Contrato son: *"**no se establecen condiciones especiales**"*
18.1	**NO APLICA**
19.1 (d)	Las otras acciones son: **NO APLICA**
21.1	Las restricciones en el uso de documentos elaborados por el Proveedor de Servicios son*:* **NO APLICA**
22.1	El coeficiente para la liquidación por daños y perjuicios es del La tarifa diaria por daños y perjuicios es: **cero punto cero cinco por ciento *(0.05%)*** *por día.* El monto máximo de daños y perjuicios para todo el Contrato es **diez por ciento *(10%)*** del precio de Contrato final. El porcentaje [del costo de tener un defecto corregido] que debe usarse para el cálculo de la sanción por falta de cumplimiento es **100%**.
22.3	El porcentaje del costo de tener un defecto corregido que debe usarse para el cálculo de la sanción por falta de cumplimiento es del 0.5 por ciento por día de atraso en la corrección del defecto.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Boga
Automotor

23.1	El Licitante seleccionado tendrá un plazo de 21 días después de la fecha de notificación de adjudicación para presentar la Garantía de Cumplimiento La Garantía de Cumplimiento aceptable para el Contratante deberá tener la Forma Estándar de **Garantía Bancaria ó Fianza** emitida por una aseguradora. <u>La fianza emitida por una aseguradora NO es equivalente a Póliza de Seguro de Caución.</u> El monto de la garantía por cumplimiento será el equivalente al 10% **del monto máximo del contrato** y deberá efectuarse en la moneda del contrato. La Garantía de Cumplimiento deberá tener validez, por lo menos, hasta 28 días posteriores a la conformidad de prestación del servicio emitida por el Contratante (Certificado de Terminación). A los efectos de la emisión de la garantía de seriedad de la oferta el beneficiario de la misma es **El Proyecto es de Desarrollo Rural Sostenible – PRODERS – Convenio de Préstamo BIRF N° 8316-PY** , *la dirección* **Marcelino Noutz N° 839 c/ Sargento Gauto**
26.1	**NO APLICA**
29.1	El precio del Contrato constituye la única remuneración del proveedor por la prestación de sus servicios
30.1 (a)	El precio a pagar en moneda local es: **Lotes** / **Descripción** / **Monto Mínimo Gs. (IVA Incluido)** / **Monto Máximo Gs. (IVA Incluido)** 1 / ISUZU / 125.000.000 / 250.000.000 2 / HYUNDAI / 75.000.000 / 150.000.000 Totalizando así a pagar por **Gs. 400.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Millones) Monto Máximo y Gs. 200.000.000 (Guaraníes Doscientos Millones) Monto Mínimo**.
30.1 (b)	El precio a pagar en moneda extranjera es: **<u>NO APLICA</u>**
31.2	**NO APLICA**
32.1	Los pagos deben hacerse de acuerdo con la siguiente relación: Los pagos se realizarán en guaraníes, por los Servicios prestados; previa aprobación por la Contratante y de acuerdo a la disponibilidad del Plan Financiero, Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. La solicitud de pago del Proveedor, deberá realizarse por escrito, dirigido al PROYECTO PRODERS; en la misma deberá constar el Nro. del Contrato y la Resolución de Adjudicación, adjuntado los siguientes documentos: • Orden de Compra y/o Servicio, emitida por el PRODERS (Copia simple). • Factura Legal (Original). • Nota de Remisión y/o Servicio y/o Informe técnico del servicio (Original). • Ultima declaración de IVA, copia autenticada • Certificado de Cumplimiento Tributario vigente, copia autenticada. Este pago se hará en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios. Asimismo se retendrá el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, modificada por la Ley 3439/2007.

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Marina Frutos Bogarin
Automotor...

	Siendo el llamado Plurianual, la partida presupuestaria prevista para el ejercicio siguiente, se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2018.
33.1	Los pagos se realizarán en guaraníes, dentro de los sesenta (60) días calendarios de recibida la factura, por los bienes entregados y/o los Servicios prestados; previa aprobación por el Programa y de acuerdo a la disponibilidad del Plan Financiero, Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda y los documentos pertinentes especificados en la Cláusula 6.4, y dentro **90 calendarios días** en el caso del pago final. La tasa de interés es [*0.5*] cero punto cinco por ciento.
34.1	**Los precios no serán ajustables**
36.1	**NO APLICA**
39.3	**NO APLICA**
39.4	Se modifica la cláusula 39.4 por el siguiente texto: "En caso de ser necesario, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la figura de "avenimiento", actuara como mediador, conforme lo establecido en el Capítulo II de la ley N° 2051/03, aplicado al presente procedimiento de manera supletoria. En caso de no llegar a un acuerdo en el proceso de avenimiento, se podrá dirimir en la instancia judicial conforme la legislación paraguaya vigente.-"

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Karina Frutos Bogarin
Am Automotor S.A.