Contrato N° 77 /2014

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**, domiciliada en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**, con **Cédula de Identidad N° 450.300**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CANTERO S.A.**, domiciliada en 22 de junio c/ Gral. Delgado, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Ricardo Cantero Sánchez**, con **Cédula de Identidad N° 785.387**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE VEHICULOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, las partes con relación a la presente contratación resultado del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional N° 08/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"***

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- *(a) Contrato;*
- *(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
- *(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;*
- *(d) La oferta del Proveedor;*
- *(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	1	001	00	00	240	30	1	99	123.770.000
2014	1	003	00	00	240	30	1	99	24.000.000
2014	2	001	00	00	240	30	1	99	77.220.000
2014	2	002	00	00	240	30	1	99	60.142.000
2014	2	002	00	00	240	30	1	10	48.000.000
2014	2	003	00	00	240	30	1	99	15.300.000
2014	2	004	00	00	240	30	1	99	12.000.000
2014	2	005	00	00	240	30	1	99	43.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 271604

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la ***Licitación Pública Nacional N° 08/2014****, convocado por la* ***UOC – DINAC****. La adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 1614/2014 de fecha 11 de septiembre de 2014.*

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BJA 415 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
1	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA MONTERO SPORT CHAPA AXC 825 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
2	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	15.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BHZ 770 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
3	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 CHAPA EAG 808 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
4	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
MINI BUS HYUNDAI H-1 BJN 689- GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
5	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	2.000.000
6	78180101-011	Reparación de tren trasero	Unidad	1	Unidad	1.650.000
7	78180101-006	Reparación de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	600.000
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 134 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
9	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.500.000
10	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	10.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
11	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	12.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA BJA 239 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
12	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 284 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
13	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	9.000.000
14	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	1	Unidad	1.100.000
15	78180101-006	Reparación de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	650.000
16	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.400.000
17	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	1.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL Nº 103.03.01.0041 RASP Nº 00579)						
18	78180101-002	Reparación de caja mecánica de velocidad	Unidad	1	Unidad	7.500.000
19	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	900.000
20	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	700.000
21	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	650.000
22	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	130.000
23	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	320.000
24	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120.000
25	78180101-009	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	450.000
26	78180101-009	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250.000
27	78180101-009	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	300.000
28	78180101-019	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650.000
29	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	700.000
30	78180101-013	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	100.000
31	78180101-013	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	400.000
32	78180101-011	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	120.000
33	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	300.000
34	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	60.000
35	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	100.000
36	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120.000

LUIS MANUEL GONZALEZ MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

37	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65.000
38	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	65.000
39	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	70.000
40	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	45.000
41	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinética	Unidad	1	Unidad	450.000
42	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	130.000
43	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	100.000
44	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	78.000
45	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	75.000
46	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	60.000
47	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	45.000
48	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	900.000
49	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						
50	78180101-011	Reparación completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de dirección hidráulica	Unidad	1	Unidad	3.000.000
51	78180101-007	Cubiertas 650/14 10 telas				850.000
52	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	900.000
53	78180101-007	Cubiertas con cámara	Unidad	1	Unidad	850.000
54	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	1	Unidad	1.200.000
55	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600.000
56	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
57	78180101-014	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	75.000
58	78180101-001	Reparación de A.A.	Unidad	1	Unidad	950.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
59	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	1	Unidad	650.000
60	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	450.000
61	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
62	78180101-015	Reparación de A.A.			Unidad	1.300.000
63	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	75.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						
64	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	1	Unidad	650.000
65	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	250.000
66	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	850.000
67	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
68	78180101-007	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	Unidad	1.000.000
69	78180101-9998	Batería 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	950.000
70	78180101-011	Reparación completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de dirección hidráulica	Unidad	1	Unidad	3.200.000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA (C.P: 103.02.06.0235)						
71	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	1.600.000
72	78180101-022	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2.000.000
73	78180101-022	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1.800.000
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 242) - GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
74	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350.000
75	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	8.000.000
76	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
77	78180101-014	Reparación parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	750.000
78	78180101-009	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 226) - GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
79	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350.000
80	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	8.000.000
81	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
82	78180101-014	Reparación parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	750.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Santero S.A.
RUC: 80051886-1

83	78180101-009	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
84	78180101-005	Reparación de embrague	Unidad	1	Unidad	650.000
85	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
86	78180101-009	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
87	78180101-015	Reparación de A.A.	Unidad	1	Unidad	950.000
88	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	75.000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 178 EAB- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
89	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	750.000
90	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 179 EAB- GCIA. TRANPORTE Y TALLERES						
91	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	750.000
92	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200.000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 177 EAB- GCIA TRANSPORTE Y TALLERES						
93	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	750.000
94	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200.000
CUACICLON KAWASAKI CHAPA EAA 861- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
95	78180101-009	Reparación de parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	650.000
96	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	4.000.000
97	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	300.000
Camioneta Mitsubishi L200 4X4 EAA 311- GCIA. SEGURIDAD						
98	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8.000.000
99	78180101-009	Reparación parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	900.000
100	78180101-002	Reparación de caja y diferencial con 4X4	Unidad	1	Unidad	4.000.000
Camioneta Saveiro EAD 541- GCIA. SEGURIDAD						
101	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	4.000.000
102	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	6.000.000
103	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1.300.000
104	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1.500.000
105	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700.000
Camioneta Saveiro EAD 542- GCIA. SEGURIDAD						
106	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	5.000.000
107	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8.000.000
108	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1.300.000
109	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1.700.000
110	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700.000
Motocicleta marca kenton - GCIA. SEGURIDAD						
111	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750.000
112	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200.000
Motocicleta marca Yamaha- GCIA. DE SEGURIDAD						
113	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750.000
114	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200.000
Motocicleta marca kawasaki - GCIA. SEGURIDAD						
115	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	1.200.000
116	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	400.000
117	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO						
118	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
119	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	500.000
120	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
121	78180101-009	Reparación parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	700.000
122	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
123	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	75.000
124	78180101-015	Reparación de A.A.	Unidad	1	Unidad	1.300.000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA						
125	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
126	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650.000
127	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	8.000.000

JAVIER AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80055...-9

128	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
129	78180101-009	Reparación parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	700.000
130	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
131	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	75.000
132	78180101-015	Reparación de A.A.	Unidad	1	Unidad	750.000
CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT AXC 825 - ADMINISTRACION AISP						
133	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
134	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650.000
135	78180101-014	Reparación de motor (rectificación)	Unidad	1	Unidad	15.000.000
136	78180101-006	Reparación de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
137	78180101-009	Reparación parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	750.000
138	78180101-011	Reparación de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1.200.000
139	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	75.000
140	78180101-015	Reparación de A.A.	Unidad	1	Unidad	1.700.000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BK5 453 DPTO. SEI						
141	78180101-002	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	75.000
142	78180101-002	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	Unidad	25.000
143	78180101-002	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	70.000
144	78180101-002	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	Unidad	900.000
145	78180101-002	Refrigerante	Unidad	1	Unidad	45.000
146	78180101-002	Buge parrilla	Unidad	1	Unidad	60.000
147	78180101-002	Buge elástico	Unidad	1	Unidad	120.000
148	78180101-002	Muñequin	Unidad	1	Unidad	45.000
149	78180101-002	Cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	80.000
150	78180101-006	Pastilla de freno	Unidad	1	Unidad	150.000
151	78180101-006	Fibra trasera	Unidad	1	Unidad	300.000
152	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS						
153	78180101-002	Reparación de caja mecánica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5.000.000
154	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	650.000
155	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
156	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
157	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150.000
158	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	300.000
159	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120.000
160	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250.000
161	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240.000
162	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180.000
163	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650.000
164	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750.000
165	78180101-9999	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	300.000
166	78180101-9999	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200.000
167	78180101-006	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150.000
168	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200.000
169	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450.000
170	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120.000
171	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120.000
172	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120.000
173	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120.000
174	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
175	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75.000
176	78180101-004	Cambio de ruleman tipo Guillo delante homocinética	Unidad	1	Unidad	150.000
177	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300.000
178	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250.000
179	78180101-004	Cambio de muñequin exterior	Unidad	1	Unidad	150.000
180	78180101-004	Cambio de muñequin cuerpo cardan	Unidad	1	Unidad	250.000
181	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250.000
182	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

183	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750.000
184	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75.000
185	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS						
186	78180101-002	Reparación de caja mecánica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5.000.000
187	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	650.000
188	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
189	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000
190	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150.000
191	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	300.000
192	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120.000
193	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250.000
194	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240.000
195	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180.000
196	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650.000
197	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750.000
198	78180101-9999	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500.000
199	78180101-9999	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200.000
200	78180101-006	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150.000
201	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200.000
202	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450.000
203	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120.000
204	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120.000
205	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120.000
206	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120.000
207	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
208	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75.000
209	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinética	Unidad	1	Unidad	150.000
210	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300.000
211	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250.000
212	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150.000
213	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250.000
214	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250.000
215	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200.000
216	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750.000
217	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75.000
218	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES						
219	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	1.600.000
220	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	2.500.000
221	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	2.000.000
222	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	1.950.000
223	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	1.000.000
224	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	650.000
225	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500.000
226	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	500.000
227	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	800.000
228	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	450.000
229	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	1.500.000
230	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.600.000
231	78180101-9999	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	650.000
232	78180101-9999	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250.000
233	78180101-006	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600.000
234	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	700.000
235	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	350.000
236	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	650.000
237	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	650.000

...NDRE MARTÍNEZ
...sidente
...Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

238	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	400.000
239	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	400.000
240	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	650.000
241	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	450.000
242	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinética	Unidad	1	Unidad	900.000
243	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	800.000
244	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	850.000
245	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	600.000
246	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	450.000
247	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	850.000
248	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	450.000
249	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	2.500.000
250	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	200.000
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO						
251	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
252	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	650.000
253	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750.000
254	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750.000
255	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300.000
256	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	250.000
257	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120.000
258	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200.000
259	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250.000
260	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200.000
261	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750.000
262	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800.000
263	78180101-9999	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500.000
264	78180101-9999	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250.000
265	78180101-006	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200.000
266	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400.000
267	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250.000
268	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130.000
269	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120.000
270	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65.000
271	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80.000
272	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
273	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200.000
274	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinética	Unidad	1	Unidad	450.000
275	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200.000
276	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120.000
277	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150.000
278	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120.000
279	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120.000
280	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130.000
281	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1.700.000
282	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75.000
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO						
283	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
284	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	650.000
285	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750.000
286	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750.000
287	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300.000
288	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	250.000
289	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120.000
290	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200.000
291	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250.000
292	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200.000

Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

293	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750.000
294	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800.000
295	78180101-9999	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500.000
296	78180101-9999	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250.000
297	78180101-006	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200.000
298	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400.000
299	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250.000
300	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130.000
301	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120.000
302	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65.000
303	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80.000
304	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
305	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200.000
306	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinética	Unidad	1	Unidad	450.000
307	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200.000
308	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120.000
309	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150.000
310	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120.000
311	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120.000
312	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130.000
313	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1.800.000
314	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75.000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES						
315	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850.000
316	78180101-014	Cambio de plato de presión	Unidad	1	Unidad	650.000
317	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750.000
318	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750.000
319	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300.000
320	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribución	Unidad	1	Unidad	250.000
321	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120.000
322	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200.000
323	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250.000
324	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200.000
325	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750.000
326	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800.000
327	78180101-9999	Limpieza y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500.000
328	78180101-9999	Limpieza y calibración de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250.000
329	78180101-006	Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200.000
330	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400.000
331	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250.000
332	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130.000
333	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120.000
334	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65.000
335	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80.000
336	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
337	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200.000
338	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinética	Unidad	1	Unidad	450.000
339	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200.000
340	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120.000
341	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150.000
342	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120.000
343	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120.000
344	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130.000
345	78180101-015	Mantenimiento y/o reparación necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1.800.000
346	78180101-001	Alineación y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75.000
TOTAL						317.128.000

Monto máximo del Lote 1: Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil) IVA Incluido.

Monto mínimo del Lote 1: Gs. 177.716.000 (Guaraníes ciento setenta y siete millones setecientos dieciséis mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil) IVA Incluido.

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - ADM. AIG (CHAPA N° BJA400)						
1	78180101-9999	Mantenimiento completo inyección electrónica	Unidad	1	Unidad	1.500.000
2	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1.000.000
3	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	90.000
4	78180101-9998	Batería 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1.000.000
5	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
6	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450.000
7	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80.000
8	78180101-019	Correa de la dirección hidráulica	Unidad	1	Unidad	80.000
9	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80.000
10	78180101-009	Mantenimiento completo parte electrónica	Unidad	1	Unidad	2.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - GCIA. DE OPERACIONES (CHAPA N° BJA194)						
11	78180101-9999	Mantenimiento completo inyección electrónica	Unidad	1	Unidad	15.000.000
12	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1.000.000
13	78180101-001	Alineación y balanceo	Unidad	1	Unidad	90.000
14	78180101-9998	Batería 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1.000.000
15	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350.000
16	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450.000
17	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80.000
18	78180101-019	Correa de la dirección hidráulica	Unidad	1	Unidad	80.000
19	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80.000
20	78180101-009	Mantenimiento completo parte electrónica	Unidad	1	Unidad	2.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE SEGURIDAD (CP N° 103.05.01.0255)						
21	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1.700.000
22	78180101-009	Mantenimiento completo de la parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	1.500.000
23	78180101-9998	Cubierta 235/R16	Unidad	1	Unidad	1.200.000
24	78180101-004	Batería de 12 volt. 90 amp.	Unidad	1	Unidad	1.050.000
25	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
26	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1.700.000
27	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1.500.000
28	78180101-9998	Batería 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1.200.000
29	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	1.050.000
30	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	650.000
31	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
32	78180101-019	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	450.000
33	78180101-019	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400.000
34	78180101-019	Tensor Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	400.000

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC
PRESIDENTE
CARLOS MANUEL ARRUPE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cartero S.A.
RUC: 80091836-Paraguay

35	78180101-019	Tensor Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400.000
36	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	600.000
37	78180101-004	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	750.000
38	78180101-019	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	120.000
39	78180101-019	Correa de dirección hidráulica	Unidad	1	Unidad	120.000
40	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	900.000
41	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1.200.000
42	78180101-9998	Batería 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1.050.000
43	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	950.000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						
44	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1.700.000
45	78180101-009	Mantenimiento completo de parte eléctrica	Unidad	1	Unidad	1.500.000
46	78180101-007	Cubierta 235/70R16	Unidad	1	Unidad	1.200.000
47	78180101-9998	Batería 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1.050.000
48	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650.000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
49	78180101-015	Reparación del sistema de aire neumático	Unidad	1	Unidad	4.500.000
50	78180101-002	Mantenimiento completo de caja automática	Unidad	1	Unidad	8.000.000
51	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.500.000
52	78180101-014	Mantenimiento parte eléctrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1.650.000
53	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1.500.000
54	78180101-007	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	3.800.000
55	78180101-9998	Batería 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4.000.000
56	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650.000
57	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	850.000
58	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	650.000
59	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	600.000
60	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000
61	78180101-014	Correa compresor de aire	Unidad	1	Unidad	300.000
62	78180101-014	Correa dirección hidráulica	Unidad	1	Unidad	300.000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
63	78180101-023	Cambio del enchapado de la carrocería completa	Unidad	1	Unidad	18.000.000
64	78180101-021	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	3.500.000
65	78180101-006	Reparación completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	4.000.000
66	78180101-9998	Batería 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4.000.000
67	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650.000
68	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	600.000
69	78180101-014	Filtro de aceite motor	Unidad	1	Unidad	500.000
70	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500.000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronáutica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
71	78180101-023	Chapería y pintura completo	Unidad	1	Unidad	11.000.000
72	78180101-021	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	4.000.000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
73	78180101-014	Chapería y pintura completo	Unidad	1	Unidad	9.000.000
74	78180101-009	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1.500.000
75	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1.500.000
76	78180101-9999	Modulo del sistema de inyección electrónica	Unidad	1	Unidad	2.300.000
77	78180101-9999	Mantenimiento completo del sistema de inyección electrónica	Unidad	1	Unidad	4.000.000
78	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	800.000
79	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	2.500.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051884-

80	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	500.000
81	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500.000
82	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	500.000
83	78180101-9998	Batería 12 vol. 90amp	Unidad	1	Unidad	1.050.000
84	78180101-007	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	1.200.000
85	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	900.000
86	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	800.000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
87	78180101-011	Buje tren delantero completo	Unidad	1	Unidad	1.500.000
88	78180101-021	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	3.000.000
89	78180101-9998	Batería 12 vol. 70amp	Unidad	1	Unidad	1.050.000
90	78180101-007	Cubierta 235/70 R15	Unidad	1	Unidad	1.200.000
91	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	850.000
92	78180101-011	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	1.200.000
93	78180101-011	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	1.000.000
CAMIONETA FORD 4000						
94	78180101-014	Reparación completa de motor	Unidad	1	Unidad	2.300.000
TOTAL						167.750.000

Monto máximo del Lote 2: Gs. 457.100.000 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones cien mil) IVA Incluido.

Monto mínimo del Lote 2: Gs. 228.550.000 (Guaraníes doscientos veinte y ocho millones quinientos cincuenta mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: ***Gs. 48.000.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones) IVA Incluido,*** *para el ejercicio 2015* ***Gs. 209.100.000 (Guaraníes doscientos nueve millones cien mil) IVA Incluido,*** *sujeto a la disponibilidad del ejercicio y para el ejercicio 2016* ***Gs. 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones) IVA Incluido,*** *sujeto a la disponibilidad del ejercicio.*

CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
SE ADJUDICA PARA LOS LOTES 1 - AISP Y LOTE 2 - AIG, POR UN MONTO MAXIMO DE ***GS. 812.532.000 (GUARANIES OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL)IVA INCLUIDO,*** *Y UN MONTO MINIMO DE* ***GS. 406.266.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL)IVA INCLUIDO.***

CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2014 GS. 403.432.000 *(CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL)IVA INCLUIDO,* ***AL EJERCICIO 2015:*** *GS. 209.100.000 (GUARANIES DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIEN MIL)IVA INCLUIDO, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO,* ***Y AL EJERCICIO 2016*** *GS. 200.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS MILLONES)IVA INCLUIDO, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO.*

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

LUIS MANUEL [illegible]RRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo y hasta 24 meses.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***Gcia. Administrativa – SDAF y el fiscal designado para el efecto.***

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL PRESIDENCIA

CLOVIS RAMÓN QUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Direccion Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Canteras S.A.
RUC: 80054...-1

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 19 mes septiembre y año 2014.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cantero
RUC: 80051885-1

Ricardo Cantero Sánchez
Cantero S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil