Membrete de la Institución	CONTRATO SIMPLIFICADO	NUMERO 52/18

Fecha de Emisión : 17/04/2018

Entidad:	Municipalidad de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)		1515	
ID del Llamado:	333.303	Tipo de Procedimiento:	CD 128/2017

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

Proveedor:	AUTOMOTIVE SAIE	RUC:	80003251-9

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Item	Código de Catálago	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
		LOTE 1							
1	40161504-003	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
2	40161505-004	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
3	40161513-002	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
4	26111801-004	Correa serpiente	GOOD YEAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
5	25172009-007	Buje estabilizador	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	42.000	84.000
								TOTAL	**636.000**
		LOTE 2							
1	25172009-011	Buje tensor	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	24.000	96.000
2	31171605-002	Buje semieje	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	54.000	216.000
3	25171712-002	Juego de pastilla de freno	FRASLEE	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	144.000	576.000
4	25171712-014	Juego de reparo cilindro de freno trasero	CONTROIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	36.000	72.000
5	25171716-027	Juego anillo mordaza de freno	CONTROIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	36.000	144.000
6	25172001-006	Rotula superior	VIEMAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	96.000	384.000
7	25171708-001	Disco de freno	MDS	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	300.000	1.200.000
8	26101504-062	Juego de buje balancin embrague	PATRAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	48.000	96.000
9	26111801-003	Cambio Correa de alternador	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	96.000	192.000
10	26111801-001	Cambio Correa de direccion	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	60.000	120.000
11	40161515-006	Filtro de dirección hidraulica	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	24.000	48.000
								TOTAL	**3.144.000**
		LOTE 3							
1	40161505-004	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
2	40161513-002	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000
3	25171712-002	Juego de pastilla de freno	CONTROIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
4	25171712-002	Juego anillo mordaza de freno	CONTROIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	48.000	96.000
5	26111801-004	Correa serpiente	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
6	26101715-006	Tapa agua tapa motor	JAMAICA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	30	12.000	360.000
7	25172907-010	Faro trasero derecho completo	PRADOLUX	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	276.000	276.000
8	26111801-001	Correa de direccion	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
9	25172907-010	Faro trasero izquierdo completo	PRADOLUX	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	276.000	276.000
10	40161515-006	Filtro de dirección hidraulica	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	24.000	24.000
11	25172907-002	Foco alta y baja	NARVA	ALEMANIA	Unidad	UNIDAD	1	54.000	54.000
12	25172907-002	Foco de 2 polos	NARVA	ALEMANIA	Unidad	UNIDAD	4	6.000	24.000
13	25172907-002	Foco de 1 polo	NARVA	ALEMANIA	Unidad	UNIDAD	4	6.000	24.000
14	25172907-006	Foco base cristal grande	NARVA	ALEMANIA	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000
15	25172907-006	Foco base cristal mediano	NARVA	ALEMANIA	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000
								TOTAL	**1.668.000**
		LOTE 4							
1	40161505-004	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	180.000	540.000
2	40161513-002	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	144.000	432.000
3	40161502-004	Filtro de trampa de agua	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	108.000	324.000
4	26111801-005	Correa serpiente	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
5	40161526-003	Cambio de Reten masa trasera	ARCA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	60.000	120.000
6	25171712-014	Juego de reparo cilindro de freno trasero	CONTROIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	96.000	192.000
7	25171712-014	Reparación cilindro de freno trasero	CONTROIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	144.000	288.000
8	25171712-002	Juego de pastilla de freno	FRASLEE	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	180.000	360.000
9	25172009-007	Buje estabilizador	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	96.000	192.000
10	25172009-007	Cambio de Buje estabilizador	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	96.000	192.000
11	25173816-006	Placa de presión	LUK	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.320.000	1.320.000
12	25173816-004	Disco de embrague	LUK	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.320.000	1.320.000

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Abg. Gloria [illegible] Director
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

13	31171503-001	Ruleman de alimentación	INA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000
14	25173810-001	Cruceta cardan	MECPAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
15	25172907-006	Focos	NARVA	ALEMANIA	Unidad	UNIDAD	3	54.000	162.000
16	31171503-001	Jgo. Ruleman punta eje	IMA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	660.000	660.000
								TOTAL	**6.642.000**
		LOTE 6							
1	40161504-004	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
2	40161513-003	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
3	40161502-005	Filtro de Tanque de agua	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	108.000	108.000
4	40161505-005	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
5	25171712-013	Pulmon de freno trasero	ENGATCAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	576.000	1.152.000
6	25171712-013	Pulmon de freno delantero	ENGATCAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	576.000	1.152.000
7	25173816-004	Plato y Disco de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	4.440.000	4.440.000
8	40161526-001	Reten de masa delantera	SABO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	60.000	120.000
9	40161526-003	Reten de masa trasera	SABO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	60.000	120.000
10	26111801-006	Correa ventilador	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
11	26101743-999	Regulación de valvulas	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	576.000	576.000
12	25174207-001	Brazo de direccion	AMPRI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
								TOTAL	**8.640.000**
		LOTE 7							
1	40161504-004	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
2	40161513-003	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
3	40161513-003	Filtro sedimentador	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
4	40161505-005	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
5	25172009-019	Buje estabilizador delantero	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
6	25172009-019	Buje estabilizador trasero	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	96.000	192.000
7	31171503-001	Ruleman piloto	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000
8	26111801-006	Correa ventilador	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
9	26101743-999	Regulación de valvula	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	576.000	576.000
10	40161513-003	Ero FilT	FLEET GUARD	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000
11	25171712-013	Pulmon de freno delantero	ENGATCAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	576.000	1.152.000
12	40161513-003	Euro Filt	FLEET GUARD	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000
								TOTAL	**5.796.000**
		LOTE 8							
1	40161504-004	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
2	40161513-003	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	228.000	228.000
3	40161505-005	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
4	40161502-005	Filtro trampa de agua	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
5	26101740-001	Picos inyectores	BOSCH	BRASIL	Unidad	UNIDAD	6	1.800.000	10.800.000
6	25172009-019	Buje estabilizador trasero	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	48.000	96.000
7	40161526-001	Reten de masa delantera	SABO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	72.000	144.000
8	25171712-013	Pulmon de freno trasero	ENGATCAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	576.000	1.152.000
9	25174207-001	Brazo de direccion	AMPRI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000
10	26111801-006	Correa ventilador	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
11	40161513-003	Euro Filt	FLEET GUARD	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000
12	25173816-004	Placa de presión Disco de embrague	LUK	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	4.440.000	4.440.000
13	31171503-001	Ruleman piloto	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
								TOTAL	**20.460.000**
		LOTE 9							
1	40161504-004	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
2	40161513-003	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
3	40161505-005	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000
4	40161502-005	Filtro de trampa de agua	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
5	25172009-019	Buje estabilizador trasero	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	48.000	96.000
6	25171712-013	Pulmon de freno trasero	ENGATCAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	576.000	1.152.000
7	25171712-013	Pulmon de freno delantero	ENGATCAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	576.000	1.152.000
								TOTAL	**3.072.000**
		LOTE 12							
1	22101619-017	Regulador con carbon	ZM	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	156.000	312.000
2	25172907-010	Faro trasero izq.	PRADOLUX	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	240.000	480.000
3	25172907-010	Faro trasero derec.	PRADOLUX	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	240.000	480.000
4	25172907-008	Faro delantero izq.	NINO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	420.000	840.000
5	25172907-008	Faro delantero der.	NINO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	420.000	840.000
6	31161619-002	Prisionero de rueda delantero	RODAFUSO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	40	30.000	1.200.000

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Abg. Gloria Alvarenga
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

7	31161619-002	Prisionero de rueda trasero	RODAFUSO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	40	30.000	1.200.000
8	31161501-001	tuerca de Prisionero	RODAFUSO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	80	20.400	1.632.000
9	26101406-001	soporte motor delantero	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	348.000	1.392.000
10	26101406-001	soporte motor trasero	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	4	348.000	1.392.000
11	25173816-006	Plato de presión embrague	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.680.000	1.680.000
12	25173816-004	Disco de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.080.000	1.080.000
13	25174002-999	Bomba de Agua	SHADEK	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
14	26111801-008	Correa	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
15	25173816-010	Chapa soporte censor	AMALCABURIO	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	540.000	540.000
16	26101504-045	Cojinete superior	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	1.140.000	2.280.000
17	26111805-001	Tensor de correa	ING	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	396.000	396.000
18	25174001-002	Ventilador	MODEFER	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	780.000	780.000
19	25174204-003	Muñequin de direccion der.	DELLA ROSA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
20	25174204-004	Muñequin de direccion izq.	DELLA ROSA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
21	25173816-005	Barra corta	DELLA ROSA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
22	25173816-006	Barra larga	DELLA ROSA	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.020.000	1.020.000
23	25174204-028	Cruceta cardan	MECPAR	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	132.000	132.000
24	25174204-035	Centralizador	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	300.000	600.000
25	40161505-005	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	156.000	312.000
26	40161505-005	Filtro de aire	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	102.000	204.000
27	40161513-003	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	144.000	288.000
28	40161504-004	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	2	114.000	228.000
29	25173816-008	Jgo. De Reparación	REI	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000
30	26101743-9998	Valvula pedal.	ING	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	54.000	54.000
31	25173816-006	Plato de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	2.280.000	2.280.000
32	25173816-004	Disco de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	2.160.000	2.160.000
								TOTAL	**26.250.000**
		LOTE 14							
1	40161513-002	Filtro de combustible	MJ	CHINA	Unidad	UNIDAD	3	42.000	126.000
2	40161504-003	Filtro de aceite	MJ	CHINA	Unidad	UNIDAD	3	42.000	126.000
3	40161505-004	Filtro de aire	MJ	CHINA	Unidad	UNIDAD	3	66.000	198.000
								TOTAL	**450.000**
		LOTE 15							
1	40161504-004	Filtro de aceite	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	132.000	396.000
2	40161513-003	Filtro de combustible	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	144.000	432.000
3	40161502-005	Filtro de trampa de agua	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	144.000	432.000
4	40161505-005	Filtro de aire 1º	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	180.000	540.000
5	40161505-005	Filtro de aire 2º	TECFIL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	3	156.000	468.000

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Abg. Gloria [illegible] de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

6	26111801-003	Correa de alternador	CONTINENTAL	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
7	26101504-045	Cojinete de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	540.000	540.000
8	25173816-006	Plato de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	2.160.000	2.160.000
9	25173816-004	Disco de embrague	EATON	BRASIL	Unidad	UNIDAD	1	1.560.000	1.560.000
								TOTAL	**6.678.000**

El monto total adjudicado es de **Gs. 83.436.000 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones, Cuatrocientos Treinta y Seis Mil)** IVA INCLUIDO.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	DESDE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 (diez) días hábiles una vez recepcionada la orden de provisión emitida por la Dirección de Vialidad.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Vialidad situ en Gral. Santos y Playa.-

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	NO		Porcentaje: N/A	

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE VIALIDAD.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA: CONFORME CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculada al Programa Anual de Contrataciones (PAC) según ID N° 333.303

Lic. ALEJANDRO BELLON Presidente AUTOMOTIVE S.A.I.C.	23/04/18	Arq. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN	LIC. BRAULIO FERREIRA Director General
FIRMA PROVEEDOR	Fecha de Recepción del Proveedor		FIRMA POR LA ENTIDAD: de Administración y Finanzas