CONTRATO DCP Nº 38/2022

Entre la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, domiciliada en EE.UU. N° 135 c/ Avda. Mcal. López, República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. Carmen Alonso**, con cédula de identidad N° 997.729, en carácter de **Directora General y Presidenta del Consejo de Administración** y el **Sr. Gilberto Maldonado Coronel**, con Cédula de Identidad N.° **812.901**, en su carácter de **Tesorero y Miembro del Consejo de Administración,** denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **RIO DE LA PLATA S.A.**, con RUC Nº 80033912-6, domiciliada en Estados Unidos c/ Von Polesky, de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Francisco Riveros, con cédula de identidad N° 2.285.182, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la **"Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales" – Plurianual 2022-2023. ID N° 409427,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es establecer los derechos y obligaciones que asumen el Contratante y la Contratista con relación a la CD N° 08/2022 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales" Plurianual 2022-2023 (ID 409.427).

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 409.427.

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa **N° 08/22 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales" Plurianual 2022-2023**

La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 02/1278/2022 de fecha 23 de noviembre de 2022.

Lic. Francisco Riveros
Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

5. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICABLES

CD 08/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES" Plurianual 2022-2023. ID N° 409.427

Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	RÍO DE LA PLATA S.A.
LOTE 1 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4, COLOR ROJO CHAPA AKL 748, AÑO: 2000.							
1	1		**Cambio de aceite y filtros**				
1	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	65.981
1	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	65.981
1	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	65.981
1	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	131.100
1	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	148.350
1	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	153.956
1	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	250.125
T						**Total Ítem 1**	**881.474**
1	2		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
1	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	176.525
1	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	420.325
1	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	749.000
1	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	948.348
1	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	158.556
1	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	368.000
1	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	444.193
1	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	375.000
T						**Total Ítem 2**	**3.639.947**
1	3		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
1	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	613.094
1	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	175.000
1	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	152.000
1	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	88.262
1	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	51.750
1	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	326.250
T						**Total Ítem 3**	**1.406.356**
1	4		**Cambio de correas**				
1	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	180.550
1	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	434.630
1	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	343.733
1	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	356.500
1	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	288.250
1	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	218.425
1	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	163.012
1	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	399.912
1	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	539.902
1	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	393.750
T						**Total Ítem 4**	**3.318.664**

Gilberto Maldonado
Miembro Titu.
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Francisco Riveros

Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

1	5		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
1	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	192.050
1	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	142.314
1	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	324.000
1	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	270.000
1	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	235.863
1	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	167.670
1	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	140.588
1	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	423.200
1	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	423.200
1	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	218.212
1	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	487.500
T						**Total ítem 5**	**3.024.597**
1	6		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
1	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	377.775
1	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	359.576
1	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	257.276
1	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.459.000
1	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	256.000
1	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	384.350
1	6	7	Reparación de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	948.000
1	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
1	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	156.687
1	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	279.536
1	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	424.500
T						**Total ítem 6**	**5.541.504**
1	7		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
1	7	1	Cambio de Extremo de Muñequín corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	292.962
1	7	2	Cambio de Extremo de Muñequín largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	338.790
1	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	666.908
1	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	585.637
1	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	872.000
1	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	144.325
1	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	240.750
T						**Total ítem 7**	**3.141.372**
1	8		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
1	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.238.145
1	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	891.825
1	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	492.200
1	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	888.375
1	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	442.750
1	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	177.675
1	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	440.062
T						**Total ítem 8**	**4.571.032**
1	9		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
1	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	662.418
1	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	87.400
1	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	558.900
1	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	425.097
1	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	670.593
1	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	522.100
1	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	320.332
1	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	181.500
T						**Total ítem 9**	**3.428.340**
1	10		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
1	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	346.150
1	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	610.937
1	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.500.494
1	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	521.237
1	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	297.850
1	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	412.500
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total ítem 10**	**3.689.168**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 1**	**32.642.454**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Francisco Barros G.
Representante Legal
La Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

LOTE 2 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4, COLOR PLATA CHAPA BCD 041, AÑO: 2008.							
Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	RIO DE LA PLATA S.A.
2	1		**Cambio de aceite y filtros**				
2	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	65.981
2	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	65.981
2	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	65.981
2	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	131.675
2	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	148.350
2	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	155.106
2	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	148.125
T						**Total Ítem 1**	**781.199**
2	2		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
2	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	188.025
2	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	420.325
2	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	749.000
2	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	949.456
2	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	159.275
2	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	373.750
2	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	444.193
2	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	363.750
T						**Total Ítem 2**	**3.647.774**
2	3		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
2	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	636.812
2	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	175.000
2	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	152.000
2	3	4	Mangulto de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	99.762
2	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	46.287
2	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	326.250
T						**Total Ítem 3**	**1.436.111**
2	4		**Cambio de correas**				
2	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	156.000
2	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	436.750
2	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	344.118
2	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	356.850
2	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	289.750
2	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	224.750
2	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	181.412
2	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	400.409
2	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	539.902
2	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	401.250
T						**Total Ítem 4**	**3.331.191**
2	5		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
2	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	157.550
2	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	142.744
2	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	337.000
2	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	271.000
2	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	235.290
2	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	167.670
2	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	141.162
2	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	424.350
2	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	428.950
2	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	218.787
2	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	495.000
T						**Total Ítem 5**	**3.019.503**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Francisco Riveros
Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

2	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
2	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	536.187
2	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	361.387
2	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	257.062
2	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.461.000
2	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	256.000
2	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	376.000
2	6	7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	943.000
2	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
2	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	156.687
2	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	287.212
2	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	417.000
T						**Total Ítem 6**	**5.690.339**
2	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
2	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	307.337
2	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	360.812
2	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	667.000
2	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	586.787
2	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	872.000
2	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	144.325
2	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	252.000
T						**Total Ítem 7**	**3.190.261**
2	**8**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
2	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.265.000
2	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	892.975
2	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	421.935
2	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	888.375
2	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	443.900
2	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	176.525
2	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	440.062
T						**Total Ítem 8**	**4.528.772**
2	**9**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
2	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	667.844
2	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	81.650
2	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	558.900
2	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	425.442
2	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	670.450
2	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	521.812
2	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	319.987
2	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	192.750
T						**Total Ítem 9**	**3.438.835**
2	**10**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
2	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	346.150
2	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	602.312
2	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.500.987
2	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	521.237
2	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	280.600
2	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	401.250
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.652.536**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 2**	**32.716.521**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Francisco Ramos
Río de la Plata
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

LOTE 3 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS: MARCA HYUNDAI, MODELO H1, 10 PASAJEROS, COLOR PLATA, CHAPA BGR 633, AÑO 2011.							
Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	RÍO DE LA PLATA S.A.
3	1		**Cambio de aceite y filtros**				
3	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	65.981
3	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	62.675
3	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	62.675
3	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	167.900
3	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	285.775
3	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	164.162
3	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	180.375
T						**Total Ítem 1**	**989.543**
3	2		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
3	2	2.1	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	835.000
3	2	2.2	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.169.860
3	2	2.3	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	184.000
3	2	2.4	Rectificación de Disco de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	184.000
3	2	2.5	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	618.987
3	2	2.6	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	727.375
3	2	2.7	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	460.000
T						**Total Ítem 2**	**4.179.222**
3	3		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
3	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	597.281
3	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	229.000
3	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	254.000
3	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	172.787
3	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	63.250
3	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	292.500
T						**Total Ítem 3**	**1.608.818**
3	4		**Cambio de correas**				
3	4	4.1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	333.460
3	4	4.2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	493.500
3	4	4.3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	424.250
3	4	4.4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	378.900
3	4	4.5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	337.250
3	4	4.6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	235.462
3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	228.562
3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	410.837
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	622.150
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	412.500
T						**Total Ítem 4**	**3.876.871**
3	5		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	189.750
3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	200.675
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	316.000
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	224.549
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	998.200
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	880.267
3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	253.287
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	278.875
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	417.162
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	372.187
T						**Total Ítem 5**	**4.130.952**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Franco Riveros L.
Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

3	6		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	590.000
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	379.212
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	231.000
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.079.000
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	370.000
3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	504.375
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	887.000
3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.806
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	135.700
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	297.850
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000
T						**Total Ítem 6**	**6.607.943**
3	7		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	324.162
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	351.325
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	422.000
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	126.212
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	363.750
T						**Total Ítem 7**	**1.587.449**
3	8		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.261.000
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	882.878
3	8	8.3	cambio de bomba auxillar	Unidad	EVENTO	1	637.100
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.010.550
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	543.087
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	230.000
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	506.250
T						**Total Ítem 8**	**5.070.865**
3	9		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	550.000
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	832.025
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	79.350
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	586.500
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	500.500
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	587.937
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	500.250
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	314.937
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	300.000
T						**Total Ítem 9**	**4.251.499**
3	10		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	529.150
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	589.375
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.462.000
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	540.500
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	230.837
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	375.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.726.862**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 3**	**36.030.024**

Miembro Titu...
Consejo de Administracion - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Francisco Riveros L.
Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Nacionales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

LOTE 4 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4x4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4x4, COLOR ROJO, CHAPA BGR 476, AÑO 2011.							
Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Canti-dad	RÍO DE LA PLATA S.A.
4	1		**Cambio de aceite y filtros**				
4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	62.675
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	69.287
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	69.287
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	183.137
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	209.587
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	202.975
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	179.812
T						**Total Ítem 1**	**976.760**
4	2		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	172.500
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	503.125
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	750.000
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.063.750
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	165.600
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	494.787
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	525.550
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	377.156
T						**Total Ítem 2**	**4.052.468**
4	3		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	554.875
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	177.000
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	188.000
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	126.212
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	51.750
4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	275.000
T						**Total Ítem 3**	**1.372.837**
4	4		**Cambio de correas**				
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	202.112
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	211.025
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	580.750
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	580.750
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	435.562
4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	495.000
T						**Total Ítem 4**	**2.505.199**
4	5		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	202.975
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	189.750
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	343.000
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	276.000
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	189.750
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	180.837
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	170.775
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	664.987
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	662.687
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	351.325
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	375.000
T						**Total Ítem 5**	**3.607.086**

Roberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Francisco Figueres L.
Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

4	6		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	521.525
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	336.950
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	288.750
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.819.000
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	345.000
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	418.750
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	768.000
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	177.387
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	304.462
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	506.250
T						**Total Ítem 6**	**6.124.878**

4	7		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequín de dirección	Unidad	EVENTO	1	302.450
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	351.900
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	443.000
4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	91.000
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	187.500
T						**Total Ítem 7**	**1.375.850**

4	8		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.294.900
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	823.400
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	630.200
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.022.350
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	541.075
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	144.325
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	375.000
T						**Total Ítem 8**	**4.831.250**

4	9		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	438.150
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	902.750
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	81.650
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	598.575
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	569.825
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	387.262
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	611.800
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	294.112
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	281.250
T						**Total Ítem 9**	**4.165.374**

4	10		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	429.812
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	695.750
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.119.525
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	506.000
4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	221.950
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**3.293.037**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 4**	**32.304.739**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Francisco Riquelme
Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

LOTE 5 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4x4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4x4, COLOR GRIS CLARO, CHAPA BGS 350, AÑO 2011.

Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	RÍO DE LA PLATA S.A.
5	**1**		**Cambio de aceite y filtros**				
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	62.675
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	69.287
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	69.287
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	179.112
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	212.462
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	205.850
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	176.062
T						**Total Ítem 1**	**974.735**
5	**2**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	178.250
5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	503.125
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	750.000
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	1.035.000
5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	169.050
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	490.187
5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	523.825
5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	337.500
T						**Total Ítem 2**	**3.986.937**
5	**3**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor**				
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	570.975
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	176.000
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	187.000
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	123.337
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	51.750
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	282.187
T						**Total Ítem 3**	**1.391.249**
5	**4**		**Cambio de correas**				
5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	202.112
5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	211.025
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	581.000
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	581.000
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	436.712
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	536.250
T						**Total Ítem 4**	**2.548.099**
5	**5**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión**				
5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	202.975
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	189.750
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	338.000
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	275.000
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	189.750
5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	180.837
5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	170.775
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	657.512
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	657.512
5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	351.900
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	370.000
T						**Total Ítem 5**	**3.584.011**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Francisco Riveros L.
Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

entre José Berges y Mcal López- B° San Roque - Asunción - Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225 801/4
Web: www.diben.org.py - Email: prensa@diben.org.py DIBEN PARAGUAY @DIBENPARAGUAY

5	**6**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire**				
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	521.525
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	336.950
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	287.625
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.819.000
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	342.000
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	421.250
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	773.000
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	638.804
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	165.887
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	304.462
5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000
T						**Total Ítem 6**	**6.105.503**

5	**7**		**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequín de dirección	Unidad	EVENTO	1	302.450
5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	352.475
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	443.000
5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	85.000
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	198.281
T						**Total Ítem 7**	**1.381.206**

5	**8**		**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague**				
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.286.275
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	805.000
5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	630.200
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.006.250
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	541.650
5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	141.450
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	375.000
T						**Total Ítem 8**	**4.785.825**

5	**9**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico**				
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	432.400
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	911.375
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	81.650
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	598.000
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	569.825
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	387.262
5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	611.800
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	294.112
5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	288.750
T						**Total Ítem 9**	**4.175.174**

5	**10**		**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión**				
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	429.812
5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	690.000
5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.119.525
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	511.750
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	221.950
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**3.293.037**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 5**	**32.225.776**

MONTO TOTAL OFERTADO **165.919.514**

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Fabricio Riveros L.
Rio de la Plata Soft
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 40.000.000 (Guaraníes, cuarenta millones), IVA Incluido, y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 80.000.000 (Guaraníes, ochenta millones) IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

6. Vigencia del Contrato

Este contrato tendrá vigencia desde la fecha de firma del presente hasta el 31 de diciembre de 2023

7. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: La División de Administración de contrato, dependiente del Dpto. Administrativo y la Dirección de Administración y Finanzas.

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

12. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

13. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y

Francisco Tiago S.A.
Río de la Plata
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 29 mes Noviembre y año 2022.

Sr. Gilberto Maldonado Coronel Tesorero y Miembro del Consejo de Administración de la DIBEN	**Lic. Carmen Corina Alonso** Directora General y Presidenta del Consejo de Administración de la DIBEN
Gilberto Maldonado Miembro Titu: Consejo de Administración - DIBEN	**RÍO DE LA PLATA S.A.** **RUC: 80033912-6** Lic. Jorge Daniel Díaz Río de la Plata S.A. Servicios Mecánicos Integrales Chapa & Pintura Automotriz (021) 941 050 / (0978) 247 774 Villa Eliau