AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES)

CONTRATO Nº 37/2018

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 25/2018
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANEAES - PLURIANUAL - ID Nº 355.106" con la empresa COPYPRINTER de Alberto Manuel Benítez Ramírez

Entre la **Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)**, domiciliada en Yegros Nº 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña, República del Paraguay, representado para este acto por el **Dr. RAÚL AGUILERA MÉNDEZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº 893.275, en su carácter de Representante y Presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), según consta en el Acta de sesión del Consejo Directivo Nº 18, de fecha 21 de agosto de 2017, denominada en adelante la **AGENCIA**, por una parte, y, por la otra, la empresa **COPYPRINTER de Alberto Manuel Benítez Ramírez**, con **RUC Nº 2957648-2**, domiciliada en las calles Paraguarí Nº 1195 casi Av. Rodríguez de Francia de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.957.648, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANEAES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:
El presente Contrato tiene por objeto de mantenimiento y reparación de impresoras de la **AGENCIA** por cuenta, cargo y riesgo del **PROVEEDOR** de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en la Carta de Invitación respectiva y a las disposiciones de este Contrato y establecer los demás derechos y obligaciones de **LAS PARTES**.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- **(a)** Contrato;
- **(b)** El Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- **(c)** Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- **(d)** Los datos cargados en el SICP (reporte);
- **(e)** La oferta del **PROVEEDOR**;
- **(f)** La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la **AGENCIA** y su respectiva notificación;
- **(g)** Las **Especificaciones Técnicas**;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad será en el orden enunciado anteriormente,

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 355.106**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa (CD) Nº 25/2018**, convocado por la **Coordinación de Contrataciones de la ANEAES**. La adjudicación fue realizada según **Resolución Nº 473/2018** de fecha de 11 de diciembre de 2018.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS:

						Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**72101507-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SAMSUNG CLP-365W:**					**3,507,840**
1,1		Film de Fusor	1	Unidad	Unidad	352,800	352,800
1,2		Unidad de Fusor	1	Unidad	Unidad	744,800	744,800
1,3		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
1,4		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
1,5		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
1,6		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	109,760	109,760
1,7		Resistencia Térmica	1	Unidad	Unidad	352,800	352,800
1,8		Zocalo de Resistencia	1	Unidad	Unidad	172,480	172,480
1,9		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	117,600	117,600
1,10		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	201,600	201,600
1,11		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	201,600	201,600
1,12		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	352,800	352,800
1,13		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	376,320	376,320
1,14		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
1,15		Grasa Térmica	1	Unidad	Unidad	117,600	117,600
2	**72101703-013**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP LASER JET COLOR CP2025:**					**9,386,300**
2,1		Unidad de Cilindro Black	1	Unidad	Unidad	1,001,000	1,001,000
2,2		Unidad de Cilindro Yellow	1	Unidad	Unidad	1,001,000	1,001,000
2,3		Unidad de Cilindro Magenta	1	Unidad	Unidad	1,001,000	1,001,000
2,4		Unidad de Cilindro Cyan	1	Unidad	Unidad	1,001,000	1,001,000
2,5		Film de Fusor	1	Unidad	Unidad	654,500	654,500
2,6		Banda de Transferencia	1	Unidad	Unidad	731,500	731,500
2,7		Rodillo de Presión	1	Unidad	Unidad	346,500	346,500

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

						Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez	
Ítem	Código Catálogo	Descripción de los Servicios	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
2,8		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	100,100	100,100
2,9		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	100,100	100,100
2,10		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	100,100	100,100
2,11		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	107,800	107,800
2,12		Termistor	1	Unidad	Unidad	346,500	346,500
2,13		Termostato	1	Unidad	Unidad	346,500	346,500
2,14		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	115,500	115,500
2,15		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	346,500	346,500
2,16		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	346,500	346,500
2,17		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	924,000	924,000
2,18		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	369,600	369,600
2,19		Guía Dúplex	1	Unidad	Unidad	346,500	346,500
2,20		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	100,100	100,100
3	**72101510-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BROTHER DCP-8060:**					**6,817,200**
3,1		Cilindro	1	Unidad	Unidad	506,000	506,000
3,2		Rodillo de Transferencia	1	Unidad	Unidad	336,000	336,000
3,3		Rodillo de carga	1	Unidad	Unidad	336,000	336,000
3,4		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	134,400	134,400
3,5		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	134,400	134,400
3,6		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	134,400	134,400
3,7		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	123,200	123,200
3,8		Termistor	1	Unidad	Unidad	308,000	308,000
3,9		Termostato	1	Unidad	Unidad	308,000	308,000
3,10		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	168,000	168,000
3,11		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	324,800	324,800
3,12		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	308,000	308,000
3,13		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	616,000	616,000
3,14		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	392,000	392,000
3,15		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	156,800	156,800
3,16		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	504,000	504,000
3,17		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	313,600	313,600
3,18		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	840,000	840,000
3,19		Rodillo de presión	1	Unidad	Unidad	436,800	436,800
3,20		Rodillo fusor	1	Unidad	Unidad	436,800	436,800
4	**72131601-012**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON MF8280CW:**					**15,578,080**
4,1		Unidad de Cilindro Black	1	Unidad	Unidad	1,293,600	1,293,600
4,2		Unidad de Cilindro Yellow	1	Unidad	Unidad	1,293,600	1,293,600
4,3		Unidad de Cilindro Magenta	1	Unidad	Unidad	1,293,600	1,293,600
4,4		Unidad de Cilindro Cyan	1	Unidad	Unidad	1,293,600	1,293,600

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

						Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez	
Ítem	Código Catálogo	Descripción de los Servicios	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
4,5		Film de Fusor	1	Unidad	Unidad	744,800	744,800
4,6		Banda de Transferencia	1	Unidad	Unidad	1,724,800	1,724,800
4,7		Unidad de Fusor	1	Unidad	Unidad	1,372,000	1,372,000
4,8		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
4,9		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
4,10		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
4,11		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	109,760	109,760
4,12		Resistencia Térmica	1	Unidad	Unidad	744,800	744,800
4,13		Zocalo de Resistencia	1	Unidad	Unidad	431,200	431,200
4,14		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	117,600	117,600
4,15		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	352,800	352,800
4,16		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	352,800	352,800
4,17		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	940,800	940,800
4,18		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	376,320	376,320
4,19		Guía Dúplex	1	Unidad	Unidad	352,800	352,800
4,20		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	101,920	101,920
4,21		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	744,800	744,800
4,22		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	219,520	219,520
4,23		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	1,293,600	1,293,600
4,24		Grasa Térmica	1	Unidad	Unidad	117,600	117,600
5	**72101601-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL KYOCERA TASKALFA 220:**					**8,160,000**
5,1		Cilindro	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000
5,2		Cuchilla de cilindro	1	Unidad	Unidad	240,000	240,000
5,3		Revelador	1	Unidad	Unidad	550,000	550,000
5,4		Unidad de Transferencia	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000
5,5		Hilos de Corona	1	Unidad	Unidad	300,000	300,000
5,6		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000
5,7		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000
5,8		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000
5,9		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	110,000	110,000
5,10		Termistor	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000
5,11		Termostato	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000
5,12		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	150,000	150,000
5,13		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	290,000	290,000
5,14		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000
5,15		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	550,000	550,000
5,16		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	350,000	350,000
5,17		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000
5,18		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	450,000	450,000
5,19		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	280,000	280,000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

						Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez	
Ítem	Código Catálogo	Descripción de los Servicios	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
5,20		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	750,000	750,000
5,21		Rodillo de presión	1	Unidad	Unidad	390,000	390,000
5,22		Rodillo fusor	1	Unidad	Unidad	390,000	390,000
5,23		Lámpara fusor	1	Unidad	Unidad	420,000	420,000
5,24		Rodillo magnético	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000
5,25		Sinfín de recolección de tóner	1	Unidad	Unidad	295,000	295,000
6	**72101601-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON IMAGE RUNNER 500i:**					**10,885,600**
6,1		Módulo de imagen	1	Unidad	Unidad	1,584,000	1,584,000
6,2		Módulo de Fusor	1	Unidad	Unidad	1,452,000	1,452,000
6,3		Rodillo de transferencia	1	Unidad	Unidad	396,000	396,000
6,4		Rodillo de carga	1	Unidad	Unidad	396,000	396,000
6,5		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	132,000	132,000
6,6		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	132,000	132,000
6,7		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	132,000	132,000
6,8		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	123,200	123,200
6,9		Termistor	1	Unidad	Unidad	308,000	308,000
6,10		Termostato	1	Unidad	Unidad	308,000	308,000
6,11		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	149,600	149,600
6,12		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	299,200	299,200
6,13		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	299,200	299,200
6,14		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	1,056,000	1,056,000
6,15		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	484,000	484,000
6,16		Guía Dúplex	1	Unidad	Unidad	572,000	572,000
6,17		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	132,000	132,000
6,18		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	1,144,000	1,144,000
6,19		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	246,400	246,400
6,20		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	1,540,000	1,540,000
7	**72101601-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3515:**					**1,385,000**
7,1		Cambio de Cabezal de impresión	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000
7,2		Cambio de Carrozal de cartuchos	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000
7,3		Cambio de cable Flat	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000
7,4		Cambio de Residual de Tinta	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000
7,5		Cambio de sensor de papel	1	Unidad	Unidad	95,000	95,000
7,6		Cambio de Rueda de arrastre de papel	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000
7,7		Cambio de Guía de Papel	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000
7,8		Cambio de Transformador	1	Unidad	Unidad	200,000	200,000
7,9		Cambio de Engranaje	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000
7,10		Cambio de Actuador	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000
7,11		Cambio de fuente de energía	1	Unidad	Unidad	190,000	190,000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

						Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
8	**72101601-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET 3115:**					**1,385,000**
8,1		Cambio de Cabezal de impresión	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000
8,2		Cambio de Carrozal de cartuchos	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000
8,3		Cambio de cable Flat	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000
8,4		Cambio de Residual de Tinta	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000
8,5		Cambio de sensor de papel	1	Unidad	Unidad	95,000	95,000
8,6		Cambio de Rueda de arrastre de papel	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000
8,7		Cambio de Guía de Papel	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000
8,8		Cambio de Transformador	1	Unidad	Unidad	200,000	200,000
8,9		Cambio de Engranaje	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000
8,10		Cambio de Actuador	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000
8,11		Cambio de fuente de energía	1	Unidad	Unidad	190,000	190,000

Monto Mínimo:	**Gs. 20.000.000.-**
Monto Máximo:	**Gs. 40.000.000.-**

El **monto mínimo** del presente contrato asciende a la **suma de Gs. 20.000.000 (guaraníes veinte millones)** y el **monto máximo es de Gs 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones)**.-

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los servicios a la **AGENCIA** y a subsanar los defectos que se detecten de conformidad con las disposiciones de este Contrato y lo requerido a través de la carta de invitación.-

La **AGENCIA** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida por los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio estipulado en este Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación del llamado.-

El pago de los servicios, objeto de la presente Contratación Directa, se hará con Recursos del tesoro (F.F. 10), del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, asignado a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El presente llamado está previsto como Plurianual, para el Ejercicio Fiscal 2019; la validez de la contratación y los pagos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, estarán sujetos a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el referido ejercicio fiscal.-

Los pagos serán efectuados a través de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) de la Agencia, de acuerdo al plan de caja asignado por el Ministerio de Hacienda una vez que el proveedor haya presentado la factura por las provisiones efectuadas. Para el efecto, el proveedor deberá presentar el Certificado Bancario de Cuenta Corriente vigente (original o copia autenticada), certificado de cumplimiento tributario al día, Constancia de no adeudar aporte Obrero Patronal expedida por el Instituto

Copyprinter
Cópias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

de Previsión Social (IPS) correspondiente al mes de la factura presentada, Formulario de Identificación del Personal (FIP) y Formulario de Informes de Servicios Personales (FIS).-

La moneda de pago será en todos los casos en guaraníes; en aplicación del Art. 41 de la Ley Nº 3.439/07 "Que modifica la Ley Nº 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* y que establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas", se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura presentado por el PROVEEDOR, deducido los impuestos correspondientes. El plazo de pago al proveedor será de 60 días computados a partir de la presentación de la factura en la Dirección Administrativa de la AGENCIA.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO:
El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS:
Los servicios deberán ser entregados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio por parte de la empresa adjudicada en la siguiente dirección; oficina central de la ANEAES, sito en las calles Yegros Nº 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña o Manuel Domínguez Nº 235 entre Yegros e Iturbe.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa de la ANEAES.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y en las Condiciones Generales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.-

10. MULTAS:
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a lo establecido en la Carta de Invitación y en las Condiciones Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los Catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.-

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Sr. ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
Cédula de Identidad Civil Nº 2.957.648
COPYPRINTER

Dr. RAÚL AGUILERA MÉNDEZ
Cédula de Identidad Civil Nº 893.275
ANEAES

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANEAES				
Ítem	**Artículos / Descripción**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SAMSUNG CLP-365W**			
1.1	Film de Fusor	Unidad	Unidad	1
1.2	Unidad de Fusor	Unidad	Unidad	1
1.3	Rueda superior de alimentación casete	Unidad	Unidad	1
1.4	Rueda inferior de alimentación de casete	Unidad	Unidad	1
1.5	Rueda bypass	Unidad	Unidad	1
1.6	Engranaje Fusor	Unidad	Unidad	1
1.7	Resistencia Térmica	Unidad	Unidad	1
1.8	Zocalo de Resistencia	Unidad	Unidad	1
1.9	Engranaje acople fusor	Unidad	Unidad	1
1.10	Sensor de papel	Unidad	Unidad	1
1.11	Sensor de tóner	Unidad	Unidad	1
1.12	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1
1.13	Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Unidad	1
1.14	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Unidad	1
1.15	Grasa Térmica	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP LASER JET COLOR CP2025**			
2.1	Unidad de Cilindro Black	Unidad	Unidad	1
2.2	Unidad de Cilindro Yellow	Unidad	Unidad	1
2.3	Unidad de Cilindro Magenta	Unidad	Unidad	1
2.4	Unidad de Cilindro Cyan	Unidad	Unidad	1
2.5	Film de Fusor	Unidad	Unidad	1
2.6	Banda de Transferencia	Unidad	Unidad	1

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP LASER JET COLOR CP2025			
2.7	Rodillo de Presión	Unidad	Unidad	1
2.8	Rueda superior de alimentación casete	Unidad	Unidad	1
2.9	Rueda inferior de alimentación de casete	Unidad	Unidad	1
2.10	Rueda bypass	Unidad	Unidad	1
2.11	Engranaje Fusor	Unidad	Unidad	1
2.12	Termistor	Unidad	Unidad	1
2.13	Termostato	Unidad	Unidad	1
2.14	Engranaje acople fusor	Unidad	Unidad	1
2.15	Sensor de papel	Unidad	Unidad	1
2.16	Sensor de tóner	Unidad	Unidad	1
2.17	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1
2.18	Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Unidad	1
2.19	Guía Dúplex	Unidad	Unidad	1
2.20	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BROTHER DCP-8060			
3.1	Cilindro	Unidad	Unidad	1
3.2	Rodillo de Transferencia	Unidad	Unidad	1
3.3	Rodillo de carga	Unidad	Unidad	1
3.4	Rueda superior de alimentación casete	Unidad	Unidad	1
3.5	Rueda inferior de alimentación de casete	Unidad	Unidad	1
3.6	Rueda bypass	Unidad	Unidad	1
3.7	Engranaje Fusor	Unidad	Unidad	1
3.8	Termistor	Unidad	Unidad	1
3.9	Termostato	Unidad	Unidad	1
3.10	Engranaje acople fusor	Unidad	Unidad	1

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BROTHER DCP-8060			
3.11	Sensor de papel	Unidad	Unidad	1
3.12	Sensor de tóner	Unidad	Unidad	1
3.13	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1
3.14	Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Unidad	1
3.15	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Unidad	1
3.16	Placa procesadora de Imagen	Unidad	Unidad	1
3.17	Cable Flat	Unidad	Unidad	1
3.18	Unidad de Scanner	Unidad	Unidad	1
3.19	Rodillo de presión	Unidad	Unidad	1
3.20	Rodillo fusor	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON MF8280CW			
4.1	Unidad de Cilindro Black	Unidad	Unidad	1
4.2	Unidad de Cilindro Yellow	Unidad	Unidad	1
4.3	Unidad de Cilindro Magenta	Unidad	Unidad	1
4.4	Unidad de Cilindro Cyan	Unidad	Unidad	1
4.5	Film de Fusor	Unidad	Unidad	1
4.6	Banda de Transferencia	Unidad	Unidad	1
4.7	Unidad de Fusor	Unidad	Unidad	1
4.8	Rueda superior de alimentación casete	Unidad	Unidad	1
4.9	Rueda inferior de alimentación de casete	Unidad	Unidad	1
4.10	Rueda bypass	Unidad	Unidad	1
4.11	Engranaje Fusor	Unidad	Unidad	1
4.12	Resistencia Termica	Unidad	Unidad	1
4.13	Zocalo de Resistencia	Unidad	Unidad	1

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON MF8280CW**			
4.14	Engranaje acople fusor	Unidad	Unidad	1
4.15	Sensor de papel	Unidad	Unidad	1
4.16	Sensor de tóner	Unidad	Unidad	1
4.17	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1
4.18	Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Unidad	1
4.19	Guía Dúplex	Unidad	Unidad	1
4.20	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Unidad	1
4.21	Placa procesadora de Imagen	Unidad	Unidad	1
4.22	Cable Flat	Unidad	Unidad	1
4.23	Unidad de Scanner	Unidad	Unidad	1
4.24	Grasa Termica	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL KYOCERA TASKALFA 220**			
5.1	Cilindro	Unidad	Unidad	1
5.2	Cuchilla de cilindro	Unidad	Unidad	1
5.3	Revelador	Unidad	Unidad	1
5.4	Unidad de Transferencia	Unidad	Unidad	1
5.5	Hilos de Corona	Unidad	Unidad	1
5.6	Rueda superior de alimentación casete	Unidad	Unidad	1
5.7	Rueda inferior de alimentación de casete	Unidad	Unidad	1
5.8	Rueda bypass	Unidad	Unidad	1
5.9	Engranaje Fusor	Unidad	Unidad	1
5.10	Termistor	Unidad	Unidad	1
5.11	Termostato	Unidad	Unidad	1
5.12	Engranaje acople fusor	Unidad	Unidad	1
5.13	Sensor de papel	Unidad	Unidad	1

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior • ANEAES • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL KYOCERA TASKALFA 220**			
5.14	Sensor de tóner	Unidad	Unidad	1
5.15	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1
5.16	Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Unidad	1
5.17	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Unidad	1
5.18	Placa procesadora de Imagen	Unidad	Unidad	1
5.19	Cable Flat	Unidad	Unidad	1
5.20	Unidad de Scanner	Unidad	Unidad	1
5.21	Rodillo de presión	Unidad	Unidad	1
5.22	Rodillo fusor	Unidad	Unidad	1
5.23	Lámpara fusor	Unidad	Unidad	1
5.24	Rodillo magnético	Unidad	Unidad	1
5.25	Sinfín de recolección de tóner	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
6	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON IMAGE RUNNER 500i**			
6.1	Módulo de imagen	Unidad	Unidad	1
6.2	Módulo de Fusor	Unidad	Unidad	1
6.3	Rodillo de transferencia	Unidad	Unidad	1
6.4	Rodillo de carga	Unidad	Unidad	1
6.5	Rueda superior de alimentación casete	Unidad	Unidad	1
6.6	Rueda inferior de alimentación de casete	Unidad	Unidad	1
6.7	Rueda bypass	Unidad	Unidad	1
6.8	Engranaje Fusor	Unidad	Unidad	1
6.9	Termistor	Unidad	Unidad	1
6.10	Termostato	Unidad	Unidad	1
6.11	Engranaje acople fusor	Unidad	Unidad	1
6.12	Sensor de papel	Unidad	Unidad	1

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 746

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
6	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON IMAGE RUNNER 500i**			
6.13	Sensor de tóner	Unidad	Unidad	1
6.14	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1
6.15	Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Unidad	1
6.16	Guía Dúplex	Unidad	Unidad	1
6.17	Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Unidad	1
6.18	Placa procesadora de Imagen	Unidad	Unidad	1
6.19	Cable Flat	Unidad	Unidad	1
6.20	Unidad de Scanner	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
7	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3515**			
7.1	Cambio de Cabezal de impresión	Unidad	Unidad	1
7.2	Cambio de Carrozal de cartuchos	Unidad	Unidad	1
7.3	Cambio de cable Flat	Unidad	Unidad	1
7.4	Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Unidad	1
7.5	Cambio de sensor de papel	Unidad	Unidad	1
7.6	Cambio de Rueda de arrastre de papel	Unidad	Unidad	1
7.7	Cambio de Guía de Papel	Unidad	Unidad	1
7.8	Cambio de Transformador	Unidad	Unidad	1
7.9	Cambio de Engranaje	Unidad	Unidad	1
7.10	Cambio de Actuador	Unidad	Unidad	1
7.11	Cambio de fuente de energía	Unidad	Unidad	1

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
8	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET 3115**			
8.1	Cambio de Cabezal de impresión	Unidad	Unidad	1
8.2	Cambio de Carrozal de cartuchos	Unidad	Unidad	1

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Artículos / Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET 3115			
8.3	Cambio de cable Flat	Unidad	Unidad	1
8.4	Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Unidad	1
8.5	Cambio de sensor de papel	Unidad	Unidad	1
8.6	Cambio de Rueda de arrastre de papel	Unidad	Unidad	1
8.7	Cambio de Guía de Papel	Unidad	Unidad	1
8.8	Cambio de Transformador	Unidad	Unidad	1
8.9	Cambio de Engranaje	Unidad	Unidad	1
8.10	Cambio de Actuador	Unidad	Unidad	1
8.11	Cambio de fuente de energía	Unidad	Unidad	1

Obs.: Para la cotización, el oferente deberá Incluir la mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.-

El Contratista deberá proveer la mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

El personal asignado deberá contar con la indumentaria adecuada para la ejecución de obras como casco, tapabocas, guantes, botas y todo lo que se ajusta a lo establecido en lo que refiere a obras civiles de construcción, reparación, mantenimiento de edificios, para protección y salvaguarda del mismo y de terceros.

Se deberá tener cuidado de no dañar bienes de la Institución o de terceros o instalaciones existentes, por lo que el adjudicatario deberá prever la protección correspondiente según cada caso con los elementos adecuados y no dejar equipos o materiales esparcidos en el sector. **Todas las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias posterior a la culminación de las labores**.-

Por último, la empresa adjudicada deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Institución, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otras índoles resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de los trabajos.-

Sr. ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
Cédula de Identidad Civil Nº 2.957.648
COPYPRINTER

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Dr. RAÚL AGUILERA MÉNDEZ
Cédula de Identidad Civil Nº 893.275
ANEAES

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py