M.S.P.y B.S.
Hospital Materno Infantil de Capiatá

ORDEN DE COMPRA

57/2012
(1)

SEÑORES (2) **HSAM**

RUC: 1318078-9

FECHA DE EMISION (3)
01/10/2012

FECHA DE ENTREGA (4)
5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Item (5)	Código de Catálogo (6)	Descripción (7)	Marca del Producto (8)	U.M. (9)	Presentación (10)	Relación de Medida (11)	Cantidad (12)	PRECIO UNITARIO (13)	IMPORTE TOTAL (14)	TASA % IVA
1	72102305-001	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
2	72102305-002	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
3	72102305-003	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
4	72102305-004	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
5	72102305-005	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
6	72102305-006	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
7	72102305-007	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
8	72102305-008	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
9	72102305-009	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
10	72102305-010	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
11	72102305-011	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
12	72102305-012	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%

13	72102305-013	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	1.278.000	1.278.000	10%
14	72102305-014	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
15	72102305-015	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
16	72102305-016	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
17	72102305-017	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
18	72102305-018	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
19	72102305-019	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
20	72102305-020	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
21	72102305-021	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
22	72102305-022	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
23	72102305-023	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
24	72102305-024	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
25	72102305-025	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
26	72102305-026	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
27	72102305-027	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
28	72102305-028	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%

29	72102305-029	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
30	72102305-030	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
31	72102305-031	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
32	72102305-032	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
33	72102305-033	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
34	72102305-034	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
35	72102305-035	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
36	72102305-036	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	1.318.000	1.318.000	10%
37	72102305-037	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
38	72102305-038	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
39	72102305-039	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
40	72102305-040	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
41	72102305-041	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
42	72102305-042	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%

43	72102305-043	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
44	72102305-044	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
45	72102305-045	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
46	72102305-046	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOr DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
47	72102305-047	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
48	72102305-048	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
49	72102305-049	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
50	72102305-050	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%
51	72102305-051	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según	HSAM	UNIDAD	EVENTO	1	1	118.000	118.000	10%

LIQUIDACIÓN DEL IVA 10%: 761.636 **LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%:**

TOTAL (12) **8.378.000**

SON GS. (15) **OCHO MILLNES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL**

Forma de Pago (16): CREDITO

Lugar de Entrega (17): HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATA

Condiciones Especiales (18)

Firma Director Administrativo (19): HOSPITAL DE CAPIATA GISSELL ENDORNO ADMINISTRADORA

Firma Ordenadores (20)

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (21): Hospital Materno Infantil de Capiatá

Expediente o Resolución (22): 152/2012

Trámite Interno (23)

División de compras y suministros (24): Dra. Juanita López Directora General Hospital de Capiatá

Imputación Presupuestaria (25): 243

Registro Presupuesto (26): 2-002-08-240-10

Auditor Interno (27)

HSAM
Tatiana Saucedo
09-10-12