CONTRATO N° 109 /2015

Entre la ***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC****, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por* ***LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ,*** *Presidente de la DINAC, con* ***Cédula de Identidad N° 450.300****, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE****, por una parte, y, por la otra, la firma* ***CANTERO S.A.****, domiciliada en 22 de junio c/ general Delgado 4328, de la Cuidad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el señor* ***RICARDO CANTERO****, con* ***C.I. N° 785.387****, denominada en adelante el* ***PROVEEDOR****, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente* ***CONTRATO DE*** **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, las partes con relación a la **Licitación Por Concurso de ofertas N° 11/2015 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos"-SEGUNDO LLAMADO**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	1	001	00	00	240	30	1	99	109.320.000
2015	2	001	01	00	240	30	1	99	143.106.497
2015	2	001	02	00	240	30	1	99	114.579.992
2015	2	001	04	00	240	30	1	99	6.600.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **291040**

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación Por Concurso de Ofertas N° 11/2015**, convocado por la **UOC – DINAC**. La adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 1968/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 1-INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
MINI VAN HYUNDAI H1- (CHAPA N° BJN-618 Y RASP E-0002441)					
1	78180101-002	BUJES TREN DELANTERO SUPERIOR E INFERIOR, BUJES TRASEROS	Unidad	1	2.100.000
2	78180101-002	CUBIERTAS 215/70 R16	Unidad	1	1.150.000
3	78180101-9998	BATERIA DE 12 VOL 90AMP,	Unidad	1	850.000
					4.100.000

Monto máximo del Lote: GS. 6.600.000
Monto mínimo del Lote: GS. 3.300.000
CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2015 LA SUMA DE GS. 6.600.000(GUARANIES SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO.

LOTE 2-ADMINISTRACION GENERAL					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (CHAPA EAD 226)					
1	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5.120.000
2	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	16.500.000
3	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6.000.000
4	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1.800.000
5	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	1.200.000
6	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2.500.000
7	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	750.000
8	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3.500.000
CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA 2011 - CHAPA EAG 808					
9	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5.120.000
10	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	13.517.000
11	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6.000.000
12	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1.800.000
13	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	3.100.000
14	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2.500.000
15	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890.000
16	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	4.500.000
(4) CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4X2 (CHAPA EAA 283- EAA 284- EAA285-EAA297)					
17	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5.000.000
18	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	12.000.000
19	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6.000.000
20	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1.800.000
21	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	2.500.000
22	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2.900.000
23	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890.000
24	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3.500.000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 (CHAPA EAA 280)					

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC
RUC: 80051886-1

25	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5.000.000
26	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	12.000.000
27	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6.000.000
28	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1.800.000
29	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	2.500.000
30	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2.900.000
31	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890.000
32	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3.500.000
(3) MOTOS YAMAHA (CHAPA 177 EAD-178 EAD Y 179 EAD)					
33	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	890.000
MOTO HONDA (CHAPA 142 EAA)					
34	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	890.000
					145.757.000

Monto máximo del Lote: GS. 109.320.000
Monto mínimo del Lote: GS. 54.660.000
CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2015 LA SUMA DE GS. 109.320.0000 (GUARANIES CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL) IVA INCLUIDO.

LOTE 3-SERVICIOS AERONAUTICOS					
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA incl.)**
CAMIONETA HYUNDAI H-1 COD. (PAT 103.02.06.0235)					
1	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL CADA 5000 KM	Unidad	1	2.800.000
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 ISUZU D-MAX (CHAPA BJN 709) COD. PAT. 103.01.16.0237					
2	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	1.300.000
3	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE Y DE CAJA	Unidad	1	1.500.000
4	78180101-002	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ETC.	Unidad	1	1.300.000
5	78180101-002	CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	1.150.000
6	78180101-002	REPARACION DE CONDUCTO PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	2.500.000
7	78180101-002	RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	950.000
8	78180101-002	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	1	950.000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 (CHAPA EAH 368) COD. PAT. 106.01.16.0266					
9	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	2.800.000
(2) CAMIONETAS TOYOTA 4X2 (CHAPA EAF 712, CHAPA EAA 366)					
10	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	2.800.000
11	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	2.900.000
12	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	2.900.000
13	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	2.500.000
14	78180101-9998	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	1.050.000
15	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	1.500.000
16	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	4.481.000
17	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	4.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 (CHAPA					
18	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	2.800.000
19	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	2.900.000

LUIS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

20	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	2.900.000
21	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	2.500.000
22	78180101-002	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	1.050.000
23	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	1.500.000
24	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	4.481.000
25	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	4.000.000
					59.512.000

Monto máximo del Lote: GS. 114.579.992
Monto mínimo del Lote: GS. 57.289.996

CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2015 LA SUMA DE GS. 114.579.992(GUARANIES CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS) IVA INCLUIDO.

LOTE 4- SERVICIOS AEROPORTUARIOS					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO					
1	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
2	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	4.000.000
3	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1.000.000
4	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1.000.000
5	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	4.000.000
6	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375.000
7	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1.000.000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA					
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
9	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	4.000.000
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	15.752.000
11	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	2.000.000
12	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1.000.000
13	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	3.500.000
14	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375.000
15	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1.000.000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI					
16	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	250.000
17	78180101-014	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	250.000
18	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	360.000
19	78180101-014	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	3.500.000
20	78180101-014	Refrigerante	Unidad	1	200.000
21	78180101-014	Buge parrilla	Unidad	1	200.000
22	78180101-014	Buge elastico	Unidad	1	200.000
23	78180101-014	Muñequin	Unidad	1	200.000
24	78180101-014	Cruceta cardan	Unidad	1	350.000
25	78180101-014	Pastilla de freno	Unidad	1	600.000
26	78180101-014	Fibra trasera	Unidad	1	600.000
27	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS					
28	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800.000
29	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900.000
30	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
31	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
32	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150.000

MARIO MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Canteros S.A.
RUC: 80051886-1

33	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700.000
34	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450.000
35	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637.500
36	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750.000
37	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900.000
38	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800.000
39	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
40	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450.000
41	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350.000
42	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
43	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800.000
44	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637.500
45	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650.000
46	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
47	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350.000
48	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
49	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700.000
50	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	350.000
51	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450.000
52	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800.000
53	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
54	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350.000
55	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000
56	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500.000
57	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
58	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.500.000
59	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	350.000
60	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
		CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS			
61	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800.000
62	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900.000
63	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
64	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
65	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150.000
66	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700.000
67	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450.000
68	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637.500
69	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750.000
70	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900.000
71	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800.000
72	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
73	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450.000
74	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350.000
75	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
76	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800.000
77	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637.500
78	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650.000
79	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
80	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350.000
81	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
82	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700.000
83	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	350.000
84	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450.000

Luis Manuel Aguirre Martinez
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

85	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800.000
86	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
87	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350.000
88	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000
89	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500.000
90	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
91	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.500.000
92	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	350.000
93	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES					
94	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
95	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800.000
96	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900.000
97	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
98	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600.000
99	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150.000
100	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700.000
101	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450.000
102	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637.500
103	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750.000
104	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900.000
105	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
106	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800.000
107	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450.000
108	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
109	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150.000
110	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800.000
111	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637.500
112	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
113	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650.000
114	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
115	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350.000
116	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700.000
117	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350.000
118	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700.000
119	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
120	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800.000
121	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000
122	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350.000
123	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
124	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.000.000
125	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637.500
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO					
126	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
127	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800.000
128	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900.000
129	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
130	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600.000
131	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150.000
132	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

RUC: 80051886-1

133	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450.000
134	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637.500
135	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750.000
136	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900.000
137	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
138	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800.000
139	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450.000
140	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
141	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150.000
142	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800.000
143	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637.500
144	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
145	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650.000
146	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
147	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350.000
148	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700.000
149	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350.000
150	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700.000
151	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
152	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800.000
153	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000
154	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350.000
155	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
156	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.000.000
157	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637.500
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO					
158	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
159	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800.000
160	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900.000
161	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
162	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600.000
163	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150.000
164	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700.000
165	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450.000
166	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750.000
167	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750.000
168	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900.000
169	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
170	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800.000
171	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450.000
172	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
173	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150.000
174	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800.000
175	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	638.000
176	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
177	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650.000
178	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
179	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350.000
180	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700.000
181	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350.000
182	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700.000
183	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
184	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800.000
185	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

RUC: 80051886-1

186	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350.000
187	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
188	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.000.000
189	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637.500
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES					
190	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
191	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800.000
192	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900.000
193	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
194	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600.000
195	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150.000
196	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700.000
197	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450.000
198	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637.500
199	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750.000
200	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900.000
201	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
202	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800.000
203	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450.000
204	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
205	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150.000
206	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800.000
207	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637.500
208	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
209	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650.000
210	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
211	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350.000
212	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700.000
213	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350.000
214	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700.000
215	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
216	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800.000
217	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000
218	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350.000
219	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
220	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.000.000
221	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637.500
CAMIONETA ISUZU CHAPA EAL784 (R.A.S.P E-000463)- DIRECCION DE AEROPUERTOS					
222	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2.800.000
223	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	3.000.000
224	78180101-014	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	2.500.000
225	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	1.000.000
226	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	15.000.000
227	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	2.500.000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2- GERENCIA ADMINISTRATIVA D.A CHAPA EAH 392 Y RASP 0000249)					
228	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800.000
229	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900.000
230	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
231	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600.000
232	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150.000
233	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

234	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450.000
235	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637.500
236	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750.000
237	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900.000
238	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800.000
239	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800.000
240	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450.000
241	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350.000
242	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150.000
243	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800.000
244	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637.500
245	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650.000
246	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650.000
247	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350.000
248	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350.000
249	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700.000
250	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	35.000
251	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450.000
252	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800.000
253	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800.000
254	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350.000
255	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350.000
256	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500.000
257	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500.000
258	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1.500.000
259	78180101-014	Cubiertas 650/14 10 telas			1.400.000
260	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	1.800.000
261	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	2.500.000
262	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	375.000
263	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2.900.000
264	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375.000
265	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1.500.000
266	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	1.000.000
267	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637.500
		CAMIONETA SAVEIRO POL147(BKL 421) - SGME			
268	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1.500.000
269	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1.500.000
270	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2.500.000
271	78180101-014	Reparacion de A.A.			300.000
272	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	120.000
		CAMIONETA SAVEIRO POL 211 - SGEN			
273	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1.500.000
274	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	700.000
275	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	700.000
276	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2.400.000
		CAMIONETA FORD RANGER XAA 209 - SGPI			
277	78180101-014	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	1.400.000
278	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	900.000
279	78180101-014	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	4.500.000
		CAMIONETA SAVEIRO POS 165- SGPJ			
280	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	950.000
281	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	8.450.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARANGO
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

282	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1.000.000
283	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1.000.000
284	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2.550.000
CAMIONETA SAVEIRO CABINA SIMPLE POS 143 CHAPA NRO BLL527 - SGCO					
285	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1.500.000
286	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1.500.000
287	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2.500.000
288	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	300.000
289	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	120.000
MOTOCICLETA HONDA CON CHAPA EAA 141					
290	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1.550.000
291	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550.000
292	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1.550.000
293	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550.000
294	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1.550.000
295	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550.000
					285.062.500

Monto máximo del Lote: GS. 143.106.497
Monto mínimo del Lote: GS. 71.553.248

EL LLAMADO ES DE CARÁCTER PLURIANUAL, CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015 GS. 53.500.000(GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL) IVA INCLUIDO, Y EJERCICIO 2016 GS. 89.606.497 (GUARANIES OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE) IVA INCLUIDO, Y SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:
Lote 1: Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, por un **monto máximo de Gs. 6.600.000**(Guaraníes seis millones seiscientos mil) IVA Incluido, y un **monto mínimo de Gs. 3.300.000**(Guaraníes tres millones trescientos mil) IVA Incluido,
Lote 2: Administración General, por un **monto máximo de Gs. 109.320.000** (Guaraníes ciento nueve millones trescientos veinte mil) IVA Incluido, y un **monto mínimo de Gs. 54.660.000**(Guaraníes cincuenta y cuatro millones seiscientos sesenta mil) IVA Incluido,
Lote 3: Servicios Aeronáuticos, por un **monto máximo de Gs. 114.597.992** (Guaraníes ciento catorce millones quinientos noventa y siete mil novecientos noventa y dos) IVA Incluido, y **un monto mínimo de Gs. 57.289.996**(Guaraníes cincuenta y siete millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y seis)IVA Incluido, y
Lote 4: Servicios Aeroportuarios, por un **monto máximo de Gs. 143.106.497**(Guaraníes ciento cuarenta y tres millones ciento seis mil cuatrocientos noventa y siete)IVA Incluido, y un **monto mínimo de Gs. 71.553.248**(Guaraníes setenta y un millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho)IVA Incluido
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo y hasta 12 meses.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones

JUAN MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC
Canteros
RUC: 80051886-1

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: **Gcia. Administrativa – SDAF y el fiscal designado para el efecto.**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 23 mes Diciembre y año 2015

RICARDO CANTERO
CANTERO S.A.

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil