CONTRATO N° 85 /2019

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 699.033** , denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **REGIMIENTO 8 S.A** con Avda. Fernando de la mora N°3.330 c/ Cacique Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ANIBAL NOLDIN TORRES** , con **C.I. N°1.844.722,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **LICITACION PUBLICA NACIONAL N°16/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **LPN N°16/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH"***

2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 362.629.***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 16/2019, convocado por la UOC de la DINAC. La adjudicación fue realizada según Resolución DINAC N° 1249/2019

REGIMIENTO 8 S.A
Lic. Pablo Doldán Torres
Gerente Ejecutivo

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**73152101-021**	**Para vehículo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.2-Chapa No. EAA 275**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**615.877.000**	**615.877.000**
1.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
1.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener símbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
1.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
1.5		Filtro de combustible primario y secundario PART. No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000
1.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
1.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
1.8		Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
1.9		Reparación de generador de luz incorporado.	Unidad	EVENTO	1	12.000.000	12.000.000
1.10		Cambio de manguera de alta presión de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
1.11		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1.12		Bacterial PART No. COM-8D-P	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
1.13		Válvula automática PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
1.14		Válvula automática PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
1.15		Válvula automática PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
1.16		Reparación completa de parte eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
1.17		Reparación del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000

REGIMIENTOS S.A.
Lic. Aníbal Nolan Torres
Gerente

1.18		Reparación de acondicionador de aire.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
1.19		Reparación con tapizado de los asientos.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
1.20		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
1.21		Refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.22		Reparación del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1.23		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.24		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
1.25		Reparación con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
1.26		Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	18.000.000	18.000.000
1.27		Reparación de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
1.28		Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, válvulas)	Unidad	EVENTO	1	115.000.000	115.000.000
1.29		Mantenimiento General de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
1.30		Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro neum?ticos	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
1.31		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unidad	EVENTO	1	5.800.000	5.800.000
1.32		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
1.33		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
1.34		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.35		Mantenimiento completo de suspension delantera.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
1.36		Caño hidraulico de alta presion	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
1.37		Provision de cubierta sin camara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
1.38		Provision de motor nuevo o remanufacturado con instalacion y puesta en marcha auto bomba	Unidad	EVENTO	1	318.000.000	318.000.000
1.39		Reparacion completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	14.500.000	14.500.000
2	**73152101-021**	**Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.3-PNUD**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**615.877.000**	**615.877.000**
2.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico,	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000

REGINALDO ... Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo

		cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire					
2.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
2.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
2.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
2.5		Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000
2.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
2.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
2.8		Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
2.9		Reparacion de generador de luz incorporado.	Unidad	EVENTO	1	12.000.000	12.000.000
2.10		Cambio de manguera de alta presi?n de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
2.11		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
2.12		Bateria PART No. COM-8D-P	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
2.13		Valvula automatica PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
2.14		Valvula automatica PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
2.15		Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
2.16		Reparacion completa de parte el?ctrica.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
2.17		Reparacion del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
2.18		Reparacion de acondicionador de aire.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
2.19		Reparacion con tapizado de los asientos.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
2.20		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
2.21		Refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
2.22		Reparacion del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
2.23		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
2.24		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000

REGIMIENTOS S.A.
Lic. Aníbal Nolli Torres
Gerente Ejecutivo

2.25		Reparacion con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
2.26		Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	18.000.000	18.000.000
2.27		Reparacion de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
2.28		Rectificacion completa de motor y provision de todos los repuestos originales necesarios para su rectificacion (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, valvulas)	Unidad	EVENTO	1	115.000.000	115.000.000
2.29		Mantenimiento General de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
2.30		Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro neumaticos	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
2.31		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unidad	EVENTO	1	5.800.000	5.800.000
2.32		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
2.33		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
2.34		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
2.35		Mantenimiento completo de suspension delantera.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
2.36		Caño hidraulico de alta presion	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
2.37		Provision de cubierta sin camara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
2.38		Provision de motor nuevo o remanufacturado con instalacion y puesta en marcha auto bomba	Unidad	EVENTO	1	318.000.000	318.000.000
2.39		Reparacion completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	14.500.000	14.500.000
3	**73152101-021**	**Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel STRIKE-3.000 -Alfa No.4 s/ CHAPA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**125.147.000**	**125.147.000**
3.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
3.2		Aceite SAE-15W40, debera cumplir con la clasificacion ECF 1 para motores Caterpillar C-16 Diesel.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
3.3		Aceite hidraulico ATF HIDROMATIC	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
3.4		Filtro de aceite PART No. LFP670	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
3.5		Filtro de aceite hidraulico PART.	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	

REGIMENTOS S.A.
Lic. Aníbal [illegible]
Gerente Ejecutivo

		No. BF5800					1.800.000
3.6		Filtro de combustible PART No. BF262	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
3.7		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000
3.8		Filtro de secador de aire PART No. N4244N HALDEX	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
3.9		Reparacion del botin automatico de la cabina de mando.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
3.10		Reparacion del botin de desempañador de espejo lateral.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
3.11		Reparacion del monitor de la camara de vision nocturna.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
3.12		Luces rotativa trasera sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	10.800.000	10.800.000
3.13		Luces reflectores delanteros sellados, nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
3.14		Cubiertas sin camara medidas XZL 24 R21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
3.15		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
3.16		Refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
3.17		Bateria PART No.950CCA/190RC1556400-750CCA/180RC1407890	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
3.18		Valvula automatica PART No. LO702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
3.19		Valvula automatica PART NO. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
3.20		Valvula automatica PART No. 1958210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
3.21		Reparacion de reflector de monitor	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
3.22		Mantenimiento de Generador electrico (220 Volt)	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
3.23		Mantenimiento de suspension delantera	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
3.24		Reparacion completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	19.800.000	19.800.000
4	**73152101-021**	**Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.1-Chapa No. EAA 270**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**615.877.000**	**615.877.000**
4.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
4.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000

REGIMIENTOS S.A.
Lic. Aníbal Delli Santi
Gerente Ejecutivo

		tiempos Detroit Diesel.					
4.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
4.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
4.5		Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000
4.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
4.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
4.8		Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
4.9		Reparacion de generador de luz incorporado.	Unidad	EVENTO	1	12.000.000	12.000.000
4.10		Cambio de manguera de alta presion de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
4.11		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
4.12		Bateria PART No. COM-8D-P	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
4.13		Valvula automatica PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
4.14		Valvula automatica PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
4.15		Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
4.16		Reparacion completa de parte electrica.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
4.17		Reparacion del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
4.18		Reparacion de acondicionador de aire.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
4.19		Reparacion con tapizado de los asientos.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
4.20		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
4.21		Refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
4.22		Reparacion del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
4.23		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
4.24		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
4.25		Reparacion con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
4.26		Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	18.000.000	18.000.000
4.27		Reparacion de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000

REGIMIENTOS S.A.
Lic. [illegible]
Ingeniero Responsable

4.28		Rectificacion completa de motor y provision de todos los repuestos originales necesarios para su rectificacion (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, valvulas)	Unidad	EVENTO	1	115.000.000	115.000.000
4.29		Mantenimiento General de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
4.30		Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro neumaticos	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
4.31		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unidad	EVENTO	1	5.800.000	5.800.000
4.32		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
4.33		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
4.34		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
4.35		Mantenimiento completo de suspension delantera.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
4.36		Caño hidraulico de alta presion	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
4.37		Provision de cubierta sin camara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
4.38		Provision de motor nuevo o remanufacturado con instalacion y puesta en marcha auto bomba	Unidad	EVENTO	1	318.000.000	318.000.000
4.39		Reparacion completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	14.500.000	14.500.000
5	**73152101-021**	**Mantenimiento preventivo y correctivo de autobomba N° 1 código patrimonial nº: 103.05.16.0001 SEI.AIG.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**615.877.000**	**615.877.000**
5.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
5.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
5.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
5.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
5.5		Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000
5.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000

SERVIMENTOS S.A.
Lic. Antonio [illegible]
Gerente Ejecutivo

5.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
5.8		Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
5.9		Reparación de generador de luz incorporado.	Unidad	EVENTO	1	12.000.000	12.000.000
5.10		Cambio de manguera de alta presión de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
5.11		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
5.12		Bateria PART No. COM-8D-P	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
5.13		Válvula automática PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
5.14		Válvula automática PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
5.15		Válvula automática PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
5.16		Reparación completa de parte eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
5.17		Reparación del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
5.18		Reparación de acondicionador de aire.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
5.19		Reparación con tapizado de los asientos.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
5.20		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
5.21		Refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
5.22		Reparación del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
5.23		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
5.24		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
5.25		Reparación con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
5.26		Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	18.000.000	18.000.000
5.27		Reparación de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
5.28		Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, valvulas)	Unidad	EVENTO	1	115.000.000	115.000.000
5.29		Mantenimiento General de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
5.30		Reparación y mantenimiento de torreta superior y electro neumáticos	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
5.31		Cambio de fusilera con fusibles	Unidad	EVENTO	1	5.800.000	

REGISTROS S.A.
Lic. Sonia Nolasco Torres

		nuevos, perilla de contacto					5.800.000
5.32		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
5.33		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
5.34		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
5.35		Mantenimiento completo de suspensión delantera.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
5.36		Caño hidráulico de alta presión	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
5.37		Provisión de cubierta sin cámara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
5.38		Provisión de motor nuevo o remanufacturado con instalación y puesta en marcha auto bomba	Unidad	EVENTO	1	318.000.000	318.000.000
5.39		Reparación completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	14.500.000	14.500.000
6	**73152101-021**	**Mantenimiento preventivo de autobomba N° 2 código patrimonial n°:103.05.16.0002-SEI.AIG.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**615.877.000**	**615.877.000**
6.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
6.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener símbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
6.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
6.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
6.5		Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000
6.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
6.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000
6.8		Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
6.9		Reparación de generador de luz incorporado.	Unidad	EVENTO	1	12.000.000	12.000.000
6.10		Cambio de manguera de alta presión de aceite, HOSE ASSY (NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
6.11		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000

REGIMIENTOS S.A.
Lic. Edgar Ramírez

6.12		Bateria PART No. COM-8D-P	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
6.13		Válvula automática PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
6.14		Válvula automática PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
6.15		Válvula automática PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
6.16		Reparación completa de parte eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
6.17		Reparación del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
6.18		Reparación de acondicionador de aire.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
6.19		Reparación con tapizado de los asientos.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
6.20		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
6.21		Refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
6.22		Reparación del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
6.23		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
6.24		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
6.25		Reparación con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
6.26		Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	18.000.000	18.000.000
6.27		Reparación de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
6.28		Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, válvulas)	Unidad	EVENTO	1	115.000.000	115.000.000
6.29		Mantenimiento General de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
6.30		Reparación y mantenimiento de torreta superior y electro neumáticos	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
6.31		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unidad	EVENTO	1	5.800.000	5.800.000
6.32		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
6.33		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
6.34		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
6.35		Mantenimiento completo de suspensión delantera.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
6.36		Caño hidráulico de alta presión	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000

REGIMIENTOS S.A.
Lic. Aníbal Dávila
Gerente Ejecutivo

6.37		Provisión de cubierta sin cámara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
6.38		Provisión de motor nuevo o remanufacturado con instalación y puesta en marcha auto bomba	Unidad	EVENTO	1	318.000.000	318.000.000
6.39		Reparación completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	14.500.000	14.500.000
7	**73152101-021**	**Mantenimiento preventivo de autobomba N° 3 OSHKOSH STRIKER SEI.AIG**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**125.147.000**	**125.147.000**
7.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
7.2		Aceite SAE-15W40, deberá cumplir con la clasificación ECF 1 para motores Caterpillar C-16 Diesel.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
7.3		Aceite hidráulico ATF HIDROMATIC	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000
7.4		Filtro de aceite PART No. LFP670	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
7.5		Filtro de aceite hidráulico PART. No. BF5800	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
7.6		Filtro de combustible PART No. BF262	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
7.7		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000
7.8		Filtro de secador de aire PART No. N4244N HALDEX	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
7.9		Reparación del botín automático de la cabina de mando.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
7.10		Reparación del botín de desempañador de espejo lateral.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
7.11		Reparación del monitor de la cámara de visión nocturna.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
7.12		Luces rotativa trasera sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	10.800.000	10.800.000
7.13		Luces reflectores delanteros sellados, nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
7.14		Cubiertas sin cámara medidas XZL 24 R21	Unidad	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000
7.15		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
7.16		Refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
7.17		Batería PART No.950CCA/190RC1556400-750CCA/180RC1407890	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
7.18		Válvula automática PART No. LO702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000

Lic. Gerente Ejecutivo

7.19		Válvula automática PART NO. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
7.20		Válvula automática PART No. 1958210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	3.180.000
7.21		Reparación de reflector de monitor	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
7.22		Mantenimiento de Generador eléctrico (220 Volt)	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
7.23		Mantenimiento de suspensión delantera	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
7.24		Reparación completa del sistema de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	19.800.000	19.800.000
						Precio Total	**3.329.679.000**

Monto mínimo	**Gs. 1.462.500.000**
Monto máximo	**Gs. 2.925.000.000**

El presente contrato asciende a un monto máximo de ***Gs. 2.925.000.000 (Guaraníes Dos mil novecientos veinticinco millones) IVA incluido****, y un monto mínimo de* ***Gs. 1.462.500.000 (Guaraníes Un mil cuatrocientos sesenta y dos millones quinientos mil) IVA incluido****, correspondiendo al* ***Ejercicio 2019*** *la suma de* ***Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes Un mil millones)*** *y para al* ***Ejercicio 2020*** *la suma de* ***Gs. 1.925.000.000 (Guaraníes Un mil novecientos veinticinco millones)****, sujeto a la aprobación presupuestaria.*

El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma del mismo hasta 12 meses.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIO.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;

El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a realizar los servicios objeto de esta Contratación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se detallan:

Dentro de un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de servicio.
Atendiendo que el presente llamado es contrato abierto, los demás servicios serán a requerimiento de la CONVOCANTE.

REGIMIENTOS S.A.

Las llamadas de urgencias *por parte de la DINAC por desperfectos, serán atendidas por el CONTRATISTA con la máxima premura posible. La contratista deberá mantener un Servicio de Urgencia para atender con prontitud en cualquier horario, cualquier llamada que reciba de la DINAC sobre funcionamiento deficiente o paralización de las maquinarias, incluyendo las atenciones de normalización impostergables del funcionamiento.*

Lugares de entregas:

- *AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - LUQUE*
- *AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI- MINGA GUAZU*

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del fiscal designado para el presente llamado y la Dirección de Aeropuertos.

La dependencia encargada de dar su conformidad por los bienes recibidos, deberá comunicar a la gerencia administrativa de la cual es dependiente, en tiempo y forma si EL PROVEEDOR ha incumplido lo convenido a fin de aplicar lo establecido en la Cláusula Decima del presente contrato, en concordancia con los documentos integrantes del presente contrato, a través del Dpto. de Contratos y Garantías dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones -DINAC.

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato.

La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL PROVEEDOR, a proveer la póliza o garantía bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de esta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.

LA CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar la garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueren satisfactorias.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

REGISTRO S.A. Lic. Gabriel Nicolás Torres Gerente Técnico

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 22 *mes* AGOSTO *y año 2019*

Sr. ANIBAL NOLDIN TORRES
REGIMIENTO 8 S.A

REGIMIENTO8 S.A.
Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo

EDGAR ALBERTO MELGAREJO
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil