CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 6 días del mes de Agosto del año dos mil diez y nueve, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ÓSCAR ALCIDES ORUÉ ORTÍZ,** Director Interino de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad Nº 2.126.279, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N°11 de fecha 24 de agosto del 2018 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Empresa **MOLINAS IMPORT**, en adelante denominada EL PROVEEDOR, con Registro de Único del Contribuyente (RUC) Nº **2.115.390-6**, domiciliada en la Montevideo N° 955 c/ Piribebuy, representada para este acto por el Señor **MIGUEL ALBERTO MOLINAS,** con Cedula de Identidad Civil Nº **2.115.390** en carácter de PROPIETARIO, , convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la LCO N° 07/2019 "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**". En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Póliza de fiel cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente

Molinas Import de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 375/2019, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el I D Nº 362.021.

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2019	2	001	01	00	240	10	1	99	135.000.000
TOTAL: Guaraníes Ciento treinta y cinco millones.----------									135.000.000

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 07/2019 "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**", convocado por la UOC N°2. La Adjudicación fue realizada según Resolución DAAF Nº 98, de fecha 19 de julio del año 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL BIEN.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.3	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	157.431	157.431
1.4	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	134.274	134.274
1.5	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.6	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.7	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	55.083	55.083
1.8	Prov. y cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	83.590	83.590
1.9	Prov. y cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	39.932	39.932

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

1.10	Prov. y cambio de buje de leva	Unidad	EVENTO	1	46.185	46.185
1.11	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	154.300	154.300
1.12	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	155.624	155.624
1.13	Prov. y cambio de medialuna tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	29.587	29.587
1.14	Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.15	Prov. y cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	121.696	121.696
1.16	Rectificación corona volante regulación de tirajes	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.17	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	432.735	432.735
1.18	Prov. y cambio de polea de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	188.191	188.191
1.19	Prov. y cambio de eje balancín	Unidad	EVENTO	1	422.684	422.684
1.20	Prov. y cambio de martillo balancín escape	Unidad	EVENTO	1	71.801	71.801
1.21	Prov. y cambio de martillo balancín admisión	Unidad	EVENTO	1	862.579	862.579
1.22	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.23	Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	243.160	243.160
1.24	Encamisado de asiento reten	Unidad	EVENTO	1	217.305	217.305
1.25	Control de bielas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.26	Control de bancadas	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
1.27	Alineación de brazo de bielas	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
1.28	Tornear buje biela	Unidad	EVENTO	1	22.012	22.012
1.29	Cepillado de block	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.30	Fretear pistones	Unidad	EVENTO	1	23.335	23.335
1.31	rectificación 8 de válvulas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.32	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	126.997	126.997
1.33	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	173.776	173.776
1.34	Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	39.689	39.689
1.35	Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	33.073	33.073
1.36	Prov. y cambio de arandela de retorno	Unidad	EVENTO	1	13.421	13.421
1.37	Prov. y cambio de guardapolvo de pico	Unidad	EVENTO	1	15.947	15.947
1.38	Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	13.421	13.421
1.39	Prov. y cambio de anillos de goma	Unidad	EVENTO	1	23.259	23.259
1.40	Prov. y cambio de buje estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1	32.411	32.411
1.41	Prov. y cambio de rulemán delantero	Unidad	EVENTO	1	32.113	32.113
1.42	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	EVENTO	1	23.092	23.092
1.43	Prov. y cambio de buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	21.890	21.890

Molinas Import
de Jorge Molinas
Mcal. López 960 Asunción
Cel. 0982 [illegible]
E-mail: molinas[illegible]@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

1.44	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Unidad	EVENTO	1	74.141	74.141
1.45	Prov. y cambio de rotor B/D/H	Unidad	EVENTO	1	28.870	28.870
1.46	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	33.856	33.856
1.47	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	38.608	38.608
1.48	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	290.923	290.923
1.49	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	229.708	229.708
1.50	Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	427.897	427.897
1.51	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	386.486	386.486
1.52	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.074.478	1.074.478
1.53	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	908.884	908.884
1.54	Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.55	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	213.586	213.586
1.56	Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	164.588	164.588
1.57	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Unidad	EVENTO	1	100.792	100.792
1.58	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.59	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.60	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.185.061	2.185.061
1.61	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Unidad	EVENTO	1	165.912	165.912
1.62	Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	449.313	449.313
1.63	Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	147.330	147.330
1.64	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	58.447	58.447
1.65	Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite	Unidad	EVENTO	1	454.122	454.122
1.66	árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	308.004	308.004
1.67	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	951.637	951.637
1.68	Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.69	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	542.935	542.935
1.70	Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	270.729	270.729
1.71	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	121.367	121.367
1.72	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	26.037	26.037
1.73	Junta cárter	Unidad	EVENTO	1	31.330	31.330
1.74	Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1	35.840	35.840
1.75	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	299.766	299.766
1.76	Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	57.069	57.069
1.77	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.78	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	236.324	236.324
1.79	Cambiar retén culata motor	Unidad	EVENTO	1	53.397	53.397

Miguel Molinas Limpori
de Miguel Molinas
Montevideo 955 - Asunción
Cel.: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

1.80	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	87.074	87.074
1.81	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	148.765	148.765
1.82	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	55.205	55.205
1.83	Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	281.217	281.217
1.84	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	337.989	337.989
1.85	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	126.059	126.059
1.86	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	73.842	73.842
1.87	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.88	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.89	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.90	Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1	92.964	92.964
1.91	Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1	94.618	94.618
1.92	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1	66.629	66.629
1.93	Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1	70.897	70.897
2	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
2.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	45.103	45.103
2.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	350.279	350.279
2.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	167.278	167.278
2.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
2.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	117.879	117.879
2.6	Ruleman de carcaza	Unidad	EVENTO	1	129.643	129.643
2.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	396.540	396.540
2.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	450.813	450.813
2.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	387.461	387.461
2.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	555.025	555.025
2.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	357.368	357.368
2.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	101.742	101.742
2.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	375.015	375.015
2.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	311.172	311.172
2.15	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	502.776	502.776
2.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	130.761	130.761
2.17	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	490.726	490.726
2.18	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	280.570	280.570
2.19	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	215.506	215.506
2.20	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	128.320	128.320
2.21	Reten	Unidad	EVENTO	1	69.574	69.574

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 956 / Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

2.22	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
2.23	Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1	198.323	198.323
2.24	Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	625.941	625.941
3	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE TRANSMISIÓN:	Unidad	EVENTO	1		
3.1	Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	454.587	454.587
3.2	Cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	218.879	218.879
3.3	Reten de piston	Unidad	EVENTO	1	95.611	95.611
3.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
3.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	466.031	466.031
3.6	Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1	514.619	514.619
3.7	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	248.345	248.345
3.8	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	54.478	54.478
3.9	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	31.871	31.871
3.10	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	85.994	85.994
3.11	Reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	77.915	77.915
3.12	Corona y pistón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	808.799	808.799
3.13	Corona y Pistón diferencial delantero	Unidad	EVENTO	1	205.185	205.185
3.14	Calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	115.086	115.086
3.15	Calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	94.884	94.884
3.16	Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	459.750	459.750
3.17	Junta Caja Reductora	Unidad	EVENTO	1	169.795	169.795
3.18	Perno Satélite	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
3.19	Rellenado Brida Diferencial	Unidad	EVENTO	1	228.711	228.711
3.20	Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	171.857	171.857
3.21	Satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.116.014	1.116.014
4	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
4.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
4.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	771.332	771.332
4.3	Reparación de sinfín direc.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
4.4	Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1	282.644	282.644
4.5	Prov. y cambio de buje elástico	Unidad	EVENTO	1	170.771	170.771
4.6	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	141.174	141.174
4.7	Cambiar barra de [illegible]	Unidad	EVENTO	1	200.201	200.201
4.8	Cambiar brazo pitman c/u	Unidad	EVENTO	1	345.605	345.605
4.9	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	256.460	256.460

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mariscal López 963 - Asunción
Teléfono 663 72 51
E-mail: molinas[illegible]

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

4.10	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	250.454	250.454
4.11	Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1	205.665	205.665
4.12	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
4.13	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	110.762	110.762
4.14	Corrección de Pisada y avance	Unidad	EVENTO	1	112.925	112.925
4.15	Provisión y cambio de Bieleta de dirección	Unidad	EVENTO	1	56.771	56.771
4.16	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	21.769	21.769
4.17	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	55.801	55.801
4.18	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	44.542	44.542
4.19	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	99.139	99.139
4.20	Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1	95.611	95.611
4.21	Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	55.896	55.896
4.22	Provisión De Guardapolvo Homocinética	Unidad	EVENTO	1	99.338	99.338
4.23	provisión y cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1	261.577	261.577
4.24	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	35.407	35.407
5	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		
5.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	334.804	334.804
5.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	330.723	330.723
5.3	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	138.048	138.048
5.4	Prov. y cambio de buje elástico	Unidad	EVENTO	1	137.396	137.396
5.5	Prov. y cambio de juego de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	131.959	131.959
5.6	Prov. y cambio de grillete elástico	Unidad	EVENTO	1	127.295	127.295
5.7	Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	329.931	329.931
5.8	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	172.584	172.584
5.9	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	188.383	188.383
5.10	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	84.915	84.915
5.11	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	44.849	44.849
5.12	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	112.712	112.712
5.13	Provisión y cambio de 2 bujes estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	91.319	91.319
5.14	Provisión y cambio de 2 bujes estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1	453.488	453.488
5.15	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1	284.129	284.129
5.16	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
5.17	Provisión y cambio de rótulas superior	Unidad	EVENTO	1	561.950	561.950
5.18	Provisión y cambio de 2 rótulas superior	Unidad	EVENTO	1	679.695	679.695
5.19	Provisión y cambio de 2 rótulas inferior	Unidad	EVENTO	1	219.860	219.860

Molinas Import de Miguel Molinas Montevideo 2053 c/ Asunción Cel. 0982 93 72 51 E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. DRUÉ ORTÍZ, Director Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

5.20	Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1	248.233	248.233
5.21	Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
5.22	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
5.23	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
5.24	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	21.172	21.172
6	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
6.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	647.425	647.425
6.2	Cambiar juego reparo bomba central	Unidad	EVENTO	1	186.524	186.524
6.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	122.123	122.123
6.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	205.007	205.007
6.5	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	179.357	179.357
6.6	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	85.994	85.994
6.7	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	76.005	76.005
6.8	Prov. y cambio rotor de embrague magnético	Unidad	EVENTO	1	41.618	41.618
6.9	fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
6.10	plato de presión	Unidad	EVENTO	1	390.382	390.382
6.11	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	131.867	131.867
6.12	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	234.482	234.482
6.13	Roleman piloto	Unidad	EVENTO	1	26.466	26.466
7	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
7.1	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	450.376	450.376
7.2	Bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	228.496	228.496
7.3	Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	114.248	114.248
7.4	Juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	258.801	258.801
7.5	Zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	324.107	324.107
7.6	Disco de freno	Unidad	EVENTO	1	393.252	393.252
7.7	Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	255.446	255.446
7.8	Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	111.844	111.844
7.9	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	561.977	561.977
7.10	Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.11	Tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	406.484	406.484
7.12	Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	185.816	185.816
7.13	Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	976.093	976.093
7.14	Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	247.167	247.167
7.15	Cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	172.539	172.539

Molinas Impor.
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Tel.: 0982 68 72 51
E-mail: molinas76p@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

7.16	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
7.17	Reparación de Depresor de Freno	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
7.18	Reparación de Mecanismo de Freno de Mano	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.19	Válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	316.849	316.849
7.20	Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	146.118	146.118
8	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
8.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	454.364	454.364
8.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	19.123	19.123
8.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	21.769	21.769
8.4	Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	15.395	15.395
9	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1		510.651
9.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	30.007	30.007
10	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO DE VEHÍCULO	Unidad	EVENTO	1		30.007
10.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	74.327	74.327
10.2	Cielo raso	Unidad	EVENTO	1	58.336	58.336
10.3	Reparación de asiento delantero por Unid.	Unidad	EVENTO	1	192.786	192.786
10.4	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	701.984	701.984
11	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, O COLOCACIÓN DE PUERTAS,VENTANILLAS Y ESPEJOS	Unidad	EVENTO	1		
11.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	230.061	230.061
11.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	208.889	208.889
11.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	244.488	244.488
11.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	116.726	116.726
11.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	117.137	117.137
11.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	70.953	70.953
11.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	170.289	170.289
11.8	Reparación de cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	79.371	79.371
11.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	108.827	108.827
11.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	108.827	108.827
11.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
11.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	651.000	651.000
11.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000

Molinas import
Miguel Molinas
Montevideo 955 / sunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. DRUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

11.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
11.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
11.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
12	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA ELÉCTRICO	Unidad	EVENTO	1		
12.1	Colocar replay luz alta	Unidad	EVENTO	1	55.416	55.416
12.2	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	21.893	21.893
12.3	Reparación Sistema Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	51.117	51.117
12.4	Solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	30.913	30.913
12.5	Bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
12.6	Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	122.262	122.262
12.7	Bulbo de temperatura o replay	Unidad	EVENTO	1	140.303	140.303
12.8	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	21.011	21.011
12.9	Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	22.291	22.291
12.10	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	33.113	33.113
12.11	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	41.574	41.574
12.12	Faro luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	57.404	57.404
12.13	Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	202.383	202.383
12.14	Provisión de batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	132.948	132.948
12.15	Focos	Unidad	EVENTO	1	54.037	54.037
12.16	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	123.070	123.070
12.17	Válvula solenoide	Unidad	EVENTO	1	27.422	27.422
12.18	Terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	97.810	97.810
12.19	Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	25.422	25.422
12.20	Ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	159.463	159.463
12.21	Reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	214.940	214.940
12.22	Juego carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	17.159	17.159
12.23	Antena para radio	Unidad	EVENTO	1	109.837	109.837
12.24	Focos señaleros	Unidad	EVENTO	1	84.341	84.341
12.25	Reparación bloqueo central de puertas	Unidad	EVENTO	1	21.769	21.769
12.26	Focos - flosser	Unidad	EVENTO	1	113.763	113.763
12.27	Rebobinado de Campo	Unidad	EVENTO	1	62.460	62.460
12.28	Reparación Soporte Alternador	Unidad	EVENTO	1	51.117	51.117
12.29	Recalentador de bujías	Unidad	EVENTO	1	50.719	50.719
12.30	Reparación e instalación pre calentador de Bujía	Unidad	EVENTO	1	116.894	116.894

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mcal. López 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 57
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

12.31	Porta foco señalero	Unidad	EVENTO	1	26.217	26.217
12.32	Rectificación de Inducido. -	Unidad	EVENTO	1	16.799	16.799
12.33	Llave de Luz de Stop	Unidad	EVENTO	1	135.495	135.495
12.34	Regulación de giro avance. -	Unidad	EVENTO	1	19.284	19.284
12.35	Desmontar Tablero para Reparación Eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
13	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - MANTENIMIENTO EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
13.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
13.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	34.479	34.479
13.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	121.231	121.231
13.4	Prov. y cambio de 2 galones de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	29.746	29.746
13.5	Prov. y cambio de grasa	Unidad	EVENTO	1	27.261	27.261
13.6	Desmonte y limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	182.635	182.635
13.7	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	36.927	36.927
13.8	Cambio de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	18.762	18.762
13.9	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	38.245	38.245
13.10	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	61.976	61.976
13.11	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	47.265	47.265
13.12	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	81.819	81.819
13.13	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	138.142	138.142
13.14	Revisión y mant. De luces del., tras. Y de freno	Unidad	EVENTO	1	88.591	88.591
13.15	Prov. y cambio de 6 litros de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	109.924	109.924
13.16	Aceite de transferencia	Unidad	EVENTO	1	21.247	21.247
13.17	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	13.630	13.630
13.18	Prov. y cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	178.560	178.560
13.19	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	285.265	285.265
13.20	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	234.261	234.261
13.21	Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	157.549	157.549
13.22	Soldadura De Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	27.422	27.422
13.23	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	103.550	103.550
13.24	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500
13.25	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
13.26	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
13.27	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
13.28	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
13.29	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
13.30	Regulador de presión de combustible	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000

Montelas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

14	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
14.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	274.593	274.593
14.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	116.335	116.335
14.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	142.391	142.391
14.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	159.624	159.624
14.5	Actuador de A/A	Unidad	EVENTO	1	88.094	88.094
14.6	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	74.178	74.178
14.7	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	41.574	41.574
14.8	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	50.471	50.471
14.9	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	189.307	189.307
14.10	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	53.005	53.005
14.11	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	14.351	14.351
14.12	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	47.948	47.948
14.13	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	49.228	49.228
14.14	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	78.651	78.651
14.15	Válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1	48.507	48.507
14.16	Bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	34.479	34.479
14.17	Juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1	82.018	82.018
14.18	Reparación y Limpieza de Condensador	Unidad	EVENTO	1	303.853	303.853
14.19	Polea tensor de A/A	Unidad	EVENTO	1	494.143	494.143
14.20	Compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	725.620	725.620
15	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
15.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
15.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	161.960	161.960
15.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
15.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	188.425	188.425
15.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	188.425	188.425
15.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	223.712	223.712
15.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	223.712	223.712
15.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	206.069	206.069
15.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	206.069	206.069
15.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	202.938	202.938
15.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	183.679	183.679
15.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	427.358	427.358

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mcal. Estigarribia 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

15.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	62.460	62.460
15.15	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	31.348	31.348
15.16	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	72.562	72.562
15.17	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	72.562	72.562
16	NISSAN PATROL - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		2.831.279
16.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
16.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	143.159	143.159
16.3	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	293.131	293.131
16.4	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	244.705	244.705
16.5	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	178.508	178.508
16.6	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	137.029	137.029
16.7	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	65.265	65.265
16.8	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	197.084	197.084
16.9	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	153.369	153.369
16.10	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	85.054	85.054
16.11	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	558.426	558.426
16.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	356.407	356.407
16.13	Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.179.896	1.179.896
16.14	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	414.230	414.230
16.15	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.872.349	1.872.349
16.16	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	165.065	165.065
16.17	Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	37.011	37.011
16.18	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	358.714	358.714
16.19	Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	301.741	301.741
16.20	Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
16.21	Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	309.516	309.516
16.22	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	97.517	97.517
16.23	árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.676.278	1.676.278
16.24	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	3.791.830	3.791.830
16.25	Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
16.26	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	312.411	312.411
16.27	Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	429.227	429.227
16.28	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	1.124.187	1.124.187
16.29	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
16.30	Junta cárter	Unidad	EVENTO	1	66.155	66.155
16.31	Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1	91.071	91.071

Molinas Import
de Raúl Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

16.32	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	657.873	657.873
16.33	Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	155.550	155.550
16.34	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
16.35	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
16.36	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
16.37	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	4.079.228	4.079.228
16.38	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	334.802	334.802
16.39	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	79.968	79.968
16.40	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	84.592	84.592
16.41	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	239.969	239.969
16.42	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	358.164	358.164
16.43	Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	224.378	224.378
16.44	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	253.801	253.801
16.45	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	83.745	83.745
16.46	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	100.740	100.740
16.47	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
16.48	Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1	66.958	66.958
16.49	Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1	54.186	54.186
16.50	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1	539.352	539.352
16.51	Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1	484.944	484.944
17	NISSAN PATROL - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
17.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	97.746	97.746
17.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	21.408	21.408
17.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	94.231	94.231
17.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
17.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	193.758	193.758
17.6	Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1	194.321	194.321
17.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	194.868	194.868
17.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	177.533	177.533
17.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	331.419	331.419
17.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.186.380	1.186.380
17.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.309.642	1.309.642
17.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	174.887	174.887
17.13	Juego de retenes	Unidad	EVENTO	1	64.576	64.576
17.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	248.613	248.613
17.15	Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000

Molinas Impor
Gral. Miguel Molinas
Mariscal Lopez 935 F.sunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: [illegible]@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

17.16	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	266.024	266.024
17.17	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	876.440	876.440
17.18	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.145.249	3.145.249
17.19	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	200.728	200.728
17.20	Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.113	120.113
17.21	Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1	51.275	51.275
17.22	Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1	53.696	53.696
17.23	Reparación Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
18	NISSAN PATROL - SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Unidad	EVENTO	1		
18.1	Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	356.855	356.855
18.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	187.810	187.810
18.3	Cambiar reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	61.242	61.242
18.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
18.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	338.798	338.798
18.6	Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1	919.657	919.657
18.7	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	758.647	758.647
18.8	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	42.652	42.652
18.9	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	46.481	46.481
18.10	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	79.760	79.760
18.11	Cambiar retén de pistón	Unidad	EVENTO	1	79.295	79.295
18.12	Cambiar corona y piston diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	815.627	815.627
18.13	Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	222.872	222.872
18.14	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	222.335	222.335
18.15	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	254.938	254.938
18.16	Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	293.368	293.368
19	NISSAN PATROL - SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
19.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
19.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	389.141	389.141
19.3	Reparación de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
19.4	Cambio sinfin	Unidad	EVENTO	1	542.476	542.476
19.5	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	173.546	173.546
19.6	Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	146.745	146.745
19.7	Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	327.784	327.784
19.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	281.045	281.045
19.9	Cambiar cañería alta presión direc. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	344.181	344.181

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 61
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

19.10	Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1	89.677	89.677
19.11	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	93.600	93.600
19.12	Cambio de Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	59.581	59.581
19.13	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	20.075	20.075
19.14	Fluido para dirección por litro	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
19.15	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	67.488	67.488
19.16	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	106.396	106.396
19.17	Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1	154.774	154.774
19.18	Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	212.393	212.393
19.19	Cambio Ruleman Pivot Delantero	Unidad	EVENTO	1	89.984	89.984
20	NISSAN PATROL - SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		3.848.886
20.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	183.921	183.921
20.2	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	310.008	310.008
20.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	330.772	330.772
20.4	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	146.745	146.745
20.5	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	157.226	157.226
20.6	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	131.022	131.022
20.7	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	52.011	52.011
20.8	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1	204.394	204.394
20.9	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	55.274	55.274
20.10	Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1	115.299	115.299
20.11	Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1	62.925	62.925
20.12	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	95.715	95.715
20.13	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
20.14	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	91.761	91.761
21	NISSAN PATROL - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
21.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	222.599	222.599
21.2	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	80.697	80.697
21.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	144.569	144.569
21.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	25.515	25.515
21.5	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	506.403	506.403
21.6	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	200.839	200.839
21.7	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	151.878	151.878
21.8	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	74.859	74.859
21.9	Prov. y cambio de rulemanes de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	81.279	81.279
21.10	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

Miguel Molinas Lopez
de Miguel Molinas
Montevideo 955 /Asunción
E-mail: molinas7[illegible]@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

22	NISSAN PATROL - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
22.1	bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	206.186	206.186
22.2	bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	162.666	162.666
22.3	disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	102.243	102.243
22.4	disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	278.363	278.363
22.5	Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	246.719	246.719
22.6	Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	87.808	87.808
22.7	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	438.042	438.042
22.8	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
22.9	cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	340.656	340.656
22.10	fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	114.701	114.701
22.11	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	110.947	110.947
22.12	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	107.437	107.437
22.13	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	78.614	78.614
22.14	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	15.723	15.723
22.15	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	113.292	113.292
22.16	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	177.393	177.393
23	NISSAN PATROL - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
23.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	440.933	440.933
23.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	21.333	21.333
23.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	29.509	29.509
23.4	Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	33.410	33.410
24	NISSAN PATROL - Serv. De reparación y manten. Sistema limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1		
24.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	42.248	42.248
25	NISSAN PATROL - Servicio mantenimiento, reparación de tapicería y alfombrado vehículo	Unidad	EVENTO	1		42.248
25.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	102.451	102.451
25.2	Cielo raso	Unidad	EVENTO	1	389.415	389.415
25.3	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1	186.511	186.511
25.4	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	248.533	248.533
26	NISSAN PATROL - Servicio mantenimiento, reparación o colocación puertas, ventillas y espejos	Unidad	EVENTO	1		
26.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	144.890	144.890
26.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	68.729	68.729
26.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	105.165	105.165

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

26.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	59.980	59.980
26.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	82.475	82.475
26.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	24.672	24.672
26.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	93.355	93.355
26.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	58.738	58.738
26.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	95.929	95.929
26.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	95.929	95.929
26.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
26.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	651.000	651.000
26.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
26.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
26.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
26.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
27	NISSAN PATROL - Sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1		2.754.862
27.1	Control de batería	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
27.2	Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
27.3	Colocar replay luz alta	Unidad	EVENTO	1	24.672	24.672
27.4	Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	18.358	18.358
27.5	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	346.859	346.859
27.6	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	207.183	207.183
27.7	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	155.939	155.939
27.8	Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	12.014	12.014
27.9	Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
27.10	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
27.11	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	102.082	102.082
27.12	Cambiar bulbo de temperatura o replay	Unidad	EVENTO	1	53.086	53.086
27.13	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
27.14	Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	105.952	105.952
27.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	99.779	99.779
27.16	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	383.405	383.405
27.17	Faro luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	46.432	46.432
27.18	Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	336.616	336.616
27.19	Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	19.232	19.232
27.20	Motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	208.409	208.409
27.21	Provisión batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	438.577	438.577
28	NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		3.068.595

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 980
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

28.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	113.124	113.124
28.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	129.065	129.065
28.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	274.908	274.908
28.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	53.405	53.405
28.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	23.140	23.140
28.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	47.168	47.168
28.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	81.678	81.678
28.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	79.257	79.257
28.9	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	88.206	88.206
28.10	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
28.11	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	EVENTO	1	25.071	25.071
28.12	Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	25.316	25.316
28.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	17.898	17.898
28.14	desmonte y limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
28.15	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
28.16	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
28.17	Soldadura De Tanque De Combustible	Unidad	EVENTO	1	35.997	35.997
28.18	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	187.001	187.001
28.19	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
28.20	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
28.21	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
28.22	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
28.23	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
28.24	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000
28.25	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000
29	NISSAN PATROL - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1		
29.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	226.307	226.307
29.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	143.480	143.480
29.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	118.563	118.563
29.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	80.973	80.973
29.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	451.910	451.910
29.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	77.034	77.034
29.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	85.632	85.632
29.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	452.002	452.002
29.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	95.929	95.929

Molinas Import
Miguel Molines
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 57
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

29.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	18.788	18.788
29.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	67.672	67.672
29.12	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	60.715	60.715
29.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	56.561	56.561
29.14	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1	159.494	159.494
29.15	Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
29.16	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1	100.465	100.465
29.17	Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	1.036.374	1.036.374
30	NISSAN PATROL - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
30.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
30.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	233.969	233.969
30.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
30.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
30.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
30.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
30.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
30.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
30.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
30.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	302.698	302.698
30.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	124.003	124.003
30.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
30.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
30.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	57.450	57.450
30.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	207.183	207.183
30.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	207.183	207.183
31	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
31.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
31.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	238.013	238.013
31.3	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	153.138	153.138
31.4	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	99.031	99.031
31.5	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	71.920	71.920
31.6	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	92.210	92.210
31.7	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	77.578	77.578
31.8	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	176.418	176.418
31.9	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	180.477	180.477

Molinas Import
Miguel Molinas
Mariscal Lopez 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas.repuestos@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

31.10	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	160.187	160.187
31.11	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	705.804	705.804
31.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	504.223	504.223
31.13	Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.005.058	1.005.058
31.14	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	365.030	365.030
31.15	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.914.782	1.914.782
31.16	Mantenimiento y Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
31.17	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	3.068.618	3.068.618
31.18	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	265.106	265.106
31.19	Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	78.201	78.201
31.20	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	454.264	454.264
31.21	Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	312.943	312.943
31.22	Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
31.23	Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	551.051	551.051
31.24	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	74.569	74.569
31.25	arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.152.873	1.152.873
31.26	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.094.640	2.094.640
31.27	Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	187.468	187.468
31.28	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	295.549	295.549
31.29	Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	274.107	274.107
31.30	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	988.973	988.973
31.31	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	21.453	21.453
31.32	Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.295	42.295
31.33	Reparación de Carter	Unidad	EVENTO	1	42.047	42.047
31.34	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	613.146	613.146
31.35	Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	117.282	117.282
31.36	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
31.37	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	362.245	362.245
31.38	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	98.150	98.150
31.39	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	121.283	121.283
31.40	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	309.209	309.209
31.41	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	89.009	89.009
31.42	Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	324.317	324.317
31.43	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	266.022	266.022
31.44	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	23.548	23.548
31.45	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	59.632	59.632

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 955 casi Manuel
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

DAAF/DC/cee

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

31.46	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
31.47	Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1	223.514	223.514
31.48	Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1	56.736	56.736
31.49	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
31.50	Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1	158.097	158.097
31.51	Comon Rail (conductor común) - reparación	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
31.52	Comon Rail (conductor común) - chequeo	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
31.53	Comon Rail (conductor común) - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
32	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
32.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	30.069	30.069
32.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	13.991	13.991
32.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	18.762	18.762
32.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	23.893	23.893
32.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	64.623	64.623
32.6	Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1	87.310	87.310
32.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	87.310	87.310
32.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	162.532	162.532
32.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	259.509	259.509
32.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	174.820	174.820
32.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	227.751	227.751
32.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	82.825	82.825
32.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	66.673	66.673
32.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	103.674	103.674
32.15	Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1	104.246	104.246
32.16	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	198.129	198.129
32.17	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	117.478	117.478
32.18	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	619.411	619.411
32.19	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	98.555	98.555
32.20	Cambio de Ruleman	Unidad	EVENTO	1	88.354	88.354
32.21	Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1	42.295	42.295
32.22	Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1	57.851	57.851
32.23	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
33	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
33.1	Cambiar demultiplicador cardan	Unidad	EVENTO	1	40.730	40.730
33.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	87.074	87.074

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

33.3	Cambiar reten de piston	Unidad	EVENTO	1	51.117	51.117
33.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	91.013	91.013
33.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	99.835	99.835
33.6	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	46.942	46.942
33.7	Acelte para diferencial	Unidad	EVENTO	1	18.762	18.762
33.8	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	55.565	55.565
33.9	Cambiar retén de piston	Unidad	EVENTO	1	48.632	48.632
33.10	Cambiar corona y piston diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	292.870	292.870
33.11	Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	29.224	29.224
33.12	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	36.318	36.318
33.13	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	68.835	68.835
33.14	Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	125.294	125.294
34	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1		
34.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	254.961	254.961
34.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	174.857	174.857
34.3	Cremallera D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.135.397	1.135.397
34.4	Precap	Unidad	EVENTO	1	119.466	119.466
34.5	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	81.384	81.384
34.6	Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	42.494	42.494
34.7	Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	42.494	42.494
34.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	813.838	813.838
34.9	Cambiar caño de alta presión de Dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	61.578	61.578
34.10	Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1	44.183	44.183
34.11	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	67.667	67.667
34.12	Cambio de Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	202.205	202.205
34.13	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
34.14	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	13.630	13.630
34.15	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	78.253	78.253
34.16	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	119.703	119.703
34.17	Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1	95.648	95.648
34.18	Provisión y cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	184.015	184.015
34.19	Provisión y cambio de bujes bieletas dirección	Unidad	EVENTO	1	46.294	46.294
34.20	Provisión y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	31.149	31.149
34.21	Corregida de pisada	Unidad	EVENTO	1	58.447	58.447
34.22	Reparación de Cremallera Dirección	Unidad	EVENTO	1	571.239	571.239
34.23	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	263.124	263.124

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mcal. López 955 Asunción
Cel: 0982 [illegible] 76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

34.24	Provisión y cambio de torretas	Unidad	EVENTO	1	153.138	153.138
34.25	Provisión y cambio de bujes estabilizador trasero	Unidad	EVENTO	1	57.727	57.727
34.26	Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	84.664	84.664
34.27	Cambio bieleta estabilizador lado derecho	Unidad	EVENTO	1	118.982	118.982
34.28	Cambio bieleta estabilizador lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	118.982	118.982
34.29	Cambio homocinética	Unidad	EVENTO	1	487.868	487.868
35	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1		
35.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	151.734	151.734
35.2	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	269.002	269.002
35.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	301.158	301.158
35.4	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	92.119	92.119
35.5	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	95.089	95.089
35.6	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	94.368	94.368
35.7	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	19.482	19.482
35.8	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1	27.422	27.422
35.9	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	43.935	43.935
35.10	Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1	27.422	27.422
35.11	Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1	19.482	19.482
35.12	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	66.623	66.623
35.13	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
35.14	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	43.935	43.935
36	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
36.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	255.769	255.769
36.2	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	119.466	119.466
36.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	167.651	167.651
36.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	32.156	32.156
36.5	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	258.664	258.664
36.6	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	210.715	210.715
36.7	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	108.073	108.073
36.8	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	38.928	38.928
36.9	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	65.902	65.902
36.10	Prov. y cambio de kit de embrague	Unidad	EVENTO	1	239.405	239.405
37	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
37.1	Bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	352.373	352.373

Molinas Import
de Miguel Ángel Molinas Suárez
Mobile: 0983 723 791
Email: molinas1985@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

37.2	bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	173.341	173.341
37.3	disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	69.431	69.431
37.4	disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	254.153	254.153
37.5	juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	285.030	285.030
37.6	caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	66.226	66.226
37.7	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	372.005	372.005
37.8	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	76.488	76.488
37.9	cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	280.457	280.457
37.10	fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	112.322	112.322
37.11	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	83.223	83.223
37.12	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	106.234	106.234
37.13	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	67.990	67.990
37.14	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	12.748	12.748
37.15	Provisión y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	48.346	48.346
37.16	Provisión y cambio de juego de repuesto de mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	128.400	128.400
37.17	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	167.216	167.216
37.18	Control y Reparación de Sistema de frenos ABS	Unidad	EVENTO	1	512.283	512.283
37.19	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	107.514	107.514
38	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicios de Gomería	Unidad	EVENTO	1		
38.1	Provisión de Cámara	Unidad	EVENTO	1	22.812	22.812
38.2	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	311.371	311.371
38.3	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	8.499	8.499
38.4	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	13.630	13.630
39	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Serv. De reparación y manten. Sistema limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1		
39.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	33.995	33.995
40	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio mantenimiento, reparación de tapicería y alfombrado vehículo	Unidad	EVENTO	1		
40.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	106.234	106.234
40.2	Cielo raso	Unidad	EVENTO	1	43.301	43.301
40.3	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
40.4	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
41	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio mant. reparación o colocación puertas, vehículos	Unidad	EVENTO	1		

Molinas Miguel
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 56 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

41.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	139.533	139.533
41.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	53.962	53.962
41.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	52.757	52.757
41.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	43.338	43.338
41.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	61.578	61.578
41.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	18.240	18.240
41.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	75.693	75.693
41.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	44.979	44.979
41.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	77.781	77.781
41.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	77.781	77.781
41.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	364.000	364.000
41.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
41.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
41.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
41.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
41.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
42	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1		
42.1	Control de batería	Unidad	EVENTO	1	5.132	5.132
42.2	Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	5.132	5.132
42.3	Colocar replay luz alta	Unidad	EVENTO	1	19.122	19.122
42.4	Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	6.014	6.014
42.5	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	179.268	179.268
42.6	Reparación del sistema Limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	68.835	68.835
42.7	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	110.645	110.645
42.8	Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	5.132	5.132
42.9	Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	6.014	6.014
42.10	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	42.295	42.295
42.11	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	38.245	38.245
42.12	Cambiar bulbo de temperatura o replay	Unidad	EVENTO	1	49.029	49.029
42.13	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	179.268	179.268
42.14	Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	102.705	102.705
42.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	40.531	40.531
42.16	Reparación de Bocinas	Unidad	EVENTO	1	11.059	11.059
42.17	Cambio de Bocinas	Unidad	EVENTO	1	63.741	63.741
42.18	Cambio de Espejo retrovisor	Unidad	EVENTO	1	170.720	170.720

Molinas Import
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0981 [illegible] 72 51
E-mail: [illegible]@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

42.19	reparación de espejo retrovisor	Unidad	EVENTO	1	38.928	38.928
42.20	Provisión y cambio de batería 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	281.427	281.427
42.21	control y verificación de airbag	Unidad	EVENTO	1	91.200	91.200
43	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - MANTENIMIENTO EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
43.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	97.014	97.014
43.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	106.234	106.234
43.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	134.786	134.786
43.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	73.606	73.606
43.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	18.762	18.762
43.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	37.362	37.362
43.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	122.361	122.361
43.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	62.498	62.498
43.9	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	67.990	67.990
43.10	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
43.11	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	EVENTO	1	47.464	47.464
43.12	Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	20.526	20.526
43.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	18.762	18.762
43.14	Desmone y Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
43.15	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
43.16	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
43.17	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	286.309	286.309
43.18	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000
43.19	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000
43.20	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	861.000	861.000
43.21	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
43.22	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
43.23	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
43.24	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
44	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1		
44.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	288.405	288.405
44.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	178.380	178.380
44.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	143.898	143.898
44.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	198.290	198.290
44.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	953.223	953.223

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

44.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	103.565	103.565
44.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	145.742	145.742
44.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
44.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	138.315	138.315
44.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	23.358	23.358
44.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	105.546	105.546
44.12	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	119.988	119.988
44.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	189.946	189.946
44.14	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1	69.215	69.215
44.15	Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	167.351	167.351
44.16	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1	170.533	170.533
44.17	Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	1.972.461	1.972.461
45	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
45.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
45.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
45.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	282.156	282.156
45.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	282.156	282.156
45.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	508.965	508.965
45.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	147.403	147.403
45.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	533.542	533.542
45.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	82.247	82.247
45.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	65.970	65.970
45.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	306.884	306.884
45.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	306.884	306.884
46	KIA OPIRUS - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		4.536.207
46.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
46.2	Trabajos de tapicería	Unidad	EVENTO	1	236.324	236.324
46.3	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	566.487	566.487
46.4	Juego de camisas	Unidad	EVENTO	1	386.076	386.076
46.5	Rectificación Corona Volante Regulación de Tirajes	Unidad	EVENTO	1	103.936	103.936

Molinas Import
Cel. 0985 [illegible] 72 51
E-mail: [illegible]76nv@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

46.6	Reparación de tubo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
46.7	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	538.662	538.662
46.8	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	97.661	97.661
46.9	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	102.954	102.954
46.10	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	84.428	84.428
46.11	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	1.208.642	1.208.642
46.12	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	236.324	236.324
46.13	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	566.487	566.487
46.14	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	386.076	386.076
46.15	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	103.936	103.936
46.16	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	679.921	679.921
46.17	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	538.662	538.662
46.18	Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	97.661	97.661
46.19	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	102.954	102.954
46.20	Juego de filtros (aire, aceite, combustible), aceite y bujías de encendido	Unidad	EVENTO	1	84.428	84.428
46.21	árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	879.580	879.580
46.22	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.525.084	1.525.084
46.23	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	329.298	329.298
46.24	Polea Cig?e?al	Unidad	EVENTO	1	252.054	252.054
46.25	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	471.626	471.626
46.26	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	27.360	27.360
46.27	Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	51.867	51.867
46.28	Rectificar y esmerilar válvula y rectificar tapa motor	Unidad	EVENTO	1	90.206	90.206
46.29	Reparación de Carter	Unidad	EVENTO	1	45.103	45.103
46.30	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	530.237	530.237
46.31	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	530.850	530.850
46.32	Electro ventilador cambiar	Unidad	EVENTO	1	454.010	454.010
46.33	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	61.877	61.877
46.34	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	80.365	80.365
46.35	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	226.577	226.577
46.36	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	60.255	60.255
46.37	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	187.736	187.736
46.38	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	51.719	51.719
46.39	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	58.336	58.336
46.40	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

46.41	Cambiar bomba de nafta	Unidad	EVENTO	1	555.379	555.379
47	KIA OPIRUS - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		14.021.138
47.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	45.103	45.103
47.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	20.987	20.987
47.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	33.194	33.194
47.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	31.871	31.871
47.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	95.611	95.611
47.6	Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1	140.229	140.229
47.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	140.229	140.229
47.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	165.725	165.725
47.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	290.018	290.018
47.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	820.304	820.304
47.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	911.286	911.286
47.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	133.837	133.837
47.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	94.716	94.716
47.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	106.551	106.551
47.15	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	216.474	216.474
47.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	252.237	252.237
47.17	Mantenimiento de caja automática	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
47.18	Reparación General de la Caja Automática	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
48	KIA OPIRUS - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
48.1	Cambiar homocinética cada lado rueda	Unidad	EVENTO	1	319.913	319.913
48.2	Cambiar homocinética cada lado caja	Unidad	EVENTO	1	281.427	281.427
48.3	Cambiar guardapolvo de homocinética lado rueda	Unidad	EVENTO	1	76.488	76.488
48.4	Cambiar guardapolvo de homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	1	73.842	73.842
49	KIA OPIRUS - SISTEMA DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1		
49.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
49.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	192.656	192.656
49.3	Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
49.4	Cambio de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.644.201	1.644.201
49.5	Precat - cada uno	Unidad	EVENTO	1	273.599	273.599
49.6	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	216.474	216.474
49.7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	894.787	894.787
49.8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	124.536	124.536
49.9	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000

Mauricio Molinas
Gral. Miguel Molinas
Cel. 0982 955 Asunción
Email: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

49.10	Cambio de Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	248.345	248.345
49.11	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	87.429	87.429
49.12	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	25.496	25.496
49.13	Correa de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	140.769	140.769
49.14	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	205.647	205.647
50	KIA OPIRUS - SISTEMA DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1		
50.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	356.089	356.089
50.2	Amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	432.562	432.562
50.3	Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	456.945	456.945
50.4	Buje parrilla cada uno	Unidad	EVENTO	1	185.334	185.334
50.5	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	197.223	197.223
50.6	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	251.579	251.579
50.7	Parrilla de Suspensión Inferior	Unidad	EVENTO	1	338.931	338.931
50.8	Parrilla de Suspensión Superior	Unidad	EVENTO	1	329.730	329.730
50.9	Rotula Superior	Unidad	EVENTO	1	201.323	201.323
50.10	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	128.986	128.986
50.11	Bieleta Delantero	Unidad	EVENTO	1	174.503	174.503
50.12	Buje Tensor Trasero	Unidad	EVENTO	1	201.323	201.323
50.13	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	141.907	141.907
51	KIA OPIRUS - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
51.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	368.692	368.692
51.2	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	181.442	181.442
51.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	227.199	227.199
51.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	87.305	87.305
51.5	fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	25.496	25.496
51.6	plato de presión	Unidad	EVENTO	1	366.662	366.662
51.7	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	343.329	343.329
51.8	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	156.662	156.662
51.9	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	31.871	31.871
51.10	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	174.397	174.397
51.11	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	76.488	76.488
51.12	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
52	KIA OPIRUS - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
52.1	bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	645.058	645.058
52.2	bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	269.871	269.871
52.3	disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	104.147	104.147

Molinas Impresores
de Miguel Molinas
Mcal. López 955 Asunción
Cel: 0982 93 [illegible]
e-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

52.4	Prov. Y Cambio de Seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	71.438	71.438
52.5	Prov. y cambio de juego rep. mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	297.641	297.641
52.6	Prov. y cambio de 2 pistones mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	337.451	337.451
52.7	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	239.194	239.194
52.8	disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	453.264	453.264
52.9	Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	316.716	316.716
52.10	Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	76.488	76.488
52.11	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
52.12	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	114.733	114.733
52.13	cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	382.442	382.442
52.14	fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	159.463	159.463
52.15	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	231.462	231.462
52.16	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	159.352	159.352
52.17	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	76.488	76.488
52.18	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	19.123	19.123
52.19	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	161.271	161.271
53	KIA OPIRUS - Servicios de Gomería	Unidad	EVENTO	1		4.615.602
53.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	610.751	610.751
53.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	19.816	19.816
53.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	26.090	26.090
53.4	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	31.385	31.385
54	KIA OPIRUS - Serv. De reparación y manten. Sistema limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1		
54.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	81.782	81.782
55	KIA OPIRUS - Servicio mant, reparación de tapicería y alfombrado vehículo	Unidad	EVENTO	1		
55.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	206.623	206.623
55.2	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1	174.844	174.844
55.3	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
55.4	Reparación modulo	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
55.5	Sensor motor de asiento delantero	Unidad	EVENTO	1	464.820	464.820
56	KIA OPIRUS - Servicio mant, reparación o colocación puertas, vent y espejos	Unidad	EVENTO	1		
56.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	222.532	222.532
56.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	84.913	84.913
56.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	81.782	81.782
56.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	143.235	143.235
56.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	150.195	150.195

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 935 - Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas.imp@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTIZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

56.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	42.503	42.503
56.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	158.991	158.991
56.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
56.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	194.235	194.235
56.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	194.235	194.235
56.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
56.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
56.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	511.000	511.000
56.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
56.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
56.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
57	KIA OPIRUS - Sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1		3.627.621
57.1	Control de batería	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
57.2	Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
57.3	Colocar replay luz alta	Unidad	EVENTO	1	41.972	41.972
57.4	Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	19.176	19.176
57.5	Prov. y cambio de 2 focos	Unidad	EVENTO	1	37.164	37.164
57.6	Rep. Gral. sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
57.7	Prov. y cambio de 2 terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	35.515	35.515
57.8	Prov. y cambio de 2 Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	106.793	106.793
57.9	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	EVENTO	1	43.835	43.835
57.10	Prov. y cambio de 2 buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	48.346	48.346
57.11	Prov. y cambio de Ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	55.503	55.503
57.12	Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	37.462	37.462
57.13	Prov. y cambio de juego carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	72.659	72.659
57.14	Reparación de espejo retrovisor c/u	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
57.15	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	330.362	330.362
57.16	Reparación del Sistema Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
57.17	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	179.967	179.967
57.18	Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	23.395	23.395
57.19	Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	27.504	27.504
57.20	Cambiar bujías c/u	Unidad	EVENTO	1	108.090	108.090
57.21	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	56.016	56.016
57.22	Cambiar bulbo de temperatura o replay	Unidad	EVENTO	1	50.694	50.694
57.23	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	350.396	350.396
57.24	Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	112.785	112.785

Molinas Impresos
de Miguel Angel Molinas
Mcal. López 957 Asunción
Cel: 0982 [illegible]
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. QRUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

57.25	Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	401.792	401.792
57.26	Reparación de bobina y mantenimiento electrónico	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
57.27	Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
57.28	Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	249.542	249.542
57.29	Reparación de espejo retrovisor eléctrico	Unidad	EVENTO	1	204.084	204.084
57.30	cambio de espejo retrovisor eléctrico	Unidad	EVENTO	1	613.820	613.820
58	KIA OPIRUS - MANTENIMIENTO EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
58.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
58.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	159.352	159.352
58.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	653.364	653.364
58.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	116.783	116.783
58.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	40.508	40.508
58.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	61.340	61.340
58.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	150.597	150.597
58.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	69.033	69.033
58.9	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	90.802	90.802
58.10	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
58.11	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
58.12	Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	53.640	53.640
58.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	33.461	33.461
58.14	Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
58.15	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
58.16	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
58.17	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
58.18	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
58.19	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
58.20	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
58.21	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
58.22	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
58.23	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	651.000	651.000
59	KIA OPIRUS - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1		
59.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
59.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	175.827	175.827
59.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	224.769	224.769

Victor Molinas Ruiz
de Miguel Molinas
Mcal. Lopez 955 Asunción
Cel. 0982 976 72 61
E-mail: molinas76@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

59.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	240.760	240.760
59.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.062.472	1.062.472
59.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	202.834	202.834
59.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	203.005	203.005
59.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
59.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
59.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	31.487	31.487
59.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	194.422	194.422
59.12	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	157.786	157.786
59.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	247.134	247.134
60	KIA OPIRUS - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
60.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	273.972	273.972
60.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	270.729	270.729
60.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	270.729	270.729
60.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	822.730	822.730
60.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	153.462	153.462
60.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
60.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	103.550	103.550
60.14	Provisión de Batería de 80 Amper	Unidad	EVENTO	1	420.277	420.277
60.15	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
60.16	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	350.125	350.125
60.17	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	350.125	350.125
61	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
61.1	Aceite 15W40 por Litro	Unidad	EVENTO	1	24.095	24.095
61.2	Árbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	378.338	378.338
61.3	Árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	374.445	374.445
61.4	Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	246.827	246.827
61.5	Bielas c/a	Unidad	EVENTO	1	348.556	348.556
61.6	Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	540.878	540.878

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
email: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

61.7	Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1	152.612	152.612
61.8	Buje Balanceador	Unidad	EVENTO	1	205.365	205.365
61.9	Buje Biela	Unidad	EVENTO	1	99.861	99.861
61.10	Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	239.663	239.663
61.11	Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	166.433	166.433
61.12	Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1	362.903	362.903
61.13	Carcaza Frente	Unidad	EVENTO	1	372.070	372.070
61.14	Carter Motor	Unidad	EVENTO	1	352.449	352.449
61.15	Casquillo Bancada	Unidad	EVENTO	1	166.433	166.433
61.16	Casquillo Biela	Unidad	EVENTO	1	169.197	169.197
61.17	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.306.742	1.306.742
61.18	Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1	74.866	74.866
61.19	Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1	380.090	380.090
61.20	Correa A/C	Unidad	EVENTO	1	62.680	62.680
61.21	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	88.181	88.181
61.22	Correa D/H	Unidad	EVENTO	1	76.502	76.502
61.23	Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	285.642	285.642
61.24	Eje Leva LH	Unidad	EVENTO	1	246.827	246.827
61.25	Eje Leva RH	Unidad	EVENTO	1	246.827	246.827
61.26	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	92.665	92.665
61.27	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	89.529	89.529
61.28	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	119.594	119.594
61.29	Guia Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	46.796	46.796
61.30	Guía Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	46.796	46.796
61.31	Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	407.732	407.732
61.32	Jgo. De Aros c/u	Unidad	EVENTO	1	249.239	249.239
61.33	Jgo. De casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	271.938	271.938
61.34	Jgo. De casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	221.950	221.950
61.35	Jgo. Reten guía de val.	Unidad	EVENTO	1	93.709	93.709
61.36	Juego Aros STD	Unidad	EVENTO	1	479.833	479.833
61.37	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	124.854	124.854
61.38	Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	95.967	95.967
61.39	Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	99.861	99.861
61.40	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	121.974	121.974
61.41	Junta Univide	Unidad	EVENTO	1	69.338	69.338
61.42	Junta Tapa Balancin	Unidad	EVENTO	1	111.540	111.540

Molinas Import
C/ Miguel Molinas
Tel: (595) 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76pv@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

61.43	Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	305.225	305.225
61.44	Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1	166.433	166.433
61.45	Martillito Leva Admisión	Unidad	EVENTO	1	108.152	108.152
61.46	Martillito Leva Escape	Unidad	EVENTO	1	108.152	108.152
61.47	Pistón STD 1&2	Unidad	EVENTO	1	888.031	888.031
61.48	Pistón STD 3&4	Unidad	EVENTO	1	888.031	888.031
61.49	Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	518.765	518.765
61.50	Regulador de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	239.663	239.663
61.51	resortes de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	37.181	37.181
61.52	Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	107.841	107.841
61.53	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	105.894	105.894
61.54	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	108.970	108.970
61.55	Reten Leva	Unidad	EVENTO	1	106.012	106.012
61.56	Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	252.589	252.589
61.57	Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1	379.973	379.973
61.58	Soporte Caja	Unidad	EVENTO	1	271.568	271.568
61.59	Soportes de Motor c/u	Unidad	EVENTO	1	242.798	242.798
61.60	Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1	171.339	171.339
61.61	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	495.017	495.017
61.62	Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	155.259	155.259
61.63	Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	2.024.836	2.024.836
61.64	Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	332.866	332.866
61.65	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
61.66	Turbo cargador	Unidad	EVENTO	1	674.686	674.686
61.67	Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	115.433	115.433
61.68	Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	115.433	115.433
61.69	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
61.70	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
61.71	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.724.438	2.724.438
62	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
62.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	84.034	84.034
62.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	100.483	100.483
62.3	Aceite 75w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	46.854	46.854
62.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	95.460	95.460
62.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	103.753	103.753
62.6	Ruleman de carcaza	Unidad	EVENTO	1	196.042	196.042

Molinas Impon
de Miguel Molinas
Montevideo 955 - Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

DAAF/DC/cee

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

62.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	177.606	177.606
62.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	362.999	362.999
62.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	287.666	287.666
62.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.043.788	1.043.788
62.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	824.494	824.494
62.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	180.877	180.877
62.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	183.642	183.642
62.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	224.713	224.713
62.15	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	361.248	361.248
62.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	853.269	853.269
62.17	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	159.270	159.270
62.18	Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1	64.315	64.315
62.19	Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	416.375	416.375
62.20	1 Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	298.933	298.933
62.21	1 Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	301.250	301.250
62.22	1 Desplazable de 5ta y M. atrás	Unidad	EVENTO	1	301.491	301.491
63	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
63.1	Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	385.619	385.619
63.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	164.175	164.175
63.3	Cambiar reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	93.709	93.709
63.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
63.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	743.595	743.595
63.6	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	153.235	153.235
63.7	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	34.104	34.104
63.8	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	90.945	90.945
63.9	Cambiar retén de pistón	Unidad	EVENTO	1	125.360	125.360
63.10	Cambiar corona y pistón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	1.152.251	1.152.251
63.11	Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	273.184	273.184
63.12	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	132.134	132.134
63.13	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	183.642	183.642
63.14	Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.035.197	1.035.197
64	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
64.1	Cremallera D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.032.622	2.032.622
64.2	Precintos	Unidad	EVENTO	1	218.562	218.562
64.3	Guardapolvo Cre 65 Hierro	Unidad	EVENTO	1	74.360	74.360
64.4	MUÑEQUIN	Unidad	EVENTO	1	189.169	189.169

Molinas import
de Miguel Molinas
Mcal. López 0962 93 72 51
E-mail: molinas76p@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

64.5	Esp?rragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
64.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	19.972	19.972
64.7	LLANTA c/u	Unidad	EVENTO	1	493.219	493.219
64.8	Alineación	Unidad	EVENTO	1	52.130	52.130
64.9	Balanceo	Unidad	EVENTO	1	83.781	83.781
64.10	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	21.354	21.354
64.11	Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1	199.720	199.720
64.12	Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1	147.084	147.084
64.13	Bomba D/H reparación	Unidad	EVENTO	1	416.764	416.764
64.14	Bomba D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.034.415	1.034.415
64.15	Columna Dirección	Unidad	EVENTO	1	380.090	380.090
64.16	Deposito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	166.433	166.433
64.17	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	128.126	128.126
64.18	Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
64.19	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	79.888	79.888
64.20	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	139.297	139.297
64.21	Juego de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	51.001	51.001
65	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		
65.1	Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	400.569	400.569
65.2	Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	386.124	386.124
65.3	Barra Estabilizadora Delantero	Unidad	EVENTO	1	456.571	456.571
65.4	Barra Estabilizadora Trasero	Unidad	EVENTO	1	482.948	482.948
65.5	Brazo bieleta	Unidad	EVENTO	1	227.475	227.475
65.6	Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1	593.358	593.358
65.7	Brazo Trasero	Unidad	EVENTO	1	399.557	399.557
65.8	Buje de Parrilla	Unidad	EVENTO	1	219.185	219.185
65.9	Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	115.433	115.433
65.10	Buje Estabilizador Delantero	Unidad	EVENTO	1	133.769	133.769
65.11	Buje Estabilizador Trasero	Unidad	EVENTO	1	147.084	147.084
65.12	Buje Trasero	Unidad	EVENTO	1	161.528	161.528
65.13	Bujes de parrilla inferior del. c/u	Unidad	EVENTO	1	219.185	219.185
65.14	Bujes de parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1	233.007	233.007
65.15	Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	562.290	562.290
65.16	Espiral Delantero	Unidad	EVENTO	1	262.263	262.263
65.17	Espiral Trasero	Unidad	EVENTO	1	288.639	288.639

Montes Import
Miguel Molinas
Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

65.18	Guardapolvo Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	82.146	82.146
65.19	Llanta	Unidad	EVENTO	1	1.000	1.000
65.20	Maza Rueda Delantero	Unidad	EVENTO	1	860.390	860.390
65.21	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	757.416	757.416
65.22	Parrilla de suspensión superior.	Unidad	EVENTO	1	838.822	838.822
65.23	Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1	560.227	560.227
65.24	Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1	380.090	380.090
65.25	Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1	24.683	24.683
65.26	Punta Eje LH	Unidad	EVENTO	1	357.977	357.977
65.27	Punta Eje RH	Unidad	EVENTO	1	357.977	357.977
65.28	Rotulas inferiores c/u	Unidad	EVENTO	1	276.844	276.844
65.29	Rotulas superiores c/u	Unidad	EVENTO	1	279.607	279.607
65.30	Taqueador Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	86.039	86.039
65.31	Taqueador Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	86.039	86.039
65.32	Torreta Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	94.214	94.214
65.33	Tuerca Rueda	Unidad	EVENTO	1	37.181	37.181
65.34	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	47.107	47.107
66	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
66.1	1 Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	574.165	574.165
66.2	1 Disco	Unidad	EVENTO	1	474.188	474.188
66.3	1 Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	294.051	294.051
66.4	1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1	213.657	213.657
66.5	1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	120.455	120.455
66.6	1 Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	81.017	81.017
66.7	1 Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	236.860	236.860
66.8	Tornillos de volante c/u	Unidad	EVENTO	1	25.248	25.248
66.9	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	310.402	310.402
66.10	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	149.615	149.615
66.11	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	194.191	194.191
66.12	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	99.861	99.861
66.13	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	355.719	355.719
67	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
67.1	Bomba central de freno reparación	Unidad	EVENTO	1	285.135	285.135
67.2	Bomba Central Freno nuevo	Unidad	EVENTO	1	560.344	560.344
67.3	Cilindro Freno Mano Molinas	Unidad	EVENTO	1	102.624	102.624
67.4	Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1	103.753	103.753

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mariscal López 655 Asunción
Cel: 0982 [illegible]
Email: molinas76py@hotmail.com

Adg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

67.5	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
67.6	Cilindros de frenos tras. c/u	Unidad	EVENTO	1	166.433	166.433
67.7	Disco Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	294.051	294.051
67.8	Disco Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	338.901	338.901
67.9	Discos de Frenos delanteros c/u	Unidad	EVENTO	1	294.051	294.051
67.10	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	21.354	21.354
67.11	Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1	62.057	62.057
67.12	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	322.316	322.316
67.13	Juego de reparación de mordaza	Unidad	EVENTO	1	160.905	160.905
67.14	Módulo con unidad hid. de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.929.453	1.929.453
67.15	Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
67.16	Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1	105.389	105.389
67.17	Rectificación de 2 Discos de Freno	Unidad	EVENTO	1	122.597	122.597
67.18	Rectificación de 2 tambores de Frenos Traseros	Unidad	EVENTO	1	146.461	146.461
67.19	Resortes de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	9.986	9.986
67.20	Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	21.608	21.608
67.21	seguros de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	15.261	15.261
67.22	Sensor ABS Delantero LH	Unidad	EVENTO	1	491.240	491.240
67.23	Sensor ABS Delantero RH	Unidad	EVENTO	1	491.240	491.240
67.24	Sensor ABS Trasero LH	Unidad	EVENTO	1	496.768	496.768
67.25	Sensor ABS Trasero RH	Unidad	EVENTO	1	496.768	496.768
67.26	Servo Freno reparación	Unidad	EVENTO	1	416.764	416.764
67.27	Servo Freno nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.009.887	1.009.887
67.28	Tambores de Freno c/u	Unidad	EVENTO	1	266.293	266.293
67.29	Zapatas de frenos tras c/u	Unidad	EVENTO	1	249.825	249.825
67.30	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	99.861	99.861
68	HYUNDAI MINIBUS H1 - SERVICIO DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
68.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	1.000	1.000
68.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	19.408	19.408
68.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	22.736	22.736
68.4	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	34.669	34.669
69	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
69.1	Alternador reparación	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
69.2	Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	768.511	768.511
69.3	Antena	Unidad	EVENTO	1	130.888	130.888

Molinas Import.
Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

69.4	Automático Arranque	Unidad	EVENTO	1	225.843	225.843
69.5	Base Antena	Unidad	EVENTO	1	125.360	125.360
69.6	Provisión de Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	452.775	452.775
69.7	Bendix Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.202	249.202
69.8	Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1	257.494	257.494
69.9	Bocina	Unidad	EVENTO	1	85.416	85.416
69.10	Bomba Vacío Alternador	Unidad	EVENTO	1	363.154	363.154
69.11	Bujía Incandescente	Unidad	EVENTO	1	52.130	52.130
69.12	bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1	57.658	57.658
69.13	bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	64.004	64.004
69.14	bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1	51.312	51.312
69.15	Bulbo Presión Aceite	Unidad	EVENTO	1	55.205	55.205
69.16	Cambio de Bocina	Unidad	EVENTO	1	26.006	26.006
69.17	Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	3.605	3.605
69.18	Campo Arranque	Unidad	EVENTO	1	127.618	127.618
69.19	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	152.612	152.612
69.20	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1	152.612	152.612
69.21	conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	143.969	143.969
69.22	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	65.444	65.444
69.23	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	88.687	88.687
69.24	faritos de luz de chapa c/u	Unidad	EVENTO	1	41.843	41.843
69.25	faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	384.509	384.509
69.26	Faro Patente LH	Unidad	EVENTO	1	153.742	153.742
69.27	Faro Patente RH	Unidad	EVENTO	1	153.742	153.742
69.28	faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	365.530	365.530
69.29	faros busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	100.561	100.561
69.30	Faros Delanteros	Unidad	EVENTO	1	385.890	385.890
69.31	Faros Traseros	Unidad	EVENTO	1	365.530	365.530
69.32	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	23.866	23.866
69.33	Focos Alta	Unidad	EVENTO	1	46.037	46.037
69.34	Focos Baja	Unidad	EVENTO	1	46.037	46.037
69.35	focos de 1 filamento c/u	Unidad	EVENTO	1	6.093	6.093
69.36	Focos de 2 filamentos c/u	Unidad	EVENTO	1	7.148	7.148
69.37	Focos de Alta y Baja c/u	Unidad	EVENTO	1	44.655	44.655
69.38	focos de busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	15.515	15.515
69.39	Focos Luz Chica	Unidad	EVENTO	1	12.186	12.186

Molinas Import
de Miguel A. Molinas
Asunción
Cel. 0982 [illegible] 955 / 51
E-mail: molinas76by@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

69.40	Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1	3.710	3.710
69.41	Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1	3.710	3.710
69.42	Fusibles 20A	Unidad	EVENTO	1	3.710	3.710
69.43	Inducido Arranque	Unidad	EVENTO	1	210.270	210.270
69.44	Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1	154.520	154.520
69.45	Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	126.879	126.879
69.46	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltaje)	Unidad	EVENTO	1	342.794	342.794
69.47	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	249.786	249.786
69.48	Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1	39.944	39.944
69.49	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	40.451	40.451
69.50	Motor Arranque reparación	Unidad	EVENTO	1	283.618	283.618
69.51	Motor Arranque reparación nuevo	Unidad	EVENTO	1	763.839	763.839
69.52	Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	124.232	124.232
69.53	Motor Limpiaparabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	109.787	109.787
69.54	Motor Limpiaparabrisas Trasero	Unidad	EVENTO	1	111.734	111.734
69.55	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	106.401	106.401
69.56	Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1	59.917	59.917
69.57	Rectificador	Unidad	EVENTO	1	78.136	78.136
69.58	Reductora Arranque	Unidad	EVENTO	1	109.787	109.787
69.59	Regulador Voltaje	Unidad	EVENTO	1	197.462	197.462
69.60	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	108.120	108.120
69.61	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
69.62	Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	130.888	130.888
69.63	Rulemanes de Alternador c/u	Unidad	EVENTO	1	57.970	57.970
69.64	Sensor Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	366.269	366.269
69.65	Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1	108.775	108.775
69.66	Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1	315.347	315.347
69.67	Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	302.110	302.110
69.68	Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1	224.831	224.831
70	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A.A.	Unidad	EVENTO	1		
70.1	1 Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	714.592	714.592
70.2	1 Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	473.293	473.293
70.3	1 Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	324.690	324.690
70.4	1 Termostato	Unidad	EVENTO	1	235.381	235.381
70.5	1 Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	64.938	64.938
70.6	mangueras de radiador (2)	Unidad	EVENTO	1	79.338	79.338

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

70.7	1 Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	74.475	74.475
70.8	1 Condensador de AA.	Unidad	EVENTO	1	841.274	841.274
70.9	1 Evaporador de AA..	Unidad	EVENTO	1	793.022	793.022
70.10	1 Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	179.376	179.376
70.11	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	32.986	32.986
70.12	1 Filtro recibidor de AA..	Unidad	EVENTO	1	129.564	129.564
70.13	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	183.642	183.642
70.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1	19.972	19.972
70.15	1 Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	1.199.186	1.199.186
70.16	1 Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	161.949	161.949
70.17	1 Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	167.291	167.291
70.18	1 Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	132.018	132.018
70.19	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	31.105	31.105
71	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE AIR BAG	Unidad	EVENTO	1		
71.1	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	1.077.239	1.077.239
71.2	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.187.806	1.187.806
71.3	1 Disco de Air Bag	Unidad	EVENTO	1	831.387	831.387
71.4	1 Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	604.220	604.220
71.5	1 Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	604.220	604.220
72	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1		
72.1	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	Unidad	EVENTO	1	114.693	114.693
72.2	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	Unidad	EVENTO	1	114.693	114.693
72.3	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	Unidad	EVENTO	1	73.231	73.231
72.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	23.243	23.243
72.5	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	Unidad	EVENTO	1	114.693	114.693
72.6	1 Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1	215.137	215.137
72.7	1 Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	144.398	144.398
72.8	1 Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	144.398	144.398
72.9	1 Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	116.757	116.757
72.10	1 Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	172.040	172.040
72.11	1 Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	60.110	60.110
72.12	1 Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	76.369	76.369
72.13	1 Cerradura de pta tras izq	Unidad	EVENTO	1	109.598	109.598
72.14	1 Cerradura de pta tras derecho	Unidad	EVENTO	1	109.598	109.598
72.15	1 Comando de lev vid pta delantera	Unidad	EVENTO	1	179.674	179.674

Molinas Import
Manuel Molinas
E-mail: molinas76@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

72.16	1 Cinturón de conductor	Unidad	EVENTO	1	259.589	259.589
72.17	1 Cinturón de acompañante	Unidad	EVENTO	1	259.589	259.589
72.18	1 Jdo de guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	134.455	134.455
72.19	1 Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	308.481	308.481
72.20	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	260.390	260.390
72.21	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
72.22	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
72.23	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
72.24	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
72.25	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
72.26	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
73	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1		
73.1	1 Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	1.809.544	1.809.544
73.2	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	39.828	39.828
73.3	1 Jgo. De pistón y corona	Unidad	EVENTO	1	750.992	750.992
73.4	Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	203.613	203.613
73.5	1 Ruleman de pistón grande	Unidad	EVENTO	1	207.506	207.506
73.6	1 Ruleman de pistón chico	Unidad	EVENTO	1	171.144	171.144
73.7	1 Reten pi??n	Unidad	EVENTO	1	117.573	117.573
73.8	1 Espaciador	Unidad	EVENTO	1	33.287	33.287
73.9	1 Tuerca de pistón	Unidad	EVENTO	1	52.441	52.441
73.10	1 Carcasa de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	352.721	352.721
73.11	1 Jgo de Satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	392.042	392.042
73.12	Calces de pistón c/u	Unidad	EVENTO	1	121.584	121.584
73.13	Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	121.584	121.584
73.14	Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	32.157	32.157
74	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA	Unidad	EVENTO	1		
74.1	Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	379.973	379.973
74.2	Bujes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1	98.731	98.731
74.3	Grilletes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1	191.933	191.933
74.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	36.051	36.051
74.5	Brazo estabilizador	Unidad	EVENTO	1	576.773	576.773
74.6	Brazo bieleta	Unidad	EVENTO	1	352.449	352.449
74.7	Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	118.196	118.196
74.8	Buje estabilizador delantero	Unidad	EVENTO	1	118.196	118.196

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo - Paraguay
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

74.9	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1	1.000	1.000
75	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1		
75.1	Bomba de Baja	Unidad	EVENTO	1	483.337	483.337
75.2	Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	838.588	838.588
75.3	Inyectores	Unidad	EVENTO	1	178.424	178.424
75.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	34.299	34.299
75.5	Regulador de Presión de la Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	141.439	141.439
75.6	Sensor de Cig?e?al	Unidad	EVENTO	1	121.974	121.974
75.7	Sensor de ?árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	227.478	227.478
75.8	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	260.648	260.648
75.9	Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	268.940	268.940
75.10	Juego de Caños del Sistema de Admisión Turbo/inter cooler	Unidad	EVENTO	1	266.799	266.799
75.11	Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	128.475	128.475
75.12	Sensor de Common Rail	Unidad	EVENTO	1	499.300	499.300
75.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	195.826	195.826
75.14	Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	75.995	75.995
75.15	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	181.577	181.577
75.16	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	156.505	156.505
75.17	ECM	Unidad	EVENTO	1	770.293	770.293
75.18	Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	381.609	381.609
75.19	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	457.836	457.836
75.20	Reparación soporte de Tanque	Unidad	EVENTO	1	135.405	135.405
75.21	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
75.22	Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	710.425	710.425
76	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
76.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	280.503	280.503
76.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	188.430	188.430
76.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	191.077	191.077
76.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	146.227	146.227
76.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	146.227	146.227
76.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	141.011	141.011
76.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	141.011	141.011
76.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	237.756	237.756
76.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	91.256	91.256
76.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	326.111	326.111

Molinas Import
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

76.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	185.899	185.899
76.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	246.359	246.359
76.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	43.963	43.963
76.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	79.888	79.888
76.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	235.810	235.810
76.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	235.810	235.810
	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
77.1	Árbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	412.469	412.469
77.2	Árbol de levas de Escape	Unidad	EVENTO	1	519.744	519.744
77.3	Bielas	Unidad	EVENTO	1	1.074.168	1.074.168
77.4	Block motor 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	11.325.269	11.325.269
77.5	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.017.931	1.017.931
77.6	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	179.238	179.238
77.7	Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	119.378	119.378
77.8	Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	375.241	375.241
77.9	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	252.625	252.625
77.10	casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	191.050	191.050
77.11	Carter motor	Unidad	EVENTO	1	869.137	869.137
77.12	casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	185.639	185.639
77.13	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.435.353	1.435.353
77.14	Depurador de aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	197.947	197.947
77.15	Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	92.210	92.210
77.16	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	119.988	119.988
77.17	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	102.346	102.346
77.18	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	112.920	112.920
77.19	Guía cadena	Unidad	EVENTO	1	494.200	494.200
77.20	Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	1	172.856	172.856
77.21	Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	380.996	380.996
77.22	Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	412.469	412.469
77.23	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	526.779	526.779
77.24	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	134.924	134.924
77.25	Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	137.934	137.934
77.26	Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	137.934	137.934
77.27	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	186.748	186.748
77.28	Junta de tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	104.251	104.251

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

77.29	Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	594.527	594.527
77.30	Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	32.826	32.826
77.31	Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	171.008	171.008
77.32	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
77.33	Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	77.083	77.083
77.34	Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	409.534	409.534
77.35	Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1	409.421	409.421
77.36	Perno pistón	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
77.37	Pistones	Unidad	EVENTO	1	473.339	473.339
77.38	Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.051.081	1.051.081
77.39	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	7.115.417	7.115.417
77.40	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
77.41	resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	18.995	18.995
77.42	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	98.727	98.727
77.43	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	97.126	97.126
77.44	Reten guía de val.	Unidad	EVENTO	1	88.095	88.095
77.45	Rotor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	896.190	896.190
77.46	Seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1	84.209	84.209
77.47	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	361.677	361.677
77.48	Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	377.528	377.528
77.49	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	2.235.790	2.235.790
77.50	Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	222.639	222.639
77.51	Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	338.587	338.587
77.52	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
77.53	Turbo	Unidad	EVENTO	1	2.576.000	2.576.000
77.54	Válvula de aire	Unidad	EVENTO	1	355.314	355.314
77.55	Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	226.963	226.963
77.56	Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	226.963	226.963
78	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
78.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	137.934	137.934
78.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	40.200	40.200
78.3	Aceite 75w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	43.152	43.152
78.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	72.778	72.778
78.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	90.115	90.115
78.6	Rulemán de carcaza	Unidad	EVENTO	1	185.506	185.506

Molinas Import
Av. Miguel Molinas 955 Asunción
Cel: 0982 56 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

78.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	200.996	200.996
78.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	228.049	228.049
78.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	327.536	327.536
78.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.220.132	1.220.132
78.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.523.703	1.523.703
78.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	136.220	136.220
78.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	154.166	154.166
78.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	236.165	236.165
78.15	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	386.139	386.139
78.16	Eje directo y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	480.483	480.483
78.17	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.580.527	1.580.527
78.18	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	254.493	254.493
78.19	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	140.640	140.640
78.20	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	62.947	62.947
78.21	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	559.357	559.357
78.22	retén cola de Caja	Unidad	EVENTO	1	68.357	68.357
78.23	Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	855.725	855.725
79	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
79.1	1 Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	2.180.273	2.180.273
79.2	Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	31.473	31.473
79.3	1 Jugo. De pistón y corona	Unidad	EVENTO	1	913.337	913.337
79.4	Rúlemeles de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	240.090	240.090
79.5	1 Ruleman de pistón grande	Unidad	EVENTO	1	133.020	133.020
79.6	1 Ruleman de pistón chico	Unidad	EVENTO	1	133.020	133.020
79.7	1 retén pi??n	Unidad	EVENTO	1	131.914	131.914
79.8	1 Espaciador	Unidad	EVENTO	1	32.579	32.579
79.9	1 Tuerca de pistón	Unidad	EVENTO	1	26.863	26.863
79.10	1 Carcasa de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	293.587	293.587
79.11	1 Jugo de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	499.269	499.269
79.12	Calces de pistón c/u	Unidad	EVENTO	1	118.997	118.997
79.13	Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	118.997	118.997
79.14	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	91.715	91.715
80	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
80.1	Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
80.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	215.513	215.513

Molinas Import
De Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

80.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	78.188	78.188
80.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	241.575	241.575
80.5	Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	44.810	44.810
80.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	38.294	38.294
80.7	Reparación de Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	507.841	507.841
80.8	Bomba D/H - nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.201.779	1.201.779
80.9	Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	895.901	895.901
80.10	Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	494.200	494.200
80.11	Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	437.160	437.160
80.12	Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	415.631	415.631
80.13	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	125.399	125.399
80.14	Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	89.009	89.009
80.15	Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	107.451	107.451
80.16	Jogo de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	108.938	108.938
80.17	Jogo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	94.420	94.420
80.18	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
80.19	Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
81	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		
81.1	Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	344.835	344.835
81.2	Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	282.193	282.193
81.3	Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	305.101	305.101
81.4	Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	240.584	240.584
81.5	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	200.996	200.996
81.6	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	953.658	953.658
81.7	Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	595.251	595.251
81.8	Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	85.809	85.809
81.9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	121.036	121.036
81.10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	121.036	121.036
81.11	Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	823.147	823.147
81.12	Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.037.554	1.037.554
81.13	Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.037.554	1.037.554
81.14	Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	480.674	480.674
81.15	Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	488.790	488.790
81.16	Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	274.268	274.268
81.17	Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	274.268	274.268

Miguel Molinas
Montevideo 958 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

81.18	Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	1	108.671	108.671
81.19	Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	523.731	523.731
81.20	Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	523.731	523.731
81.21	Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	209.111	209.111
81.22	retén de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	114.081	114.081
81.23	Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	1.442.021	1.442.021
81.24	Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	217.113	217.113
81.25	Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	206.406	206.406
81.26	Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	200.996	200.996
81.27	retén de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	80.398	80.398
81.28	Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	27.663	27.663
81.29	Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	21.148	21.148
81.30	Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	44.505	44.505
81.31	Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	64.662	64.662
81.32	Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
81.33	Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	143.954	143.954
81.34	Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	143.954	143.954
81.35	Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	143.954	143.954
81.36	Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
81.37	Cambio de 1 hoja Elástico superior	Unidad	EVENTO	1	461.736	461.736
81.38	Cambio de 2 al 4 hoja Elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	453.621	453.621
82	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
82.1	1 Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	548.422	548.422
82.2	1 Disco	Unidad	EVENTO	1	518.053	518.053
82.3	1 Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	188.346	188.346
82.4	1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1	217.837	217.837
82.5	1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	121.702	121.702
82.6	1 Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	110.271	110.271
82.7	1 Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	229.916	229.916
82.8	Tornillos de volante c/u	Unidad	EVENTO	1	45.915	45.915
82.9	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	25.453	25.453
82.10	Cambiar juego reparación bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	184.535	184.535
82.11	Cambiar bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	657.461	657.461
82.12	Cambiar retén de bomba	Unidad	EVENTO	1	247.101	247.101
82.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	160.796	160.796

Molinas Import
de Miguel Molinas
Movil: 0982 855 Asunción
Cel: 0982-72 51
E-mail: molinas75py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

82.14	Cambiar bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	389.349	389.349
82.15	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	356.266	356.266
83	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
83.1	Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	404.581	404.581
83.2	Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	377.528	377.528
83.3	Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	157.482	157.482
83.4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	200.996	200.996
83.5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	361.677	361.677
83.6	Tambores de Frenos	Unidad	EVENTO	1	339.424	339.424
83.7	Cabos de frenos de mano c/u	Unidad	EVENTO	1	112.672	112.672
83.8	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	572.998	572.998
83.9	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	20.900	20.900
83.10	Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1	111.871	111.871
83.11	seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	15.184	15.184
83.12	Rectificación de discos de frenos	Unidad	EVENTO	1	109.166	109.166
83.13	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	170.398	170.398
83.14	Rectificación de tambores de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	109.166	109.166
83.15	Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	15.184	15.184
83.16	juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	124.408	124.408
83.17	Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	27.663	27.663
83.18	Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	27.663	27.663
83.19	Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	44.505	44.505
83.20	Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	23.853	23.853
83.21	Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	62.947	62.947
83.22	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	286.957	286.957
83.23	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	286.957	286.957
83.24	Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	173.828	173.828
83.25	tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	266.153	266.153
83.26	goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	72.778	72.778
83.27	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	66.757	66.757
83.28	Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	396.579	396.579
83.29	Jugo reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	442.684	442.684
83.30	Sensor desaceleración	Unidad	EVENTO	1	324.451	324.451
83.31	Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	1.711.221	1.711.221
83.32	Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	3.776.422	3.776.422

Montero Import
Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas70pv@hotmail.com

Abg. OSCAR A. DRUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

83.33	Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	453.621	453.621
83.34	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	EVENTO	1	434.569	434.569
83.35	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	434.569	434.569
83.36	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	EVENTO	1	429.158	429.158
83.37	Módulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.578.621	1.578.621
83.38	Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	318.468	318.468
84	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
84.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	523.040	523.040
84.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	23.659	23.659
84.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	25.993	25.993
84.4	Rotación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
85	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1		
85.1	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	232.469	232.469
85.2	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	198.481	198.481
85.3	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	239.975	239.975
85.4	Jugo. De carbones	Unidad	EVENTO	1	56.736	56.736
85.5	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	735.585	735.585
85.6	Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	1	46.105	46.105
85.7	automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	214.522	214.522
85.8	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	66.757	66.757
85.9	Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	85.809	85.809
85.10	Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	186.859	186.859
85.11	Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	448.210	448.210
85.12	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	26.559	26.559
86	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1		
86.1	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	295.682	295.682
86.2	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	295.682	295.682
86.3	Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1	257.426	257.426
86.4	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	259.027	259.027
86.5	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	109.166	109.166
86.6	Jugo de Diodos (incluido con el regulador voltaje)	Unidad	EVENTO	1	77.389	77.389
86.7	Jugo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	98.727	98.727

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mcal. Estigarribia 855 Asunción
Cel: 0982 93 72 56
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

86.8	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	46.105	46.105
86.9	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	46.105	46.105
86.10	Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	754.637	754.637
86.11	Rulemanes de Alternador c/u	Unidad	EVENTO	1	22.748	22.748
87	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
87.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	51.524	51.524
87.2	Focos de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	1	12.316	12.316
87.3	focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.526	12.526
87.4	focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	38.387	38.387
87.5	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	13.968	13.968
87.6	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	523.297	523.297
87.7	faro traser	Unidad	EVENTO	1	357.516	357.516
87.8	faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	31.473	31.473
87.9	faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	103.832	103.832
87.10	conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	401.463	401.463
87.11	bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	128.693	128.693
87.12	bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	128.826	128.826
87.13	Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	518.645	518.645
87.14	tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	2.014.413	2.014.413
87.15	comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	432.137	432.137
87.16	comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	432.137	432.137
87.17	interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	342.324	342.324
87.18	interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	342.324	342.324
87.19	Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	122.693	122.693
87.20	Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	214.019	214.019
87.21	interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	373.011	373.011
87.22	interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	109.661	109.661
87.23	Relay	Unidad	EVENTO	1	62.947	62.947
87.24	Encendedor	Unidad	EVENTO	1	83.599	83.599
87.25	Alarma Cinturón	Unidad	EVENTO	1	141.913	141.913
87.26	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	1.755.642	1.755.642
87.27	bocina	Unidad	EVENTO	1	104.251	104.251
87.28	Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	62.947	62.947
87.29	Control apertura	Unidad	EVENTO	1	66.147	66.147
87.30	Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	343.311	343.311

Molinas Import
de Raquel Molinas
Montevideo 555 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molines76rm@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

87.31	Unidad de control 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	1.769.317	1.769.317
87.32	Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	241.575	241.575
87.33	Sensor de posición de leva 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	246.376	246.376
87.34	bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	71.063	71.063
87.35	Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	309.209	309.209
87.36	Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	148.756	148.756
87.37	Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	105.242	105.242
87.38	batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	417.994	417.994
87.39	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	31.969	31.969
88	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A.A.	Unidad	EVENTO	1		
88.1	1 Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	735.318	735.318
88.2	1 Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	528.380	528.380
88.3	1 Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	280.698	280.698
88.4	1 Termostato	Unidad	EVENTO	1	206.406	206.406
88.5	1 Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	70.073	70.073
88.6	mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1	126.286	126.286
88.7	1 Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	125.242	125.242
88.8	1 Condensador de AA.	Unidad	EVENTO	1	1.148.741	1.148.741
88.9	1 Evaporador de AA..	Unidad	EVENTO	1	1.161.689	1.161.689
88.10	1 Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	42.475	42.475
88.11	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	40.373	40.373
88.12	1 Filtro recibidor de AA..	Unidad	EVENTO	1	238.185	238.185
88.13	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	169.408	169.408
88.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1	22.252	22.252
88.15	1 Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	2.097.300	2.097.300
88.16	1 Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	252.015	252.015
88.17	1 Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	231.860	231.860
88.18	1 Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	115.072	115.072
88.19	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	25.453	25.453
89	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE AIR BAG	Unidad	EVENTO	1		
89.1	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	2.044.902	2.044.902
89.2	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.103.714	2.103.714
89.3	1 Disco de Air Bag	Unidad	EVENTO	1	844.853	844.853
89.4	1 Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	1.389.660	1.389.660

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

90	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1		
90.1	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	Unidad	EVENTO	1	203.048	203.048
90.2	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	Unidad	EVENTO	1	203.048	203.048
90.3	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	Unidad	EVENTO	1	203.048	203.048
90.4	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	Unidad	EVENTO	1	179.425	179.425
90.5	1 Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1	367.749	367.749
90.6	1 Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	223.442	223.442
90.7	1 Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	226.275	226.275
90.8	1 Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	220.394	220.394
90.9	1 Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	220.394	220.394
90.10	1 Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	179.184	179.184
90.11	1 Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	153.913	153.913
90.12	1 Cerradura de pta tras izq	Unidad	EVENTO	1	153.913	153.913
90.13	1 Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	153.913	153.913
90.14	1 Comando de lev vid pta delant der.	Unidad	EVENTO	1	153.913	153.913
90.15	1 Cinturón de conductor	Unidad	EVENTO	1	410.750	410.750
90.16	1 Cinturón de acompañante	Unidad	EVENTO	1	405.432	405.432
90.17	1 Juego de guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	259.337	259.337
90.18	1 Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	236.889	236.889
90.19	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
90.20	Tambor de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
90.21	Mecanismo de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
90.22	Varillaje de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
90.23	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
90.24	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
90.25	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
91	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN TRASERA	Unidad	EVENTO	1		
91.1	Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	360.324	360.324
91.2	Bujes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1	90.725	90.725
91.3	Grilletes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1	111.871	111.871
91.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	46.105	46.105
91.5	Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	54.831	54.831
91.6	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1	421.042	421.042
92	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE 4X4	Unidad	EVENTO	1		

MARCELINA MOLINAS
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76.py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

92.1	Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
92.2	Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	930.486	930.486
92.3	Módulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
92.4	comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	964.326	964.326
92.5	homocinética Izquierda	Unidad	EVENTO	1	494.259	494.259
92.6	homocinética Derecha	Unidad	EVENTO	1	494.259	494.259
92.7	Rúlemeles de Masa Delanteros	Unidad	EVENTO	1	509.742	509.742
92.8	retenes de Masa Delanteros	Unidad	EVENTO	1	138.544	138.544
92.9	Punta Eje Izq.	Unidad	EVENTO	1	228.811	228.811
92.10	Punta Eje Der.	Unidad	EVENTO	1	228.811	228.811
92.11	Masa de Rueda Izq.	Unidad	EVENTO	1	513.023	513.023
92.12	Masa de Rueda Der.	Unidad	EVENTO	1	513.023	513.023
92.13	Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
92.14	Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1	189.946	189.946
92.15	Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1	345.216	345.216
92.16	Cardan Corto de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.087.200	1.087.200
92.17	Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	184.611	184.611
92.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1	161.177	161.177
92.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1	155.766	155.766
92.20	Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1	126.884	126.884
92.21	Base de Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1	112.253	112.253
92.22	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	33.570	33.570
92.23	Servicio de Campo	Unidad	EVENTO	1	250.638	250.638
93	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1		
93.1	Bomba de Baja	Unidad	EVENTO	1	2.667.615	2.667.615
93.2	Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	9.000.000	9.000.000
93.3	Inyectores	Unidad	EVENTO	1	1.153.198	1.153.198
93.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	33.570	33.570
93.5	Regulador de presión de la Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	444.095	444.095
93.6	Sensor de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	268.629	268.629
93.7	Sensor de árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	270.953	270.953
93.8	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	322.850	322.850
93.9	Sensor de Aceleración	Unidad	EVENTO	1	297.397	297.397
93.10	Juego de Tubos del Sistema de Admisión Turbo Intercooler	Unidad	EVENTO	1	284.479	284.479
93.11	Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	140.640	140.640

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 655 Asunción
Cel. 0986 03 72 51
E-mail: molinas@hotmail.com

Abg. OSCAR A. DAUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

93.12	Sensor de Common Rail	Unidad	EVENTO	1	493.630	493.630
93.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	232.240	232.240
93.14	Juego de caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	139.306	139.306
93.15	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	743.899	743.899
93.16	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	103.451	103.451
93.17	ECM	Unidad	EVENTO	1	1.248.919	1.248.919
93.18	Sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	344.188	344.188
93.19	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
93.20	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
93.21	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
93.22	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000
93.23	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
93.24	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
93.25	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
94	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE CHAPERÍA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
94.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
94.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	197.947	197.947
94.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	415.326	415.326
94.4	Guardabarros Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	263.104	263.104
94.5	Guardabarros Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	263.104	263.104
94.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	384.844	384.844
94.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	384.844	384.844
94.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	357.790	357.790
94.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	357.790	357.790
94.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	279.945	279.945
94.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	190.059	190.059
94.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	412.469	412.469
94.13	Provisión de batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	417.994	417.994
94.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	45.610	45.610
94.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	233.497	233.497
94.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	233.497	233.497
95	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
95.1	Juego motor completo	Unidad	EVENTO	1	972.397	972.397
95.2	Juego cassulla sin motor	Unidad	EVENTO	1	312.257	312.257

Motores Import
de Miguel Molinas
Montevideo 1635 e/ Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76pv@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

95.3	Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	521.483	521.483
95.4	Correa alternador	Unidad	EVENTO	1	92.325	92.325
95.5	Correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	96.135	96.135
95.6	Rectificación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
95.7	Reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
95.8	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	467.147	467.147
95.9	pistón C/uno	Unidad	EVENTO	1	836.673	836.673
95.10	Cilindro nuevo	Unidad	EVENTO	1	448.210	448.210
95.11	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	149.365	149.365
95.12	Juego de aro motor c/u	Unidad	EVENTO	1	499.839	499.839
95.13	Válvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	116.787	116.787
95.14	Válvulas de admisión c/u	Unidad	EVENTO	1	143.954	143.954
95.15	Caño de agua	Unidad	EVENTO	1	176.533	176.533
95.16	Cañito compartidor de agua c/u	Unidad	EVENTO	1	143.954	143.954
95.17	Cambio tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.543.624	5.543.624
95.18	Reparación tapa motor	Unidad	EVENTO	1	776.281	776.281
95.19	Guía de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	86.914	86.914
95.20	Tapón agua tapa motor c/u	Unidad	EVENTO	1	81.504	81.504
95.21	Reparación de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	399.057	399.057
95.22	Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	741.301	741.301
95.23	Reparación de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	861.022	861.022
95.24	Cambio bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.488.358	2.488.358
95.25	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	96.558	96.558
95.26	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	108.851	108.851
95.27	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	130.958	130.958
95.28	Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	24.819	24.819
95.29	Soporte motor delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	323.193	323.193
95.30	Soporte motor trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	323.193	323.193
95.31	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	96.558	96.558
95.32	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	108.851	108.851
95.33	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	130.958	130.958
95.34	Filtro de trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	135.230	135.230
95.35	Aditivos	Unidad	EVENTO	1	22.252	22.252
95.36	Agua refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	24.959	24.959
95.37	Fluido de Dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	28.769	28.769
95.38	Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	20.900	20.900

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 956 Asunción
Cel: 0982.95 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

95.39	Lubricante ATF	Unidad	EVENTO	1	23.605	23.605
95.40	Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	20.900	20.900
95.41	Bomba Inyectora nuevo	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
95.42	Reparación de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.288.533	1.288.533
95.43	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
95.44	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	30.616	30.616
96	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
96.1	Horquilla de Cambio C/uno	Unidad	EVENTO	1	401.095	401.095
96.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	121.385	121.385
96.3	rodillos	Unidad	EVENTO	1	176.533	176.533
96.4	cuerpo desplazante	Unidad	EVENTO	1	654.730	654.730
96.5	Eje primario	Unidad	EVENTO	1	2.009.951	2.009.951
96.6	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	2.906.141	2.906.141
96.7	Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	2.281.628	2.281.628
96.8	Engranaje de 1 al 5	Unidad	EVENTO	1	833.511	833.511
96.9	engranaje de reversa	Unidad	EVENTO	1	1.053.557	1.053.557
96.10	Anillo sincronizador 1 y 5 c/u	Unidad	EVENTO	1	274.268	274.268
96.11	Anillo sincronizador marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	279.679	279.679
96.12	chaveta deslizante	Unidad	EVENTO	1	176.533	176.533
96.13	Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	842.084	842.084
96.14	Reparación de palanca de Cambio	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
96.15	Estría cardan (macho y hembra)	Unidad	EVENTO	1	1.648.425	1.648.425
96.16	Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	631.964	631.964
96.17	Buje palanca de Cambio c/u	Unidad	EVENTO	1	168.417	168.417
96.18	Cruceta cardan c/u	Unidad	EVENTO	1	260.627	260.627
96.19	Aceite caja por litro	Unidad	EVENTO	1	31.473	31.473
96.20	Reten cola de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	124.902	124.902
96.21	Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	89.619	89.619
96.22	Ruleman cola de caja	Unidad	EVENTO	1	274.877	274.877
96.23	Ruleman cuádruple c/u	Unidad	EVENTO	1	331.423	331.423
96.24	Ruleman eje de mando	Unidad	EVENTO	1	195.470	195.470
96.25	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	899.354	899.354
96.26	Juego de retenes	Unidad	EVENTO	1	350.361	350.361
96.27	soporte de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	364.081	364.081
96.28	Reparación de cola de Cambio	Unidad	EVENTO	1	1.088.312	1.088.312

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 7, Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

96.29	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	67.863	67.863
97	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACION DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1		
97.1	Ruleman lateral c/u	Unidad	EVENTO	1	344.950	344.950
97.2	Ruleman pistón chico	Unidad	EVENTO	1	266.153	266.153
97.3	Ruleman pistón grande	Unidad	EVENTO	1	266.153	266.153
97.4	brida diferencial	Unidad	EVENTO	1	918.290	918.290
97.5	Reten pistón	Unidad	EVENTO	1	97.126	97.126
97.6	Perno satélite	Unidad	EVENTO	1	336.834	336.834
97.7	Satélite diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	461.736	461.736
97.8	Calces laterales	Unidad	EVENTO	1	108.671	108.671
97.9	Corona y pistón	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
97.10	Planetario diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	643.852	643.852
97.11	Aceite diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	31.473	31.473
97.12	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	624.971	624.971
97.13	Reparación de diferencial	Unidad	EVENTO	1	695.209	695.209
97.14	Cambio prisioneros de maza trasera	Unidad	EVENTO	1	125.865	125.865
97.15	Cambio de prisioneros de ruedas	Unidad	EVENTO	1	91.605	91.605
97.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	65.157	65.157
	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMAS ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1		
98.1	Buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	84.209	84.209
98.2	Horquilla de bendix	Unidad	EVENTO	1	342.246	342.246
98.3	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	702.860	702.860
98.4	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	516.786	516.786
98.5	Jugo carbón de arranque	Unidad	EVENTO	1	281.623	281.623
98.6	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	740.448	740.448
98.7	Jugo calce de arranque	Unidad	EVENTO	1	156.332	156.332
98.8	Ruleman 6204	Unidad	EVENTO	1	54.831	54.831
98.9	Rodillo alternador	Unidad	EVENTO	1	72.778	72.778
98.10	Jugo carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	48.315	48.315
98.11	Porta carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	326.012	326.012
98.12	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	373.209	373.209
98.13	Rotor	Unidad	EVENTO	1	255.216	255.216
98.14	Estator	Unidad	EVENTO	1	917.709	917.709
98.15	Placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	241.690	241.690
98.16	Diodo (+) c/u	Unidad	EVENTO	1	84.209	84.209

Molinas import
de Miguel Molinas
Mariscal Lopez 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

98.17	Diodo (-) c/u	Unidad	EVENTO	1	84.209	84.209
98.18	Diodo excitador c/u	Unidad	EVENTO	1	108.671	108.671
98.19	Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
98.20	Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.188.824	1.188.824
98.21	Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
98.22	Cambio motor de arranque nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.534.231	1.534.231
98.23	Ajuste y Cambio buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	70.073	70.073
98.24	foco luz de dirección	Unidad	EVENTO	1	10.574	10.574
98.25	foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	11.927	11.927
98.26	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	44.257	44.257
98.27	foco de 2 filamento	Unidad	EVENTO	1	11.927	11.927
98.28	bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	86.914	86.914
98.29	bulbo luz de freno	Unidad	EVENTO	1	97.735	97.735
98.30	batería c/u de 95 Amp.	Unidad	EVENTO	1	489.057	489.057
98.31	terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	15.737	15.737
98.32	soporte batería	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
98.33	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	379.779	379.779
98.34	faro señalero delantero	Unidad	EVENTO	1	152.193	152.193
98.35	faro trasero de chapa	Unidad	EVENTO	1	102.040	102.040
98.36	tapa faro trasero	Unidad	EVENTO	1	140.690	140.690
98.37	faro reflector	Unidad	EVENTO	1	336.834	336.834
98.38	faro de luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	836.673	836.673
98.39	Foco de reflector	Unidad	EVENTO	1	36.390	36.390
98.40	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	31.128	31.128
99	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
99.1	Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.208.109	1.208.109
99.2	reparación corona de embrague	Unidad	EVENTO	1	712.013	712.013
99.3	Reparación de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
99.4	reparación disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	567.107	567.107
99.5	horquilla cojinete	Unidad	EVENTO	1	398.718	398.718
99.6	Reparación de bomba embrague	Unidad	EVENTO	1	143.841	143.841
99.7	bomba auxiliar nueva	Unidad	EVENTO	1	453.621	453.621
99.8	guardapolvo horquilla	Unidad	EVENTO	1	160.301	160.301
99.9	Liquido de Embrague por litro	Unidad	EVENTO	1	29.016	29.016
99/10	bomba central nueva	Unidad	EVENTO	1	654.052	654.052

Molinas Import
de Miguel Molinas
Asunción
Cel: 0982 955 [illegible]
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

99.11	Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	869.137	869.137
99.12	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	390.940	390.940
99.13	Ruleman volante	Unidad	EVENTO	1	114.081	114.081
99.14	Rectificación de volante	Unidad	EVENTO	1	149.365	149.365
99.15	Reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
99.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	31.824	31.824
100	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN SISTEMA DE CAÑO DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1		
100.1	Cambio caño de escape	Unidad	EVENTO	1	575.360	575.360
100.2	caño flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	354.288	354.288
100.3	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	293.206	293.206
100.4	Cambio de silenciador nuevo	Unidad	EVENTO	1	869.137	869.137
100.5	Reparación de silenciador	Unidad	EVENTO	1	266.153	266.153
100.6	soporte caño de escape	Unidad	EVENTO	1	105.851	105.851
100.7	Cambio Junta múltiple	Unidad	EVENTO	1	228.163	228.163
101	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
101.1	Reparación de llanta	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
101.2	Llanta nueva	Unidad	EVENTO	1	1.831.534	1.831.534
101.3	Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
101.4	Cámara	Unidad	EVENTO	1	149.365	149.365
101.5	Camisa	Unidad	EVENTO	1	149.365	149.365
101.6	Pesa	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
101.7	Pico	Unidad	EVENTO	1	31.226	31.226
101.8	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	59.746	59.746
102	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE CARROCERIA Y CHAPERIA	Unidad	EVENTO	1		
102.1	Rep. parcial de carrocería de madera	Unidad	EVENTO	1	1.470.776	1.470.776
102.2	Reparación puerta de carrocería	Unidad	EVENTO	1	507.728	507.728
102.3	Reparación piso de carrocería	Unidad	EVENTO	1	1.561.285	1.561.285
102.4	Reparación visera de carrocería	Unidad	EVENTO	1	225.001	225.001
102.5	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	130.313	130.313
102.6	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	220.047	220.047
102.7	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	388.464	388.464
102.8	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	176.533	176.533
102.9	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	233.573	233.573
102.10	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	57.041	57.041

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

DAAF/DC/cee

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTIZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

102.11	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	358.476	358.476
102.12	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	141.250	141.250
102.13	Cambio vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	673.667	673.667
102.14	Cambio vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	1.303.134	1.303.134
102.15	Cambio de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.432.247	1.432.247
102.16	Mecanismo de levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	358.476	358.476
102.17	Chap. y pintura de cabina completa	Unidad	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000
102.18	Cambio cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	331.423	331.423
102.19	Copia de llave de puerta y contacto	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
102.20	Cerradura de puerta reparación	Unidad	EVENTO	1	168.417	168.417
102.21	Goma de puerta	Unidad	EVENTO	1	453.621	453.621
102.22	Bisagra de puerta nueva	Unidad	EVENTO	1	350.361	350.361
102.23	Bisagra de puerta reparar	Unidad	EVENTO	1	181.944	181.944
102.24	Colocación de grampa de carrocería	Unidad	EVENTO	1	220.047	220.047
102.25	Cambio de faldón o goma guardabarros	Unidad	EVENTO	1	344.950	344.950
102.26	Tambor de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
102.27	Mecanismo de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
102.28	Varillaje de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	248.500	248.500
102.29	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
102.30	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
102.31	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
103	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1		
103.1	Mantenimiento y Reparación del AA	Unidad	EVENTO	1	494.315	494.315
103.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	179.734	179.734
103.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	241.442	241.442
103.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	249.920	249.920
103.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	795.008	795.008
103.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	161.292	161.292
103.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	195.585	195.585
103.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	537.776	537.776
103.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	287.918	287.918
103.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	24.710	24.710
103.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	111.262	111.262
103.12	Correa de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	123.302	123.302
103.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	126.008	126.008

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 95 72 51
E-mail: molinas76pv@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

103.14	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	EVENTO	1	132.523	132.523
103.15	Cambio de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.958.987	1.958.987
103.16	Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
103.17	Cambio manguera inferior	Unidad	EVENTO	1	124.902	124.902
103.18	Cambio manguera superior	Unidad	EVENTO	1	97.735	97.735
103.19	refrigerante motor	Unidad	EVENTO	1	22.252	22.252
103.20	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	222.752	222.752
103.21	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	21.395	21.395
104	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE PAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1		
104.1	Cambio de Alfombra	Unidad	EVENTO	1	221.800	221.800
104.2	Cielo raso o techo reparar	Unidad	EVENTO	1	247.101	247.101
104.3	Reparación asiento	Unidad	EVENTO	1	175.809	175.809
104.4	Reparación de tapizado	Unidad	EVENTO	1	380.005	380.005
104.5	Cielo raso o techo nuevo	Unidad	EVENTO	1	404.581	404.581
105	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1		
105.1	Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	556.156	556.156
105.2	Reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	182.286	182.286
105.3	Reten maza delantera	Unidad	EVENTO	1	168.417	168.417
105.4	Reten maza trasero	Unidad	EVENTO	1	168.417	168.417
105.5	Caño flexible de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	57.536	57.536
105.6	caño de freno de metal c/u	Unidad	EVENTO	1	124.902	124.902
105.7	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
105.8	Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	140.640	140.640
105.9	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	93.925	93.925
105.10	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	193.870	193.870
105.11	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	35.284	35.284
105.12	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	22.252	22.252
105.13	tambor de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
105.14	Reparación de maza	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
105.15	Ruleman de maza chico c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	214.522	214.522
105.16	Ruleman de maza grande c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	274.268	274.268
105.17	Ruleman de maza grande delantero	Unidad	EVENTO	1	401.990	401.990
105.18	Ruleman de maza grande trasero	Unidad	EVENTO	1	274.268	274.268
105.19	Fibra de freno trasero cementadas remachadas por par trasero y delantero	Unidad	EVENTO	1	279.831	279.831

Matías Import
Miguel Matías
Montevideo 9[illegible]
0982 93 72 51
E-mail: [illegible]@gmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

105.20	Juego de seguros de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	122.693	122.693
106	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
106.1	reparación bomba dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	289.700	289.700
106.2	Reparación de sinfin de dirección	Unidad	EVENTO	1	542.021	542.021
106.3	Cambio de sinfin de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.250.932	1.250.932
106.4	Cambio Muñequin	Unidad	EVENTO	1	265.238	265.238
106.5	Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	148.756	148.756
106.6	Cambio bomba de Dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	687.003	687.003
106.7	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
106.8	Cambio Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	224.543	224.543
106.9	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	127.113	127.113
106.10	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	23.605	23.605
106.11	Cambio correa de Dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	96.135	96.135
106.12	Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	229.268	229.268
106.13	Reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	391.055	391.055
106.14	Cambio de reten masa trasera	Unidad	EVENTO	1	114.882	114.882
106.15	Cambio Ruleman chico delantero	Unidad	EVENTO	1	219.932	219.932
106.16	Cambio Ruleman grande delantero	Unidad	EVENTO	1	236.774	236.774
106.17	Cambio Ruleman chico trasero	Unidad	EVENTO	1	219.932	219.932
106.18	Cambio Ruleman grande trasero	Unidad	EVENTO	1	236.774	236.774
106.19	Cambio de prisionero delantero	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
106.20	Cambio de prisionero trasero	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
107	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SUPENCION DELANTERA Y TRASERA	Unidad	EVENTO	1		
107.1	Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
107.2	Cambio de elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	1.073.181	1.073.181
107.3	Cambio de elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	828.558	828.558
107.4	Cambio grampa elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	116.787	116.787
107.5	Cambio grampa elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	301.321	301.321
107.6	Cambio barra de dirección corta	Unidad	EVENTO	1	2.770.874	2.770.874
107.7	Cambio barra de dirección larga	Unidad	EVENTO	1	301.321	301.321
107.8	Cambio amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.711.221	1.711.221
107.9	Cambio de palier	Unidad	EVENTO	1	1.684.167	1.684.167
107.10	Cambio amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	124.902	124.902
107.11	Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	124.902	124.902
107.12	Cambio de 1 hoja elástico superior	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000

Molinas Impor. de Miguel
Montevideo 953 / Sunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

107.13	Cambio de 2 al 6 hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
107.14	Cambio de 7 al 12 hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	815.030	815.030
108	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
108.1	Juego junta motor completo	Unidad	EVENTO	1	1.390.103	1.390.103
108.2	Juego casquillo biela	Unidad	EVENTO	1	311.278	311.278
108.3	Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	412.046	412.046
108.4	Correa alternador	Unidad	EVENTO	1	115.229	115.229
108.5	Correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	115.229	115.229
108.6	Rectificación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.593.433	1.593.433
108.7	Reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.769.905	1.769.905
108.8	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	489.489	489.489
108.9	pistón C/uno	Unidad	EVENTO	1	759.338	759.338
108.10	Cilindro nuevo	Unidad	EVENTO	1	475.315	475.315
108.11	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	264.707	264.707
108.12	Juego de aro motor c/u	Unidad	EVENTO	1	523.745	523.745
108.13	Válvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	176.471	176.471
108.14	Válvulas de admisión c/u	Unidad	EVENTO	1	176.471	176.471
108.15	Caño de agua	Unidad	EVENTO	1	210.608	210.608
108.16	Cañito compartidor de agua c/u	Unidad	EVENTO	1	150.840	150.840
108.17	Cambio tapa motor	Unidad	EVENTO	1	7.142.506	7.142.506
108.18	Reparación tapa motor	Unidad	EVENTO	1	924.879	924.879
108.19	Guía de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	62.603	62.603
108.20	Tapón agua tapa motor c/u	Unidad	EVENTO	1	100.462	100.462
108.21	Reparación de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	497.873	497.873
108.22	Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	776.048	776.048
108.23	Reparación de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	796.031	796.031
108.24	Cambio bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.634.887	1.634.887
108.25	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	129.949	129.949
108.26	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	137.524	137.524
108.27	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	142.830	142.830
108.28	Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	111.029	111.029
108.29	Soporte motor delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	188.330	188.330
108.30	Soporte motor trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	361.448	361.448
108.31	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	129.949	129.949
108.32	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	137.524	137.524

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 6550 - Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

108.33	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	141.174	141.174
108.34	Filtro de trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	127.405	127.405
108.35	Aditivos	Unidad	EVENTO	1	23.316	23.316
108.36	Agua refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	26.152	26.152
108.37	Fluido de Dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	31.562	31.562
108.38	Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	21.900	21.900
108.39	Lubricante ATF	Unidad	EVENTO	1	31.562	31.562
108.40	Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	21.900	21.900
108.41	Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	7.373.112	7.373.112
108.42	Reparación de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.433.521	3.433.521
108.43	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	355.658	355.658
109	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
109.1	Horquilla de Cambio C/uno	Unidad	EVENTO	1	443.625	443.625
109.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	178.098	178.098
109.3	rodillos	Unidad	EVENTO	1	442.033	442.033
109.4	cuerpo desplazante	Unidad	EVENTO	1	1.422.152	1.422.152
109.5	Eje primario	Unidad	EVENTO	1	2.232.444	2.232.444
109.6	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	2.818.353	2.818.353
109.7	Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	2.017.044	2.017.044
109.8	Engranaje de 1 al 5	Unidad	EVENTO	1	904.317	904.317
109.9	engranaje de reversa	Unidad	EVENTO	1	806.299	806.299
109.10	Anillo sincronizador 1 y 5 c/u	Unidad	EVENTO	1	375.621	375.621
109.11	Anillo sincronizador marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	304.753	304.753
109.12	chaveta deslizante	Unidad	EVENTO	1	417.423	417.423
109.13	Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	837.241	837.241
109.14	Reparación de palanca de Cambio	Unidad	EVENTO	1	914.282	914.282
109.15	Estría cardan (macho y hembra)	Unidad	EVENTO	1	2.154.787	2.154.787
109.16	Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	535.802	535.802
109.17	Buje palanca de Cambio c/u	Unidad	EVENTO	1	261.513	261.513
109.18	Cruceta cardan c/u	Unidad	EVENTO	1	257.979	257.979
109.19	Aceite caja por litro	Unidad	EVENTO	1	58.492	58.492
109.20	Reten cola de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	93.905	93.905
109.21	Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	173.277	173.277
109.22	Rolemán cola de caja	Unidad	EVENTO	1	375.621	375.621
109.23	Rolemán cuádruple c/u	Unidad	EVENTO	1	653.465	653.465

Montserrat Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTIZ,
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

109.24	Ruleman eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.185.750	1.185.750
109.25	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	405.308	405.308
109.26	Juego de retenes	Unidad	EVENTO	1	331.150	331.150
109.27	soporte de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	294.552	294.552
109.28	Reparación de caja de Cambio	Unidad	EVENTO	1	802.762	802.762
110	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACION DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1		
110.1	Ruleman lateral c/u	Unidad	EVENTO	1	145.051	145.051
110.2	Ruleman pi??n chico	Unidad	EVENTO	1	253.249	253.249
110.3	Ruleman pi??n grande	Unidad	EVENTO	1	361.448	361.448
110.4	brida diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.070.407	1.070.407
110.5	Reten pistón	Unidad	EVENTO	1	116.583	116.583
110.6	Perno satélite	Unidad	EVENTO	1	407.043	407.043
110.7	Satélite diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	537.919	537.919
110.8	Calces laterales	Unidad	EVENTO	1	222.067	222.067
110.9	Corona y pistón	Unidad	EVENTO	1	6.175.303	6.175.303
110.10	Planetario diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	537.919	537.919
110.11	Aceite diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	34.396	34.396
110.12	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	654.861	654.861
110.13	Reparación de diferencial	Unidad	EVENTO	1	560.477	560.477
110.14	Cambio prisioneros de maza trasera	Unidad	EVENTO	1	176.471	176.471
110.15	Cambio de prisioneros de ruedas	Unidad	EVENTO	1	256.204	256.204
111	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMAS ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1		
111.1	Buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	88.236	88.236
111.2	Horquilla de bendix	Unidad	EVENTO	1	341.701	341.701
111.3	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	625.104	625.104
111.4	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	740.142	740.142
111.5	Jugo carbón de arranque	Unidad	EVENTO	1	385.326	385.326
111.6	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	917.406	917.406
111.7	Jugo calce de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.433.626	1.433.626
111.8	Ruleman 6204	Unidad	EVENTO	1	49.786	49.786
111.9	Rodillo alternador	Unidad	EVENTO	1	76.258	76.258
111.10	Jugo carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	50.625	50.625
111.11	Porta carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	347.274	347.274
111.12	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	475.315	475.315
111.13	Rotor	Unidad	EVENTO	1	267.422	267.422

Molinas Import
Jose Miguel Molinas
Montevideo 956 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. DRÙÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

111.14	Estator	Unidad	EVENTO	1	1.176.877	1.176.877
111.15	Placa de diodo (+)	Unidad	EVENTO	1	253.249	253.249
111.16	Diodo (+) c/u	Unidad	EVENTO	1	88.236	88.236
111.17	Diodo (-) c/u	Unidad	EVENTO	1	88.236	88.236
111.18	Diodo excitador c/u	Unidad	EVENTO	1	113.868	113.868
111.19	Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	381.410	381.410
111.20	Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.245.681	1.245.681
111.21	Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	352.943	352.943
111.22	Cambio motor de arranque nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.607.607	1.607.607
111.23	Ajuste y Cambio buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	73.424	73.424
111.24	foco luz de dirección	Unidad	EVENTO	1	12.497	12.497
111.25	foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	13.915	13.915
111.26	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	49.209	49.209
111.27	foco de 2 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.497	12.497
111.28	bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	88.236	88.236
111.29	bulbo luz de freno	Unidad	EVENTO	1	102.410	102.410
111.30	batería c/u de 95 Amp.	Unidad	EVENTO	1	512.446	512.446
111.31	terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	16.490	16.490
111.32	soporte batería	Unidad	EVENTO	1	99.574	99.574
111.33	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	293.567	293.567
111.34	faro señalero delantero	Unidad	EVENTO	1	109.236	109.236
111.35	faro trasero de chapa	Unidad	EVENTO	1	104.087	104.087
111.36	tapa faro trasero	Unidad	EVENTO	1	79.093	79.093
111.37	faro reflector	Unidad	EVENTO	1	352.943	352.943
111.38	faro de luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	806.249	806.249
111.39	Foco de reflector	Unidad	EVENTO	1	38.130	38.130
111.40	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	24.994	24.994
112	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
112.1	Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.195.731	1.195.731
112.2	reparación corona de embrague	Unidad	EVENTO	1	467.201	467.201
112.3	Reparación de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	560.113	560.113
112.4	reparación disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	422.470	422.470
112.5	horquilla cojinete	Unidad	EVENTO	1	557.629	557.629
112.6	Reparación de bomba embrague	Unidad	EVENTO	1	355.590	355.590
112.7	Bomba auxiliar nueva	Unidad	EVENTO	1	419.594	419.594

Import
Miguel Molinas
Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTIZ, Dire.
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

112.8	guardapolvo horquilla	Unidad	EVENTO	1	222.067	222.067
112.9	Fluido de Embrague por litro	Unidad	EVENTO	1	28.986	28.986
112.10	bomba central nueva	Unidad	EVENTO	1	950.630	950.630
112.11	Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	973.470	973.470
112.12	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	2.311.558	2.311.558
112.13	Ruleman volante	Unidad	EVENTO	1	227.736	227.736
112.14	Rectificación de volante	Unidad	EVENTO	1	602.795	602.795
112.15	Reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1	705.886	705.886
112.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	76.777	76.777
113	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN SISTEMA DE CAÑO DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1		
113.1	Cambio caño de escape	Unidad	EVENTO	1	819.274	819.274
113.2	caño flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	184.856	184.856
113.3	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	415.427	415.427
113.4	Cambio de silenciador nuevo	Unidad	EVENTO	1	910.704	910.704
113.5	Reparación de silenciador	Unidad	EVENTO	1	415.547	415.547
113.6	soporte caño de escape	Unidad	EVENTO	1	136.546	136.546
113.7	Cambio Junta múltiple	Unidad	EVENTO	1	210.608	210.608
114	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
114.1	Reparación de llanta	Unidad	EVENTO	1	892.852	892.852
114.2	Llanta nueva	Unidad	EVENTO	1	1.759.853	1.759.853
114.3	Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	1.138.327	1.138.327
114.4	Cámara	Unidad	EVENTO	1	156.509	156.509
114.5	Camisa	Unidad	EVENTO	1	156.509	156.509
114.6	Pesa	Unidad	EVENTO	1	435.630	435.630
114.7	Pico	Unidad	EVENTO	1	32.719	32.719
114.8	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	62.603	62.603
115	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE CARROCERIA Y CHAPERIA	Unidad	EVENTO	1		
115.1	Rep. parcial de carrocería de madera	Unidad	EVENTO	1	816.879	816.879
115.2	Reparación puerta de carrocería	Unidad	EVENTO	1	602.878	602.878
115.3	Reparación piso de carrocería	Unidad	EVENTO	1	1.777.691	1.777.691
115.4	Reparación visera de carrocería	Unidad	EVENTO	1	519.832	519.832
115.5	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	982.771	982.771
115.6	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	728.564	728.564
115.7	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	669.754	669.754

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. OBUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

115.8	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	204.819	204.819
115.9	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	167.968	167.968
115.10	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	340.885	340.885
115.11	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	541.472	541.472
115.12	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	649.990	649.990
115.13	Cambio vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	2.498.207	2.498.207
115.14	Cambio vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	2.605.464	2.605.464
115.15	Cambio de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	2.124.539	2.124.539
115.16	Mecanismo de levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	520.898	520.898
115.17	Chap. y pintura de cabina completa	Unidad	EVENTO	1	4.937.408	4.937.408
115.18	Cambio cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	244.745	244.745
115.19	Copia de llave de puerta y contacto	Unidad	EVENTO	1	804.823	804.823
115.20	Cerradura de puerta reparación	Unidad	EVENTO	1	122.373	122.373
115.21	Goma de puerta	Unidad	EVENTO	1	313.017	313.017
115.22	Bisagra de puerta nueva	Unidad	EVENTO	1	321.522	321.522
115.23	Bisagra de puerta reparar	Unidad	EVENTO	1	165.013	165.013
115.24	Colocación de grampa de carrocería	Unidad	EVENTO	1	347.274	347.274
115.25	Cambio de faldón o goma guardabarros	Unidad	EVENTO	1	224.781	224.781
115.26	Tambor de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
115.27	Mecanismo de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
115.28	Varillaje de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
115.29	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
115.30	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
115.31	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
116	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1		
116.1	Mantenimiento y Reparación del AA	Unidad	EVENTO	1	516.538	516.538
116.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	414.129	414.129
116.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	409.877	409.877
116.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	344.439	344.439
116.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.992.690	1.992.690
116.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	677.538	677.538
116.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	327.949	327.949
116.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	1.480.044	1.480.044
116.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	876.688	876.688
116.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	48.949	48.949

Molinas Import
de Miguel Molinas
MIPYMES / Asunción
Cel. 0982 93 72 51
Email: molinas76...@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

116.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	278.881	278.881
116.12	Correa de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	149.422	149.422
116.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	207.773	207.773
116.14	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	EVENTO	1	449.803	449.803
116.15	Cambio de radiador	Unidad	EVENTO	1	3.825.695	3.825.695
116.16	Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.326.176	1.326.176
116.17	Cambio manguera inferior	Unidad	EVENTO	1	239.075	239.075
116.18	Cambio manguera superior	Unidad	EVENTO	1	184.976	184.976
116.19	refrigerante motor	Unidad	EVENTO	1	35.554	35.554
116.20	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	226.304	226.304
117	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE PAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1		
117.1	Cambio de Alfombra	Unidad	EVENTO	1	221.588	221.588
117.2	Cielo raso o techo reparar	Unidad	EVENTO	1	854.010	854.010
117.3	Reparación de asiento	Unidad	EVENTO	1	335.695	335.695
117.4	Reparación de tapizado	Unidad	EVENTO	1	560.477	560.477
117.5	Cielo raso o techo nuevo	Unidad	EVENTO	1	124.968	124.968
118	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1		
118.1	Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.375.277	1.375.277
118.2	Reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	698.800	698.800
118.3	Reten maza delantera	Unidad	EVENTO	1	176.471	176.471
118.4	Reten maza trasero	Unidad	EVENTO	1	204.939	204.939
118.5	Caño flexible de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	236.241	236.241
118.6	caño de freno de metal c/u	Unidad	EVENTO	1	418.128	418.128
118.7	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
118.8	Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	543.195	543.195
118.9	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	716.008	716.008
118.10	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	379.789	379.789
118.11	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	51.784	51.784
118.12	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	21.900	21.900
118.13	tambor de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
118.14	Reparación de maza	Unidad	EVENTO	1	854.010	854.010
118.15	Ruleman de maza chico c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	253.249	253.249
118.16	Ruleman de maza grande c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	367.117	367.117
118.17	Ruleman de maza grande delantero	Unidad	EVENTO	1	421.216	421.216
118.18	Ruleman de maza grande trasero	Unidad	EVENTO	1	395.583	395.583

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mcal. Lopez 955 Asunción
Cel: 0982 957 [illegible]
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

118.19	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero	Unidad	EVENTO	1	469.161	469.161
118.20	Juego de seguros de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	352.943	352.943
119	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
119.1	reparación bomba dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.363.360	1.363.360
119.2	Reparación de sinfin de dirección	Unidad	EVENTO	1	734.233	734.233
119.3	Cambio de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	1	6.158.862	6.158.862
119.4	Cambio Muñequín	Unidad	EVENTO	1	290.955	290.955
119.5	Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	414.129	414.129
119.6	Cambio bomba de Dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	4.867.470	4.867.470
119.7	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	133.192	133.192
119.8	Cambio Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	367.117	367.117
119.9	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	337.352	337.352
119.10	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	21.900	21.900
119.11	Cambio correa de Dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	79.093	79.093
119.12	Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	666.200	666.200
119.13	Reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	868.184	868.184
119.14	Cambio de reten masa trasera	Unidad	EVENTO	1	122.373	122.373
119.15	Cambio Ruleman chico delantero	Unidad	EVENTO	1	201.984	201.984
119.16	Cambio Ruleman grande delantero	Unidad	EVENTO	1	204.819	204.819
119.17	Cambio Ruleman chico trasero	Unidad	EVENTO	1	229.034	229.034
119.18	Cambio Ruleman grande trasero	Unidad	EVENTO	1	204.819	204.819
119.19	Cambio de prisionero delantero	Unidad	EVENTO	1	200.687	200.687
119.20	Cambio de prisionero trasero	Unidad	EVENTO	1	227.736	227.736
120	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SUPENCION DELANTERA Y TRASERA	Unidad	EVENTO	1		
120.1	Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	278.881	278.881
120.2	Cambio de elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	343.960	343.960
120.3	Cambio de elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	371.010	371.010
120.4	Cambio grampa elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	156.509	156.509
120.5	Cambio grampa elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	156.509	156.509
120.6	Cambio barra de dirección corta	Unidad	EVENTO	1	939.051	939.051
120.7	Cambio barra de dirección larga	Unidad	EVENTO	1	1.499.154	1.499.154
120.8	Cambio amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	395.464	395.464
120.9	Cambio de palier	Unidad	EVENTO	1	2.091.906	2.091.906
120.10	Cambio amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	422.514	422.514

Importadora Molinas
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 92 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

120.11	Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	149.422	149.422
120.12	Cambio de 1 hoja elástico superior	Unidad	EVENTO	1	790.368	790.368
120.13	Cambio de 2 al 6 hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	990.434	990.434
120.14	Cambio de 7 al 12 hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	939.190	939.190
121	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
121.1	Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
121.2	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
121.3	Juego de casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
121.4	Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000
121.5	Válvulas de admisión c/u	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
121.6	Válvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	162.750	162.750
121.7	Junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750
121.8	Árbol de levas admisión	Unidad	EVENTO	1	1.340.500	1.340.500
121.9	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
121.10	Bielas c/u	Unidad	EVENTO	1	1.085.000	1.085.000
121.11	Block de motor	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
121.12	Perno de Pistón	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750
121.13	Seguro Sistema de Motor	Unidad	EVENTO	1	360.500	360.500
121.14	Carter de Motor	Unidad	EVENTO	1	421.750	421.750
121.15	Bomba de Acelte	Unidad	EVENTO	1	1.802.500	1.802.500
121.16	Martillito balancín	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
121.17	Eje de Levas	Unidad	EVENTO	1	1.452.500	1.452.500
121.18	Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
121.19	Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	159.250	159.250
121.20	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	3.797.500	3.797.500
121.21	Árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.487.500	1.487.500
121.22	Junta de múltiple de admisión.	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
121.23	Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
121.24	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	180.250	180.250
121.25	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
121.26	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
121.27	Resortes de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	171.500	171.500
121.28	Martilletes de válvula c/u	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
121.29	Juego retén guía de válvula	Unidad	EVENTO	1	127.750	127.750
121.30	Cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	1.246.000	1.246.000
121.31	Juego de engranajes de frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 0985 [illegible]
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas[illegible]@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

121.32	Aceite 15W40 por Litro	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
121.33	Lubricante Súper ATF	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
121.34	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
121.35	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
121.36	Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
121.37	Regulador de cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
121.38	Balanceador	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
121.39	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000
121.40	Correa serpiente	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250
121.41	Tensor de correa serpiente	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
121.42	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
121.43	Soportes de motor c/u	Unidad	EVENTO	1	535.500	535.500
121.44	Trabajos de terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
122	FORD RANGER 2018 - SISTEMA ELÉCTRICO	Unidad	EVENTO	1		
122.1	Diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500
122.2	Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	234.500	234.500
122.3	Estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	213.500	213.500
122.4	Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
122.5	Rulemanes de alternador c/u	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
122.6	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	211.750	211.750
122.7	Carcasa Trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	383.250	383.250
122.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	271.250	271.250
122.9	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
122.10	Focos de Alta y Baja c/u	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750
122.11	Focos de filamentos c/u	Unidad	EVENTO	1	14.700	14.700
122.12	Focos de 1 filamento c/u	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
122.13	Focos de busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
122.14	Foco de luz de techo c/u	Unidad	EVENTO	1	20.650	20.650
122.15	Faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.697.500	1.697.500
122.16	Faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	735.000	735.000
122.17	Faritos de luz de chapa c/u	Unidad	EVENTO	1	95.900	95.900
122.18	Faros busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	313.250	313.250
122.19	Foco para tablero c/u	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
122.20	Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000
122.21	Fusible 10 c/u	Unidad	EVENTO	1	3.745	3.745
122.22	Fusible 15 c/u	Unidad	EVENTO	1	3.745	3.745

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0981 93 72 51
Email: molinas7no@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Dir.
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

122.23	Fusible 20 c/u	Unidad	EVENTO	1	3.745	3.745
122.24	Fusible 25 c/u	Unidad	EVENTO	1	3.745	3.745
122.25	Fusible 30 c/u	Unidad	EVENTO	1	3.745	3.745
122.26	Relay de luz alta	Unidad	EVENTO	1	113.750	113.750
122.27	Relay de luz baja	Unidad	EVENTO	1	113.750	113.750
122.28	Relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
122.29	Relay de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
122.30	Relay de bocina	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
122.31	Relay de bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	113.750	113.750
122.32	Relay de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	113.750	113.750
122.33	Interruptor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	162.750	162.750
122.34	Control de apertura	Unidad	EVENTO	1	673.750	673.750
122.35	Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
122.36	Bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
122.37	Bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
122.38	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
122.39	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
122.40	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	211.750	211.750
122.41	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	255.500	255.500
122.42	Juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
122.43	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.522.500	1.522.500
123	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		
123.1	Amortiguadores c/u	Unidad	EVENTO	1	477.750	477.750
123.2	Rotulas inferiores c/u	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
123.3	Rotulas superiores c/u	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250
123.4	Bujes de parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000
123.5	Bujes de parrilla inferior del. c/u	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
123.6	Buje Estabilizador	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250
123.7	Brazo Bieleta RH - TQ	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
123.8	Brazo Estabilizador LH - TQ	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
123.9	Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	927.500	927.500
123.10	Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	857.500	857.500
123.11	Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
123.12	Bujes estabilizador traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
123.13	Bieletas estabilizadoras	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500
123.14	Parrilla de suspensión trasera	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000

Molinas Lopez Manuel Molinas
Montevideo 956 Asunción
Cel. 0972 72 51
E-mail: molinas...@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

123.15	Brazo de suspensión	Unidad	EVENTO	1	421.750	421.750
123.16	Brazo trasero	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
123.17	Rotación de los cuatros ruedas	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500
124	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
124.1	Juego de pastillas delantero	Unidad	EVENTO	1	320.250	320.250
124.2	Juego de pastillas trasero	Unidad	EVENTO	1	288.750	288.750
124.3	Discos de Frenos delanteros. c/u	Unidad	EVENTO	1	539.000	539.000
124.4	Juego de reparación de mordaza	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000
124.5	Cilindros de frenos trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
124.6	Zapatas de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	288.750	288.750
124.7	Disco de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	542.500	542.500
124.8	Cabos de frenos de mano c/u	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500
124.9	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	600.250	600.250
124.10	Fluido de freno 1 Litro	Unidad	EVENTO	1	23.100	23.100
124.11	Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
124.12	Resortes de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
124.13	Seguros de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
124.14	Rectificación de 2 Discos de Freno	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250
124.15	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	229.250	229.250
124.16	Rectificación de 4 tambores de Freno	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
124.17	Sensor de ABS rueda delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250
124.18	Sensor de ABS rueda delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250
124.19	Perno Mordaza A TQ	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
124.20	Trabajo de Terceros	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
124.21	Modulo con unidad hidráulica de ABS	Unidad	EVENTO	1	5.512.500	5.512.500
125	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
125.1	Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
125.2	Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	862.750	862.750
125.3	Bomba de agua reparación	Unidad	EVENTO	1	456.750	456.750
125.4	Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
125.5	Termostato	Unidad	EVENTO	1	255.500	255.500
125.6	Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500
125.7	Mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1	176.750	176.750
125.8	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
125.9	Manguera de alta presión de AA	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750
125.10	Manguera de baja presión de AA	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750

Montiel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. [illegible]
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20 /2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

125.11	Condensador de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	1.592.500	1.592.500
125.12	Evaporador de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
125.13	Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
125.14	Filtro recibidor de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750
125.15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250
125.16	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
125.17	Compresor de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	1.977.500	1.977.500
125.18	Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	139.300	139.300
125.19	Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
125.20	Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
126	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE AIR BAG	Unidad	EVENTO	1		-
126.1	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.872.500	1.872.500
126.2	Disco de Air Bag	Unidad	EVENTO	1	927.500	927.500
126.3	Módulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	2.572.500	2.572.500
126.4	Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	1.505.000	1.505.000
127	FORD RANGER 2018 - REPARACIÓN INTERIOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1		-
127.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho c/u	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
127.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo c/u	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
127.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo c/u	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
127.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho c/u	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
127.5	Comando central de levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	791.000	791.000
127.6	Tapiz de puerta delantera izquierdo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.7	Tapiz de puerta delantera derecho	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.8	Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.9	Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.10	Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.11	Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.12	Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.13	Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.14	Comando de levanta vidrio puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
127.15	Manivela de puerta interior delantero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.16	Manivela de puerta interior delantero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250

Natalia Molinas Importi
de Miguel Molinas
Montevideo 985 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

127.17	Manivela de puerta interior trasero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.18	Manivela de puerta interior trasero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.19	Manivela de puerta exterior delantero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.20	Manivela de puerta exterior delantero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.21	Manivela de puerta exterior trasero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.22	Manivela de puerta exterior trasero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	103.250	103.250
127.23	Llave de cerradura c/control	Unidad	EVENTO	1	1.041.250	1.041.250
127.24	Copia de llave de cerradura	Unidad	EVENTO	1	1.163.750	1.163.750
127.25	Cinturón de conductor	Unidad	EVENTO	1	456.750	456.750
127.26	Cinturón de acompañante	Unidad	EVENTO	1	456.750	456.750
127.27	Juego de guía de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	1	372.750	372.750
127.28	Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
127.29	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	344.750	344.750
128	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE TRANSMICIÓN AUTOMÁTICA	Unidad	EVENTO	1		
128.1	Módulo de caja automática	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.2	Inhibidor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.3	Generador de pulso A	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
128.4	Generador de pulso B	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
128.5	Convertidor	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
128.6	Caja de válvula	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
128.7	Carter	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
128.8	Aceite de caja automática litros	Unidad	EVENTO	1	47.075	47.075
128.9	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.10	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	341.250	341.250
128.11	Conjuntos de discos	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
128.12	Conjunto de discos TA	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.13	Juego de discos TA	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.14	Juego de discos	Unidad	EVENTO	1	1.837.500	1.837.500
128.15	Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
128.16	Modulo contról	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.17	Inhibidor	Unidad	EVENTO	1	875.000	875.000
128.18	Interruptor	Unidad	EVENTO	1	542.500	542.500
128.19	Homocineticas c/AP	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000

Molinas Import
Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel. 021 93 72 51
e-mail: molinas76py@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

128.20	Masa delantera c/u	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
128.21	Punta eje c/u	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
128.22	Masa trasera c/u	Unidad	EVENTO	1	1.137.500	1.137.500
128.23	Cardan 4x4 completo	Unidad	EVENTO	1	1.487.500	1.487.500
128.24	Cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	285.250	285.250
128.25	Macho y hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	868.000	868.000
129	FORD RANGER 2018 - DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1		
129,1	Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
129.2	Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
129.3	Juego De pistón y corona de dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
129.4	Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500
129.5	Ruleman de pistón	Unidad	EVENTO	1	640.500	640.500
129.6	Rulemanes de túnel	Unidad	EVENTO	1	388.500	388.500
129.7	Reten pistón	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
129.8	Espaciador	Unidad	EVENTO	1	246.750	246.750
129.9	Tuerca de pistón	Unidad	EVENTO	1	78.750	78.750
129.10	Acople diferencial	Unidad	EVENTO	1	227.500	227.500
129.11	Reparación diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	694.750	694.750
129.12	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	85.750	85.750
129.13	Reten palier	Unidad	EVENTO	1	201.250	201.250
129.14	Calce de engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
129.15	Calce de engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
129.16	Ruleman de diferencial	Unidad	EVENTO	1	514.500	514.500
129.17	Satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
129.18	Guardapolvo de homocinética	Unidad	EVENTO	1	159.250	159.250
129.19	Tulipas de homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
129.20	Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	78.750	78.750
130	FORD RANGER 2018 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1		
130.1	Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
130,2	Regulador posición de combustible	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
130.3	Picos inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
130.4	Limpieza picos inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	358.750	358.750
130.5	Regulador de posición de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	547.750	547.750
130.6	Sensor de posición de árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
130.7	Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000

Molinas Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76[illegible]@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

130.8	Sensor de presión de combustible	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
130.9	Sensor de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	565.250	565.250
130.10	Sensor de árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
130.11	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
130.12	Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
130.13	Válvula control de aire	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
130.14	Conjunto pedal acelerador	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
130.15	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	442.750	442.750
130.16	Válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
130.17	Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	504.000	504.000
130.18	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
130.19	Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
130.20	ECM	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
130.21	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
130.22	Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
131	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SERVICIO DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
131.1	Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
131.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
131.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	185.500	185.500
131.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
131.5	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
131.6	Reparación bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	292.250	292.250
131.7	Caño de alta presión DH	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
131.8	Correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	285.250	285.250
131.9	Roleman tensor	Unidad	EVENTO	1	306.250	306.250
131.10	Caceta columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750
131.11	Esparrago de rueda	Unidad	EVENTO	1	78.750	78.750
131.12	Tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
131.13	Llanta	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
131.14	Fluido hidráulico ATF	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
131.15	Alineación	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
131.16	Balanceo	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
131.17	Válvula para llanta	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
131.18	Pesa	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
131.19	Cubierta c/N	Unidad	EVENTO	1	491.750	491.750

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas760@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

El monto total del presente contrato asciende a la suma por un monto mínimo de **Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones)** y un monto máximo de **Gs. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones)**.----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;

Ítem	Descripción de los servicios	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los servicios	Fecha(s) final(es) de entrega de los servicios
1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Menores	1	Unidad	Instalaciones del taller de la Firma adjudicada	Hasta 2 (dos) días hábiles, prorrogable hasta 1 (un) día hábil por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante. El plazo de entrega se computa desde la fecha de ingreso al taller conforme al "Formulario de Presupuesto, Entrega y/o Retiro del Vehículo del Taller" o el equivalente que se encuentra vigente de los procedimientos adoptados por la SET para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.
2	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Mayores	1	Unidad	Instalaciones del taller de la empresa adjudicada	Hasta un máximo de 4 (cuatro) días hábiles, prorrogables hasta 3 (tres) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante. El plazo de entrega se computa desde la fecha de ingreso al taller conforme al "Formulario de Presupuesto, Entrega y/o Retiro del Vehículo del Taller" o el equivalente que se encuentra vigente de los procedimientos adoptados por la SET para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Molinas Impor
Ing. Miguel Molinas
Montevideo 5
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas7@hotmail.com

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas:

Tipo de conductas sancionadas	Penalidad
Incumplimiento del plazo de prestación de los servicios previstos en el PBC, salvo excepciones previstas.	2% (dos por ciento) del valor de la Orden de Servicios por cada día de atraso.
Reparación, mantenimiento, cambio o cualquier otro trabajo en donde se constate desperfectos imputables a la prestataria, que bajo pretexto de uso de la garantía requiera reparaciones en más de dos (02) ocasiones sobre el mismo trabajo.	Apercibimiento. Por cada tres (03) apercibimientos se aplicará la multa equivalente del 0,5% del valor del monto correspondiente a la Orden de Servicio afectada.
En caso de que la institución constate diferencias entre los servicios presupuestados por la proveedora y los trabajos efectivamente realizados a un equipo, que no fueran comunicados oportunamente por la proveedora.	3% (tres por ciento) del valor del servicio solicitado.
Incumplimiento de la prestación del servicio de grúa en las condiciones establecidas en el PBC.	1% (un porciento) por la falta de prestación del servicio requerido.

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Molinas import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Tel.: 493772-51
E-mail: molinas76@hotmail.com

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR

Abg. OSCAR A. ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 20/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO, de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mcal. [illegible] 955 Asunción
Cel. 0982 93 7291
Email: molinas76[illegible]@hotmail.com

MIGUEL ALBERTO MOLINAS
Propietario
MOLINAS IMPORT

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
DIRECCIÓN

OSCAR LUCIDES ORUÉ ORTÍZ, Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

DAAF/DC/cee