## CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 78180101-005 | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | 754.191 | 754.191 |
| 770 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 331.302 | 331.302 |
| 771 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 254.848 | 254.848 |
| 772 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 56.472 | 56.472 |
| 773 | 78180101-005 | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 66.608 | 66.608 |
| 774 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.375.600 | 1.375.600 |
| 775 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | 152.040 | 152.040 |
| 776 | 78180101-005 | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 623.364 | 623.364 |
| 777 | 78180101-005 | Bulbo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 49.232 | 49.232 |
| 778 | 78180101-005 | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 14.480 | 14.480 |
| 779 | 78180101-005 | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 115.840 | 115.840 |
| 780 | 78180101-005 | Bomba aux de embrage | Unidad | EVENTO | 1 | 293.944 | 293.944 |
| 781 | 78180101-005 | Jgo rep bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 70.228 | 70.228 |
| 782 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 897.760 | 897.760 |
| 783 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 784 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 9.050.000 | 9.050.000 |
| 785 | 78180101-002 | Jgo. De piñon y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 3.982.000 | 3.982.000 |
| 786 | 78180101-002 | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 304.080 | 304.080 |
| 787 | 78180101-002 | Ruleman de piñon grande | Unidad | EVENTO | 1 | 150.592 | 150.592 |
| 788 | 78180101-002 | Ruleman de piñon chico | Unidad | EVENTO | 1 | 144.076 | 144.076 |
| 789 | 78180101-002 | Reten piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 34.752 | 34.752 |
| 790 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 55.748 | 55.748 |
| 791 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 52.128 | 52.128 |
| 792 | 78180101-002 | eje palier trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 905.000 | 905.000 |
| 793 | 78180101-002 | reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | 68.056 | 68.056 |
| 794 | 78180101-002 | Ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | 289.600 | 289.600 |
| 795 | 78180101-002 | Retentor | Unidad | EVENTO | 1 | 130.320 | 130.320 |
| 796 | 78180101-002 | Reten tunel trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 53.576 | 53.576 |
| 797 | 78180101-002 | ollita diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 535.760 | 535.760 |
| 798 | 78180101-002 | Satélites | Unidad | EVENTO | 1 | 470.600 | 470.600 |
| 799 | 78180101-002 | Disco friccion | Unidad | EVENTO | 1 | 195.480 | 195.480 |
| 800 | 78180101-002 | Plato friccion | Unidad | EVENTO | 1 | 202.720 | 202.720 |
| 801 | 78180101-002 | Planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 802 | 78180101-002 | Lts de aceite 80w90 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 803 | 78180101-002 | Aro de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 115.840 | 115.840 |
| 804 | 78180101-002 | Cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | 250.504 | 250.504 |
| 805 | 78180101-002 | Acople | Unidad | EVENTO | 1 | 115.840 | 115.840 |
| 806 | 78180101-002 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 560.376 | 560.376 |
| 807 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 808 | 78180101-004 | Bujes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 809 | 78180101-004 | Grilletes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 810 | 78180101-004 | Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 811 | 78180101-004 | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 812 | 78180101-004 | Perno elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 95.568 | 95.568 |

## CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 92.672 | 92.672 |
| 814 | 78180101-004 | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 815 | 78180101-004 | Goma cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 86.880 | 86.880 |
| 816 | 78180101-004 | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | 465.532 | 465.532 |
| 817 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 818 | 78180101-002 | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.923.200 | 4.923.200 |
| 819 | 78180101-002 | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 820 | 78180101-002 | Modulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.268 | 584.268 |
| 821 | 78180101-002 | Comando 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 309.148 | 309.148 |
| 822 | 78180101-002 | Cardan Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.158.400 | 1.158.400 |
| 823 | 78180101-002 | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 398.200 | 398.200 |
| 824 | 78180101-002 | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 825 | 78180101-002 | Cardan delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |
| 826 | 78180101-002 | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 827 | 78180101-002 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 287.428 | 287.428 |
| 828 | 78180101-002 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 829 | 78180101-002 | Interruptor inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 830 | 78180101-002 | Caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 629.880 | 629.880 |
| 831 | 78180101-002 | Bomba de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 231.680 | 231.680 |
| 832 | 78180101-002 | Cadena de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 905.000 | 905.000 |
| 833 | 78180101-002 | Brida | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 834 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 835 | 78180101-018 | Sensor de masa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 207.788 | 207.788 |
| 836 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.216.320 | 1.216.320 |
| 837 | 78180101-018 | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.665.200 | 1.665.200 |
| 838 | 78180101-018 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 7.080.720 | 7.080.720 |
| 839 | 78180101-018 | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 3.764.800 | 3.764.800 |
| 840 | 78180101-018 | Solenoide alimentadora | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 841 | 78180101-018 | Sensor posicion de Cigüeñal 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 448.880 | 448.880 |
| 842 | 78180101-018 | Sensor posicion de Árbol de Levas 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 388.064 | 388.064 |
| 843 | 78180101-018 | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.086.000 | 1.086.000 |
| 844 | 78180101-018 | Sensor de Acelerador 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.388 | 1.040.388 |
| 845 | 78180101-018 | Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 846 | 78180101-018 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 166.520 | 166.520 |
| 847 | 78180101-018 | Sensor de presion Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 848 | 78180101-018 | Limitador de presion del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 514.040 | 514.040 |
| 849 | 78180101-018 | Juego de Caños de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 850 | 78180101-018 | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 338.108 | 338.108 |
| 851 | 78180101-018 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 152.040 | 152.040 |
| 852 | 78180101-018 | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.158.400 | 1.158.400 |
| 853 | 78180101-018 | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 854 | 78180101-018 | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 246.884 | 246.884 |
| 855 | 78180101-018 | Sensor presion combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 856 | 78180101-018 | Tubo common rail | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 78180101-018 | Arandela de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 858 | 78180101-018 | Anillo inyector 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.544 | 40.544 |
| 859 | 78180101-018 | Sensor filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 860 | 78180101-018 | Interrutor presion combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 |
| 861 | 78180101-018 | Conjunto soporote filtro de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 231.680 | 231.680 |
| 862 | 78180101-018 | tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 863 | 78180101-018 | tapa tanque de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 268.604 | 268.604 |
| 864 | 78180101-018 | protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 470.600 | 470.600 |
| 865 | 78180101-018 | tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |
| 866 | 78180101-018 | valvula de retencion de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 94.120 | 94.120 |
| 867 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | EVENTO | 1 | 202.720 | 202.720 |
| 868 | 78180101-018 | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.800 | 1.230.800 |
| 869 | 78180101-018 | Valvula EVRV | Unidad | EVENTO | 1 | 1.010.704 | 1.010.704 |
| 870 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 871 | 78180101-021 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 872 | 78180101-021 | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 |
| 873 | 78180101-021 | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 796.400 | 796.400 |
| 874 | 78180101-021 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 492.320 | 492.320 |
| 875 | 78180101-021 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 492.320 | 492.320 |
| 876 | 78180101-021 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.400 | 1.882.400 |
| 877 | 78180101-021 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.400 | 1.882.400 |
| 878 | 78180101-021 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.400 | 1.882.400 |
| 879 | 78180101-021 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.400 | 1.882.400 |
| 880 | 78180101-021 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 881 | 78180101-021 | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 882 | 78180101-021 | Extension paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 883 | 78180101-021 | Soporte carril paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 884 | 78180101-021 | Soporte paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 885 | 78180101-021 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 886 | 78180101-021 | Soporte paragolpe corto | Unidad | EVENTO | 1 | 133.216 | 133.216 |
| 887 | 78180101-021 | Reten paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 121.632 | 121.632 |
| 888 | 78180101-021 | Seguro paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 889 | 78180101-021 | Tapa paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 112.944 | 112.944 |
| 890 | 78180101-021 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 891 | 78180101-021 | Jgo molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 892 | 78180101-021 | Rejilla interior parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 130.320 | 130.320 |
| 893 | 78180101-021 | Guardafango del izq | Unidad | EVENTO | 1 | 195.480 | 195.480 |
| 894 | 78180101-021 | Guardafango del der | Unidad | EVENTO | 1 | 195.480 | 195.480 |
| 895 | 78180101-021 | Pinches de guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 896 | 78180101-021 | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | 70.952 | 70.952 |
| 897 | 78180101-021 | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | 94.120 | 94.120 |
| 898 | 78180101-021 | Guardafango tra der | Unidad | EVENTO | 1 | 195.480 | 195.480 |
| 899 | 78180101-021 | Guardafango tra izq | Unidad | EVENTO | 1 | 195.480 | 195.480 |
| 900 | 78180101-021 | Bisagra puerta del | Unidad | EVENTO | 1 | 59.368 | 59.368 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 78180101-021 | limitador puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 902 | 78180101-021 | Vidrio pta del der | Unidad | EVENTO | 1 | 470.600 | 470.600 |
| 903 | 78180101-021 | Vidrio pta del izq | Unidad | EVENTO | 1 | 470.600 | 470.600 |
| 904 | 78180101-021 | Guia de vidrio pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 905 | 78180101-021 | Goma pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 906 | 78180101-021 | Reten mediaguia del ext | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 907 | 78180101-021 | Goma sup pta | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 908 | 78180101-021 | Mediaguia del int | Unidad | EVENTO | 1 | 152.040 | 152.040 |
| 909 | 78180101-021 | Extension guardafango del | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 910 | 78180101-021 | Extension guardafango tra | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 911 | 78180101-021 | seguro de guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 912 | 78180101-021 | Seguro extension guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | 43.440 | 43.440 |
| 913 | 78180101-021 | cola de pato del | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 914 | 78180101-021 | cola de pato tra | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 915 | 78180101-021 | Bisagra puerta tra | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 916 | 78180101-021 | Limitador puerta tra | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 917 | 78180101-021 | Vidrio de pta trasera izq | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 918 | 78180101-021 | Vidrio de pta trasera der | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 919 | 78180101-021 | Mediaguia tra int | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |
| 920 | 78180101-021 | Goma contorno tras int | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 921 | 78180101-021 | Goma contorno tras ext | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 922 | 78180101-021 | Panel de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 923 | 78180101-021 | Vidrio trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 924 | 78180101-021 | Moldura parabrisa tras | Unidad | EVENTO | 1 | 115.840 | 115.840 |
| 925 | 78180101-021 | Cable tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 126.700 | 126.700 |
| 926 | 78180101-021 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 927 | 78180101-021 | Centro paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 289.600 | 289.600 |
| 928 | 78180101-021 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | EVENTO | 1 | 434.400 | 434.400 |
| 929 | 78180101-021 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | EVENTO | 1 | 434.400 | 434.400 |
| 930 | 78180101-021 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | EVENTO | 1 | 362.000 | 362.000 |
| 931 | 78180101-021 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | EVENTO | 1 | 362.000 | 362.000 |
| 932 | 78180101-021 | Moldura paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 933 | 78180101-021 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | EVENTO | 1 | 202.720 | 202.720 |
| 934 | 78180101-021 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | 202.720 | 202.720 |
| 935 | 78180101-021 | Tapa tras carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | 166.520 | 166.520 |
| 936 | 78180101-021 | Panel lateral carroceria der | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 937 | 78180101-021 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | EVENTO | 1 | 173.760 | 173.760 |
| 938 | 78180101-021 | Manija tapa carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 939 | 78180101-021 | Espejo retrovisor izq | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 940 | 78180101-021 | Espejo retrovisor der | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 941 | 78180101-021 | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | 409.060 | 409.060 |
| 942 | 78180101-021 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 943 | 78180101-021 | tapiceria | Unidad | EVENTO | 1 | 868.800 | 868.800 |
| 944 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 78180101-006 | Juego de pastillas delant. | Unidad | EVENTO | 1 | 398.200 | 398.200 |
| 946 | 78180101-006 | Discos de Frenos delant. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.303.200 | 1.303.200 |
| 947 | 78180101-006 | mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.737.600 | 1.737.600 |
| 948 | 78180101-006 | Jgo de pastillas de freno tra | Unidad | EVENTO | 1 | 402.399 | 402.399 |
| 949 | 78180101-006 | Discos de Freno tra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.084.552 | 1.084.552 |
| 950 | 78180101-006 | Cabos de frenos de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 561.534 | 561.534 |
| 951 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.246.728 | 1.246.728 |
| 952 | 78180101-006 | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 32.435 | 32.435 |
| 953 | 78180101-006 | Caños flexibles de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 362.000 | 362.000 |
| 954 | 78180101-006 | Rectificacion de 2 discos de fr | Unidad | EVENTO | 1 | 152.040 | 152.040 |
| 955 | 78180101-006 | Rectificacion de 2 discos de fr tras | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 956 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda izq | Unidad | EVENTO | 1 | 403.413 | 403.413 |
| 957 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda der | Unidad | EVENTO | 1 | 403.413 | 403.413 |
| 958 | 78180101-006 | Sensores ABS de ruedas tra | Unidad | EVENTO | 1 | 754.118 | 754.118 |
| 959 | 78180101-006 | Modulo con unidad hid. De ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 960 | 78180101-006 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 961 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 962 | 78180101-004 | Amortiguadores dela | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 963 | 78180101-004 | Rotulas inferiores | Unidad | EVENTO | 1 | 326.379 | 326.379 |
| 964 | 78180101-004 | Bieletas estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 |
| 965 | 78180101-004 | Bujes de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 246.160 | 246.160 |
| 966 | 78180101-004 | Bujes central estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 77.034 | 77.034 |
| 967 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.158.400 | 1.158.400 |
| 968 | 78180101-004 | porta maza | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 969 | 78180101-004 | Torreta | Unidad | EVENTO | 1 | 437.875 | 437.875 |
| 970 | 78180101-004 | Taqueadores | Unidad | EVENTO | 1 | 235.155 | 235.155 |
| 971 | 78180101-004 | Guardapolvo amort | Unidad | EVENTO | 1 | 97.306 | 97.306 |
| 972 | 78180101-004 | Espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.054.144 | 1.054.144 |
| 973 | 78180101-004 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 974 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 975 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 295.971 | 295.971 |
| 976 | 78180101-009 | Automatico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 340.570 | 340.570 |
| 977 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 318.560 | 318.560 |
| 978 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | 212.856 | 212.856 |
| 979 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.737.600 | 1.737.600 |
| 980 | 78180101-009 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 981 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 982 | 78180101-009 | Regulador de voltage | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 983 | 78180101-009 | Diodo rectificador | Unidad | EVENTO | 1 | 484.501 | 484.501 |
| 984 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 |
| 985 | 78180101-009 | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 127.714 | 127.714 |
| 986 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 325.800 | 325.800 |
| 987 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.991.000 | 1.991.000 |
| 988 | 78180101-009 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 990 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 991 | 78180101-009 | Focos de filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | 14.480 | 14.480 |
| 992 | 78180101-009 | focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | 12.163 | 12.163 |
| 993 | 78180101-009 | focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 994 | 78180101-009 | foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 13.177 | 13.177 |
| 995 | 78180101-009 | faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 868.800 | 868.800 |
| 996 | 78180101-009 | faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 997 | 78180101-009 | faritos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | 14.480 | 14.480 |
| 998 | 78180101-009 | faros busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 999 | 78180101-009 | conmutador de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 302.053 | 302.053 |
| 1000 | 78180101-009 | bulbo de marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 200.693 | 200.693 |
| 1001 | 78180101-009 | bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 97.306 | 97.306 |
| 1002 | 78180101-009 | bulbo de neutro | Unidad | EVENTO | 1 | 84.129 | 84.129 |
| 1003 | 78180101-009 | interruptor limpiaparabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | 226.033 | 226.033 |
| 1004 | 78180101-009 | control de apertura | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |
| 1005 | 78180101-009 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1006 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1007 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 2.027.200 | 2.027.200 |
| 1008 | 78180101-014 | Jgo. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | 940.621 | 940.621 |
| 1009 | 78180101-014 | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.131.178 | 1.131.178 |
| 1010 | 78180101-014 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 332.461 | 332.461 |
| 1011 | 78180101-014 | caquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 491.596 | 491.596 |
| 1012 | 78180101-014 | Valvulas de Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 289.600 | 289.600 |
| 1013 | 78180101-014 | Valvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 289.600 | 289.600 |
| 1014 | 78180101-014 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 302.053 | 302.053 |
| 1015 | 78180101-014 | Arbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 1016 | 78180101-014 | Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.606.400 | 2.606.400 |
| 1017 | 78180101-014 | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.846.200 | 1.846.200 |
| 1018 | 78180101-014 | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 4.054.400 | 4.054.400 |
| 1019 | 78180101-014 | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 5.357.600 | 5.357.600 |
| 1020 | 78180101-014 | Arbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 1021 | 78180101-014 | Junta de multiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 67.911 | 67.911 |
| 1022 | 78180101-014 | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 117.578 | 117.578 |
| 1023 | 78180101-014 | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 119.460 | 119.460 |
| 1024 | 78180101-014 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 45.612 | 45.612 |
| 1025 | 78180101-014 | conjunto alojamiento | Unidad | EVENTO | 1 | 217.200 | 217.200 |
| 1026 | 78180101-014 | resortes de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 1027 | 78180101-014 | Martilletes de Val. | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1028 | 78180101-014 | Reten guia de val. | Unidad | EVENTO | 1 | 188.240 | 188.240 |
| 1029 | 78180101-014 | Jgo de Engranejes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.303.200 | 1.303.200 |
| 1030 | 78180101-014 | Cadena de Distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | 887.914 | 887.914 |
| 1031 | 78180101-014 | Lts. De Aceite 15W40 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 1032 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 108.455 | 108.455 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 83.115 | 83.115 |
| 1034 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 201.706 | 201.706 |
| 1035 | 78180101-014 | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | 281.781 | 281.781 |
| 1036 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 579.200 | 579.200 |
| 1037 | 78180101-014 | Balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 1038 | 78180101-014 | calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 42.571 | 42.571 |
| 1039 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 695.040 | 695.040 |
| 1040 | 78180101-014 | Trabjos de Terceros ( Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.534.000 | 2.534.000 |
| 1041 | 78180101-014 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1042 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1043 | 78180101-002 | Lts de aceite 80w90 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 1044 | 78180101-002 | Corona y Piñon de Dif. 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.258.000 | 3.258.000 |
| 1045 | 78180101-002 | Rulemanes de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 1046 | 78180101-002 | Rulemanes de Piñon | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 1047 | 78180101-002 | Rulemanes del tunel | Unidad | EVENTO | 1 | 275.120 | 275.120 |
| 1048 | 78180101-002 | Reten de piñon | Unidad | EVENTO | 1 | 68.925 | 68.925 |
| 1049 | 78180101-002 | Tuerca de Piñon | Unidad | EVENTO | 1 | 48.653 | 48.653 |
| 1050 | 78180101-002 | Guardapolvos de homocineticas | Unidad | EVENTO | 1 | 202.720 | 202.720 |
| 1051 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | 622.640 | 622.640 |
| 1052 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 27.367 | 27.367 |
| 1053 | 78180101-002 | Caja completa | Unidad | EVENTO | 1 | 7.602.000 | 7.602.000 |
| 1054 | 78180101-002 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1055 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1056 | 78180101-003 | Cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.764.800 | 3.764.800 |
| 1057 | 78180101-003 | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 1058 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | 97.306 | 97.306 |
| 1059 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | 166.520 | 166.520 |
| 1060 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 1061 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1062 | 78180101-003 | Llantas | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 1063 | 78180101-003 | Cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | 695.040 | 695.040 |
| 1064 | 78180101-003 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1065 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1066 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.689.671 | 1.689.671 |
| 1067 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 689.248 | 689.248 |
| 1068 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 1069 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | EVENTO | 1 | 59.802 | 59.802 |
| 1070 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 18.245 | 18.245 |
| 1071 | 78180101-016 | manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 194.611 | 194.611 |
| 1072 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | EVENTO | 1 | 144.800 | 144.800 |
| 1073 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 796.400 | 796.400 |
| 1074 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.743.392 | 1.743.392 |
| 1075 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 1076 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 164.203 | 164.203 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | 304.080 | 304.080 |
| 1078 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | 121.632 | 121.632 |
| 1079 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 3.982.000 | 3.982.000 |
| 1080 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 |
| 1081 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 463.215 | 463.215 |
| 1082 | 78180101-016 | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 86.880 | 86.880 |
| 1083 | 78180101-016 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1084 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1085 | 78180101-016 | Bolsa de Air Bag de Conductor | Unidad | EVENTO | 1 | 941.200 | 941.200 |
| 1086 | 78180101-016 | Bolsa de Air Bag de Acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | 941.200 | 941.200 |
| 1087 | 78180101-016 | Disco de Air Bag bobina | Unidad | EVENTO | 1 | 466.256 | 466.256 |
| 1088 | 78180101-016 | Modulo de Airbag | Unidad | EVENTO | 1 | 1.303.200 | 1.303.200 |
| 1089 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1090 | 78180101-021 | Mecanismos de lev vid delnt izq. | Unidad | EVENTO | 1 | 347.520 | 347.520 |
| 1091 | 78180101-021 | Mecanismos de lev vid delnt der. | Unidad | EVENTO | 1 | 347.520 | 347.520 |
| 1092 | 78180101-021 | Mecanismos de lev vid tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | 347.520 | 347.520 |
| 1093 | 78180101-021 | Mecanismos de lev vid tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | 347.520 | 347.520 |
| 1094 | 78180101-021 | Comando central de lev vid | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1095 | 78180101-021 | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | 217.200 | 217.200 |
| 1096 | 78180101-021 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | 217.200 | 217.200 |
| 1097 | 78180101-021 | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | 217.200 | 217.200 |
| 1098 | 78180101-021 | Tapiz de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | 217.200 | 217.200 |
| 1099 | 78180101-021 | Ceradura de pta del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1100 | 78180101-021 | Ceradura de pta del der. | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1101 | 78180101-021 | Cerradura de pta tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1102 | 78180101-021 | Cerradura de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1103 | 78180101-021 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 810.880 | 810.880 |
| 1104 | 78180101-021 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1105 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1106 | 78180101-002 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 579.200 | 579.200 |
| 1107 | 78180101-002 | Jgo de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1108 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 1109 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 695.040 | 695.040 |
| 1110 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 695.040 | 695.040 |
| 1111 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | 695.040 | 695.040 |
| 1112 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.086.000 | 1.086.000 |
| 1113 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.246.728 | 1.246.728 |
| 1114 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 1115 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 1116 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 1117 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 1118 | 78180101-002 | Cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | 1.375.600 | 1.375.600 |
| 1119 | 78180101-002 | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | 111.496 | 111.496 |
| 1120 | 78180101-002 | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | 98.319 | 98.319 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 78180101-002 | Lts de aceite 75w90 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 1122 | 78180101-002 | Aceite super ATF | Unidad | EVENTO | 1 | 32.435 | 32.435 |
| 1123 | 78180101-002 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1124 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1125 | 78180101-002 | Modulo de caja automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 2.751.200 | 2.751.200 |
| 1126 | 78180101-002 | Inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | 226.033 | 226.033 |
| 1127 | 78180101-002 | Generador de pulso A | Unidad | EVENTO | 1 | 510.854 | 510.854 |
| 1128 | 78180101-002 | Generador de pulso B | Unidad | EVENTO | 1 | 510.854 | 510.854 |
| 1129 | 78180101-002 | Convertidor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.764.800 | 3.764.800 |
| 1130 | 78180101-002 | Caja de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 4.416.400 | 4.416.400 |
| 1131 | 78180101-002 | Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 263.536 | 263.536 |
| 1132 | 78180101-002 | Aceite caja automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 50.680 | 50.680 |
| 1133 | 78180101-002 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.194.600 | 1.194.600 |
| 1134 | 78180101-002 | Caja de transferencias | Unidad | EVENTO | 1 | 1.013.600 | 1.013.600 |
| 1135 | 78180101-002 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 121.632 | 121.632 |
| 1136 | 78180101-002 | Conjunto de discos | Unidad | EVENTO | 1 | 392.263 | 392.263 |
| 1137 | 78180101-002 | Conjunto de discos TA | Unidad | EVENTO | 1 | 559.507 | 559.507 |
| 1138 | 78180101-002 | Juego de discos TA | Unidad | EVENTO | 1 | 515.922 | 515.922 |
| 1139 | 78180101-002 | Juego de discos | Unidad | EVENTO | 1 | 524.031 | 524.031 |
| 1140 | 78180101-002 | Juego de discos de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 566.602 | 566.602 |
| 1141 | 78180101-002 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1142 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1143 | 78180101-005 | Plato de presion y disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 2.756.992 | 2.756.992 |
| 1144 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 527.072 | 527.072 |
| 1145 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 790.608 | 790.608 |
| 1146 | 78180101-005 | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 18.245 | 18.245 |
| 1147 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.737.600 | 1.737.600 |
| 1148 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 1149 | 78180101-005 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1150 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1151 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 9.013.800 | 9.013.800 |
| 1152 | 78180101-002 | Jgo. De piñon y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 2.976.943 | 2.976.943 |
| 1153 | 78180101-002 | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 235.300 | 235.300 |
| 1154 | 78180101-002 | Ruleman de piñon grande | Unidad | EVENTO | 1 | 275.120 | 275.120 |
| 1155 | 78180101-002 | Ruleman de piñon chico | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 |
| 1156 | 78180101-002 | Reten piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 48.653 | 48.653 |
| 1157 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 111.496 | 111.496 |
| 1158 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 37.503 | 37.503 |
| 1159 | 78180101-002 | Acople diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 115.840 | 115.840 |
| 1160 | 78180101-002 | calces piñon | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |
| 1161 | 78180101-002 | Calces corona | Unidad | EVENTO | 1 | 101.360 | 101.360 |
| 1162 | 78180101-002 | Lts de aceite 80w90 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.200 | 36.200 |
| 1163 | 78180101-002 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1164 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |

# CONTRATO Nº 283/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 78180101-004 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 492.320 | 492.320 |
| 1166 | 78180101-004 | Bujes traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 260.640 | 260.640 |
| 1167 | 78180101-004 | Biletas estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | 300.026 | 300.026 |
| 1168 | 78180101-004 | parrilla de suspension trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 1169 | 78180101-004 | Brazo de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | 231.680 | 231.680 |
| 1170 | 78180101-004 | Brazo trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 231.680 | 231.680 |
| 1171 | 78180101-004 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1172 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1173 | 78180101-002 | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | 8.137.760 | 8.137.760 |
| 1174 | 78180101-002 | Modulo control | Unidad | EVENTO | 1 | 2.316.800 | 2.316.800 |
| 1175 | 78180101-002 | Inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | 420.644 | 420.644 |
| 1176 | 78180101-002 | Interruptor | Unidad | EVENTO | 1 | 126.700 | 126.700 |
| 1177 | 78180101-002 | Homocineticas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.497.800 | 2.497.800 |
| 1178 | 78180101-002 | Masas delanteras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.400 | 1.882.400 |
| 1179 | 78180101-002 | Punta ejes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 1180 | 78180101-002 | Masas traseras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 1181 | 78180101-002 | Cardan completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.954.800 | 1.954.800 |
| 1182 | 78180101-002 | Crucetas cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 314.216 | 314.216 |
| 1183 | 78180101-002 | Centralizador del cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 622.640 | 622.640 |
| 1184 | 78180101-002 | Cabo de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 174.484 | 174.484 |
| 1185 | 78180101-002 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1186 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1187 | 78180101-018 | Bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.400 | 1.520.400 |
| 1188 | 78180101-018 | Bomba de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 9.761.982 | 9.761.982 |
| 1189 | 78180101-018 | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 3.344.880 | 3.344.880 |
| 1190 | 78180101-018 | Regulador de presion de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 941.200 | 941.200 |
| 1191 | 78180101-018 | Sensor posicion de Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 658.840 | 658.840 |
| 1192 | 78180101-018 | Sensor posicion de Árbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | 425.712 | 425.712 |
| 1193 | 78180101-018 | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.013.600 | 1.013.600 |
| 1194 | 78180101-018 | Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | EVENTO | 1 | 181.000 | 181.000 |
| 1195 | 78180101-018 | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 231.680 | 231.680 |
| 1196 | 78180101-018 | Sensor de presion Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 615.400 | 615.400 |
| 1197 | 78180101-018 | Valvula control de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 333.040 | 333.040 |
| 1198 | 78180101-018 | Conjunto pedal acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 616.269 | 616.269 |
| 1199 | 78180101-018 | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 821.016 | 821.016 |
| 1200 | 78180101-018 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 201.706 | 201.706 |
| 1201 | 78180101-018 | valvula de solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | 275.120 | 275.120 |
| 1202 | 78180101-018 | Intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | 289.600 | 289.600 |
| 1203 | 78180101-018 | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.158.400 | 1.158.400 |
| 1204 | 78180101-018 | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | 897.760 | 897.760 |
| 1205 | 78180101-018 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 72.400 | 72.400 |
| 1206 | 78180101-014 | Mano de Obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | 57.920 | 57.920 |
| 1207 | 78180101-018 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 796.400 | 796.400 |
| 1208 | 78180101-018 | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 434.400 | 434.400 |