Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 00 0031

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2016

ID Nº 311.447

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

PLURIANUAL 2016 – 2017 - 2018

CONTRATISTA: OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

2016

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 80 603 1

El RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, que en el texto de este Contrato se identificará como "CONTRATANTE", con domicilio en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11.5, Campus de San Lorenzo, República del Paraguay, con R.U.C. Nº 80005563-2 representado en este acto por el Señor Rector, Prof. Mst. **ABEL CONCEPCION BERNAL CASTILLO**, con Cédula de Identidad N° 457.007 por una parte, y, por la otra, la firma **OLAM SERVICE**, con R.U.C. 3.778.332-7 domiciliada en Av. Silvano Godoy N° 140 de la Ciudad de San Lorenzo, representada para este acto por el Sr. **NELSON RAUL CORONEL SEGOVIA**, con Cédula de Identidad N° 3.778.332, denominada en adelante el PROVEEDOR, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN DE CARÁCTER PLURIANUAL 2016 – 2017 - 2018", ID Nº 311.447, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN DE CARÁCTER PLURIANUAL 2016 – 2017 - 2018", ID Nº 311.447.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Contrato Nº 00 0031

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	1	1	0	0	240	30	1	0	100.000.000
2017	1	1	0	0	240		1	0	100.000.000
2018	1	1	0	0	240		1	0	100.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 311.447

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 10/2016 ID N° 311.447, convocado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2790/2016 de fecha 22 de noviembre de 2016

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS INCLUIDOS MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR CONTRATO ABIERTO. PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO ABIERTO SE PREVÉ UN MONTO MÍNIMO Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) Y UN MONTO MÁXIMO DE Gs. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones).								
		SERVICIOS EN NOTEBOOK								
1	81111812-009	Cambio pantalla	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	752.500	752.500
2	81111812-009	Cambio disco duro	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	509.600	509.600
3	81111812-009	Cambio o ampliación de memoria	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	273.000	273.000
4	81111812-009	Cambio teclado	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	350.000	350.000
5	81111812-009	Reparación fuente	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
6	81111812-009	Cambiar unidad de cd/dvd	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	232.400	232.400
7	81111812-009	Reparación cargador de notebook	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	172.900	172.900
8	81111812-009	Recuperación de datos de notebook	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	115.500	115.500
9	81111812-009	Batería notebook	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	511.000	511.000
10	81111812-009	Cargador de notebook	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	231.000	231.000
11	81111812-009	Cambio de Fuente	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	535.500	535.500
12	81111812-009	Placa madre	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	749.000	749.000
13	81111812-009	Cooler	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	133.000	133.000
14	81111812-009	Cable Flat	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	133.000	133.000
15	81111812-	Procesador	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM	Nacional	752.500	752.500

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 00 0031

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
	009						SERVICE			
		SERVICIOS EN MONITORES LCD								
16	81111812-001	Circuitos inversores	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
17	81111812-001	Lámparas CCFL del backlight	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
18	81111812-001	Reparación de fuente de monitor LCD	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	192.500	192.500
19	81111812-001	Cambio de placa logica	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	350.000	350.000
		SERVICIOS EN SCANNER								
20	81111812-004	Reparación de bandeja de alimentador automatico	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	90.000	90.000
21	81111812-004	Reparación Fuente de alimentación	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	90.000	90.000
22	81111812-004	Reparación de lector de imágenes	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	140.000	140.000
23	81111812-004	Cambio de motor principal	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	175.000	175.000
24	81111812-004	Engranaje de acople	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	98.000	98.000
25	81111812-004	Cambio de placa logica	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	351.400	351.400
		SERVICIOS EN EQUIPOS DE COMUNICACIONES								-
26	81111812-014	Reparación de fuente de alimentación switch	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	119.000	119.000
27	81111812-014	Reparación de placa base	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	119.000	119.000
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS MATRICIALES								
28	81111812-002	Mantenimiento	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	140.000	140.000
29	81111812-002	Fuente	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	392.000	392.000
30	81111812-002	Placa lógica	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	369.000	369.000
31	81111812-002	Juego de cable flat	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	168.000	168.000
32	81111812-002	Cabezal de 24, 12, 9 pines	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	582.500	582.500
		SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS HP LASERJET 2420n, 2015dn, 3005 y 3015								
33	81111812-002	Cambio de Fusor de Impresora Láser HP2420	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
34	81111812-002	Cambio de Fusor de Impresora Láser HP3005	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
35	81111812-002	Cambio de Fusor de Impresora Láser HP2015dn	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
36	81111812-002	cambio de Fusor de Impresora Láser HP3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
37	81111812-002	Cambio de Film de fusor HP2420	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	421.400	421.400
38	81111812-002	Cambio de Film de fusor HP3005	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	421.400	421.400
39	81111812-002	Cambio de Film de fusor HP2015dn	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	539.000	539.000
40	81111812-	Cambio de Film de fusor HP3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM	Nacional	539.000	539.000

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 00 0031

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
	002						SERVICE			
41	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HP2420	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	266.000	266.000
42	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HP3005	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	266.000	266.000
43	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HP2015dn	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	350.000	350.000
44	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HP3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	350.000	350.000
45	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP2420	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	245.000	245.000
46	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP3005	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	245.000	245.000
47	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP2015dn	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	301.000	301.000
48	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	301.000	301.000
49	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP2420	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	98.000	98.000
50	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP3005	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	98.000	98.000
51	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP2015dn	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	140.000	140.000
52	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	140.000	140.000
53	81111812-002	Reparación de Placa Principal por problema de Código HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	735.000	735.000
54	81111812-002	Cambio Leva Sosten Izquierdo HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	161.000	161.000
55	81111812-002	Cambio Leva Sosten Derecho HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	161.000	161.000
56	81111812-002	Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	140.000	140.000
57	81111812-002	Cambio Soporte de Engranaje HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	126.000	126.000
58	81111812-002	Cambio de Ruedas de alimentación HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	161.000	161.000
59	81111812-002	Cambio de Cinta de arrastre HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	787.500	787.500
60	81111812-002	Cambio Sensor de papel HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	245.000	245.000
61	81111812-002	Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor HP 2420n, HP 2015dn, HP 3005 y HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	147.000	147.000
62	81111812-002	Memoria para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	308.000	308.000
63	81111812-002	Switch HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	119.000	119.000
64	81111812-002	Cooler para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
65	81111812-002	Calentador ceramico para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	385.000	385.000

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 00 0031

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
66	81111812-002	Fuente para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
67	81111812-002	Placa madre para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	462.000	462.000
68	81111812-002	Calentador de vibrio para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	379.500	379.500
69	81111812-002	Rodillo de presión superior para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	479.500	479.500
70	81111812-002	Rodillo de salida para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	374.500	374.500
71	81111812-002	Rodillo de calor para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	462.000	462.000
72	81111812-002	Juego de collaretas para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
73	81111812-002	Correa dentadas para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	119.000	119.000
74	81111812-002	Termistor para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
75	81111812-002	Sensor de recorrido del papel para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
76	81111812-002	Display para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
77	81111812-002	Panel Frontal para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	399.000	399.000
78	81111812-002	Kit de mantenimiento para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	558.600	558.600
79	81111812-002	Placa de red para HP 2015, HP 2420, HP 3005, HP 3015	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	479.500	479.500
		SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS HP LASERJET COLOR 3505, 4700 y 4525								
80	81111812-002	cambio de Fusor de Impresora Láser Color HP3505	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
81	81111812-002	cambio de Fusor de Impresora Láser Color HP4700	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
82	81111812-002	cambio de Fusor de Impresora Láser Color HP4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	2.205.000	2.205.000
83	81111812-002	Cambio de Film de fusor HP Laser Color 3505	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	558.600	558.600
84	81111812-002	Cambio de Film de fusor HP Laser Color 4700	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	676.900	676.900
85	81111812-002	Cambio de Film de fusor HP Laser Color 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	795.900	795.900
86	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HPLaser Color 3505	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	519.050	519.050
87	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HPLaser Color 4700	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	598.500	598.500
88	81111812-002	Cambio de Rodillo de presion de fusor HPLaser Color 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	598.500	598.500
89	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP Laser Color 3505	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
90	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP Laser Color 4700	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	193.200	193.200
91	81111812-002	Cambio de Bujes del rodillo de presión de fusor HP Laser Color 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	193.200	193.200

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 00 0031

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
92	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP Laser Color 3505	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
93	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP Laser Color 4700	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	193.200	193.200
94	81111812-002	Cambio de Engranaje del mecanismo de fusor HP Laser Color 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	193.200	193.200
95	81111812-002	Cambio Leva Sosten Izquierdo HP 3005, HP 4700 y HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
96	81111812-002	Reparación Mecanismo del Engranaje de Acople Motor HP 3005, HP 4700 y HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	200.200	200.200
97	81111812-002	Memoria para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	351.400	351.400
98	81111812-002	Switch HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	150.500	150.500
99	81111812-002	Cooler para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	98.000	98.000
100	81111812-002	Calentador ceramico para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	558.600	558.600
101	81111812-002	Fuente para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	439.600	439.600
102	81111812-002	Placa madre para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	598.500	598.500
103	81111812-002	Calentador de vibrio para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	221.000	221.000
104	81111812-002	Rodillo de presión superior para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	441.000	441.000
105	81111812-002	Rodillo de salida para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	325.500	325.500
106	81111812-002	Rodillo de calor para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	518.700	518.700
107	81111812-002	Juego de collaretas para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	351.400	351.400
108	81111812-002	Correa dentadas para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	162.400	162.400
109	81111812-002	Termistor para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	281.400	281.400
110	81111812-002	Sensor de recorrido del papel para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	172.900	172.900
111	81111812-002	Display para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	360.500	360.500
112	81111812-002	Panel Frontal para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	311.500	311.500
113	81111812-002	Cinta de arrastre para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	795.900	795.900
114	81111812-002	Kit de mantenimiento para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	556.000	556.000
115	81111812-002	Placa de red para HP 3505, HP 4700, HP 4525	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	440.000	440.000
		SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS								
116	81111812-006	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus IN32)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	308.000	308.000
117	81111812-006	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus IN34)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	308.000	308.000

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Contrato Nº 00 0031

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
118	81111812-006	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus IN2104)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	308.000	308.000
119	81111812-006	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus LP600)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	266.000	266.000
120	81111812-006	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca NEC 115)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	385.000	385.000
121	81111812-006	Cambio Placa logica (Proyector Digital, Marca Infocus IN32)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	465.500	465.500
122	81111812-006	Cambio Placa logica (Proyector Digital, Marca Infocus IN34)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	465.500	465.500
123	81111812-006	Cambio Placa logica (Proyector Digital, Marca Infocus IN2104)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	505.050	505.050
124	81111812-006	Cambio Placa logica (Proyector Digital, Marca Infocus LP600)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	427.000	427.000
125	81111812-006	Cambio Placa logica (Proyector Digital, Marca NEC 115)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	465.500	465.500
126	81111812-006	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus IN32)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	386.400	386.400
127	81111812-006	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus IN34)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	386.400	386.400
128	81111812-006	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus IN2104)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	386.400	386.400
129	81111812-006	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus LP600)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	386.400	386.400
130	81111812-006	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca NEC 115)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	386.400	386.400
131	81111812-006	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	504.000	504.000
132	81111812-006	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	427.000	427.000
133	81111812-006	Cambio de placa logica (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	360.000	360.000
		SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA CÁMARAS DE VIGILANCIA								
134	81111812-002	Reparación fuente de alimentación	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	150.500	150.500
135	81111812-002	Reparacion de fuente DVR	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	168.000	168.000
136	81111812-002	Reparacion de placa logica de DVR	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	189.000	189.000
137	81111812-002	Cambio de Fuente 12 V de DVR	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
138	81111812-002	Cambio de Placa de CCTV	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
139	81111812-002	Cambio de Lente de CCTV	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	181.400	181.400
140	81111812-002	Cambio de fuente 12 V de CCTV	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	154.000	154.000
141	81111812-002	Cambio de Video Balum	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	75.500	75.500
142	81111812-002	Reparacion de cableado	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	440.000	440.000
		SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA CPU								
143	81111812-002	Mantenimiento preventivo	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	199.500	199.500
144	81111812-002	Memoria	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	311.500	311.500

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

Contrato Nº 00 0031

Ítem	Catalogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA Incluido)
145	81111812-002	Placa Madre Intel Serie i	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	479.500	479.500
146	81111812-002	Procesador Intel Serie i	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	990.000	990.000
147	81111812-002	Cooler	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	115.500	115.500
148	81111812-002	Placa de red	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	172.900	172.900
149	81111812-002	Acelerador Grafico PCI EX	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	110.000	110.000
150	81111812-002	Fuente	1	1	UNIDAD	UNIDAD	OLAM SERVICE	Nacional	94.500	94.500
TOTAL (IVA INCLUIDO)										62.611.800

***Monto mínimo**	**Gs. 150.000.000**
***Monto máximo**	**Gs. 300.000.000**

El monto del presente contrato asciende a un monto mínimo de ₲ 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) y un monto máximo ₲ 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones) IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de formalización hasta el 31 de diciembre de 2018

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/PRESTACIÓN DE SERVICIO.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Ing. Luis More, Director, Dirección de Informática.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y CON EL COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO, FIRMAN LAS PARTES EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS 29 **(**veintinueve**) DÍAS DEL MES DE** Noviembre **DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

OLAM Service
Servicios Generales
Tel.: (0971) 664 980 - 572037

.....

OLAM SERVICE

Sr. Nelson Raúl Coronel Segovia

Representante Legal

Prof. Msc. Abel Bernal Castillo
Rector
Universidad Nacional de Asunción

.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Prof. Mst. **ABEL CONCEPCION BERNAL CASTILLO**

Rector