UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Duplicado: ROSADO
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: VERDE

Orden de Trabajo y/o Servicio

Nº 001874

Lugar (5) Campus Universitario

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Pedido Interno Nº (6) 41

SEÑORES (8) HB SERVICIO INTEGRAL de Héctor Benitez Bogado

Fecha (7) 16 DIC 2015

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios:(9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) Item	(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
1	Unidad	Mantenimiento y Reparación de Horno Eléctrico Cerámico de 380 Vol según las siguientes especificaciones: Instalación de Horno Cerámico de práctica Montaje de accesorios Controlador de 5000 grados Sensor tipo KC Contactor 380 Vol 80 amper Caja externa de conexión Llave selectora de encendido Testeado de resistencia Montaje de Tablero Eléctrico de fuerza moderno Instalación de Controlador Nova 1600 Grados Conexión de alimentación eléctrica 6 mts. máximo Prueba final y puesta en marcha	1	8.000.000	8.000.000
TOTAL Gs. (16)					8.000.000

16/12/15
HB SERVICIO INTEGRAL
RUC: 2490092-3
Tel.: 0981 - 882 903

(17) Son: GUARANIES: Ocho Millones----------

(18) Plazo de Entrega Según punto 34 del P.B.C. (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: Según punto 27 del P.B.C.

(21) Imputación Presupuestaria:

Lic. Victor Hugo Martinez
Director de la U.O.C.

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C. Decano			