CONTRATO ABIERTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

Contrato Nº 03/2018

Entre la Honorable Cámara de Diputados domiciliada en Av. República y 15 de Agosto, de la Capital, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Diputado Nacional Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MECANICAR S.A.**, domiciliada en Cervantes Nº 1205 c/ Arroyo Mburicaó, de la Capital, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Sr. Roberto Lucas Recalde Osorio**, con Cédula de Identidad N° 976.429, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO ABIERTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Honorable Cámara de Diputados y el Contratista, con relación a la prestación de servicios de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 339.382.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2018 "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN" (AD REFERENDUM 2018)**, convocada por la *Honorable Cámara de Diputados*, por Resolución Administrativa Nº 226 de fecha 5 de febrero de 2018. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 274 de fecha 14 de marzo de 2018.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
	1	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

2	1.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	unidad	1	evento	618.750
3	1.2	Reparación general de motor mano de obra	unidad	1	evento	2.020.000
4	1.3	Trabajos de tapa motor mano de obra	unidad	1	evento	1.082.400
5	1.4	válvulas de admisión c/u	unidad	1	evento	234.520
6	1.5	Guías de válvulas c/u	unidad	1	evento	288.640
7	1.6	válvulas de escape c/u	unidad	1	evento	225.500
8	1.7	pico inyector electrónico c/u	unidad	1	evento	3.250.000
9	1.8	Buje de biela	unidad	1	evento	153.340
10	1.9	cambio de brazo de biela	unidad	1	evento	1.082.400
11	1.10	Juego de Casquillo de biela	unidad	1	evento	451.000
12	1.11	Juego de Casquillo de bancada	unidad	1	evento	451.000
13	1.12	cambio de reten bancada	unidad	1	evento	405.900
14	1.13	kit de cadena con tensores	unidad	1	evento	3.250.000
15	1.14	bomba de aceite motor	unidad	1	evento	2.615.800
16	1.15	Prov. y cambio de bulbo de aceite	unidad	1	evento	360.800
17	1.16	Prov. y cambio de arandela base pico	unidad	1	evento	99.220
18	1.17	Juego de aros	unidad	1	evento	2.164.800
19	1.18	Juego de juntas	unidad	1	evento	1.443.200
20	1.19	Juego de pistón	unidad	1	evento	2.976.600
21	1.20	Juego de camisa	unidad	1	evento	2.074.600
22	1.21	reparación de turbo motor	unidad	1	evento	2.976.600
23	1.22	Árbol de levas	unidad	1	evento	2.525.600
24	1.23	Cepillado de tapa motor	unidad	1	evento	423.940
25	1.24	Junta tapa motor	unidad	1	evento	721.600
26	1.25	Polea Cigüeñal	unidad	1	evento	2.325.780
27	1.26	Tornillos de tapa motor	unidad	1	evento	153.340
28	1.27	Cambiar bomba de agua	unidad	1	evento	1.496.450
29	1.28	Cambiar reten frente motor	unidad	1	evento	285.000
30	1.29	Cambiar soporte motor	unidad	1	evento	835.000
31	1.30	Cambiar ventilador de motor	unidad	1	evento	1.850.000
32	1.31	Reparación de radiador	unidad	1	evento	631.400
33	1.32	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	unidad	1	evento	225.500
34	1.33	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	unidad	1	evento	225.500
35	2	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
36	2.1	filtro de caja automática	unidad	1	evento	794.580
37	2.2	solenoide de caja c/u	unidad	1	evento	1.550.000
38	2.3	reparación de convertidor	unidad	1	evento	1.964.000
39	2.4	kit de discos c/u	unidad	1	evento	2.010.000
40	2.5	cambio de aceite de caja	unidad	1	evento	836.000
41	2.6	juego de junta caja	unidad	1	evento	522.500
42	3	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de transmisión HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
43	3.1	Cambiar centralizador cardan	unidad	1	evento	748.000
44	3.2	Cambio cruceta cardan c/u.	unidad	1	evento	422.400
45	3.3	reparación de macho y Hembra cardan	unidad	1	evento	897.600

ROBERTO RECALDE Mecanicar S.A.

46	3.4	Junta para diferencial	unidad	1	evento	264.880
47	3.5	cambio de aceite diferencial	unidad	1	evento	369.864
48	3.6	calce del engranaje satélite	unidad	1	evento	229.240
49	3.7	calce del engranaje del planetario	unidad	1	evento	229.240
50	4	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
51	4.1	Cambio de bomba dirección hidráulica	unidad	1	evento	2.869.750
52	4.2	Reparación de cremallera de dirección.	unidad	1	evento	1.654.320
53	4.3	Cambio cremallera de dirección	unidad	1	evento	5.650.000
54	4.4	Cambiar muñequines - c/u	unidad	1	evento	522.500
55	4.5	precap de dirección	unidad	1	evento	543.400
56	4.6	guardapolvo de precap	unidad	1	evento	229.900
57	4.7	Cambiar buje estabilizador	unidad	1	evento	229.900
58	4.8	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	unidad	1	evento	313.500
59	4.9	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	evento	261.250
60	4.10	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	1	evento	1.306.250
61	4.11	Fluido para dirección	unidad	1	evento	55.385
62	4.12	Cruceta de columna de dirección	unidad	1	evento	206.910
63	5	Servicio de reparación y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
64	5.1	amortiguador trasero c/u	unidad	1	evento	831.600
65	5.2	amortiguador delantero c/u	unidad	1	evento	792.000
66	5.3	buje parrilla c/u	unidad	1	evento	272.250
67	5.4	Rotula c/u	unidad	1	evento	475.200
68	5.5	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	1	evento	108.900
69	5.6	buje de suspensión trasera c/u	unidad	1	evento	297.000
70	5.7	bieleta estabilizadora	unidad	1	evento	346.500
71	6	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
72	6.1	bomba central de freno	unidad	1	evento	1.950.000
73	6.2	disco de freno rectificar	unidad	1	evento	888.250
74	6.3	disco de freno cambiar	unidad	1	evento	940.500
75	6.4	Juego Pastilla de freno	unidad	1	evento	932.140
76	6.5	Caño flexible de freno	unidad	1	evento	302.005
77	6.6	reparación de servo freno	unidad	1	evento	1.045.000
78	6.7	fibra de freno	unidad	1	evento	365.750
79	6.8	cabo freno de mano	unidad	1	evento	679.250
80	6.9	fluido de freno	unidad	1	evento	47.025
81	7	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema eléctrico HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
82	7.1	relay temporizador de bujías	unidad	1	evento	883.025
83	7.2	sensor de rotación	unidad	1	evento	846.450
84	7.3	sensor de presión de turbo	unidad	1	evento	1.149.500
85	7.4	Reparación de motor de arranque	unidad	1	evento	836.000
86	7.5	Cambiar solenoide o automático del arranque	unidad	1	evento	783.750

ROBERTO RECALDE Mecanicar S.A.

87	7.6	vendix de arranque	unidad	1	evento	940.500
88	7.7	bujes de arranque	unidad	1	evento	125.400
89	7.8	Cambiar bujías incandescentes c/u	unidad	1	evento	397.100
90	7.9	Cambiar bulbo de aceite	unidad	1	evento	407.550
91	7.10	Cambiar bulbo de temperatura	unidad	1	evento	240.350
92	7.11	Reparar alternador	unidad	1	evento	888.250
93	7.12	Tensor de correa pk	unidad	1	evento	1.250.000
94	7.13	correa pk	unidad	1	evento	386.650
95	7.14	regulador de voltaje	unidad	1	evento	700.150
96	7.15	ruleman de alternador	unidad	1	evento	104.500
97	7.16	Fusibles - cada uno	unidad	1	evento	104.500
98	7.17	Cambio de motor levanta vidrio	unidad	1	evento	1.609.300
99	7.18	rotor de alternador	unidad	1	evento	888.250
100	7.19	campo de alternador	unidad	1	evento	867.350
101	7.20	Faro trasero	unidad	1	evento	1.750.000
102	7.21	Cambio de motor levanta vidrio c/u	unidad	1	evento	1.810.000
103	7.22	Bendix de arranque	unidad	1	evento	940.500
104	7.23	Cambio de batería	unidad	1	evento	836.000
105	8	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
106	8.1	sensor de presión de a.a.	unidad	1	evento	400.950
107	8.2	Carga de Gas r134 (Ecológico)	unidad	1	evento	400.950
108	8.3	Filtro AA	unidad	1	evento	605.880
109	8.4	Termostato	unidad	1	evento	561.330
110	8.5	Evaporador	unidad	1	evento	4.722.300
111	8.6	Caños A.A c/u	unidad	1	evento	694.980
112	8.7	Aceite de Compresor	unidad	1	evento	160.380
113	8.8	Ruleman de Compresor	unidad	1	evento	338.580
114	8.9	Correa de Aire	unidad	1	evento	151.470
115	8.10	Ruleman tensor de correa	unidad	1	evento	213.840
116	8.11	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	1	evento	614.790
117	8.12	Cambio de bobina de AA	unidad	1	evento	712.800
118	8.13	Cambio de juego de junta y reten de AA	unidad	1	evento	819.720
119	8.14	Cambio de compresor de AA	unidad	1	evento	5.650.000
120	9	Servicio de Gomería HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	
121	9.1	Cambio de cubiertas	unidad	1	evento	880.000
122	10	Lavado Completo de vehículos HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	unidad	1	evento	210.000
123	11	Servicio de mantenimiento y reparación de MOTOR HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
124	11.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	unidad	1	evento	750.000
125	11.2	Reparación general de motor mano de obra	unidad	1	evento	2.488.200
126	11.3	Trabajos de tapa motor mano de obra	unidad	1	evento	1.201.200
127	11.4	válvulas de admisión c/u	unidad	1	evento	240.240
128	11.5	Guias de valvulas c/u	unidad	1	evento	240.240
129	11.6	valvulas de escape c/u	unidad	1	evento	223.080

ROBERTO RECALDE Mecanicar S.A.

130	11.7	pico inyector c/u	unidad	1	evento	686.400
131	11.8	Buje de biela	unidad	1	evento	128.700
132	11.9	cambio de brazo de biela	unidad	1	evento	1.372.800
133	11.10	cambio de juego buje balanceador	unidad	1	evento	429.000
134	11.11	Juego de Casquillo de biela	unidad	1	evento	429.000
135	11.12	Juego de Casquillo de bancada	unidad	1	evento	429.000
136	11.13	Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	unidad	1	evento	137.280
137	11.14	cambio de reten bancada	unidad	1	evento	317.460
138	11.15	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	unidad	1	evento	2.059.200
139	11.16	Prov. y cambio de eje balancin	unidad	1	evento	806.520
140	11.17	Prov. y cambio de martillete c/u	unidad	1	evento	300.300
141	11.18	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	unidad	1	evento	102.960
142	11.19	Prov. y cambio de bulbo de aceite	unidad	1	evento	257.400
143	11.20	reparación de bomba inyectora	unidad	1	evento	2.145.000
144	11.21	Prov. y cambio de arandela base pico	unidad	1	evento	94.380
145	11.22	Juego de aros	unidad	1	evento	1.716.000
146	11.23	Juego de juntas	unidad	1	evento	943.800
147	11.24	Juego de pistón	unidad	1	evento	1.801.800
148	11.25	Juego de camisa	unidad	1	evento	858.000
149	11.26	Cigüeñal	unidad	1	evento	4.804.800
150	11.27	Perno pistón - cada uno	unidad	1	evento	145.860
151	11.28	Cambiar correa dentada	unidad	1	evento	703.560
152	11.29	Tensor de correa dentada	unidad	1	evento	789.360
153	11.30	Provision y cambio de turbo	unidad	1	evento	6.435.000
154	11.31	Árbol de levas	unidad	1	evento	806.520
155	11.32	Tapa motor	unidad	1	evento	5.577.000
156	11.33	Cepillado de tapa motor	unidad	1	evento	557.700
157	11.34	Junta tapa motor	unidad	1	evento	858.000
158	11.35	Polea Cigüeñal	unidad	1	evento	772.200
159	11.36	Tornillos de tapa motor	unidad	1	evento	120.120
160	11.37	Cambiar bomba de agua	unidad	1	evento	858.000
161	11.38	Embrague ventilador	unidad	1	evento	1.201.200
162	11.39	Cambiar reten frente motor	unidad	1	evento	214.500
163	11.40	Cambiar soporte motor	unidad	1	evento	576.576
164	11.41	Bomba de aceite	unidad	1	evento	2.145.000
165	11.42	Cambiar ventilador de motor	unidad	1	evento	557.700
166	11.43	Reparación de radiador	unidad	1	evento	729.300
167	11.44	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	unidad	1	evento	227.370
168	11.45	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	unidad	1	evento	227.370
169	12	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
170	12.1	Soldadura de campana	unidad	1	evento	257.400
171	12.2	Tapón de caja	unidad	1	evento	111.540
172	12.3	Cambio aceite de Caja	unidad	1	evento	257.400
173	12.4	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	1	evento	154.440
174	12.5	Rodillo cada uno	unidad	1	evento	343.200
175	12.6	Ruleman eje cuádruple	unidad	1	evento	571.171

ROBERTO RECALDE Mecanicar S.A.

176	12.7	Cambio de anillos sincronizadores c/u	unidad	1	evento	2.042.040
177	12.8	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	1	evento	2.479.620
178	12.9	Eje mando	unidad	1	evento	4.276.272
179	12.10	Eje cuádruple	unidad	1	evento	3.689.400
180	12.11	Ruleman eje mando	unidad	1	evento	617.760
181	12.12	Juego reten de caja	unidad	1	evento	363.792
182	12.13	Selectores de cambio	unidad	1	evento	875.160
183	12.14	Cambiar soporte de caja	unidad	1	evento	536.250
184	13	Servicio de reparación y mantenimiento de TRANSMISION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
185	13.1	Cambiar centralizador cardan	unidad	1	evento	1.029.600
186	13.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	1	evento	429.000
187	13.3	Cambiar reten de piñon	unidad	1	evento	343.200
188	13.4	Reparación de macho y hembra cardan	unidad	1	evento	1.115.400
189	13.5	Junta para diferencial	unidad	1	evento	257.400
190	13.6	Cambio de Aceite diferencial	unidad	1	evento	265.980
191	13.7	Reten palier cada uno	unidad	1	evento	258.258
192	13.8	Cambio corona y piñón de diferencial	unidad	1	evento	4.461.600
193	13.9	calce del engranaje satélite c/u	unidad	1	evento	257.400
194	13.10	calce del engranaje del planetario c/u	unidad	1	evento	257.400
195	13.11	rulemanes de diferencial cada uno	unidad	1	evento	663.234
196	13.12	Cambiar satélite y planetario c/u	unidad	1	evento	1.063.920
197	14	Servicio de reparación y mantenimiento de DIRECCION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
198	14.1	Cambio de bomba dirección hidráulica	unidad	1	evento	2.816.000
199	14.2	Reparación de cremallera de dirección.	unidad	1	evento	1.496.000
200	14.3	Cambio cremallera de dirección	unidad	1	evento	5.720.000
201	14.4	Cambiar muñequines - c/u	unidad	1	evento	528.000
202	14.5	precap de dirección	unidad	1	evento	528.000
203	14.6	guardapolvo de precap	unidad	1	evento	123.200
204	14.7	Cambiar buje estabilizador	unidad	1	evento	140.800
205	14.8	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	unidad	1	evento	308.000
206	14.9	Alineacion y balanceo de ruedas	unidad	1	evento	237.600
207	14.10	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	1	evento	1.232.000
208	14.11	Fluido para dirección	unidad	1	evento	52.800
209	14.12	Correa dirección	unidad	1	evento	132.000
210	14.13	Ruleman tensor	unidad	1	evento	101.200
211	14.14	Cruceta de columna de dirección	unidad	1	evento	184.800
212	15	Servicio de reparación y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
213	15.1	Espiral delantero	unidad	1	evento	478.500
214	15.2	amortiguador trasero c/u	unidad	1	evento	907.500
215	15.3	amortiguador delantero c/u	unidad	1	evento	907.500
216	15.4	buje parrilla cada uno	unidad	1	evento	303.600
217	15.5	rotula c/u	unidad	1	evento	288.750
218	15.6	parrilla suspensión completa	unidad	1	evento	1.204.500

ROBERTO RECALDE
Mecánicar S.A.

219	15.7	torreta de amortiguador	unidad	1	evento	453.750
220	15.8	bieleta estabilizadora	unidad	1	evento	206.250
221	16	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
222	16.1	bomba central de embrague	unidad	1	evento	1.245.200
223	16.2	bomba auxiliar de embrague	unidad	1	evento	1.023.440
224	16.3	Fluido de embrague	unidad	1	evento	396.000
225	16.4	Plato de presión	unidad	1	evento	1.276.000
226	16.5	Disco de embrague	unidad	1	evento	1.065.680
227	16.6	Cojinete de empuje	unidad	1	evento	598.400
228	16.7	Ruleman piloto	unidad	1	evento	145.200
229	17	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
230	17.1	bomba central de freno	unidad	1	evento	1.496.000
231	17.2	disco de freno rectificar	unidad	1	evento	112.200
232	17.3	disco de freno cambiar	unidad	1	evento	1.309.000
233	17.4	Juego pastilla de freno	unidad	1	evento	815.320
234	17.5	Caño flexible de freno	unidad	1	evento	280.500
235	17.6	reparación de servo freno	unidad	1	evento	1.309.000
236	17.7	fibra de freno	unidad	1	evento	224.400
237	17.8	cabo freno de mano	unidad	1	evento	486.200
238	17.9	fluido de freno	unidad	1	evento	107.525
239	18	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema eléctrico HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
240	18.1	relay temporizador de bujías	unidad	1	evento	754.050
241	18.2	sensor de rotación	unidad	1	evento	907.500
242	18.3	sensor de presión de turbo	unidad	1	evento	1.155.000
243	18.4	Reparación de motor de arranque	unidad	1	evento	990.000
244	18.5	Cambiar solenoide o automático del arranque	unidad	1	evento	849.750
245	18.6	vendix de arranque	unidad	1	evento	726.000
246	18.7	bujes de arranque	unidad	1	evento	148.500
247	18.8	Cambiar bujías incandescentes c/u	unidad	1	evento	254.100
248	18.9	Cambiar bulbo de aceite	unidad	1	evento	247.500
249	18.10	Cambiar bulbo de temperatura	unidad	1	evento	2.310.000
250	18.11	Reparar alternador	unidad	1	evento	907.500
251	18.12	Cambiar correa de alternador	unidad	1	evento	132.000
252	18.13	placa de diodo	unidad	1	evento	866.250
253	18.14	regulador de voltaje	unidad	1	evento	841.500
254	18.15	ruleman de alternador	unidad	1	evento	115.500
255	18.16	Fusibles - cada uno	unidad	1	evento	90.750
256	18.17	Cambio de motor levanta vidrio	unidad	1	evento	1.443.750
257	18.18	rotor de alternador	unidad	1	evento	660.000
258	18.19	campo de alternador	unidad	1	evento	536.250
259	18.20	Foco luz baja	unidad	1	evento	90.750
260	18.21	Cambio de batería	unidad	1	evento	660.000

ROBERTO RECALDE Mecanicar S.A.

261	19	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
262	19.1	sensor de presión de a.a.	unidad	1	evento	447.700
263	19.2	Carga de Gas r134 (Ecológico)	unidad	1	evento	366.300
264	19.3	Filtro AA	unidad	1	evento	634.920
265	19.4	Termostato	unidad	1	evento	390.720
266	19.5	Evaporador	unidad	1	evento	2.604.800
267	19.6	Caños A.A c/u	unidad	1	evento	569.800
268	19.7	Aceite de Compresor	unidad	1	evento	146.520
269	19.8	Ruleman de Compresor	unidad	1	evento	2.150.000
270	19.9	Correa de Aire	unidad	1	evento	113.960
271	19.10	Ruleman tensor de correa	unidad	1	evento	134.310
272	19.11	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	1	evento	610.500
273	19.12	Cambio de bobina de AA	unidad	1	evento	732.600
274	19.13	Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	unidad	1	evento	732.600
275	19.14	Refrigerantes	unidad	1	evento	203.500
276	19.15	Cambio de compresor de AA	unidad	1	evento	4.884.000
277	20	Servicio de Gomería HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	
278	20.1	Cambio de cubiertas	unidad	1	evento	880.000
279	21	Lavado Completo de vehículos HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	unidad	1	evento	210.000
280	22	Servicio de reparación y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
281	22.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	unidad	1	evento	660.000
282	22.2	Reparación general de motor mano de obra	unidad	1	evento	2.475.000
283	22.3	Trabajos de tapa motor mano de obra	unidad	1	evento	1.196.250
284	22.4	válvulas de admisión c/u	unidad	1	evento	313.500
285	22.5	Guías de válvulas c/u	unidad	1	evento	313.500
286	22.6	válvulas de escape c/u	unidad	1	evento	313.500
287	22.7	pico inyector mecánico	unidad	1	evento	948.750
288	22.8	Buje de biela	unidad	1	evento	136.125
289	22.9	cambio de brazo de biela	unidad	1	evento	1.237.500
290	22.10	cambio de juego buje balanceador	unidad	1	evento	445.500
291	22.11	Juego de Casquillo de biela	unidad	1	evento	561.000
292	22.12	Juego de Casquillo de bancada	unidad	1	evento	453.750
293	22.13	Prov. y cambio de medialuna tapa balancín	unidad	1	evento	140.250
294	22.14	pico inyector electrónico	unidad	1	evento	3.465.000
295	22.15	cambio de reten bancada	unidad	1	evento	412.500
296	22.16	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	unidad	1	evento	1.815.000
297	22.17	Prov. y cambio de eje balancín	unidad	1	evento	1.072.500
298	22.18	Prov. y cambio de martillete c/u	unidad	1	evento	363.000
299	22.19	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	unidad	1	evento	115.500
300	22.20	Prov. y cambio de bulbo de aceite	unidad	1	evento	206.250

ROBERTO RECALDE
Mecánicar S.A.

301	22.21	reparación de bomba inyectora	unidad	1	evento	2.062.500
302	22.22	Prov. y cambio de arandela base pico	unidad	1	evento	90.750
303	22.23	Juego de aros	unidad	1	evento	1.815.000
304	22.24	Juego de juntas	unidad	1	evento	1.072.500
305	22.25	Juego de pistón	unidad	1	evento	2.062.500
306	22.26	Juego de camisa	unidad	1	evento	1.320.000
307	22.27	Cigüeñal	unidad	1	evento	5.610.000
308	22.28	Cambiar correa dentada	unidad	1	evento	825.000
309	22.29	Tensor de correa dentada	unidad	1	evento	948.750
310	22.30	Prov. y cambio engranaje frente motor	unidad	1	evento	2.871.000
311	22.31	Reparación sistema de turbo	unidad	1	evento	2.475.000
312	22.32	Provision y cambio de turbo	unidad	1	evento	12.500.000
313	22.33	Árbol de levas	unidad	1	evento	2.887.500
314	22.34	Cepillado de tapa motor	unidad	1	evento	371.250
315	22.35	Junta tapa motor	unidad	1	evento	907.500
316	22.36	Polea cigüeñal	unidad	1	evento	2.062.500
317	22.37	Tornillos de tapa motor	unidad	1	evento	123.750
318	22.38	Cambiar bomba de agua	unidad	1	evento	1.443.750
319	22.39	Embrague ventilador	unidad	1	evento	2.145.000
320	22.40	Cambiar reten frente motor	unidad	1	evento	185.213
321	22.41	Cambiar soporte motor	unidad	1	evento	455.400
322	22.42	Bomba de aceite	unidad	1	evento	2.475.000
323	22.43	Cambiar ventilador de motor	unidad	1	evento	660.000
324	22.44	Reparación de radiador	unidad	1	evento	717.750
325	22.45	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	unidad	1	evento	247.500
326	22.46	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	unidad	1	evento	247.500
327	22.47	Regular válvulas	unidad	1	evento	57.750
328	23	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
329	23.1	Soldadura de campana	unidad	1	evento	280.500
330	23.2	Tapón de caja	unidad	1	evento	233.750
331	23.3	Cambio de Aceite de Caja	unidad	1	evento	327.250
332	23.4	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	1	evento	280.500
333	23.5	Rodillo cada uno	unidad	1	evento	345.950
334	23.6	Ruleman de eje mando c/u	unidad	1	evento	467.500
335	23.7	Ruleman eje cuádruple c/u	unidad	1	evento	467.500
336	23.8	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	1	evento	1.683.000
337	23.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	1	evento	2.805.000
338	23.10	Eje mando	unidad	1	evento	5.142.500
339	23.11	Eje cuádruple	unidad	1	evento	4.394.500
340	23.12	Juego de reten	unidad	1	evento	327.250
341	23.13	Selectores de cambio	unidad	1	evento	935.000
342	23.14	Cambiar soporte de caja	unidad	1	evento	607.750
343	23.15	cambio de cadena 4x4	unidad	1	evento	3.740.000
344	23.16	Cambio de engranaje 4x4	unidad	1	evento	2.992.000
345	23.17	Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	unidad	1	evento	561.000
346	23.18	Cambio de juego de junta caja 4x4	unidad	1	evento	327.250
347	23.19	Cambio de reten caja 4x4	unidad	1	evento	420.750

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

348	24	Servicio de reparación y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
349	24.1	Cambiar centralizador cardan	unidad	1	evento	1.082.400
350	24.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	1	evento	586.300
351	24.3	Reparación diferencial mano de obra	unidad	1	evento	586.300
352	24.4	Reparación de Macho y Hembra cardan trasero	unidad	1	evento	1.262.800
353	24.5	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	unidad	1	evento	1.262.800
354	24.6	Junta para diferencial	unidad	1	evento	225.500
355	24.7	Cambio de Aceite para diferencial	unidad	1	evento	270.600
356	24.8	Reten palier cada uno	unidad	1	evento	270.600
357	24.9	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	unidad	1	evento	6.133.600
358	24.10	Cambiar calce del engranaje satélite	unidad	1	evento	270.600
359	24.11	Cambiar calce del engranaje del planetario	unidad	1	evento	270.600
360	24.12	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	unidad	1	evento	523.160
361	24.13	Cambiar satélite y planetario c/u	unidad	1	evento	1.262.800
362	25	Servicio de reparación y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
363	25.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	unidad	1	evento	1.448.432
364	25.2	Reparación de sinfín dirección	unidad	1	evento	1.628.832
365	25.3	Cambiar muñequines - c/u	unidad	1	evento	451.000
366	25.4	Cambiar brazo zeta	unidad	1	evento	811.800
367	25.5	Cambiar brazo pitman	unidad	1	evento	811.800
368	25.6	Cambiar bomba de dirección hidráulica	unidad	1	evento	3.517.800
369	25.7	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	unidad	1	evento	405.900
370	25.8	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	evento	135.300
371	25.9	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	1	evento	405.900
372	25.10	Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	unidad	1	evento	225.500
373	25.11	Cambio de reten masa delantera	unidad	1	evento	225.500
374	25.12	Correa dirección	unidad	1	evento	135.300
375	26	Servicio de reparación y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
376	26.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	1	evento	541.200
377	26.2	Prov. y cambio de buje elástico	unidad	1	evento	225.500
378	26.3	Prov. y cambio de grillete elástico	unidad	1	evento	135.300
379	26.4	Prov. y cambio de centro elástico	unidad	1	evento	135.300
380	26.5	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	1	evento	541.200
381	26.6	Cambiar buje parrilla superior cada uno	unidad	1	evento	342.760
382	26.7	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	unidad	1	evento	342.760
383	26.8	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	unidad	1	evento	225.500
384	26.9	Cambiar buje amortiguador cada uno	unidad	1	evento	45.100

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

385	26.10	Provision y cambio de bujes estabilizador	unidad	1	evento	108.240
386	26.11	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	1	evento	108.240
387	26.12	Provision y cambio de rotula c/u	unidad	1	evento	676.500
388	27	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
389	27.1	bomba central de embrague	unidad	1	evento	1.172.600
390	27.2	bomba auxiliar de embrague	unidad	1	evento	992.200
391	27.3	Prov. y cambio de horquilla de embrague	unidad	1	evento	541.200
392	27.4	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	unidad	1	evento	126.280
393	27.5	fluido de embrague	unidad	1	evento	36.080
394	27.6	plato de presión	unidad	1	evento	1.307.900
395	27.7	disco de embrague	unidad	1	evento	902.000
396	27.8	cojinete de empuje	unidad	1	evento	811.800
397	27.9	ruleman piloto	unidad	1	evento	135.300
398	28	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
399	28.1	bomba central de freno cambiar	unidad	1	evento	1.353.000
400	28.2	disco de freno rectificar	unidad	1	evento	90.200
401	28.3	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	unidad	1	evento	414.920
402	28.4	disco de freno cambiar	unidad	1	evento	1.172.600
403	28.5	juego Pastilla de freno	unidad	1	evento	766.700
404	28.6	caño flexible de freno	unidad	1	evento	270.600
405	28.7	reparación de servo freno	unidad	1	evento	1.172.600
406	28.8	rectificar tambor de freno	unidad	1	evento	90.200
407	28.9	cambiar tambor de freno	unidad	1	evento	992.200
408	28.10	fibra de freno c/u	unidad	1	evento	261.580
409	28.11	cabo freno de mano	unidad	1	evento	451.000
410	28.12	cilindro de freno	unidad	1	evento	432.960
411	28.13	fluido de freno	unidad	1	evento	315.700
412	29	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
413	29.1	relay temporizador de bujías	unidad	1	evento	811.800
414	29.2	sensor de rotación	unidad	1	evento	902.000
415	29.3	sensor de presión de turbo	unidad	1	evento	1.443.200
416	29.4	buje de arranque	unidad	1	evento	90.200
417	29.5	Reparación de motor de arranque	unidad	1	evento	902.000
418	29.6	Cambiar solenoide o automático del arranque	unidad	1	evento	811.800
419	29.7	Cambiar bujías incandescentes c/u	unidad	1	evento	252.560
420	29.8	Cambiar bulbo de aceite	unidad	1	evento	252.560
421	29.9	Cambiar bulbo de temperatura	unidad	1	evento	234.520
422	29.10	Reparar alternador	unidad	1	evento	811.800
423	29.11	Cambiar correa de alternador	unidad	1	evento	112.750
424	29.12	vendix de arranque	unidad	1	evento	811.800

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

425	29.13	Fusibles - cada uno	unidad	1	evento	81.180
426	29.14	Prov. y cambio de focos C/U	unidad	1	evento	81.180
427	29.15	Prov. cambio de regulador de voltaje	unidad	1	evento	766.700
428	29.16	Prov. cambio de terminal de batería	unidad	1	evento	40.590
429	29.17	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	unidad	1	evento	811.800
430	29.18	Prov. y cambio de ruleman alternador	unidad	1	evento	117.260
431	29.19	Prov. y cambio de reten de alternador	unidad	1	evento	81.180
432	29.20	Solenoide de presión de turbo	unidad	1	evento	1.010.240
433	29.21	Cambio de batería	unidad	1	evento	721.600
434	30	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
435	30.1	sensor de presión de a.a.	unidad	1	evento	430.320
436	30.2	Carga de Gas r134 (Ecológico)	unidad	1	evento	396.000
437	30.3	Filtro AA	unidad	1	evento	545.600
438	30.4	Termostato	unidad	1	evento	440.000
439	30.5	Evaporador	unidad	1	evento	2.640.000
440	30.6	Caños A.A c/u	unidad	1	evento	528.000
441	30.7	Aceite de Compresor	unidad	1	evento	165.000
442	30.8	Ruleman de Compresor	unidad	1	evento	2.500.000
443	30.9	Correa de Aire	unidad	1	evento	132.000
444	30.10	Ruleman tensor de correa	unidad	1	evento	132.000
445	30.11	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	1	evento	750.000
446	30.12	Cambio de bobina de AA	unidad	1	evento	885.000
447	30.13	Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	unidad	1	evento	1.210.000
448	30.14	Cambio de compresor de AA	unidad	1	evento	5.298.000
449	31	Servicio de Gomería MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
450	31.1	Cambio de cubiertas	unidad	1	evento	880.000
451	32	Lavado Completo de vehículos MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	210.000
452	33	Servicio de reparación y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
453	33.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	unidad	1	evento	680.000
454	33.2	Reparación general de motor mano de obra	unidad	1	evento	2.475.000
455	33.3	Trabajos de tapa motor mano de obra	unidad	1	evento	990.000
456	33.4	válvulas de admisión c/u	unidad	1	evento	247.500
457	33.5	Guías de válvulas c/u	unidad	1	evento	247.500
458	33.6	válvulas de escape c/u	unidad	1	evento	247.500
459	33.7	pico inyector mecánico	unidad	1	evento	742.500
460	33.8	Buje de biela	unidad	1	evento	123.750
461	33.9	cambio de brazo de biela	unidad	1	evento	1.155.000
462	33.10	cambio de juego buje balanceador	unidad	1	evento	412.500
463	33.11	Juego de Casquillo de biela	unidad	1	evento	495.000
464	33.12	Juego de Casquillo de bancada	unidad	1	evento	495.000
465	33.13	Prov. y cambio de medialuna tapa balancín	unidad	1	evento	123.750
466	33.14	pico inyector electrónico	unidad	1	evento	3.960.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

467	33.15	cambio de reten bancada	unidad	1	evento	396.000
468	33.16	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	unidad	1	evento	1.980.000
469	33.17	Prov. y cambio de eje balancín	unidad	1	evento	1.237.500
470	33.18	Prov. y cambio de martillete c/u	unidad	1	evento	330.000
471	33.19	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	unidad	1	evento	99.000
472	33.20	Prov. y cambio de bulbo de aceite	unidad	1	evento	206.250
473	33.21	reparación de bomba inyectora	unidad	1	evento	2.650.000
474	33.22	Prov. y cambio de arandela base pico	unidad	1	evento	82.500
475	33.23	Juego de aros	unidad	1	evento	1.650.000
476	33.24	Juego de juntas	unidad	1	evento	1.155.000
477	33.25	Juego de pistón	unidad	1	evento	2.062.500
478	33.26	Juego de camisa	unidad	1	evento	1.320.000
479	33.27	cigüeñal	unidad	1	evento	5.692.500
480	33.28	Cañería de bomba iny. c/u	unidad	1	evento	536.250
481	33.29	manguera de turbo	unidad	1	evento	825.000
482	33.30	Prov. y cambio de kit de cadena con tensores	unidad	1	evento	4.125.000
483	33.31	Reparación sistema de turbo	unidad	1	evento	2.970.000
484	33.32	Provision y cambio de turbo	unidad	1	evento	11.756.869
485	33.33	Árbol de levas	unidad	1	evento	2.887.500
486	33.34	Cepillado de tapa motor	unidad	1	evento	396.000
487	33.35	Junta tapa motor	unidad	1	evento	148.500
488	33.36	Polea cigüeñal	unidad	1	evento	2.268.750
489	33.37	Tornillos de tapa motor	unidad	1	evento	132.000
490	33.38	Cambiar bomba de agua	unidad	1	evento	1.567.500
491	33.39	Embrague ventilador	unidad	1	evento	2.310.000
492	33.40	Cambiar reten frente motor	unidad	1	evento	181.500
493	33.41	Cambiar soporte motor	unidad	1	evento	495.000
494	33.42	Bomba de aceite	unidad	1	evento	2.640.000
495	33.43	Cambiar ventilador de motor	unidad	1	evento	660.000
496	33.44	Reparación de radiador	unidad	1	evento	660.000
497	33.45	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	unidad	1	evento	206.250
498	33.46	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	unidad	1	evento	264.000
499	33.47	Regular válvulas	unidad	1	evento	371.250
500	34	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
501	34.1	Soldadura de campana	unidad	1	evento	280.500
502	34.2	Tapón de caja	unidad	1	evento	205.700
503	34.3	Cambio de Aceite de Caja	unidad	1	evento	329.120
504	34.4	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	1	evento	233.750
505	34.5	Rodillo cada uno	unidad	1	evento	345.950
506	34.6	Ruleman de eje mando c/u	unidad	1	evento	598.400
507	34.7	Ruleman eje cuádruple c/u	unidad	1	evento	598.400
508	34.8	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	1	evento	1.776.500
509	34.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	1	evento	2.711.500
510	34.10	Eje mando	unidad	1	evento	5.423.000
511	34.11	Eje cuádruple	unidad	1	evento	4.488.000
512	34.12	Juego de reten	unidad	1	evento	397.375

ROBERTO NECALDE
Mecánicar S.A.

513	34.13	Selectores de cambio	unidad	1	evento	935.000
514	34.14	Cambiar soporte de caja	unidad	1	evento	579.700
515	34.15	cambio de cadena 4x4	unidad	1	evento	4.114.000
516	34.16	Cambio de engranaje 4x4	unidad	1	evento	3.085.500
517	34.17	Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	unidad	1	evento	598.400
518	34.18	Cambio de juego de junta caja 4x4	unidad	1	evento	374.000
519	34.19	Cambio de reten caja 4x4	unidad	1	evento	467.500
520	35	Servicio de reparación y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
521	35.1	Cambiar centralizador cardan	unidad	1	evento	811.800
522	35.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	1	evento	577.280
523	35.3	Reparación diferencial mano de obra	unidad	1	evento	577.731
524	35.4	Reparación de Macho y Hembra cardan trasero	unidad	1	evento	992.200
525	35.5	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	unidad	1	evento	1.127.500
526	35.6	Junta para diferencial	unidad	1	evento	225.500
527	35.7	Cambio de Aceite para diferencial	unidad	1	evento	315.700
528	35.8	Reten palier cada uno	unidad	1	evento	360.800
529	35.9	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	unidad	1	evento	5.231.600
530	35.10	Cambiar calce del engranaje satélite	unidad	1	evento	315.700
531	35.11	Cambiar calce del engranaje del planetario	unidad	1	evento	315.700
532	35.12	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	unidad	1	evento	577.280
533	35.13	Cambiar satélite y planetario c/u	unidad	1	evento	1.353.000
534	35.14	ATF	unidad	1	evento	112.750
535	36	Servicio de reparación y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
536	36.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	unidad	1	evento	1.188.000
537	36.2	Reparación de sinfín dirección	unidad	1	evento	1.584.000
538	36.3	Cambiar muñequines - c/u	unidad	1	evento	545.600
539	36.4	Cambiar brazo zeta	unidad	1	evento	792.000
540	36.5	Cambiar brazo pitman	unidad	1	evento	792.000
541	36.6	Cambiar bomba de dirección hidráulica	unidad	1	evento	4.048.000
542	36.7	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	unidad	1	evento	484.000
543	36.8	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	evento	132.000
544	36.9	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	1	evento	457.600
545	36.10	Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	unidad	1	evento	246.400
546	36.11	Cambio de reten masa delantera	unidad	1	evento	220.000
547	36.12	Correa dirección	unidad	1	evento	132.000
548	36.13	Extremos de Dirección	unidad	1	evento	545.600
549	36.14	Precaps	unidad	1	evento	792.000
550	37	Servicio de reparación y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
551	37.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	1	evento	528.000

ROBERTO RECALDE Mecanicar S.A.

552	37.2	Prov. y cambio de buje elástico	unidad	1	evento	220.000
553	37.3	Prov. y cambio de grillete elástico	unidad	1	evento	132.000
554	37.4	Prov. y cambio de centro elástico	unidad	1	evento	132.000
555	37.5	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	1	evento	528.000
556	37.6	Cambiar buje parrilla superior cada uno	unidad	1	evento	308.000
557	37.7	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	unidad	1	evento	308.000
558	37.8	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	unidad	1	evento	246.400
559	37.9	Cambiar buje amortiguador cada uno	unidad	1	evento	49.280
560	37.10	Provision y cambio de bujes estabilizador	unidad	1	evento	114.400
561	37.11	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	1	evento	105.600
562	37.12	Provision y cambio de rotula c/u	unidad	1	evento	704.000
563	38	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
564	38.1	bomba central de embrague	unidad	1	evento	935.000
565	38.2	bomba auxiliar de embrague	unidad	1	evento	841.500
566	38.3	Prov. y cambio de horquilla de embrague	unidad	1	evento	561.000
567	38.4	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	unidad	1	evento	116.875
568	38.5	fluido de embrague	unidad	1	evento	37.400
569	38.6	plato de presión	unidad	1	evento	1.402.500
570	38.7	disco de embrague	unidad	1	evento	935.000
571	38.8	cojinete de empuje	unidad	1	evento	935.000
572	38.9	ruleman piloto	unidad	1	evento	130.900
573	39	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
574	39.1	bomba central de freno cambiar	unidad	1	evento	1.540.000
575	39.2	disco de freno rectificar	unidad	1	evento	110.000
576	39.3	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	unidad	1	evento	495.000
577	39.4	disco de freno cambiar	unidad	1	evento	1.320.000
578	39.5	juego Pastilla de freno	unidad	1	evento	935.000
579	39.6	caño flexible de freno	unidad	1	evento	313.500
580	39.7	reparación de servo freno	unidad	1	evento	1.210.000
581	39.8	rectificar tambor de freno	unidad	1	evento	110.000
582	39.9	cambiar tambor de freno	unidad	1	evento	1.210.000
583	39.10	fibra de freno c/u	unidad	1	evento	385.000
584	39.11	cabo freno de mano	unidad	1	evento	682.000
585	39.12	cilindro de freno	unidad	1	evento	704.000
586	39.13	fluido de freno	unidad	1	evento	484.000
587	39.14	Bujes mordaza	unidad	1	evento	528.000
588	39.15	Rectificación de Disco	unidad	1	evento	385.000
589	40	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
590	40.1	relay temporizador de bujías	unidad	1	evento	792.000

ROBERTO RECALDE Mecánicar S.A.

591	40.2	sensor de rotación	unidad	1	evento	968.352
592	40.3	sensor de presión de turbo	unidad	1	evento	1.408.000
593	40.4	buje de arranque	unidad	1	evento	88.000
594	40.5	Reparación de motor de arranque	unidad	1	evento	792.000
595	40.6	Cambiar solenoide o automático del arranque	unidad	1	evento	792.000
596	40.7	Cambiar bujías incandescentes c/u	unidad	1	evento	308.000
597	40.8	Cambiar bulbo de aceite	unidad	1	evento	264.000
598	40.9	Cambiar bulbo de temperatura	unidad	1	evento	264.000
599	40.10	Reparar alternador	unidad	1	evento	792.000
600	40.11	Cambiar correa de alternador	unidad	1	evento	110.000
601	40.12	vendix de arranque	unidad	1	evento	704.000
602	40.13	Fusibles - cada uno	unidad	1	evento	88.000
603	40.14	Prov. y cambio de focos C/U	unidad	1	evento	97.680
604	40.15	Prov. cambio de regulador de voltaje	unidad	1	evento	836.000
605	40.16	Prov. cambio de terminal de batería	unidad	1	evento	48.400
606	40.17	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	unidad	1	evento	792.000
607	40.18	Prov. y cambio de ruleman alternador	unidad	1	evento	140.800
608	40.19	Prov. y cambio de reten de alternador	unidad	1	evento	96.800
609	40.20	Solenoide de presión de turbo	unidad	1	evento	1.056.000
610	40.21	Juego de cepillo limpia parabrisas	unidad	1	evento	246.400
611	40.22	Cambio de batería	unidad	1	evento	774.400
612	41	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
613	41.1	sensor de presión de a.a.	unidad	1	evento	484.110
614	41.2	Carga de Gas r134 (Ecológico)	unidad	1	evento	475.200
615	41.3	Filtro AA	unidad	1	evento	613.800
616	41.4	Termostato	unidad	1	evento	396.000
617	41.5	Evaporador	unidad	1	evento	2.772.000
618	41.6	Caños A.A c/u	unidad	1	evento	594.000
619	41.7	Aceite de Compresor	unidad	1	evento	148.500
620	41.8	Ruleman de Compresor	unidad	1	evento	2.500.000
621	41.9	Correa de Aire	unidad	1	evento	148.500
622	41.10	Ruleman tensor de correa	unidad	1	evento	168.300
623	41.11	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	1	evento	643.500
624	41.12	Cambio de bobina de AA	unidad	1	evento	990.000
625	41.13	Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	unidad	1	evento	1.316.700
626	41.14	Cambio de compresor de AA	unidad	1	evento	6.930.000
627	42	Servicio de Gomería MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	
628	42.1	Cambio de cubiertas	unidad	1	evento	880.000
629	43	Lavado Completo de vehículos MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	unidad	1	evento	210.000
630	44	Servicio de reparación y mantenimiento de MOTOR CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
631	44.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite y aire)	unidad	1	evento	655.000
632	44.2	Servicio de mantenimiento de motor cada 10.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	unidad	1	evento	800.000

ROBERTO RECALDE Mecánicar S.A.

633	44.3	Reparación general de motor mano de obra	unidad	1	evento	2.970.000
634	44.4	Trabajos de tapa motor mano de obra	unidad	1	evento	1.386.000
635	44.5	válvulas de escape c/u	unidad	1	evento	297.000
636	44.6	Guías de válvulas c/u	unidad	1	evento	297.000
637	44.7	válvulas de admisión c/u	unidad	1	evento	297.000
638	44.8	Juegos de buje de biela	unidad	1	evento	346.500
639	44.9	Juegos Casquillo de biela	unidad	1	evento	495.000
640	44.10	Juegos de casquillo de bancada	unidad	1	evento	495.000
641	44.11	Juegos de Casquillo de leva	unidad	1	evento	297.000
642	44.12	Juego de aros	unidad	1	evento	1.188.000
643	44.13	Juego de juntas	unidad	1	evento	990.000
644	44.14	Juego de pistón	unidad	1	evento	3.267.000
645	44.15	Juego de camisa	unidad	1	evento	1.485.000
646	44.16	cigüeñal	unidad	1	evento	5.445.000
647	44.17	Perno pistón - cada uno	unidad	1	evento	198.000
648	44.18	Cambiar correa dentada	unidad	1	evento	891.000
649	44.19	Tensor de correa dentada	unidad	1	evento	891.000
650	44.20	Pico inyector - cada uno	unidad	1	evento	990.000
651	44.21	Calibrar pico inyector	unidad	1	evento	99.000
652	44.22	Árbol de levas	unidad	1	evento	2.376.000
653	44.23	Tapa motor	unidad	1	evento	6.237.000
654	44.24	Cepillado de tapa motor	unidad	1	evento	396.000
655	44.25	Junta tapa motor	unidad	1	evento	792.000
656	44.26	Polea cigüeñal	unidad	1	evento	990.000
657	44.27	Volante motor	unidad	1	evento	3.168.000
658	44.28	Tornillos de tapa motor	unidad	1	evento	148.500
659	44.29	Junta cárter	unidad	1	evento	148.500
660	44.30	Reparación de cárter	unidad	1	evento	247.500
661	44.31	Cambiar bomba de agua	unidad	1	evento	975.150
662	44.32	Cambiar sensor de velocímetro	unidad	1	evento	940.500
663	44.33	Cambiar reten bancada	unidad	1	evento	445.500
664	44.34	Cambiar reten frente motor	unidad	1	evento	148.500
665	44.35	Cambiar soporte motor	unidad	1	evento	594.000
666	44.36	Cambiar junta tapa balancín	unidad	1	evento	118.800
667	44.37	Cambiar ventilador de motor	unidad	1	evento	2.772.000
668	44.38	Reparación de radiador	unidad	1	evento	673.200
669	44.39	Regular válvulas	unidad	1	evento	89.100
670	44.40	tensor de correa pk	unidad	1	evento	990.000
671	44.41	correa pk	unidad	1	evento	282.150
672	44.42	cañería múltiple de agua	unidad	1	evento	843.480
673	44.43	botadores c/u	unidad	1	evento	198.000
674	44.44	polea gia	unidad	1	evento	415.800
675	45	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
676	45.1	Soldadura de campana	unidad	1	evento	176.000
677	45.2	Tapón de caja	unidad	1	evento	105.600
678	45.3	Cambio de Aceite de Caja	unidad	1	evento	308.000
679	45.4	Rodillo cada uno	unidad	1	evento	264.000
680	45.5	Ruleman eje cuádruple	unidad	1	evento	57.200
681	45.6	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	1	evento	1.584.000

ROMULO RECALDE
Mecanicar S.A.

682	45.7	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	1	evento	2.288.000
683	45.8	Eje mando	unidad	1	evento	3.872.000
684	45.9	Eje cuádruple	unidad	1	evento	3.960.000
685	45.10	Ruleman eje mando	unidad	1	evento	440.000
686	45.11	Juego de reten	unidad	1	evento	220.000
687	45.12	Selectores de cambio	unidad	1	evento	792.000
688	45.13	Cambiar soporte de caja	unidad	1	evento	510.400
689	46	Servicio de reparación y mantenimiento de TRANSMISION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
690	46.1	Cambiar centralizador cardan	unidad	1	evento	683.100
691	46.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	1	evento	445.500
692	46.3	Cambiar reten de piñón	unidad	1	evento	346.500
693	46.4	Reparación de Macho y Hembra cardan	unidad	1	evento	1.089.000
694	46.5	Junta para diferencial	unidad	1	evento	217.800
695	46.6	Cambio de Aceite diferencial	unidad	1	evento	297.000
696	46.7	Reten palier cada uno	unidad	1	evento	316.800
697	46.8	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	unidad	1	evento	3.950.000
698	46.9	Cambiar calce satélite	unidad	1	evento	326.700
699	46.10	Cambiar calce del planetario	unidad	1	evento	326.700
700	46.11	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	unidad	1	evento	544.500
701	46.12	Cambiar juegos de satélite y planetario	unidad	1	evento	1.089.000
702	47	Servicio de reparación y mantenimiento de DIRECCION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
703	47.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	unidad	1	evento	1.210.000
704	47.2	Reparación de sinfín direc.	unidad	1	evento	1.210.000
705	47.3	Prov. y cambio de rotulas	unidad	1	evento	605.000
706	47.4	Prov. y cambio de buje estabilizador	unidad	1	evento	143.000
707	47.5	Cambiar muñequines - c/u	unidad	1	evento	495.000
708	47.6	Cambiar brazo zeta	unidad	1	evento	825.000
709	47.7	Cambiar brazo pitman	unidad	1	evento	825.000
710	47.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	unidad	1	evento	2.350.000
711	47.9	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	unidad	1	evento	495.000
712	47.10	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	evento	165.000
713	47.11	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	1	evento	495.000
714	47.12	Cambio de reten masa delantera	unidad	1	evento	137.500
715	47.13	Fluido para dirección	unidad	1	evento	49.500
716	47.14	Cruceta de columna de dirección	unidad	1	evento	176.000
717	48	Servicio de reparación y mantenimiento de SUSPENSION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
718	48.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	1	evento	643.500
719	48.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	1	evento	643.500
720	48.3	Cambiar buje parrilla c/u	unidad	1	evento	326.700
721	48.4	Cambiar juegos de buje amortiguador	unidad	1	evento	158.400
722	48.5	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	unidad	1	evento	990.000
723	48.6	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	1	evento	118.800

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

724	48.7	Soporte barra torsión	unidad	1	evento	277.200
725	48.8	taqueador de parrilla	unidad	1	evento	326.700
726	49	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
727	49.1	bomba central de embrague	unidad	1	evento	1.250.000
728	49.2	bomba auxiliar de embrague	unidad	1	evento	850.000
729	49.3	fluido de embrague	unidad	1	evento	352.000
730	49.4	plato de presión	unidad	1	evento	1.430.000
731	49.5	disco de Embrague	unidad	1	evento	1.100.000
732	49.6	cojinete de empuje	unidad	1	evento	537.900
733	49.7	ruleman piloto	unidad	1	evento	165.000
734	50	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
735	50.1	bomba central de freno	unidad	1	evento	1.452.000
736	50.2	disco de freno rectificar	unidad	1	evento	96.800
737	50.3	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	unidad	1	evento	96.800
738	50.4	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	unidad	1	evento	242.000
739	50.5	Prov. y cambio de zapata de freno	unidad	1	evento	532.400
740	50.6	disco de freno cambiar	unidad	1	evento	1.064.800
741	50.7	Juego de pastilla de freno	unidad	1	evento	464.640
742	50.8	Caño flexible de freno	unidad	1	evento	242.000
743	50.9	reparación de servo freno	unidad	1	evento	968.000
744	50.10	rectificar tambor de freno	unidad	1	evento	96.800
745	50.11	cambiar tambor de freno	unidad	1	evento	871.200
746	50.12	fibra de freno trasero	unidad	1	evento	290.400
747	50.13	Cabo freno de mano	unidad	1	evento	437.536
748	50.14	Cilindro de freno	unidad	1	evento	464.640
749	50.15	fluido de freno	unidad	1	evento	43.560
750	51	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema eléctrico CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
751	51.1	bujías c/u	unidad	1	evento	70.125
752	51.2	juego de cables de bujías	unidad	1	evento	467.500
753	51.3	sensor de temperatura de agua	unidad	1	evento	233.750
754	51.4	bomba eléctrica de combustible de tanque	unidad	1	evento	995.000
755	51.5	carcaza de bomba combustible completa	unidad	1	evento	3.200.000
756	51.6	bobina de encendido	unidad	1	evento	1.168.750
757	51.7	focos c/u	unidad	1	evento	93.500
758	51.8	Reparación de motor de arranque(con repuestos incluido)	unidad	1	evento	1.676.500
759	51.9	Cambiar bulbo de aceite	unidad	1	evento	232.750
760	51.10	Reparar alternador (repuestos incluidos)	unidad	1	evento	1.933.000
761	51.11	polea cliket de alternador	unidad	1	evento	467.500
762	51.12	relay	unidad	1	evento	121.550
763	51.13	Faro delantero	unidad	1	evento	935.000
764	51.14	Faro trasero	unidad	1	evento	935.000
765	51.15	Fusibles - cada uno	unidad	1	evento	81.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

766	51.16	Cambio de batería	unidad	1	evento	709.500
767	52	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
768	52.1	sensor de presión de gas	unidad	1	evento	352.000
769	52.2	Carga de Gas 134 (Ecológico)	unidad	1	evento	308.000
770	52.3	Filtro AA	unidad	1	evento	704.000
771	52.4	Termostato	unidad	1	evento	290.400
772	52.5	Evaporador	unidad	1	evento	3.250.000
773	52.6	Caños AA	unidad	1	evento	572.000
774	52.7	Cambio de Compresor	unidad	1	evento	3.550.000
775	52.8	Aceite de Compresor	unidad	1	evento	132.000
776	52.9	Ruleman de Compresor	unidad	1	evento	352.000
777	52.10	juego de junta compresor	unidad	1	evento	1.100.000
778	52.11	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	1	evento	499.840
779	52.12	Cambio de bobina de AA	unidad	1	evento	778.800
780	53	Servicio de Gomería CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	
781	53.1	Cambio de cubiertas	unidad	1	evento	880.000
782	54	Lavado Completo de vehículos CHEVROLET S-10 AÑO 2010	unidad	1	evento	225.000
783	55	Servicio de reparación y mantenimiento de MOTOR TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
784	55.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	unidad	1	evento	650.000
785	55.2	Reparación general de motor mano de obra	unidad	1	evento	2.475.000
786	55.3	Trabajos de tapa motor mano de obra	unidad	1	evento	1.485.000
787	55.4	válvulas de escape c/u	unidad	1	evento	290.400
788	55.5	Guías de válvulas c/u	unidad	1	evento	211.200
789	55.6	válvulas de admisión c/u	unidad	1	evento	256.592
790	55.7	Juegos de buje de biela	unidad	1	evento	103.125
791	55.8	Juegos Casquillo de biela	unidad	1	evento	403.838
792	55.9	Juegos de casquillo de bancada	unidad	1	evento	568.425
793	55.10	Juegos de Casquillo de leva	unidad	1	evento	565.125
794	55.11	Juego de aros	unidad	1	evento	1.036.200
795	55.12	Juego de juntas	unidad	1	evento	1.197.900
796	55.13	Juego de pistón	unidad	1	evento	2.666.400
797	55.14	Juego de camisa	unidad	1	evento	1.254.000
798	55.15	cigüeñal	unidad	1	evento	4.725.000
799	55.16	Perno pistón - cada uno	unidad	1	evento	346.500
800	55.17	Cambiar correa dentada	unidad	1	evento	378.345
801	55.18	Tensor de correa dentada	unidad	1	evento	538.890
802	55.19	Pico inyector - cada uno	unidad	1	evento	1.237.500
803	55.20	Calibrar pico inyector	unidad	1	evento	247.500
804	55.21	Árbol de levas	unidad	1	evento	3.729.000
805	55.22	Tapa motor	unidad	1	evento	7.300.000
806	55.23	Cepillado de tapa motor	unidad	1	evento	990.000
807	55.24	Junta tapa motor	unidad	1	evento	541.365

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

808	55.25	Polea cigüeñal	unidad	1	evento	568.425
809	55.26	Volante motor	unidad	1	evento	1.527.900
810	55.27	Tornillos de tapa motor	unidad	1	evento	482.807
811	55.28	Junta cárter	unidad	1	evento	100.650
812	55.29	Reparación de cárter	unidad	1	evento	185.625
813	55.30	Cambiar bomba de agua	unidad	1	evento	394.763
814	55.31	Cambiar sensor de velocímetro	unidad	1	evento	541.365
815	55.32	Cambiar reten bancada	unidad	1	evento	741.263
816	55.33	Cambiar reten frente motor	unidad	1	evento	543.345
817	55.34	Cambiar soporte motor	unidad	1	evento	620.400
818	55.35	Cambiar junta tapa balancín	unidad	1	evento	125.648
819	55.36	Cambiar ventilador de motor	unidad	1	evento	378.428
820	55.37	Reparación de radiador	unidad	1	evento	400.290
821	55.38	Regular válvulas	unidad	1	evento	82.500
822	55.39	tensor de correa pk	unidad	1	evento	411.428
823	55.40	correa pk	unidad	1	evento	186.285
824	55.41	cañería múltiple de agua	unidad	1	evento	318.120
825	55.42	botadores c/u	unidad	1	evento	53.790
826	55.43	polea gia	unidad	1	evento	295.680
827	55.44	Cambio de bomba de aceite	unidad	1	evento	1.546.133
828	55.45	Cambio de bujía incandescente	unidad	1	evento	372.900
829	55.46	Reparación y limpieza de bomba inyectora	unidad	1	evento	2.904.000
830	55.47	Cambiar polea ruleman tensor de correas	unidad	1	evento	332.100
831	55.48	Cambiar reten culata motor	unidad	1	evento	685.900
832	56	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
833	56.1	Soldadura de campana	unidad	1	evento	365.800
834	56.2	Tapón de caja	unidad	1	evento	480.000
835	56.3	Cambio de Aceite de Caja	unidad	1	evento	450.000
836	56.4	Rodillo cada uno	unidad	1	evento	355.520
837	56.5	Ruleman eje cuádruple	unidad	1	evento	762.640
838	56.6	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	1	evento	585.600
839	56.7	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	1	evento	888.500
840	56.8	Eje mando	unidad	1	evento	2.450.000
841	56.9	Eje cuádruple	unidad	1	evento	2.950.000
842	56.10	Ruleman eje mando	unidad	1	evento	533.720
843	56.11	Juego de reten	unidad	1	evento	521.510
844	56.12	Selectores de cambio	unidad	1	evento	721.930
845	56.13	Cambiar soporte de caja	unidad	1	evento	654.720
846	56.14	Cambio eje ranurado	unidad	1	evento	988.790
847	57	Servicio de reparación y mantenimiento de TRANSMISION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
848	57.1	Cambiar centralizador cardan	unidad	1	evento	447.579
849	57.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	1	evento	649.737
850	57.3	Cambiar reten de piñón	unidad	1	evento	124.146
851	57.4	Reparación de Macho y Hembra cardan	unidad	1	evento	1.633.450
852	57.5	Junta para diferencial	unidad	1	evento	122.760

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

853	57.6	Cambio de Aceite diferencial	unidad	1	evento	166.320
854	57.7	Reten palier cada uno	unidad	1	evento	320.364
855	57.8	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	unidad	1	evento	5.772.000
856	57.9	Cambiar calce satélite	unidad	1	evento	747.440
857	57.10	Cambiar calce del planetario	unidad	1	evento	930.000
858	57.11	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	unidad	1	evento	727.150
859	57.12	Cambiar juegos de satélite y planetario	unidad	1	evento	3.100.000
860	58	Servicio de reparación y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
861	58.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	unidad	1	evento	1.800.000
862	58.2	Reparación de sinfín direc.	unidad	1	evento	2.400.000
863	58.3	Prov. y cambio de rotulas	unidad	1	evento	886.700
864	58.4	Prov. y cambio de buje estabilizador	unidad	1	evento	311.200
865	58.5	Cambiar muñequines - c/u	unidad	1	evento	438.240
866	58.6	Cambiar brazo zeta	unidad	1	evento	514.800
867	58.7	Cambiar brazo pitman	unidad	1	evento	606.320
868	58.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	unidad	1	evento	3.188.000
869	58.9	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	unidad	1	evento	604.912
870	58.10	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	evento	220.000
871	58.11	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	1	evento	749.760
872	58.12	Cambio de reten masa delantera	unidad	1	evento	312.400
873	58.13	Fluido para dirección	unidad	1	evento	66.000
874	58.14	Cruceta de columna de dirección	unidad	1	evento	397.760
875	58.15	Reparar eje cardanica de dirección	unidad	1	evento	603.680
876	58.16	Reparar Cremallera	unidad	1	evento	2.200.000
877	59	Servicio de reparación y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
878	59.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	1	evento	319.770
879	59.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	1	evento	381.150
880	59.3	Cambiar buje parrilla c/u	unidad	1	evento	641.000
881	59.4	Cambiar juegos de buje amortiguador	unidad	1	evento	217.800
882	59.5	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	unidad	1	evento	1.750.000
883	59.6	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	1	evento	108.900
884	59.7	Soporte barra torsión	unidad	1	evento	509.350
885	59.8	taqueador de parrilla	unidad	1	evento	531.130
886	59.9	Reparación y cambio de hojas elásticas traseros	unidad	1	evento	1.785.000
887	59.10	Cambio de buje elástico	unidad	1	evento	690.780
888	59.11	Cambio buje barra estabilizadora	unidad	1	evento	381.150
889	59.12	Cambio buje tensor de rueda	unidad	1	evento	748.960
890	59.13	Cambio buje amortiguador	unidad	1	evento	285.000
891	60	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
892	60.1	bomba central de embrague	unidad	1	evento	790.240
893	60.2	bomba auxiliar de embrague	unidad	1	evento	661.760

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

894	60.3	fluido de embrague	unidad	1	evento	68.640
895	60.4	plato de presión	unidad	1	evento	1.299.500
896	60.5	disco de Embrague	unidad	1	evento	1.295.430
897	60.6	cojinete de empuje	unidad	1	evento	755.040
898	60.7	ruleman piloto	unidad	1	evento	309.760
899	61	Servicio de reparación y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
900	61.1	bomba central de freno	unidad	1	evento	2.116.125
901	61.2	disco de freno rectificar	unidad	1	evento	247.500
902	61.3	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	unidad	1	evento	266.475
903	61.4	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	unidad	1	evento	293.865
904	61.5	Prov. y cambio de zapata de freno	unidad	1	evento	372.900
905	61.6	disco de freno cambiar	unidad	1	evento	1.305.150
906	61.7	Juego de pastilla de freno	unidad	1	evento	647.625
907	61.8	Caño flexible de freno	unidad	1	evento	372.983
908	61.9	reparación de servo freno	unidad	1	evento	1.527.900
909	61.10	rectificar tambor de freno	unidad	1	evento	206.250
910	61.11	cambiar tambor de freno	unidad	1	evento	1.361.250
911	61.12	fibra de freno trasero	unidad	1	evento	328.350
912	61.13	Cabo freno de mano	unidad	1	evento	907.500
913	61.14	Cilindro de freno	unidad	1	evento	543.015
914	61.15	fluido de freno	unidad	1	evento	64.350
915	61.16	Cementado zapatas frenos traseros	unidad	1	evento	136.785
916	62	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema eléctrico TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
917	62.1	sensor de temperatura de agua	unidad	1	evento	302.099
918	62.2	focos c/u	unidad	1	evento	85.995
919	62.3	Reparación de motor de arranque(con repuestos incluido)	unidad	1	evento	1.022.600
920	62.4	Cambiar bulbo de aceite	unidad	1	evento	422.620
921	62.5	Reparar alternador (repuestos incluidos)	unidad	1	evento	1.526.320
922	62.6	polea cliket de alternador	unidad	1	evento	734.162
923	62.7	relay	unidad	1	evento	116.875
924	62.8	Faro delantero	unidad	1	evento	1.395.260
925	62.9	Faro trasero	unidad	1	evento	1.002.200
926	62.10	Fusibles - cada uno	unidad	1	evento	51.425
927	62.11	Cambiar palanca comando señaleros, luces	unidad	1	evento	1.068.750
928	62.12	Cambiar regulador de voltaje	unidad	1	evento	428.885
929	62.13	Cambiar llave de contacto	unidad	1	evento	824.715
930	62.14	Cambiar terminal de batería	unidad	1	evento	73.398
931	62.15	Control de batería	unidad	1	evento	18.700
932	62.16	Reparar sistema limpia parabrisas completo	unidad	1	evento	756.620
933	62.17	Cambiar solenoides o automático del arranque	unidad	1	evento	613.547
934	62.18	Alinear luces	unidad	1	evento	101.200
935	62.19	Cambiar correa de alternador	unidad	1	evento	117.249

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

936	62.20	Cambiar faros de luces laterales delanteros	unidad	1	evento	613.547
937	62.21	Cambio de limpia parabrisas	unidad	1	evento	157.548
938	62.22	Cambio de batería	unidad	1	evento	698.000
939	63	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
940	63.1	sensor de presión de gas	unidad	1	evento	585.000
941	63.2	Carga de Gas 134 (Ecológico)	unidad	1	evento	522.000
942	63.3	Filtro AA	unidad	1	evento	493.000
943	63.4	Termostato	unidad	1	evento	422.620
944	63.5	Evaporador	unidad	1	evento	2.950.460
945	63.6	Caños AA	unidad	1	evento	1.070.000
946	63.7	Cambio de Compresor	unidad	1	evento	5.350.450
947	63.8	Aceite de Compresor	unidad	1	evento	380.000
948	63.9	Ruleman de Compresor	unidad	1	evento	997.000
949	63.10	juego de junta compresor	unidad	1	evento	492.600
950	63.11	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	1	evento	499.530
951	63.12	Cambio de bobina de AA	unidad	1	evento	673.400
952	63.13	Cambio de correa de A.A	unidad	1	evento	210.375
953	64	Servicio de Gomería TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	
954	64.1	Cambio de cubiertas	unidad	1	evento	820.000
955	65	Lavado Completo de vehículos TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	unidad	1	evento	210.000

Monto mínimo	**225.000.000.- Gs.**
Monto máximo	**450.000.000.- Gs.**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 225.000.000.-** (guaraníes doscientos veinticinco millones).
El monto máximo del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 450.000.000.-** (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones).
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los servicios deben ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas (Servicios) del Pliego de Bases y Condiciones; y gestionados en la siguiente dirección; Av. República y 15 de Agosto, Edificio del Congreso Nacional, Bloque Cámara de Diputados.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La Administración del contrato estará a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

Roberto Lucas Recalde Osorio
MECANICAR S.A.

MECANICAR S.A.

Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez
Presidente
Honorable Cámara de Diputados