CONTRATO N° 27 /2017.

# Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Compunew y Asociados de Antonio Ramón Fernández Alfonso.

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de EQUIPOS INFORMÁTICOS", ID N° 333.457.

# Contrato Nº 27 /2017

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Fernando Griffith**, con Cédula de Identidad N° 876.798, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Compu New y Asociados,** con **RUC Nº 753733-6**, domiciliada en las calles Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juares – 4to. Barrio, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Antonio Ramón Fernández Alfonso,** con Cédula de Identidad N° 753.733, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

**1.1** El presente Contrato tiene por objeto la prestación de servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, adjudicado por Resolución SNC N° 755/2017 de fecha 23 de octubre del año dos mil diez y siete, en referencia a la Contratación Directa N° 11/2017, y que serán suministrados por el PROVEEDOR a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

**2.1** Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

**2.2** Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

**3.1** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.457.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

**4.1** El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 11/2017, convocado por la *Secretaría Nacional de Cultura*. La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 755/2017 de fecha 23 de octubre del año dos mil diez y siete.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

### 5.1 Cuadro de Adjudicación

| **Lote 1 - Mantenimientos de Equipos Informáticos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 19.000.000 Máximo: 38.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | | | **Compu New y Asociados de Antonio Fernández** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| **1** | **81111812-010** | **Mantenimiento y Reparación de CPU** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **937.900** |
| 1.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2 | | Cambio de memoria RAM | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1.3 | | Cambio de disco duro | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 1.4 | | Cambio de procesador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.5 | | Cambio de placa madre | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.6 | | Cambio de la pila de la placa madre | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 1.7 | | Cambio de fuente de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 1.8 | | Cambio de lector de CD | Unidad | EVENTO | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 1.9 | | Cambio de tarjeta de video | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 1.10 | | Cambio de gabinete | Unidad | EVENTO | 1 | 126.000 | 126.000 |
| 1.11 | | Adaptacion de tarjeta de red | Unidad | EVENTO | 1 | 17.500 | 17.500 |
| **2** | **81111812-001** | **Mantenimiento y Reparación de monitor** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **322.000** |
| 2.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 2.2 | | Cambio de fuente de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 2.3 | | Cambio de la placa de video | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 2.4 | | Cambio del cable felx | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 2.5 | | Cambio de los conectores de tubo | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 2.6 | | Cambio de los conectores del panel frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **81111812-008** | **Mantenimiento y Reparación de UPS** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **128.000** |
| 3.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 3.2 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3.3 | | cambio de fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | **81111812-006** | **Mantenimiento y Reparación PROYECTOR LG DS325B-JD** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | **721.000** | **721.000** |
| 4.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 4.2 | | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 4.4 | | Reparacion de la fuente | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 4.5 | | Cambio del panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **5** | **81111812-006** | **Mantenimiento y Reparación PROYECTOR OPTOMA DLP** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **721.000** |
| 5.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 5.2 | | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 5.4 | | Reparacion de la fuente | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 5.5 | | Cambio del panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **6** | **81111812-006** | **Mantenimiento y Reparación PROYECTOR INFOCUS W3260** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **721.000** |
| 6.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 6.2 | | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 6.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 6.4 | | Reparacion de la fuente | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 6.5 | | Cambio del panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **7** | **81111812-006** | **Mantenimiento y Reparación PROYECTOR INFOCUS T102** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **721.000** |
| 7.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 7.2 | | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 7.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 7.4 | | Reparacion de la fuente | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 7.5 | | Cambio del panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **8** | **81111812-006** | **Mantenimiento y Reparación de PROYECTOR SHARP PG-D50X3D** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **721.000** |
| 8.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 8.2 | | Cambio de lampara | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 8.4 | | Reparacion de la fuente | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 8.5 | | Cambio del panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **81111812-009** | **Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK DELL** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **999.000** |
| 9.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 9.2 | | Mantenimiento/Reparación de Pantalla | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 9.3 | | Mantenimiento/Reparación de Disco Duro | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 9.4 | | Mantenimiento/Reparación de Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 9.5 | | Mantenimiento/Reparación Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 9.6 | | Mantenimiento/Reparación Cargador | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 9.7 | | Mantenimiento/Reparación Teclado | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 9.8 | | Mantenimiento/Reparación Lector de CD/DVD | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 9.9 | | Mantenimiento/Reparación de dispositivo WiFi | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 9.10 | | Mantenimiento/Reparación de Fuente de Poder | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 9.11 | | Mantenimiento/Reparación Procesador | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **10** | **81111812-009** | **Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK HP** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **999.000** |
| 10.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 10.2 | | Mantenimiento/Reparación de Pantalla | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 10.3 | | Mantenimiento/Reparación de Disco Duro | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 10.4 | | Mantenimiento/Reparación de Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 10.5 | | Mantenimiento/Reparación Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 10.6 | | Mantenimiento/Reparación Cargador | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 10.7 | | Mantenimiento/Reparación Teclado | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 10.B | | Mantenimiento/Reparación Lector de CD/DVD | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 10.9 | | Mantenimiento/Reparación de dispositivo WiFi | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 10.10 | | Mantenimiento/Reparación de Fuente de Poder | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 10.11 | | Mantenimiento/Reparación Procesador | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **11** | **81111812-009** | **Mantenimiento y Reparación NOTEBOOK TOSHIBA** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.377.000** |
| 11.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 11.2 | | Mantenimiento/Reparación de Pantalla | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 11.3 | | Mantenimiento/Reparación de Disco Duro | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 11.4 | | Mantenimiento/Reparación de Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 11.5 | | Mantenimiento/Reparación Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11.6 | | Mantenimiento/Reparación Cargador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11.7 | | Mantenimiento/Reparación Teclado | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11.8 | | Mantenimiento/Reparación Lector de CD/DVD | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 11.9 | | Mantenimiento/Reparación de dispositivo WiFi | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 11.10 | | Mantenimiento/Reparación de Fuente de Poder | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 11.11 | | Mantenimiento/Reparación Procesador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ·

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA COLOR HP LASERJET CM 2320 NF MFP** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **653.500** |
| 12.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 12.2 | | Aplicación de grasa termica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 12.3 | | Bujes Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.4 | | Cambio de resistencia de calor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.5 | | Cambio Pelicula del Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 12.6 | | Engranaje acople | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.7 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.8 | | Engranajes y piñones | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.9 | | Kit Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 12.10 | | Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.11 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.12 | | Resistencia Termica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.13 | | Rodillo de carga primario | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.14 | | Rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.15 | | Rodillo de presiòn | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.16 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.17 | | Sensor de Toner-Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.18 | | Termistor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 12.19 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| **13** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP P3015** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **786.000** |
| 13.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 13.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.3 | | Chazis o armazón | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.4 | | Chips de Toner | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.5 | | Cooler de Impresión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.6 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 13.7 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.8 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 13.9 | | Engranajes y piñones | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.10 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.11 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 13.12 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 13.13 | | Kit Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 13.14 | | Lamina del fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 13.15 | | Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.16 | | Motores Internos DC | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.17 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.18 | | Panel de control y display | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 13.20 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.21 | | Rodillo de carga primario | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.22 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.23 | | Sensor de Toner-Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.24 | | Tambor (Drum) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 13.25 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| **14** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 1100** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **606.000** |
| 14.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 14.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.3 | | Chazis o armazón | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.4 | | Chips de Toner | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.5 | | Cooler de Impresión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.6 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 14.7 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.B | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 14.9 | | Engranajes y piñones | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.10 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.11 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 14.12 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 14.13 | | Kit Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 14.14 | | Lamina del fusor | Unidad | FARDO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 14.15 | | Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.16 | | Motores Internos DC | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.17 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.18 | | Panel de control y display | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.19 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 14.20 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.21 | | Rodillo de carga primario | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.22 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.23 | | Sensor de Toner-Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.24 | | Tambor (Drum) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 14.25 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| **15** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 2035** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **606.000** |
| 15.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 15.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.3 | | Chazis o armazón | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.4 | | Chips de Toner | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.5 | | Cooler de Impresión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 15.7 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.8 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 15.9 | | Engranajes y piñones | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.10 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.11 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 15.12 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 15.13 | | Kit Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 15.14 | | Lamina del fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 15.15 | | Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.16 | | Motores Internos DC | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.17 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.18 | | Panel de control y display | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.19 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 15.20 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.21 | | Rodillo de carga primario | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.22 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.23 | | Sensor de Toner-Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.24 | | Tambor (Drum) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 15.25 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| **16** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA LASERJET HP 1300** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **506.000** |
| 16.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 16.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.3 | | Chazis o armazón | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.4 | | Chips de Toner | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.5 | | Cooler de Impresión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.6 | | Cuchilla de limpieza de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 16.7 | | Cuchilla dosificadora del Tambor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.8 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 16.9 | | Engranajes y piñones | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.10 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.11 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 16.12 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 16.13 | | Kit Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 16.14 | | Lamina del fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.15 | | Memoria Ram | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.16 | | Motores Internos DC | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.17 | | Pad o almohadillas separadoras | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.18 | | Panel de control y display | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.19 | | Placa Controladora PCB (Madre) y Reguladora DC | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 16.20 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 | | Rodillo de carga primario | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.22 | | Rodillo de presión y calor de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.23 | | Sensor de Toner-Hojas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.24 | | Tambor (Drum) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 16.25 | | Unidad de fusión o fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| **17** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON 2520** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.338.000** |
| 17.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 17.2 | | Buje Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 17.3 | | Cabezal termica | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 17.4 | | Censor de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 17.5 | | Censor de toner | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 17.6 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17.7 | | collares de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.8 | | Collares de revelador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.9 | | Cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 17.10 | | Cuchilla de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 17.11 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 17.12 | | Cuchilla de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.13 | | Embrague de registro | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.14 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 17.15 | | Felpa de silicona | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 17.16 | | film de fusión | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 17.17 | | Fle de escaner | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 17.18 | | Grasa termica | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.19 | | Lampara de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 17.20 | | Lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.21 | | Lampara de fusión | Unidad | EVENTO | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 17.22 | | Modulo de carga de toner | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 17.23 | | Modulo de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 17.24 | | Motor Poiligonal | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 17.25 | | Panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 17.26 | | Placa de alta tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 17.27 | | Poligonal laser | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 17.28 | | Reparacción de placa de alta tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 17.29 | | Resistencia de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 17.30 | | Revelador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 17.31 | | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 17.32 | | Rodillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 17.33 | | Rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 17.34 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 17.35 | | Rodillo de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.36 | | Rodillo Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 17.37 | | Rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 17.38 | | Sinfín colector | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 17.39 | | Tarjeta procesadora de imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 17.40 | | Termisor | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 17.41 | | Tolva de toner | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 17.42 | | Unidad de borrado | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 17.43 | | Uña de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 17.44 | | Zocalo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **18** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IIMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON 1024** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.359.400** |
| 18.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.2 | | Bujes de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.3 | | Bujes dv | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 18.4 | | Cabezal termico de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 18.5 | | Cable Optico | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.6 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 18.7 | | Cuchilla de Limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 18.8 | | Cuchilla de Unidad de Revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 18.9 | | Embrague de Registro | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.10 | | Embrague de Unidad Tonera | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.11 | | Engranaje Acople fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.12 | | Engranaje dv1 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.13 | | Engranaje dv2 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.14 | | Engranaje dv3 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.15 | | Engranaje dv4 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.16 | | Engranaje dv5 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.17 | | Engranaje dv6 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.18 | | Engranaje fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.19 | | Engranaje Unidad de Embarque | Unidad | EVENTO | 1 | 10.500 | 10.500 |
| 18.20 | | Lamina de teflon del fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 18.21 | | Lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 18.22 | | Mecanismo de Unidad Transportadora | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.23 | | Motor de Unidad Optica | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.24 | | Motor Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.25 | | Placa electrica Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.26 | | Retenes Dv | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 18.27 | | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.28 | | Rodillo de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 18.29 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.30 | | Rodillo Magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.31 | | Rodillos Mescladores dv | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.32 | | Rueda de arrastre corrugada | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.33 | | Rueda de arrastre Lisa | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.34 | | Sello inferior dr | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 18.35 | | Sello superior dv | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 18.36 | | Sensor de entrada de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.37 | | sensor de salida de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.38 | | Sensor de Toner | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.39 | | Termistor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 18.40 | | Unidad de escaner | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 18.41 | | Unidad laser | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 18.42 | | Uñas de fusión | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **19** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA KM 1500** | **Unidad** | **EVENTO** | 1 | | **1.430.000** |
| 19.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 19.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 19.3 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 19.4 | | Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 19.5 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 19.6 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 19.7 | | Kit de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 19.8 | | Kit de unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 19.9 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 19.10 | | Kit Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 19.11 | | Lampara de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 19.12 | | Lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 19.13 | | Lampara de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 19.14 | | Placa de alta tension | Unidad | EVENTO | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 19.15 | | Rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 19.16 | | Rodillo de presiòn | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 19.17 | | Termistor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 19.18 | | Uña de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 19.19 | | Zocalo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 19.20 | | Zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **20** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KYOCERA TASKALFA 255** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.355.000** |
| 20.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 20.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 20.3 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 20.4 | | Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 20.5 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 20.6 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 20.7 | | Kit de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | | Kit de unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.9 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 20.10 | | Kit Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 20.11 | | Lampara de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 20.12 | | Lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 20.13 | | Lampara de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 20.14 | | Placa de alta tension | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 20.15 | | Rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 20.16 | | Rodillo de presiòn | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 20.17 | | Termistor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 20.18 | | Uña de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 20.19 | | Zocalo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 20.20 | | Zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **21** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA MULTIFUNCIÓN RICOH AFICIO 1113** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.256.000** |
| 21.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 21.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 21.3 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 21.4 | | Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 21.5 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 21.6 | | Kit de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 21.7 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 21.B | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 21.9 | | Kit Unidad laser | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 21.10 | | Lampara de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 21.11 | | Lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 21.12 | | Lampara de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 21.13 | | Placa de alta tensiòn | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 21.14 | | Revelador | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 21.15 | | Rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 21.16 | | Termistor | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 | 10.000 |
| **22** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA XEROX PHASER 5550** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.470.400** |
| 22.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 22.2 | | Buje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 22.3 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 22.4 | | Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 22.5 | | Engranaje de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 22.6 | | Kit de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 22.7 | | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 22.8 | | Kit Unidad de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 22.9 | | Kit Unidad laser | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | | Lampara de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.11 | | Lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.12 | | Lampara de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.13 | | Placa de alta tensiòn | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 22.14 | | Revelador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 22.15 | | Rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 22.16 | | Termistor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| **23** | **81111812-002** | **Mantenimiento y Reparación IMPRESORA RICOH MP 2554** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.083.900** |
| 23.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 23.2 | | Bufe fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.3 | | Cabezal termica | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.4 | | Censor de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.5 | | Censor de toner | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.6 | | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 23.7 | | Collares de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.8 | | Collares de revelador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.9 | | Cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 23.10 | | Cuchilla de cilndro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 23.11 | | Cuchilla de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 23.12 | | Cuchilla de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.13 | | Embrague de registro | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.14 | | Embrague de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.15 | | Felpa de silicona | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 23.16 | | Film de fusión | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 23.17 | | Fle de escaner | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.18 | | Grasa termica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.19 | | Lampara de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.20 | | Lampara de exposición | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 23.21 | | Lampara de fusión | Unidad | EVENTO | 1 | 17.500 | 17.500 |
| 23.22 | | Modulo de carga de toner | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 23.23 | | Modulo de copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 23.24 | | Motor poligonal | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.25 | | Panel de control | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 23.26 | | Placa de Alta Tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.27 | | Poligonal laser | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 23.28 | | Reparación de placa de alta tensión | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 23.29 | | Resistencia de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 23.30 | | Revelador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 23.31 | | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 23.32 | | Rodillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.33 | | Rodillo de persión | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 | | Rodillo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.35 | | Rodillo de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.36 | | Rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.37 | | Rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 23.38 | | Sinfín colector | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 23.39 | | Trajeta procesadora de imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 23.40 | | Termisor | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 23.41 | | Tolva de toner | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.42 | | Unidad de borrado | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.43 | | Uña de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 23.44 | | Zocalo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| **24** | **81111812-004** | **Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET 5590** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **731.000** |
| 24.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 24.2 | | Cristal | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 24.3 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 24.4 | | Lámpara | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 24.5 | | Motor de Escáner | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 24.6 | | Panel de Separación | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 24.7 | | Panel Frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 24.8 | | Rodilo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 24.9 | | Sensor CCD | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 24.10 | | Sensor CIS | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| **25** | **81111812-004** | **Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **731.000** |
| 25.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 25.2 | | Cristal | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25.3 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 25.4 | | Lámpara | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 25.5 | | Motor de Escáner | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 25.6 | | Panel de Separación | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 25.7 | | Panel Frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 25.8 | | Rodilo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 25.9 | | Sensor CCD | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 25.10 | | Sensor CIS | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| **26** | **81111812-004** | **Mantenimiento y Reparación ESCANER HP SCANJET 8420** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **731.000** |
| 26.1 | | Mantenimiento general correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 26.2 | | Cristal | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 26.3 | | Fuente de alimentación o poder | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 26.4 | | Lámpara | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 26.5 | | Motor de Escáner | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 56.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | | Panel de Separación | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 26.7 | | Panel Frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 26.8 | | Rodilo de alimentación | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 26.9 | | Sensor CCD | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 26.10 | | Sensor CIS | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| **Precio Total** | | | | | | | **23.011.100** |

| **LOTE 2 - Mantenimiento de Cámaras Fotográficas, lentes, filmadoras y micrófonos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 6.000.000 Máximo: 12.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | | | **Compu New y Asociados de Antonio Fernández** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **81111812-9993** | **Mantenimiento y Reparación de Cámara Digital** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **1.620.000** |
| 1.1 | | Cámara Fotográfica Marca Canon,Modelo Mark lll | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 1.2 | | Cámara Fotofrafica Marca Nikon,Modelo Cybershot | Unidad | EVENTO | 1 | 870.000 | 870.000 |
| **2** | **81111812-9993** | **Mantenimiento y Reparación de Lentes** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **4.910.000** |
| 2.1 | | Lente Nikom Dx 18-55MM | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.2 | | Lente Canon 2-70 mm Ultasonic 2.8 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.000 | 855.000 |
| 2.3 | | Lente Canon 16-35 mm Ultrasonic 2.8 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.000 | 855.000 |
| 2.4 | | Lente Canon 70-200 mm Ultrasonic 2.8 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 2.5 | | Flashc Speedlite 600 ex | Unidad | EVENTO | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| **3** | **81141804-027** | **Mantenimiento y Reparación de Cámara Filmadora** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **2.000.000** |
| 3.1 | | Cámara Filmadora Marca Sony,modelo Hdr-P j50 e,sistema pal | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3.2 | | Cámara filmadora Marca Sony ,modelo Hxr nx30p,sistema pal | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3.3 | | Cargador de Batería marca Sony 8.4 v | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| **4** | **72102203-9998** | **Mantenimiento y Reparación de micrófono** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **2.600.000** |
| 4.1 | | Micrófono inalámbrico,marca sennheiser - tx,rx,capsula 835,modelo w100 g3 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4.2 | | Microfófno inalámbrico,marca sony,modelo urx-p2 30.-rx | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 4.3 | | Fast track pro 2 canal m-audio | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| **Precio Total** | | | | | | | **11.130.000** |

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

**5.2** El monto mínimo del presente contrato en el ***Lote N° 1 "Mantenimiento de Equipos Informáticos"*** *asciende a la suma de* **Gs. 19.000.000 (Guaraníes diez y nueve millones)** y el monto máximo es de **Gs. 38.000.000 (Guaraníes treinta y ocho millones)** y en el ***Lote N° 2 "Mantenimiento de Cámaras Fotográficas, lentes, filmadoras y micrófonos"***, es por un monto mínimo de **Gs. 6.000.000 (Guaraníes seis millones)** y un monto máximo de **Gs. 12.000.000 (Guaraníes doce millones).**

**5.3** El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

**5.4** La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

**6.1** El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**6.2.** Corresponde a un llamado Plurianual, por lo que la vigencia y la validez de la presente contratación quedarán supeditadas a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan financiero institucional en el Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 2018.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

**7.1** Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

**8.1** La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de la SNC.

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**9.1** La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo a contratar.-

COMPU NEW & ASOCIADOS

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**10. MULTAS.**

**10.1** Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

**10.2** La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

**11.1** Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

**12.1** Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

**13.1** Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 07 del mes de noviembre del año dos mil diez y siete.

COMPU NEW & ASOCIADOS

**Antonio Ramón Fernández Alfonso**
**Representante Legal**

**Fernando Griffith**
**Ministro – Secretario Ejecutivo**

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA