CONTRATO N° 163 /2015

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la DINAC, con **Cédula de Identidad N° 450.300**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PARAMAQ S.R.L.**, domiciliada en Avda. Molas López N° 230 y Aviadores del Chaco, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **DANIEL BURT ARTAZA**, con **C.I. N° 404.411**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT – AD REFERENDUM**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **Licitación Pública Nacional: N° 11/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT – AD REFERENDUM"**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Las Nota de invitación, sus Anexos, Adendas y modificaciones emitidos por la CONTRATANTE.
(c) Los Datos de la Contratación (DDLC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	2	001	01	00	240	30	1	99	320.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 290.883**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramaq S.r.l.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***Licitación Pública Nacional: N° 11/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT – AD REFERENDUM"****, convocado por la por la UOC – DINAC. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 1976/2015 de fecha 18 de Diciembre de 2015.*

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

LOTE 1: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi						
ÍTEM*	CÓDIGO CATALOGO*	DESCRIPCIÓN DEL BIEN *	UNIDAD DE MEDIDA*	CANT.	PRESENTACIÓN*	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**
1	73152101-021	ELEVADOR AIR MARREL-7.000 No. Int. 101	UNID.	1	UNID.	
1.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	18.150.000
1.2		Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes.	UNID.	1	UNID.	21.780.000
1.3		Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet.	UNID.	1	UNID.	3.630.000
1.4		Limpieza y engrase general.	UNID.	1	UNID.	1.500.000
1.5		Cambio manguera de alta presión.	UNID.	1	UNID.	1.100.000
1.6		Rueditas giratoria	UNID.	1	UNID.	2.420.000
1.7		Llave de comando	UNID.	1	UNID.	4.180.000
1.8		Relay	UNID.	1	UNID.	1.815.000
1.9		Sensores de aproximación	UNID.	1	UNID.	3.630.000
1.10		Electroválvula con enchufe chico	UNID.	1	UNID.	2.970.000
1.11		Electroválvula con enchufe grande	UNID.	1	UNID.	3.630.000
1.12		Batería de 12Volt 150 ampers	UNID.	1	UNID.	1.650.000
1.13		Tambor con llave de contacto	UNID.	1	UNID.	3.025.000
1.14		Filtro hidráulico de metal	UNID.	1	UNID.	1.210.000
1.15		Mantenimiento del sistema hidráulico	UNID.	1	UNID.	20.350.000
1.16		Rulemanes de giros de masa	UNID.	1	UNID.	30.250.000
1.17		Mantenimiento general de electroválvulas	UNID.	1	UNID.	3.080.000
1.18		Revisión y reparación del sistema de freno	UNID.	1	UNID.	1.980.000
1.19		Mantenimiento general del sistema eléctrico(luces delantera y trasera)	UNID.	1	UNID.	2.310.000
1.20		Mantenimiento y reparación del motor de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	5.830.000
1.21		Cilindro de levante de ruedas de traslado	UNID.	1	UNID.	7.000.000
1.22		Gatito de levante ruedas de traslado de pallet	UNID.	1	UNID.	5.500.000
1.23		Motorcito hidráulico de rotación de ruedas de goma	UNID.	1	UNID.	7.500.000
1.24		Cilindro de levante de plataforma	UNID.	1	UNID.	16.000.000
1.25		Cilindro de levante de puente	UNID.	1	UNID.	14.500.000
1.26		Bujes oscilantes	UNID.	1	UNID.	12.000.000
1.27		Perno de soporte de plataforma	UNID.	1	UNID.	8.000.000
1.28		Cambio de bomba hidráulica central	UNID.	1	UNID.	69.000.000

Daniel Orbart
Socio Gerente
Paramag S.r.l

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

1.29		Caja de electroválvulas central	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
1.30		Caja de relays central	UNID.	1	UNID.	**12.500.000**
1.31		Ruleman rueda de traslado trasero	UNID.	1	UNID.	**4.000.000**
1.32		Ruleman de rueda de traslado delantero	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
1.33		Motor hidráulico de traslado de rueda principal	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
1.34		Cubierta 285/70 R 19.5	UNID.	1	UNID.	**3.000.000**
2	**73152101-021**	**ELEVADOR AIR MARREL-27.000 No. Inf. 026**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
2.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**28.600.000**
2.2		Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes.	UNID.	1	UNID.	**27.500.000**
2.3		Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet.	UNID.	1	UNID.	**3.630.000**
2.4		Limpieza y engrase general.	UNID.	1	UNID.	**1.925.000**
2.5		Cambio manguera de alta presión.	UNID.	1	UNID.	**1.100.000**
2.6		Rudita giratoria	UNID.	1	UNID.	**2.420.000**
2.7		Llave de comando	UNID.	1	UNID.	**4.180.000**
2.8		Relay	UNID.	1	UNID.	**1.815.000**
2.9		Sensores de aproximación	UNID.	1	UNID.	**3.630.000**
2.10		Electroválvula con enchufe grande	UNID.	1	UNID.	**3.630.000**
2.11		Batería de 12Volt 150 ampers	UNID.	1	UNID.	**1.650.000**
2.12		Tambor con llave de contacto	UNID.	1	UNID.	**3.025.000**
2.13		Filtro hidráulico de metal	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**
2.14		Mantenimiento del sistema hidráulico	UNID.	1	UNID.	**22.000.000**
2.15		Rulemanes de giros de masa	UNID.	1	UNID.	**30.250.000**
2.16		Mantenimiento general de electroválvulas	UNID.	1	UNID.	**3.080.000**
2.17		Revisión y reparación del sistema de freno	UNID.	1	UNID.	**10.980.000**
2.18		Mantenimiento general del sistema eléctrico(luces delantera y trasera)	UNID.	1	UNID.	**3.500.000**
2.19		Mantenimiento y reparación del motor de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	**5.830.000**
2.20		Cilindro de levante de ruedas de traslado	UNID.	1	UNID.	**3.500.000**
2.21		Gatito de levante ruedas de traslado de pallet	UNID.	1	UNID.	**2.750.000**
2.22		Motorcito hidráulico de rotación de ruedas de goma	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
2.23		Cilindro de levante de plataforma	UNID.	1	UNID.	**25.000.000**
2.24		Cilindro de levante de puente	UNID.	1	UNID.	**21.000.000**
2.25		Bujes oscilantes	UNID.	1	UNID.	**12.000.000**
2.26		Perno de soporte de plataforma	UNID.	1	UNID.	**10.000.000**
2.27		Cambio de bomba hidráulica central	UNID.	1	UNID.	**160.000.000**
2.28		Caja de electroválvulas central	UNID.	1	UNID.	**18.000.000**
2.29		Caja de relays central	UNID.	1	UNID.	**14.500.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramani S.R.L.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

2.30		Ruleman rueda de traslado trasero	UNID.	1	UNID.	**5.200.000**
2.31		Ruleman de rueda de traslado delantero	UNID.	1	UNID.	**7.800.000**
2.32		Motor hidráulico de traslado de rueda principal	UNID.	1	UNID.	**16.000.000**
2.33		Cubierta 425/65 R 22.5	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
3	**73152101-021**	**CAMION ESCALERA WOLLARD No. 086**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
3.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
3.2		Revisión y limpieza del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
3.3		Bomba hidráulica	UNID.	1	UNID.	**9.350.000**
3.4		Cambio de manguera de alta presión	UNID.	1	UNID.	**858.000**
3.5		Reparación de cilindro hidráulico	UNID.	1	UNID.	**6.600.000**
3.6		Cambio de bujías.	UNID.	1	UNID.	**71.500**
3.7		Batería de 12Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
3.8		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	**1.870.000**
3.9		Mantenimiento de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	**3.080.000**
3.10		Bomba de combustible original.	UNID.	1	UNID.	**5.830.000**
3.11		Cambio de Horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
3.12		Cambio de faro rotativo	UNID.	1	UNID.	**770.000**
3.13		Cambio de faros/ luces estabilizador	UNID.	1	UNID.	**330.000**
3.14		Cambio de reflector frontal	UNID.	1	UNID.	**715.000**
3.15		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	UNID.	1	UNID.	**330.000**
3.16		Cambio de luces de peldaño de escalera	UNID.	1	UNID.	**220.000**
3.17		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	UNID.	1	UNID.	**165.000**
3.18		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R – 16	UNID.	1	UNID.	**1.012.000**
3.19		Pulido	UNID.	1	UNID.	**1.650.000**
3.20		Limpia parabrisas con brazo	UNID.	1	UNID.	**330.000**
3.21		Reparación de tren delantero	UNID.	1	UNID.	**3.500.000**
3.22		Picaporte Interno	UNID.	1	UNID.	**275.000**
3.23		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
3.24		Reparación de sistema de freno	UNID.	1	UNID.	**2.700.000**
3.25		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**20.000.000**
3.26		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
3.27		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
3.28		Reparación de caja automática	UNID.	1	UNID.	**6.000.000**
3.29		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**18.000.000**
3.30		Cruzeta cardan	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
3.31		Reparación de tren delantero	UNID.	1	UNID.	**11.000.000**
3.32		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**8.500.000**
3.33		Cilindro de levante de escalera	UNID.	1	UNID.	**6.500.000**

Daniel Burt
Socio Gerente
Paramal S.r.l.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

3.34		Cilindro estabilizador	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
3.35		Cilindro h de escalera	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
3.36		Caja de comando de escalera	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
4	**73152101-021**	**CAMION ESCALERA RUCKER No. 01**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
4.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
4.2		Revisión y limpieza del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
4.3		Batería de 12Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
4.4		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
4.5		Cambio de reflector frontal de escalera	UNID.	1	UNID.	**715.000**
4.6		Cambio de luces rotativas de escalera	UNID.	1	UNID.	**770.000**
4.7		Cilindro estabilizador delantero	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
4.8		Pulido	UNID.	1	UNID.	**1.650.000**
4.9		Cubiertas con cámaras medidas 7.50x16	UNID.	1	UNID.	**1.287.000**
4.10		Reparación de tapizado	UNID.	1	UNID.	**1.200.000**
4.11		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
4.12		Reparación de sistemas de frenos	UNID.	1	UNID.	**2.700.000**
4.13		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**25.000.000**
4.14		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
4.15		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
4.16		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**5.000.000**
4.17		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
4.18		Cruceta cardan	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
4.19		Reparación de tren delantero	UNID.	1	UNID.	**11.000.000**
4.20		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**8.500.000**
4.21		Cilindro de levante de escaleras	UNID.	1	UNID.	**6.500.000**
4.22		Cilindro estabilizador	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
4.23		Cilindro H de escalera	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
4.24		Caja de comando de escalera	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
5	**73152101-021**	**CAMION DE AGUA POTABLE RUCKER No. 03**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
5.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
5.2		Pico acople rápido para agua a la aeronave	UNID.	1	UNID.	**1.430.000**
5.3		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
5.4		Manguera de 3/4" para provisión de agua potable a la aeronave.	UNID.	1	UNID.	**2.200.000**
5.5		Revisión y Reparación del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
5.6		Cambio de faro de plataforma	UNID.	1	UNID.	**330.000**
5.7		Reparación de tapizado de asiento completo	UNID.	1	UNID.	**1.200.000**

Daniel O. Burt
Socio Gerente
Burt's Company S.r.l.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

5.8		Reparación de Plataforma	UNID.	1	UNID.	**2.750.000**
5.9		Cambio de medidor cuenta litros	UNID.	1	UNID.	**3.850.000**
5.10		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro a la aeronave	UNID.	1	UNID.	**3.300.000**
5.11		Reparación de tren delantero	UNID.	1	UNID.	**3.500.000**
5.12		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
5.13		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
5.14		Reparación de sistema de freno	UNID.	1	UNID.	**2.700.000**
5.15		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**25.000.000**
5.16		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
5.17		Cambio de ruleman de masa trasea	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
5.18		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**5.000.000**
5.19		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
5.20		Cruzeta cardan	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
5.21		Cubierta 7.50 – 16	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
6	**73152101-021**	**CAMION DE DESAGOTE RUCKER No. 02**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
6.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
6.2		Acople para desagote sanitario de aeronave de 4"	UNID.	1	UNID.	**3.025.000**
6.3		Pico acople rápido para provisión de agua	UNID.	1	UNID.	**1.430.000**
6.4		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
6.5		Chequeo del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
6.6		Manguera corrugada de 4 pulgadas para desecho sanitario.	UNID.	1	UNID.	**3.300.000**
6.7		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
6.8		Cambio de luz rotativa	UNID.	1	UNID.	**770.000**
6.9		Cambio de reflector de plataforma	UNID.	1	UNID.	**330.000**
6.10		Reparación de plataforma trasera	UNID.	1	UNID.	**2.750.000**
6.11		Reparación de tapizado completo	UNID.	1	UNID.	**1.200.000**
6.12		Cepillos para limpia parabrisas	UNID.	1	UNID.	**528.000**
6.13		Cambio de medidor de cuenta litros	UNID.	1	UNID.	**3.850.000**
6.14		Adaptador de metal para manguera de agua	UNID.	1	UNID.	**935.000**
6.15		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro de la aeronave	UNID.	1	UNID.	**2.300.000**
6.16		Reparación de tren delantero	UNID.	1	UNID.	**3.500.000**
6.17		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
6.18		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
6.19		Reparación de sistema de freno	UNID.	1	UNID.	**2.700.000**
6.20		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**25.000.000**
6.21		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
6.22		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
6.23		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**5.000.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramaci S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

6.24		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
6.25		Cruzeta cardan	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
6.26		Cubeirta 7.50 - 16	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
7	**73152101-021**	**CAMION DESAGOTE WOLLARD No. 102**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
7.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
7.2		Acople de 4" para desagote sanitario	UNID.	1	UNID.	**3.025.000**
7.3		Correa y tensor de correa	UNID.	1	UNID.	**2.420.000**
7.4		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante anticorrosivo	UNID.	1	UNID.	**1.815.000**
7.5		Bomba de agua para el motor original para aeronave.	UNID.	1	UNID.	**9.075.000**
7.6		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
7.7		Manguera de 4 pulgadas corrugada para desagote sanitario.	UNID.	1	UNID.	**3.630.000**
7.8		Chequeo del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
7.9		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
7.10		Tapizado	UNID.	1	UNID.	**1.200.000**
7.11		Cambio de picaporte interno	UNID.	1	UNID.	**275.000**
7.12		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro de la aeronave	UNID.	1	UNID.	**2.300.000**
7.13		Reparación de tren delantero	UNID.	1	UNID.	**3.500.000**
7.14		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**7.500.000**
7.15		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	**1.300.000**
7.16		Reparación de sistema de freno	UNID.	1	UNID.	**2.700.000**
7.17		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**20.000.000**
7.18		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
7.19		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
7.20		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**6.000.000**
7.21		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
7.22		Cruzeta cardan	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
7.23		Cubierta 6.50 – 16	UNID.	1	UNID.	**1.100.000**
8	**73152101-021**	**GENERADOR ELECTRICO HOBART No. 110**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
8.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**7.150.000**
8.2		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	UNID.	1	UNID.	**11.000.000**
8.3		Mantenimiento de Frenos	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**
8.4		Engrase General	UNID.	1	UNID.	**715.000**
8.5		Correas	UNID.	1	UNID.	**495.000**
8.6		Limpieza del tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	**660.000**
8.7		Batería de 12 Volt 110 amper	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**
8.8		Calibración de entrega, filtro de voltaje a la aeronave	UNID.	1	UNID.	**1.815.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Burt S.R.L.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

8.9		Reparación y mantenimiento de freno	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**
8.10		Pulido	UNID.	1	UNID.	**660.000**
8.11		Pulsor output N° 1 N° 2	UNID.	1	UNID.	**770.000**
8.12		Plaqueta memory pime delay AY	UNID.	1	UNID.	**9.350.000**
8.13		Plaqueta DARGER-HICH VOLTAGE	UNID.	1	UNID.	**9.625.000**
8.14		Plaqueta regulador de voltaje	UNID.	1	UNID.	**9.120.000**
8.15		Plaqueta de entrega de carga	UNID.	1	UNID.	**8.950.000**
9	**73152101-021**	**GENERADOR ELECTRICO HOBART No. 117**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
9.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**7.150.000**
9.2		Plaqueta DARGER-HICH VOLTAGE	UNID.	1	UNID.	**9.625.000**
9.3		Plaqueta memory pime delay AY	UNID.	1	UNID.	**9.350.000**
9.4		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	UNID.	1	UNID.	**11.000.000**
9.5		Mantenimiento de frenos	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**
9.6		Engrase General	UNID.	1	UNID.	**715.000**
9.7		Correa	UNID.	1	UNID.	**495.000**
9.8		Limpieza del tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	**660.000**
9.9		Batería de 12 Volt 110 amper	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**
9.10		Calibración de entrega, suministro de voltaje a la aeronave	UNID.	1	UNID.	**1.815.000**
9.11		Pulsor output No. 1 No. 2	UNID.	1	UNID.	**770.000**
9.12		Pulido	UNID.	1	UNID.	**660.000**
9.13		Plaqueta regulador de voltaje	UNID.	1	UNID.	**9.120.000**
9.14		Plaqueta de entrega de carga	UNID.	1	UNID.	**8.950.000**
9.15		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**45.000.000**
10	**73152101-021**	**REMOLCADOR STEWART & STEVENSON GT 50 No. 99**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
10.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**15.950.000**
10.2		Chequeo del Sistema Eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.815.000**
10.3		Bulbo de aceite	UNID.	1	UNID.	**1.705.000**
10.4		Cambio de reten frente motor	UNID.	1	UNID.	**1.980.000**
10.5		Limpieza de tanque del combustible	UNID.	1	UNID.	**935.000**
10.6		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	**15.400.000**
10.7		Motorcito eléctrico de bomba central de freno	UNID.	1	UNID.	**9.350.000**
10.8		Limpieza de radiador con tapa nueva.	UNID.	1	UNID.	**2.530.000**
10.9		Mantenimiento de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	**4.125.000**
10.10		Batería de 12 Volt 200 amper	UNID.	1	UNID.	**1.705.000**
10.11		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
10.12		Cambio de faro rotativo central	UNID.	1	UNID.	**770.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramuq S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

10.13		Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano	UNID.	1	UNID.	495.000
10.14		Mantenimiento y reparación de freno de mano	UNID.	1	UNID.	1.980.000
10.15		Cambio del protector acrílico del tablero	UNID.	1	UNID.	385.000
10.16		Cubierta 365/80 R 20	UNID.	1	UNID.	15.000.000
10.17		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	7.000.000
10.18		Cambio de ruleman de masa trasero	UNID.	1	UNID.	7.000.000
10.19		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	50.000.000
10.20		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	6.000.000
10.21		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	23.000.000
10.22		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	15.000.000
10.23		Reparación del sistema 4x4	UNID.	1	UNID.	15.000.000
11	**73152101-021**	**REMOLCADOR STEWART & STEVENSON GT 50 No. 100**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
11.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	15.950.000
11.2		Limpieza de tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	935.000
11.3		Cambio de reten frente motor	UNID.	1	UNID.	1.980.000
11.4		Chequeo del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	1815000
11.5		Bulbo de aceite	UNID.	1	UNID.	1.705.000
11.6		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	15.400.000
11.7		Pastilla de freno de mano	UNID.	1	UNID.	1.815.000
11.8		Limpieza de radiador con tapa nueva	UNID.	1	UNID.	2.530.000
11.9		Mantenimiento de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	4.125.000
11.10		Cilindro de freno de las ruedas	UNID.	1	UNID.	1.485.000
11.11		Batería de 12 Volt 200 amper	UNID.	1	UNID.	1.705.000
11.12		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	715.000
11.13		Cambio de faro rotativo central	UNID.	1	UNID.	770.000
11.14		Cambio de la luz de faro del indicador de freno de mano	UNID.	1	UNID.	495.000
11.15		Mantenimiento y reparación de freno de mano	UNID.	1	UNID.	1.980.000
11.16		Cambio del protector acrílico del tablero	UNID.	1	UNID.	385.000
11.17		Cubierta 365/80 R 20	UNID.	1	UNID.	15.000.000
11.18		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	7.000.000
11.19		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	7.000.000
11.20		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	50.000.000
11.21		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	6.000.000
11.22		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	23.000.000
11.23		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	15.000.000
11.24		Reparación del sistema 4x4	UNID.	1	UNID.	15.000.000
12	**73152101-021**	**AIR STAR STEWART & STEVENSON TUG No. 096**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramani S.r.l.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

12.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**15.950.000**
12.2		Mantenimiento y reparación de freno de mano	UNID.	1	UNID.	**1.375.000**
12.3		Engrase General	UNID.	1	UNID.	**660.000**
12.4		Válvula regulación presión de aire	UNID.	1	UNID.	**24.750.000**
12.5		Limpieza del tanque del combustible	UNID.	1	UNID.	**935.000**
12.6		Mantenimiento y limpieza del radiador	UNID.	1	UNID.	**2.530.000**
12.7		Cambio de correa	UNID.	1	UNID.	**715.000**
12.8		Cambio de filtro de compresor.	UNID.	1	UNID.	**1.485.000**
12.9		Cambio Bulbo de presión de combustible	UNID.	1	UNID.	**1.705.000**
12.10		Manguera de entrega de aire a la aeronave estándar incluyendo acople	UNID.	1	UNID.	**29.150.000**
12.11		Mantenimiento motor de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	**4.290.000**
12.12		Chequeo completo del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.650.000**
12.13		Cambio de caño de escape flexible	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
12.14		Reparación de Motor	UNID.	1	UNID.	**50.000.000**
12.15		Cambio de governor	UNID.	1	UNID.	**30.000.000**
13	**73152101-021**	**AIR STAR STEWART & STEVENSON TUG No. 097**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
13.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**15.950.000**
13.2		Mantenimiento y reparación de freno de mano	UNID.	1	UNID.	**1.375.000**
13.3		Engrase general	UNID.	1	UNID.	**660.000**
13.4		Válvula regulación presión de aire	UNID.	1	UNID.	**24.750.000**
13.5		Limpieza de tanque del combustible	UNID.	1	UNID.	**935.000**
13.6		Mantenimiento y limpieza del radiador	UNID.	1	UNID.	**2.530.000**
13.7		Cambio de correa	UNID.	1	UNID.	**715.000**
13.8		Cambio de filtro del compresor	UNID.	1	UNID.	**1.485.000**
13.9		Cambio de bulbo de presión de combustible	UNID.	1	UNID.	**1.705.000**
13.10		Manguera de entrega de aire a la aeronave estándar incluyendo acople	UNID.	1	UNID.	**29.150.000**
13.11		Mantenimiento motor de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	**4.290.000**
13.12		Chequeo completo del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.650.000**
13.13		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**50.000.000**
13.14		Cambio de caño de escape flexible	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
13.15		Cambio de governor	UNID.	1	UNID.	**30.000.000**
14	**73152101-021**	**REMOLCADOR STEWART & STEVENSON GT 100 No. 098**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
14.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**17.050.000**
14.2		Limpieza del tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	**1.210.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramount S.A.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - PRESIDENCIA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DINAC
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

14.3		Limpieza del radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	2.750.000
14.4		Batería de 12 Volt 200 amper	UNID.	1	UNID.	1.705.000
14.5		Cambio de válvula de giro de rueda trasera	UNID.	1	UNID.	10.000.000
14.6		Cubierta 16.00 – 22	UNID.	1	UNID.	18.000.000
14.7		Reparación de cabina (levante)	UNID.	1	UNID.	6.000.000
14.8		Reparación de sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	7.000.000
14.9		Reparación del sistema hidráulico	UNID.	1	UNID.	12.000.000
14.10		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	8.500.000
14.11		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	8.500.000
14.12		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	50.000.000
14.13		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	7.000.000
14.14		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	27.000.000
14.15		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	19.000.000
14.16		Reparación del sistema 4x4	UNID.	1	UNID.	19.000.000
15	**73152101-021**	**CINTA MOVIL PARA EQUIPAJE WOLLARD No 104**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
15.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	4.950.000
15.2		Engrase general	UNID.	1	UNID.	660.000
15.3		Mantenimiento general y reparación de freno	UNID.	1	UNID.	1.210.000
15.4		Limpieza del radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	660.000
15.5		Cambio de correa dentada	UNID.	1	UNID.	935.000
15.6		Bomba eléctrica de combustible	UNID.	1	UNID.	825.000
15.7		Batería de 12 Volt 150 amper	UNID.	1	UNID.	1.595.000
15.8		Chequeo del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	1.320.000
15.9		Chequeo del sistema eléctrico general	UNID.	1	UNID.	275.000
15.10		Bujía	UNID.	1	UNID.	550.000
15.11		Cubierta con cámara medidas 275/75 R15	UNID.	1	UNID.	950.000
15.12		Reparación de motor de arranque	UNID.	1	UNID.	850.000
15.13		Reparación alternador	UNID.	1	UNID.	800.000
15.14		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	12.000.000
15.15		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	2.500.000
15.16		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	12.000.000
15.17		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	6.000.000
15.18		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
15.19		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
16	**73152101-021**	**CINTA MOVIL PARA EQUIPAJE WOLLARD No 106**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
16.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	4.950.000

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramount S.A.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

16.2		Engrase general	UNID.	1	UNID.	660.000
16.3		Mantenimiento y reparación de frenos	UNID.	1	UNID.	1.210.000
16.4		Limpieza del radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	660.000
16.5		Cambio de correa dentada	UNID.	1	UNID.	935.000
16.6		Bomba eléctrica de combustible	UNID.	1	UNID.	825.000
16.7		Batería de 12 Volt 150 amper	UNID.	1	UNID.	1.595.000
16.8		Chequeo del sistema eléctrico general	UNID.	1	UNID.	1.320.000
16.9		Bujía	UNID.	1	UNID.	165.000
16.10		Reparación de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	2.915.000
16.11		Cubierta con cámara medidas 275/75 R15	UNID.	1	UNID.	950.000
16.12		Reparación de alternador	UNID.	1	UNID.	850.000
16.13		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	12.000.000
16.14		Cambio de crucete	UNID.	1	UNID.	2.500.000
16.15		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	12.000.000
16.16		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	6.000.000
16.17		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
16.18		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
17	**73152101-021**	**GENERADOR ELECTRICO HOBART No. 090**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
17.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	7.150.000
17.2		Engrase general	UNID.	1	UNID.	715.000
17.3		Mantenimiento y reparación de freno de mano	UNID.	1	UNID.	1.210.000
17.4		Limpieza del tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	660.000
17.5		Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo	UNID.	1	UNID.	2.145.000
17.6		Correa	UNID.	1	UNID.	605.000
17.7		Batería de 12 Volt 100 amper	UNID.	1	UNID.	1.210.000
17.8		Mantenimiento de arranque y alternador.	UNID.	1	UNID.	2.915.000
17.9		Plaqueta de sobre carga	UNID.	1	UNID.	9.515.000
17.10		Plaqueta regulador	UNID.	1	UNID.	9.350.000
17.11		Plaqueta guvernol	UNID.	1	UNID.	8.415.000
17.12		Plaqueta DARGER – HICH VOLTAGE	UNID.	1	UNID.	9.800.000
17.13		Plaqueta memory pime delay AY	UNID.	1	UNID.	8.500.000
17.14		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	UNID.	1	UNID.	9.300.000
17.15		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	40.000.000
18	**73152101-021**	**GENERADOR ELECTRICO HOBART No. 089**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
18.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	7.150.000
18.2		Limpieza del tanque del combustible	UNID.	1	UNID.	660.000
18.3		Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo	UNID.	1	UNID.	2.145.000

Daniel Lombart
Socio Gerente

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

18.4		Correa	UNID.	1	UNID.	605.000
18.5		Batería de 12 Volt 100 amper	UNID.	1	UNID.	1.210.000
18.6		Engrase general	UNID.	1	UNID.	715.000
18.7		Mantenimiento y reparación de freno de mano	UNID.	1	UNID.	1.210.000
18.8		Plaqueta de sobre carga	UNID.	1	UNID.	9.515.000
18.9		Plaqueta regulador	UNID.	1	UNID.	9.350.000
18.10		Plaqueta guvernol	UNID.	1	UNID.	8.415.000
18.11		Poner a punto sistema eléctrico 115 volt 400 ciclos	UNID.	1	UNID.	1.980.000
18.12		Plaqueta DARGER – HICH VOLTAGE	UNID.	1	UNID.	9.800.000
18.13		Plaqueta memory pime delay AY	UNID.	1	UNID.	8.500.000
18.14		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	UNID.	1	UNID.	9.300.000
18.15		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	40.000.000
19	**73152101-021**	**CINTA MOVIL RUCKER No.107**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
19.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	4.620.000
19.2		Limpieza del radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	2.145.000
19.3		Engrase General	UNID.	1	UNID.	715.000
19.4		Cambio de cabo estrangulador	UNID.	1	UNID.	935.000
19.5		Cubiertas medidas 7.35-14	UNID.	1	UNID.	643.500
19.6		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	935.000
19.7		Mantenimiento de alternador	UNID.	1	UNID.	1.500.000
19.8		Reparación de motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.525.000
19.9		Mantenimiento del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	1.320.000
19.10		Mantenimiento del Sistema Hidráulico	UNID.	1	UNID.	4.950.000
19.11		Llave de contacto	UNID.	1	UNID.	1.045.000
19.12		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	12.000.000
19.13		Tapizado	UNID.	1	UNID.	1.100.000
19.14		Pulido	UNID.	1	UNID.	1.500.000
19.15		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	2.500.000
19.16		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	12.000.000
19.17		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	6.000.000
19.18		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
19.19		cambio de ruleman masa trasera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
20	**73152101-021**	**CINTA MOVIL RUCKER No.109**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
20.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	4.620.000
20.2		Limpieza del radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	2.145.000
20.3		Engrasa General	UNID.	1	UNID.	715.000
20.4		Cambio de cabo estrangulador	UNID.	1	UNID.	935.000
20.5		Cubiertas medidas 185 R14	UNID.	1	UNID.	643.500

Daniel C. Burt
Socio Gerente
Paraman S.R.L.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC - PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

20.6		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
20.7		Mantenimiento de alternador y arranque	UNID.	1	UNID.	**3.025.000**
20.8		Mantenimiento del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
20.9		Mantenimiento del sistema hidráulico	UNID.	1	UNID.	**4.950.000**
20.10		Llave de contacto	UNID.	1	UNID.	**1.045.000**
20.11		Tapizado completo	UNID.	1	UNID.	**1.100.000**
20.12		Pulido	UNID.	1	UNID.	**935.000**
20.13		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**12.000.000**
20.14		cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
20.15		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**12.000.000**
20.16		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**6.000.000**
20.17		cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
20.18		cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
21	**73152101-021**	**CAMION DE AGUA POTABLE WOLLARD No. 087**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
21.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
21.2		Limpieza de radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	**825.000**
21.3		Engrase general	UNID.	1	UNID.	**605.000**
21.4		Mantenimiento y reparación de frenos	UNID.	1	UNID.	**1.430.000**
21.5		Cambio de aceite de caja y diferencial	UNID.	1	UNID.	**550.000**
21.6		Pico acople rápido para sistema de agua	UNID.	1	UNID.	**1.430.000**
21.7		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
21.8		Chequeo del Sistema Eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
21.9		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
21.10		Tapizado	UNID.	1	UNID.	**1.000.000**
21.11		Chequeo de bomba de agua para suministro de aeronave	UNID.	1	UNID.	**3.000.000**
21.12		Cambio de pica porte interno	UNID.	1	UNID.	**165.000**
21.13		Numero interno y logotipo DINAC	UNID.	1	UNID.	**550.000**
21.14		Bomba eléctrica de combustible	UNID.	1	UNID.	**6.050.000**
21.15		Llave de contacto con plaqueta original	UNID.	1	UNID.	**2.530.000**
21.16		Manguera para provisión de agua potable	UNID.	1	UNID.	**2.200.000**
21.17		Cubierta 6.50 – 16	UNID.	1	UNID.	**1.100.000**
21.18		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**20.000.000**
21.19		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
21.20		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
21.21		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**6.000.000**
21.22		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
21.23		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
21.24		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**8.500.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramaq S.r.l.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

22	**73152101-021**	**CAMION ESCALERA PHOENIX DE 8 CILINDROS No. 04**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
22.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**5.280.000**
22.2		Limpieza de radiador con refrigerante	UNID.	1	UNID.	**825.000**
22.3		Engrase general	UNID.	1	UNID.	**605.000**
22.4		Mantenimiento y reparación de frenos	UNID.	1	UNID.	**1.430.000**
22.5		Cambio de aceite de caja y diferencial	UNID.	1	UNID.	**935.000**
22.6		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
22.7		Chequeo del sistema eléctrico por computadora	UNID.	1	UNID.	**1.650.000**
22.8		Revisión y reparación del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**1.430.000**
22.9		Revisión de luces reflectores	UNID.	1	UNID.	**385.000**
22.10		Cambio de luces escalera	UNID.	1	UNID.	**220.000**
22.11		Pulido	UNID.	1	UNID.	**1.320.000**
22.12		Cambio de horimetro	UNID.	1	UNID.	**715.000**
22.13		Cubiertas aro 17	UNID.	1	UNID.	**1.450.000**
22.14		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**25.000.000**
22.15		Cambio de cruceta	UNID.	1	UNID.	**2.500.000**
22.16		Reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	**15.000.000**
22.17		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	**6.000.000**
22.18		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
22.19		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	**4.500.000**
22.20		Cambio de master control	UNID.	1	UNID.	**8.500.000**
22.21		Cilindro de elevación de escalera	UNID.	1	UNID.	**6.500.000**
22.22		Reparación de estabilizadores	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
22.23		Reparación de sistema H de escalera	UNID.	1	UNID.	**5.500.000**
23	**73152101-021**	**TRACTOR TIGER VIMAN No. 119**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
23.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	**6.930.000**
23.2		Batería de 12 Volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	**935.000**
23.3		Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo	UNID.	1	UNID.	**825.000**
23.4		Mantenimiento y reparación del motor de arranque y alternador	UNID.	1	UNID.	**3.025.000**
23.5		Correa del alternador	UNID.	1	UNID.	**253.000**
23.6		Cubierta delantera con cámara medidas 600x9 industrial	UNID.	1	UNID.	**935.000**
23.7		Cubierta con cámara medidas 225/75 R-16	UNID.	1	UNID.	**1.045.000**
23.8		Mantenimiento y reparación del tren delantero	UNID.	1	UNID.	**3.520.000**
23.9		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	**19.000.000**
23.10		Remanofacturación del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	**4.800.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paraguay S.r.l.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PARAGUAY PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

23.11		Limpieza de tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	750.000
23.12		Pintura completa	UNID.	1	UNID.	5.000.000
24	**73152101-021**	**BARRA PARA B-737 STANLEY7WASP**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
24.1		Fusibles	UNID.	1	UNID.	550.000
25	**73152101-021**	**BARRA AEROSPECIALTIES ERJ 170/100**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
25.1		Fusibles	UNID.	1	UNID.	550.000
26	**73152101-021**	**BARRA PARA A340-500/600**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
26.1		Fusibles	UNID.	1	UNID.	550.000
27	**73152101-021**	**BARRA PARA A318 y 321 WASP**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
27.1		Pintura	UNID.	1	UNID.	715.000
28	**73152101-021**	**BARRA B-767 STANLEY**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
28.1		Fusibles	UNID.	1	UNID.	550.000
29	**73152101-021**	**CAMIÓN DE AGUA POTABLE WOLLARD No. 103**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
29.1		Mantenimiento general de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	5.280.000
29.2		Limpieza de radiador y refrigerante	UNID.	1	UNID.	825.000
29.3		Provisión y limpieza del sistema eléctrico	UNID.	1	UNID.	1.320.000
29.4		Chequeo de flex fuel	UNID.	1	UNID.	715.000
29.5		Batería de 12 volt 90 amper	UNID.	1	UNID.	935.000
29.6		Bomba de combustible original	UNID.	1	UNID.	6.050.000
29.7		Acople rápido para manguera de agua	UNID.	1	UNID.	1.430.000
29.8		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro de la aeronave	UNID.	1	UNID.	6.000.000
29.9		Reparación del tren delantero	UNID.	1	UNID.	11.000.000
29.10		cambio de master control	UNID.	1	UNID.	8.500.000
29.11		Cilindro de dirección	UNID.	1	UNID.	1.300.000
29.12		Reparación de sistema de freno	UNID.	1	UNID.	2.700.000
29.13		Reparación de motor	UNID.	1	UNID.	20.000.000
29.14		Cambio de ruleman de masa delantera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
29.15		Cambio de ruleman de masa trasera	UNID.	1	UNID.	4.500.000
29.16		Reparación de caja de transmisión	UNID.	1	UNID.	6.000.000
29.17		reparación de diferencial	UNID.	1	UNID.	15.000.000
29.18		Cruceta cardan	UNID.	1	UNID.	2.500.000
29.19		Cubierta 6.50 – 16	UNID.	1	UNID.	1.100.000
					TOTAL LOTE 1	**3.285.686.500**

Monto Máximo:	**Gs. 1.800.000.000**
Monto Mínimo:	**Gs. 900.000.000**

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramaq S.r.l.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

LOTE 2: Aeropuerto Internacional Guaraní						
ÍTEM*	CÓDIGO CATALOGO*	DESCRIPCIÓN DEL BIEN *	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*	PRESENTACIÓN*	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**
1	73152101-021	Camión F 350, Cod. Pat. Nro. 103.05.18.0006.-	UNID.	1	UNID.	
1.1		Mantenimiento General del motor, cambio de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	5.280.000
1.2		Mant. De motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.650.000
1.3		Mant. de alternador.	UNID.	1	UNID.	1.650.000
1.4		Cambio de aceite de caja automática.	LITRO	1	UNID.	715.000
1.5		Cambio de aceite de diferencial	LITRO	1	UNID.	275.000
1.6		Mantenimiento del sistema de freno cambio de pastilla y fibra	UNID.	1	UNID.	1.430.000
1.7		Engrase general	UNID.	1	UNID.	715.000
1.8		Provisión y cambio de batería de 12 v 90 amp.	UNID.	1	UNID.	935.000
1.9		Mantenimiento del sistema eléctrico, luces, tableros, llave de contacto y arranque, cambio de fusible y conexiones	UNID.	1	UNID.	1.320.000
1.10		Mantenimiento del sistema hidráulico, cambio de aceite del mismo	UNID.	1	UNID.	4.950.000
1.11		Mantenimiento del sistema de inyección	UNID.	1	UNID.	935.000
1.12		Mantenimiento del sistema de bomba de agua y elevador	UNID.	1	UNID.	4.620.000
1.13		Provisión de cubiertas 600x16	UNID.	1	UNID.	750.000
1.14		Provisión de manguera de 4 pulgadas	METRO	1	UNID.	3.300.000
1.15		Provisión de acople para desagotar	UNID.	1	UNID.	2.530.000
1.16		Provisión de acople para manguera de agua	UNID.	1	UNID.	1.430.000
1.17		Cambio de correas	UNID.	1	UNID.	600.000
1.18		Cambio de filtro de caja automática	UNID.	1	UNID.	352.000
2	73152101-021	ESCALERA MOTORIZADA FORD 350 71 PNUD	UNID.	1	UNID.	
2.1		Mantenimiento general del motor	UNID.	1	UNID.	5.280.000
2.2		Cambio de aceite de motor	LITRO	1	UNID.	385.000
2.3		Cambio de filtro de aceite	UNID.	1	UNID.	198.000
2.4		Cambio de filtro de aire	UNID.	1	UNID.	181.500
2.5		Cambio de filtro de combustible	UNID.	1	UNID.	275.000
2.6		Mantenimiento de motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.650.000
2.7		Mantenimiento de Alternador	UNID.	1	UNID.	1.650.000
2.8		Cambio de correas de alternador	UNID.	1	UNID.	401.500
2.9		Mantenimiento del sistema de inyección	UNID.	1	UNID.	935.000
2.10		Cambio de bujías	UNID.	1	UNID.	495.000
2.11		Cambio de aceite de caja automática	UNID.	1	UNID.	715.000
2.12		Cambio de filtro de caja automática	UNID.	1	UNID.	352.000
2.13		Cambio de aceite diferencial	LITRO	1	UNID.	275.000
2.14		Cambio de aceite hidráulico	LITRO	1	UNID.	4.950.000
2.15		Cambio de filtro del sistema de elevación	UNID.	1	UNID.	616.000
2.16		Mantenimiento del sistema de freno (de pie y de mano)	UNID.	1	UNID.	2.145.000
2.17		Engrase de Rulemanes de Punta eje y masa	UNID.	1	UNID.	418.000
2.18		Mantenimiento de sistema eléctrico, luces, frenos, posición, tableros y conexiones	UNID.	1	UNID.	1.430.000

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramag S.r.l.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

2.19		Provisión y cambio de refrigerante	LITRO	1	UNID.	682.000
2.20		Lavado completo	UNID.	1	UNID.	165.000
2.21		Provisión y cambio de batería, 12v-90amp	UNID.	1	UNID.	935.000
2.22		Provisión y cambio de cubiertas con cámara 600x16	UNID.	1	UNID.	750.000
3	**73152101-021**	**ESCALERA MOTORIZADA FORD 350**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
3.1		Mantenimiento general del motor	UNID.	1	UNID.	5.280.000
3.2		Cambio de aceite de motor	LITRO	1	UNID.	385.000
3.3		Cambio de filtro de aceite	UNID.	1	UNID.	198.000
3.4		Cambio de filtro de aire	UNID.	1	UNID.	181.500
3.5		Cambio de filtro de combustible	UNID.	1	UNID.	275.000
3.6		Mantenimiento de motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.650.000
3.7		Mantenimiento de Alternador	UNID.	1	UNID.	1.650.000
3.8		Cambio de correas	UNID.	1	UNID.	401.500
3.9		Mantenimiento del sistema de inyección	UNID.	1	UNID.	935.000
3.10		Cambio de bujías	UNID.	1	UNID.	495.000
3.11		Cambio de aceite de caja automática	LITRO	1	UNID.	715.000
3.12		Cambio de filtro de caja automática	UNID.	1	UNID.	352.000
3.13		Cambio de aceite diferencial	LITRO	1	UNID.	275.000
3.14		Cambio de aceite hidráulico	LITRO	1	UNID.	4.950.000
3.15		Cambio de filtro del sistema de elevación	UNID.	1	UNID.	616.000
3.16		Mantenimiento del sistema de freno (de pie y de mano)	UNID.	1	UNID.	2.145.000
3.17		Engrase de Rulemanes de Punta eje y masa	UNID.	1	UNID.	418.000
3.18		Mantenimiento de sistema eléctrico, luces alta y baja, frenos, posición, tableros y conexiones	UNID.	1	UNID.	1.430.000
3.19		Provisión de refrigerante	LITRO	1	UNID.	682.000
3.20		Lavado completo	UNID.	1	UNID.	165.000
3.21		Provisión y cambio de batería, 12v-90amp	UNID.	1	UNID.	935.000
3.22		Provisión y cambio de cubiertas con cámara 600x16	UNID.	1	UNID.	750.000
4	**73152101-021**	**Cinta Movil Wollard, Nro. 105, Cod. Pat. Nro. 103.03.54.0209.-**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
4.1		Mantenimiento general del motor, cambio de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	UNID.	1	UNID.	4.620.000
4.2		Mant. De motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.650.000
4.3		Mant. de alternador.	UNID.	1	UNID.	1.650.000
4.4		Cambio de correa de bomba hidráulica	UNID.	1	UNID.	363.000
4.5		Cambio de bujías.	UNID.	1	UNID.	275.000
4.6		Mantenimiento del sist. De freno	UNID.	1	UNID.	1.892.000
4.7		Engrase general	UNID.	1	UNID.	715.000
4.8		Provisión y cambio de batería de 12v 90 amp	UNID.	1	UNID.	935.000
4.9		Provisión de bomba de combustible	UNID.	1	UNID.	748.000
4.10		Mantenimiento del sistema eléctrico, luces de tablero, fichas de conexiones, reposición de fusibles nuevos	UNID.	1	UNID.	1.430.000
4.11		Cambio de aceite de caja y diferencial	LITRO	1	UNID.	275.000
4.12		Cambio de aceite hidráulico	LITRO	1	UNID.	4.950.000
4.13		Provisión de cubiertas medidas 225/75 R 15	UNID.	1	UNID.	1.056.000
4.14		Cambio de pastilla de freno delanteros	UNID.	1	UNID.	1.500.000
4.15		Cambio de fibra de freno trasero	UNID.	1	UNID.	900.000

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramuno S.r.l.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC - PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

4.16		cambio de filtro de caja automática	UNID.	1	UNID.	352.000
5	**73152101-021**	**Cinta Móvil Wollard TC-886 Nro. 28, Cod. Pat. Nro. PNUD.-**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
5.1		Mantenimiento general del motor, cambio de aceite 15w40 de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	UNID.	1	UNID.	4.620.000
5.2		Mant. De motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.650.000
5.3		Mant. de alternador.	UNID.	1	UNID.	1.650.000
5.4		Cambio de correa de bomba hidráulica y alternador	UNID.	1	UNID.	363.000
5.5		Cambio de bujías.	UNID.	1	UNID.	275.000
5.6		Mantenimiento del sist. De freno cambio de pastilla de freno delantero y cambio de fibra de freno trasero	UNID.	1	UNID.	1.892.000
5.7		Engrase general	UNID.	1	UNID.	715.000
5.8		Provisión y cambio de batería de 12v 90 amp	UNID.	1	UNID.	935.000
5.9		Provisión de bomba de combustible	UNID.	1	UNID.	748.000
5.10		Mantenimiento del sistema eléctrico, cambio de faros, luces delanteras y traseras, luces de tablero, reposición de fusibles nuevos	UNID.	1	UNID.	1.430.000
5.11		Cambio de aceite de caja	LITRO	1	UNID.	275.000
5.12		Cambio de aceite hidráulico	LITRO	1	UNID.	4.950.000
5.13		Provisión de cubiertas con cámaras medidas 225/75 R 15	UNID.	1	UNID.	1.056.000
5.14		Cambio de filtro de caja automática	UNID.	1	UNID.	352.000
5.15		Cambio de aceite diferencial	LITRO	1	UNID.	275.000
5.16		Limpieza de radiador y tanque de combustible	UNID.	1	UNID.	600.000
6	**73152101-021**	**CAMIÓN F 350 AGUA POTABLE CÓD. PATRIMONIAL N° 103-03-54-0210**	**UNID.**	**1**	**UNID.**	
6.1		Mantenimiento General del motor, cambio de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible.	UNID.	1	UNID.	5.280.000
6.2		Mant. De motor de arranque	UNID.	1	UNID.	1.650.000
6.3		Mant. de alternador.	UNID.	1	UNID.	1.650.000
6.4		Cambio de aceite de caja automática.	LITRO	1	UNID.	715.000
6.5		Cambio de aceite de diferencial	LITRO	1	UNID.	275.000
6.6		Mantenimiento del sistema de freno cambio de pastilla y fibra	UNID.	1	UNID.	1.430.000
6.7		Engrase general	UNID.	1	UNID.	715.000
6.8		Provisión y cambio de batería de 12 v 90 amp.	UNID.	1	UNID.	935.000
6.9		Mantenimiento del sistema eléctrico, luces de tablero, llave de contacto y arranque, cambio de fusible y conexiones	UNID.	1	UNID.	1.320.000
6.10		Mantenimiento del sistema hidráulico, cambio de aceite del mismo	UNID.	1	UNID.	4.950.000
6.11		Mantenimiento del sistema de inyección	UNID.	1	UNID.	935.000
6.12		Mantenimiento del sistema de bomba de agua y elevador	UNID.	1	UNID.	4.620.000
6.13		Provisión de cubiertas 600x16	UNID.	1	UNID.	750.000
6.14		Provisión de acople para manguera de agua	UNID.	1	UNID.	1.430.000
6.15		Cambio de correas	UNID.	1	UNID.	600.000
6.16		Cambio de filtro de caja automática	UNID.	1	UNID.	352.000
					TOTAL LOTE 2	**155.909.000**

Monto Máximo:	**Gs. 170.000.000**
Monto Mínimo:	**Gs. 85.000.000**

Daniel Duart
Socio Gerente
Paramu S.r.l.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENTE

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

El monto de la contratación es: para el Lote 1- Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por un monto máximo de Gs. 1.800.000.000 (Guaraníes Mil ochocientos millones)IVA Incluido, y un monto mínimo de Gs. 900.000.000 (Guaraníes Novecientos millones)IVA Incluido, correspondiendo al ejercicio 2015 el monto de Gs. 200.000.000 (Guaraníes Doscientos Millones) IVA Incluido y para el ejercicio 2016 la suma de Gs. 1.600.000.000 (Guaraníes Mil Seiscientos millones) IVA Incluido, sujeto a Disponibilidad Presupuestaria de dicho ejercicio, y para el Lote 2- Aeropuerto Internacional Guaraní, por un monto máximo de Gs. 170.000.000 (Guaraníes Ciento Setenta millones)IVA Incluido, y un monto mínimo de Gs. 85.000.000 (Guaraníes Ochenta y cinco millones)IVA Incluido, correspondiendo al ejercicio 2015 el monto de Gs. 120.000.000 (Guaraníes Ciento veinte Millones) IVA Incluido y para el ejercicio 2016 la suma de Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta millones) IVA Incluido, sujeto a Disponibilidad Presupuestaria de dicho ejercicio

El Proveedor se compromete a proveer los Servicio a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Anexo B – Datos de la Contratación (DDLC)

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia de este Contrato es a partir de la firma del mismo y por 12 (doce) meses.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; ***LOTE 01 AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI (LUQUE), LOTE 02 AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ (MINGA GUAZU).***

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Administrativa de la Sub Dirección de Administración y Finanzas y el Fiscal designado.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC), la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con los Datos de la Contratación (DDLC). Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Tramon S.R.L.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 12 mes Octubre y año 2015.

DANIEL BURT ARTAZA
PARAMAQ S.R.L.

Daniel G. Burt
Socio Gerente
Paramaq s.r.l.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil