ADENDA N° 01.-
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL SBE N° 07/2016
"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SENACSA" PLURIANUAL

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) representado en este acto por el Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, **Dr. Hugo F. Idoyaga Benítez**, nombrado por el Decreto N° 9.179 del 27-VI-2012 y confirmado por el Decreto N° 083 del 22-VIII-2013, en su carácter de Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, con Cédula de Identidad N° 501.080, fijando domicilio para este acto en la Sede Central del SENACSA, sito en la ciudad de San Lorenzo República del Paraguay, a la altura del Km. 10 ½ de la Ruta Mcal. Estigarribia sobre la Avda. Ciencias Veterinarias N°. 265, en adelante denominado el CONTRATANTE y por otra parte, la firma **Ing. Juan Agustín Canatta Alvarez**, con RUC 400553-8, domiciliada en la calle Iturbe N° 260 de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Juan Agustín Canatta Alvarez**, con Cédula de Identidad N° 400.553, como Propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, acuerdan en suscribir la presente Adenda al contrato suscrito en fecha 14 de octubre de 2016.----------

ADENDA:
CLAUSULA TERCERA. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 522, 538, 595 objeto del gasto específico 520, 530, 590 incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de guaraníes dos mil seiscientos cincuenta y seis millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta (Gs.2.656.566.840), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.----------

Por su carácter plurianual la validez de la partida presupuestaria correspondiente al año 2017, del Subgrupo 522, 538, 541, 595 objeto del gasto específico 520, 530, 540, 590, estará sujeta a la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Nación correspondiente a dicho Ejercicio Fiscal.--------

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 314.031.----------

CLAUSULA SÉXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 C DE LA LEY N° 2051/03).-

LOTE N° 1 - CONSTRUCCION OFICINA ASESORIA JURIDICA

ITEM	Código de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares (Desmonte de terreno para acceso y estacionamiento)	UNIDAD	1,00	6.815.750	6.815.750
2	72131601-002	Trabajos Preliminares (Relleno y compactacion)	M3	2,35	73.744	173.298
3	72131601-002	Trabajos Preliminares (Muro de contencion de piedra)	M3	12,00	204.137	2.449.644
4	72131601-003	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO (Zanja para cimiento corrido y para zapatas)	M3	40,00	55.867	2.234.680
5	72131601-003	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO (Cimiento de PBC)	M3	30,00	346.374	10.391.220
6	72131601-003	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO (Cimiento de zapata de Hormigon Armado)	UND	12,00	715.095	8.581.140
7	72131601-005	Instalación de mamposteria (viga encadenado inferior de HºAº 0,20x0,40 debajo de todas las paredes)	ML	210,00	128.494	26.983.740
8	72131601-005	Instalacion de mamposteria (viga superior de HºAº 0,20x0,30)	ML	88,00	127.685	11.236.280

Juan Agustín Canatta
Ingeniero Civil

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 575435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

9	72131601-005	Instalacion de mamposteria (viga superior de HºAº 0,15x0,30)	ML	50,00	127.685	6.384.250
10	72131601-005	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	M2	384,00	82.351	31.622.784
11	72131601-005	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m	M2	321,00	126.605	40.640.205
12	72131601-004	Pilar de hormigon armado 0,50x0,50	ML	60,00	252.686	15.161.160
13	72131601-004	Pilar de hormigon armado 0,15x0,30	ML	60,00	252.686	15.161.160
14	72131601-004	Losa de H°A° en voladizo	M3	6,52	1.195.438	7.794.256
15	72131601-006	Aislacion Horizontal	ML	195,75	22.917	4.486.003
16	72131601-015	Envarillado sobre las aberturas (arriba y abajo)	ML	70,00	23.632	1.654.240
17	72131601-008	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	1.428,54	26.844	38.347.728
18	72131601-008	Revoque de losa en voladizo y pilares y vigas	M2	102,90	26.844	2.738.088
19	72131601-007	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	M2	378,40	324.027	122.611.817
20	72131601-007	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	M2	310,60	125.700	39.042.420
21	72131601-009	Contrapiso de cascote apisonado 0,08	M2	310,60	22.347	6.940.978
22	72131601-009	Piso porcelanato con carpeta	M2	310,60	83.588	25.962.433
23	72131601-005	Zocalo	ML	280,00	30.084	8.423.520
24	72131601-008	Provision y colocacion de azulejo 25x40 en baños y cocina	M2	35,00	69.230	2.423.050
25	72102602-9999	Provision y colocacion de cortinas verticales	M2	85,64	279.334	23.922.164
26	72131601-010	Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle	GL	2,00	804.482	1.608.964
27	72131601-001	Provision y colocacion de cartel con leyenda del local	UND	1,00	804.455	804.455
28	72131601-008	Provision y colocacion de revestimiento tipo piedra con placas antihumedad	M2	60,24	80.448	4.846.188
29	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas divisorias (completo, incluye aberturas, herrajes, de acuerdo al plano)	M2	18,50	245.814	4.547.559
30	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Provision y colocacion de mesada estructura de mamposteria de ladrillo comun con revestimiento de azulejo en cocina)	M2	2,20	223.467	491.627
31	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha)	UND	1,00	726.268	726.268
32	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños)	UND	3,00	722.541	2.167.623
33	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina)	UND	1,00	717.247	717.247
34	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina)	UND	1,00	134.080	134.080
35	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños)	UND	3,00	756.535	2.269.605
36	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Caño PVC Ø 50 mm.)	ML	18,00	39.832	716.976

Juan Agustín Baratta
Ingeniero Civil

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

37	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Caño PVC Ø100)	ML	160,00	45.531	7.284.960
38	72102304-007	Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	UND	1,00	789.238	789.238
39	72102304-007	Construccion de camara septica	UND	1,00	1.968.187	1.968.187
40	72102304-007	Construccion de pozo ciego	UND	1,00	2.662.053	2.662.053
41	72102304-005	Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33	ML	67,20	89.387	6.006.806
42	72131601-011	Inodoro con cisterna alta, tapa de plástico	UND	3,00	340.787	1.022.361
43	72131601-011	Lavatorio con pedestal	UND	3,00	256.987	770.961
44	72131601-011	Espejo 1,20 x 0, 50 cm	UND	3,00	125.097	375.291
45	72131601-011	Jabonera de embutir	UND	3,00	25.677	77.031
46	72131601-011	Toallera	UND	3,00	24.581	73.743
47	72131601-011	Portarrollo	UND	3,00	29.771	89.313
48	72131601-011	Percha simple	UND	3,00	13.408	40.224
49	72131601-011	Canilla cromado para lavatorios	UND	3,00	128.494	385.482
50	72131601-011	Mingitorio	UND	1,00	262.574	262.574
51	72131601-001	Instalación de Señales Débiles (Boca de teléfono)	UND	8,00	127.935	1.023.480
52	72131601-001	Instalación de Señales Débiles (Boca de internet)	UND	20,00	134.080	2.681.600
53	72131601-001	Acometida trifásica con cable preensamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A hasta el aislador del edificio	GL	1,00	3.798.942	3.798.942
54	72131601-001	Entrada embutida con cable 4x10 mm2 del aislador al tablero principal	UND	1,00	3.016.807	3.016.807
55	72131601-001	Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas	BC	120,00	128.494	15.419.280
56	72131601-001	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	BC	18,00	134.080	2.413.440
57	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	UND	1,00	1.251.416	1.251.416
58	40101604-001	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	UND	12,00	270.395	3.244.740
59	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo	UND	46,00	234.641	10.793.486
60	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo	UND	18,00	212.294	3.821.292
61	40101701-002	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	UND	9,00	3.480.135	31.321.215
62	72102304-007	Registro 40x40x60 para desague cloacal	UND	9,00	214.305	1.928.745
63	72102304-007	Registro 50x60x60 para desague cloacal	UND	1,00	237.322	237.322
64	72102304-005	Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial	UND	15,00	168.941	2.534.115
65	72102601-001	Servicio de Carpinteria de Madera (Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.)	UND	10,00	815.655	8.156.550

Juan Sebastián Zanatta
Ingeniero Civil

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 285 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10.5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

66	72102601-001	Servicio de Carpinteria de Madera (Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts.)	UND	5,00	726.268	3.631.340
67	72102601-001	Servicio de Carpinteria de Madera (Contramarco)	ML	56,00	22.339	1.250.984
68	72102601-001	Servicio de Carpinteria de Madera (Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80)	UND	10,00	212.294	2.122.940
69	72102601-001	Servicio de Carpinteria de Madera (Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70)	UND	5,00	212.294	1.061.470
70	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 3,30x1,80 mts (completo incluye cerradura y herrajes)	UND	6,00	2.234.672	13.408.032
71	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,55x1,80 mts (completo incluye cerradura y herrajes)	UND	1,00	1.787.738	1.787.738
72	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 4,35x1,80 mts (completo incluye cerradura y herrajes)	UND	1,00	2.569.873	2.569.873
73	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,15x2,80 mts para acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	UND	2,00	2.067.072	4.134.144
74	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60x2,10 mts (completo incluye cerradura y herrajes)	UND	1,00	4.134.143	4.134.143
75	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Ventana de vidrio tipo basculante 2,00 x 0.70 m para cocina - completo)	UND	1,00	1.061.469	1.061.469
76	72102601-001	Servicio de Carpinteria Metálica (Ventana de vidrio tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños - completo)	UND	3,00	558.668	1.676.004
77	72131601-012	Servicio de Pintura de paredes interior y exterior al latex con enduido	M2	1.428,54	32.403	46.288.982
78	72131601-012	Servicio de Pintura de aberturas de madera al barniz	M2	48,30	24.693	1.192.672
79	72131601-012	Servicio de Pintura de canaletas y bajadas al sintetico	ML	67,50	26.816	1.810.080
80	72131601-001	Provision y colocacion de baranda metalica	M2	7,60	318.441	2.420.152
81	72131601-9984	Construccion para guarda obra perimetral, acceso peatonal y rampa de canto rodado con contrapiso de cascote esp. 0,8	M2	238,00	79.342	18.883.396
82	72101703-002	Construccion de Vereda de canto rodado de 1,50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,8	M2	160,00	94.974	15.195.840
83	72131601-001	Construccion de modulos para estacionamiento de 11 vehiculos con señalizacion y tope y piso de adoquin de piedra natural	M2	145,00	128.494	18.631.630
84	72131601-001	Construccion de Adoquin de piedra natural para acceso al estacionamiento	M2	152,00	128.494	19.531.088
85	72131601-004	Cordon de hormigon	ML	55,00	72.627	3.994.485
86	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Luz de emergencia)	UNID	10,00	128.494	1.284.940
87	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Detector Humo Calor)	UNID	13,00	162.014	2.106.182
88	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Cartel Indicador de Salida de emergencia)	UNID	2,00	111.734	223.468
89	46191601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Extintores P.Q.S)	UND	4,00	296.094	1.184.376
90	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Alarma audiovisual)	UNID	2,00	156.427	312.854
91	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Pulsador manual)	UNID	2,00	156.427	312.854

Juan Agustín Canatta
Ingeniero Civil
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA VCAL, ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

92	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Panel central de control)	UNID	1,00	301.681	301.681
93	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Llave termomagnética del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor)	UNID	1,00	201.120	201.120
94	73121602-006	Puerta metalica cortafuego	UND	1,00	1.525.164	1.525.164
95	72131601-001	Sistema de Prevención de Incendios (Puerta metalica cortafuego)	UND	1,00	670.402	670.402
96	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	427.243	427.243
					Precio Total	**768.000.000**

LOTE Nº 2 - ELABORACION DE SALEROS DE MADERA, TECHO PARA COMEDERO Y AMPLIACION DE CORRAL EXISTENTE ESTACION DE AISLAMIENTO

ITEM	Código de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Demolicion de apartadero existente	ML	54,00	40.163	2.168.802
2	72131601-002	Demolicion de portones existentes	UND	3,00	40.163	120.489
3	72131601-002	Demolicion de techo de chapa con pilares y cimiento, existente en corral	GL	1,00	243.095	243.095
4	10131506-004	Provision y colocacion de aparaderos de madera en el corral.	ML	54,00	359.356	19.405.224
5	10131506-004	Provision y colocacion de aparaderos de madera en el callejon lineal.	ML	30,00	359.356	10.780.680
6	10131506-002	Provision y colocacion de portones de madera en el corral.	ML	3,00	623.589	1.870.767
7	72131601-004	Zapata de Hormigon armado para cimiento de pilares en el corral.	UND	10,00	721.144	7.211.440
8	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado 0,20 x 0,20 x 2,50 m de alto, en el corral	UND	10,00	486.674	4.866.740
9	72131601-004	Encadenado superior de coronamiento de Hormigon Armado 0,20x0,20 en el corral	ML	39,60	122.798	4.862.801
10	72131601-007	Provision y colocacion de Techo de chapa con estructura metalica para corral existente	M2	121,00	160.653	19.439.013
11	10111304-003	Provision y colocacion de Bebedero con flotador dentro del corral	UND	1,00	2.008.168	2.008.168
12	72131601-005	Provision y colocacion de mesada granitica con pileta de una bacha y estructura de mampostería de ladrillo comun	M2	2,25	687.005	1.545.761
13	72102304-002	Provision y colocacion de acometida de agua alimentacion de 3/4"	GL	1,00	845.544	845.544
14	72102304-002	Provision y colocacion de caño de agua de 1/2"	GL	1,00	565.458	565.458
15	72102304-002	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta	GL	1,00	562.209	562.209
16	72102304-002	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para bebedero	UND	1,00	687.005	687.005
17	72102304-002	Provision y colocacion de canilla para pileta	UND	1,00	121.547	121.547
18	72102304-002	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para pileta	UND	1,00	63.416	63.416
19	72102304-007	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	ML	30,00	37.394	1.121.820
20	72102304-007	Caño PVC Ø100	ML	100,00	47.562	4.756.200

Juan Agustín Canatti
Ingeniero Civil

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 285 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 506727 / +595 21 578436 / +595 21 507882
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507883
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

21	72102304-007	Desague cloacal completo de pi eta hasta el 1er. Registro	UND	1,00	746.570	746.570
22	72102304-007	Construccion de pozo ciego	UND	1,00	2.518.137	2.518.137
23	72102602-011	Provision y colocacion de mueble bajo pileta/mesada granitica	GL	1,00	951.237	951.237
24	72131601-004	Zapata de Hormigon armado para cimiento de pilares en los comederos	UND	40,00	721.144	28.845.760
25	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado 0,20 x 0,20, para los comederos	UND	40,00	486.674	19.466.960
26	72131601-007	Provision y colocacion de Techo de chapa con estructura metalica para los comederos existentes	M2	282,00	160.653	45.304.146
27	72131601-009	Provision y colocacion de Piso de hormigon para comederos	M2	360,00	147.970	53.269.200
28	10111304-9999	Provision y colocacion de Saleros de madera con techo de chapa	UND	20,00	2.811.435	56.228.700
29	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	423.111	423.111
					Precio Total	**291.000.000**

LOTE N° 3 - REPARACION MAYOR DE TECHO PARA LABORATORIO CENTRAL

ITEM	Código de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Demolicion de techo de chapa con estructura de Madera. Con recuperacion de materiales	M2	2050,00	5.818	11.926.900
2	72131601-002	Replanteo y marcacion	GL	1,00	1.760.588	1.760.588
3	72131601-005	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	M2	250,00	112.835	28.208.750
4	72131601-008	Revoque fino de pared exterior con hidrofugo y terminacion al filtro	M2	350,00	36.781	12.873.350
5	72131601-007	Provision y colocacion de Techo de CHAPA N°26 CON ESTRUCTURA METALICA	M2	2050,00	199.023	407.997.150
6	72101503-002	Provision y Colocacion de Canaletas de chapas galvanizadas D= 160	ML	37,00	352.118	13.028.366
7	72101503-002	Provision y colocacion de Canaletas de chapas galvanizadas D= 70	ML	74,00	183.713	13.594.762
8	72101503-002	Provision y colocacion de Canaletas y bajadas de chapas galvanizadas D= 40	ML	20,00	91.857	1.837.140
9	72101503-002	Provision y colocacion de Bajadas de chapa galvanizadas. D= 1,20 m	ML	8,00	229.642	1.837.136
10	72131601-007	Provision y colocacion de membrana elastica impermeabilizante (Impacril)	M2	100,00	50.521	5.052.100
11	72131601-012	Pintura exterior al latex acrilica	M2	400,00	33.681	13.472.400
12	72131601-012	Pintura de estructura metalica	M2	500,00	27.557	13.778.500
13	72101603-002	De canaletas y bajadas	ML	139,00	27.557	3.830.423
14	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	995.120	995.120
15	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Luz de emergencia)	UNID	14,00	176.059	2.464.826
16	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Detector Humo Calor)	UNID	100,00	221.987	22.198.700

Juan Agustín Canatta
Ingeniero Civil

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10.5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507882
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507883
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

17	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Cartel indicador de Salida) de emergencia	UNID	12,00	145.440	1.745.280
18	46191601-001	Extintores P.Q.S	UND	16,00	405.701	6.491.216
19	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Alarma audiovisual)	UNID	8,00	214.332	1.714.656
20	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Pulsador manual)	UNID	8,00	209.740	1.677.920
21	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Llave termomagnética del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor.)	UNID	1,00	259.342	259.342
22	72131601-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO (Panel central de control).	UNID	1,00	1.255.375	1.255.375
					Precio Total	**568.000.000**

Para los fines de este Contrato se conviene en establecer que el valor de la obra, determinado en base a las cantidades y precios que figuran en la planilla de precios y planilla de cómputo métricos fijados en la oferta del Contratista, conforme a la oferta adjudicada y a la resolución de adjudicación es: **Lote N° 01 – CONSTRUCCION DE OFICINA ASESORIA JURIDICA**, por la suma de **Gs. 768.000.000** (Setecientos sesenta y ocho millones de guaraníes), **Lote N° 2 – ELABORACION DE SALEROS DE MADERA, TECHO PARA COMEDERO Y AMPLIACION DE CORRAL EXISTENTE ESTACION DE AISLAMIENTO**, la suma de **Gs. 291.000.000** (doscientos noventa y un millones de guaraníes) y el **Lote N° 3 – REPARACION MAYOR DE TECHO LABORATORIO CENTRAL**, la suma de **Gs. 568.000.000** (quinientos sesenta y ocho millones de guaraníes), incluido todos los impuestos correspondientes.----------

Las partes acuerdan que las demás cláusulas que conforman el referido Contrato Principal, no son objeto de modificación o alteración por medio de la presente Adenda, por lo que serán de estricta aplicación y vigencia en todos sus términos hasta su finalización.----------
El presente acuerdo, previa lectura y ratificación de su contenido, es firmado por las partes intervinientes, en 2 (dos) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay a los 03 días del mes de Noviembre del año 2016.----------

Ing. Juan Agustín Canatta Alvarez
PROPIETARIO
Juan Agustín Canatta
Ingeniero Civil

Por el SENACSA
DR. HUGO IDOYAGA BENITEZ
PRESIDENTE.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 285 CAS. RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1110 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: +595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py