INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 14/2014

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL I.P.S." SEGUNDO LLAMADO

Anexo 1 – "ADENDA"

CONTRATO N° 160/2014

EDUARDO ELIZECHE S.A.C.

AÑO 2014

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de Julio del año 2.014, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **el Econ. Hugo ROYG ARANDA (Art. 15° de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 47/13 de fecha 19 de Agosto de 2.013 y la firma **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.,** con RUC N° 80002379-0, domiciliada en la calle Avda. Sacramento N° 2.409 (Asunción – Paraguay), representada por el **Ing. Ricardo Antonio CABALLERO BENITEZ,** con Cédula de Identidad N° 458.517, y la **Señora Patricia Margarita GRANDA DE SERRATI**, con Cédula de Identidad N° 458.593, conforme a la Esc. Pública N° 09, de fecha 18 de Mayo de 2.011, ante el Escribano Eduardo Doldan Pérez, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes, convienen la Adenda del Contrato N° 160/14 suscripto el 20 de mayo del 2.014 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 032-007/14 de fecha 08 de abril de 2014, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 14/14 **"Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo Correctivo Con Provisión De Repuestos a Necesidad Para Equipos de Rayos X de la Marca SIEMENS Pertenecientes al I.P.S." Segundo Llamado",** regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 050-008/14 de fecha 17 de junio de 2014, el Consejo de Administración resolvió de conformidad al Art. 1°) **Rectificar parcialmente** el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 032-007/14, de fecha 08 de abril de 2014. Así mismo por Resolución N° 058-019/14 de fecha 08 de julio de 2014, en su Art. 1° rectifico parcialmente el Anexo de la Resolución N° 050-008/14 de fecha 17 de junio "Por la que se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 14/14 **"Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo Correctivo Con Provisión De Repuestos a Necesidad Para Equipos de Rayos X de la Marca SIEMENS Pertenecientes al I.P.S." Segundo Llamado" (Ad Referéndum 2014),** que queda redactada conforme al siguiente cuadro:

EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEMS 1 al 21)							
Ítem	**Código de Catálogo DNCP**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unit. c/IVA**	**Precio Total c/IVA**
1	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.549.000	10.196.000
2	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.558.000	10.232.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. GUSTAVO GONZALEZ Director Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Oscar Ocaño Ingeniero Electrónico Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

Ítem	Código de Catálogo DNCP	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
3	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.549.000	10.196.000
4	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.685.000	10.740.000
5	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.668.000	10.672.000
6	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	2.549.000	10.196.000
7	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	3.462.000	13.848.000
8	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	6.291.000	25.164.000
9	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.877.000	19.508.000
10	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	3	Unidad	Evento	7.258.000	21.774.000
11	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	Unidad	Evento	7.430.000	22.290.000
12	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	Unidad	Evento	4.523.000	13.569.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DR. GUSTAVO GONZALEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

Ítem	Código de Catálogo DNCP	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
13	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	Unidad	Evento	6.615.000	19.845.000
14	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	Unidad	Evento	5.064.000	15.192.000
15	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	Unidad	Evento	3.462.000	10.386.000
16	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2	Unidad	Evento	9.747.000	19.494.000
17	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	7.150.000	28.600.000
18	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.027.000	16.108.000
19	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.027.000	16.108.000
20	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	Unidad	Evento	4.027.000	16.108.000
21	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2	Unidad	Evento	3.515.000	7.030.000
Son: Guaraníes trescientos veinte y siete millones doscientos cincuenta y seis mil. IVA Incluido.							**327.256.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. GUSTAVO GONZALEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

CONTRATO ABIERTO: ÍTEMS N° 22 AL 127

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
		REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD					
22	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	4803404	1	Unidad	Evento	107.397.000
23	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	10280914	1	Unidad	Evento	51.912.000
24	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	5662759	1	Unidad	Evento	622.000
25	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	5658963	1	Unidad	Evento	13.486.000
26	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACIÓN	7722395	1	Unidad	Evento	10.869.000
27	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19"	8684321	1	Unidad	Evento	14.191.000
28	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	3084832	1	Unidad	Evento	10.646.000
29	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	8870607	1	Unidad	Evento	6.275.000
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	7095164	1	Unidad	Evento	12.171.000
31	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSOR DE FRECUENCIA	8870409	1	Unidad	Evento	9.087.000
32	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	10021943	1	Unidad	Evento	4.762.000
33	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	10021941	1	Unidad	Evento	34.832.000
34	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	8602166	1	Unidad	Evento	29.338.000
35	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICIÓN	7097111	1	Unidad	Evento	1.767.000
36	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	4699351	1	Unidad	Evento	704.000
37	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	3079852	1	Unidad	Evento	584.000
38	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	1674808	1	Unidad	Evento	5.873.000

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. GUSTAVO ROLANDO
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
39	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	7097228	1	Unidad	Evento	69.203.000
40	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIÓMETRO R7	7094985	1	Unidad	Evento	1.473.000
41	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIÓMETRO R20	10167794	1	Unidad	Evento	1.645.000
42	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	10167066	1	Unidad	Evento	11.262.000
43	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	5911149	1	Unidad	Evento	12.938.000
44	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIÓMETRO R3	10167834	1	Unidad	Evento	2.121.000
45	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	5911248	1	Unidad	Evento	38.562.000
46	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	5911362	1	Unidad	Evento	1.110.000
47	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	8602224	1	Unidad	Evento	3.536.000
48	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	5757096	1	Unidad	Evento	78.873.000
49	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	1173017	1	Unidad	Evento	61.035.000
50	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	5658864	1	Unidad	Evento	17.814.000
51	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	7463677	1	Unidad	Evento	1.465.000
52	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	7463248	1	Unidad	Evento	6.676.000
53	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	5761270	1	Unidad	Evento	17.113.000
54	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	1171227	1	Unidad	Evento	6.488.000
55	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	1175293	1	Unidad	Evento	68.278.000
56	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115	7125086	1	Unidad	Evento	9.184.000

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez G.A.C
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DR. GUSTAVO GONZALEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
57	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSIÓN	4466405	1	Unidad	Evento	7.841.000
58	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER	5911131	1	Unidad	Evento	7.094.000
59	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD	10143619	1	Unidad	Evento	4.432.000
Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.							
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
60	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNÉTICO	1292627	1	Unidad	Evento	3.491.000
61	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	4732293	1	Unidad	Evento	384.000
62	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	1284418	1	Unidad	Evento	268.000
63	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	4743860	1	Unidad	Evento	918.000
64	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	4743787	1	Unidad	Evento	1.260.000
65	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	8127255	1	Unidad	Evento	25.944.000.
66	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCÉNTRICA COMPLETA	8899275	1	Unidad	Evento	1.412.000
67	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCÉNTRICO	8899507	1	Unidad	Evento	1.124.000
68	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	8899622	1	Unidad	Evento	3.453.000
69	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	8899630	1	Unidad	Evento	10.228.000
70	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	5760157	1	Unidad	Evento	12.920.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DR. GUILLERMO GONZÁLEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
71	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	1170609	1	Unidad	Evento	4.982.000
72	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	7759835	1	Unidad	Evento	20.378.000
73	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	3077088	1	Unidad	Evento	2.147.000
74	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	8362076	1	Unidad	Evento	48.779.000
75	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX	5761452	1	Unidad	Evento	102.335.000
76	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	7716447	1	Unidad	Evento	7.539.000
77	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	3848681	1	Unidad	Evento	5.781.000
78	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	8362175	1	Unidad	Evento	22.769.000
79	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	5759779	1	Unidad	Evento	1.974.000
80	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	1170609	1	Unidad	Evento	5.383.000
81	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	10189173	1	Unidad	Evento	1.185.000
82	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	7123909	1	Unidad	Evento	5.105.000
83	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	5759795	1	Unidad	Evento	14.119.000
84	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	8899721	1	Unidad	Evento	9.983.000
85	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	8899689	1	Unidad	Evento	2.808.000
86	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	8899762	1	Unidad	Evento	2.191.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. GUSTAVO BAEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
87	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	8899713	1	Unidad	Evento	4.303.000
88	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGÍA COMPLETO	8899705	1	Unidad	Evento	5.043.000
89	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	476705	1	Unidad	Evento	1.030.000
90	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	8604998	1	Unidad	Evento	660.000
91	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	8604980	1	Unidad	Evento	660.000

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
92	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950	7566933	1	Unidad	Evento	7.296.000
93	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960	1820344	1	Unidad	Evento	26.920.000
94	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX	5604892	1	Unidad	Evento	62.020.000
95	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927	10272717	1	Unidad	Evento	8.165.000
96	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961	10272711	1	Unidad	Evento	11.738.000
97	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA	5604991	1	Unidad	Evento	10.647.000
98	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915	1820443	1	Unidad	Evento	11.367.000
99	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925	1820435	1	Unidad	Evento	8.988.000
100	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1	1811301	1	Unidad	Evento	2.850.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. GUSTAVO GONZALEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
101	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	1811319	1	Unidad	Evento	5.936.000
102	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA	1813844	1	Unidad	Evento	2.176.000
103	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	1813851	1	Unidad	Evento	3.767.000
104	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES	7134740	1	Unidad	Evento	42.887.000
105	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952	7566974	1	Unidad	Evento	7.168.000
106	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR	6564467	1	Unidad	Evento	2.965.000

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
107	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
108	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.243.000
109	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
110	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.361.000
111	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po'i del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.345.000
112	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. GUSTAVO GONZÁLEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
113	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.080.000
114	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	4.700.000
115	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.390.000
116	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.595.000
117	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.754.000
118	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.063.000
119	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.000.000
120	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.564.000
121	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.080.000
122	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemí del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	7.900.000

Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Electromedicina H.C.

Ing. Ricardo Caballero
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. GUSTAVO GONZÁLEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 160/14

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit. c/IVA
123	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.495.000
124	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
125	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
126	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
127	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.879.000

Monto Máximo	**G. 1.361.025.000.- (Guaraníes un mil trescientos sesenta y un millones veinte y cinco mil).**
Monto Mínimo	**G. 680.512.500.- (Guaraníes seiscientos ochenta millones quinientos doce mil quinientos).**

Total Adjudicado a la firma EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.: G. 1.688.281.000.- (Guaraníes un mil seiscientos ochenta y ocho millones doscientos ochenta y un mil), IVA Incluido.

SEGUNDA: ADMINISTRADOR DE LA ADENDA. La Administración de la Adenda estará a cargo de: Dirección de Apoyo y Servicios a través del Departamento de Electromedicina del I.P.S.-

TERCERA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por once (11) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

---

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. GUSTAVO GONZÁLEZ
Director
Dirección de Apoyo y Servicios