CONTRATO N° 21/2017

Entre el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA), domiciliada en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. FREDIS FRANCISCO ESTIGARRIBIA CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 675.729, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma RV SERVICE, domiciliada en San Carlos N° 393 c/Rio Ypane, República del Paraguay, representada para este acto por RODOLFO RAMON VILLALBA ALAMADA, con Cédula de Identidad N° 4.382.797, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 326126

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del llamado a Contratación Directa N° 05/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS", convocado por la UOC del INFONA. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 0673/2017.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL I MPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Lista de Precios

LOTE 1 ; MARCA CANON

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario
1	81111812-002	Fotocopiadora, marca CANON, modelo IR2022N, serie N° (21)MZZ06974	MANTENIMIENTO Y REPARACION				

Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

			Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	550.000
			Rodillo de alimentación de cassette	Unidad	1	Evento	15.000
			Rodillo de separación de cassette	Unidad	1	Evento	1.000
			Almohadilla de separación	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo de recolección	Unidad	1	Evento	1.000
			Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo de Transferencia	Unidad	1	Evento	50.000
			Unidad de fijación	Unidad	1	Evento	500.000
			Mano de Obra por susticución de repuestos	Unidad	1	Evento	75.000
			Sensor de Registro	Unidad	1	Evento	15.000
			Embrague de registro	Unidad	1	Evento	25.000
			brazo liberador de cartucho	Unidad	1	Evento	1.000
			Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	1	Evento	1.000
			Limpieza de rodillo de alimentacion y separacion	Unidad	1	Evento	1.000
			Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	1	Evento	1.000
			Limpieza interna del equipo	Unidad	1	Evento	1.000
			Limpieza varias en modo de servicio	Unidad	1	Evento	1.000
			Lubricación de engranajes y partes moviles que lo requieran	Unidad	1	Evento	1.000
			Ajuste de calidad de copias	Unidad	1	Evento	1.000
TOTAL ITEM 1							**1.242.000**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
2	81111812-002	Fotocopiadora, marca CANON, modelo IR1024, serie Nº DQT03186	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	450.000
			Rodillo de presion	Unidad	1	Evento	150.000
			Rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	1.000
			Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	1.000
			Cuchilla	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo magnetico	Unidad	1	Evento	1.000
			Cable Flat	Unidad	1	Evento	120.000
			Rodillo de registro	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo de separación de cassette	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	15.000
			Pelicula de fusor	Unidad	1	Evento	250.000
			Brazo de union puerta lateral	Unidad	1	Evento	10.000
			Engranaje de Unidad reveladora	Unidad	1	Evento	1.000
			Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	1.000
			Mano de Obra por susticución de repuestos	Unidad	1	Evento	
			Rodillo de recolección	Unidad	1	Evento	

Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

			Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	1.000
			Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	1.000
			Bandeja de documentos	Unidad	1	Evento	1.000
			Base del ADF	Unidad	1	Evento	1.000
			Ajuste de calidad de copias	Unidad	1	Evento	1.000
TOTAL ITEM 2							**1.060.000**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
3	81111812-002	Impresora Laser Color Marca : CANON Modelo: LBP-5970, Serie N° VDY945921	Unidad de cilindro amarillo	Unidad	1	Evento	750.000
			Unidad de cilindro magenta	Unidad	1	Evento	750.000
			Unidad de cilindro cyan	Unidad	1	Evento	750.000
			Unidad de cilindro negro	Unidad	1	Evento	750.000
			Bandejas varias	Unidad	1	Evento	1.000
			Tarjeta controladora	Unidad	1	Evento	1.250.000
			Unidad de fusor	Unidad	1	Evento	1.250.000
			Rodillo de presion	Unidad	1	Evento	1.000
			Correa de transporte de imagen	Unidad	1	Evento	280.000
			Almohadilla de separacion	Unidad	1	Evento	1.000
			Rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	50.000
			Rodillo de alimentacion	Unidad	1	Evento	5.000
			Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	60.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	6.000
TOTAL ITEM 3							**5.904.000**
TOTAL GENERAL (ITEM 1 AL 3)							**8.206.000**

Monto Mínimo:	15.000.000
Monto Máximo:	30.000.000

LOTE 2 ; MARCA HEWLETT PACKARD

ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**
			MENTINIENTO Y REPARACION				
1	81111812-002	Impresora a chorro de tinta, marca HP Deskjet 6940, serie N° MY8AVCK6FC	limpieza de reservorio de tintas	Unidad	1	Evento	4.000
			lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	4.000
			limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	4.000
			Cablibración de cabezales de impresión	Unidad	1	Evento	4.000
			Verificación de Placa electronica	Unidad	1	Evento	4.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	3.000
			Reparación de la Placa madre	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de la placa de cabezal	Unidad	1	Evento	[illegible]
			Cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	[illegible]

Rodolfo Ramón Villalba Armada
RUC: 4382797 - 7

Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

			Cambio de canstilla portacartucho	Unidad	1	Evento	15.000
			Servicio total del service station	Unidad	1	Evento	4.000
			Cambio demotores	Unidad	1	Evento	10.000
			Cambio de encoder	Unidad	1	Evento	10.000
			Cambio del disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de la fuente	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	1.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	4.000
TOTAL ITEM 1							116.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
2	81111812-002	Impresora multifuncion, marca HP officejet 6500, serie Nº MY977212KT	limpieza de reservorio de tintas	Unidad	1	Evento	4.000
			lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	4.000
			limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	4.000
			Cablibración de cabezales de impresión	Unidad	1	Evento	4.000
			Verificación de Placa electronica	Unidad	1	Evento	4.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	3.000
			Reparación de placa madre	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	1	Evento	15.000
			Servicio total del service station	Unidad	1	Evento	4.000
			Cambio demotores	Unidad	1	Evento	10.000
			Cambio de encoder	Unidad	1	Evento	10.000
			Cambio de disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de la fuente	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de lámpara escáner	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de rodillo escáner	Unidad	1	Evento	15.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	4.000
TOTAL ITEM 2							146.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
3	81111812-002	Impresora Multifunción Laser, marca HP, modelo 2727NF, serie Nº CNG8B4GP39	Diagnostico	Unidad	1	Evento	4.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	2.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	60.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	15.000
			Reaparación de la placa madre	Unidad	1	Evento	15.000

RO Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4332797 - 7

Dr. Fredis Francisco Estigarri
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	20.000
			Reparación de placa de función específica	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	20.000
			Cambio de Flat	Unidad	1	Evento	20.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	150.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	20.000
TOTAL ITEM 3							**363.000**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
4	81111812-002	Impresora, marca HP, modelo LaserJet CP2025DN-AR, serie Nº CNHS453447	Diagnostico	Unidad	1	Evento	4.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	2.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	50.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	60.000
			Reaparación de la placa madre	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	20.000
			Reparación de placa de función específica	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	20.000
			Cambio de Flat	Unidad	1	Evento	20.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	250.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	20.000
TOTAL ITEM 4							**463.000**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
5	81111812-002	Impresora Laser monocromática, marca HP, modelo LaserJet p2055dn, serie Nº CNCGB62600	Limpieza del fusor	Unidad	1	Evento	4.000
			Lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	2.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	30.000
			Verificación de placa electronica	Unidad	1	Evento	10.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	4.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	20.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de placa madre	Unidad	1	Evento	1.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	10.000
			Reparación de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	10.000
			Reparación de la fuente alimentación	Unidad	1	Evento	10.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	10.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	10.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	4.000
TOTAL ITEM 5							**316.000**
TOTAL GENERAL (ITEM 1 AL 5)							**1.404.000**

RJ Service
Rodolfo Ramón Villalba Armada
RUC: 4382797 - 7

Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

Monto Mínimo:	5.000.000
Monto Máximo:	10.000.000

LOTE 3 ; MARCA EPSON

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION				
1		Impresora matricial, marca EPSON, modelo DFX 9000, serie Nº GKK0015089	Diagnostico	Unidad	1	Evento	1.000
			Limpieza general externa e interna, lubricación	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	60.000
			Cambio de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	75.000
			Reparación de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	15.000
			Reparación de placa mecanica	Unidad	1	Evento	50.000
			Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	60.000
			Reparación de motores	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de engranajes	Unidad	1	Evento	1.000
			Reparación de sensores	Unidad	1	Evento	15.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	5.000
	81111812-002		Mano de Obra	Unidad	1	Evento	15.000
TOTAL ITEM 1							314.000
TOTAL GENERAL (ITEM 1)							314.000

Monto Mínimo:	5.000.000
Monto Máximo:	10.000.000

- **Lote 1:** El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs.- 15.000.000.- (Guaraníes: Quince Millones) y el monto máximo es de Gs.- 30.000.000.- (Guaraníes: Treinta Millones).-

- **Lote 2:** El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs.- 5.000.000.- (Guaraníes: Cinco Millones) y el monto máximo es de Gs.- 10.000.000.- (Guaraníes: Diez Millones).-

- **Lote 3:** El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs.- 5.000.000.- (Guaraníes: Cinco Millones) y el monto máximo es de Gs.- 10.000.000.- (Guaraníes: Diez Millones).-

Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las

sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

La empresa adjudicada deberá presentar un presupuesto dentro de los 5 (cinco) días corridos a partir de la recepción de la Nota por la cual se solicita la verificación de los equipos, y una vez aprobado dicho presupuesto por la Dirección de Administración, el plazo de la prestación de los servicios es de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la confirmación del presupuesto por parte de la Dirección de Administración. Dicha confirmación se realizará a través de una nota formulada por la Convocante. El lugar de entrega de los Equipos se realizará en las instalaciones de la sede central con participación del Dpto. de Servicios Generales y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, sitos en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½, San Lorenzo.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

RO Service
Rodolfo Ramón Villalba Amarilla
RUC: 4382797-7

Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Encargado de Despacho
Presidencia
Instituto Forestal Nacional

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme

las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los ……09.. días del mes de Noviembre del 2017.-

Dr. FREDIS FRANCISCO ESTIGARRIBIA C.	SR. RODOLFO RAMON VILLALBA A.
PRESIDENTE	REPRESENTATE
INFONA	RV SERVICE
	RV Service
	Rodolfo Ramón Villalba Almada
	RUC: 4382797 - 7

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL • PRESIDENCIA