PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA Incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1	73152101-083	Servicio de Reparacion de Hidro-Axion-Repuestos			
1		GRUPO 1 - Consola de Comandos			
1.1		REPUESTO (23) - CONSOLA REFORZADA	2,037,529	2,144,768	5.3
1.2		REPUESTO (23) - LEVA	37,939	39,936	5.3
1.3		REPUESTO (23) - MANGO PERILLA	63,718	67,072	5.3
1.4		REPUESTO (23) - PALANCA	80,134	84,352	5.3
1.5		REPUESTO (23) - VAL SELECTOR	2,010,048	2,115,840	5.3
1.6		REPUESTO (23) - COMAN BARQUILLA	5,937,500	6,250,000	5.3
1.7		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 748-4-4	82,802	87,160	5.3
1.8		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 748-4-4-L	208,638	219,620	5.3
1.9		REPUESTO (23) - CODO 954-4-4	165,969	174,705	5.3
1.10		REPUESTO (23) - CONE TEE I445-4-4-4	207,814	218,752	5.3
1.11		REPUESTO (23) - VAL SALAMI VDM05-DDDD 623302240	2,515,539	2,647,936	5.3
1.11		REPUESTO (23) - FILTRO RETORNO	726,750	765,000	5.3
1.12		REPUESTO (23) - SOPORTE PALANCA	94,726	99,712	5.3
1.12		REPUESTO (23) - FILTRO DE VENTEO	253,650	267,000	5.3
1.13		REPUESTO (23)CADENA (EL M)	375,987	395,776	5.3
1.13		REPUESTO (23) - FILTRO DE ASP. S-T 12	668,610	703,800	5.3
1.14		REPUESTO (23)PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	3,484,691	3,668,096	5.3
1.14		REPUESTO (23) - ACEITE HIDRAULICO SAE 68	30,400	32,000	5.3
1.15		REPUESTO (23) - BARQUILLA	31,031,370	32,664,600	5.3
1.15		REPUESTO (23) - FILTRO DE AIRE HONDA	1,534,725	1,615,500	5.3
1.16		REPUESTO (23) - ACEITE HONDA 10W30 POR LITRO	68,400	72,000	5.3
1.16		REPUESTO (23) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	7,418,451	7,808,896	5.3
1.17		REPUESTO (23) - ACOPLE RAPIDO HEMBRA 3/8	373,312	392,960	5.3
1.17		REPUESTO (23) - FILTRO DE RETORNO	1,710,000	1,800,000	5.3
1.18		REPUESTO (23) - ACOPLE RAPIDO AIRE	139,961	147,328	5.3
1.18		REPUESTO (23) - INDICADOR DE NIVEL C-TEM	570,285	600,300	5.3
1.19		REPUESTO (23) - ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8	267,276	281,344	5.3
1.19		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS JUNTA GIRATORIA	678,300	714,000	5.3
1.20		REPUESTO (23) - ESCOBILLA JUNTA GIRATORIA	128,250	135,000	5.3
1.20		REPUESTO (23) - TAPA DE LLENADO	202,220	212,864	5.3
1.21		REPUESTO (23) - CIERRE RAPIDO TIPO TIRADOR	2,516,550	2,649,000	5.3
1.21		REPUESTO (23) - FORRO MANGS 1/4	892,787	939,776	5.3
1.22		REPUESTO (23) - EMPU?ADORA ROJA TIRADOR	196,650	207,000	5.3
1.22		REPUESTO (23) - SOPORTE PLUMA AXION URN10	1,625,735	1,711,300	5.3
1.23		REPUESTO (23) - GOMA AMORTIG. DE BRAZO	707,750	745,000	5.3
1.23		REPUESTO (23) - BOM HI	3,751,724	3,949,184	5.3
1.24		REPUESTO (23) - RETEN BOM HI	222,892	234,624	5.3
1.24		REPUESTO (23) - KIT DE ROTULOS URN 3410 ESP.	2,379,275	2,504,500	5.3
1.25		REPUESTO (23) - MOTOR NAFTERO	25,222,500	26,550,000	5.3
1.25		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS CILINDRO INTERIOR	678,300	714,000	5.3
1.26		REPUESTO (23)MANG. DEL CILIN. ESTABI AL COMAN DEL ESTAB (EL M)	147,622	155,392	5.3
1.26		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS SUPERIOR	678,300	714,000	5.3
1.27		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQUILLA (EL M	308,750	325,000	5.3
1.27		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS DE ESTABILIZADOR	597,550	629,000	5.3
1.28		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.28		REPUESTO (23) - MANIPULO	177,175	186,500	5.3
1.29		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.29		REPUESTO (23) - RESORTE PARA CORREDERA DE SEGURIDAD	78,375	82,500	5.3
1.30		REPUESTO (23) - CORREDERA DE SEGURIDAD	157,320	165,600	5.3
1.30		REPUESTO (23)MANG. DEL CILIN DE ELEVACION AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.31		REPUESTO (23) - FUNDA PARA BARQUILLA SIMPLE	1,769,850	1,863,000	5.3
1.31		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.32		REPUESTO (23) - PULSADOR CAB. HONGO NEGRO	157,320	165,600	5.3
1.32		REPUESTO (23)MANG. DEL CIL PLEGADO AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.33		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CIL DE ELEVACION	308,750	325,000	5.3
1.33		REPUESTO (23) - PULSADOR CAB. HONGO VERDE	157,320	165,600	5.3
1.34		REPUESTO (23)MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN BARQUILLA (E	308,750	325,000	5.3
1.34		REPUESTO (23) - PASTILLA ANTIF. MOVIL	177,175	186,500	5.3
1.35		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.35		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	177,175	325,000	83.4
1.36		REPUESTO (23) - MEDIDOR CIRCULAR DE NIVELACION	393,300	414,000	5.3
1.36		REPUESTO (23)MANG DEL CIL PLEGADO AL COMAN BARQUILLA (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.37		REPUESTO (23) - BATERIA 12 V 7 A	2,320,470	2,442,600	5.3
1.37		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE GIRO (EL M	308,750	325,000	5.3
1.38		REPUESTO (23) - BOMBA HIDRAULICA 260 BAR	3,752,500	3,950,000	5.3
1.38		REPUESTO (23)MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQUILLA (EL M	308,750	325,000	5.3
1.39		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.40		REPUESTO (23)MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.41		REPUESTO (23)MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE ANTES DE LA VAL	308,750	325,000	5.3
1.42		REPUESTO (23)MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.43		REPUESTO (23)MANG. DE LA BOM HID. A LA VAL SELECTORA (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.44		REPUESTO (23)MANG DEL TANQUE A LA BOM HI (EL M)	328,550	325,000	-1.1
1.45		REPUESTO (23)MANG. DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATORIA (EL	308,750	325,000	5.3

C.P. Liana R. Ortiz B.
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA Incluido)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO "POTENSA HIDRAULICA" SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1.46		REPUESTO (23)MANG DE LA VAL SELEC AL COMAN ESTABIL. (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.47		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.48		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRATORIA (EL M	308,750	325,000	5.3
1.49		REPUESTO (23)MANGU DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE COL (EL M	308,750	325,000	5.3
1.50		REPUESTO (23)MANG DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVORIO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.51		REPUESTO (23)CANO RIGIDO HIDRAULICO CON TEMINALES EL (M)	369,550	389,000	5.3
1.52		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL CILIN ESTABILIZ AL COMAN DEL ES	53,868	56,704	5.3
1.53		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL TANQUE A LA BOM HI	86,579	91,136	5.3
1.54		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DE LA BOM HIDR A LA VAL SELECTORA	74,784	78,720	5.3
1.55		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DE LA VAL SELECTORA AL COMAN EST	75,050	79,000	5.3
1.56		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRA	75,050	79,000	5.3
1.57		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO	75,050	79,000	5.3
1.58		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRAT	75,050	79,000	5.3
1.59		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE	75,050	79,000	5.3
1.60		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVO	75,050	79,000	5.3
1.61		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQ	75,050	79,000	5.3
1.62		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN CO	75,050	79,000	5.3
1.63		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION	75,050	79,000	5.3
1.64		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN COL	75,050	79,000	5.3
1.65		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO	75,050	79,000	5.3
1.66		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL CILIND PLEGADO AL COMAN COL	75,050	79,000	5.3
1.67		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CILIN D	75,050	79,000	5.3
1.68		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL CILIN. DE ELEVACION AL COMAN	75,050	79,000	5.3
1.69		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL CILIND PLE	75,050	79,000	5.3
1.70		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL CILIND PLEGADO AL COMAN BARQ	75,050	79,000	5.3
1.71		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE	75,050	79,000	5.3
1.72		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQ	75,050	79,000	5.3
1.73		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO	59,375	62,500	5.3
1.74		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL	59,375	62,500	5.3
1.75		REPUESTO (23)TERM. MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE T ANTES D	63,718	67,072	5.3
1.76		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL	63,718	67,072	5.3
1.77		REPUESTO (23)ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	34,390	36,200	5.3
2		GRUPO 2 - Brazo Inferior			
2.1		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PERNO 30X235	362,732	381,824	5.3
2.2		REPUESTO (23) - CADENA FINAL INFERIOR	633,935	667,300	5.3
2.3		REPUESTO (23) - TENSOR DE CADENA NIVELADORA	353,612	372,224	5.3
2.4		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30_34_L25	236,633	249,088	5.3
2.5		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	250,617	263,808	5.3
2.6		REPUESTO (23) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	21,375,000	22,500,000	5.3
2.7		REPUESTO (23) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	3,942,500	4,150,000	5.3
2.8		REPUESTO (23) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	654,694	689,152	5.3
2.9		REPUESTO (23) - ROD INFERIOR NO AISLADO	515,948	543,104	5.3
3		GRUPO 3 - Segundo Brazo			
3.1		REPUESTO (23) - PERNO ART. PRIMER-SEGUNDO BRAZOS	375,987	395,776	5.3
3.2		REPUESTO (23) - VALVULAS DE CORTE	304,000	320,000	5.3
3.3		REPUESTO (23) - CODO 814-4-4	172,428	181,504	5.3
3.4		REPUESTO (23) - CONECCION TEE	271,411	285,696	5.3
3.5		REPUESTO (23) - VALVULA DE CORTE ELEV-PLEG	559,846	589,312	5.3
3.6		REPUESTO (23) - SEGUNDO BRAZO	18,395,230	19,363,400	5.3
3.7		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R ARTICULACION BRAZOS	1,438,284	1,513,984	5.3
3.8		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R EXTREMO SEGUNDO BRAZO	1,324,588	1,394,304	5.3
3.9		REPUESTO (23) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	3,942,500	4,150,000	5.3
3.10		REPUESTO (23) - CORONA BARQUILLA	364,800	384,000	5.3
3.11		REPUESTO (23) - CORONA DOBLE	411,859	433,536	5.3
3.12		REPUESTO (23) - PINON	265,939	279,936	5.3
3.13		REPUESTO (23) - ROD SUPERIOR	1,207,974	1,271,552	5.3
3.14		REPUESTO (23) - ROD INFERIOR	1,207,974	1,271,552	5.3
4		GRUPO 4 - Conjunto elevacion			
4.1		REPUESTO (23) - SOPORTE DE BARQUILLA	5,268,441	5,545,728	5.3
4.2		REPUESTO (23)- KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80_40	304,950	321,000	5.3
4.3		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO CAMISA	2,109,000	2,220,000	5.3
4.4		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO VASTAGO	1,767,000	1,860,000	5.3
4.5		REPUESTO (23) - CODO 841-4-4	115,884	121,984	5.3
4.6		REPUESTO (23) - VAL HOLDING	1,194,598	1,257,472	5.3
4.7		REPUESTO (23) - CIL ELEVACINN	8,255,500	8,690,000	5.3
4.8		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	229,094	241,152	5.3
4.9		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PISTON D80	646,000	680,000	5.3
4.10		REPUESTO (23) - KIT SELLOS PISTON D80_40	678,300	714,000	5.3
4.11		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	637,830	671,400	5.3
5		GRUPO 5 - Conjunto Plegado			
5.1		REPUESTO (23) - CIL PLEGADO	6,075,250	6,395,000	5.3
5.2		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO CAMISA	1,375,315	1,447,700	5.3
5.3		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO VASTAGO	871,625	917,500	5.3
5.4		REPUESTO (23) - CODO 841-4-4	115,884	121,984	5.3
5.5		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30-34-L40	258,156	271,744	5.3
5.6		REPUESTO (23) - VAL HOLDING	1,567,500	1,650,000	5.3

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
5.7		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PISTON D80	646,000	680,000	5.3
5.8		REPUESTO (23) - KIT SELLOS PISTON	678,300	714,000	5.3
5.9		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	589,855	620,900	5.3
5.10		REPUESTO (23) - KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80-40	678,300	714,000	5.3
6		GRUPO 6 - Conjunto Columna			
6.1		REPUESTO (23) - CODO 941-4-4	57,395	60,416	5.3
6.2		REPUESTO (23) - MANIFOLD VAL RETENCION	741,000	780,000	5.3
6.3		REPUESTO (23) - VALVULVA RETENCION PILOTADA	902,393	949,888	5.3
6.4		REPUESTO (23) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	20,567,500	21,650,000	5.3
6.5		REPUESTO (23) - CAJA REDUCTORA SIN RULEMANES Y KIT DE SELLOS	8,657,058	9,112,704	5.3
6.6		REPUESTO (23) - RULEMANES	1,622,630	1,708,032	5.3
6.7		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS	1,697,900	1,787,264	5.3
6.8		REPUESTO (23) - MOTOR DE GIRO	4,446,000	4,680,000	5.3
6.9		REPUESTO (23) - COMAN COL (CON TRABA)	5,323,404	5,603,584	5.3
6.10		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 748-4-4	67,244	70,784	5.3
6.11		REPUESTO (23) - CONE TEE I454-4-4-4	247,456	260,480	5.3
6.12		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R COL	139,961	147,328	5.3
6.13		REPUESTO (23) - JUNTA GIRATORIA	3,959,539	4,167,936	5.3
6.14		REPUESTO (23) - JUNTA GIRATORIA	1,121,638	1,180,672	5.3
6.15		REPUESTO (23) - PROTECTOR MOTOR HIO	116,857	123,008	5.3
6.16		REPUESTO (23) - TOMA CORRIENTE HUBBELL 15A-125V MACHO	537,228	565,504	5.3
6.17		REPUESTO (23) - COLUMNA	27,250,750	28,685,000	5.3
6.18		REPUESTO (23) - CONJUNTO PALANCA BOM MAN	137,164	144,384	5.3
6.19		REPUESTO (23) - CUBRE CORONA	505,612	532,224	5.3
6.20		REPUESTO (23) - CUBRE PALANCAS	87,552	92,160	5.3
6.21		REPUESTO (23)- PALANCA COMAN	126,099	132,736	5.3
6.22		REPUESTO (23)- VAL DE RETENCION	1,274,976	1,342,080	5.3
6.23		REPUESTO (23)- ADAPTADOR 741-4-4	50,950	53,632	5.3
7		GRUPO 7 - Conjunto Estabilizadores			
7.1		REPUESTO (23)- CODO 841-4-4	155,648	163,840	5.3
7.2		REPUESTO (23) - VAL DE RETENCION PILOTADA	1,204,600	1,268,000	5.3
7.3		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA	715,372	753,024	5.3
7.4		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS TAPA DELANTERA	287,340	302,464	5.3
7.5		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO CAMISA	1,646,950	1,733,632	5.3
7.6		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PISTON D80	534,796	562,944	5.3
7.7		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS PISTON	2,827,200	2,976,000	5.3
7.8		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO VASTAGO	1,408,979	1,483,136	5.3
7.9		REPUESTO (23) - CANONERA	3,234,438	3,404,672	5.3
7.10		REPUESTO (23) - SOPORTE ESTABILIZADOR	1,528,876	1,609,344	5.3
7.11		REPUESTO (23) - SOPORTE 2 MANGS 1/4	67,488	71,040	5.3
7.12		REPUESTO (23) - ESTABILIZADOR	1,862,304	1,960,320	5.3
7.13		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R ESTABILIZADOR	80,620	84,864	5.3
7.14		REPUESTO (23) - PERNO D20X90	148,473	156,288	5.3
7.15		REPUESTO (23) - PERNO D20X124	181,062	190,592	5.3
7.16		REPUESTO (23) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	9,234,000	9,720,000	5.3
7.17		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 741-4-4	46,694	49,152	5.3
8		GRUPO 8 - Preensamble Inferior			
8.1		REPUESTO (23) - APOYO DE BRAZO	532,000	560,000	5.3
8.2		REPUESTO (23) - CODO 941-12-81	155,648	163,840	5.3
8.3		REPUESTO (23) - CORONA DE GIRO	5,725,292	6,026,624	5.3
8.4		REPUESTO (23) - CAPOT LATERAL	195,168	205,440	5.3
8.5		REPUESTO (23) - NIVEL DE ACEITE	445,299	468,736	5.3
8.6		REPUESTO (23) - COMAN ESTABILIZADOR	2,834,982	2,984,192	5.3
8.7		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 741-4-4	46,694	49,152	5.3
8.8		REPUESTO (23) - CODO 941-4-4	70,041	73,728	5.3
8.9		REPUESTO (23) - APOYO LATERAL BRAZO	127,680	134,400	5.3
8.10		REPUESTO (23) - CODO 954-4-4	122,937	129,408	5.3
8.11		REPUESTO (23) - VAL DE 3 VIAS	2,066,713	2,175,488	5.3
8.12		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-8	86,336	90,880	5.3
8.13		REPUESTO (23) - CONE TEE 1414-4-4-4	155,648	163,840	5.3
8.14		REPUESTO (23) - LINEA ASPIRACION	811,315	854,016	5.3
8.15		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-8	86,336	90,880	5.3
8.16		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-12	140,569	147,968	5.3
8.17		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 751-12-12	168,659	177,536	5.3
8.18		REPUESTO (23) - BASTIDOR BL-10/15	6,170,470	6,495,232	5.3
8.19		REPUESTO (23) - CODO 941-10-81	173,766	182,912	5.3
8.20		REPUESTO (23) - VAL EXCLUSA	651,654	685,952	5.3
8.21		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-8	86,336	90,880	5.3
8.22		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-21-21	32,953	34,688	5.3
8.23		REPUESTO (23) - ARO SELLO 2-162	403,468	424,704	5.3
8.24		REPUESTO (23) - BUJE BRONCE INFERIOR	957,356	1,007,744	5.3
8.25		REPUESTO (23) - BUJE BRONCE SUPERIOR	1,748,608	1,840,640	5.3
9		GRUPO 9 - Conjunto Bomba Manual			
9.1		REPUESTO (23) - CARCAZA BOM MAN	574,681	604,928	5.3
9.2		REPUESTO (23) - PERNO PISTON	59,340	62,464	5.3
9.3		REPUESTO (23) - PISTON	278,585	293,248	5.3

p/a

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - DGC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluido)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
9.4		REPUESTO (23) - SOPORTE PALANCA DE ACCIONAMIENTO	239,065	251,648	5.3
9.5		REPUESTO (23) - VAL DE RETENCION	783,750	825,000	5.3
9.6		REPUESTO (23) - VAL RETENCION ASPIRACION	783,750	825,000	5.3
10		GRUPO 10 - Carroceria Modular de Aluminio			
10.1		REPUESTO (23) - PARTE ELECTRICA CARROCERIA	2,495,650	2,627,000	5.3
10.2		REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO	250,800	264,000	5.3
10.3		REPUESTO (24) HOJA ELASTICO	237,500	250,000	5.3
10.4		REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO	228,000	240,000	5.3
10.5		REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO	237,500	250,000	5.3
10.6		REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO	237,500	250,000	5.3
11		GRUPO 11 - Consumibles y Alta rotacion			
2	73152101-083	Servicios de Reparacion de Hidro-Axion-Servicios			
1		GRUPO 1 - Consola de Comandos			
1.1		CAM(20) - HIDRO-AXION URN10	3,260,400	3,432,000	5.3
1.2		DES(03) - HIDRO-AXION URN10	1,358,500	1,430,000	5.3
1.3		MON(03) - HIDRO-AXION URN10	1,358,500	1,430,000	5.3
1.4		REP(02) - HIDRO-AXION URN10	31,089,122	32,725,392	5.3
1.5		CAM(20) - CONSOLA REFORZADA	1,111,500	1,170,000	5.3
1.6		DES(03) - CONSOLA REFORZADA	555,750	585,000	5.3
1.7		MON(03) - CONSOLA REFORZADA	555,750	585,000	5.3
1.8		REP(02) - CONSOLA REFORZADA	1,111,500	1,170,000	5.3
1.9		CAM(20) - LEVA	71,250	75,000	5.3
1.10		CAM(20) - MANGO PERILLA	52,250	55,000	5.3
1.11		CAM(20) - PALANCA	52,250	55,000	5.3
1.12		CAM(20) - VAL SELECTOR	228,000	240,000	5.3
1.13		DES(03) - VAL SELECTOR	114,000	120,000	5.3
1.14		MON(03) - VAL SELECTOR	114,000	120,000	5.3
1.15		REP(02) - VAL SELECTOR	1,943,225	2,045,500	5.3
1.16		CAM(20) - COMAN BARQUILLA	1,197,000	1,260,000	5.3
1.17		DES(03) - COMAN BARQUILLA	598,500	630,000	5.3
1.18		MON(03) - COMAN BARQUILLA	598,500	630,000	5.3
1.19		REP(02) - COMAN BARQUILLA	3,752,500	3,950,000	5.3
1.20		CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4	45,486	47,880	5.3
1.21		CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4-L	39,900	42,000	5.3
1.22		CAM(20) - CODO 954-4-4	39,900	42,000	5.3
1.23		CAM(20) - CONE TEE I445-4-4-4	52,250	55,000	5.3
1.24		CAM(20) - VAL SALAMI VDM05-DDDD 623302240	337,250	355,000	5.3
1.25		CAM(20) - SOPORTE PALANCA	39,900	42,000	5.3
1.26		CAM(20) - CADENA (EL M)	171,000	180,000	5.3
1.27		CAM(20) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	228,000	240,000	5.3
1.28		DES(03) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	114,000	120,000	5.3
1.29		MON(03) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	114,000	120,000	5.3
1.30		REP(02) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	1,515,136	1,594,880	5.3
1.31		CAM(20) - BARQUILLA	741,000	780,000	5.3
1.32		CONF(22) - BARQUILLA	8,255,500	8,690,000	5.3
1.33		DES(03) - BARQUILLA	532,000	560,000	5.3
1.34		MON(03) - BARQUILLA	532,000	560,000	5.3
1.35		REP(02) - BARQUILLA	5,209,100	5,483,264	5.3
1.36		CAM(20) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	722,000	760,000	5.3
1.37		DES(03) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	361,000	380,000	5.3
1.38		MON(03) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	361,000	380,000	5.3
1.39		REP(02) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	4,281,900	4,507,264	5.3
1.40		CAM(20) - ACOPLE RAPIDO HEMBRA 3/8	39,900	42,000	5.3
1.41		CAM(20) - ACOPLE RAPIDO AIRE	39,900	42,000	5.3
1.42		CAM(20) - ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8	39,900	42,000	5.3
1.43		CAM(20) - TAPA DE LLENADO	90,250	95,000	5.3
1.44		CAM(20) - FORRO MANGS 1/4	351,500	370,000	5.3
1.45		CONF(22) - FORRO MANGS 1/4	487,129	512,768	5.3
1.46		CAM(20) - SOPORTE PLUMA AXION URN10	294,500	310,000	5.3
1.47		REP(02) - SOPORTE PLUMA AXION URN10	1,123,660	1,182,800	5.3
1.48		CAM(20) - BOM HI	342,000	360,000	5.3
1.49		DES(03) - BOM HI	171,000	180,000	5.3
1.50		MON(03) - BOM HI	171,000	180,000	5.3
1.51		REP(02) - BOM HI	3,111,250	3,275,000	5.3
1.52		CAM(20) - RETEN BOM HI	209,000	220,000	5.3
1.53		REP(02) - RETEN BOM HI	1,520	1,600	5.3
1.54		CAM(20) MOTOR NAFTERO	1,496,250	1,575,000	5.3
1.55		DES(03) - MOTOR NAFTERO	748,125	787,500	5.3
1.56		MON(03) - MOTOR NAFTERO	748,125	787,500	5.3
1.57		RECT(02) - MOTOR NAFTERO	15,722,500	16,550,000	5.3
1.58		AJU(02) - MOTOR NAFTERO	1,795,500	1,890,000	5.3
1.59		REP(02) - MOTOR NAFTERO	8,255,500	8,690,000	5.3
1.60		CAM(20) - MANG. DEL CILIN. ESTABI AL COMAN DEL ESTAB (EL M)	52,250	55,000	5.3
1.61		CAM(20) - MANG DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.62		CAM(20) - MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1.63		CAM(20) - MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.64		CAM(20) - MANG. DEL CILIN DE ELEVACION AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.65		CAM(20) - MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.66		CAM(20) - MANG. DEL CIL PLEGADO AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.67		CAM(20) - MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CIL DE ELEVACION (EL	71,250	75,000	5.3
1.68		CAM(20) - MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.69		CAM(20) - MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.70		CAM(20) - MANG DEL CIL PLEGADO AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.71		CAM(20) - MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE GIRO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.72		CAM(20) - MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.73		CAM(20) - MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.74		CAM(20) - MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.75		CAM(20) - MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE ANTES DE LA VAL SELE	71,250	75,000	5.3
1.76		CAM(20) - MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.77		CAM(20) - MANG. DE LA BOM HID. A LA VAL SELECTORA (EL M)	107,250	75,000	-30.1
1.78		CAM(20) - MANG DEL TANQUE A LA BOM HI (EL M)	147,250	155,000	5.3
1.79		CAM(20) - MANG. DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATORIA (EL M)	111,250	155,000	39.3
1.80		CAM(20) - MANG DE LA VAL SELEC AL COMAN ESTABIL. (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.81		CAM(20) - MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.82		CAM(20) - MANG DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRATORIA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.83		CAM(20) - MANGU DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.84		CAM(20) - MANG DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVORIO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.85		CAM(20) - CANO RIGIDO HIDRAULICO CON TEMINALES EL (M)	85,500	90,000	5.3
1.86		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL CILIN ESTABILIZ AL COMAN DEL ESTABI	61,750	65,000	5.3
1.87		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL TANQUE A LA BOM HI	52,250	55,000	5.3
1.88		CAM(20) - TERMINAL MANG DE LA BOM HIDR A LA VAL SELECTORA	36,100	38,000	5.3
1.89		CAM(20) - TERMINAL MANG. DE LA VAL SELECTORA AL COMAN ESTABIL	36,100	38,000	5.3
1.90		CAM(20) - TERMINAL MANG DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATOR	36,100	38,000	5.3
1.91		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO	36,100	38,000	5.3
1.92		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRATORIA	36,100	38,000	5.3
1.93		CAM(20) - TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE COL	36,100	38,000	5.3
1.94		CAM(20) - TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVORIO	36,100	38,000	5.3
1.95		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQUILLA	36,100	38,000	5.3
1.96		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.97		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION	36,100	38,000	5.3
1.98		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.99		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO	36,100	38,000	5.3
1.100		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL CILIND PLEGADO AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.101		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CILIN DE ELI	36,100	38,000	5.3
1.102		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL CILIN. DE ELEVACION AL COMAN BARQ	36,100	38,000	5.3
1.103		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL CILIND PLEGADO	36,100	38,000	5.3
1.104		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL CILIND PLEGADO AL COMAN BARQUILL	36,100	38,000	5.3
1.105		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE GIRO	36,100	38,000	5.3
1.106		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQUILL	36,100	38,000	5.3
1.107		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO	36,100	38,000	5.3
1.108		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.109		CAM(20) - TERM. MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE T ANTES DE LA	36,100	38,000	5.3
1.110		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL	36,100	38,000	5.3
1.111		CAM(20) - ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	29,925	31,500	5.3
2		GRUPO 2 - Brazo Inferior			
2.1		CAM(20) - SUBCONJUNTO PERNO 30X235	80,750	85,000	5.3
2.2		CAM(20) - CADENA FINAL INFERIOR	313,500	330,000	5.3
2.3		CAM(20) - TENSOR DE CADENA NIVELADORA	147,250	155,000	5.3
2.4		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30_34_L25	123,500	130,000	5.3
2.5		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	123,500	130,000	5.3
2.6		CAM(20) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	1,881,000	1,980,000	5.3
2.7		CONF(22) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	9,947,070	10,470,600	5.3
2.8		DES(03) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	627,000	660,000	5.3
2.9		END(02) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	4,332,000	4,560,000	5.3
2.10		MON(03) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	627,000	660,000	5.3
2.11		REP(02) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	6,864,035	7,225,300	5.3
2.12		DES(03) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	579,500	610,000	5.3
2.13		MON(03) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	579,500	610,000	5.3
2.14		REP(02) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	2,696,385	2,838,300	5.3
2.15		CAM(20) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	370,500	390,000	5.3
2.16		CONF(22) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	505,612	532,224	5.3
2.17		REP(02) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	441,529	464,768	5.3
2.18		CAM(20) - ROD INFERIOR NO AISLADO	294,500	310,000	5.3
3		GRUPO 3 - Segundo Brazo			
3.1		CAM(20) - PERNO ART. PRIMER-SEGUNDO BRAZOS	80,750	85,000	5.3
3.2		CONF(22) - PERNO ART. PRIMER-SEGUNDO BRAZOS	273,235	287,616	5.3
3.3		CAM(20) - VALVULAS DE CORTE	166,250	175,000	5.3
3.4		CAM(20) - CODO 841-4-4	36,100	38,000	5.3
3.5		CAM(20) - CONECCION TEE	52,250	55,000	5.3
3.6		CAM(20) - VALVULA DE CORTE ELEV-PLEG	175,750	185,000	5.3
3.7		CAM(20) - SEGUNDO BRAZO	1,026,000	1,080,000	5.3

p/la

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
SCP - DGC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluido)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
3.8		CONF(22) - SEGUNDO BRAZO	10,727,020	11,291,600	5.3
3.9		END(02) - SEGUNDO BRAZO	3,284,435	3,457,300	5.3
3.10		DES(03) - SEGUNDO BRAZO	513,000	540,000	5.3
3.11		MON(03) - SEGUNDO BRAZO	513,000	540,000	5.3
3.12		REP(02) - SEGUNDO BRAZO	6,980,505	7,347,900	5.3
3.13		CAM(20) - COBEREPUESTO R ARTICULACION BRAZOS	114,000	120,000	5.3
3.14		CONF(22) - COBEREPUESTO R ARTICULACION BRAZOS	795,993	837,888	5.3
3.15		CAM(20) - COBEREPUESTO R EXTREMO SEGUNDO BRAZO	114,000	120,000	5.3
3.16		CONF(22) - COBEREPUESTO R EXTREMO SEGUNDO BRAZO	656,153	690,688	5.3
3.17		CAM(20) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	1,159,000	1,220,000	5.3
3.18		DES(03) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	579,500	610,000	5.3
3.19		MON(03) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	579,500	610,000	5.3
3.20		REP(02) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	2,696,385	2,838,300	5.3
3.21		CAM(20) - CORONA BARQUILLA	242,250	255,000	5.3
3.22		CONF(22) - CORONA BARQUILLA	189,088	199,040	5.3
3.23		CAM(20) - CORONA DOBLE	242,250	255,000	5.3
3.24		CONF(22) - CORONA DOBLE	218,272	229,760	5.3
3.25		CAM(20) - PINON	147,250	155,000	5.3
3.26		CONF(22) - PINON	152,729	160,768	5.3
3.27		CAM(20) - ROD SUPERIOR	585,382	616,192	5.3
3.28		CAM(20) - ROD INFERIOR	579,500	610,000	5.3
4		GRUPO 4 - Conjunto elevacion			
4.1		CAM(20) - SOPORTE DE BARQUILLA	703,000	740,000	5.3
4.2		DES(03) - SOPORTE DE BARQUILLA	351,500	370,000	5.3
4.3		MON(03) - SOPORTE DE BARQUILLA	351,500	370,000	5.3
4.4		REP(02) - SOPORTE DE BARQUILLA	2,896,390	3,048,832	5.3
4.5		CAM(20) - KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80_40	80,750	85,000	5.3
4.6		CONF(22) - SUBCONJUNTO CAMISA	1,435,830	1,511,400	5.3
4.7		RECT(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	429,685	452,300	5.3
4.8		BRU(02) - CAMISA DE CIL ELEVACION	870,390	916,200	5.3
4.9		CONF(22) - SUBCONJUNTO VASTAGO	789,925	831,500	5.3
4.10		CRO(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	421,895	444,100	5.3
4.11		RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	323,665	340,700	5.3
4.12		CAM(20) - CODO 841-4-4	36,100	38,000	5.3
4.13		CAM(20) - VAL HOLDING	114,000	120,000	5.3
4.14		DES(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
4.15		MON(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
4.16		REP(02) - VALV HOLDING	815,936	858,880	5.3
4.17		CAM(20) - CIL ELEVACINN	399,000	420,000	5.3
4.18		CONF(22) - CIL ELEVACINN	2,937,115	3,091,700	5.3
4.19		DES(03) - CIL ELEVACINN	199,500	210,000	5.3
4.20		MON(03) - CIL ELEVACINN	199,500	210,000	5.3
4.21		REP(02) - CIL ELEVACINN	2,526,905	2,659,900	5.3
4.22		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	199,500	210,000	5.3
4.23		CONF(22) - SUBCONJUNTO PISTON D80	450,965	474,700	5.3
4.24		RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	90,060	94,800	5.3
4.25		CAM(20) - KIT SELLOS PISTON D80_40	52,250	55,000	5.3
4.26		CONF(22) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	281,580	296,400	5.3
4.27		RECT(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	163,305	171,900	5.3
5		GRUPO 5 - Conjunto Plegado			
5.1		CAM(20) - CILI PLEGADO	437,000	460,000	5.3
5.2		CONF(02) - CIL PLEGADO	3,020,430	3,179,400	5.3
5.3		DES(03) - CIL PLEGADO	218,500	230,000	5.3
5.4		MON(03) - CIL PLEGADO	218,500	230,000	5.3
5.5		REP(02) - CIL PLEGADO	2,741,035	2,885,300	5.3
5.6		CONF(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	876,280	922,400	5.3
5.7		RECT(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	486,020	511,600	5.3
5.8		BRU(02) - CAMISA CIL PLEGADO	1,008,330	1,061,400	5.3
5.9		CONF(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	681,910	717,800	5.3
5.10		CRO(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	463,410	487,800	5.3
5.11		END(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	213,750	225,000	5.3
5.12		RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	323,000	340,000	5.3
5.13		RECT(02) - CODO 841-4-4	32,710	34,432	5.3
5.14		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30-34-L40	242,250	255,000	5.3
5.15		CAM(20) - VALV HOLDING	114,000	120,000	5.3
5.16		DES(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
5.17		MON(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
5.18		REP(02) - VALV HOLDING	815,936	858,880	5.3
5.19		CONF(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	307,420	323,600	5.3
5.20		RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	90,060	94,800	5.3
5.21		CAM(20) - KIT SELLOS PISTON	57,000	60,000	5.3
5.22		CONF(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	281,675	296,500	5.3
5.23		RECT(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	185,630	195,400	5.3
5.24		CAM(20) - KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80-40	57,000	60,000	5.3
6		GRUPO 6 - Conjunto Columna			
6.1		CAM(20) - CODO 941-4-4	36,100	38,000	5.3

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA Incluido)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
6.2		CAM(20) - MANIFOLD VAL RETENCION	133,000	140,000	5.3
6.3		CAM(20) - VALVULVA RETENCION PILOTADA	123,500	130,000	5.3
6.4		CAM(20) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	418,000	440,000	5.3
6.5		DES(03) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	209,000	220,000	5.3
6.6		MON(03) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	209,000	220,000	5.3
6.7		REP(02) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	9,874,163	10,393,856	5.3
6.8		REP(02) - CAJA REDUCTORA SIN RULEMANES Y KIT DE SELLOS	4,649,497	4,894,208	5.3
6.9		CAM(20) - MOTOR DE GIRO	275,500	290,000	5.3
6.10		DES(03) - MOTOR DE GIRO	137,750	145,000	5.3
6.11		MON(03) - MOTOR DE GIRO	137,750	145,000	5.3
6.12		REP(02) - MOTOR DE GIRO	2,555,500	2,690,000	5.3
6.13		CAM(20) - COMAN COL (CON TRABA)	342,000	360,000	5.3
6.14		DES(03) - COMAN COL (CON TRABA)	171,000	180,000	5.3
6.15		MON(03) - COMAN COL (CON TRABA)	171,000	180,000	5.3
6.16		REP(02) - COMAN COL (CON TRABA)	2,521,497	2,654,208	5.3
6.17		CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4	36,100	38,000	5.3
6.18		CAM(20) - CONE TEE I454-4-4-4	52,250	55,000	5.3
6.19		CAM(20) - COBEREPUESTO R COL	114,000	120,000	5.3
6.20		CAM(20) - JUNTA GIRATORIA	1,121,000	1,180,000	5.3
6.21		DES(03) - JUNTA GIRATORIA	560,500	590,000	5.3
6.22		MON(03) - JUNTA GIRATORIA	560,500	590,000	5.3
6.23		REP(02) - JUNTA GIRATORIA	2,365,500	2,490,000	5.3
6.24		CAM(20) - PROTECTOR MANGS COL	114,000	120,000	5.3
6.25		CAM(20) - PROTECTOR MANGS COL	114,000	120,000	5.3
6.26		CAM(20) - TOMA CORRIENTE BUBBELL15A-125V MACHO	85,500	90,000	5.3
6.27		CAM(20)- COLUMNA	1,681,500	1,770,000	5.3
6.28		CONF(22) - COLUMNA	8,901,484	9,369,984	5.3
6.29		DES(03) - COLUMNA	840,750	885,000	5.3
6.30		MON(03) - COLUMNA	840,750	885,000	5.3
6.31		REP(02) - COLUMNA	11,362,000	11,960,000	5.3
6.32		CAM(20)- CONJUNTO PALANCA BOM MAN	104,500	110,000	5.3
6.33		CAM(20) - CUBRE CORONA	228,000	240,000	5.3
6.34		CAM(20) - CUBRE PALANCAS	66,500	70,000	5.3
6.35		CAM(20) - PALANCA COMAN	66,500	70,000	5.3
6.36		CONF(02) - PALANCA COMAN	102,960	108,000	4.9
6.37		CAM(20) - VAL DE RETENCION	114,000	120,000	5.3
6.38		CAM(20) - ADAPTADOR 741-4-4	36,100	38,000	5.3
7		GRUPO 7 - Conjunto Estabilizadores			
7.1		CAM(20) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	1,349,000	1,420,000	5.3
7.2		CONF(02) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	9,234,425	9,720,448	5.3
7.3		DES(03) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	674,500	710,000	5.3
7.4		MON(03) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	674,500	710,000	5.3
7.5		REP(02) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	9,899,000	10,420,000	5.3
7.6		CAM(20) - CODO 841-4-4	36,100	38,000	5.3
7.7		CAM(20) - VAL DE RETENCION PILOTADA	114,000	120,000	5.3
7.8		REP(02) - VAL DE RETENCION PILOTADA	656,153	690,688	5.3
7.9		CONF(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA	431,801	454,528	5.3
7.10		RECT(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA	172,185	181,248	5.3
7.11		CAM(20) - KIT DE SELLOS TAPA DELANTERA	85,500	90,000	5.3
7.12		BRU(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	484,089	509,568	5.3
7.13		CONF(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	913,216	961,280	5.3
7.14		RECT(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	347,411	365,696	5.3
7.15		CONF(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	407,238	428,672	5.3
7.16		RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	119,897	126,208	5.3
7.17		CAM(20) - KIT DE SELLOS PISTON	66,500	70,000	5.3
7.18		CONF(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	710,387	747,776	5.3
7.19		CRO(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	521,785	549,248	5.3
7.20		END(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	193,708	203,904	5.3
7.21		RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	490,291	516,096	5.3
7.22		CAM(20) - CANOERA	845,500	890,000	5.3
7.23		CONF(02) - CANONERA	1,959,705	2,062,848	5.3
7.24		DES(03) - CANONERA	422,750	445,000	5.3
7.25		END(02) - CANONERA	1,094,035	1,151,616	5.3
7.26		MON(03) - CANONERA	422,750	445,000	5.3
7.27		REP(02) - CANONERA	2,343,961	2,467,328	5.3
7.28		CAM(20) - SOPORTE ESTABILIZADOR	798,000	840,000	5.3
7.29		CONF(02) - SOPORTE ESTABILIZADOR	765,228	805,504	5.3
7.30		CAM(20) - SOPORTE 2 MANGS 1/4	52,250	55,000	5.3
7.31		CONF(02) - SOPORTE 2 MANGS 1/4	67,488	71,040	5.3
7.32		CAM(20) - ESTABILIZADOR	655,500	690,000	5.3
7.33		DES(03) - ESTABILIZADOR	327,750	345,000	5.3
7.34		MON(03) - ESTABILIZADOR	327,750	345,000	5.3
7.35		REP(02) - ESTABILIZADOR	1,087,955	1,145,216	5.3
7.36		CONF(02) - COBEREPUESTO R ESTABILIZADOR	80,620	84,864	5.3
7.37		REP(02) - COBEREPUESTO R ESTABILIZADOR	73,568	77,440	5.3
7.38		CAM(20) - PERNO D20X90	66,500	70,000	5.3

p/a

C.P. Liana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
7.39		CONF(02) - PERNO D20X90	114,547	120,576	5.3
7.40		CAM(20) - PERNO D20X124	66,500	70,000	5.3
7.41		CONF(02) - PERNO D20X124	140,934	148,352	5.3
7.42		CAM(20) - CILI ESTABILIZADOR (BR3600)	798,000	840,000	5.3
7.43		DES(03) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	399,000	420,000	5.3
7.44		MON(03) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	399,000	420,000	5.3
7.45		REP(02) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	2,089,452	2,199,424	5.3
7.46		CAM(20) - ADAPTADOR 741-4-4	36,100	38,000	5.3
8		GRUPO 8 - Preensamble Inferior			
8.1		CAM(20) APOYO DE BRAZO	114,000	120,000	5.3
8.2		CAM(20) - CODO 941-12-81	36,100	38,000	5.3
8.3		CAM(20) - CORONA DE GIRO	912,000	960,000	5.3
8.4		CONF(22) - CORONA DE GIRO	2,324,505	2,446,848	5.3
8.5		CAM(20) - CAPOT LATERAL	152,000	160,000	5.3
8.6		CAM(20) - NIVEL DE ACEITE	104,500	110,000	5.3
8.7		CAM(20) - COMAN ESTABILIZADOR	342,000	360,000	5.3
8.8		DES(03) - COMAN ESTABILIZADOR	171,000	180,000	5.3
8.9		MON(03) - COMAN ESTABILIZADOR	171,000	180,000	5.3
8.10		REP(02) - COMAN ESTABILIZADOR	1,502,732	1,581,824	5.3
8.11		CAM(20) - ADAPTADOR 741-4-4	36,100	38,000	5.3
8.12		CAM(20) - CODO 941-4-4	36,100	38,000	5.3
8.13		CAM(20) - APOYO LATERAL BRAZO	52,250	55,000	5.3
8.14		CAM(20) - CODO 954-4-4	36,100	38,000	5.3
8.15		CAM(20) - VAL DE 3 VIAS	342,000	360,000	5.3
8.16		DES(03) - VAL DE 3 VIAS	171,000	180,000	5.3
8.17		MON(03) - VAL DE 3 VIAS	171,000	180,000	5.3
8.18		REP(02) - VAL DE 3 VIAS	971,219	1,022,336	5.3
8.19		CAM(20) - ADAPTADOR 741-13-8	36,100	38,000	5.3
8.20		CAM(20) - CONE TEE 1414-4-4-4	52,250	55,000	5.3
8.21		CAM(20) - LINEA ASPIRACION	133,000	140,000	5.3
8.22		CAM(20) - ADAPTADOR 711-12-8	36,100	38,000	5.3
8.23		CAM(20) - ADAPTADRO 711-12-12	36,100	38,000	5.3
8.24		CAM(20) - ADAPTADOR 751-12-12	36,100	38,000	5.3
8.25		CAM(20) - BASTIDOR BL-10/15	1,254,000	1,320,000	5.3
8.26		CAM(20) - CODO 941-10-81	36,100	38,000	5.3
8.27		CAM(20) - VAL EXCLUSA	90,250	95,000	5.3
8.28		CAM(20) - ADAPTADOR 711-12-8	36,100	38,000	5.3
8.29		CAM(20) - ADAPTADOR 711-21-21	36,100	38,000	5.3
8.30		CAM(20) - ARO SELLO 2-162	114,000	120,000	5.3
8.31		CAM(20) - BUJE BRONCE INFERIOR	912,000	960,000	5.3
8.32		CONF(22) - BUJE BRONCE INFERIOR	646,790	680,832	5.3
8.33		CAM(20) - BUJE BRONCE INFERIOR	912,000	960,000	5.3
8.34		CONF(22) - BUJE BRONCE SUPERIOR	768,755	809,216	5.3
9		GRUPO 9 - Conjunto Bomba Manual			
9.1		CAM(20) - SUBCONJUNTO BOM MAN	228,000	240,000	5.3
9.2		DES(03) - SUBCONJUNTO BOM MAN	114,000	120,000	5.3
9.3		MON(03) - SUBCONJUNTO BOM MAN	114,000	120,000	5.3
9.4		REP(02) - SUBCONJUNTO BOM MAN	1,825,900	1,922,000	5.3
9.5		RECT(02) - CARCAZA BOM MAN	189,452	199,424	5.3
9.6		CONF(02) - PERNO PISTON	59,340	62,464	5.3
9.7		CONF(02) - PISTON	123,667	130,176	5.3
9.8		RECT(02) - PISTON	131,571	138,496	5.3
9.9		CONF(02) - SOPORTE PALANCA DE ACCIONAMIENTO	106,156	111,744	5.3
9.10		RECT(02) - SOPORTE PALANCA DE ACCIONAMIENTO	139,961	147,328	5.3
9.11		CAM(20) - VAL DE RETENCIO	247,000	260,000	5.3
9.12		CAM(20) - VAL RETENCION ASPIRACION	104,500	110,000	5.3
10		GRUPO 10 - Carroceria Modular de Aluminio			
10.1		DES(03) - PLATAFORMA CARROCERIA	1,168,500	1,230,000	5.3
10.2		MON(03) - PLATAFORMA CARROCERIA	1,168,500	1,230,000	5.3
10.3		REP(02) - PLATAFORMA CARROCERIA	5,939,400	6,252,000	5.3
10.4		DES(03) - MODULO CAJONES LATERAL	555,750	585,000	5.3
10.5		MON(03) - MODULO CAJONES LATERAL	555,750	585,000	5.3
10.6		CONF(22) - MODULO CAJONES LATERAL	6,529,500	7,245,000	11.0
10.7		REP(02) - MODULO CAJONES LATERAL	3,163,500	3,330,000	5.3
10.8		CAM(20) - PARTE ELECTRICA CARROCERIA	593,750	625,000	5.3
10.9		REP(02) - PARTE ELECTRICA CARROCERIA	403,750	425,000	5.3
10.10		DES(03) - ELASTICO TRASERO	296,875	420,000	41.5
10.11		MON(03) - ELASTICO TRASERO	285,000	420,000	47.4
10.12		CONF(22) - MASO COMPLETO DE ELASTICO 6 HOJAS	1,472,500	2,450,000	66.4
10.13		CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO	265,000	280,000	5.3
10.14		CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO	266,000	280,000	5.3
10.15		REPARAR (17) ELASTICO TRASERO	855,000	900,000	5.3
10.16		CONF (22)- PORTA PERTIGA	1,562,500	1,700,000	8.8
10.17		CONF(22) - PORTA ESCALERAS	1,532,500	2,420,000	57.9
11		GRUPO 11 - Consumibles y Alta rotacion			
11.1		CAM(20) - FILTRO DE RETORNO	280,250	295,000	5.3

p/a

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
11.2		CAM(20) - FILTRO DE VENTEO	213,750	225,000	5.3
11.3		CAM(20) - FILTRO ASP. S-T 12	253,650	267,000	5.3
11.4		CAM(20) - ACEITE HIDRAILICO SAE 68	52,250	55,000	5.3
11.5		CAM(20) - FILTRO DE AIRE HONDA	199,500	210,000	5.3
11.6		CAM(20) - ACEITE 10W30 POR LITRO	56,050	59,000	5.3
11.7		CAM(20) - FILTRO DE RETORNO	439,850	463,000	5.3
11.8		CAM(20) - INDICADOR DE NIVEL C-TEM	310,650	327,000	5.3
11.9		CAM(20) - KIT DE SELLOS JUNTA GIRATORA	308,750	325,000	5.3
11.10		CAM(20) - ESCOBILLA JUNTA GIRATORIA	61,750	65,000	5.3
11.11		CAM(20) - CIERRE RAPIDO TIPO TIRADOR	591,850	623,000	5.3
11.12		CAM(20) - EMPU?ADORA ROJA TIRADOR	90,250	95,000	5.3
11.13		CAM(20) - GOMA AMORTIG. DE BRAZO	99,750	105,000	5.3
11.14		CAM(20) - KIT DE ROTULOS URN 3410 ESP.	745,750	785,000	5.3
11.15		CAM(20) - KIT DE SELLOS CILINDRO INTERIOR	308,750	325,000	5.3
11.16		CAM(20) - KIT DE SELLOS SUPERIOR	308,750	325,000	5.3
11.17		CAM(20) - KIT DE SELLOS DE ESTABILIZADOR	299,250	315,000	5.3
11.18		CAM(20) - MANIPULO	65,550	69,000	5.3
11.19		CAM(20) - RESORTE PARA CORREDERA DE SEGURIDAD	14,250	15,000	5.3
11.20		CAM(20) - CORREDERA DE SEGURIDAD	21,375	22,500	5.3
11.21		CAM(20) - FUNDA PARA BARQUILLA SIMPLE	308,750	400,000	29.6
11.22		CAM(20) - PULSADOR CAB. HONGO NEGRO	65,550	69,000	5.3
11.23		CAM(20) - PULSADOR CAB. HONGO VERDE	65,550	69,000	5.3
11.24		CAM(20) - PASTILLA ANTIF. MOVIL	99,750	105,000	5.3
11.25		CAM(20) - PASTILLA ANTIF. FIJA	99,750	105,000	5.3
11.26		CAM(20) - MEDIDOR CIRCULAR DE NIVELACION	99,750	105,000	5.3
11.27		CAM(20) - BATERIA 12 V 7 A	299,250	467,500	56.2
11.28		CAM(20) - BOMBA HIDRAULICA 260 BAR	935,750	1,200,000	28.2
		TOTALES	698,109,145	737,773,037	5.68

p/ta

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - GOC - ANDE

2051/03

Comentario:

Tema:
CARGA DE DOCUMENTOS EN EL SICP
Sección:
Documentos del SICP

Situación:
Inconsistencia en documentos

Descripción:
Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

Comentario:
Se verifica en el acta de apertura que existe una inconsistencia en cuanto a la hora de apertura establecida en el SICP y en el documento remitido.

Tema:
CARGA DE DOCUMENTOS EN EL SICP
Sección:
Documentos del SICP

Situación:
Falta firmas/fechas

Descripción:
Se observa que la documentación remitida no posee fecha/firma. Se solicita remitir nuevamente.

Comentario:
1) Se observa que el cuadro comparativo no se encuentra firmado. 2) Se observa que en el informe de evaluación no se observa una de las firmas de los miembros del Comité en el apartado de la recomendación de adjudicación.

Tema:
CARGA DE DOCUMENTOS EN EL SICP
Sección:
Documentos del SICP

Situación:
Falta de DDJJ de apertura con un solo oferente

Solicitamos ajustarse a lo establecido en la Res. DNCP N° 483/21 "Por la cual se regula la apertura de las ofertas cuando solo se hubiere presentado una oferta en los procedimientos de Contrataciones Públicas Convencionales en el marco de la Ley N° 2051/03".

Comentario:
Se indica a la Convocante remitir la DDJJ de apertura con un solo oferente para la etapa de Contrato.

Realizá consultas o solicita soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda

Mesa de ayuda (/mesa-de-ayuda.html)

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
EE.UU. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

(+595) 21 415 4000
Lunes a Viernes 07:00 - 15:00 hs.

Información

Quiénes somos (/dncp/institucional/quienes-somos)
Preguntas frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes)
Mesa de ayuda (/mesa-de-ayuda.html)
Transparencia (/dncp//institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales)
Condiciones de uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso)
Denuncias (https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)
Capacitaciones (https://www.dncp.edu.py/capvirtual)
Datos abiertos (/datos/)
SIE (/dncp/sie)
Buscador de licitaciones (/buscador/licitaciones.html)

(https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAblicas/630989616932824?hc_location=timeline)
(https://twitter.com/dncp_py) (http://www.youtube.com/channel/UCQiRPlLquTEDqpzzUpV6PVg)
(https://www.instagram.com/contratacionesparaguay) (/rss.html)

Datos de la Verificación

Datos de la Verificación

Usuario Verificador:
joramirez

Tipo de Verificación:
Primera Etapa

Fecha de Solicitud:
01-12-2023 - 20:50

Fecha de Fin:
04-12-2023 - 11:28

Estado:
Publicado

Observaciones

Tema:
CARGA DE DATOS DEL SICP
Sección:
Datos del SICP

Situación:
Nota de responsabilidad

Descripción:
1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19. 2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19. 3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19. 4. Las verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídico

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANDE

ACTA DE APERTURA N° 62/2023

Entidad Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

1. Datos del Acta

PROCEDIMIENTO	**Licitación Pública Nacional**	**ID N°**	**408107**
FECHA DE APERTURA	**07/11/2023**	**HORA DE APERTURA**	**09:01 horas.**
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	**Licitación Pública Nacional ANDE N° 1741/2023**		
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto**		
LUGAR DE APERTURA	Módulo de Presentación y apertura de ofertas electrónicas disponible en el SICP.		
NOMBRE Y USUARIO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR LA APERTURA DE OFERTAS A TRAVÉS DEL SICP	Lic. Karen Ottonelli.		
NOMBRES Y USUARIOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO A TRAVÉS DEL SICP	Lic. Luis Miguel Gonzalez		

2. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicadas en el SICP de la DNCP.

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres en forma electrónica, dejándose expresa constancia de las ofertas abiertas en el presente acto.

Lic. Karen Ottonelli

ANDE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANDE

ACTA DE APERTURA N° 51/2023

Entidad Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

1. Datos del Acta

PROCEDIMIENTO	**Licitación Pública Nacional**	**ID N°**	**408107**
FECHA DE APERTURA	**26/10/2023**	**HORA DE APERTURA**	**09:15 horas.**
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	**Licitación Pública Nacional ANDE N° 1741/2023**		
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto		
LUGAR DE APERTURA	Módulo de Presentación y apertura de ofertas electrónicas disponible en el SICP.		
NOMBRE Y USUARIO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR LA APERTURA DE OFERTAS A TRAVÉS DEL SICP	Lic. Karen Ottonelli.		
NOMBRES Y USUARIOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO A TRAVÉS DEL SICP	Lic. Luis Miguel Gonzalez, María de la Paz Bareiro.		

2. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicadas en el SICP de la DNCP.

En virtud a lo establecido en el SICP, se ha visualizado una sola oferta recibida, dejándose expresa constancia de la oferta NO ha sido abierta en el presente acto.

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Maria P. Bareiro

Lic. Luis M. Gonzalez E.
Jefatura Gestión de Contrataciones

Atendiendo lo establecido en el Art. 3 – Procedimiento Aplicable de la Resolución DNCP N° 483/21, cuando al momento de la realización del Acto de Apertura de Ofertas, se observase que solo se hubiere presentado una oferta, no se realizará el Acto de Apertura de Ofertas ni se abrirá el único sobre presentado, el cual se pondrá a disposición del oferente para su retiro en caso de considerarlo pertinente, y se labrará acta de lo acontecido. En consecuencia, se deberá prorrogar la apertura de las ofertas mediante la emisión de una Adenda.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:17 horas, constatándose la participación de los oferentes y terceros interesados según registros del SICP y firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Karen Ottonelli

ANDE

Lic. Luis M. González E.

Maria P. Bareiro

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Modalidad, Número y Año: Licitación Pública Nacional N° 1741/2023

Descripción: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

ID: 408107

Fecha: Asunción, 14 de noviembre de 2023

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 48311 de fecha 10 de octubre de 2023, **(ANEXO - 1)** indicándose que el mismo estará conformado por:

- Coordinador: Sr. Cesar Zena
- Miembro Representante del Área Solicitante: Sr. Arturo Díaz
- Miembro Representante de la Asesoría Legal: Sr. Juan José Gómez

Una vez verificada la oferta, y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a las normativas vigentes pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas:

Conforme se desprende del Acta de Apertura, de fecha 07 de noviembre de 2023 **(ANEXO - 1)**, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

N°	OFERENTE	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	*POTENSA HIDRAULICA SRL*	*737.773.037*

1.2. Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:

No hubo observaciones de oferentes.

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de <u>CARÁCTER SUSTANCIAL</u>:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto a las documentaciones básicas de carácter sustancial **(ANEXO - 2)**, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

DOCUMENTO	OFERENTE
	POTENSA HIDRAULICA SRL
Formulario de Oferta (Incluye Lista de Precios)	CUMPLE
Documentos que acrediten la identidad del oferente, la existencia legal y la representación suficiente del firmante de la oferta	CUMPLE(1)
Garantía de mantenimiento de oferta	CUMPLE

(1) Presenta constancia de SIPE N° 1771098

Análisis del SINARH - Art. 40 de la Ley N° 2051/03, de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, incisos a) y b):

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015**, se ha consultado en www.paraguay.gov.py/documentos de la Secretaría de la Función Pública, base de datos del SINARH y Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley 6716/2021 "De Contrataciones Públicas" **(ANEXO - 2)**, constatándose que, el oferente no cuenta con registro en la base de datos.

Además se procedió a verificar si los oferentes no se encuentran en las inhabilidades previstas en los incisos m) y n) de la modificación del Art. 40 de Ley N° 2051/03 a traves de la ley 6716/2021. Al respecto se verifico que los directores, gerentes, socios, accionistas, cuotapartistas que forman parte de los oferentes no se encuentran en las inhabilidades previstas en los incisos mencionados con anterioridad.

Luego se verificó si el oferente no se encuentra comprendido en las inhabilidades previstas en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley 6716/2021. En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO - 2)**, se deja constancia del cumplimiento respecto a **No adeudar al Fisco y a la Seguridad Social** (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03).

3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:

Se ha procedido a la verificación de la Lista de Precios presentada por la firma oferente, resultando que no presenta errores aritméticos **(ANEXO - 3)**.

3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios ofertados por la firma participante:

Oferente	Precio Total de la Oferta c/ IVA (₲)	Costo total estimado c/ IVA (₲)	Variación respecto al Costo Estimado (%)
POTENSA HIDRAULICA SRL	737.773.037	698.109.145	5,68

Solicitamos una explicación detallada de la composición de precios unitarios ofertados, teniendo en cuenta que se constataron variaciones superiores al 25% por debajo del precio de referencia conforme se indica en la Planilla.:

ÍTEM 2	Servicios de Reparación de Hidro-Axion-Servicios	PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1.77	CAM (20) - MANG. DE LA BOM HID. A LA VAL SELECTORA (EL M)	107,250	75,000	-30.1

Solicitamos una explicación detallada de la composición de precios unitarios ofertados, teniendo en cuenta que se constataron variaciones superiores al 15% por encima del precio de referencia conforme se indica en la Planilla.:

ÍTEM 1	Servicio de Reparación de Hidro-Axion-Repuestos	PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1.35	REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	177,175	325,000	83.4
ÍTEM 2	**Servicios de Reparación de Hidro-Axion-Servicios**	**PRECIO REFERENCIA ANDE**	**PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL**	**VARIACIÓN % REF./OFERTA**
1.79	CAM(20) - MANG. DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATORIA (EL M)	111,250	155,000	39.3
10.1	DES(03) - ELASTICO TRASERO	296,875	420,000	41.5
10.11	MON(03) - ELASTICO TRASERO	285,000	420,000	47.4
10.12	CONF(22) - MASO COMPLETO DE ELASTICO 6 HOJAS	1,472,500	2,450,000	66.4
10.17	CONF(22) - PORTA ESCALERAS	1,532,500	2,420,000	57.9
11.21	CAM(20) - FUNDA PARA BARQUILLA SIMPLE	308,750	400,000	29.6
11.27	CAM(20) - BATERIA 12 V 7 A	299,250	467,500	56.2
11.28	CAM(20) - BOMBA HIDRAULICA 260 BAR	935,750	1,200,000	28.2

Por lo que conforme a lo dispuesto en la citada disposición, a través de Nota SAO N° 24/2023, de fecha 13/11/2023, se le ha solicitado al oferente POTENSA HIDRAULICA SRL la explicación detallada de la composición del precio ofertado.

Como respuesta al pedido realizado al oferente POTENSA HIDRAULICA SRL, a través de su nota ingresada en el Departamento de Mantenimiento de Vehículos en fecha 14/11/23, ha respondido con el desglose detallado de la composición de sus precios solicitados (Anexo A-5).

Del análisis de la documentación presentada por este Oferente, se verifica que su estructura de costo, detallado en un cuadro emitido por firma, corresponde Costo (65%), Gastos Financieros (6%), Gastos Administrativos (6%), Flete/Traslado (6%), Utilidad antes del Impuesto (7%) y Impuesto / otros gastos (10%),comprobándose con dicho desglose que los precios ofertados son de ejecución posible, por lo que su oferta es aceptada conforme a lo establecido en las bases de la contratación.

3.2. Margen de preferencia:

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4558/2011, no es necesaria la imposición del 40% de Margen de Preferencia, teniendo en cuenta que es la única oferta presentada.

3.3 Análisis de los precios ofertados

En el **ANEXO – 3** se incluye la verificación de los precios por ÍTEM.

4. Verificación de la oferta respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:

Se ha procedido al análisis de la oferta ubicada como la más baja en precio, en cada ITEM, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC.

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado (documentos formales no analizados en el numeral 2), constatándose lo siguiente:

Requisito exigido en el PBC	Documento requerido	OFERENTE
		POTENSA HIDRAULICA SRL
Documentos Legales formales	Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
	Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	PRESENTA
	Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios	CUMPLE
	Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
	Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE
	Declaración Jurada de Aceptación de uso de Ofertas Electrónicas cargada y en estado activo en el SIPE (para los casos procesos con presentación de ofertas electrónicas). Conforme lo establecido en la Resolución DNCP 1930/2020 y Guía de Oferta Electrónica. (**)	CUMPLE
	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC *	CUMPLE(1)

(1) Presenta constancia de SIPE N° 1771098

Obs.: Los documentos presentados mediante constancia del SIPE, fueron verificados por este Comité de Evaluación y se encuentran en estado ACTIVO.

4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica **(ANEXO - 4)**, constatándose el siguiente análisis:

4.2.1 Experiencia:

Requisito exigido en el PBC	Documento requerido	OFERENTE
		POTENSA HIDRAULICA SRL
Demostrar la experiencia en **la ejecución del servicio de reparaciones de hidroelevadores objeto de la presente licitación,** con facturaciones de venta y/o recepciones finales, como mínimo por un monto equivalente al cincuenta por ciento **(50%)** del monto máximo de la presente licitación, de cualquiera de los tres (3) últimos años (*Años 2020, 2021, 2022)* o que en la sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) del monto máximo de la Licitacion. Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito. La Convocante sumará el monto indicado en cada documento para verificar el cumplimiento de este requisito.	Copia de documentos que deberán ser emanados de empresas públicas, privadas y/o mixtas, donde se acredite los montos de los servicios prestados, pudiendo consistir en facturaciones, recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados a satisfacción del Cliente, certificados o constancias escritas donde se acredite la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación.	CUMPLE (100%)

4.2.2 Capacidad Técnica:

Requisito exigido en el PBC	Documento requerido	OFERENTE
		POTENSA HIDRAULICA SRL
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica a ser verificados con los FORMULARIOS de: PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN	Declaración jurada manifestando satisfacción y conocimiento de los requerimientos indicados en las Especificaciones Técnicas DSA/DMV/03/2023	CUMPLE

DE TALLERES. PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES. VERIFICACIÓN MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN. **1. Los servicios ofertados deberán satisfacer los requerimientos indicados en las Especificaciones Técnicas DSA/DMV/03/2023.** **2. La infraestructura mínima deberá cumplir los siguientes requisitos:** **a)** El oferente deberá cumplir con los requerimientos mínimos de los ítems solicitados en el formulario - PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE TALLERES, el cual será verificado y evaluado in situ por un técnico del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos. **b)** El Oferente debe presentar una copia simple de los planos aprobados por el municipio vigente en donde se visualice el área cubierta de taller (Planilla de Verificación para Habilitación de Talleres), y las demás áreas de trabajo del oferente (oficina, vestuarios, baños, etc). Debe acompañar los documentos de aprobación de las medidas de seguridad contra incendios conforme las disposiciones municipales vigentes. **3. Requerimientos Técnicos:** **a)** El oferente deberá cumplir con los requerimientos mínimos de los ítems solicitados en el formulario - PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES, el cual será verificado y evaluado in situ por un técnico del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos. **b)** El oferente deberá cumplir con los requerimientos mínimos de los ítems solicitados en el formulario - VERIFICACIÓN MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN, el cual será verificado y evaluado in situ por un técnico del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos. Para todos los ítems cotizados el oferente debe contar con los Manuales de servicio correspondiente al modelo y serie de camionetas el cual está ofertando y deberá presentar junto con su oferta las paginas afectadas a los sistemas de Motor, transmisión y diferencial en donde se visualicen los procesos de desarmado y armado de los conjuntos del lote cotizado debidamente identificado. Serán aceptados en forma impresa o en medio magnético (CD/PENDRIVE). **c) Organización Interna**: Planilla de Organización del Personal (Formulario), donde indique el personal de dirección, personal técnico permanente y no permanente, el responsable directo de la ejecución de los trabajos, nombre y currículum, vinculados a la empresa y calificación de los mismos	Declaración Jurada manifestando que el taller del oferente posee los requerimientos mínimos, solicitados en el formulario - PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE TALLERES.	CUMPLE
	El Oferente debe presentar una copia simple de los planos aprobados por el municipio vigente en donde se visualice el área cubierta de taller, y las demás áreas de trabajo del oferente (oficina, vestuarios, baños, etc). Debe acompañar los documentos de aprobación de las medidas de seguridad contra incendios conforme las disposiciones municipales vigentes.	CUMPLE *
	Declaración Jurada manifestando que el taller del oferente posee los requerimientos mínimos, solicitados en el formulario - PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES	CUMPLE
	Declaración Jurada manifestando que el taller del oferente posee los requerimientos mínimos, solicitados en el formulario - VERIFICACIÓN MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN	CUMPLE
	Planilla de Organización del Personal (Formulario), donde indique el personal de dirección, personal técnico permanente y no permanente, el responsable directo de la ejecución de los trabajos, nombre y currículum, vinculados a la empresa y calificación de los mismos.	CUMPLE

**Documento presentado en la verificación in situ del taller del oferente*

Se adjunta el detalle de la evaluación **en el ANEXO A-6**

4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera del oferente POTENSA HIDRAULICA SRL, el detalle se encuentra en el **ANEXO A - 5 "Planilla de Verificación de Capacidad Financiera,** constatándose que todas las firmas cumplen con este requisito.

4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:

Requisito exigido en el PBC	Documento requerido	OFERENTE *POTENSA HIDRAULICA SRL*
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE TALLERES. PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES. VERIFICACIÓN MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN. Los servicios ofertados deberán satisfacer los requerimientos indicados en las Especificaciones Técnicas DSA/DMV/03/2023. El oferente deberá demostrar ser Distribuidor Autorizado de la Marca cotizada, o demostrar la cadena de Autorización desde el Fabricante hasta el oferente de la Marca.	PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE TALLERES.	CUMPLE*
	PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES.	CUMPLE*
	VERIFICACIÓN MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN.	CUMPLE*
	AUTORIZACION DEL FABRICANTE.	CUMPLE

*Planillas de verificación, se adjunta el detalle de la evaluación de Especificaciones Técnicas en **ANEXO A-6.**

5. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1741/2023 ID 408.107 para la contratación de "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe, según el siguiente detalle:

5.1.1. Al Oferente: *POTENSA HIDRAULICA SRL*

Ítem	Descripción del Bien	SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS *POTENSA HIDRAULICA SRL*
1	Servicios de Reparación de Hidro-Axion-Repuestos	368.036.809
2	Servicios de Reparación de Hidro-Axion-Servicios	369.736.228
	Total G.	**737.773.037**

- El monto máximo de adjudicación es de **₲ 1.600.000.000** (guaraníes mil seiscientos millones), IVA incluido.

- El monto mínimo de adjudicación es de **₲ 800.000.000** (guaraníes ochocientos millones), IVA incluido.

- La sumatoria de precios propuestos de adjudicación asciende a la suma de **₲. 737.773.037** (guaraníes setecientos treinta y siete millones setecientos setenta y tres mil treinta y siete), con el IVA incluido.

- El Costo Estimado total asciende a **₲. 698.109.145** (guaraníes seiscientos noventa y ocho millones ciento nueve mil ciento cuarenta y cinco), con el IVA incluido.

- La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo Estimado es: **5,68 %**

Es nuestro informe, dado en la ciudad de Asunción a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres.

Atentamente,

Sr. Arturo Díaz
Miembro de Área Solicitante

Lic. Cesar Zena
Coordinador

Abg. Juan José Gómez
Miembro por Asesoría Legal

ANEXO 1
Resolución de Conformación de Comité
Acta de Apertura de Ofertas.
ANEXO 2
Planilla de Verificación de Documentos Legales
Informe del SINARH.
ANEXO 3
Tabla Comparativa de Precios.
ANEXO 4
Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica.
ANEXO 5
Planilla de Capacidad Financiera.
ANEXO 6
Planilla de Verificación de Especificaciones Técnicas.
ANEXO 7
Documentos de aclaraciones requeridas a los Oferentes.

NOTA UOC/PCP/ANDE N° 741/2023

Asunción, 14 de diciembre de 2023

Señor
Dr. Agustín Encina, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a lo observado al expediente de adjudicación, LPN 1741/2023, ID 408107, a fin de señalar cuanto sigue:

- La discrepancia horaria en cuanto al acto de apertura efectivo y el programado, se debe a inconvenientes en la conexión de la red internet.
- Adjuntamos la documentación con las firmas pertinentes, según lo requerido.
- Conforme lo dispone la Resolución DNCP N° 483/2021, el proceso licitatorio cuenta con la correspondiente prórroga de apertura de ofertas (anexamos el documento)

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

C.P. Liliana Ortiz
Responsable UOC/ANDE

zt