COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS

CONTRATO N° 08 /2.021

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con **C.I. N° 2.301.236**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **RODOLFA RAMÓN VILLALBA ALMADA,** con **C.I. 4.382.797,** quien concurre en representación de la firma **RV SERVICE,** con **RUC N° 4382797-7,** en su carácter de PROPIETARIO, domiciliado en San Carlos C/Rio Ypane - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato Abierto de **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.021; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. **Objeto del Contrato**
   1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los servicios detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del **Llamado a Contratación Directa N° 10/2021**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

2. **Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato**
   2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/Actividad	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2021	1	1	46	243	10	1	99	9.000.000
2021	1	1	47	243	10	1	99	23.000.000
2021	1	1	48	243	30	1	99	6.000.000
2021	1	1	49	243	10	1	99	35.000.000
2021	1	1	50	243	10	1	99	10.000.000
2021	1	1	51	243	10	1	99	6.000.000
2021	1	1	52	243	10	1	99	5.000.000
2021	1	1	53	243	10	1	99	15.000.000
2021	1	1	54	243	10	1	99	7.500.000
2021	1	1	54	243	30	1	99	13.800.000

2.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 387.727**.----------

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * ASESOR JURIDICO * C.F. N° 4 *

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * CENTRO FINANCIERO N° 4 *

3. Procedimiento de Contratación

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 10/2021, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AEREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 96** de fecha 02 de marzo de 2021.----------

4. Definiciones

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: -------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

c. "Contrato" es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato.----------

d. "Cumplimiento" significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.----------

e. "Multas" es el monto por los daños que el Proveedor estará obligado a pagar al Contratante de ocurrir un incumplimiento contractual determinado. El monto, que debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el incumplimiento ocasionará, es fijado en las Condiciones Especiales del Contrato y establecido en el Contrato.----------

f. "Día" significa día calendario.----------

g. "Documentos Contractuales" son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas las adendas a los mismos.----------

h. "Entrega" significa la transferencia de los bienes del Proveedor al Contratante de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.----------

i. "Precio del Contrato" es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Convenio, sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al Contrato.---------

j. "Proveedor" es la persona o grupo de personas en Consorcio, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o cesionarios permitidos del proveedor.----------

k. "Servicios Conexos" son los servicios complementarios al suministro de los bienes, tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial, así como otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato.----------

5. Prácticas Corruptas

5.1 El Contratante exige que los oferentes, proveedores, contratistas y consultores que participen en procedimientos de contratación pública, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de la Licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyan prácticas corruptas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.----------

a. "Soborno" (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de Licitación o de Contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.----------

b. "Extorsión" o "Coacción". Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de la Licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese logrado o no.----------

Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

c. "Fraude". Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una Licitación o de Contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del contratante y de otros participantes.----------
d. "Colusión". Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtenga precios de la Licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.----------

5.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Contratante, que un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante:----------

- Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o----------
- Remitirá los antecedentes de la firma y/o del personal de ésta, directamente involucrados en las prácticas corruptivas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-------

6. Documentos contractuales

6.1 Forman parte integral de este Contrato los siguientes documentos: ----------

a) La Carta Invitación del Llamado a Contratación Directa N° 10/2021, **"Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora e Impresoras".**----------
b) La **oferta del PROVEEDOR** presentada en el acto de apertura de Ofertas.----------
c) La **Orden Particular de la FAP N° 96** de fecha 02 de marzo de 2021.----------
d) La **Garantía de Fiel Cumplimiento** del Contrato.----------
e) Las **Órdenes de Servicio y/o Nota de Pedido** emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.----------
f) **Plan de Entrega** de los bienes.----------

7. Interpretación

7.1 Totalidad de lo Acordado

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor, y reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdos (ya sea por escrito, verbal, o correo electrónico) entre las partes en dicho respecto, realizados con anterioridad a la fecha el Contrato.----------

7.2 Enmiendas

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.----------

8. Idioma

8.1 El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y el Contratante, deberán redactarse en el idioma español.----------

9. Elegibilidad

9.1 El **PROVEEDOR** y todos sus Subcontratistas no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

10. Notificaciones

10.1 Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada del Contratante. "Por Escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción.----------

RG Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

10.2 Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la notificación, la que sea posterior.----------

11. Legislación Aplicable

11.1. El contrato se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.-

11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.----------

12. Resolución de Controversias

12.1 **Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.** Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-------
b. Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.--

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.----------

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------
En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de Mediación y Arbitraje.----------

13. Alcance del Servicio

13.1 Los servicios a ser prestados por parte del **Proveedor** se realizarán en las condiciones expresadas a continuación: ----------

U.R.: 313 - CIAERE						
Lote N° 1: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR1022IF, Rotulado N° 12005-04-84-1808, ubicado en la ECEMFAER**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
1.3	Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
1.4	Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
1.5	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.6	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN ... ASESOR JURÍDICO ... C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN ... COMANDO DE LA FUERZA AÉREA ... CENTRO FINANCIERO N° 4

1.7	Cambio de lamina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
1.8	Cambio de fil	Unidad	Evento	1	167.000	167.000
1.9	Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
1.10	Recambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	239.000	239.000
1.11	Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	662.000	662.000
1.12	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
1.13	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 1					**2.573.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado N° 12005-04-84-2355, ubicado en la Ayudantía del CIAERE.**					
2.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
2.2	Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
2.3	Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
2.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
2.5	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
2.6	Cambio de fil	Unidad	Evento	1	167.000	167.000
2.7	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
2.8	Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
2.9	Recambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	239.000	239.000
2.10	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
2.11	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 2					**1.691.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado N° 12005-04-84-2356, ubicado en la DAF.**					
3.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
3.2	Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
3.3	Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
3.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
3.5	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
3.6	Cambio de lamina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
3.7	Mantenimineto Preventivo	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
3.8	Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
3.9	Recambio de unidad de imágen	Unidad	Evento	1	239.000	239.000
3.10	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
3.11	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 3					**1.740.000**	
Total Lote N° 1					**6.004.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 1			**4.069.294**			
Monto Máximo del Lote N° 1			**8.138.587**			

RR Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Lote N° 2: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER					RV Service	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP-8150 dn. Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
1.2	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
1.3	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.4	Cambio de pelicula de funcion	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
1.5	Ruedas de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
1.6	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
1.7	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	277.000	277.000
Total Item N° 1					**1.006.000**	
Total Lote N° 2					**1.006.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 2				**682.239**		
Monto Máximo del Lote N° 2				**1.364.477**		

Lote N° 3: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI					RV Service	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora digital Oki MB 480 Rotulado N° 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER**					
1.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	138.000	138.000
1.2	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	145.000	145.000
1.3	Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	140.000	140.000
1.4	Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	98.000	98.000
1.5	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	50.000	50.000
1.6	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
1.7	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	56.000	56.000
1.8	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	314.000	314.000
1.9	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	509.000	509.000
Total Ítem N° 1					**1.528.000**	
Total Lote N° 3					**1.528.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 3				**1.036.027**		
Monto Máximo del Lote N° 3				**2.072.054**		

Lote N° 4: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca KYOCERA					RV Service	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotoeopladora KYOCERA modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1909, ubicado en la EFSOFAER**					
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	227.000	227.000
1.2	Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	274.000	274.000
1.3	Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	222.000	222.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA ASESOR JURIDICO C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS AÉREAS DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 4

1.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	319.000	319.000
1.5	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	101.000	101.000
1.6	Cambio de módulo de tóner	Unidad	Evento	1	491.000	491.000
1.7	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.8	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	95.000	95.000
1.9	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	662.000	662.000
1.10	Cambio de unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	389.000	389.000
1.11	Cambio de sensores	Unidad	Evento	1	203.000	203.000
Total Ítem Nº 1					**3.164.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KYOCERA modelo Taskalfa 3500i., Rotulado Nº 12005-04-84-1910, ubicado en la Sección de Copiado del CIAERE**					
2.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	227.000	227.000
2.2	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	976.000	976.000
2.3	Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	274.000	274.000
2.4	Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	222.000	222.000
2.5	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	101.000	101.000
2.6	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	174.000	174.000
2.7	Cambio de módulo de tóner	Unidad	Evento	1	491.000	491.000
2.8	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
2.9	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	95.000	95.000
2.10	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	662.000	662.000
2.11	Cambio de unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	389.000	389.000
2.12	Cambio de sensores	Unidad	Evento	1	203.000	203.000
Total Ítem Nº 1					**3.995.000**	
Total Lote Nº 4					**7.159.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 4				**4.862.441**		
Monto Máximo del Lote Nº 4				**9.724.882**		

U.R.: 314 - BRIGADA LOGISTICA						
Lote Nº 5: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado Nº 2436, ubicado en EL DAF**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.2	Cambio de modulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
1.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
1.4	Cambio de fil	Unidad	Evento	1	167.000	167.000
Total Ítem Nº 1					685.000	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado Nº 2437, ubicado en LA AYUDANTIA DE LA BRIG LOG**					
2.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
2.2	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

7

2.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
2.4	Cambio de fil	Unidad	Evento	1	167.000	167.000
Total Ítem N° 2					**685.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON 14351, Rotulado N° 3249, ubicado en EL DAF**					
3.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
3.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
3.3	Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
3.4	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
3.5	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
3.6	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
3.7	Cambio de lámina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
Total Ítem N° 3					**974.000**	
Total Lote N° 5					**2.344.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 5			**2.750.000**			
Monto Máximo del Lote N° 5			**5.500.000**			

Lote N° 6: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother DCP-L5600DN Rotulado N° 3262, ubicado en LA AYUDANTIA BRIG LOG**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
1.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	11.000	11.000
1.4	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.5	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
1.6	Ruedas de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
1.7	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
Total Ítem N° 1					**682.000**	
Total Lote N° 6					**682.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 6			**1.000.000**			
Monto Máximo del Lote N° 6			**2.000.000**			

Lote N° 7: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora digital SHARP 11642 CS, Rotulado N° 2135, ubicado EN la dirección DSI.**					
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
1.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	51.000	51.000
1.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	128.000	128.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

1.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
1.5	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	59.000	59.000
1.6	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
1.7	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
1.8	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
1.9	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
1.10	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	31.000	31.000
1.11	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	283.000	283.000
1.12	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	185.000	185.000
Total Ítem N° 1					**1.282.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora digital SHARP 11642 CS, Rotulado N° 2134, ubicado EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAL G1.**					
2.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
2.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	51.000	51.000
2.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	128.000	128.000
2.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
2.5	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	59.000	59.000
2.6	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
2.7	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
2.8	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
2.9	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
2.10	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	31.000	31.000
2.11	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	283.000	283.000
2.12	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	185.000	185.000
Total Ítem N° 2					**1.282.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora digital SHARP 11642 CS, Rotulado N° 2133, ubicado EN EL DAF.**					
3.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
3.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	51.000	51.000
3.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	128.000	128.000
3.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
3.5	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	59.000	59.000
3.6	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
3.7	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
3.8	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
3.9	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
3.10	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	31.000	31.000
3.11	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	283.000	283.000
3.12	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	185.000	185.000
Total Ítem N° 3					**1.282.000**	
Total Lote N° 7					**3.846.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 7				**3.750.000**		
Monto Máximo del Lote N° 7				**7.500.000**		

R&V Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO DE LAS FF.AA. DE LA NACION
JEFE DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO

COMANDO DE LAS FF.AA. DE LA NACION
JEFE DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

U.R.: 320 - COMREGAER						
Lote N° 8: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora fotocopiadoras de la marca Brother DCP 8085DN					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother DCP 8085DN ROT. 1765**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
1.2	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.3	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
1.4	Ruedas de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
1.5	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
1.6	Cambio de frame	Unidad	Evento	1	483.000	483.000
1.7	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	277.000	277.000
Total Ítem N° 1						**1.431.000**
Total Lote N° 8						**1.431.000**
Monto Mínimo del Lote N° 8				**970.774**		
Monto Máximo del Lote N° 8				**1.941.547**		

Lote N° 9: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora fotocopiadoras de la marca CANON 1435 I					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON 1435 I ROT. 2042**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
1.3	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
1.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.5	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
1.6	Cambio de lámina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
1.7	Cambio de fil	Unidad	Evento	1	167.000	167.000
1.8	Recambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	239.000	239.000
1.9	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
Total Ítem N° 1						**1.494.000**
Total Lote N° 9						**1.494.000**
Monto Mínimo del Lote N° 9				**1.013.294**		
Monto Máximo del Lote N° 9				**2.026.588**		

Lote N° 10: Mantenimiento y Reparación de Impresora LEXMARK MS315DN					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROT: 2037**					
1.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	83.000	83.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

1.2	Cambio de zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	97.000	97.000
1.3	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.000	73.000
1.4	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	94.000	94.000
1.5	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	71.000	71.000
Total Ítem Nº 1					**418.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROT: 2038**					
2.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	83.000	83.000
2.2	Cambio de zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	97.000	97.000
2.3	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.000	73.000
2.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	71.000	71.000
Total Ítem Nº 2					**324.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROT: 2039**					
3.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	83.000	83.000
3.2	Cambio de zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	97.000	97.000
3.3	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.000	73.000
3.4	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	94.000	94.000
3.5	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	71.000	71.000
Total Ítem Nº 3					**418.000**	
Total Lote Nº 10					**1.160.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 10				**789.010**		
Monto Máximo del Lote Nº 10				**1.578.019**		

Lote Nº 11: Mantenimiento y Reparación de Impresora HP Laser Jet P1606 DN					**RV Service**	
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet P1606 DN ROT: 1632**					
1.1	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
1.2	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
1.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
Total Item 1					**334.000**	
Total Lote Nº 11					**334.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 11				**226.923**		
Monto Máximo del Lote Nº 11				**453.846**		

U.R.: 312 - BAT

Lote Nº 12: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora fotocopiadoras de la marca CANON					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON Rotulado Nº 1417, ubicado en la Ayudantía de la BAT "SP".**					
1.1	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
1.2	Cambio de lámina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

1.3	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
1.4	Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
1.5	Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	662.000	662.000
1.6	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
Total Ítem Nº 2					**1.350.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON Rotulado Nº 1911, ubicado en el G-1 de la BAT "SP".**					
2.1	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
2.2	Cambio de lámina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
2.3	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
2.4	Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
2.5	Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	662.000	662.000
2.6	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
Total Ítem Nº 2					**1.350.000**	
Total Lote Nº 12					**2.700.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 12			**2.000.000**			
Monto Máximo del Lote Nº 12			**4.000.000**			

Lote Nº 13: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora digital Oki Rotulado Nº 1597, ubicado en el Batallón Nº1 de la BAT "SP"**					
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	152.000	152.000
1.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	138.000	138.000
1.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	145.000	145.000
1.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	140.000	140.000
1.5	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	104.000	104.000
1.6	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	98.000	98.000
1.7	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	50.000	50.000
1.8	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
1.9	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	56.000	56.000
1.10	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	314.000	314.000
1.11	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	257.000	257.000
Total Ítem Nº 2					**1.532.000**	
Total Lote Nº 13					**1.532.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 13			**1.250.000**			
Monto Máximo del Lote Nº 13			**2.500.000**			

Lote Nº 14: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP					**RV Service**	
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
4	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital SHARP Rotulado Nº 1293, ubicado en el DAF de la BAT "SP".**					

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

4.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	51.000	51.000
4.2	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	128.000	128.000
4.3	Cambio de rodillo de presion	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
4.4	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
4.5	Cambio de rueda de separacion de bandeja	Unidad	Evento	1	55.000	55.000
4.6	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
4.7	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
4.8	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	31.000	31.000
4.9	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	283.000	283.000
4.10	Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	317.000	317.000
4.11	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	185.000	185.000
4.12	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	402.000	402.000
4.13	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	252.000	252.000
Total Ítem 1					**2.044.000**	
Total Lote N° 14					**2.044.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 14			**1.750.000**			
Monto Máximo del Lote N° 14			**3.500.000**			

U.R.: 310 - COMFAER

Lote N° 15: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras marca HP					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASERJET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubieado en el Departamento de Personal A - 1**					
1.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
1.3	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
1.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
1.5	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
1.8	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 1					**315.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de Impresora marea HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2731 Ubieado en la Dirección del Centro Finanelero N°4**					
2.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
2.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
2.3	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
Total Ítem N° 2					**529.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASERJET 2055 DN, ROT: 2732 ubieado en el Cuartel General**					
3.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
3.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
3.3	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
3.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

3.5	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
3.6	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
3.7	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 3					**691.000**	
4	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3122 Ubicado en el Cuartel General**					
4.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
4.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
4.3	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
4.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
4.5	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
4.6	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
4.7	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 4					**768.000**	
5	**Mantenimiento y reparaeión de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3123 Ubicado en el Cuartel General**					
5.1	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
5.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
5.3	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
5.4	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
5.5	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
5.6	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 5					**780.000**	
6	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASERJET, ROT:3124 Ubicado en el Cuartel General**					
6.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
6.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
6.3	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
6.4	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
6.5	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 6					**810.000**	
7	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASERJET 2015 DN, ROT:1781 Ubicado en el Departamento de Contabilidad**					
7.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
7.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
7.3	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
7.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
7.5	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
7.6	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
7.7	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
7.8	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 7					**986.000**	
8	**Mantenimiento y reparación de impresora HP LASERJET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**					

Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

8.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
8.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
8.3	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
8.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
Total Ítem Nº 8					**350.000**	
9	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASSER P1606 DN, ROT: 2730 - Ubicado en el departamento Unidad Administrativa Comfaer**					
9.1	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
9.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
9.3	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
9.4	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
Total Ítem Nº 9					**483.000**	
10	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASSER JET NP 2015 DN, ROT: 2266 - Ubicado en el Departamento Ayudantía General**					
10.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
10.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
10.3	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
10.4	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
10.5	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 10					**822.000**	
11	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASSER JET P 2035, ROT: 2284 - Ubicado en el Departamento de RR. HH.**					
11.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
11.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
11.3	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
11.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 11					**345.000**	
12	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 1411 - Ubicado en el Departamento de Presupuesto**					
12.1	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
12.2	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
12.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
Total Ítem Nº 12					**334.000**	
13	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 3119 - Ubicado en el Departamento de Educación Física**					
13.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
13.2	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
Total Ítem Nº 13					**343.000**	
14	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASER JET P 1606 DN, ROT: 2728 - Ubicado en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones**					
14.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
14.2	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
14.3	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 14					**341.000**	

Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

15	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP LASERJET D 1102 WC, ROT: 3463 - Ubicado en la Dirección de Asesoría Jurídica**					
15.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
15.2	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
15.3	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 15					**341.000**	
16	**Mantenimiento y reparación de IMPRESORA MARCA HP LASERJET 2410, ROT: 2954 - Ubicado en el Departamento de Inteligencia - A2**					
16.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
16.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
16.3	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 16					**297.000**	
Total Lote N° 15					**8.535.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 15				**8.000.000**		
Monto Máximo del Lote N° 15				**16.000.000**		

Lote N° 16: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA HP LASERJET PRO MPF 1400, ROT: 4066 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1**					
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
1.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
1.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
1.4	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	35.000	35.000
1.5	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
1.6	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
1.7	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
1.8	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
1.9	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
1.10	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
1.11	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	114.000	114.000
Total Ítem N° 1					**749.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/ IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantía General**					
2.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
2.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
2.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
2.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
2.5	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
2.6	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
2.7	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
2.8	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
2.9	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	114.000	114.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Total Ítem Nº 2					**736.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA/IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3290 Ubicado en el Departamento de Obras**					
3.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
3.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
3.3	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
3.4	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
3.5	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
3.6	Cambio de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	399.000	399.000
Total Ítem Nº 3					**734.000**	
4	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1536, ROT: 3291 Ubicado en el Departamento de Auditoria**					
4.1	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
4.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
4.3	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	35.000	35.000
4.4	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
4.5	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
4.6	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
4.7	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
4.8	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
4.9	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	114.000	114.000
Total Ítem Nº 4					**620.000**	
5	**Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA /IMPRESORA MARCA HP LASERJET 400, ROT: 4065 - Ubicado en el Departamento UOC**					
5.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
5.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
5.3	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	35.000	35.000
5.4	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
5.5	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
5.6	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
5.7	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
5.8	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
5.9	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	114.000	114.000
5.10	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	153.000	153.000
Total Ítem Nº 5					**760.000**	
Total Lote Nº 16					**3.599.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 16					**3.500.000**	
Monto Máximo del Lote Nº 16					**7.000.000**	

U.R.: 414 - CUARTEL GENERAL

Lote Nº 17: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2727 Ubicado en la Dirección del Centro Financiero**					

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
1.3	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
1.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.5	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 1					**866.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: ROT: 2725 Ubicado en el Departamento de Operaciones A - 3**					
2.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
2.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
2.3	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
2.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
2.5	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 2					**866.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Multifunción CANON IMAGE RUNNER 1435 I, ROT: 4601 Ubicado en el departamento de Contabilidad**					
3.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
3.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
3.3	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
3.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
3.5	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 3					**866.000**	
4	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones**					
4.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
4.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
4.3	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
4.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
4.5	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	251.000	251.000
Total Ítem N° 4					**866.000**	
Total Lote N° 17					**3.464.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 17			**2.750.000**			
Monto Máximo del Lote N° 17			**5.500.000**			

Lote N° 18: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
1.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	11.000	11.000
1.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
1.4	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000

RV Service
Roberto Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

1.5	Ruedas de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
1.6	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
1.7	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	328.000	328.000
Total Ítem Nº 1						**1.005.000**
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesorería**					
2.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
2.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	11.000	11.000
2.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
2.4	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
2.5	Ruedas de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
2.6	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
2.7	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	328.000	328.000
Total Ítem Nº 2						**1.005.000**
Total Lote Nº 18						**2.010.000**
Monto Mínimo del Lote Nº 18				**1.750.000**		
Monto Máximo del Lote Nº 18				**3.500.000**		

U.R.: 401 - PGA

Lote Nº 20.: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP Laser Jet PRO MEP M277DW					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet PRO MEP M277DW Rotulado Nº 12005-04-80-4304, ubicado en el CIVA.**					
1.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	t	158.000	158.000
1.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
1.3	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
1.4	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
t.5	Kit fusor	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
1.6	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
1.7	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 1						**910.000**
2	**Mantenimiento y reparación de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado Nº 12005-04-80-4303, ubicado en la Policía Aeronáutica.**					
2.1	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
2.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
2.3	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
2.4	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
2.5	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem Nº 2						**315.000**
3	**Mantenimiento y reparación de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado Nº 12005-04-80-4302, ubicado en el CIVA**					

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

3.1	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
3.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
3.3	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
3.4	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
3.5	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 3					**315.000**	
Total Lote N° 20					**1.540.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 20			**1.047.432**			
Monto Máximo del Lote N° 20			**2.094.864**			

Lote N° 21: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Rotulado N° 12005-04-81-6226, ubicado en el CIVA**					
1.1	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
1.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
1.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
Total Ítem N° 1					**318.000**	
Total Lote N° 21					**318.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 21			**215.630**			
Monto Máximo del Lote N° 21			**431.260**			

Lote N° 22: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca BROTHER DCP-8150					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de Impresora BROTHER DCP-8150, Rotulado N° 12005-04-80-3460 ubicado en el CIVA**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	77.000	77.000
1.3	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	264.000	264.000
1.4	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	114.000	114.000
Total Ítem N° 1					**636.000**	
Total Lote N° 22					**636.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 22			**430.736**			
Monto Máximo del Lote N° 22			**861.471**			

Lote N° 23: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca LEXMARK					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de Impresora Lexmark, Rotulado N° 12005-04-80-6308, ubicado en el Departamento de Contingencia**					
1.1	Cambio de cilindro	Unidad	Evento	1	315.000	315.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

1.2	Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
1.3	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.000	73.000
1.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	71.000	71.000
Total Ítem N° 1					**558.000**	
Total Lote N° 23					**558.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 23			**378.368**			
Monto Máximo del Lote N° 23			**756.736**			

Lote N° 24: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca LEXMARK MX521ade					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora LEXMARK MX521ade Rotulado N° 12005-04-80-5312, ubicado en el CIVA**					
1.1	Cambio de zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	97.000	97.000
1.2	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	73.000	73.000
1.3	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	67.000	67.000
1.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	71.000	71.000
Total Ítem N° 1					**308.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora LEXMARK MX521ade Rotulado N° 12005-04-80-5312, ubicado en el CIVA**					
2.1	Cambio de revelador digital	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
2.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	83.000	83.000
2.3	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	67.000	67.000
2.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	71.000	71.000
Total Ítem N° 2					**320.000**	
Total Lote N° 24					**628.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 24			**427.835**			
Monto Máximo del Lote N° 24			**855.669**			

U.R.: 402 - SETAM						
Lote N° 25: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MF8710 , Rotulado N° 6288, ubicado en Sección Escuadrón Mantenimiento GTA**					
1.1	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
1.2	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.3	Ruedas de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
1.4	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
Total Ítem N° 1					**481.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de impresora Brother 5450DN , Rotulado N° 6261, ubieado en Operaciones GTA**					
2.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
2.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	11.000	11.000

Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

2.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
2.4	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
2.5	Ruedas de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
2.6	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	272.000	272.000
Total Ítem Nº 2					**677.000**	
Total Lote Nº 25					**1.158.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 25			**861.039**			
Monto Máximo del Lote Nº 25			**1.722.077**			

Lote Nº 26: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HP					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de impresora HP 1515, Rotulado Nº 6299, ubicado en la Comandancia GTA**					
1.1	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
1.2	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
1.3	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	35.000	35.000
1.4	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
1.5	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
Total Ítem Nº 1					**217.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de impresora HP 2135, Rotulado Nº 6374, ubicado en la Ayudantía del GTA.**					
2.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
2.2	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
2.3	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
2.4	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	35.000	35.000
2.5	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
2.6	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
2.7	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
2.8	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
2.9	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
2.10	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
2.11	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	114.000	114.000
2.12	Cambio de placa lógica	Unidad	Evento	1	279.000	279.000
2.13	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	275.000	275.000
Total Ítem Nº 2					**1.403.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora HP Laser Jet 1536dnf , Rotulado Nº 6215, ubicado en Ayudantía GTA**					
3.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
3.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	33.000	33.000
3.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
3.4	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	35.000	35.000
3.5	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	26.000	26.000
3.6	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	78.000	78.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

3.7	Cambio de bujes de unidad de fusor	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
3.8	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	46.000	46.000
3.9	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	27.000	27.000
3.10	Cambio de unidad de imagen	Unidad	Evento	1	119.000	119.000
3.11	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	114.000	114.000
Total Ítem Nº 3					**749.000**	
4	**Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser Jet P1606dn , Rotulado Nº 6220, ubicado en la Oficina de ateneión SETAM**					
4.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
4.2	Cambio de rodillo de carga	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
4.3	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
4.4	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	52.000	52.000
4.5	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	48.000	48.000
4.6	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
Total Ítem Nº 4					**616.000**	
Total Lote Nº 26					**2.985.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 26			**2.138.962**			
Monto Máximo del Lote Nº 26			**4.277.923**			

U.R.: 311 - IBA

Lote Nº 27: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado Nº 6143, ubicado en el G-1**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	181.000	181.000
1.2	Cambio de rodillos de presión	Unidad	Evento	1	137.000	137.000
1.3	Cambio de cuchilla	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
1.4	Cambio de módulo de copiado	Unidad	Evento	1	234.000	234.000
1.5	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	103.000	103.000
1.6	Cambio de lámina fusor superior	Unidad	Evento	1	172.000	172.000
1.7	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	133.000	133.000
1.8	Cambio de rodillos de limpieza	Unidad	Evento	1	82.000	82.000
1.9	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
Total Ítem Nº 1					**1.324.000**	
Total Lote Nº 27					**1.324.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 27			**1.750.000**			
Monto Máximo del Lote Nº 27			**3.500.000**			

Lote Nº 28: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI					**RV Service**	
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora digital Oki MB480, Rotulado Nº6144, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas**					
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento		152.000	152.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

1.2	Cambio de cuchilla de limpieza,	Unidad	Evento	1	138.000	138.000
1.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	Evento	1	145.000	145.000
1.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	140.000	140.000
1.5	Cambio de uñas de separación	Unidad	Evento	1	47.000	47.000
1.6	Cambio de rodillo de carga de cilindro	Unidad	Evento	1	104.000	104.000
1.7	Cambio de rueda de separación de bandeja	Unidad	Evento	1	98.000	98.000
1.9	Cambio de rodillo de magneto	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
1.10	Cambio de bujes de revelado	Unidad	Evento	1	56.000	56.000
1.13	Cambio de unidad de revelado	Unidad	Evento	1	314.000	314.000
1.15	Cambio de placa fuente	Unidad	Evento	1	257.000	257.000
Total Ítem N° 1					**1.529.000**	
Total Lote N° 28					**1.529.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 28			**2.250.000**			
Monto Máximo del Lote N° 28			**4.500.000**			

Lote N° 29: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6286, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas**					
1.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
1.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
1.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
1.4	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
1.5	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
Total Ítem N° 1					**487.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6287, ubicado en la COMANDANCIA**					
2.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
2.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
2.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
2.4	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
2.5	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
Total Ítem N° 2					**487.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6288, ubicado en el GATE**					
3.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
3.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
3.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
3.4	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
3.5	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
Total Ítem N° 3					**487.000**	
4	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6289, ubicado en el GATE**					
4.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
4.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
4.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

4.4	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
4.5	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
Total Ítem N° 4					**487.000**	
5	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6290, ubicado en el GAT**					
5.1	Cambio de cilindro fotoconductor	Unidad	Evento	1	122.000	122.000
5.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
5.3	Cambio de engranajes	Unidad	Evento	1	58.000	58.000
5.4	Cambio de hilo de corona	Unidad	Evento	1	63.000	63.000
5.5	Cambio de película de función	Unidad	Evento	1	126.000	126.000
Total Ítem N° 5					**487.000**	
Total Lote N° 29					**2.435.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 29			**2.500.000**			
Monto Máximo del Lote N° 29			**5.000.000**			

Lote N° 30 : Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN					**RV Service**	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6218 , ubicado en GATE**					
1.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
1.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
1.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
1.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 10					**527.000**	
2	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6219 , ubicado en GATE**					
2.1	Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
2.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
2.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
2.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 2					**527.000**	
3	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6220 , ubicado en GTA**					
3.1	Cambio del modulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
3.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
3.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
3.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 3					**527.000**	
4	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6221 , ubicado en GTA**					
4.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
4.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
4.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
4.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 4					**527.000**	

RP Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO
C. F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

5	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6222 , ubicado en GAH**					
5.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
5.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
5.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
5.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 5					**527.000**	
6	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6223 , ubicado en GAH**					
6.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
6.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
6.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
6.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 6					**527.000**	
7	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6224 , ubicado en COMANDANCIA AYUDAN**					
7.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
7.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
7.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
7.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 7					**527.000**	
8	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6225 , ubicado en COMANDANCIA AYUDAN**					
8.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
8.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
8.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
8.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 8					**527.000**	
9	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6226 , ubicado en DAF IBA**					
9.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
9.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
9.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
9.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 9					**527.000**	
10	**Mantenimiento y reparación de Impresora marca HP Laser Jet P1606 DN Rotulado N° 12005-04-81-6227 , ubicado en DAF IBA**					
10.1	Cambio del módulo de impreso	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
10.2	Cambio de rodillo de arrastre	Unidad	Evento	1	76.000	76.000
10.3	Unidad laser	Unidad	Evento	1	218.000	218.000
10.4	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	75.000	75.000
Total Ítem N° 10					**527.000**	
Total Lote N° 30					**5.270.000**	
Monto Mínimo del Lote N° 30					**5.000.000**	
Monto Máximo del Lote N° 30					**10.000.000**	

RW Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

JEFE DE LA FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA ASESOR JURIDICO C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AÉREA CENTRO FINANCIERO N° 4

Lote Nº 31: Mantenimiento y Reparación de Impresora marca LEXMARK MS315DN					RV Service	
Ítem	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6302, ubicado en GATE	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
2	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6303, ubicado en GAI	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
3	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6304, ubicado en AYUDANTIA JEFATURA	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
4	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6305, ubicado en DAF IBA	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
5	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6306, ubicado en DAF IBA	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
6	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6308, ubicado en GAH	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
7	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6308, ubicado en GAH	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
8	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6309, ubicado en GTA	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
9	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6310, ubicado en GTA	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
10	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark MS315DN Rotulado Nº 12005-04-81-6311, ubicado en COMIBA	Unidad	Evento	1	635.000	635.000
Total Ítem Nº 1					**6.350.000**	
Total Lote Nº 31					**6.350.000**	
Monto Mínimo del Lote Nº 31			**6.000.000**			
Monto Máximo del Lote Nº 31			**12.000.000**			

El **monto total** adjudicado a la empresa **RV SERVICE,** con **RUC Nº 4382797-7,** conforme se detalla: ----------

Monto máximo: Gs. 130.300.000.- (Guaraníes ciento treinta millones trescientos mil).-----
Monto mínimo: Gs. 65.150.000.- (Guaraníes sesenta y cinco millones ciento cincuenta mil).

13.2 El **CONTRATANTE** no reconocerá ninguna prestación adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.---------- Toda prestación adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.----------

14. Fecha, Lugar y Condiciones de la prestación

14.1 El **PROVEEDOR** se compromete a prestar los servicios al Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, conforme se detalla: **LOTES Nº 1, 2, 3 y 4** *UNIDAD RESPONSABLE – 313 CIAERE,* **LOTES Nº 5, 6 y 7** *UNIDAD RESPONSABLE – 314 BRIGADA LOGISTICA,* **LOTES Nº 8, 9, 10 y 11** *UNIDAD RESPONSABLE -320 COMREGAER,* **LOTES Nº 12, 13 y 14** *UNIDAD RESPONSABLE – 312 BRIGADA AEROTRANSPORTADA,* **LOTES Nº 15 y 16** *UNIDAD RESPONSABLE – 310 COMFAER,* **LOTES Nº 17, 18 y 19** *UNIDAD RESPONSABLE – 414 ADMINISTRACIÓN FUERZA AÉREA,* **LOTES Nº 20, 21, 22, 23 y 24** *UNIDAD*

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

RESPONSABLE - 401 PGA, **LOTES Nº 25 y 26** *UNIDAD RESPONSABLE - 402 SETAM,* **LOTES Nº 27, 28, 29, 30 y 31** *UNIDAD RESPONSABLE – 311 IBA,* estableciendo la misma la dirección en las respectivas órdenes de servicio.----------
Los servicios serán realizados dentro de 03 (tres) días hábiles de recepcionada la orden de servicio por parte del Proveedor.----------

14.2. Los bienes o servicios serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes o componentes de aquellos que no posean las inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la **Carta Invitación**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para el CONTRATANTE, sin costo alguno para la misma.----------

14.3. Las provisiones de los bienes/ servicios deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. ----------

14.4. Los bienes/servicios serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs. Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.-

15. Administración del Contrato

15.1 La administración del presente Contrato estará a cargo de la siguientes Unidades: **LOTES Nº 1, 2, 3 y 4** *UNIDAD RESPONSABLE – 313 CIAERE,* **LOTES Nº 5, 6 y 7** *UNIDAD RESPONSABLE – 314 BRIGADA LOGISTICA,* **LOTES Nº 8, 9, 10 y 11** *UNIDAD RESPONSABLE -320 COMREGAER,* **LOTES Nº 12, 13 y 14** *UNIDAD RESPONSABLE – 312 BRIGADA AEROTRANSPORTADA,* **LOTES Nº 15 y 16** *UNIDAD RESPONSABLE – 310 COMFAER,* **LOTES Nº 17, 18 y 19** *UNIDAD RESPONSABLE – 414 ADM Y FZA FUERZA AÉREA,* **LOTES Nº 20, 21, 22, 23 y 24** *UNIDAD RESPONSABLE - 401 PGA,* **LOTES Nº 25 y 26** *UNIDAD RESPONSABLE - 402 SETAM,* **LOTES Nº 27, 28, 29, 30 y 31** *UNIDAD RESPONSABLE – 311 IBA.* ----------

16. Responsabilidad del Proveedor

16.1 El **PROVEEDOR** deberá prestar todos los servicios incluidos en el Alcance del Servicio descriptos en el Presupuesto presentado en el acto de apertura de ofertas.----------

16.2 El **PROVEEDOR** será responsable civilmente de incurrir en incumplimiento por causas imputables a este.----------

16.3. El **PROVEEDOR** será el único responsable de su personal en concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato.----------

17. Responsabilidad del Contratante

17.1 El Contratante se hará cargo de todos los gastos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones.----------

18. Precio del Contrato

18.1 El Precio será el monto especificado en el Contrato, las partes acuerdan que los montos son fijos e inamovibles, también incluyen el pago de fletes e impuestos varios. Salvo reajuste de precios que pueda surgir siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la Carta Invitación del presente proceso de Contratación.----------

19. Condiciones de Pago

19.1 La **CONTRATANTE** abonará al **PROVEEDOR**, el importe de los servicios facturados. El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de las facturas

Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

correspondientes, conforme al plan de caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. **El proveedor deberá emitir y remitir a la Unidad Administrativa responsable o Tesorería, donde presenta la factura, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.**----------

19.2. La moneda de pago será el guaraní.----------

20. Impuestos y Derechos

20.1 El **PROVEEDOR** será responsable y pagará todos los impuestos, y otros tributos o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, nacionales o internacionales, relacionados con la prestación y servicios conexos a ser prestados en virtud del Contrato.------

20.2 El **CONTRATANTE** hará todo lo posible para ayudar a que el **PROVEEDOR** se beneficie, hasta el máximo permitido por la ley, de cualquier exención impositiva, reducciones, descuentos, u otros privilegios impositivos que pudieran aplicarse al Proveedor.----------

20.3 La **CONTRATANTE** retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes conforme al Artículo 41 de la Ley 2051/03.----------

21. Garantía de Cumplimiento

21.1 El **PROVEEDOR** deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de **Declaración Jurada.**----------

21.2 La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la suscripción del presente Contrato, ***salvo que la entrega de la totalidad de los bienes adjudicados se realice dentro del citado plazo,*** *en cuyo caso deberá entregarse la Garantía de cumplimiento con la entrega total de los bienes.* ----------

21.3 La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.----------

21.4 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la ley y al contrato.-------

21.5 La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al Proveedor a más tardar 28 (veintiocho) días contados a partir de la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los servicios.----------

21.6 La vigencia de dicha Garantía se mantendrá por el plazo de duración del presente contrato.----

22. Constancia de Presentación de Declaración Jurada

22.1 El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6655/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

23. Información Confidencial

23.1 El **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** se comprometen a respetar el carácter confidencial de cualquier documento, dato, u otra información relacionada con el Contrato que hubiesen sido

Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

suministrados directa o indirectamente por una de las partes a la otra, y a no dar a conocer dicha información, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. Todo ello sin perjuicio de que la información citada hubiese sido provista antes, durante o una vez completada la ejecución del Contrato.----------

24. Garantía de los servicios

24.1 Todos los servicios prestados en virtud del Contrato serán de única y exclusiva responsabilidad del **PROVEEDOR**, quién responderá por los daños y perjuicios que pudieran suscitarse en relación a la prestación del servicio contratado, de acuerdo con los términos aplicables, o en la forma especificada en el contrato.----------

24.2 El **PROVEEDOR** notificará al Contratante cualquier imperfecto que pudiera suscitarse durante la prestación del servicio, inmediatamente después de haberlo descubierto e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible.----------

24.3 El **PROVEEDOR** garantiza que todos los trabajos realizados en virtud del Contrato, cumplirán con los requisitos de calidad y seguridad.----------

25. Transporte

25.1 La responsabilidad por el transporte del personal necesario para la prestación de los servicios, así como el transporte de los bienes, hasta el lugar de destino final, recaerá en el **PROVEEDOR**.----------

26. Multas

26.1 Si el **PROVEEDOR** no cumple con la prestación de cualquiera de los servicios establecidos en el Contrato, el Contratante podrá, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en virtud del Contrato, deducir del precio del mismo, en concepto de multa, el porcentaje establecido en la Carta Invitación del presente proceso de Contratación.----------

27. Limitación de Responsabilidades

27.1 Excepto los casos de negligencia grave o actuaciones de mala fe, ninguna de las partes será responsable ante la otra por daños indirectos o cualquier pérdida de uso, producción, intereses y/o lucro cesante que resultase de dichos daños. Esta exclusión no se aplicará a la obligación del Proveedor de pagar las multas.----------

28. Fuerza Mayor

28.1 El **PROVEEDOR** no estará sujeto al pago de multas ni a la terminación del Contrato por incumplimiento, si, y en la medida en que, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor.----------

28.2 Para propósito de esta Cláusula, se entenderá por "fuerza mayor" a cualquier evento o situación que estando fuera del control del Proveedor, es imprevisible, inevitable y que no provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del mismo. Estos eventos podrán incluir sin que la enumeración sea taxativa, actos del Contratante en ejercicio de su calidad soberana guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos que afecten la prestación del servicio.----------

28.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el **PROVEEDOR** notificará a la brevedad y por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes del Contratante, el **PROVEEDOR** continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.----------

Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

29. Reajuste de Precios del Contrato

29.1. La fórmula y el procedimiento para el reajuste de precios en caso de existir será realizado conforme a lo establecido en la Carta Invitación del presente Llamado.----------

29.2. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la **FAP**, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si la prestación de los servicios está atrasada respecto al plazo establecido para la entrega. El reajuste tendrá aplicación sobre las entregas realizadas posteriormente al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de FAP.----------

30. Ordenes de Cambio y Modificaciones en el Contrato

30.1 El **CONTRATANTE** podrá en cualquier momento efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, en uno o más de los siguientes elementos: --El lugar de prestación de los servicios; y----------

a. Los servicios conexos que haya de prestar el Proveedor.----------

30.2 Si cualquiera de los cambios citados ocasionase un aumento o una disminución en costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor ejecute cualquier parte de los trabajos incluidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del precio del Contrato, o del plan de entrega, o de ambos, y el Contrato se modificará según corresponda. El **PROVEEDOR** presentará las solicitudes de ajuste que se originen con motivo de esta Cláusula, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba del Contratante la orden de cambio correspondiente.---------

30.3 Los precios que sean facturado por el Proveedor por servicios conexos que puedan ser necesarios, pero que no están previstos en el Contrato, serán acordados previamente por las partes y no deberán exceder los precios corrientes que el Proveedor cobre a terceros por servicios similares.----------

31. Prórroga de los Plazos

31.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen impedimentos para la oportuna prestación de los servicios, notificará prontamente y con anterioridad a la fecha establecida para la prestación de los servicios y por escrito al Contratante, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración. Tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, el Contratante evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la prestación del servicio. En estos casos, la prórroga será ratificada por las partes mediante adenda al Contrato.----------

31.2 Excepto en los casos de Fuerza Mayor, o a menos que se hubiese acordado una prórroga, cualquier retraso por parte del Proveedor en la prestación de los servicios, lo hará responsable del pago de las multas.----------

32. Vigencia

32.1 El presente Contrato tendrá vigencia a partir de la firma del mismo hasta el 31 de diciembre del 2021.----------

33. Terminación

33. 1. Terminación por cumplimiento

El contrato terminará por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en él.----------

33.2 Terminación por incumplimiento: ----------

RUC: 4382797 - 7

a. El **CONTRATANTE** podrá terminar el Contrato en todo o en parte, por incumplimiento, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2051/03 y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, cuando:----------
   I. el **PROVEEDOR** no prestase alguno o todos los servicios indicados en el Contrato, dentro del plazo allí establecido, o de otros que se hubiesen concedido con motivo de prórrogas otorgadas por la Contratante o----------
   II. el **PROVEEDOR** hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligación establecida en el Contrato; ----------
   III. Si, durante el proceso de la Licitación o ejecución del Contrato, el Proveedor, a criterio del Contratante, hubiese incurrido en actos de corrupción o, ----------
   IV. En los demás casos establecidos en la Ley y este Contrato.----------
b. En caso de que el Contratante decidiese terminar el Contrato en todo o en parte, éste podrá contratar, bajo modalidades y condiciones que considere apropiada, servicios similares a los no contratados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Contratante todo costo adicional resultante. Cuando la terminación fuese solo parcial, el Proveedor continuará obligado por la ejecución de aquellas obligaciones que hubiesen quedado vigentes.----------

33.3 Terminación por Quiebras o Insolvencia

El **CONTRATANTE** podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el Proveedor entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescisión será sin indemnización alguna para el Proveedor, sin perjuicio que dicha terminación no perjudique o afecte ningún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener el Contratante.-

33.4 Terminación por Conveniencia

El **CONTRATANTE** podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación indicará que la razón de la terminación se debe a la conveniencia del Contratante, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.----------

33.5 Terminación por Mutuo Acuerdo:

a. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.----------
b. En cuanto a lo referente a derechos causados o adquiridos a favor del contratante o del proveedor se estará a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 2051/03.----------

Se consideran causales de rescisión del contrato: ----------

a) La prestación de servicios que no reúnan los requisitos establecidos en las Ordenes de Servicios.----------
b) El rechazo por dos veces consecutivas o alternadas de los servicios que no fueran aptos y que fueron entregados por el **PROVEEDOR**.----------
c) Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la UOC N° 4 de la FAP, en el plazo estipulado.----------
d) Las demás causas establecidas en el Art. 59 de la Ley 2051/03.----------

34. Cesión

33.1 Ni el Proveedor ni el Contratante podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del Contratante.----------

Rolf Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

35. Anulación de la Adjudicación por parte de la D.N.C.P.

34.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo el CONTRATANTE reconocer los servicios ya prestados.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 24 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.----------

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

RODOLFA RAMÓN VILLALBA ALMADA
PROPIETARIO – RV SERVICE

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
CNEL. DCEM - DIRECTOR CF Nº 4

BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS
CAP. IM – ASESORA JURÍDICA CF Nº 4