# CONTRATO N° 05/2023

Entre la Auditoria General del Poder Ejecutivo, domiciliada en Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ministro – Auditor General del Poder Ejecutivo Sr. Luis Cardozo Olmedo, designado en el cargo por Decreto N° 33 de fecha 15 de agosto de 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra **GLADYS JOIDA MORENO CABALLERO,** con **RUC Nº 1051482-1**, de la firma **Servicio Integral del Automotor (S.I.A.)** domiciliada en Tte. Alcorta 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora de la ciudad de Asunción República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte"** ***ID N° 431083 – Contrato Abierto,*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el establecer las condiciones legales, técnicas y económicas por las cuales se regirá la prestación de la Contratación de **Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte**, conforme al resultado del llamado a Contratación Directa N° 03/2023 con ID N° 431083.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;

4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 431083.

| | |
|---|---|
| Monto Máximo | 60.000.000.- |
| Monto Mínimo | 30.000.000.- |

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la CD N° 03/2023 para la Contratación de "**Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte**", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. La adjudicación fue realizada por Resolución AGPE N° 253/2023, de fecha 21 de junio de 2023 y 276/2023 de fecha 05 de julio de 2023.-

## 5. PRECIO POR EL VALOR ASEGURADO DE LOS BIENES A SER CUBIERTOS.

Los detalles de precio por el valor asegurado de los servicios a ser cubiertos se detallan a continuación:

| | | | | Servicio Integral Del Automotor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| **VEHÍCULO: CAMIONETA FORD RANGER XLT CC 4 X 4 3.20 SL GMT AÑO 2014** | | | | | |
| **1** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 1.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 97.814 | 97.814 |
| 1.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 53.574 | 53.574 |
| 1.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 124.040 | 124.040 |
| 1.4 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **2** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión** | | | | |
| 2.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 433.534 | 433.534 |
| 2.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 560.468 | 560.468 |
| 2.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 595.468 | 595.468 |
| 2.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 560.468 | 560.468 |
| 2.5 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 1.118.134 | 1.118.134 |
| 2.6 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 1.106.468 | 1.106.468 |
| 2.7 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 2.8 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 319.108 | 319.108 |
| 2.9 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 2.10 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACIÓN | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 2.11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 58.240 | 58.240 |
| 2.12 | CAMBIO DE ACEITE CAJA TRANSFERENCIA | Litros | 1 | 58.240 | 58.240 |
| 2.13 | REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 2.431.334 | 2.431.334 |
| 2.14 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 499.334 | 499.334 |
| 2.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| **3** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | |
| 3.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 1.968.400 | 1.968.400 |
| 3.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 3.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 97.534 | 97.534 |
| 3.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 43.680 | 43.680 |
| 3.5 | REPARACION DE SIN FIN | Unidad | 1 | 1.068.668 | 1.068.668 |
| 3.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 609.934 | 609.934 |
| 3.7 | PRECAP | Unidad | 1 | 414.868 | 414.868 |



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
x 021 557 826 / 0981 544 294

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría General del Poder Ejecutivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | MUÑEQUIN | Unidad | 1 | 414.868 | 414.868 |
| 3.9 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | Unidad | 1 | 231.468 | 231.468 |
| 3.10 | CAMBIO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | 1.217.068 | 1.217.068 |
| 3.11 | CAMBIO DE RULEMAN TRASERO Y DELANTERO | Unidad | 1 | 532.468 | 532.468 |
| 3.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 873.600 | 873.600 |
| **4** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión** | | | | |
| 4.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 548.800 | 548.800 |
| 4.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 511.000 | 511.000 |
| 4.3 | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR C/U | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 4.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 414.868 | 414.868 |
| 4.5 | CAMBIO DE JUEGOS DE ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 4.6 | CAMIO DE BUJES ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 413.468 | 413.468 |
| 4.7 | CAMBIO DE GRILLETE DE ELASTICO | Unidad | 1 | 822.268 | 822.268 |
| 4.8 | CAMBIO DE CENTRO DE ELASTICO | Unidad | 1 | 327.600 | 327.600 |
| 4.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 269.268 | 269.268 |
| 4.10 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 546.000 | 546.000 |
| 4.11 | BIELETA DE SUSPENSIÓN | Unidad | 1 | 433.534 | 433.534 |
| 4.12 | ROTULA | Unidad | 1 | 487.668 | 487.668 |
| 4.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **5** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | |
| 5.1 | PLATO DE DISCO Y EMBRAGUE | Unidad | 1 | 2.431.334 | 2.431.334 |
| 5.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 605.268 | 605.268 |
| 5.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 822.268 | 822.268 |
| 5.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 5.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 5.6 | PEDAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 998.668 | 998.668 |
| 5.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 803.600 | 803.600 |
| **6** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | |
| 6.1 | DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 1.446.668 | 1.446.668 |
| 6.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 555.800 | 555.800 |
| 6.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 822.268 | 822.268 |
| 6.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 1.045.334 | 1.045.334 |

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | RETEN | Unidad | 1 | 280.934 | 280.934 |
| 6.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 87.920 | 87.920 |
| 6.7 | FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 280.934 | 280.934 |
| 6.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 104.254 | 104.254 |
| 6.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.773.334 | 1.773.334 |
| 6.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 24.454 | 24.454 |
| 6.11 | SENSOR DE ABS DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 822.268 | 822.268 |
| 6.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 583.800 | 583.800 |
| **7** | **Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico** | | | | |
| 7.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 1.688.400 | 1.688.400 |
| 7.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 414.868 | 414.868 |
| 7.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 72.194 | 72.194 |
| 7.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 51.240 | 51.240 |
| 7.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 68.134 | 68.134 |
| 7.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 80.920 | 80.920 |
| 7.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 71.028 | 71.028 |
| 7.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 633.268 | 633.268 |
| 7.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 791.934 | 791.934 |
| 7.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 694.774 | 694.774 |
| 7.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 756.934 | 756.934 |
| 7.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 698.600 | 698.600 |
| 7.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 583.800 | 583.800 |
| **8** | **Reparación y mantenimiento del sistema de turbo** | | | | |
| 8.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 8.2 | TURBO | Unidad | 1 | 8.269.334 | 8.269.334 |
| 8.3 | CAÑO DE TURBO INTERIOR | Unidad | 1 | 537.134 | 537.134 |
| 8.4 | CAÑO DE TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 648.108 | 648.108 |
| 8.5 | REPARACION DEL INTERCOOLER | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| 8.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| **9** | **Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector** | | | | |
| 9.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 2.201.734 | 2.201.734 |



*Juan Bautista Alberdi N°972 c/ Manduvirá*
*Tel/fax: (595 21)493 1715*
*Asunción – Paraguay*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBACIÓN DE PICOS | Unidad | 1 | 3.607.334 | 3.607.334 |
| 9.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 560.468 | 560.468 |
| 9.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 9.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **10** | **Servicio de mantenimiento y reparación de Motor** | | | | |
| 10.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 10.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 928.668 | 928.668 |
| 10.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 414.868 | 414.868 |
| 10.4 | RETEN DE TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 560.468 | 560.468 |
| 10.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 10.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 511.000 | 511.000 |
| 10.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 10.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 10.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 189.000 | 189.000 |
| 10.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 231.468 | 231.468 |
| 10.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 218.400 | 218.400 |
| 10.12 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR | Litros | 1 | 70.208 | 70.208 |
| 10.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 75.268 | 75.268 |
| 10.14 | SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| 10.15 | SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| 10.16 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| **11** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | |
| 11.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 949.200 | 949.200 |
| 11.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 11.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 473.200 | 473.200 |
| 11.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 2.487.800 | 2.487.800 |
| 11.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 11.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 513.800 | 513.800 |
| **12** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | |
| 12.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 12.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 12.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 12.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 12.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |



Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Fax: 021 557 826 / 0981 544 264

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Servicio de gomería** | | | | |
| 13.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 13.2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **14** | **Servicio de chapería y pintura** | | | | |
| 14.1 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 1.851.734 | 1.851.734 |
| **15** | **Serv. de mant. y repar. de puertas** | | | | |
| 15.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| **16** | **Engrase** | | | | |
| 16.1 | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **17** | **Mantenimiento y reparación de sistema hidráulico** | | | | |
| 17.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 671.440 | 671.440 |
| **18** | **Servicios Mantenimiento/Reparación de caño de escape/silenciador** | | | | |
| 18.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 780.268 | 780.268 |
| **19** | **Escaneo computarizado** | | | | |
| 19.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 85.868 | 85.868 |
| | **VEHÍCULO: MINIBÚS HYUNDAI H1 - AÑO 2007AÑO 200** | | | | |
| **20** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 20.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 102.480 | 102.480 |
| 20.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 58.240 | 58.240 |
| 20.3 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **21** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión** | | | | |
| 21.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 21.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 975.334 | 975.334 |
| 21.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 21.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 508.200 | 508.200 |
| 21.5 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª Y REVERSA | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 21.6 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| 21.7 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| 21.8 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 21.9 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 21.10 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 21.11 | DESMONTAR - MONTAR CAJADE REPARACION | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 21.12 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 277.854 | 277.854 |
| 21.13 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE DIRECCION | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 21.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 1.022.000 | 1.022.000 |



Servicio Integral del Automotor
de Stedy J. Moreno Caballero
RUC 1051482-1
[illegible] 557 826 / 0981 544 264

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | |
| 22.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 22.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 22.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 22.4 | ACEITE DE DIRECCIÓN | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 22.5 | REPARACIÓN DE SIN FIN/CREMALLERA | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 22.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 694.774 | 694.774 |
| 22.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| **23** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión** | | | | |
| 23.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 560.468 | 560.468 |
| 23.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 23.3 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR C/ U | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 23.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 388.734 | 388.734 |
| 23.5 | CAMBIO DE JUEGO DE ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 23.6 | CAMBIO DE BUJE ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 23.7 | CAMBIO DE GRILLETE DE ELASTICO | Unidad | 1 | 694.774 | 694.774 |
| 23.8 | CAMBIO DE CENTRO DE ELASTICO | Unidad | 1 | 339.268 | 339.268 |
| 23.9 | REPARACIÓN DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 23.10 | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 23.11 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 23.12 | BIELETA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 23.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **24** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | |
| 24.1 | PLATO Y DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 1.656.668 | 1.656.668 |
| 24.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 24.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 24.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 24.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 24.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **25** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | |
| 25.1 | DISCOS DE FRENO | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| 25.2 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 25.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 25.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 25.5 | RETEN | Unidad | 1 | 189.000 | 189.000 |
| 25.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 25.7 | RECTIFICACION DE TAMBORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 339.268 | 339.268 |
| 25.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 269.268 | 269.268 |
| 25.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.656.668 | 1.656.668 |
| 25.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 29.120 | 29.120 |



Servicio Integral del Automotor
de Carlos J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
021 557 826 / 0981 544 264

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 487.668 | 487.668 |
| **26** | **Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico** | | | | |
| 26.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 1.735.068 | 1.735.068 |
| 26.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 26.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 26.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 55.908 | 55.908 |
| 26.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 63.188 | 63.188 |
| 26.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 87.360 | 87.360 |
| 26.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 58.240 | 58.240 |
| 26.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 694.774 | 694.774 |
| 26.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 26.10 | REPARACION DEL ALTERNADOR | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 26.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 777.468 | 777.468 |
| 26.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 26.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| **27** | **Reparación y mantenimiento del sistema de turbo** | | | | |
| 27.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 27.2 | TURBO | Unidad | 1 | 8.736.000 | 8.736.000 |
| 27.3 | CAÑO TURBO INFERIOR | Unidad | 1 | 671.440 | 671.440 |
| 27.4 | CAÑO TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 777.468 | 777.468 |
| 27.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| **28** | **Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector** | | | | |
| 28.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 1.703.334 | 1.703.334 |
| 28.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 28.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 604.334 | 604.334 |
| 28.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 28.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 803.600 | 803.600 |
| **29** | **Servicio de mantenimiento y reparación de Motor** | | | | |
| 29.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 726.600 | 726.600 |
| 29.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 774.200 | 774.200 |
| 29.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 29.4 | RETEN TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 29.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 339.268 | 339.268 |
| 29.6 | RETEN DE BANCADA | Unidad | 1 | 508.200 | 508.200 |
| 29.7 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 513.800 | 513.800 |
| 29.8 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 432.600 | 432.600 |
| 29.9 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 531.440 | 531.440 |
| 29.10 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 193.668 | 193.668 |

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Cel/fax: 021 557 826 / 0981 544 264

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 180.508 | 180.508 |
| 29.12 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 135.334 | 135.334 |
| 29.13 | ACEITE DE MOTOR | Litros | 1 | 48.348 | 48.348 |
| 29.14 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 231.188 | 231.188 |
| 29.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| **30** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | |
| 30.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 30.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 30.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 974.868 | 974.868 |
| 30.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 1.396.734 | 1.396.734 |
| 30.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 169.680 | 169.680 |
| 30.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 1.721.534 | 1.721.534 |
| **31** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | |
| 31.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 403.200 | 403.200 |
| 31.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 409.268 | 409.268 |
| 31.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACION | Unidad | 1 | 560.468 | 560.468 |
| 31.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 5.343.334 | 5.343.334 |
| 31.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **32** | **Servicio de gomeria** | | | | |
| 32.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTA C/U | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 32.2 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 1.968.400 | 1.968.400 |
| **33** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | |
| 33.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| **34** | **Servicio de Engrase** | | | | |
| 34.1 | SERVICIO DE ENGRASE c/ Mano de Obra | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **35** | **Mantenimiento y reparación de sistema hidráulico** | | | | |
| 35.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO c/ Mano de Obra | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **36** | **Servicios Mantenimiento/Reparación de cano de escape/silenciador** | | | | |
| 36.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 873.600 | 873.600 |
| **37** | **Escaneo computarizado** | | | | |
| 37.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS | Unidad | 1 | 85.868 | 85.868 |
| | VEHÍCULO: AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN - AÑO 2012LOGAN - AÑO 201 | | | | |
| **38** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 38.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 38.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 58.240 | 58.240 |

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021/557 826 / 0981 544 264

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 38.4 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **39** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión** | | | | |
| 39.1 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR DE 1° A 4° | Unidad | 1 | 671.440 | 671.440 |
| 39.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5° | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 39.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 39.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5° Y REVERSA | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 39.5 | ENGRANAJE DE 5° | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 39.6 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 39.7 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 39.8 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 39.9 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 39.10 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACION | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 39.11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 67.854 | 67.854 |
| 39.12 | BUJE DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 39.13 | PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 694.774 | 694.774 |
| 39.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 998.668 | 998.668 |
| **40** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | |
| 40.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 1.703.334 | 1.703.334 |
| 40.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 511.000 | 511.000 |
| 40.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 40.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 43.680 | 43.680 |
| 40.5 | CREMALLERA | Unidad | 1 | 2.696.400 | 2.696.400 |
| 40.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 40.7 | MUÑEQUIN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 40.8 | PRECAP | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 40.9 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 40.10 | CAMBIO DE RULEMAN DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 40.11 | CAMBIO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | 1.333.734 | 1.333.734 |
| 40.12 | SENSOR DE BOMBA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 40.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| **41** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión** | | | | |
| 41.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 41.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 694.774 | 694.774 |
| 41.3 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 41.4 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 41.5 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 41.6 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 41.7 | BIELETA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 41.8 | BRAZO DE PRECAP | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 41.9 | ROTULA | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 264

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.10 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| **42** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | |
| 42.1 | PLATO Y DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 1.147.068 | 1.147.068 |
| 42.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 42.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 42.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 42.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 42.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| **43** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | |
| 43.1 | DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 1.357.068 | 1.357.068 |
| 43.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 511.000 | 511.000 |
| 43.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 43.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 43.5 | RETEN | Unidad | 1 | 170.334 | 170.334 |
| 43.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 43.7 | RECTIFICACION DE TAMBORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 94.360 | 94.360 |
| 43.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 94.920 | 94.920 |
| 43.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 43.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 29.120 | 29.120 |
| 43.11 | SENSOR ABS DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 43.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| **44** | **Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico** | | | | |
| 44.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 44.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 44.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 44.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 58.240 | 58.240 |
| 44.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 67.854 | 67.854 |
| 44.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 44.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 51.240 | 51.240 |
| 44.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 44.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 80 AMPER | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 44.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 44.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 671.440 | 671.440 |
| 44.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 44.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfs.: 021 557 826 / 0981 544 264

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector** | | | | |
| 45.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 45.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 45.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COBMUSTIBLE | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 45.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 45.5 | MANTENIMIENTO DE PICOS | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 45.6 | CAMBIO DE BOMBA DE NAFTA | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 45.7 | CAMBIO DE RESERVORIO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 45.8 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| **46** | **Servicio de mantenimiento y reparación de Motor** | | | | |
| 46.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 46.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| 46.3 | RETEN CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 46.4 | RETEN TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 46.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 46.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 46.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 46.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 46.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 124.040 | 124.040 |
| 46.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 170.334 | 170.334 |
| 46.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 46.12 | ACEITE DE MOTOR | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 46.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 67.854 | 67.854 |
| 46.14 | SOPORTE DE MOTOR Y SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 46.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| **47** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | |
| 47.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 47.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 47.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 47.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 47.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 47.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| **48** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | |
| 48.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 48.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 48.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACION | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 48.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 3.887.334 | 3.887.334 |
| 48.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 873.600 | 873.600 |

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Cel: 021 557 826 / 0981 644 264

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **Servicio de gomería** | | | | |
| 49.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTA C/U | Unidad | 1 | 698.600 | 698.600 |
| 49.2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | 1 | 713.440 | 713.440 |
| **50** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | |
| 50.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| **51** | **Servicio de Engrase** | | | | |
| 51.1 | SERVICIO DE ENGRASE c/ Mano de Obra | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **52** | **Mantenimiento y reparación de sistema hidráulico** | | | | |
| 52.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| **53** | **Servicios Mantenimiento/Reparación de cano de escape/silenciador** | | | | |
| 53.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| **54** | **Escaneo computarizado** | | | | |
| 54.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 85.868 | 85.868 |
| | VEHÍCULO: CAMIONETA HILUX D/C 4X4 TDI MEC - AÑO 2011 | | | | |
| **55** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 55.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 102.480 | 102.480 |
| 55.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 67.854 | 67.854 |
| 55.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 100.708 | 100.708 |
| 55.4 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| **56** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión** | | | | |
| 56.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 56.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 1.703.334 | 1.703.334 |
| 56.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 56.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 56.5 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| 56.6 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| 56.7 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 56.8 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 56.9 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 438.200 | 438.200 |
| 56.10 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACIÓN | Unidad | 1 | 998.668 | 998.668 |
| 56.11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 56.188 | 56.188 |
| 56.12 | CAMBIO DE ACEITE CAJA TRANSFERENCIA | Litros | 1 | 56.188 | 56.188 |



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Fax: 021 357 526 / 0981 544 264

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 2.198.000 | 2.198.000 |
| **57** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | |
| 57.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 1.851.734 | 1.851.734 |
| 57.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 583.800 | 583.800 |
| 57.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 57.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 57.5 | REPARACION DE SIN FIN | Unidad | 1 | 1.263.734 | 1.263.734 |
| 57.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 57.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 873.600 | 873.600 |
| **58** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión** | | | | |
| 58.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 58.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 925.868 | 925.868 |
| 58.3 | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR C/U | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 58.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 58.5 | CAMBIO DE JUEGOS DE ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 58.6 | CAMIO DE BUJES ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 58.7 | CAMBIO DE GRILLETE DE ELASTICO | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 58.8 | CAMBIO DE CENTRO DE ELASTICO | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 58.9 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 58.10 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 58.11 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 58.12 | BIELETA DE SUSPENSIÓN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 58.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| **59** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | |
| 59.1 | PLATO DE DISCO Y EMBRAGUE | Unidad | 1 | 2.384.668 | 2.384.668 |
| 59.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 59.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 59.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 59.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 59.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **60** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | |
| 60.1 | DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 60.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 60.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 1.357.068 | 1.357.068 |
| 60.5 | RETEN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 60.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 124.040 | 124.040 |
| 60.7 | RECTIFICACION DE MOTORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 124.040 | 124.040 |
| 60.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 143.828 | 143.828 |
| 60.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.968.400 | 1.968.400 |
| 60.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 26.788 | 26.788 |
| 60.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 511.000 | 511.000 |
| **61** | **Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico** | | | | |
| 61.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 2.314.668 | 2.314.668 |
| 61.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 61.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 61.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 61.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 61.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 61.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 61.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 61.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 61.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 61.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 61.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| 61.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| **62** | **Reparación y mantenimiento del sistema de turbo** | | | | |
| 62.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 62.2 | TURBO | Unidad | 1 | 7.270.108 | 7.270.108 |
| 62.3 | CAÑO DE TURBO INTERIOR | Unidad | 1 | 780.268 | 780.268 |
| 62.4 | CAÑO DE TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 879.200 | 879.200 |
| 62.5 | REPARACION DEL INTERCOOLER | Unidad | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 62.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **63** | **Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector** | | | | |
| 63.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 2.579.734 | 2.579.734 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBACIÓN DE PICOS | Unidad | 1 | 3.307.734 | 3.307.734 |
| 63.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 63.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 975.334 | 975.334 |
| 63.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| **64** | **Servicio de mantenimiento y reparación de Motor** | | | | |
| 64.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 64.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 64.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 64.4 | RETEN DE TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 64.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 64.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 679.934 | 679.934 |
| 64.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 64.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| 64.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 208.508 | 208.508 |
| 64.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 266.468 | 266.468 |
| 64.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 165.668 | 165.668 |
| 64.12 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR | Litros | 1 | 51.240 | 51.240 |
| 64.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 67.854 | 67.854 |
| 64.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| **65** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | |
| 65.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 65.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 65.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 65.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 2.696.400 | 2.696.400 |
| 65.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 65.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| **66** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | |
| 66.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 66.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 66.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 66.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 5.343.334 | 5.343.334 |
| 66.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 925.868 | 925.868 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **67** | **Servicio de gomería** | | | | |
| 67.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | 1 | 1.164.800 | 1.164.800 |
| 67.2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | 1 | 114.148 | 114.148 |
| **68** | **Servicio de chapería y pintura** | | | | |
| 68.1 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 703.678 | 703.678 |
| **69** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | |
| 69.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| **70** | **Servicio de Engrase** | | | | |
| 70.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | 1 | 114.148 | 114.148 |
| **71** | **Mantenimiento y reparación de sistema hidráulico** | | | | |
| 71.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| **72** | **Servicios Mantenimiento/Reparación de cano de escape/silenciador** | | | | |
| 72.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| **73** | **Escaneo computarizado** | | | | |
| 73.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 109.200 | 109.200 |
| | VEHÍCULO: CAMIONETA SANTA FE 4X4 - AÑO 20124X4 - AÑO 201 | | | | |
| **74** | **Servicio de alineación y balanceo** | | | | |
| 74.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 92.588 | 92.588 |
| 74.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 51.240 | 51.240 |
| 83.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 114.148 | 114.148 |
| 74.3 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **75** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión** | | | | |
| 75.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 75.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| 75.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 75.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 75.5 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª Y REVERSA | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 75.6 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 75.7 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 75.8 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 75.9 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 75.10 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 473.200 | 473.200 |
| 75.11 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACIÓN | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 75.12 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 56.188 | 56.188 |
| 75.13 | CAMBIO DE ACEITE CAJA DE DIRECCION | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC 1051482-1
Tel/fax: 021 337 826 / 0981 544 264

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 723.054 | 723.054 |
| **76** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | |
| 76.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 2.318.400 | 2.318.400 |
| 76.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 76.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 581.000 | 581.000 |
| 76.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 76.5 | REPARACION DE SIN FIN | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 76.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 76.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| **77** | **Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión** | | | | |
| 77.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 726.600 | 726.600 |
| 77.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 733.600 | 733.600 |
| 77.3 | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR C/U | Unidad | 1 | 508.200 | 508.200 |
| 77.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 627.668 | 627.668 |
| 77.5 | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO | Unidad | 1 | 949.200 | 949.200 |
| 77.6 | CAMBIO DE ESPIRAL TRESERO | Unidad | 1 | 972.534 | 972.534 |
| 77.7 | CAMIO DE BUJE - TREN TRASERO | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 77.8 | REPARACION DE PLACE DE CAMBIO | Unidad | 1 | 703.268 | 703.268 |
| 77.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 77.10 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 77.11 | BIELETA DE SUSPENSIÓN | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 77.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **78** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | |
| 78.1 | PLATO DE DISCO Y EMBRAGUE | Unidad | 1 | 2.813.068 | 2.813.068 |
| 78.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| 78.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 1.240.400 | 1.240.400 |
| 78.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 339.268 | 339.268 |
| 78.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 78.6 | PLATO DE PRESION | Unidad | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 78.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 723.054 | 723.054 |
| **79** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | |
| 79.1 | DISCO DE FRENO C/U | Unidad | 1 | 1.357.068 | 1.357.068 |
| 79.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 607.134 | 607.134 |
| 79.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| 79.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 |
| 79.5 | RETEN | Unidad | 1 | 484.868 | 484.868 |
| 79.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 114.148 | 114.148 |
| 79.7 | RECTIFICACION DE MOTORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 114.148 | 114.148 |
| 79.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 112.374 | 112.374 |

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.851.734 | 1.851.734 |
| 79.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 26.788 | 26.788 |
| 79.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| **80** | **Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico** | | | | |
| 80.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 2.408.000 | 2.408.000 |
| 80.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 315.934 | 315.934 |
| 80.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 80.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 63.188 | 63.188 |
| 80.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 63.188 | 63.188 |
| 80.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| 80.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 63.188 | 63.188 |
| 80.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 873.600 | 873.600 |
| 80.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 873.600 | 873.600 |
| 80.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 80.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 80.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 80.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 534.334 | 534.334 |
| **81** | **Reparación y mantenimiento del sistema de turbo** | | | | |
| 81.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 656.600 | 656.600 |
| 81.2 | TURBO | Unidad | 1 | 7.230.534 | 7.230.534 |
| 81.3 | CAÑO DE TURBO INTERIOR | Unidad | 1 | 850.268 | 850.268 |
| 81.4 | CAÑO DE TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 |
| 81.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 583.800 | 583.800 |
| **82** | **Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector** | | | | |
| 82.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 2.664.668 | 2.664.668 |
| 82.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBACIÓN DE PICOS | Unidad | 1 | 3.159.334 | 3.159.334 |
| 82.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 567.000 | 567.000 |
| 82.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 1.115.334 | 1.115.334 |
| 82.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 896.934 | 896.934 |
| **83** | **Servicio de mantenimiento y reparación de Motor** | | | | |
| 83.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 504.934 | 504.934 |
| 83.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 998.668 | 998.668 |
| 83.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 601.534 | 601.534 |
| 83.4 | RETEN DE TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 461.534 | 461.534 |
| 83.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 391.534 | 391.534 |
| 83.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 504.934 | 504.934 |
| 83.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 304.268 | 304.268 |
| 83.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 718.108 | 718.108 |
| 83.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 147.000 | 147.000 |

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 231.468 | 231.468 |
| 83.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 165.668 | 165.668 |
| 83.12 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR | Litros | 1 | 41.348 | 41.348 |
| 83.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 60.854 | 60.854 |
| 83.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 710.268 | 710.268 |
| **84** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | |
| 84.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 823.668 | 823.668 |
| 84.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 368.200 | 368.200 |
| 84.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 508.200 | 508.200 |
| 84.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 2.431.334 | 2.431.334 |
| 84.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 64.680 | 64.680 |
| 84.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 464.334 | 464.334 |
| **85** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | |
| 85.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 557.668 | 557.668 |
| 85.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 292.600 | 292.600 |
| 85.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Unidad | 1 | 578.108 | 578.108 |
| 85.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 4.410.000 | 4.410.000 |
| 85.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 826.934 | 826.934 |
| **86** | **Servicio de gomería** | | | | |
| 86,1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | 1 | 943.600 | 943.600 |
| 86,2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | 1 | 152.694 | 152.694 |
| **87** | **Servicio de chapería y pintura** | | | | |
| 87.1 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 723.054 | 723.054 |
| **88** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | |
| 88,1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 441.000 | 441.000 |
| **89** | **Servicio de Engrase** | | | | |
| 89,1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | 1 | 82.694 | 82.694 |
| **90** | **Mantenimiento y reparación de sistema hidráulico** | | | | |
| 90,1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 640.268 | 640.268 |
| **91** | **Servicios Mantenimiento/Reparación de cano de escape/silenciador** | | | | |
| 91,1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 879.200 | 879.200 |
| **92** | **Escaneo computarizado** | | | | |
| 92,1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 85.868 | 85.868 |

El proveedor se compromete a prestar los servicios de Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte a la contratante de conformidad a las disposiciones del contrato. La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida por los servicios de Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte realizados a los vehículos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2023.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas de la carta de invitación, en la siguiente dirección: Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá de lunes a jueves de 07:00 horas a 15:30 horas y viernes de 07:00 horas a 13:00 horas.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas **C.P, Ana María Franco**, quien será responsable del monitoreo y vigilancia de las prestaciones estipuladas en el PBC, y las obligaciones y plazos pactados en el presente contrato.

La Dirección Operativa de Contrataciones será responsable de gestionar la administración de las sanciones previstas, cuando se constate el incumplimiento del contrato, así como de



Servicio Integral del Automotor
Rubén J. Moreno Caballero
IC. 1051482-1
557 926 / 0981 544 264

remitir a la DNCP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de las infracciones previstas.

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

## 10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de diez (10) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al artículo 59 inc. c) de la ley N° 2.051/03 "De

Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Modificado por Ley N° 6716/2021.

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales.

## 13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

## SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los .13.. días del mes de julio del año 2023.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

***Gladys Joida Moreno Caballero***
***Representante Legal***
***Servicio Integral del Automotor (S.I.A.)***

***Mag. Luis Cardozo Olmedo***
***Ministro – Auditor General***
***Auditoría General del Poder Ejecutivo***

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254
13/07/23.

*Visión: Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".*