CONTRATO N° 38/2017

La Circunscripción Judicial del Departamento Central, con domicilio en la calle Prof. Dr. Vittorio Curiel y Dr. Oscar Paciello de la ciudad de San Lorenzo, representada por su Presidente la **ABOG. MARÍA TERESA GONZALEZ DE DANIEL**, nombrado al cargo por Acordada Nº 1139 de fecha 20 de diciembre 2016, denominada en adelante la **CONTRATANTE** y por la otra, la firma **AUTOMOTOR S.A., R.U.C. Nº 80001340-9**, domiciliada en la calle Avda. Gral. Artigas 1921 de la ciudad de Asunción, representada por el señor **RUBEN DARIO VALENZUELA**, con **Cédula de Identidad Nº 1.072.971,** denominada el **PROVEEDOR,** de común acuerdo, convienen en celebrar el presente Contrato para el **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU" - ID Nº 326619**, adjudicada por Resolución del Consejo de Administración de la Corte Suprema de Justicia Nº 183/2017 de fecha de 07 de diciembre de 2017, y que serán proveídos por el **PROVEEDOR** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Documentos de la Oferta

(g) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 326619.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU" - ID Nº 326619**, convocada por la **CONTRATANTE**, según Resolución Nº 147/2017 de fecha 26 de octubre del 2017. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 183/2017 de fecha de 07 de diciembre de 2017.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el CONTRATISTA en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del CONTRATISTA, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.----------

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer un monto mínimo de **Gs. 7.500.000 (Guaraníes siete millones quinientos mil) IVA incluido**, y un monto máximo de **Gs. 15.000.000 (Guaraníes quince millones) IVA incluido**, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	78180101-014	Cambio aceite motor por litro	Litros	Evento	1	89.000	89.000
2	78180101-014	Cambio filtros de aceite	Unidad	Evento	1	667.000	667.000
3	78180101-018	Cambio filtros de combustible	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
4	78180101-016	Cambio filtros de aire	Unidad	Evento	1	239.000	239.000
5	78180101-016	Limpieza filtros de aire	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
6	78180101-003	Control aceite diferencial	Unidad	Evento	1	244.000	244.000
7	78180101-003	Cambio aceite diferencial por litro	Litros	Evento	1	139.000	139.000
8	78180101-002	Control aceite de caja	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
9	78180101-002	Cambio aceite de caja por litro	Litros	Evento	1	405.000	405.000
10	78180101-014	Cambio bujía incandescentes	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
11	78180101-019	Cambio correa dentada y otras	Unidad	Evento	1	1.400.000	1.400.000
12	78180101-003	Carga fluido de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
13	78180101-005	Carga fluido de embrague	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
14	78180101-006	Carga fluido de freno	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
15	78180101-9996	Aditivo para Radiador	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
16	78180101-9996	Agua destilada	Unidad	Evento	1	200.000	200.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
17	78180101-022	Servicio de engrase	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
18	78180101-002	Cambio de cardan trasero	Unidad	Evento	1	7.126.000	7.126.000
19	78180101-002	Cambio de cruceta cu	Unidad	Evento	1	1.079.000	1.079.000
20	78180101-002	Cambio de reten palier cu	Unidad	Evento	1	394.000	394.000
21	78180101-002	Desmontar y montar caja	Unidad	Evento	1	6.600.000	6.600.000
22	78180101-002	Reparación de transferencia	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350.000
23	78180101-003	Cambio muñequin de dirección ambos lados 2	Unidad	Evento	1	2.772.000	2.772.000
24	78180101-003	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
25	78180101-003	Cambio Precat de direccion	Unidad	Evento	1	886.000	886.000
26	78180101-003	Cambio de Brazo pitman	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
27	78180101-003	Cambio de Brazo zeta	Unidad	Evento	1	900.000	900.000
28	78180101-003	Reparación de sinfín de dirección	Unidad	Evento	1	8.280.000	8.280.000
29	78180101-003	Reparación de brazo central de dirección	Unidad	Evento	1	2.600.000	2.600.000
30	78180101-003	Cambio de brazo central de dirección	Unidad	Evento	1	1.400.000	1.400.000
31	78180101-003	Cambio buje delantero ambos lados	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
32	78180101-003	Cambio buje trasero ambos lados	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
33	78180101-004	Cambio válvulaamortig delantero y trasero ambos lados	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
34	78180101-004	Cambio amortiguador delantero ambos lados	Unidad	Evento	1	2.968.000	2.968.000
35	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	Unidad	Evento	1	1.748.000	1.748.000
36	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	Unidad	Evento	1	1.025.000	1.025.000
37	78180101-004	Cambio espiral trasero ambos lados	Unidad	Evento	1	989.000	989.000
38	78180101-005	Regulación de embrague	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
39	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	2.001.000	2.001.000
40	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	1.400.000	1.400.000
41	78180101-005	Reparación bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	606.000	606.000
42	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
43	78180101-005	Cambio plato de presión	Unidad	Evento	1	1.687.000	1.687.000
44	78180101-005	Cambio disco de embrague	Unidad	Evento	1	1.547.000	1.547.000
45	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	1.016.000	1.016.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor S.A.

Mag. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
46	78180101-005	Rectificación de corona volante	Unidad	Evento	1	1.211.000	1.211.000
47	78180101-006	Control de frenos	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
48	78180101-006	Regulación de freno	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
49	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	Unidad	Evento	1	489.000	489.000
50	78180101-006	Reparación bomba central de freno	Unidad	Evento	1	1.942.000	1.942.000
51	78180101-006	Cambio bomba central de freno	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
52	78180101-006	Cambio pastilla de freno	Unidad	Evento	1	1.225.000	1.225.000
53	78180101-006	Cambio zapata de freno	Unidad	Evento	1	1.400.000	1.400.000
54	78180101-006	Reparación de mordaza freno del ambos lados	Unidad	Evento	1	2.087.000	2.087.000
55	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	Evento	1	1.237.000	1.237.000
56	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	Unidad	Evento	1	966.000	966.000
57	78180101-006	Reparación depresor de freno	Unidad	Evento	1	3.300.000	3.300.000
58	78180101-006	Cambio de servofreno	Unidad	Evento	1	4.410.000	4.410.000
59	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	516.000	516.000
60	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	489.000	489.000
61	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	Unidad	Evento	1	1.742.000	1.742.000
62	78180101-006	Rectificación disco de freno ambos lados	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
63	78180101-009	Control del sistema eléctrico	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
64	78180101-009	Reparaciónalternador	Unidad	Evento	1	2.000.000	2.000.000
65	78180101-009	Reparación motor de arranque	Unidad	Evento	1	2.000.000	2.000.000
66	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	Unidad	Evento	1	1.586.000	1.586.000
67	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
68	78180101-009	Reparación de bocina	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
69	78180101-009	Cambio de bocina	Unidad	Evento	1	792.000	792.000
70	78180101-009	Reparación Bloqueo central de puertas	Unidad	Evento	1	1.535.000	1.535.000
71	78180101-009	Cambio de bloqueo centrla de puertas	Unidad	Evento	1	1.535.000	1.535.000
72	78180101-009	Reparación de levanta vidrios eléctrico	Unidad	Evento	1	1.116.000	1.116.000
73	78180101-009	Reparación Desempañador	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
74	78180101-009	Cambio Luz de estacionamiento	Unidad	Evento	1	1.720.000	1.720.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotar S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
75	78180101-009	Cambio de focos	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
76	78180101-009	Verificación de batería	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
77	78180101-009	Cambio de Batería	Unidad	Evento	1	870.000	870.000
78	78180101-009	Llave de contacto	Unidad	Evento	1	1.880.000	1.880.000
79	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	Evento	1	457.000	457.000
80	78180101-009	Cambio Bulbo presión de aceite	Unidad	Evento	1	276.000	276.000
81	78180101-009	Reparación Antena eléctrica p radio	Unidad	Evento	1	987.000	987.000
82	78180101-009	Reparación Retrovisor eléctrico	Unidad	Evento	1	2.520.000	2.520.000
83	78180101-009	Reparación Techo corredizo	Unidad	Evento	1	7.200.000	7.200.000
84	78180101-009	Cambio Válvula crucero	Unidad	Evento	1	2.955.000	2.955.000
85	78180101-009	Reparación de autorradio	Unidad	Evento	1	6.300.000	6.300.000
86	78180101-009	Cambio de autorradio	Unidad	Evento	1	6.400.000	6.400.000
87	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	3.587.000	3.587.000
88	78180101-009	Cambio de Bulbo elect ventilador	Unidad	Evento	1	747.000	747.000
89	78180101-009	Cambio de Brazo elev vidrio de puertas	Unidad	Evento	1	2.300.000	2.300.000
90	78180101-009	Reparación Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	1.815.000	1.815.000
91	78180101-009	Cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	1.815.000	1.815.000
92	78180101-011	Cambio de rotula inferior ambos lados	Unidad	Evento	1	1.132.000	1.132.000
93	78180101-011	Cambio de rotula superior ambos lados	Unidad	Evento	1	1.322.000	1.322.000
94	78180101-011	Cambio espiral delantero cada uno	Unidad	Evento	1	2.300.000	2.300.000
95	78180101-011	Cambio espiral trasero cada uno	Unidad	Evento	1	1.700.000	1.700.000
96	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000
97	78180101-011	Cambio de amortiguador delantero cada uno	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
98	78180101-011	Cambio de amortiguador trasero cada uno	Unidad	Evento	1	1.400.000	1.400.000
99	78180101-011	Reparación brazo central de dirección	Unidad	Evento	1	4.100.000	4.100.000
100	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	Unidad	Evento	1	4.600.000	4.600.000
101	78180101-011	Reparación parrilla superior e inferior	Unidad	Evento	1	6.500.000	6.500.000
102	78180101-011	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
103	78180101-011	Cambio brazo pitman	Unidad	Evento	1	2.300.000	2.300.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
104	78180101-011	Cambio brazo zeta	Unidad	Evento	1	2.300.000	2.300.000
105	78180101-011	Juego de repdesinfín de dirección	Unidad	Evento	1	8.600.000	8.600.000
106	78180101-011	Cambio de bujes laterales de barra estabilizadora	Unidad	Evento	1	412.000	412.000
107	78180101-011	Precat de dirección	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
108	78180101-011	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
109	78180101-011	Reparación de llantas	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
110	78180101-011	Cambio de cubiertas	Unidad	Evento	1	1.488.000	1.488.000
111	78180101-011	Cambio de llantas	Unidad	Evento	1	3.788.000	3.788.000
112	78180101-011	Vulcanización	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
113	78180101-014	Cepillado tapa motor	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
114	78180101-014	Cambio junta tapa motor	Unidad	Evento	1	3.832.000	3.832.000
115	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	378.000	378.000
116	78180101-014	Cambio retenes frente motor	Unidad	Evento	1	366.000	366.000
117	78180101-014	Casquillos de biela	Unidad	Evento	1	1.312.000	1.312.000
118	78180101-014	Casquillos bancada	Unidad	Evento	1	1.635.000	1.635.000
119	78180101-014	Juego de pistones	Unidad	Evento	1	3.988.000	3.988.000
120	78180101-014	Juegos de aros	Unidad	Evento	1	1.860.000	1.860.000
121	78180101-014	Calce lateral	Unidad	Evento	1	934.000	934.000
122	78180101-014	Juego bujes de biela	Unidad	Evento	1	984.000	984.000
123	78180101-014	Juego junta motor	Unidad	Evento	1	3.832.000	3.832.000
124	78180101-014	Juego válvula de admisión	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
125	78180101-014	Juego válvula Escape	Unidad	Evento	1	2.680.000	2.680.000
126	78180101-014	Juego guías de válvulas	Unidad	Evento	1	1.136.000	1.136.000
127	78180101-014	Rectificación en tornería	Unidad	Evento	1	5.000.000	5.000.000
128	78180101-014	Cambio de Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	4.024.000	4.024.000
129	78180101-014	Tensor de correa dentada	Unidad	Evento	1	6.712.000	6.712.000
130	78180101-014	Perno piston	Unidad	Evento	1	1.260.000	1.260.000
131	78180101-014	Cambio de cadena de distribución	Unidad	Evento	1	2.614.000	2.614.000
132	78180101-014	Cambio de bulbo de temperatura	Unidad	Evento	1	900.000	900.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotores S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
133	78180101-014	Cambio aleta ventilador	Unidad	Evento	1	3.200.000	3.200.000
134	78180101-014	Centralizador de viento	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000
135	78180101-014	Soporte motor	Unidad	Evento	1	816.000	816.000
136	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000
137	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
138	78180101-014	Reparación de pico inyector	Unidad	Evento	1	13.600.000	13.600.000
139	78180101-014	Control agua destilada batería	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
140	78180101-014	Control bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
141	78180101-014	Cambio cabo acelerador	Unidad	Evento	1	1.537.000	1.537.000
142	78180101-014	Cambio cabo velocímetro	Unidad	Evento	1	1.345.000	1.345.000
143	78180101-014	Cambio manguera sup Rad	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
144	78180101-014	Cambio tapa de radiador	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
145	78180101-014	Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	7.300.000	7.300.000
146	78180101-014	Cambio tapa de combustible	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
147	78180101-014	Cambio de manguera de calefacción	Unidad	Evento	1	4.300.000	4.300.000
148	78180101-014	Engrase de rulemanes	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
149	78180101-015	Cambio manguera sup Rad	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
150	78180101-015	Cambio manguera inf Rad	Unidad	Evento	1	310.000	310.000
151	78180101-015	Cambio de Radiador	Unidad	Evento	1	9.446.000	9.446.000
152	78180101-015	Termostato	Unidad	Evento	1	261.000	261.000
153	78180101-015	Cambio manguera calefacción	Unidad	Evento	1	4.300.000	4.300.000
154	78180101-016	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000
155	78180101-016	Carga de gas	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
156	78180101-016	Cambio de evaporizador	Unidad	Evento	1	5.157.000	5.157.000
157	78180101-016	Carga de gas r 12	Litros	Evento	1	400.000	400.000
158	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	Litros	Evento	1	400.000	400.000
159	78180101-016	Reparación de compresor	Unidad	Evento	1	10.374.000	10.374.000
160	78180101-016	Cambio de compresor	Unidad	Evento	1	10.874.000	10.874.000
161	78180101-016	Cambio de filtros	Unidad	Evento	1	1.481.000	1.481.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Autoservicio S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
162	78180101-016	Válvulaexpansora	Unidad	Evento	1	1.216.000	1.216.000
163	78180101-016	Manguera de alta y baja	Unidad	Evento	1	2.387.000	2.387.000
164	78180101-016	Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	2.630.000	2.630.000
165	78180101-016	Termostato de aa	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
166	78180101-016	Presostato	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
167	78180101-017	Bloqueo central de puertas	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000
168	78180101-017	Brazo elev vidrio de puertas	Unidad	Evento	1	2.000.000	2.000.000
169	78180101-017	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000
170	78180101-017	Copias de llaves	Unidad	Evento	1	1.400.000	1.400.000
171	78180101-018	Cambio flotador de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	767.000	767.000
172	78180101-018	Otros equipos auxiliares de transporte	Unidad	Evento	1	1.350.000	1.350.000
173	78180101-018	Cambio tapa combustible	Unidad	Evento	1	421.000	421.000
174	78180101-019	Correa dentada	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000
175	78180101-019	Tensores	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
176	78180101-019	Retenes	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
177	78180101-021	Tapizado	Unidad	Evento	1	2.720.000	2.720.000
178	78180101-021	Alfombra	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
179	78180101-023	Mantenimiento de puertas	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000
180	78180101-023	Mantenimiento de ventanas	Unidad	Evento	1	1.800.000	1.800.000
181	78180101-023	Reparación de puertas	Unidad	Evento	1	5.600.000	5.600.000
182	78180101-023	Reparación de ventanas	Unidad	Evento	1	1.800.000	1.800.000
183	78180101-023	Reparación de espejos	Unidad	Evento	1	3.100.000	3.100.000
184	78180101-023	Cambio de espejos	Unidad	Evento	1	2.600.000	2.600.000
185	78180101-027	Cambio completo de caño de escape	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
186	78180101-027	Reparación de caño de escape	Unidad	Evento	1	4.300.000	4.300.000
187	78180101-027	Reparación de chapería para casos leves	Unidad	Evento	1	3.700.000	3.700.000
188	78180101-027	Cambio de guardabarros	Unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000
189	78180101-027	Pintura	Unidad	Evento	1	800.000	800.000
190	78180101-027	Pintura de logotipos	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
191	78180101-027	Cambio de Paragolpes delantero	Unidad	Evento	1	4.800.000	4.800.000
192	78180101-027	Cambio de Paragolpes trasero	Unidad	Evento	1	3.800.000	3.800.000
193	78180101-027	Cambio de goma paragolpes	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)							**385.919.000**

Monto Mínimo	**Gs. 7.500.000 (guaraníes siete millones quinientos mil) IVA incluido.**
Monto Máximo	**Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) IVA incluido.**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

El plazo máximo de los servicios será de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la recepción de la Nota de solicitud emitido por el Departamento de Servicios Generales previa aceptación del presupuesto emitido por la Empresa Contratada.----------

Los servicios serán realizados en los talleres de la Empresa Contratada.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **SERVICIOS GENERALES.**----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Rubén Valenzuela
Apoderado
ASEGURADOR S.A.

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración del Dpto. Central

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 20 del mes de diciembre del año dos mil diez y siete.----------

SR. RUBEN DARIO VALENZUELA
Representante
AUTOMOTOR S.A.

Rubén Valenzuela
Apoderado
AUTOMOTOR S.A.

ABOG. MARÍA TERESA GONZÁLEZ DE DANIEL
Presidenta
Circunscripción Judicial del Departamento Central