CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 3 días del mes de FEBRERO del año dos mil diez y nueve, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **BRAULIO GUILLERMO FERREIRA MERELES**, Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad N° 1.400.662, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 369 de fecha 02 de octubre del 2019 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Empresa **MECANICAR S.A.** en adelante denominada EL PROVEEDOR, con Registro de Único del Contribuyente (RUC) N° 80055807-3, domiciliada en la Cervantes N° 1205, representada para este acto por el Señor **ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO,** con Cedula de Identidad Civil **N° 976.429** en carácter de PRESIDENTE, , convienen en celebrar el presente contrato sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la LCO N° 07/2019 "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**". En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Póliza de fiel cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 7/2019, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el I D Nº 362.021.

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2020	1	001	00	04	240	10	1	99	106.006.581
TOTAL: Guaraníes Ciento seis millones seis mil quinientos ochenta y uno.-									106.006.581

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 07/2019 "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**", convocado por la UOC N°2. La Adjudicación fue realizada según Resolución DAAF Nº 50, de fecha 6 de diciembre del año 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL BIEN.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE MOTOR					
1.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	1.186.744	1.186.744
1.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	231.638	231.638
1.3	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	168.676	168.676
1.4	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	143.865	143.865
1.5	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	108.378	108.378
1.6	Rectificación de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	586.069	586.069
1.7	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	59.018	59.018
1.8	Prov. y cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	89.561	89.561
1.9	Prov. y cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	42.784	42.784

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

1.10	Prov. y cambio de buje de leva	Unidad	EVENTO	1	49.484	49.484
1.11	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	165.321	165.321
1.12	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	166.740	166.740
1.13	Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	31.700	31.700
1.14	Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	196.943	196.943
1.15	Prov. y cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	130.388	130.388
1.16	Rectificación corona volante regulación de tirajes	Unidad	EVENTO	1	913.073	913.073
1.17	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	463.645	463.645
1.18	Prov. y cambio de polea de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	201.633	201.633
1.19	Prov. y cambio de eje balancín	Unidad	EVENTO	1	452.876	452.876
1.20	Prov. y cambio de martillo balancín escape	Unidad	EVENTO	1	76.930	76.930
1.21	Prov. y cambio de martillo balancín admisión	Unidad	EVENTO	1	924.191	924.191
1.22	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	1.225.088	1.225.088
1.23	Prov. y cambio de bulbo de acelte	Unidad	EVENTO	1	260.528	260.528
1.24	Encamisado de asiento reten	Unidad	EVENTO	1	232.827	232.827
1.25	Control de bielas	Unidad	EVENTO	1	472.352	472.352
1.26	Control de bancadas	Unidad	EVENTO	1	22.166	22.166
1.27	Alineación de brazo de bielas	Unidad	EVENTO	1	49.187	49.187
1.28	Tornear buje biela	Unidad	EVENTO	1	23.584	23.584
1.29	Cepillado de block	Unidad	EVENTO	1	94.972	94.972
1.30	Fretear pistones	Unidad	EVENTO	1	25.001	25.001
1.31	rectificación 8 de válvulas	Unidad	EVENTO	1	496.153	496.153
1.32	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	136.068	136.068
1.33	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	186.189	186.189
1.34	Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	42.524	42.524
1.35	Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	35.435	35.435
1.36	Prov. y cambio de arandela de retorno	Unidad	EVENTO	1	14.380	14.380
1.37	Prov. y cambio de guardapolvo de pico	Unidad	EVENTO	1	17.086	17.086
1.38	Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	14.380	14.380
1.39	Prov. y cambio de anillos de goma	Unidad	EVENTO	1	24.920	24.920
1.40	Prov. y cambio de buje estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1	34.726	34.726
1.41	Prov. y cambio de Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	34.406	34.406
1.42	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	EVENTO	1	24.741	24.741
1.43	Prov. y cambio de buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	23.454	23.454
1.44	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Unidad	EVENTO	1	79.436	79.436
1.45	Prov. y cambio de rotor B/D/H	Unidad	EVENTO	1	30.932	30.932

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

1.46	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	36.274	36.274
1.47	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	41.366	41.366
1.48	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	311.703	311.703
1.49	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	246.116	246.116
1.50	Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	458.462	458.462
1.51	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	414.092	414.092
1.52	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.151.227	1.151.227
1.53	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	973.804	973.804
1.54	Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	105.457	105.457
1.55	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	228.842	228.842
1.56	Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	176.344	176.344
1.57	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Unidad	EVENTO	1	107.991	107.991
1.58	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	455.280	455.280
1.59	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	776.567	776.567
1.60	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.341.136	2.341.136
1.61	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Unidad	EVENTO	1	177.763	177.763
1.62	Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	481.407	481.407
1.63	Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	157.853	157.853
1.64	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	62.622	62.622
1.65	Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite	Unidad	EVENTO	1	486.560	486.560
1.66	Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	330.005	330.005
1.67	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.019.612	1.019.612
1.68	Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	107.991	107.991
1.69	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	581.717	581.717
1.70	Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	290.067	290.067
1.71	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	130.037	130.037
1.72	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	27.897	27.897
1.73	Junta cárter	Unidad	EVENTO	1	33.568	33.568
1.74	Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1	38.400	38.400
1.75	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	321.178	321.178
1.76	Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	61.145	61.145
1.77	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	467.230	467.230
1.78	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	253.204	253.204
1.79	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	57.211	57.211
1.80	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	93.294	93.294
1.81	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	159.392	159.392

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

1.82	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	59.148	59.148
1.83	Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	301.304	301.304
1.84	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	362.131	362.131
1.85	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	135.063	135.063
1.86	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	79.117	79.117
1.87	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	202.747	202.747
1.88	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	260.794	260.794
1.89	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	328.601	328.601
1.90	Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1	99.605	99.605
1.91	Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1	101.377	101.377
1.92	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1	71.388	71.388
1.93	Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1	75.962	75.962
2	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE CAJA					
2.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	48.325	48.325
2.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	375.299	375.299
2.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	179.227	179.227
2.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	231.402	231.402
2.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	126.299	126.299
2.6	Ruleman de carcaza	Unidad	EVENTO	1	138.903	138.903
2.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	424.865	424.865
2.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	483.014	483.014
2.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	415.136	415.136
2.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	594.670	594.670
2.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	382.894	382.894
2.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	109.010	109.010
2.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	401.801	401.801
2.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	333.398	333.398
2.15	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	538.688	538.688
2.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	140.101	140.101
2.17	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	525.778	525.778
2.18	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	300.611	300.611
2.19	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.899	230.899
2.20	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	137.486	137.486
2.21	Reten	Unidad	EVENTO	1	74.544	74.544
2.22	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	389.790	389.790
2.23	Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1	212.489	212.489

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

2.24	Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	670.651	670.651
3	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE TRANSMISIÓN:					-
3.1	Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	487.058	487.058
3.2	Cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	234.513	234.513
3.3	Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	102.440	102.440
3.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	335.219	335.219
3.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	499.319	499.319
3.6	Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1	551.378	551.378
3.7	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	266.084	266.084
3.8	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	58.369	58.369
3.9	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	34.148	34.148
3.10	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	92.137	92.137
3.11	Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	83.480	83.480
3.12	Corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	866.570	866.570
3.13	Corona y Piñón diferencial delantero	Unidad	EVENTO	1	219.842	219.842
3.14	Calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	123.307	123.307
3.15	Calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	101.661	101.661
3.16	Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	492.590	492.590
3.17	Junta Caja Reductora	Unidad	EVENTO	1	181.923	181.923
3.18	Perno Satélite	Unidad	EVENTO	1	241.498	241.498
3.19	Reitenado Brida Diferencial	Unidad	EVENTO	1	245.048	245.048
3.20	Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	184.133	184.133
3.21	Satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.195.729	1.195.729
4	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE DIRECCIÓN					
4.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	361.814	361.814
4.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	826.427	826.427
4.3	Reparación de sinfín direc.	Unidad	EVENTO	1	1.611.119	1.611.119
4.4	Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1	302.833	302.833
4.5	Prov. y cambio de buje elástico	Unidad	EVENTO	1	182.969	182.969
4.6	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	151.258	151.258
4.7	Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	214.501	214.501
4.8	Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	370.292	370.292
4.9	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	274.778	274.778
4.10	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	268.343	268.343
4.11	Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1	220.355	220.355
4.12	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	161.448	161.448

LIC. BRAULIO FERREIRA M.
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

4.13	Cambio de Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	118.674	118.674
4.14	Corrección de Pisada y avance	Unidad	EVENTO	1	120.991	120.991
4.15	Provisión y cambio de Biefeta de dirección	Unidad	EVENTO	1	60.826	60.826
4.16	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	23.324	23.324
4.17	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	59.787	59.787
4.18	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	47.723	47.723
4.19	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	106.220	106.220
4.20	Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1	102.440	102.440
4.21	Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	59.888	59.888
4.22	Provisión De Guardapolvo Homocinética	Unidad	EVENTO	1	106.434	106.434
4.23	provisión y cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1	280.262	280.262
4.24	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	37.936	37.936
5	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SUSPENSIÓN					-
5.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	358.719	358.719
5.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	354.346	354.346
5.3	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	147.908	147.908
5.4	Prov. y cambio de buje elástico	Unidad	EVENTO	1	147.210	147.210
5.5	Prov. y cambio de juego de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	141.385	141.385
5.6	Prov. y cambio de grillete elástico	Unidad	EVENTO	1	136.388	136.388
5.7	Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	353.498	353.498
5.8	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	184.911	184.911
5.9	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	201.839	201.839
5.10	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	90.980	90.980
5.11	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	48.053	48.053
5.12	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	120.763	120.763
5.13	Provisión y cambio de 2 bujes estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	97.842	97.842
5.14	Provisión y cambio de 2 bujes estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1	485.880	485.880
5.15	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1	304.424	304.424
5.16	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	142.655	142.655
5.17	Provisión y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	602.090	602.090
5.18	Provisión y cambio de 2 rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	728.245	728.245
5.19	Provisión y cambio de 2 rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	235.564	235.564
5.20	Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1	265.964	265.964
5.21	Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1	250.382	250.382
5.22	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	547.631	547.631
5.23	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	148.049	148.049

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

5.24	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	22.685	22.685
6	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
6.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	693.670	693.670
6.2	Cambiar juego reparo bomba central	Unidad	EVENTO	1	199.847	199.847
6.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	130.847	130.847
6.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	219.650	219.650
6.5	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	192.168	192.168
6.6	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	92.137	92.137
6.7	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	81.434	81.434
6.8	Prov. y cambio rotor de embrague magnético	Unidad	EVENTO	1	44.591	44.591
6.9	fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	384.479	384.479
6.10	plato de presión	Unidad	EVENTO	1	418.266	418.266
6.11	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	141.287	141.287
6.12	collinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	251.231	251.231
6.13	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	28.356	28.356
7	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		-
7.1	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	482.546	482.546
7.2	Bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	244.817	244.817
7.3	Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	122.409	122.409
7.4	Juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	277.287	277.287
7.5	Zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	347.258	347.258
7.6	Disco de freno	Unidad	EVENTO	1	421.341	421.341
7.7	Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	273.692	273.692
7.8	Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	119.833	119.833
7.9	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	602.118	602.118
7.10	Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	152.302	152.302
7.11	Tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	435.519	435.519
7.12	Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	199.089	199.089
7.13	Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.045.814	1.045.814
7.14	Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	264.821	264.821
7.15	Cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	184.863	184.863
7.16	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	471.606	471.606
7.17	Reparación de Depresor de Freno	Unidad	EVENTO	1	291.836	291.836
7.18	Reparación de Mecanismo de Freno de Mano	Unidad	EVENTO	1	129.773	129.773
7.19	Válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	339.481	339.481

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

7.20	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	156.555	156.555
8	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
8.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	486.818	486.818
8.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	20.489	20.489
8.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	23.324	23.324
8.4	Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	16.495	16.495
9	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1		
9.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	32.150	32.150
10	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO DE VEHÍCULO	Unidad	EVENTO	1		
10.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	79.636	79.636
10.2	Cielo raso	Unidad	EVENTO	1	62.503	62.503
10.3	Reparación de asiento delantero por Unid.	Unidad	EVENTO	1	206.557	206.557
10.4	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	752.126	752.126
11	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, O COLOCACIÓN DE PUERTAS,VENTANILLAS Y ESPEJOS	Unidad	EVENTO	1		
11.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	246.494	246.494
11.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	223.810	223.810
11.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	261.951	261.951
11.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	125.064	125.064
11.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	125.504	125.504
11.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	76.021	76.021
11.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	182.453	182.453
11.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	85.040	85.040
11.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600
11.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600
11.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500
11.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	697.500	697.500
11.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
11.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
11.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
11.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
12	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SISTEMA ELÉCTRICO	Unidad	EVENTO	1		
12.1	Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	59.374	59.374

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

12.2	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	23.457	23.457
12.3	Reparación Sistema Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	54.768	54.768
12.4	Solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	33.122	33.122
12.5	Bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	233.129	233.129
12.6	Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	130.995	130.995
12.7	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	150.325	150.325
12.8	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	22.511	22.511
12.9	Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	23.883	23.883
12.10	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	35.478	35.478
12.11	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	44.544	44.544
12.12	Faro luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	61.504	61.504
12.13	Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	216.839	216.839
12.14	Provisión de batería de 90 amper	Unidad	EVENTO	1	142.444	142.444
12.15	Focos	Unidad	EVENTO	1	57.896	57.896
12.16	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	131.861	131.861
12.17	Válvula solenoide	Unidad	EVENTO	1	29.381	29.381
12.18	Terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	104.796	104.796
12.19	Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	27.238	27.238
12.20	Buleman alternador	Unidad	EVENTO	1	170.853	170.853
12.21	Reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	230.293	230.293
12.22	Juego carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	18.385	18.385
12.23	Antena para radio	Unidad	EVENTO	1	117.683	117.683
12.24	Focos señaleros	Unidad	EVENTO	1	90.365	90.365
12.25	Reparación bloqueo central de puertas	Unidad	EVENTO	1	23.324	23.324
12.26	Focos - flosser	Unidad	EVENTO	1	121.889	121.889
12.27	Rebobinado de Campo	Unidad	EVENTO	1	66.922	66.922
12.28	Reparación Soporte Alternador	Unidad	EVENTO	1	54.768	54.768
12.29	Precalentador de Bujías	Unidad	EVENTO	1	54.342	54.342
12.30	Reparación e Instalación precalentador de bujía	Unidad	EVENTO	1	125.244	125.244
12.31	Porta foco señalero	Unidad	EVENTO	1	28.090	28.090
12.32	Rectificación de Inducido.-	Unidad	EVENTO	1	17.999	17.999
12.33	Llave de Luz de Stop	Unidad	EVENTO	1	145.173	145.173
12.34	Regulación de giro avance.-	Unidad	EVENTO	1	20.661	20.661
12.35	Desmontar Tablero para Reparación Eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	137.612	137.612
13	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - MANTENIMIENTO EN GENERAL					

Lic. BRAULIO FERREIRA M.
Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

13.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	149.899	149.899
13.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	36.942	36.942
13.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	129.890	129.890
13.4	Prov. y cambio de 2 galones de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	31.871	31.871
13.5	Prov. y cambio de grasa	Unidad	EVENTO	1	29.208	29.208
13.6	Desmonte y limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	195.680	195.680
13.7	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	39.565	39.565
13.8	Cambio de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	20.102	20.102
13.9	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	40.976	40.976
13.10	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	66.403	66.403
13.11	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	50.641	50.641
13.12	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	87.663	87.663
13.13	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	148.009	148.009
13.14	Revisión y mant. De luces del., tras. Y de freno	Unidad	EVENTO	1	94.919	94.919
13.15	Prov. y cambio de 6 litros de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	117.776	117.776
13.16	Aceite de transferencia	Unidad	EVENTO	1	22.765	22.765
13.17	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	14.604	14.604
13.18	Prov. y cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	191.314	191.314
13.19	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	305.642	305.642
13.20	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	250.994	250.994
13.21	Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	168.803	168.803
13.22	Soldadura De Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	29.381	29.381
13.23	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	110.947	110.947
13.24	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
13.25	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	168.750	168.750
13.26	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
13.27	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	356.250	356.250
13.28	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	86.250	86.250
13.29	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
13.30	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	333.750	333.750
14	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
14.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	294.206	294.206
14.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	124.645	124.645
14.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	152.561	152.561

DAAF/DC/cse

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

14.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	171.026	171.026
14.5	Actuador de A/A	Unidad	EVENTO	1	94.386	94.386
14.6	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	79.476	79.476
14.7	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	44.544	44.544
14.8	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	54.076	54.076
14.9	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	202.829	202.829
14.10	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	56.792	56.792
14.11	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	15.376	15.376
14.12	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	51.373	51.373
14.13	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	52.745	52.745
14.14	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	84.269	84.269
14.15	Válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1	51.972	51.972
14.16	Bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	36.942	36.942
14.17	Joego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1	87.876	87.876
14.18	Reparación y Limpieza de Condensador	Unidad	EVENTO	1	325.557	325.557
14.19	Polea tensor de A/A	Unidad	EVENTO	1	529.439	529.439
14.20	Compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	777.450	777.450
15	MITSUBISHI L200 - 4X4 / 4X2 - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA					
15.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	210.977	210.977
15.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	173.528	173.528
15.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	239.692	239.692
15.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	201.884	201.884
15.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	201.884	201.884
15.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	239.692	239.692
15.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	239.692	239.692
15.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	220.788	220.788
15.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	220.788	220.788
15.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	217.433	217.433
15.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	196.799	196.799
15.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	457.883	457.883
15.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	66.922	66.922
15.15	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	33.587	33.587
15.16	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	77.745	77.745
15.17	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	77.745	77.745
16	NISSAN PATROL - SISTEMA DE MOTOR					
16.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	1.010.738	1.010.738

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

16.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	153.385	153.385
16.3	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	314.069	314.069
16.4	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	262.184	262.184
16.5	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	191.258	191.258
16.6	Rectificación de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	146.817	146.817
16.7	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	69.927	69.927
16.8	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	211.161	211.161
16.9	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	164.324	164.324
16.10	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	91.130	91.130
16.11	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	598.314	598.314
16.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	381.865	381.865
16.13	Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.264.174	1.264.174
16.14	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	443.818	443.818
16.15	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	2.006.088	2.006.088
16.16	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	176.855	176.855
16.17	Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	39.655	39.655
16.18	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	384.337	384.337
16.19	Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	323.294	323.294
16.20	Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.774.314	1.774.314
16.21	Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	331.625	331.625
16.22	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	104.483	104.483
16.23	Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.796.012	1.796.012
16.24	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	4.062.675	4.062.675
16.25	Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	119.201	119.201
16.26	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	334.727	334.727
16.27	Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	459.886	459.886
16.28	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	1.204.487	1.204.487
16.29	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	237.821	237.821
16.30	Junta cárter	Unidad	EVENTO	1	70.880	70.880
16.31	Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1	97.577	97.577
16.32	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	704.864	704.864
16.33	Cambiar cabo de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	166.661	166.661
16.34	Mantenimiento bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.091.873	1.091.873
16.35	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	873.944	873.944
16.36	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.088.230	2.088.230
16.37	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	4.370.601	4.370.601

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO REGALDY

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

16.38	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	358.716	358.716
16.39	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	85.680	85.680
16.40	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	90.634	90.634
16.41	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	257.110	257.110
16.42	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	383.747	383.747
16.43	Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	240.405	240.405
16.44	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	271.930	271.930
16.45	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	89.727	89.727
16.46	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	107.936	107.936
16.47	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	261.728	261.728
16.48	Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1	71.741	71.741
16.49	Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1	58.057	58.057
16.50	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1	577.877	577.877
16.51	Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1	519.583	519.583
17	NISSAN PATROL - SISTEMA DE CAJA					
17.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	104.728	104.728
17.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	22.937	22.937
17.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	100.961	100.961
17.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	163.466	163.466
17.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	207.598	207.598
17.6	Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1	208.202	208.202
17.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	208.787	208.787
17.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	190.214	190.214
17.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	355.091	355.091
17.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.271.122	1.271.122
17.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.403.188	1.403.188
17.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	187.379	187.379
17.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	69.189	69.189
17.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	266.372	266.372
17.15	Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1	771.085	771.085
17.16	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	285.026	285.026
17.17	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	939.043	939.043
17.18	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.369.910	3.369.910
17.19	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	215.066	215.066
17.20	Cambio de Ruleman	Unidad	EVENTO	1	128.693	128.693
17.21	Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1	54.938	54.938

Lic. BRAULIO [illegible] M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

17.22	Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1	57.531	57.531
17.23	Reparación Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.050.397	1.050.397
18	NISSAN PATROL - SISTEMA DE TRANSMISIÓN					
18.1	Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	382.345	382.345
18.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	201.225	201.225
18.3	Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	65.616	65.616
18.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	935.412	935.412
18.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	362.998	362.998
18.6	Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1	985.347	985.347
18.7	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	812.837	812.837
18.8	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	45.699	45.699
18.9	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	49.802	49.802
18.10	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	85.457	85.457
18.11	Cambiar retén de piñón	Unidad	EVENTO	1	84.959	84.959
18.12	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	873.887	873.887
18.13	Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	238.792	238.792
18.14	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	238.217	238.217
18.15	Cambiar Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	273.148	273.148
18.16	Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	314.323	314.323
19	NISSAN PATROL - SISTEMA DE DIRECCIÓN					
19.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	512.656	512.656
19.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	416.936	416.936
19.3	Reparación de sinfín direc.	Unidad	EVENTO	1	1.069.228	1.069.228
19.4	Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1	581.224	581.224
19.5	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	185.942	185.942
19.6	Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	157.226	157.226
19.7	Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	351.197	351.197
19.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	301.120	301.120
19.9	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	368.765	368.765
19.10	Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1	96.083	96.083
19.11	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	100.286	100.286
19.12	Cambio de Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	63.836	63.836
19.13	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	21.509	21.509
19.14	Fluido para dirección por litro	Unidad	EVENTO	1	93.653	93.653
19.15	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	72.308	72.308
19.16	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	113.996	113.996

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

19.17	Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1	165.830	165.830
19.18	Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	227.564	227.564
19.19	Cambio Ruleman Pivot Delantero	Unidad	EVENTO	1	96.411	96.411
20	NISSAN PATROL - SUSPENSIÓN					
20.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	197.058	197.058
20.2	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	332.152	332.152
20.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	354.399	354.399
20.4	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	157.226	157.226
20.5	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	168.457	168.457
20.6	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	140.381	140.381
20.7	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	55.726	55.726
20.8	Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1	218.994	218.994
20.9	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	59.222	59.222
20.10	Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1	123.535	123.535
20.11	Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1	67.420	67.420
20.12	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	102.552	102.552
20.13	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	138.575	138.575
20.14	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	98.315	98.315
21	NISSAN PATROL - SISTEMA DE EMBRAGUE					
21.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	238.499	238.499
21.2	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	86.462	86.462
21.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	154.895	154.895
21.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	27.338	27.338
21.5	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	542.575	542.575
21.6	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	215.185	215.185
21.7	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	162.726	162.726
21.8	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	80.206	80.206
21.9	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	80.206	80.206
21.10	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	320.593	320.593
22	NISSAN PATROL - SISTEMA DE FRENOS					
22.1	bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	220.914	220.914
22.2	bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	174.285	174.285
22.3	disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	109.546	109.546
22.4	disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	298.247	298.247
22.5	Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	264.342	264.342
22.6	Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	94.080	94.080

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

22.7	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	469.331	469.331
22.8	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	123.535	123.535
22.9	cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	364.989	364.989
22.10	fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	122.894	122.894
22.11	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	118.872	118.872
22.12	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	115.112	115.112
22.13	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	84.229	84.229
22.14	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	16.846	16.846
22.15	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	121.384	121.384
22.16	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	190.064	190.064
23	NISSAN PATROL - SERVICIOS DE GOMERÍA					
23.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	472.428	472.428
23.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	22.856	22.856
23.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	31.616	31.616
23.4	Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	35.796	35.796
24	NISSAN PATROL - Serv. De reparación y manten. Sistema limpia parabrisas					
24.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	45.266	45.266
25	NISSAN PATROL - Servicio mantenimiento, reparación de tapicería y alfombrado vehículo					
25.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	109.769	109.769
25.2	Cielo raso	Unidad	EVENTO	1	417.230	417.230
25.3	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1	199.833	199.833
25.4	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	266.285	266.285
26	NISSAN PATROL - Servicio mantenimiento, reparación o colocación puertas, ventillas y espejos					
26.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	155.239	155.239
26.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	73.638	73.638
26.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	112.676	112.676
26.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	64.264	64.264
26.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	88.367	88.367
26.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	26.435	26.435
26.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	100.023	100.023
26.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	62.933	62.933
26.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	102.782	102.782
26.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	102.782	102.782
26.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

26.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	697.500	697.500
26.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
26.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
26.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
26.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
27	NISSAN PATROL - Sistema eléctrico					
27.1	Control de batería	Unidad	EVENTO	1	12.872	12.872
27.2	Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	12.872	12.872
27.3	Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	26.435	26.435
27.4	Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	19.669	19.669
27.5	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	371.635	371.635
27.6	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	221.981	221.981
27.7	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	167.078	167.078
27.8	Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	12.872	12.872
27.9	Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	25.669	25.669
27.10	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	166.739	166.739
27.11	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	109.373	109.373
27.12	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	56.878	56.878
27.13	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	435.535	435.535
27.14	Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	113.520	113.520
27.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	106.906	106.906
27.16	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	410.792	410.792
27.17	Faro luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	49.749	49.749
27.18	Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	360.660	360.660
27.19	Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	20.606	20.606
27.20	Motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	223.295	223.295
27.21	Provisión batería de 90 amper	Unidad	EVENTO	1	469.904	469.904
28	NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO EN GENERAL					
28.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	121.204	121.204
28.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	138.284	138.284
28.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	294.545	294.545
28.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	57.220	57.220
28.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	24.793	24.793
28.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	50.537	50.537
28.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	87.512	87.512
28.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	84.918	84.918

Lic. BRAULIO FERREIRA, Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

28.9	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	94.506	94.506
28.10	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	123.962	123.962
28.11	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	EVENTO	1	26.861	26.861
28.12	Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	27.124	27.124
28.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	19.177	19.177
28.14	desmonte y limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	180.212	180.212
28.15	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	384.167	384.167
28.16	Limpieza y calibración de picos Inyectores	Unidad	EVENTO	1	184.974	184.974
28.17	Soldadura De Tanque De Combustible	Unidad	EVENTO	1	38.568	38.568
28.18	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	200.358	200.358
28.19	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
28.20	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500
28.21	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
28.22	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	712.500	712.500
28.23	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
28.24	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
28.25	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	667.500	667.500
29	NISSAN PATROL - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado					
29.1	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	242.472	242.472
29.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	153.728	153.728
29.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	127.032	127.032
29.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	86.757	86.757
29.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	484.190	484.190
29.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	82.537	82.537
29.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	91.748	91.748
29.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	484.288	484.288
29.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	102.782	102.782
29.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	20.130	20.130
29.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	72.506	72.506
29.12	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	65.051	65.051
29.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	60.602	60.602
29.14	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1	170.886	170.886
29.15	Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	184.875	184.875
29.16	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1	107.642	107.642

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

GOBIERNO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

29.17	Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	1.110.401	1.110.401
30	NISSAN PATROL - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA					
30.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	324.320	324.320
30.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	250.682	250.682
30.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	378.913	378.913
30.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	320.100	320.100
30.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	320.100	320.100
30.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	413.359	413.359
30.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	413.359	413.359
30.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	413.359	413.359
30.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	413.359	413.359
30.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	324.320	324.320
30.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	132.860	132.860
30.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	518.093	518.093
30.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	127.032	127.032
30.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	61.554	61.554
30.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	221.981	221.981
30.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	221.981	221.981
31	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE MOTOR					
31.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	1.256.594	1.256.594
31.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	255.014	255.014
31.3	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	164.076	164.076
31.4	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	106.105	106.105
31.5	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	77.057	77.057
31.6	Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	98.797	98.797
31.7	Buje de biela,	Unidad	EVENTO	1	83.120	83.120
31.8	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	189.020	189.020
31.9	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	193.368	193.368
31.10	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	171.629	171.629
31.11	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	756.219	756.219
31.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	540.239	540.239
31.13	Juego de Pistón	Unidad	EVENTO	1	1.076.848	1.076.848
31.14	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	391.103	391.103
31.15	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	2.051.552	2.051.552
31.16	Mantenimiento y Reparación Sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.040.423	1.040.423

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

31.17	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	3.287.805	3.287.805
31.18	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	284.042	284.042
31.19	Perno Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	83.787	83.787
31.20	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	486.712	486.712
31.21	Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	335.297	335.297
31.22	Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	847.647	847.647
31.23	Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	590.411	590.411
31.24	Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	79.895	79.895
31.25	Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.235.221	1.235.221
31.26	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.244.257	2.244.257
31.27	Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	200.859	200.859
31.28	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	316.660	316.660
31.29	Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	293.686	293.686
31.30	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	1.059.614	1.059.614
31.31	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	22.985	22.985
31.32	Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	45.316	45.316
31.33	Reparación de Carter	Unidad	EVENTO	1	45.050	45.050
31.34	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	656.942	656.942
31.35	Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	125.660	125.660
31.36	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	703.647	703.647
31.37	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	388.120	388.120
31.38	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	105.161	105.161
31.39	Cambiar reten frente motor Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	129.947	129.947
31.40	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	331.295	331.295
31.41	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	95.367	95.367
31.42	Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	347.483	347.483
31.43	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	285.023	285.023
31.44	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	25.230	25.230
31.45	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	63.892	63.892
31.46	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	224.048	224.048
31.47	Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1	239.480	239.480
31.48	Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1	60.789	60.789
31.49	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1	273.214	273.214
31.50	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1	169.390	169.390
31.51	Comon Rail (conductor común) - Reparación	Unidad	EVENTO	1	1.266.940	1.266.940
31.52	Comon Rail (conductor común) - chequeo	Unidad	EVENTO	1	150.355	150.355

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

31.53	Comon Rail (conductor común) - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	842.058	842.058
32	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
32.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	32.216	32.216
32.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	14.990	14.990
32.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	20.102	20.102
32.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	25.600	25.600
32.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	69.239	69.239
32.6	Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1	93.547	93.547
32.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	93.547	93.547
32.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	174.141	174.141
32.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	278.045	278.045
32.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	187.307	187.307
32.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	244.019	244.019
32.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	88.742	88.742
32.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	71.435	71.435
32.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	111.080	111.080
32.15	Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1	111.692	111.692
32.16	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	212.282	212.282
32.17	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	125.870	125.870
32.18	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	663.655	663.655
32.19	Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	105.595	105.595
32.20	Cambio de Ruleman	Unidad	EVENTO	1	94.665	94.665
32.21	Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1	45.316	45.316
32.22	Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1	61.983	61.983
32.23	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	198.530	198.530
33	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
33.1	Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	43.639	43.639
33.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	93.294	93.294
33.3	Cambiar reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	54.768	54.768
33.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	97.514	97.514
33.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	106.966	106.966
33.6	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	50.295	50.295
33.7	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	20.102	20.102
33.8	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	59.534	59.534
33.9	Cambiar reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	52.106	52.106

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

33.10	Cambiar corona y pistón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	313.789	313.789
33.11	Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	31.311	31.311
33.12	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	38.912	38.912
33.13	Cambiar Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	73.751	73.751
33.14	Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	134.243	134.243
34	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1		
34.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	273.173	273.173
34.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	187.347	187.347
34.3	Cremallera D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.216.496	1.216.496
34.4	Precap	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
34.5	Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.197	87.197
34.6	Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	45.529	45.529
34.7	Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	45.529	45.529
34.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	871.969	871.969
34.9	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	65.977	65.977
34.10	Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1	47.339	47.339
34.11	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	72.500	72.500
34.12	Cambio de Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	216.648	216.648
34.13	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	55.234	55.234
34.14	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	14.604	14.604
34.15	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	83.843	83.843
34.16	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	128.253	128.253
34.17	Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1	102.480	102.480
34.18	Provisión y cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	197.159	197.159
34.19	Provisión y cambio de bujes bieletas dirección	Unidad	EVENTO	1	49.601	49.601
34.20	Provisión y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	33.374	33.374
34.21	Corregida de pisada	Unidad	EVENTO	1	62.622	62.622
34.22	Reparación de cremallera de Dirección	Unidad	EVENTO	1	612.042	612.042
34.23	Reparación de eje puntera homocin?tica	Unidad	EVENTO	1	281.919	281.919
34.24	Provisión y cambio de torretas	Unidad	EVENTO	1	164.077	164.077
34.25	Provisión y cambio de bujes estabilizador trasero	Unidad	EVENTO	1	61.850	61.850
34.26	Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	90.712	90.712
34.27	Cambio bieleta estabilizador lado derecho	Unidad	EVENTO	1	127.481	127.481
34.28	Cambio bieleta estabilizador lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	127.481	127.481
34.29	Cambio homocin?tica	Unidad	EVENTO	1	522.716	522.716

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

35	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1		
35.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	162.572	162.572
35.2	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	288.216	288.216
35.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	322.669	322.669
35.4	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	98.699	98.699
35.5	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	101.881	101.881
35.6	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	101.108	101.108
35.7	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	20.874	20.874
35.8	Cambiar barra torsi?n de Suspensióncada uno	Unidad	EVENTO	1	29.381	29.381
35.9	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	47.073	47.073
35.10	Soporte barra torsi?n	Unidad	EVENTO	1	29.381	29.381
35.11	Tornillo barra torsi?n	Unidad	EVENTO	1	20.874	20.874
35.12	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	71.382	71.382
35.13	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	156.861	156.861
35.14	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	47.073	47.073
36	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
36.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	274.038	274.038
36.2	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
36.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	179.626	179.626
36.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	34.453	34.453
36.5	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	277.140	277.140
36.6	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	225.767	225.767
36.7	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	115.793	115.793
36.8	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	41.708	41.708
36.9	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	70.610	70.610
36.10	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	256.505	256.505
37	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
37.1	bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	377.543	377.543
37.2	bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	185.723	185.723
37.3	disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	74.390	74.390
37.4	disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	272.307	272.307
37.5	juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	305.389	305.389
37.6	caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	70.956	70.956
37.7	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	398.576	398.576

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

37.8	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	81.952	81.952
37.9	cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	300.490	300.490
37.10	fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	120.345	120.345
37.11	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	89.168	89.168
37.12	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	113.822	113.822
37.13	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	72.846	72.846
37.14	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	13.659	13.659
37.15	Provisión y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	51.799	51.799
37.16	Provisión y cambio de juego de repuesto de mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	137.572	137.572
37.17	Cambio de válvulacompensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	179.160	179.160
37.18	Control y Reparación de Sistema de frenos ABS	Unidad	EVENTO	1	548.875	548.875
37.19	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	115.193	115.193
38	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicios de Gomería	Unidad	EVENTO	1		
38.1	Provisión de C?mara	Unidad	EVENTO	1	24.442	24.442
38.2	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	333.611	333.611
38.3	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	9.106	9.106
38.4	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	14.604	14.604
39	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Serv. De reparación y manten. Sistema limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1		
39.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	36.425	36.425
40	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio mantenimiento, reparación de tapicería y alfombrado vehículo	Unidad	EVENTO	1		
40.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	113.822	113.822
40.2	Cielo raso	Unidad	EVENTO	1	46.394	46.394
40.3	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1	123.274	123.274
40.4	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	132.726	132.726
41	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio mant, reparación o colocación puertas, vent y espejos	Unidad	EVENTO	1		
41.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	149.500	149.500
41.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	57.816	57.816
41.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	56.525	56.525
41.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	46.434	46.434
41.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	65.977	65.977
41.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	19.543	19.543
41.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	81.100	81.100

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO PECAL

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

41.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	48.191	48.191
41.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	83.336	83.336
41.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	83.336	83.336
41.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
41.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
41.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
41.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
41.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
41.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
42	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON -Sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1		
42.1	Control de batería	Unidad	EVENTO	1	5.498	5.498
42.2	Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	5.498	5.498
42.3	Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	20.488	20.488
42.4	Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	6.443	6.443
42.5	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	192.073	192.073
42.6	Reparación del sistema Limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	73.751	73.751
42.7	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	118.548	118.548
42.8	Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	5.498	5.498
42.9	Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	6.443	6.443
42.10	Cambiar bujiasincandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	45.316	45.316
42.11	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	40.976	40.976
42.12	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	52.532	52.532
42.13	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	192.073	192.073
42.14	Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	110.042	110.042
42.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	43.426	43.426
42.16	Reparación de Bocinas	Unidad	EVENTO	1	11.849	11.849
42.17	Cambio de Bocinas	Unidad	EVENTO	1	68.294	68.294
42.18	Cambio de Espejo retrovisor	Unidad	EVENTO	1	182.914	182.914
42.19	Reparación de espejo retrovisor	Unidad	EVENTO	1	41.708	41.708
42.20	Provisión y cambio de batería 90 amper	Unidad	EVENTO	1	301.529	301.529
42.21	control y verificaci?n de airbag	Unidad	EVENTO	1	97.714	97.714
43	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - MANTENIMIENTO EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
43.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	103.944	103.944
43.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	113.822	113.822
43.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	144.414	144.414

LIC. GRACIO PEREIRA M.. Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

43.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	78.863	78.863
43.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	20.102	20.102
43.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	40.031	40.031
43.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	131.102	131.102
43.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	66.962	66.962
43.9	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	72.846	72.846
43.10	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	146.118	146.118
43.11	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	EVENTO	1	50.854	50.854
43.12	Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	21.992	21.992
43.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	20.102	20.102
43.14	Desmonte y Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	146.118	146.118
43.15	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	309.596	309.596
43.16	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	149.899	149.899
43.17	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	306.760	306.760
43.18	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	667.500	667.500
43.19	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	622.500	622.500
43.20	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	922.500	922.500
43.21	Sensor de aceleración electronica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
43.22	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500
43.23	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
43.24	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
44	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1		
44.1	Mantenimiento y Reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	309.005	309.005
44.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	191.122	191.122
44.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	154.176	154.176
44.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	212.453	212.453
44.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.021.310	1.021.310
44.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	110.963	110.963
44.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	156.152	156.152
44.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	575.404	575.404
44.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	148.195	148.195
44.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	25.026	25.026
44.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	113.085	113.085
44.12	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	128.558	128.558

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

44.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	203.513	203.513
44.14	Cambio de válvula de AA	Unidad	EVENTO	1	74.159	74.159
44.15	Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	179.305	179.305
44.16	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1	182.714	182.714
44.17	Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	2.113.352	2.113.352
45	CHEVROLET CAPTIVA STATION WAGON - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
45.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	374.223	374.223
45.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	266.077	266.077
45.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	384.123	384.123
45.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	302.310	302.310
45.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	302.310	302.310
45.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	396.513	396.513
45.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	396.513	396.513
45.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	400.137	400.137
45.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	396.513	396.513
45.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	545.320	545.320
45.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	157.932	157.932
45.12	Tapiceria	Unidad	EVENTO	1	571.652	571.652
45.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	88.121	88.121
45.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	70.682	70.682
45.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	328.805	328.805
45.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	328.805	328.805
46	KIA OPIRUS - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
46.1	Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1	1.294.974	1.294.974
46.2	Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	253.204	253.204
46.3	Juego de Pistón	Unidad	EVENTO	1	606.950	606.950
46.4	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	413.653	413.653
46.5	Rectificación Corona Volante Regulación de Tirajes	Unidad	EVENTO	1	111.360	111.360
46.6	Reparación de tubo	Unidad	EVENTO	1	728.486	728.486
46.7	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	577.138	577.138
46.8	Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	104.636	104.636
46.9	Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	110.308	110.308
46.10	Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	90.459	90.459
46.11	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	63.980	63.980
46.12	Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1	105.476	105.476

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

46.13	Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	99.805	99.805
46.14	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	75.382	75.382
46.15	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	137.834	137.834
46.16	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.302.969	1.302.969
46.17	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	278.797	278.797
46.18	Perno Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150
46.19	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	513.953	513.953
46.20	Juego de filtros (aire, aceite, combustible), aceite y bujías de encendido	Unidad	EVENTO	1	483.604	483.604
46.21	Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	942.407	942.407
46.22	Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.634.018	1.634.018
46.23	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	352.820	352.820
46.24	Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	270.058	270.058
46.25	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	505.313	505.313
46.26	Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	29.315	29.315
46.27	Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	55.572	55.572
46.28	Rectificar y esmerilar válvula y rectificar tapa motor	Unidad	EVENTO	1	96.649	96.649
46.29	Reparación de Carter	Unidad	EVENTO	1	48.325	48.325
46.30	Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	568.112	568.112
46.31	Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	568.768	568.768
46.32	Electro ventilador cambiar	Unidad	EVENTO	1	486.439	486.439
46.33	Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	66.296	66.296
46.34	Cambiar reten frente motor Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	86.105	86.105
46.35	Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	242.761	242.761
46.36	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	64.559	64.559
46.37	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1	201.146	201.146
46.38	Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	55.413	55.413
46.39	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	62.503	62.503
46.40	Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1	264.786	264.786
46.41	Cambiar bomba de nafta	Unidad	EVENTO	1	595.049	595.049
47	KIA OPIRUS - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
47.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	48.325	48.325
47.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	22.486	22.486
47.3	Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	35.565	35.565
47.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	34.148	34.148
47.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	102.440	102.440

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

47.6	Roleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1	150.245	150.245
47.7	Roleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	150.245	150.245
47.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	177.563	177.563
47.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	310.734	310.734
47.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	878.897	878.897
47.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	976.378	976.378
47.12	Roleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	143.397	143.397
47.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	101.482	101.482
47.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	114.162	114.162
47.15	Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	231.937	231.937
47.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	270.254	270.254
47.17	Mantenimiento de caja automática	Unidad	EVENTO	1	395.669	395.669
47.18	Reparación General de la Caja Automática	Unidad	EVENTO	1	581.191	581.191
48	KIA OPIRUS - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
48.1	Cambiar cada lado rueda	Unidad	EVENTO	1	342.764	342.764
48.2	Cambiar homocinética cada lado caja	Unidad	EVENTO	1	301.529	301.529
48.3	Cambiar guardapolvo de homocinética lado rueda	Unidad	EVENTO	1	81.952	81.952
48.4	Cambiar guardapolvo de homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	1	79.117	79.117
49	KIA OPIRUS - SISTEMA DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1		
49.1	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	524.617	524.617
49.2	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	206.417	206.417
49.3	Reparación de cremaltera de	Unidad	EVENTO	1	777.286	777.286
49.4	Cambio de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.761.644	1.761.644
49.5	Precat - cada uno	Unidad	EVENTO	1	293.141	293.141
49.6	Cambiar muñequines- c/u	Unidad	EVENTO	1	231.937	231.937
49.7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	958.700	958.700
49.8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	133.432	133.432
49.9	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	107.332	107.332
49.10	Cambio de Roleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	266.084	266.084
49.11	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	93.674	93.674
49.12	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	27.317	27.317
49.13	Correa de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	150.824	150.824
49.14	Roleman tensor	Unidad	EVENTO	1	220.336	220.336
50	KIA OPIRUS - SISTEMA DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1		
50.1	Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	381.524	381.524
50.2	Amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	463.459	463.459

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

50.3	Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	489.584	489.584
50.4	Buje parrilla cada uno	Unidad	EVENTO	1	198.572	198.572
50.5	Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1	211.310	211.310
50.6	Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1	269.549	269.549
50.7	Parrilla de Suspensión Inferior	Unidad	EVENTO	1	363.140	363.140
50.8	Parrilla de Suspensión Superior	Unidad	EVENTO	1	353.282	353.282
50.9	Rotula Superior	Unidad	EVENTO	1	215.703	215.703
50.10	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	138.200	138.200
50.11	Bieleta Delantero	Unidad	EVENTO	1	186.968	186.968
50.12	Buje Tensor Trasero	Unidad	EVENTO	1	215.703	215.703
50.13	Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	152.043	152.043
51	KIA OPIRUS - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
51.1	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	395.027	395.027
51.2	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	194.402	194.402
51.3	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	243.428	243.428
51.4	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	93.541	93.541
51.5	fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	27.317	27.317
51.6	plato de presión	Unidad	EVENTO	1	392.852	392.852
51.7	disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	367.853	367.853
51.8	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	167.852	167.852
51.9	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	34.148	34.148
51.10	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	186.854	186.854
51.11	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	81.952	81.952
51.12	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	529.939	529.939
52	KIA OPIRUS - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
52.1	bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	691.134	691.134
52.2	bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1	289.148	289.148
52.3	disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	111.586	111.586
52.4	Prov. Y Cambio de Seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	76.541	76.541
52.5	Prov. y cambio de juego rep. mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	318.902	318.902
52.6	Prov. y cambio de 2 pistones mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	361.555	361.555
52.7	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	256.280	256.280
52.8	disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	485.640	485.640
52.9	Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	339.339	339.339
52.10	Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	81.952	81.952

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

52.11	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	598.664	598.664
52.12	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	122.928	122.928
52.13	cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	409.759	409.759
52.14	flora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	170.853	170.853
52.15	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	247.995	247.995
52.16	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	170.734	170.734
52.17	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	81.952	81.952
52.18	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	20.489	20.489
52.19	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	172.790	172.790
53	KIA OPIRUS - Servicios de Gomería	Unidad	EVENTO	1		
53.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	654.377	654.377
53.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	21.231	21.231
53.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	27.953	27.953
53.4	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	33.626	33.626
54	KIA OPIRUS - Serv. De reparación y manten. Sistema limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1		
54.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	87.623	87.623
55	KIA OPIRUS - Servicio mant, reparación de tapicería y alfombrado vehículo	Unidad	EVENTO	1		
55.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	221.381	221.381
55.2	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1	187.333	187.333
55.3	Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1	238.586	238.586
55.4	Reparación modulo	Unidad	EVENTO	1	440.111	440.111
55.5	Sensor motor de asiento delantero	Unidad	EVENTO	1	498.021	498.021
56	KIA OPIRUS - Servicio mant, reparación o colocación puertas, vent y espejos	Unidad	EVENTO	1		
56.1	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	238.427	238.427
56.2	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	90.978	90.978
56.3	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	87.623	87.623
56.4	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	153.467	153.467
56.5	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	160.923	160.923
56.6	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	45.539	45.539
56.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	170.348	170.348
56.8	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	170.888	170.888
56.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	208.109	208.109
56.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	208.109	208.109
56.11	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
56.12	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

56.13	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	547.500	547.500
56.14	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
56.15	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
56.16	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	975.000	975.000
57	KIA OPIRUS - Sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1		
57.1	Control de batería	Unidad	EVENTO	1	14.966	14.966
57.2	Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	20.666	20.666
57.3	Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	44.970	44.970
57.4	Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	20.546	20.546
57.5	Prov. y cambio de 2 focos	Unidad	EVENTO	1	39.818	39.818
57.6	Rep. Gral. sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	202.164	202.164
57.7	Prov. y cambio de 2 terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	38.051	38.051
57.8	Prov. y cambio de 2 Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	114.422	114.422
57.9	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	EVENTO	1	46.967	46.967
57.10	Prov. y cambio de 2 buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	51.800	51.800
57.11	Prov. y cambio de Ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	59.468	59.468
57.12	Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	40.138	40.138
57.13	Prov. y cambio de juego carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	77.849	77.849
57.14	Reparación de espejo retrovisor c/u	Unidad	EVENTO	1	170.734	170.734
57.15	Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	353.959	353.959
57.16	Reparación del Sistema Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	207.196	207.196
57.17	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	192.821	192.821
57.18	Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	25.066	25.066
57.19	Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	29.468	29.468
57.20	Cambiar bujías c/u	Unidad	EVENTO	1	115.811	115.811
57.21	Cambiar bulbo de acelte	Unidad	EVENTO	1	60.017	60.017
57.22	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	54.315	54.315
57.23	Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	375.424	375.424
57.24	Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	120.841	120.841
57.25	Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	430.492	430.492
57.26	Reparación de bobina y mantenimiento electrónico	Unidad	EVENTO	1	724.153	724.153
57.27	Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	123.597	123.597
57.28	Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	267.367	267.367
57.29	Reparación de espejo retrovisor eléctrico	Unidad	EVENTO	1	218.662	218.662
57.30	cambio de espejo retrovisor eléctrico	Unidad	EVENTO	1	657.664	657.664
58	KIA OPIRUS - MANTENIMIENTO EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

58.1	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	233.356	233.356
58.2	Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	170.734	170.734
58.3	Silenciador	Unidad	EVENTO	1	700.033	700.033
58.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	125.125	125.125
58.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	43.402	43.402
58.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	65.722	65.722
58.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	161.354	161.354
58.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	73.964	73.964
58.9	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	97.288	97.288
58.10	Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	269.300	269.300
58.11	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	EVENTO	1	150.884	150.884
58.12	Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	57.471	57.471
58.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	35.852	35.852
58.14	Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	300.248	300.248
58.15	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	470.065	470.065
58.16	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
58.17	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
58.18	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	397.500	397.500
58.19	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.012.500	1.012.500
58.20	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	562.500	562.500
58.21	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500
58.22	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
58.23	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	697.500	697.500
59	KIA OPIRUS - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1		
59.1	Mantenimiento y Reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	EVENTO	1	467.469	467.469
59.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	188.386	188.386
59.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	240.824	240.824
59.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	257.957	257.957
59.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.138.363	1.138.363
59.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	217.322	217.322
59.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	217.505	217.505
59.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	597.719	597.719
59.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	237.433	237.433
59.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	33.736	33.736

Lic. BRAULIO PERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

59.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	208.309	208.309
59.12	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	169.056	169.056
59.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	264.786	264.786
60	KIA OPIRUS - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
60.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	390.190	390.190
60.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	293.541	293.541
60.3	Capot	Unidad	EVENTO	1	375.134	375.134
60.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	290.067	290.067
60.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	290.067	290.067
60.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	389.311	389.311
60.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	389.311	389.311
60.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	403.490	403.490
60.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	403.490	403.490
60.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	881.497	881.497
60.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	164.423	164.423
60.12	Tapiceria	Unidad	EVENTO	1	651.381	651.381
60.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	110.947	110.947
60.14	Provisión de Batería de 80 amper	Unidad	EVENTO	1	450.296	450.296
60.15	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	109.888	109.888
60.16	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	375.134	375.134
60.17	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	375.134	375.134
61	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
61.1	Aceite 15W40 por Litro	Unidad	EVENTO	1	25.817	25.817
61.2	Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	405.362	405.362
61.3	Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	401.191	401.191
61.4	Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	264.458	264.458
61.5	Bielas c/u	Unidad	EVENTO	1	373.453	373.453
61.6	Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	579.512	579.512
61.7	Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1	163.513	163.513
61.8	Buje Balanceador	Unidad	EVENTO	1	220.034	220.034
61.9	Buje Biela	Unidad	EVENTO	1	106.994	106.994
61.10	Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	256.782	256.782
61.11	Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	178.322	178.322
61.12	Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1	388.825	388.825
61.13	Carcaza Frente	Unidad	EVENTO	1	398.647	398.647
61.14	Carter Motor	Unidad	EVENTO	1	377.624	377.624

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

61.15	Casquillo Bancada	Unidad	EVENTO	1	178.322	178.322
61.16	Casquillo Biela	Unidad	EVENTO	1	181.283	181.283
61.17	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.400.081	1.400.081
61.18	Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1	80.214	80.214
61.19	Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1	407.240	407.240
61.20	Correa A/C	Unidad	EVENTO	1	67.157	67.157
61.21	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	94.480	94.480
61.22	Correa D/H	Unidad	EVENTO	1	81.966	81.966
61.23	Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	306.045	306.045
61.24	Eje Leva LH	Unidad	EVENTO	1	264.458	264.458
61.25	Eje Leva RH	Unidad	EVENTO	1	264.458	264.458
61.26	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	99.284	99.284
61.27	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	95.924	95.924
61.28	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	128.136	128.136
61.29	Guía Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	50.138	50.138
61.30	Guía Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	50.138	50.138
61.31	Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	436.856	436.856
61.32	Jgo. De Aros c/u	Unidad	EVENTO	1	267.041	267.041
61.33	Jgo. De casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	291.362	291.362
61.34	Jgo. De casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	237.803	237.803
61.35	Jgo. Reten Guía de val.	Unidad	EVENTO	1	100.403	100.403
61.36	Juego Aros STD	Unidad	EVENTO	1	514.107	514.107
61.37	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	133.772	133.772
61.38	Junta de multiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	102.822	102.822
61.39	Junta de multiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	106.994	106.994
61.40	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	130.686	130.686
61.41	Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	74.291	74.291
61.42	Junta Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1	119.507	119.507
61.43	Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	327.026	327.026
61.44	Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1	178.322	178.322
61.45	Martillito Leva Admisión	Unidad	EVENTO	1	115.877	115.877
61.46	Martillito Leva Escape	Unidad	EVENTO	1	115.877	115.877
61.47	Piston STD 1&2	Unidad	EVENTO	1	951.462	951.462
61.48	Piston STD 3&4	Unidad	EVENTO	1	951.462	951.462
61.49	Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	555.820	555.820
61.50	Regulador de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	256.782	256.782

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

61.51	resortes de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	39.836	39.836
61.52	Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	115.544	115.544
61.53	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	113.458	113.458
61.54	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	116.754	116.754
61.55	Reten Leva	Unidad	EVENTO	1	113.584	113.584
61.56	Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	270.631	270.631
61.57	Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1	407.114	407.114
61.58	Soporte Caja	Unidad	EVENTO	1	290.966	290.966
61.59	Soportes de Motor c/u	Unidad	EVENTO	1	260.141	260.141
61.60	Tapa Balancin	Unidad	EVENTO	1	183.578	183.578
61.61	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	530.375	530.375
61.62	Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	166.349	166.349
61.63	Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	2.169.467	2.169.467
61.64	Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	356.642	356.642
61.65	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	1.239.488	1.239.488
61.66	Turbocargador	Unidad	EVENTO	1	722.878	722.878
61.67	Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	123.678	123.678
61.68	Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	123.678	123.678
61.69	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	737.477	737.477
61.70	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.313.527	1.313.527
61.71	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.919.041	2.919.041
62	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
62.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	90.037	90.037
62.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	107.660	107.660
62.3	Aceite 75w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	50.201	50.201
62.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	102.279	102.279
62.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	111.164	111.164
62.6	Ruleman de carcaza	Unidad	EVENTO	1	210.045	210.045
62.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	190.292	190.292
62.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	388.928	388.928
62.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	308.214	308.214
62.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.118.344	1.118.344
62.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	883.387	883.387
62.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	193.796	193.796
62.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	196.759	196.759
62.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	240.764	240.764

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

62.15	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	387.051	387.051
62.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	914.216	914.216
62.17	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	170.647	170.647
62.18	Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1	68.909	68.909
62.19	Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	446.116	446.116
62.20	1 Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	320.285	320.285
62.21	1 Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	322.768	322.768
62.22	1 Deplazable de 5ta y M. atrás	Unidad	EVENTO	1	323.026	323.026
63	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
63.1	Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	413.163	413.163
63.2	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	175.902	175.902
63.3	Cambiar reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	100.403	100.403
63.4	Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1	921.846	921.846
63.5	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	796.709	796.709
63.6	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	164.180	164.180
63.7	Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	36.540	36.540
63.8	Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	97.441	97.441
63.9	Cambiar reten de pistón	Unidad	EVENTO	1	134.315	134.315
63.10	Cambiar corona y pistón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	1.234.555	1.234.555
63.11	Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	292.697	292.697
63.12	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	141.572	141.572
63.13	Cambiar Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	196.759	196.759
63.14	Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.109.140	1.109.140
64	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
64.1	Cremallera D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.177.810	2.177.810
64.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	234.174	234.174
64.3	Guardapolvo Cremallera	Unidad	EVENTO	1	79.671	79.671
64.4	MU?EQUIN:	Unidad	EVENTO	1	202.682	202.682
64.5	Esp?rragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	277.221	277.221
64.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	21.399	21.399
64.7	LLANTA c/u	Unidad	EVENTO	1	528.449	528.449
64.8	Alineación	Unidad	EVENTO	1	55.854	55.854
64.9	Balanceo	Unidad	EVENTO	1	89.765	89.765
64.10	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	22.880	22.880
64.11	Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1	213.986	213.986
64.12	Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1	157.590	157.590

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

64.13	Bomba D/H reparación	Unidad	EVENTO	1	446.533	446.533
64.14	Bomba D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.108.301	1.108.301
64.15	Columna Dirección	Unidad	EVENTO	1	407.240	407.240
64.16	Deposito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	178.322	178.322
64.17	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	137.278	137.278
64.18	Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	751.776	751.776
64.19	Correa dirección	Unidad	EVENTO	1	85.594	85.594
64.20	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	149.247	149.247
64.21	Juego de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	54.644	54.644
65	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		
65.1	Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	429.181	429.181
65.2	Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	413.705	413.705
65.3	Barra Estabilizadora Delantero	Unidad	EVENTO	1	489.183	489.183
65.4	Barra Estabilizadora Trasero	Unidad	EVENTO	1	517.445	517.445
65.5	Brazo bieleta	Unidad	EVENTO	1	243.723	243.723
65.6	Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1	635.741	635.741
65.7	Brazo Trasero	Unidad	EVENTO	1	428.096	428.096
65.8	Buje de Parrilla	Unidad	EVENTO	1	234.842	234.842
65.9	Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	123.678	123.678
65.10	Buje Estabilizador Delantero	Unidad	EVENTO	1	143.324	143.324
65.11	Buje Estabilizador Trasero	Unidad	EVENTO	1	157.590	157.590
65.12	Buje Trasero	Unidad	EVENTO	1	173.066	173.066
65.13	Bujes de parrilla inferior del. c/u	Unidad	EVENTO	1	234.842	234.842
65.14	Bujes de parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1	249.650	249.650
65.15	Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	602.454	602.454
65.16	Espiral Delantero	Unidad	EVENTO	1	280.997	280.997
65.17	Espiral Trasero	Unidad	EVENTO	1	309.257	309.257
65.18	Guardapolvo Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	88.013	88.013
65.19	Llanta	Unidad	EVENTO	1	382.754	382.754
65.20	Maza Rueda Delantero	Unidad	EVENTO	1	921.846	921.846
65.21	Parrilla de Suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	811.517	811.517
65.22	Parrilla de Suspensión superior.	Unidad	EVENTO	1	898.738	898.738
65.23	Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1	600.243	600.243
65.24	Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1	407.240	407.240
65.25	Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1	26.446	26.446

ROBERTO RECALDE
Medtronic S.A.

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

65.26	Punta Eje LH	Unidad	EVENTO	1	383.547	383.547
65.27	Punta Eje RH	Unidad	EVENTO	1	383.547	383.547
65.28	Rotulas inferiores c/u	Unidad	EVENTO	1	296.618	296.618
65.29	Rotulas superiores c/u	Unidad	EVENTO	1	299.579	299.579
65.30	Taqueador Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	92.185	92.185
65.31	Taqueador Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	92.185	92.185
65.32	Torreta Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	100.944	100.944
65.33	Teerca Rueda	Unidad	EVENTO	1	39.836	39.836
65.34	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	50.472	50.472
66	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
66.1	1 Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	615.176	615.176
66.2	1 Disco	Unidad	EVENTO	1	508.058	508.058
66.3	1 Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	315.055	315.055
66.4	1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1	228.918	228.918
66.5	1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	129.059	129.059
66.6	1 Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	86.804	86.804
66.7	1 Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	253.779	253.779
66.8	Tornillos de volante c/u	Unidad	EVENTO	1	27.051	27.051
66.9	bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	332.574	332.574
66.10	Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	160.302	160.302
66.11	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1	208.062	208.062
66.12	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	106.994	106.994
66.13	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	381.128	381.128
67	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
67.1	Bomba central de freno reparación	Unidad	EVENTO	1	305.502	305.502
67.2	Bomba Central Freno nuevo	Unidad	EVENTO	1	600.368	600.368
67.3	Cabo Freno Mano	Unidad	EVENTO	1	109.955	109.955
67.4	Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1	111.164	111.164
67.5	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	124.887	124.887
67.6	Cilindros de frenos tras. c/u	Unidad	EVENTO	1	178.322	178.322
67.7	Disco Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	315.055	315.055
67.8	Disco Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	363.108	363.108
67.9	Discos de Frenos delanteros c/u	Unidad	EVENTO	1	315.055	315.055
67.10	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	22.880	22.880
67.11	Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1	66.490	66.490
67.12	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	345.338	345.338

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

67.13	Juego de Reparación de mordaza	Unidad	EVENTO	1	172.398	172.398
67.14	Módulo con unidad hid. de ABS	Unidad	EVENTO	1	2.067.272	2.067.272
67.15	Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1	104.031	104.031
67.16	Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1	112.916	112.916
67.17	Rectificación de 2 Discos de Freno	Unidad	EVENTO	1	131.354	131.354
67.18	Rectificación de 2 tambores de Frenos Traseros	Unidad	EVENTO	1	156.923	156.923
67.19	Resortes de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	10.700	10.700
67.20	Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	23.151	23.151
67.21	seguros de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	16.352	16.352
67.22	Sensor ABS Delantero LH	Unidad	EVENTO	1	526.328	526.328
67.23	Sensor ABS Delantero RH	Unidad	EVENTO	1	526.328	526.328
67.24	Sensor ABS Trasero LH	Unidad	EVENTO	1	532.252	532.252
67.25	Sensor ABS Trasero RH	Unidad	EVENTO	1	532.252	532.252
67.26	Servo Freno reparación	Unidad	EVENTO	1	446.533	446.533
67.27	Servo Freno nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.082.022	1.082.022
67.28	Tambores de Freno c/u	Unidad	EVENTO	1	285.314	285.314
67.29	Zapatas de frenos tras. c/u	Unidad	EVENTO	1	267.670	267.670
67.30	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	106.994	106.994
68	HYUNDAI MINIBUS H1 - SERVICIO DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
68.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	611.339	611.339
68.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	20.794	20.794
68.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	24.360	24.360
68.4	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	37.145	37.145
69	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		
69.1	Alternador reparación	Unidad	EVENTO	1	300.914	300.914
69.2	Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	823.405	823.405
69.3	Antena	Unidad	EVENTO	1	140.237	140.237
69.4	Automático Arranque	Unidad	EVENTO	1	241.975	241.975
69.5	Base Antena	Unidad	EVENTO	1	134.315	134.315
69.6	Provisión de Batería de 90 amper	Unidad	EVENTO	1	485.117	485.117
69.7	Bendix Arranque	Unidad	EVENTO	1	267.002	267.002
69.8	Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1	275.887	275.887
69.9	Bocina	Unidad	EVENTO	1	91.517	91.517
69.10	Bomba Vacío Alternador	Unidad	EVENTO	1	389.094	389.094
69.11	bujía Incandescente	Unidad	EVENTO	1	55.854	55.854

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

69.12	bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1	61.777	61.777
69.13	bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	68.576	68.576
69.14	bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1	54.977	54.977
69.15	Bulbo Presión Acelte	Unidad	EVENTO	1	59.148	59.148
69.16	Cambio de Bocina	Unidad	EVENTO	1	27.864	27.864
69.17	Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	3.863	3.863
69.18	Campo Arranque	Unidad	EVENTO	1	136.733	136.733
69.19	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	163.513	163.513
69.20	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1	163.513	163.513
69.21	conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	154.253	154.253
69.22	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	70.119	70.119
69.23	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	95.021	95.021
69.24	faritos de luz de chapa c/u	Unidad	EVENTO	1	44.832	44.832
69.25	faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	411.974	411.974
69.26	Faro Patente LH	Unidad	EVENTO	1	164.723	164.723
69.27	Faro Patente RH	Unidad	EVENTO	1	164.723	164.723
69.28	faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	391.640	391.640
69.29	faros busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	107.744	107.744
69.30	Faros Delanteros	Unidad	EVENTO	1	413.454	413.454
69.31	Faros Traseros	Unidad	EVENTO	1	391.640	391.640
69.32	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	25.571	25.571
69.33	Focos Alta	Unidad	EVENTO	1	49.325	49.325
69.34	Focos Baja	Unidad	EVENTO	1	49.325	49.325
69.35	focos de 1 filamento c/u	Unidad	EVENTO	1	6.528	6.528
69.36	Focos de 2 filamentos c/u	Unidad	EVENTO	1	7.659	7.659
69.37	Focos de Alta y Baja c/u	Unidad	EVENTO	1	47.845	47.845
69.38	focos de busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	16.623	16.623
69.39	Focos Luz Chica	Unidad	EVENTO	1	13.057	13.057
69.40	Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1	3.975	3.975
69.41	Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1	3.975	3.975
69.42	Fusibles 20A	Unidad	EVENTO	1	3.975	3.975
69.43	Inducido Arranque	Unidad	EVENTO	1	225.290	225.290
69.44	Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1	165.557	165.557
69.45	Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	135.942	135.942
69.46	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltaje)	Unidad	EVENTO	1	367.280	367.280
69.47	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	267.628	267.628

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

RECIBIDO

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

69.48	Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1	42.797	42.797
69.49	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	43.340	43.340
69.50	Motor Arranque Reparación	Unidad	EVENTO	1	303.876	303.876
69.51	Motor Arranque Reparación nuevo	Unidad	EVENTO	1	818.399	818.399
69.52	Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	133.106	133.106
69.53	Motor Limpiaparabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	117.629	117.629
69.54	Motor Limpiaparabrisas Trasero	Unidad	EVENTO	1	119.715	119.715
69.55	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	114.001	114.001
69.56	Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1	64.196	64.196
69.57	Rectificador	Unidad	EVENTO	1	83.717	83.717
69.58	Reductora Arranque	Unidad	EVENTO	1	117.629	117.629
69.59	Regulador Voltaje	Unidad	EVENTO	1	211.566	211.566
69.60	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	115.843	115.843
69.61	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	EVENTO	1	118.393	118.393
69.62	Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	140.237	140.237
69.63	Rulemanes de Alternador c/u	Unidad	EVENTO	1	62.111	62.111
69.64	Sensor Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	392.432	392.432
69.65	Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1	116.545	116.545
69.66	Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1	337.871	337.871
69.67	Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	323.689	323.689
69.68	Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1	240.890	240.890
70	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A.A.	Unidad	EVENTO	1		
70.1	1 Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	765.634	765.634
70.2	1 Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	507.100	507.100
70.3	1 Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	347.882	347.882
70.4	1 Termostato	Unidad	EVENTO	1	252.194	252.194
70.5	1 Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	69.577	69.577
70.6	mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1	85.005	85.005
70.7	1 Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	79.795	79.795
70.8	1 Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	901.365	901.365
70.9	1 Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	849.667	849.667
70.10	1 Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	192.189	192.189
70.11	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	35.342	35.342
70.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	138.819	138.819
70.13	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	196.759	196.759

ROBERTO RECALDE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

70.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1	21.399	21.399
70.15	1 Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	1.284.842	1.284.842
70.16	1 Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	173.516	173.516
70.17	1 Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	179.240	179.240
70.18	1 Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	141.448	141.448
70.19	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	33.327	33.327
71	HYUNDAI MINIBUS H1 - SISTEMA DE AIR BAG	Unidad	EVENTO	1		
71.1	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	1.154.185	1.154.185
71.2	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.272.649	1.272.649
71.3	1 Disco de Air Bag	Unidad	EVENTO	1	890.771	890.771
71.4	1 Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	647.378	647.378
71.5	1 Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	647.378	647.378
72	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1		
72.1	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	Unidad	EVENTO	1	122.885	122.885
72.2	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	Unidad	EVENTO	1	122.885	122.885
72.3	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	Unidad	EVENTO	1	78.462	78.462
72.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	24.903	24.903
72.5	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	Unidad	EVENTO	1	122.885	122.885
72.6	1 Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1	230.504	230.504
72.7	1 Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	154.712	154.712
72.8	1 Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	154.712	154.712
72.9	1 Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	125.096	125.096
72.10	1 Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	184.328	184.328
72.11	1 Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	64.404	64.404
72.12	1 Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	81.824	81.824
72.13	1 Cerradura de pta tras Izq	Unidad	EVENTO	1	117.427	117.427
72.14	1 Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	117.427	117.427
72.15	1 Comando de lev vid pta delant der.	Unidad	EVENTO	1	192.508	192.508
72.16	1 Cinturón de conductor	Unidad	EVENTO	1	278.132	278.132
72.17	1 Cinturón de acompañante	Unidad	EVENTO	1	278.132	278.132
72.18	1 Udo de Guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	144.059	144.059
72.19	1 Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	330.515	330.515
72.20	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	278.990	278.990
72.21	Tambor de cerradura	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
72.22	Mecanismo de cerradura	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

72.23	Varillaje de bloqueo	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
72.24	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
72.25	Destaplzar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
72.26	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
73	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1		
73.1	1 Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	1.938.797	1.938.797
73.2	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	42.673	42.673
73.3	1 Jgo. De pistón y corona	Unidad	EVENTO	1	804.635	804.635
73.4	Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	218.156	218.156
73.5	1 Ruleman de pistón grande	Unidad	EVENTO	1	222.328	222.328
73.6	1 Ruleman de pistón chico	Unidad	EVENTO	1	183.368	183.368
73.7	1 Reten pistón	Unidad	EVENTO	1	125.972	125.972
73.8	1 Espaciador	Unidad	EVENTO	1	35.665	35.665
73.9	1 Tuerca de pistón	Unidad	EVENTO	1	56.187	56.187
73.10	1 Carcasa de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	377.915	377.915
73.11	1 Jgo de Satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	420.045	420.045
73.12	Calces de pistón c/u	Unidad	EVENTO	1	130.269	130.269
73.13	Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	130.269	130.269
73.14	Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	34.454	34.454
74	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA	Unidad	EVENTO	1		
74.1	Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	407.114	407.114
74.2	Bujes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1	105.783	105.783
74.3	Grilletes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1	205.643	205.643
74.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	38.626	38.626
74.5	Brazo estabilizador	Unidad	EVENTO	1	617.972	617.972
74.6	Brazo bieleta	Unidad	EVENTO	1	377.624	377.624
74.7	Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	126.639	126.639
74.8	Buje estabilizador delantero	Unidad	EVENTO	1	126.639	126.639
74.9	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1	470.768	470.768
75	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1		
75.1	Bomba de Baja	Unidad	EVENTO	1	517.862	517.862
75.2	Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	898.487	898.487
75.3	Inyectores	Unidad	EVENTO	1	191.169	191.169
75.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	36.749	36.749
75.5	Regulador de Presión de la Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	151.542	151.542

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

RODERICO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

75.6	Sensor de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	130.686	130.686
75.7	Sensor de Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	243.727	243.727
75.8	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	279.266	279.266
75.9	Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	288.150	288.150
75.10	Juego de Caños del Sistema de Admisión Turbo/Intercooler	Unidad	EVENTO	1	285.857	285.857
75.11	Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	137.651	137.651
75.12	Sensor de Common Rail	Unidad	EVENTO	1	534.964	534.964
75.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	209.814	209.814
75.14	Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	81.423	81.423
75.15	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	194.547	194.547
75.16	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	167.684	167.684
75.17	ECM	Unidad	EVENTO	1	825.314	825.314
75.18	Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	408.866	408.866
75.19	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	490.539	490.539
75.20	Reparación soporte de Tanque	Unidad	EVENTO	1	145.076	145.076
75.21	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	228.918	228.918
75.22	Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	761.170	761.170
76	HYUNDAI MINIBUS H1 - REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		
76.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	300.539	300.539
76.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	201.889	201.889
76.3	Cañot	Unidad	EVENTO	1	204.725	204.725
76.4	Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	156.672	156.672
76.5	Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	156.672	156.672
76.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	151.083	151.083
76.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	151.083	151.083
76.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	254.739	254.739
76.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	97.774	97.774
76.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	349.405	349.405
76.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	199.178	199.178
76.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	263.957	263.957
76.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	47.103	47.103
76.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	85.594	85.594
76.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	252.653	252.653
76.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	252.653	252.653
77	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		-

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

77.1	Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	441.932	441.932
77.2	Arbol de levas de Escape	Unidad	EVENTO	1	556.869	556.869
77.3	Bielas	Unidad	EVENTO	1	1.150.895	1.150.895
77.4	Block motor 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	12.134.216	12.134.216
77.5	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.090.640	1.090.640
77.6	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	192.041	192.041
77.7	Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	127.905	127.905
77.8	Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	402.044	402.044
77.9	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	270.670	270.670
77.10	casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	204.697	204.697
77.11	Carter motor	Unidad	EVENTO	1	931.218	931.218
77.12	casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	198.899	198.899
77.13	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.537.878	1.537.878
77.14	Depurador de aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	212.087	212.087
77.15	Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	98.797	98.797
77.16	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	128.558	128.558
77.17	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	109.656	109.656
77.18	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	120.986	120.986
77.19	Guía cadena	Unidad	EVENTO	1	529.500	529.500
77.20	Guía de Válvulas	Unidad	EVENTO	1	185.203	185.203
77.21	Jgo de Engranejes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	408.210	408.210
77.22	Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	441.932	441.932
77.23	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	564.407	564.407
77.24	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	144.562	144.562
77.25	Junta de multiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	147.787	147.787
77.26	Junta de multiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	147.787	147.787
77.27	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	200.087	200.087
77.28	Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	111.698	111.698
77.29	Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	636.993	636.993
77.30	Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	35.171	35.171
77.31	Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	183.223	183.223
77.32	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.798.668	1.798.668
77.33	Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	82.589	82.589
77.34	Multiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	438.787	438.787
77.35	Multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	438.665	438.665
77.36	Perno pistón	Unidad	EVENTO	1	215.353	215.353

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Director de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

77.37	Pistones	Unidad	EVENTO	1	507.149	507.149
77.38	Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.126.158	1.126.158
77.39	Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	7.623.661	7.623.661
77.40	Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	3.608.930	3.608.930
77.41	resortes de Válvulas	Unidad	EVENTO	1	20.351	20.351
77.42	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	105.779	105.779
77.43	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	104.063	104.063
77.44	Reten Guía de val.	Unidad	EVENTO	1	94.388	94.388
77.45	Rotor Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	960.204	960.204
77.46	Seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1	90.224	90.224
77.47	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	387.511	387.511
77.48	Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	404.492	404.492
77.49	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	2.395.489	2.395.489
77.50	Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	238.541	238.541
77.51	Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	362.771	362.771
77.52	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	1.277.006	1.277.006
77.53	Turbo	Unidad	EVENTO	1	2.760.000	2.760.000
77.54	Válvula de aire	Unidad	EVENTO	1	380.694	380.694
77.55	Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	243.175	243.175
77.56	Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	243.175	243.175
78	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		-
78.1	Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	147.787	147.787
78.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	43.071	43.071
78.3	Aceite 75w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	46.235	46.235
78.4	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	77.976	77.976
78.5	Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	96.552	96.552
78.6	Ruleman de carcaza	Unidad	EVENTO	1	198.757	198.757
78.7	Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	215.353	215.353
78.8	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	244.338	244.338
78.9	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	350.932	350.932
78.10	Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.307.284	1.307.284
78.11	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.632.539	1.632.539
78.12	Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950
78.13	Juego de retén	Unidad	EVENTO	1	165.178	165.178
78.14	Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	253.034	253.034
78.15	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	413.720	413.720

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

78.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1	514.803	514.803
78.17	Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.693.421	1.693.421
78.18	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	272.671	272.671
78.19	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.686	150.686
78.20	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	67.443	67.443
78.21	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1	599.311	599.311
78.22	Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1	73.240	73.240
78.23	Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	916.848	916.848
79	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX – SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		-
79.1	1 Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	2.336.006	2.336.006
79.2	Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	33.722	33.722
79.3	1 Jgo. De pistón y corona	Unidad	EVENTO	1	978.575	978.575
79.4	Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	257.239	257.239
79.5	1 Ruleman de pistón grande	Unidad	EVENTO	1	142.521	142.521
79.6	1 Ruleman de pistón chico	Unidad	EVENTO	1	142.521	142.521
79.7	1 reten pistón	Unidad	EVENTO	1	141.336	141.336
79.8	1 Espaciador	Unidad	EVENTO	1	34.906	34.906
79.9	1 Tuerca de pistón	Unidad	EVENTO	1	28.782	28.782
79.10	1 Carcasa de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	314.558	314.558
79.11	1 Jgo de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1	534.931	534.931
79.12	Calces de pistón c/u	Unidad	EVENTO	1	127.497	127.497
79.13	Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	127.497	127.497
79.14	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	98.267	98.267
80	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		-
80.1	Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.278.852	2.278.852
80.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	230.906	230.906
80.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	83.773	83.773
80.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	258.830	258.830
80.5	Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	48.011	48.011
80.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	41.030	41.030
80.7	Reparación de Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	544.115	544.115
80.8	Bomba D/H - nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.287.620	1.287.620
80.9	Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	959.894	959.894
80.10	Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	529.500	529.500
80.11	Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	468.386	468.386

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

80.12	Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	445.319	445.319
80.13	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	134.356	134.356
80.14	Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	95.367	95.367
80.15	Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	115.127	115.127
80.16	Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	116.720	116.720
80.17	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	101.165	101.165
80.18	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	96.429	96.429
80.19	Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.004.027	1.004.027
81	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		-
81.1	Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	369.467	369.467
81.2	Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	302.350	302.350
81.3	Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	326.894	326.894
81.4	Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	257.769	257.769
81.5	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	215.353	215.353
81.6	Parrilla de Suspenslón Inferior	Unidad	EVENTO	1	1.021.777	1.021.777
81.7	Parrilla de Suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	637.769	637.769
81.8	Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	91.938	91.938
81.9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	129.681	129.681
81.10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	129.681	129.681
81.11	Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	881.943	881.943
81.12	Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.111.665	1.111.665
81.13	Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.111.665	1.111.665
81.14	Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	515.008	515.008
81.15	Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	523.703	523.703
81.16	Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	293.858	293.858
81.17	Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	293.858	293.858
81.18	Bulon de torsión	Unidad	EVENTO	1	116.433	116.433
81.19	Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	561.140	561.140
81.20	Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	561.140	561.140
81.21	Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	224.048	224.048
81.22	Reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	122.230	122.230
81.23	Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	1.545.023	1.545.023
81.24	Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	232.621	232.621
81.25	Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	221.150	221.150
81.26	Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	215.353	215.353

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

81.27	Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	86.141	86.141
81.28	Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	29.639	29.639
81.29	Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	22.658	22.658
81.30	Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	47.684	47.684
81.31	Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	69.281	69.281
81.32	Perno Pamilla	Unidad	EVENTO	1	320.068	320.068
81.33	Taqueador de Suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	154.237	154.237
81.34	Taqueador de Suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	154.237	154.237
81.35	Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	154.237	154.237
81.36	Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	285.285	285.285
81.37	Cambio de 1? hoja Elástico superior	Unidad	EVENTO	1	494.717	494.717
81.38	Cambio de 2? al 4? hoja Elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	486.023	486.023
82	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		-
82.1	1 Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	587.595	587.595
82.2	1 Disco	Unidad	EVENTO	1	555.057	555.057
82.3	1 Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	201.799	201.799
82.4	1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1	233.397	233.397
82.5	1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	130.395	130.395
82.6	1 Rulemán Piloto	Unidad	EVENTO	1	118.148	118.148
82.7	1 Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	246.338	246.338
82.8	Tornillos de volante c/u	Unidad	EVENTO	1	49.195	49.195
82.9	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	27.271	27.271
82.10	Cambiar juego Reparación bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	197.716	197.716
82.11	Cambiar bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	704.423	704.423
82.12	Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	264.751	264.751
82.13	Cambiar juego reparo bomba auxillar embrague	Unidad	EVENTO	1	172.282	172.282
82.14	Cambiar bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	417.160	417.160
82.15	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	EVENTO	1	381.714	381.714
83	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		-
83.1	Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	433.480	433.480
83.2	Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	404.494	404.494
83.3	Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	168.731	168.731
83.4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	215.353	215.353
83.5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	387.511	387.511
83.6	Tambores de Frenos	Unidad	EVENTO	1	363.669	363.669

83.7	Cabos de frenos de mano c/u	Unidad	EVENTO	1	120.720	120.720
83.8	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	613.926	613.926
83.9	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	22.393	22.393
83.10	Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1	119.862	119.862
83.11	Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	16.269	16.269
83.12	Rectificación de discos de frenos	Unidad	EVENTO	1	116.964	116.964
83.13	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	182.570	182.570
83.14	Rectificación de tambores de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	116.964	116.964
83.15	Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	16.269	16.269
83.16	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	133.295	133.295
83.17	Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	29.639	29.639
83.18	Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	29.639	29.639
83.19	Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	47.684	47.684
83.20	Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	25.556	25.556
83.21	Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	67.443	67.443
83.22	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	307.454	307.454
83.23	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	307.454	307.454
83.24	Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	186.244	186.244
83.25	Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	285.164	285.164
83.26	Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	77.976	77.976
83.27	Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	71.525	71.525
83.28	Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	424.907	424.907
83.29	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	474.305	474.305
83.30	Sensor de desaceleración	Unidad	EVENTO	1	347.626	347.626
83.31	Bomba de vacío	Unidad	EVENTO	1	1.833.451	1.833.451
83.32	Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	4.046.166	4.046.166
83.33	Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	486.023	486.023
83.34	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	EVENTO	1	465.610	465.610
83.35	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	465.610	465.610
83.36	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	EVENTO	1	459.812	459.812
83.37	Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.691.380	1.691.380
83.38	Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	341.216	341.216
84	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		-
84.1	Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1	560.400	560.400
84.2	Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1	25.349	25.349

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

84.3	Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	27.850	27.850
84.4	Rotación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	46.250	46.250
85	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1		-
85.1	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	249.074	249.074
85.2	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	212.658	212.658
85.3	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	257.116	257.116
85.4	Jgo. De carbones	Unidad	EVENTO	1	60.789	60.789
85.5	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	788.127	788.127
85.6	Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	1	49.398	49.398
85.7	automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	229.845	229.845
85.8	Ruleman	Unidad	EVENTO	1	71.525	71.525
85.9	Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	91.938	91.938
85.10	Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	200.206	200.206
85.11	Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	480.225	480.225
85.12	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	28.456	28.456
86	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1		-
86.1	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	316.802	316.802
86.2	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	316.802	316.802
86.3	Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1	275.814	275.814
86.4	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	277.529	277.529
86.5	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	116.964	116.964
86.6	Jgo de Diodos (Incluido con el regulador voltage)	Unidad	EVENTO	1	82.916	82.916
86.7	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	105.779	105.779
86.8	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	49.398	49.398
86.9	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	49.398	49.398
86.10	Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	808.540	808.540
86.11	Rulemanes de Alternador c/u	Unidad	EVENTO	1	24.373	24.373
87	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL	Unidad	EVENTO	1		-
87.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	55.204	55.204
87.2	Focos de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	1	13.196	13.196
87.3	focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	13.421	13.421
87.4	focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	41.129	41.129
87.5	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	14.966	14.966
87.6	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	560.675	560.675
87.7	faro traser	Unidad	EVENTO	1	383.053	383.053

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

87.8	faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	33.722	33.722
87.9	faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	111.249	111.249
87.10	conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	430.139	430.139
87.11	bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	137.885	137.885
87.12	bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	138.028	138.028
87.13	Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	555.691	555.691
87.14	tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	2.158.300	2.158.300
87.15	Común do central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	463.004	463.004
87.16	Común do central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	463.004	463.004
87.17	Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	366.776	366.776
87.18	Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	366.776	366.776
87.19	Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	131.456	131.456
87.20	Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	229.307	229.307
87.21	interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	399.655	399.655
87.22	interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	117.494	117.494
87.23	Relay	Unidad	EVENTO	1	67.443	67.443
87.24	Encendedor	Unidad	EVENTO	1	89.570	89.570
87.25	Alarma Cinturón	Unidad	EVENTO	1	152.050	152.050
87.26	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	1.881.045	1.881.045
87.27	bocina	Unidad	EVENTO	1	111.698	111.698
87.28	Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	67.443	67.443
87.29	Control apertura	Unidad	EVENTO	1	70.872	70.872
87.30	Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	367.833	367.833
87.31	Unidad de control 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	1.895.696	1.895.696
87.32	Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	258.830	258.830
87.33	Sensor de posición de leva 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	263.975	263.975
87.34	Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	76.139	76.139
87.35	Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	331.295	331.295
87.36	Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	159.381	159.381
87.37	Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	112.759	112.759
87.38	batería de 90 amper	Unidad	EVENTO	1	447.851	447.851
87.39	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	34.253	34.253
88	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A.A.	Unidad	EVENTO	1		-
88.1	1 Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	787.841	787.841
88.2	1 Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	566.121	566.121

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

88.3	1 Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	300.748	300.748
88.4	1 Termostato	Unidad	EVENTO	1	221.150	221.150
88.5	1 Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	75.078	75.078
88.6	mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1	135.306	135.306
88.7	1 Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	134.188	134.188
88.8	1 Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	1.230.794	1.230.794
88.9	1 Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	1.244.666	1.244.666
88.10	1 Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	45.509	45.509
88.11	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	43.257	43.257
88.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	255.198	255.198
88.13	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	181.508	181.508
88.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1	23.842	23.842
88.15	1 Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	2.247.107	2.247.107
88.16	1 Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	270.017	270.017
88.17	1 Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	248.421	248.421
88.18	1 Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	123.292	123.292
88.19	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	27.271	27.271
89	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - SISTEMA DE AIR BAG	Unidad	EVENTO	1		-
89.1	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	2.190.967	2.190.967
89.2	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.253.979	2.253.979
89.3	1 Disco de Air Bag	Unidad	EVENTO	1	905.200	905.200
89.4	1 Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	1.488.922	1.488.922
90	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE INTERIOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1		-
90.1	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	Unidad	EVENTO	1	217.552	217.552
90.2	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	Unidad	EVENTO	1	217.552	217.552
90.3	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	Unidad	EVENTO	1	217.552	217.552
90.4	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	Unidad	EVENTO	1	192.241	192.241
90.5	1 Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1	394.017	394.017
90.6	1 Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	239.402	239.402
90.7	1 Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	242.438	242.438
90.8	1 Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	236.136	236.136
90.9	1 Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	236.136	236.136
90.10	1 Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	191.983	191.983
90.11	1 Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	164.906	164.906
90.12	1 Cerradura de pta tras izq	Unidad	EVENTO	1	164.906	164.906

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

PERFECTO RECALDE

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

90.13	1 Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	164.906	164.906
90.14	1 Comando de lev vid pta delant der.	Unidad	EVENTO	1	164.906	164.906
90.15	1 Cinturón de conductor	Unidad	EVENTO	1	440.090	440.090
90.16	1 Cinturón de acompañante	Unidad	EVENTO	1	434.392	434.392
90.17	1 Jgo de Guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	277.861	277.861
90.18	1 Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	253.810	253.810
90.19	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	386.587	386.587
90.20	Tambor de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
90.21	Mecanismo de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
90.22	Varillaje de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
90.23	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
90.24	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
90.25	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
91	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN TRASERA	Unidad	EVENTO	1		-
91.1	Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	386.062	386.062
91.2	Bujes de el?sticos c/u	Unidad	EVENTO	1	97.205	97.205
91.3	Grilletes de el?sticos c/u	Unidad	EVENTO	1	119.862	119.862
91.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	49.398	49.398
91.5	Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	58.748	58.748
91.6	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1	451.116	451.116
92	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 4X4	Unidad	EVENTO	1		-
92.1	Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	3.582.692	3.582.692
92.2	Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	996.949	996.949
92.3	Módulo4x4	Unidad	EVENTO	1	1.127.852	1.127.852
92.4	Común do 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.033.207	1.033.207
92.5	Homocinética Izquierda	Unidad	EVENTO	1	529.563	529.563
92.6	Homocinética Derecha	Unidad	EVENTO	1	529.563	529.563
92.7	Rulemanes de Masa Delanteros	Unidad	EVENTO	1	546.152	546.152
92.8	retenes de Masa Delanteros	Unidad	EVENTO	1	148.440	148.440
92.9	Punta Eje Izq.	Unidad	EVENTO	1	245.155	245.155
92.10	Punta Eje Der.	Unidad	EVENTO	1	245.155	245.155
92.11	Masa de Rueda Izq.	Unidad	EVENTO	1	549.668	549.668
92.12	Masa de Rueda Der.	Unidad	EVENTO	1	549.668	549.668
92.13	Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1	2.535.919	2.535.919
92.14	Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1	203.513	203.513

Lic. RAMÓN FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

92.15	Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1	369.875	369.875
92.16	Cardan Corto de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.164.857	1.164.857
92.17	Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	197.798	197.798
92.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1	172.690	172.690
92.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1	166.892	166.892
92.20	Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1	135.947	135.947
92.21	Base de Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1	120.271	120.271
92.22	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	35.968	35.968
92.23	Servicio de Campo	Unidad	EVENTO	1	268.541	268.541
93	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1		-
93.1	Bomba de Baja	Unidad	EVENTO	1	2.858.159	2.858.159
93.2	Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	10.675.329	10.675.329
93.3	Inyectores	Unidad	EVENTO	1	1.235.570	1.235.570
93.4	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	35.968	35.968
93.5	ReGuíador de presión de la Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1	475.816	475.816
93.6	Sensor de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	287.816	287.816
93.7	Sensor de Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	290.307	290.307
93.8	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	345.911	345.911
93.9	Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	318.640	318.640
93.10	Juego de caños del Sist. De Admisión Turbo/intercooler	Unidad	EVENTO	1	304.799	304.799
93.11	Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	150.686	150.686
93.12	Sensor de Common Rail	Unidad	EVENTO	1	528.889	528.889
93.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	248.829	248.829
93.14	Juego de caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	149.256	149.256
93.15	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	797.035	797.035
93.16	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	110.840	110.840
93.17	ECM	Unidad	EVENTO	1	1.338.128	1.338.128
93.18	Sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	368.773	368.773
93.19	Regulador de presión de Combustible	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
93.20	Bomba de retorno de Combustible	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500
93.21	Placa de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
93.22	Sensor de aceleración electrónica de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
93.23	Válvula de retención de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
93.24	Caños de alta presión de aluminio	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
93.25	Regulador de caudal de combustible	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

94	ISUZU DOBLE CABINA - D-MAX - REPARACIÓN DE CHAPERÍA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1		-
94.1	Envolvente de Paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	390.165	390.165
94.2	Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	212.087	212.087
94.3	Cañot	Unidad	EVENTO	1	444.992	444.992
94.4	Guardabarros Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	281.897	281.897
94.5	Guardabarros Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	281.897	281.897
94.6	Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	412.333	412.333
94.7	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	412.333	412.333
94.8	Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	383.347	383.347
94.9	Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	383.347	383.347
94.10	Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	299.942	299.942
94.11	Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	203.635	203.635
94.12	Tapicería	Unidad	EVENTO	1	441.932	441.932
94.13	Provisión de batería de 90 amper	Unidad	EVENTO	1	447.851	447.851
94.14	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	48.868	48.868
94.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	Unidad	EVENTO	1	250.175	250.175
94.16	Espejo retrovisor externo derecho	Unidad	EVENTO	1	250.175	250.175
95	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		-
95.1	Juego junta motor completo	Unidad	EVENTO	1	1.041.854	1.041.854
95.2	Juego casquillo biela	Unidad	EVENTO	1	334.562	334.562
95.3	Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	558.731	558.731
95.4	Correa alternador	Unidad	EVENTO	1	98.920	98.920
95.5	Correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	103.002	103.002
95.6	Rectificación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.256.594	1.256.594
95.7	Reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.367.229	1.367.229
95.8	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	500.515	500.515
95.9	Pistón C/uno	Unidad	EVENTO	1	896.435	896.435
95.10	Cilindro nuevo	Unidad	EVENTO	1	480.225	480.225
95.11	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	160.034	160.034
95.12	Juego de aro motor c/u	Unidad	EVENTO	1	535.542	535.542
95.13	Válvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	125.129	125.129
95.14	Válvulas de Admisión c/u	Unidad	EVENTO	1	154.237	154.237
95.15	Caño de agua	Unidad	EVENTO	1	189.143	189.143
95.16	Cañito compartidor de agua c/u	Unidad	EVENTO	1	154.237	154.237
95.17	Cambio tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.939.597	5.939.597

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

95.18	Reparación tapa motor	Unidad	EVENTO	1	831.730	831.730
95.19	Guia de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	93.122	93.122
95.20	Tapón agua tapa motor c/u	Unidad	EVENTO	1	87.326	87.326
95.21	Reparación de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	427.561	427.561
95.22	Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	794.251	794.251
95.23	Reparación de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	922.523	922.523
95.24	Cambio bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.666.098	2.666.098
95.25	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	103.455	103.455
95.26	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	116.626	116.626
95.27	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	140.312	140.312
95.28	Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	26.591	26.591
95.29	Soporte motor delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	346.278	346.278
95.30	Soporte motor trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	346.278	346.278
95.31	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	103.455	103.455
95.32	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	116.626	116.626
95.33	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	140.312	140.312
95.34	Filtro de trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	144.889	144.889
95.35	Aditivos	Unidad	EVENTO	1	23.842	23.842
95.36	Agua refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	26.741	26.741
95.37	Fluido de Dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	30.824	30.824
95.38	Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	22.393	22.393
95.39	Lubricante ATF	Unidad	EVENTO	1	25.291	25.291
95.40	Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	22.393	22.393
95.41	Bomba Inyectora nuevo	Unidad	EVENTO	1	9.348.705	9.348.705
95.42	Reparación de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.380.571	1.380.571
95.43	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	323.498	323.498
95.44	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	32.803	32.803
96	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		-
96.1	Horquilla de Cambio C/uno	Unidad	EVENTO	1	429.745	429.745
96.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	130.055	130.055
96.3	rodillos	Unidad	EVENTO	1	189.143	189.143
96.4	cuerpo desplazante	Unidad	EVENTO	1	701.497	701.497
96.5	Eje primario	Unidad	EVENTO	1	2.153.519	2.153.519
96.6	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	3.113.723	3.113.723
96.7	Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	2.444.601	2.444.601

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

96.8	Engranaje de 1? al 5?	Unidad	EVENTO	1	893.048	893.048
96.9	engranaje de reversa	Unidad	EVENTO	1	1.128.812	1.128.812
96.10	Anillo sincronizador 1? y 5? c/u	Unidad	EVENTO	1	293.858	293.858
96.11	Anillo sincronizador marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	299.656	299.656
96.12	chaveta deslizante	Unidad	EVENTO	1	189.143	189.143
96.13	Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	902.233	902.233
96.14	Reparación de palanca de Cambio	Unidad	EVENTO	1	418.865	418.865
96.15	Estria cardan(macho y hembra)	Unidad	EVENTO	1	1.766.170	1.766.170
96.16	Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	677.105	677.105
96.17	Buje palanca de Cambio c/u	Unidad	EVENTO	1	180.446	180.446
96.18	Cruzeta cardan c/u	Unidad	EVENTO	1	279.243	279.243
96.19	Aceite caja por litro	Unidad	EVENTO	1	33.722	33.722
96.20	Reten cola de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	133.824	133.824
96.21	Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	96.020	96.020
96.22	Ruleman cola de caja	Unidad	EVENTO	1	294.512	294.512
96.23	Ruleman cuádruple c/u	Unidad	EVENTO	1	355.096	355.096
96.24	Ruleman eje de mando	Unidad	EVENTO	1	209.432	209.432
96.25	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	963.593	963.593
96.26	Juego de retenes	Unidad	EVENTO	1	375.386	375.386
96.27	soporte de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	390.087	390.087
96.28	Reparación de caja de Cambio	Unidad	EVENTO	1	1.166.049	1.166.049
96.29	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	72.710	72.710
97	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACION DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1		-
97.1	Ruleman lateral c/u	Unidad	EVENTO	1	369.590	369.590
97.2	Ruleman pistón chico	Unidad	EVENTO	1	285.164	285.164
97.3	Ruleman pistón grande	Unidad	EVENTO	1	285.164	285.164
97.4	Brida diferencial	Unidad	EVENTO	1	983.882	983.882
97.5	Reten pistón	Unidad	EVENTO	1	104.063	104.063
97.6	Perno satélite	Unidad	EVENTO	1	360.893	360.893
97.7	Satélite diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	494.717	494.717
97.8	Calces laterales	Unidad	EVENTO	1	116.433	116.433
97.9	Corona y pistón	Unidad	EVENTO	1	5.310.463	5.310.463
97.10	Planetario diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	689.842	689.842
97.11	Aceite diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	33.722	33.722
97.12	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	669.612	669.612

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

97.13	Reparación de diferencial	Unidad	EVENTO	1	744.856	744.866
97.14	Cambio prisioneros de maza trasera	Unidad	EVENTO	1	134.855	134.855
97.15	Cambio de prisioneros de ruedas	Unidad	EVENTO	1	98.148	98.148
97.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	69.811	69.811
98	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMAS ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1		-
98.1	Buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	90.224	90.224
98.2	Horquilla de bendix	Unidad	EVENTO	1	366.692	366.692
98.3	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	753.065	753.065
98.4	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	553.700	553.700
98.5	Jgo carbón de arranque	Unidad	EVENTO	1	301.739	301.739
98.6	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	793.337	793.337
98.7	Jgo calce de arranque	Unidad	EVENTO	1	167.498	167.498
98.8	Ruleman 6204	Unidad	EVENTO	1	58.748	58.748
98.9	Rodillo alternador	Unidad	EVENTO	1	77.976	77.976
98.10	Jgo carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	51.766	51.766
98.11	Porta carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	349.299	349.299
98.12	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	349.299	349.299
98.13	Rotor	Unidad	EVENTO	1	273.446	273.446
98.14	Estator	Unidad	EVENTO	1	983.260	983.260
98.15	Placa de diodo (+)	Unidad	EVENTO	1	258.953	258.953
98.16	Diodo (+) c/u	Unidad	EVENTO	1	90.224	90.224
98.17	Diodo (-) c/u	Unidad	EVENTO	1	90.224	90.224
98.18	Diodo excitador c/u	Unidad	EVENTO	1	116.433	116.433
98.19	Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	390.002	390.002
98.20	Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.273.740	1.273.740
98.21	Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	360.893	360.893
98.22	Cambio motor de arranque nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.643.819	1.643.819
98.23	Ajuste y Cambio buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	75.078	75.078
98.24	foco luz de dirección	Unidad	EVENTO	1	11.329	11.329
98.25	foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.779	12.779
98.26	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	47.418	47.418
98.27	foco de 2 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.779	12.779
98.28	bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	93.122	93.122
98.29	bulbo luz de freno	Unidad	EVENTO	1	104.717	104.717
98.30	batería c/u de 95 Amp.	Unidad	EVENTO	1	523.990	523.990

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

98.31	terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	16.862	16.862
98.32	soporte batería	Unidad	EVENTO	1	98.920	98.920
98.33	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	406.907	406.907
98.34	faro señalero delantero	Unidad	EVENTO	1	163.064	163.064
98.35	faro trasero de chapa	Unidad	EVENTO	1	109.329	109.329
98.36	tapa faro trasero	Unidad	EVENTO	1	150.739	150.739
98.37	faro reflector	Unidad	EVENTO	1	360.893	360.893
98.38	faro de luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	896.435	896.435
98.39	Foco de reflector	Unidad	EVENTO	1	38.989	38.989
98.40	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	33.352	33.352
99	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		-
99.1	Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.294.403	1.294.403
99.2	reparación corona de embrague	Unidad	EVENTO	1	762.872	762.872
99.3	Reparación de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	842.275	842.275
99.4	reparación disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	607.615	607.615
99.5	horquilla cojinete	Unidad	EVENTO	1	427.198	427.198
99.6	Reparación de bomba embrague	Unidad	EVENTO	1	154.115	154.115
99.7	bomba auxiliar nueva	Unidad	EVENTO	1	486.023	486.023
99.8	guardapolvo horquilla	Unidad	EVENTO	1	171.752	171.752
99.9	Fluido de Embrague por litro	Unidad	EVENTO	1	31.088	31.088
99.10	bomba central nueva	Unidad	EVENTO	1	700.770	700.770
99.11	Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	931.218	931.218
99.12	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	418.865	418.865
99.13	Rúleman volante	Unidad	EVENTO	1	122.230	122.230
99.14	Rectificación de volante	Unidad	EVENTO	1	160.034	160.034
99.15	Reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1	641.464	641.464
99.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	34.097	34.097
100	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN SISTEMA DE CAÑO DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1		-
100.1	Cambio caño de escape	Unidad	EVENTO	1	616.457	616.457
100.2	caño flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	379.595	379.595
100.3	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	314.149	314.149
100.4	Cambio de silenciador nuevo	Unidad	EVENTO	1	931.218	931.218
100.5	Reparación de silenciador	Unidad	EVENTO	1	285.164	285.164
100.6	soporte caño de escape	Unidad	EVENTO	1	113.412	113.412

Lic. [illegible] FERREIRA M., Director
[illegible] y de
[illegible] y Finanzas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

100.7	Cambio Junta múltiple	Unidad	EVENTO	1	244.460	244.460
101	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		-
101.1	Reparación de llanta	Unidad	EVENTO	1	806.128	806.128
101.2	Llanta nueva	Unidad	EVENTO	1	1.962.358	1.962.358
101.3	Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	885.737	885.737
101.4	Cámara	Unidad	EVENTO	1	160.034	160.034
101.5	Camisa	Unidad	EVENTO	1	160.034	160.034
101.6	Pesa	Unidad	EVENTO	1	306.671	306.671
101.7	Pico	Unidad	EVENTO	1	33.456	33.456
101.8	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	64.013	64.013
102	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE CARROCERIA Y CHAPERIA	Unidad	EVENTO	1		-
102.1	Rep. parcial de carrocería de madera	Unidad	EVENTO	1	1.575.832	1.575.832
102.2	Reparación puerta de carroceria	Unidad	EVENTO	1	543.994	543.994
102.3	Reparación piso de carrocería	Unidad	EVENTO	1	1.672.805	1.672.805
102.4	Reparación visera de carrocería	Unidad	EVENTO	1	241.073	241.073
102.5	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	139.622	139.622
102.6	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	235.765	235.765
102.7	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	416.212	416.212
102.8	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	189.143	189.143
102.9	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	250.257	250.257
102.10	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	61.115	61.115
102.11	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	384.082	384.082
102.12	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	151.339	151.339
102.13	Cambio vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	721.786	721.786
102.14	Cambio vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	1.396.215	1.396.215
102.15	Cambio de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.534.550	1.534.550
102.16	mecanismo de levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	384.082	384.082
102.17	Chap. y pintura de cabina completa	Unidad	EVENTO	1	2.996.555	2.996.555
102.18	Cambio cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	355.096	355.096
102.19	Copia de llave de puerta y contacto	Unidad	EVENTO	1	561.875	561.875
102.20	Cerradura de puerta reparación	Unidad	EVENTO	1	180.446	180.446
102.21	Goma de puerta	Unidad	EVENTO	1	486.023	486.023
102.22	Visagra de puerta nueva	Unidad	EVENTO	1	375.386	375.386
102.23	Visagra de puerta reparar	Unidad	EVENTO	1	194.940	194.940
102.24	Colocación de grampa de carrocería	Unidad	EVENTO	1	235.765	235.765

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

102.25	Cambio de faldon o goma guardabarro	Unidad	EVENTO	1	369.590	369.590
102.26	Tambor de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
102.27	Mecanismo de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500
102.28	Varillaje de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	266.250	266.250
102.29	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
102.30	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500
102.31	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
103	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1		-
103.1	Mantenimiento y Reparación del AA	Unidad	EVENTO	1	529.623	529.623
103.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	192.572	192.572
103.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	258.688	258.688
103.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	267.772	267.772
103.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	851.794	851.794
103.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	172.813	172.813
103.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	209.555	209.555
103.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	576.189	576.189
103.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	308.484	308.484
103.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	26.475	26.475
103.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	119.209	119.209
103.12	Correa de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	132.110	132.110
103.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	135.009	135.009
103.14	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	EVENTO	1	141.989	141.989
103.15	Cambio de radiador	Unidad	EVENTO	1	2.098.915	2.098.915
103.16	Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	847.890	847.890
103.17	Cambio manguera inferior	Unidad	EVENTO	1	133.824	133.824
103.18	Cambio manguera superior	Unidad	EVENTO	1	104.717	104.717
103.19	refrigerante motor	Unidad	EVENTO	1	23.842	23.842
103.20	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	238.663	238.663
103.21	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	22.923	22.923
104	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE PAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1		-
104.1	Cambio de Alfombra	Unidad	EVENTO	1	237.643	237.643
104.2	Cielo raso o techo reparar	Unidad	EVENTO	1	264.751	264.751
104.3	Reparación asiento	Unidad	EVENTO	1	188.366	188.366
104.4	Reparación de tapizado	Unidad	EVENTO	1	407.148	407.148

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

104.5	Cielo raso o techo nuevo	Unidad	EVENTO	1	433.480	433.480
105	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1		-
105.1	Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	595.882	595.882
105.2	Reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	195.307	195.307
105.3	Reten maza delantera	Unidad	EVENTO	1	180.446	180.446
105.4	Reten maza trasero	Unidad	EVENTO	1	180.446	180.446
105.5	Caño flexible de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	61.646	61.646
105.6	caño de freno de metal c/u	Unidad	EVENTO	1	133.824	133.824
105.7	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	721.786	721.786
105.8	Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	150.686	150.686
105.9	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	100.634	100.634
105.10	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	207.718	207.718
105.11	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	37.804	37.804
105.12	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	23.842	23.842
105.13	tambor de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	3.435.016	3.435.016
105.14	Reparación de maza	Unidad	EVENTO	1	928.565	928.565
105.15	Ruleman de maza chico c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	229.845	229.845
105.16	Ruleman de maza grande c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	293.858	293.858
105.17	Ruleman de maza grande delantero	Unidad	EVENTO	1	430.704	430.704
105.18	Ruleman de maza grande trasero	Unidad	EVENTO	1	293.858	293.858
105.19	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero	Unidad	EVENTO	1	299.819	299.819
105.20	Juego de seguros de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	131.456	131.456
106	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		-
106.1	Reparación bomba direcc. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	310.393	310.393
106.2	Reparación de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	1	580.736	580.736
106.3	Cambio de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.340.285	1.340.285
106.4	Cambio Muñequin	Unidad	EVENTO	1	284.183	284.183
106.5	Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	159.381	159.381
106.6	Cambio bomba de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	736.075	736.075
106.7	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	154.237	154.237
106.8	Cambio Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	240.582	240.582
106.9	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	136.193	136.193
106.10	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	25.291	25.291
106.11	Cambio correa de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	103.002	103.002
106.12	Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	245.645	245.645

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

106.13	Reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	418.988	418.988
106.14	Cambio de reten masa trasera	Unidad	EVENTO	1	123.088	123.088
106.15	Cambio Ruleman chico delantero	Unidad	EVENTO	1	235.642	235.642
106.16	Cambio Ruleman grande delantero	Unidad	EVENTO	1	253.687	253.687
106.17	Cambio Ruleman chico trasero	Unidad	EVENTO	1	235.642	235.642
106.18	Cambio Ruleman grande trasero	Unidad	EVENTO	1	253.687	253.687
106.19	Cambio de prisionero delantero	Unidad	EVENTO	1	206.657	206.657
106.20	Cambio de prisionero trasero	Unidad	EVENTO	1	261.974	261.974
107	ISUZU - CAMIÓN LIVIANO - NPR 71K - 22 - SUPENCION DELANTERA Y TRASERA	Unidad	EVENTO	1		-
107.1	Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	1.455.411	1.455.411
107.2	Cambio de elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	1.149.837	1.149.837
107.3	Cambio de elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	887.741	887.741
107.4	Cambio grampa elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	125.129	125.129
107.5	Cambio grampa elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	322.844	322.844
107.6	Cambio barra de dirección corta	Unidad	EVENTO	1	2.968.794	2.968.794
107.7	Cambio barra de dirección larga	Unidad	EVENTO	1	322.844	322.844
107.8	Cambio amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.833.451	1.833.451
107.9	Cambio de palier	Unidad	EVENTO	1	1.804.465	1.804.465
107.10	Cambio amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	133.824	133.824
107.11	Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	133.824	133.824
107.12	Cambio de 1? hoja elástico superior	Unidad	EVENTO	1	1.804.465	1.804.465
107.13	Cambio de 2? al 6? hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	1.804.465	1.804.465
107.14	Cambio de 7? al 12? hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	873.247	873.247
108	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		-
108.1	Juego junta motor completo	Unidad	EVENTO	1	1.489.397	1.489.397
108.2	Juego casquillo biela	Unidad	EVENTO	1	333.512	333.512
108.3	Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	441.478	441.478
108.4	Correa alternador	Unidad	EVENTO	1	123.460	123.460
108.5	Correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	123.460	123.460
108.6	Rectificación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.707.250	1.707.250
108.7	Reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.896.326	1.896.326
108.8	Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	524.453	524.453
108.9	Pistón C/uno	Unidad	EVENTO	1	813.577	813.577
108.10	Cilindro nuevo	Unidad	EVENTO	1	509.267	509.267
108.11	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	283.615	283.615

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

108.12	Juego de aro motor c/u	Unidad	EVENTO	1	561.155	561.155
108.13	Válvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	189.077	189.077
108.14	Válvulas de Admisión c/u	Unidad	EVENTO	1	189.077	189.077
108.15	Caño de agua	Unidad	EVENTO	1	225.652	225.652
108.16	Cañito compartidor de agua c/u	Unidad	EVENTO	1	161.614	161.614
108.17	Cambio tapa motor	Unidad	EVENTO	1	7.652.685	7.652.685
108.18	Reparación tapa motor	Unidad	EVENTO	1	990.941	990.941
108.19	Guía de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	67.075	67.075
108.20	Tapón agua tapa motor c/u	Unidad	EVENTO	1	107.638	107.638
108.21	Reparación de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	533.435	533.435
108.22	Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	831.480	831.480
108.23	Reparación de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	852.890	852.890
108.24	Cambio bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.751.665	1.751.665
108.25	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	139.232	139.232
108.26	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	147.347	147.347
108.27	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	153.032	153.032
108.28	Aceite motor	Unidad	EVENTO	1	118.960	118.960
108.29	Soporte motor delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	201.782	201.782
108.30	Soporte motor trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	387.266	387.266
108.31	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	139.232	139.232
108.32	Filtro de combustible c/u	Unidad	EVENTO	1	147.347	147.347
108.33	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	151.258	151.258
108.34	Filtro de trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	136.505	136.505
108.35	Aditivos	Unidad	EVENTO	1	24.982	24.982
108.36	Agua refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	28.020	28.020
108.37	Fluido de Dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	33.816	33.816
108.38	Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	23.464	23.464
108.39	Lubricante ATF	Unidad	EVENTO	1	33.816	33.816
108.40	Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	23.464	23.464
108.41	Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	7.899.763	7.899.763
108.42	Reparación de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.678.773	3.678.773
108.43	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	381.062	381.062
ID9	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		-
109.1	Horquilla de Cambio C/uno	Unidad	EVENTO	1	475.313	475.313
109.2	Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1	190.820	190.820

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

109.3	rodillos	Unidad	EVENTO	1	473.606	473.606
109.4	cuerpo desplazante	Unidad	EVENTO	1	1.523.735	1.523.735
109.5	Eje primario	Unidad	EVENTO	1	2.391.905	2.391.905
109.6	Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	3.019.664	3.019.664
109.7	Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	2.161.119	2.161.119
109.8	Engranaje de 1? al 5?	Unidad	EVENTO	1	968.911	968.911
109.9	engranaje de reversa	Unidad	EVENTO	1	863.892	863.892
109.10	Anillo sincronizador 1? y 5? c/u	Unidad	EVENTO	1	402.451	402.451
109.11	Anillo sincronizador marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	326.522	326.522
109.12	chaveta deslizante	Unidad	EVENTO	1	447.239	447.239
109.13	Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	897.044	897.044
109.14	Reparación de palanca de Cambio	Unidad	EVENTO	1	979.588	979.588
109.15	Estria cardan(macho y hembra)	Unidad	EVENTO	1	2.308.700	2.308.700
109.16	Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	574.074	574.074
109.17	Buje palanca de Cambio c/u	Unidad	EVENTO	1	280.193	280.193
109.18	Cruzeta cardan c/u	Unidad	EVENTO	1	276.407	276.407
109.19	Aceite caja por litro	Unidad	EVENTO	1	62.670	62.670
109.20	Reten cola de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	100.613	100.613
109.21	Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	185.654	185.654
109.22	Ruleman cola de caja	Unidad	EVENTO	1	402.451	402.451
109.23	Ruleman cuádruple c/u	Unidad	EVENTO	1	700.142	700.142
109.24	Ruleman eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.270.447	1.270.447
109.25	Juego de Junta	Unidad	EVENTO	1	434.259	434.259
109.26	Juego de retenes	Unidad	EVENTO	1	354.804	354.804
109.27	soporte de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	315.592	315.592
109.28	Reparación de caja de Cambio	Unidad	EVENTO	1	860.102	860.102
110	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACION DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1		-
110.1	Ruleman lateral c/u	Unidad	EVENTO	1	155.411	155.411
110.2	Ruleman pistón chico	Unidad	EVENTO	1	271.338	271.338
110.3	Ruleman pistón grande	Unidad	EVENTO	1	387.266	387.266
110.4	brida diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.146.865	1.146.865
110.5	Reten pistón	Unidad	EVENTO	1	124.910	124.910
110.6	Perno satélite	Unidad	EVENTO	1	436.118	436.118
110.7	Satélite diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	576.342	576.342
110.8	Calces laterales	Unidad	EVENTO	1	237.929	237.929

[illegible] FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

110.9	Corona y pistón	Unidad	EVENTO	1	6.616.396	6.616.396
110.10	Planetario diferencial c/u	Unidad	EVENTO	1	576.342	576.342
110.11	Aceite diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	36.853	36.853
110.12	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	701.636	701.636
110.13	Reparación de diferencial	Unidad	EVENTO	1	600.511	600.511
110.14	Cambio prisioneros de maza trasera	Unidad	EVENTO	1	189.077	189.077
110.15	Cambio de prisioneros de ruedas	Unidad	EVENTO	1	274.504	274.504
111	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMAS ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1		-
111.1	Buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	94.538	94.538
111.2	Horquilla de bendix	Unidad	EVENTO	1	366.108	366.108
111.3	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	669.754	669.754
111.4	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	793.010	793.010
111.5	Jgo carbón de arranque	Unidad	EVENTO	1	412.849	412.849
111.6	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	982.935	982.935
111.7	Jgo calce de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.536.028	1.536.028
111.8	Ruleman 6204	Unidad	EVENTO	1	53.342	53.342
111.9	Rodillo alternador	Unidad	EVENTO	1	81.705	81.705
111.10	Jgo carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	54.242	54.242
111.11	Porta carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1	372.079	372.079
111.12	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	509.267	509.267
111.13	Rotor	Unidad	EVENTO	1	286.524	286.524
111.14	Estator	Unidad	EVENTO	1	1.260.940	1.260.940
111.15	Placa de diodo (+)	Unidad	EVENTO	1	271.338	271.338
111.16	Diodo (+) c/u	Unidad	EVENTO	1	94.538	94.538
111.17	Diodo (-) c/u	Unidad	EVENTO	1	94.538	94.538
111.18	Diodo excitador c/u	Unidad	EVENTO	1	122.002	122.002
111.19	Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	408.654	408.654
111.20	Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.334.658	1.334.658
111.21	Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	378.153	378.153
111.22	Cambio motor de arranque nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.722.437	1.722.437
111.23	Ajuste y Cambio buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	78.668	78.668
111.24	foco luz de dirección	Unidad	EVENTO	1	13.390	13.390
111.25	foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	14.909	14.909
111.26	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	52.724	52.724
111.27	foco de 2 filamento	Unidad	EVENTO	1	13.390	13.390

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO BECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

111.28	bolbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.538	94.538
111.29	bolbo luz de freno	Unidad	EVENTO	1	109.725	109.725
111.30	batería c/u de 95 Amp.	Unidad	EVENTO	1	549.050	549.050
111.31	terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	17.668	17.668
111.32	soporte batería	Unidad	EVENTO	1	106.687	106.687
111.33	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	314.537	314.537
111.34	faro señalero delantero	Unidad	EVENTO	1	117.039	117.039
111.35	faro trasero de chapa	Unidad	EVENTO	1	111.521	111.521
111.36	tapa faro trasero	Unidad	EVENTO	1	84.743	84.743
111.37	faro reflector	Unidad	EVENTO	1	378.153	378.153
111.38	faro de luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	863.838	863.838
111.39	Foco de reflector	Unidad	EVENTO	1	40.853	40.853
111.40	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	26.779	26.779
112	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		-
112.1	Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.281.140	1.281.140
112.2	reparación corona de embrague	Unidad	EVENTO	1	500.573	500.573
112.3	Reparación de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	600.122	600.122
112.4	reparación disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	452.646	452.646
112.5	horquilla cojinete	Unidad	EVENTO	1	597.460	597.460
112.6	Reparación de bomba embrague	Unidad	EVENTO	1	380.990	380.990
112.7	bomba auxiliar nueva	Unidad	EVENTO	1	449.565	449.565
112.8	guardapolvo horquilla	Unidad	EVENTO	1	237.929	237.929
112.9	Fluido de Embrague por litro	Unidad	EVENTO	1	31.057	31.057
112.10	bomba central nueva	Unidad	EVENTO	1	1.018.532	1.018.532
112.11	Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.043.004	1.043.004
112.12	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	2.476.669	2.476.669
112.13	Ruleman volante	Unidad	EVENTO	1	244.003	244.003
112.14	Rectificación de volante	Unidad	EVENTO	1	645.851	645.851
112.15	Reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1	756.306	756.306
112.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	82.262	82.262
113	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN SISTEMA DE CAÑO DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1		-
113.1	Cambio caño de escape	Unidad	EVENTO	1	877.794	877.794
113.2	caño flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	198.060	198.060
113.3	Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	445.100	445.100
113.4	Cambio de silenciador nuevo	Unidad	EVENTO	1	975.755	975.755

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

113.5	Reparación de silenciador	Unidad	EVENTO	1	445.229	445.229
113.6	soporte caño de escape	Unidad	EVENTO	1	146.299	146.299
113.7	Cambio Junta múltiple	Unidad	EVENTO	1	225.652	225.652
114	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SERVICIOS DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		-
114.1	Reparación de llanta	Unidad	EVENTO	1	956.627	956.627
114.2	Llanta nueva	Unidad	EVENTO	1	1.885.556	1.885.556
114.3	Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	1.219.637	1.219.637
114.4	Cámara	Unidad	EVENTO	1	167.688	167.688
114.5	Camisa	Unidad	EVENTO	1	167.688	167.688
114.6	Pesa	Unidad	EVENTO	1	466.746	466.746
114.7	Pico	Unidad	EVENTO	1	35.056	35.056
114.8	Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1	67.075	67.075
115	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE CARROCERIA Y CHAPERIA	Unidad	EVENTO	1		-
115.1	Rep. parcial de carrocería de madera	Unidad	EVENTO	1	875.228	875.228
115.2	Reparación puerta de carrocería	Unidad	EVENTO	1	645.941	645.941
115.3	Reparación piso de carrocería	Unidad	EVENTO	1	1.904.669	1.904.669
115.4	Reparación visera de carrocería	Unidad	EVENTO	1	556.963	556.963
115.5	Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1	1.052.969	1.052.969
115.6	Espejo interior	Unidad	EVENTO	1	780.604	780.604
115.7	Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1	717.593	717.593
115.8	Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1	219.449	219.449
115.9	Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	179.966	179.966
115.10	Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	365.234	365.234
115.11	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	580.148	580.148
115.12	Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	696.418	696.418
115.13	Cambio vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	2.676.650	2.676.650
115.14	Cambio vidrio de puerta trasero	Unidad	EVENTO	1	2.791.569	2.791.569
115.15	Cambio de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	2.276.291	2.276.291
115.16	mecanismo de levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	558.105	558.105
115.17	Chap. y pintura de cabina completa	Unidad	EVENTO	1	5.290.080	5.290.080
115.18	Cambio cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	262.226	262.226
115.19	Copia de llave de puerta y contacto	Unidad	EVENTO	1	862.310	862.310
115.20	Cerradura de puerta reparación	Unidad	EVENTO	1	131.114	131.114
115.21	Goma de puerta	Unidad	EVENTO	1	335.375	335.375
115.22	Visagra de puerta nueva	Unidad	EVENTO	1	344.488	344.488

ROBERTO REGALD

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

115.23	Visagra de puerta reparar	Unidad	EVENTO	1	176.800	176.800
115.24	Colocación de grampa de carrocería	Unidad	EVENTO	1	372.079	372.079
115.25	Cambio de faldon o goma guardabarro	Unidad	EVENTO	1	240.837	240.837
115.26	Tambor de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	322.500	322.500
115.27	Mecanismo de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750
115.28	Varillaje de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
115.29	Desmontar puertas	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
115.30	Destapizar y cambiar piezas	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
115.31	Codificación de tambor nuevo	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
116	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACONDICIONADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1		-
116.1	Mantenimiento y Reparación del AA	Unidad	EVENTO	1	553.433	553.433
116.2	Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1	443.710	443.710
116.3	Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	439.154	439.154
116.4	Termostato	Unidad	EVENTO	1	369.042	369.042
116.5	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.135.025	2.135.025
116.6	Caños AA	Unidad	EVENTO	1	725.934	725.934
116.7	Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	351.374	351.374
116.8	Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1	1.585.762	1.585.762
116.9	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1	939.308	939.308
116.10	Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	52.445	52.445
116.11	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	298.802	298.802
116.12	Correa de Aire Acondiclonado	Unidad	EVENTO	1	160.095	160.095
116.13	Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	222.614	222.614
116.14	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	EVENTO	1	481.931	481.931
116.15	Cambio de radiador	Unidad	EVENTO	1	4.098.959	4.098.959
116.16	Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.420.903	1.420.903
116.17	Cambio manguera inferior	Unidad	EVENTO	1	256.152	256.152
116.18	Cambio manguera superior	Unidad	EVENTO	1	198.189	198.189
116.19	refrigerante motor	Unidad	EVENTO	1	38.094	38.094
116.20	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	38.094	38.094
117	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE PAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1		-
117.1	Cambio de Alfombra	Unidad	EVENTO	1	237.416	237.416
117.2	Cielo raso o techo reparar	Unidad	EVENTO	1	915.011	915.011
117.3	Reparación de asiento	Unidad	EVENTO	1	359.673	359.673

117.4	Reparación de tapizado	Unidad	EVENTO	1	600.511	600.511
117.5	Cielo raso o techo nuevo	Unidad	EVENTO	1	133.894	133.894
118	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1		-
118.1	Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.473.511	1.473.511
118.2	Reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	748.714	748.714
118.3	Reten maza delantera	Unidad	EVENTO	1	189.077	189.077
118.4	Reten maza trasero	Unidad	EVENTO	1	219.578	219.578
118.5	Caño flexible de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	253.115	253.115
118.6	caño de freno de metal c/u	Unidad	EVENTO	1	447.995	447.995
118.7	Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	2.843.280	2.843.280
118.8	Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	581.995	581.995
118.9	cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	767.149	767.149
118.10	cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	406.917	406.917
118.11	cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	55.483	55.483
118.12	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	23.464	23.464
118.13	tambor de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.860.394	1.860.394
118.14	Reparación de maza	Unidad	EVENTO	1	915.011	915.011
118.15	Ruleman de maza chico c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	271.338	271.338
118.16	Ruleman de maza grande c/u trasero	Unidad	EVENTO	1	393.340	393.340
118.17	Ruleman de maza grande delantero	Unidad	EVENTO	1	451.303	451.303
118.18	Ruleman de maza grande trasero	Unidad	EVENTO	1	423.839	423.839
118.19	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero	Unidad	EVENTO	1	502.673	502.673
118.20	Juego de seguros de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	378.153	378.153
119	MARCO POLO - VOLARE -PAC MOVIL - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		-
119.1	Reparación bomba direcc. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.460.743	1.460.743
119.2	Reparación de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	1	786.678	786.678
119.3	Cambio de sinfin de dirección	Unidad	EVENTO	1	6.598.781	6.598.781
119.4	Cambio Muñequin	Unidad	EVENTO	1	311.738	311.738
119.5	Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	443.710	443.710
119.6	Cambio bomba de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	5.215.147	5.215.147
119.7	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	142.706	142.706
119.8	Cambio Ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	393.340	393.340
119.9	Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	361.448	361.448
119.10	Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1	23.464	23.464
119.11	Cambio correa de dir. hidráulica	Unidad	EVENTO	1	84.743	84.743

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

RODERICO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

119.12	Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	713.786	713.786
119.13	Reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	930.197	930.197
119.14	Cambio de reten masa trasera	Unidad	EVENTO	1	131.114	131.114
119.15	Cambio Ruleman chico delantero	Unidad	EVENTO	1	216.412	216.412
119.16	Cambio Ruleman grande delantero	Unidad	EVENTO	1	219.449	219.449
119.17	Cambio Ruleman chico trasero	Unidad	EVENTO	1	245.393	245.393
119.18	Cambio Ruleman grande trasero	Unidad	EVENTO	1	219.449	219.449
119.19	Cambio de prisionero delantero	Unidad	EVENTO	1	215.021	215.021
119.20	Cambio de prisionero trasero	Unidad	EVENTO	1	244.003	244.003
120	MARCO POLO - VOLARE - PAC MOVIL - SUPENCION DELANTERA Y TRASERA	Unidad	EVENTO	1		-
120.1	Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	298.802	298.802
120.2	Cambio de elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	368.529	368.529
120.3	Cambio de elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	397.511	397.511
120.4	Cambio grampa elástico trasero	Unidad	EVENTO	1	167.688	167.688
120.5	Cambio grampa elástico delantero	Unidad	EVENTO	1	167.688	167.688
120.6	Cambio barra de dirección corta	Unidad	EVENTO	1	1.006.127	1.006.127
120.7	Cambio barra de dirección larga	Unidad	EVENTO	1	1.606.236	1.606.236
120.8	Cambio amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	423.712	423.712
120.9	Cambio de palier	Unidad	EVENTO	1	2.241.328	2.241.328
120.10	Cambio amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	452.693	452.693
120.11	Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	160.095	160.095
120.12	Cambio de 1? hoja elástico superior	Unidad	EVENTO	1	846.823	846.823
120.13	Cambio de 2? al 6? hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	1.061.179	1.061.179
120.14	Cambio de 7? al 12? hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1	1.006.275	1.006.275
121	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
121.1	Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	1.312.500	1.312.500
121.2	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	817.500	817.500
121.3	Juego de casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	506.250	506.250
121.4	Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	517.500	517.500
121.5	Válvulas de admisión c/u	Unidad	EVENTO	1	159.375	159.375
121.6	Válvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	174.375	174.375
121.7	Junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	279.375	279.375
121.8	Árbol de levas admisión	Unidad	EVENTO	1	1.436.250	1.436.250
121.9	Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	4.256.250	4.256.250
121.10	Bielas c/u	Unidad	EVENTO	1	1.162.500	1.162.500

LIC. BRAULIO PEREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

121.11	Block de motor	Unidad	EVENTO	1	6.431.250	6.431.250
121.12	Perno de Pistón	Unidad	EVENTO	1	99.375	99.375
121.13	Seguro Sistema de Motor	Unidad	EVENTO	1	386.250	386.250
121.14	Carter de Motor	Unidad	EVENTO	1	451.875	451.875
121.15	Bomba de Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.931.250	1.931.250
121.16	Martillito balancín	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
121.17	Eje de Levas	Unidad	EVENTO	1	1.556.250	1.556.250
121.18	Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	133.125	133.125
121.19	Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	170.625	170.625
121.20	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	4.068.750	4.068.750
121.21	Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.593.750	1.593.750
121.22	Junta de múltiple de Admisión.	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
121.23	Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	133.125	133.125
121.24	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	193.125	193.125
121.25	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	73.125	73.125
121.26	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
121.27	Resortes de Válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750
121.28	Martilletes de Válvula c/u	Unidad	EVENTO	1	376.875	376.875
121.29	Juego reten Guía de Válvula	Unidad	EVENTO	1	136.875	136.875
121.30	Cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	1.335.000	1.335.000
121.31	Juego de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
121.32	Aceite 15W40 por Litro	Unidad	EVENTO	1	28.875	28.875
121.33	Lubricante Super ATF	Unidad	EVENTO	1	31.125	31.125
121.34	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
121.35	Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	125.625	125.625
121.36	Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	118.125	118.125
121.37	Regulador de cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
121.38	Balanceador	Unidad	EVENTO	1	371.250	371.250
121.39	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	277.500	277.500
121.40	Correa serpiente	Unidad	EVENTO	1	208.125	208.125
121.41	Tensor de correa serpiente	Unidad	EVENTO	1	376.875	376.875
121.42	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	637.500	637.500
121.43	Soportes de motor c/u	Unidad	EVENTO	1	573.750	573.750
121.44	Trabajos de terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	2.343.750	2.343.750
122	FORD RANGER 2018 - SISTEMA ELÉCTRICO	Unidad	EVENTO	1		-
122.1	Diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	206.250	206.250

Lic. BRAULIO PEREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

RODRIGO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

122.2	Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	251.250	251.250
122.3	Estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	228.750	228.750
122.4	Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	133.125	133.125
122.5	Rulemanes de alternador c/u	Unidad	EVENTO	1	108.750	108.750
122.6	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	226.875	226.875
122.7	Carcasa Trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	410.625	410.625
122.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	290.625	290.625
122.9	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	2.343.750	2.343.750
122.10	Focos de Alta y Baja c/u	Unidad	EVENTO	1	46.875	46.875
122.11	Focos de filamentos c/u	Unidad	EVENTO	1	15.750	15.750
122.12	Focos de 1 filamento c/u	Unidad	EVENTO	1	10.125	10.125
122.13	Focos de busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	69.375	69.375
122.14	Foco de luz de techo c/u	Unidad	EVENTO	1	22.125	22.125
122.15	Faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.818.750	1.818.750
122.16	Faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	787.500	787.500
122.17	Faritos de luz de chapa c/u	Unidad	EVENTO	1	102.750	102.750
122.18	Faros busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1	335.625	335.625
122.19	Foco para tablero c/u	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750
122.20	Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
122.21	Fusible 10 c/u	Unidad	EVENTO	1	4.013	4.013
122.22	Fusible 15 c/u	Unidad	EVENTO	1	4.013	4.013
122.23	Fusible 20 c/u	Unidad	EVENTO	1	4.013	4.013
122.24	Fusible 25 c/u	Unidad	EVENTO	1	4.013	4.013
122.25	Fusible 30 c/u	Unidad	EVENTO	1	4.013	4.013
122.26	Relay de luz alta	Unidad	EVENTO	1	121.875	121.875
122.27	Relay de luz baja	Unidad	EVENTO	1	121.875	121.875
122.28	Relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
122.29	Relay de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
122.30	Relay de bocina	Unidad	EVENTO	1	108.750	108.750
122.31	Relay de bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	121.875	121.875
122.32	Relay de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	121.875	121.875
122.33	Interruptor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	174.375	174.375
122.34	Control de apertura	Unidad	EVENTO	1	721.875	721.875
122.35	Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
122.36	Bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
122.37	Bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

122.38	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	247.500	247.500
122.39	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
122.40	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	226.875	226.875
122.41	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	273.750	273.750
122.42	Juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	202.500	202.500
122.43	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.631.250	1.631.250
123	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1		-
123.1	Amortiguadores c/u	Unidad	EVENTO	1	511.875	511.875
123.2	Rotulas inferiores c/u	Unidad	EVENTO	1	247.500	247.500
123.3	Rotulas superiores c/u	Unidad	EVENTO	1	208.125	208.125
123.4	Bujes de parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
123.5	Bujes de parrilla inferior del. c/u	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250
123.6	Buje Estabilizador	Unidad	EVENTO	1	88.125	88.125
123.7	Brazo Bieleta RH - TQ	Unidad	EVENTO	1	133.125	133.125
123.8	Brazo Estabilizador LH - TQ	Unidad	EVENTO	1	133.125	133.125
123.9	Parrilla de Suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	993.750	993.750
123.10	Parrilla de Suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	918.750	918.750
123.11	Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	376.875	376.875
123.12	Bujes estabilizador traseros c/u	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
123.13	Bieletas estabilizadores	Unidad	EVENTO	1	78.750	78.750
123.14	Parrilla de Suspensión trasera	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
123.15	Brazo de Suspensión	Unidad	EVENTO	1	451.875	451.875
123.16	Brazo trasero	Unidad	EVENTO	1	371.250	371.250
123.17	Rotación de la cuatros ruedas	Unidad	EVENTO	1	161.250	161.250
124	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		-
124.1	Juego de pastillas delantero	Unidad	EVENTO	1	343.125	343.125
124.2	Juego de pastillas trasero	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
124.3	Discos de Frenos delanteros. c/u	Unidad	EVENTO	1	577.500	577.500
124.4	Juego de reparación de mordaza	Unidad	EVENTO	1	322.500	322.500
124.5	Cilindros de frenos trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	223.125	223.125
124.6	Zapatas de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
124.7	Disco de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	581.250	581.250
124.8	Cabos de frenos de mano c/u	Unidad	EVENTO	1	311.250	311.250
124.9	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	643.125	643.125
124.10	Fluido de freno 1 Litro	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750
124.11	Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1	163.125	163.125

Lic. BRASLIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

124.12	Resortes de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	50.625	50.625
124.13	Seguros de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1	37.500	37.500
124.14	Rectificación de 2 Discos de Freno	Unidad	EVENTO	1	155.625	155.625
124.15	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	245.625	245.625
124.16	Rectificación de 4 tambores de Freno	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
124.17	Sensor de ABS rueda delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	208.125	208.125
124.18	Sensor de ABS rueda delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	208.125	208.125
124.19	Perno Mordaza A_TQ	Unidad	EVENTO	1	159.375	159.375
124.20	Trabajo de Terceros	Unidad	EVENTO	1	95.625	95.625
124.21	Modulo con unidad hidráulica de ABS	Unidad	EVENTO	1	5.906.250	5.906.250
125	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		-
125.1	Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.931.250	1.931.250
125.2	Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	924.375	924.375
125.3	Bomba de agua reparación	Unidad	EVENTO	1	489.375	489.375
125.4	Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	281.250	281.250
125.5	Termostato	Unidad	EVENTO	1	273.750	273.750
125.6	Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	78.750	78.750
125.7	Mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1	189.375	189.375
125.8	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	247.500	247.500
125.9	Manguera de alta presión de AA	Unidad	EVENTO	1	196.875	196.875
125.10	Manguera de baja presión de AA	Unidad	EVENTO	1	196.875	196.875
125.11	Condensador de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	1.706.250	1.706.250
125.12	Evaporador de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.125.000	1.125.000
125.13	Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	371.250	371.250
125.14	Filtro recibidor de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	181.875	181.875
125.15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	208.125	208.125
125.16	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750
125.17	Compresor de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	2.118.750	2.118.750
125.18	Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	149.250	149.250
125.19	Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500
125.20	Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	223.125	223.125
126	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE AIR BAG	Unidad	EVENTO	1		-
126.1	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.006.250	2.006.250
126.2	Disco de Air Bag	Unidad	EVENTO	1	993.750	993.750
126.3	Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	2.756.250	2.756.250

Lic. BRAULIO [illegible]
Director
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

126.4	Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	1.612.500	1.612.500
127	FORD RANGER 2018 - REPARACIÓN INTERIOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1		-
127.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho c/u	Unidad	EVENTO	1	937.500	937.500
127.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo c/u	Unidad	EVENTO	1	937.500	937.500
127.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo c/u	Unidad	EVENTO	1	937.500	937.500
127.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho c/u	Unidad	EVENTO	1	937.500	937.500
127.5	Comando central de levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	847.500	847.500
127.6	Tapiz de puerta delantera izquierdo	Unidad	EVENTO	1	568.125	568.125
127.7	Tapiz de puerta delantera derecho	Unidad	EVENTO	1	568.125	568.125
127.8	Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	568.125	568.125
127.9	Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	568.125	568.125
127.10	Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
127.11	Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
127.12	Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
127.13	Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
127.14	Comando de levanta vidrio puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
127.15	Manivela de puerta interior delantero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.16	Manivela de puerta interior delantero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.17	Manivela de puerta interior trasero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.18	Manivela de puerta interior trasero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.19	Manivela de puerta exterior delantero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.20	Manivela de puerta exterior delantero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.21	Manivela de puerta exterior trasero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.22	Manivela de puerta exterior trasero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	110.625	110.625
127.23	Llave de cerradura c/control	Unidad	EVENTO	1	1.115.625	1.115.625
127.24	Copia de llave de cerradura	Unidad	EVENTO	1	1.246.875	1.246.875
127.25	Cinturón de conductor	Unidad	EVENTO	1	489.375	489.375
127.26	Cinturón de acompañante	Unidad	EVENTO	1	489.375	489.375
127.27	Juego de Guia de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	1	399.375	399.375
127.28	Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	281.250	281.250
127.29	Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	369.375	369.375
128	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE TRANSMICIÓN AUTOMÁTICA	Unidad	EVENTO	1		-
128.1	Modulo de caja automática	Unidad	EVENTO	1	3.825.000	3.825.000
128.2	Inhibidor	Unidad	EVENTO	1	1.856.250	1.856.250
128.3	Generador de pulso A	Unidad	EVENTO	1	1.368.750	1.368.750

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

128.4	Generador de pulso B	Unidad	EVENTO	1	1.368.750	1.368.750
128.5	Convertidor	Unidad	EVENTO	1	2.887.500	2.887.500
128.6	Caja de Válvula	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000
128.7	Carter	Unidad	EVENTO	1	862.500	862.500
128.8	Aceite de caja automática litros	Unidad	EVENTO	1	50.438	50.438
128.9	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.481.250	1.481.250
128.10	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	365.625	365.625
128.11	Conjuntos de discos	Unidad	EVENTO	1	1.968.750	1.968.750
128.12	Conjunto de discos TA	Unidad	EVENTO	1	1.968.750	1.968.750
128.13	Juego de discos TA	Unidad	EVENTO	1	1.968.750	1.968.750
128.14	Juego de discos	Unidad	EVENTO	1	1.968.750	1.968.750
128.15	Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	6.862.500	6.862.500
128.16	Modulo control	Unidad	EVENTO	1	2.231.250	2.231.250
128.17	Inhibidor	Unidad	EVENTO	1	937.500	937.500
128.18	Interruptor	Unidad	EVENTO	1	581.250	581.250
128.19	Homocinéticas c/u	Unidad	EVENTO	1	2.737.500	2.737.500
128.20	Masa delantera c/u	Unidad	EVENTO	1	1.743.750	1.743.750
128.21	Punta eje c/u	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
128.22	Masa trasera c/u	Unidad	EVENTO	1	1.218.750	1.218.750
128.23	Cardan 4x4 completo	Unidad	EVENTO	1	1.593.750	1.593.750
128.24	Cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	305.625	305.625
128.25	Macho y hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000
129	FORD RANGER 2018 - DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1		-
129.1	Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	9.000.000	9.000.000
129.2	Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1	43.125	43.125
129.3	Juego De piston y corona de dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.243.750	3.243.750
129.4	Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	731.250	731.250
129.5	Ruleman de piston	Unidad	EVENTO	1	686.250	686.250
129.6	Rulemanes de túnel	Unidad	EVENTO	1	416.250	416.250
129.7	Reten pi?on	Unidad	EVENTO	1	151.875	151.875
129.8	Espaciador	Unidad	EVENTO	1	264.375	264.375
129.9	Tuerca de piston	Unidad	EVENTO	1	84.375	84.375
129.10	Acople diferencial	Unidad	EVENTO	1	243.750	243.750
129.11	Reparación diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	744.375	744.375
129.12	Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	91.875	91.875
129.13	Reten palier	Unidad	EVENTO	1	215.625	215.625

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

129.14	Calce de engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
129.15	Calce de engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
129.16	Ruleman de diferencial	Unidad	EVENTO	1	551.250	551.250
129.17	Satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.293.750	1.293.750
129.18	Guardapolvo de homocinética	Unidad	EVENTO	1	170.625	170.625
129.19	Tulipas de homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	1	626.250	626.250
129.20	Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1	84.375	84.375
130	FORD RANGER 2018 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1		-
130.1	Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	6.656.250	6.656.250
130.2	Regulador posición de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.462.500	1.462.500
130.3	Picos inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	2.062.500	2.062.500
130.4	Limpieza picos inyectores c/u	Unidad	EVENTO	1	384.375	384.375
130.5	Regulador de posición de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	586.875	586.875
130.6	Sensor de posición de Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	493.125	493.125
130.7	Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	6.656.250	6.656.250
130.8	Sensor de presión de combustible	Unidad	EVENTO	1	740.625	740.625
130.9	Sensor de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	605.625	605.625
130.10	Sensor de árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	493.125	493.125
130.11	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	1.111.875	1.111.875
130.12	Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	1.443.750	1.443.750
130.13	Válvula control de aire	Unidad	EVENTO	1	1.111.875	1.111.875
130.14	Conjunto pedal acelerador	Unidad	EVENTO	1	1.359.375	1.359.375
130.15	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	474.375	474.375
130.16	Válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	354.375	354.375
130.17	Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
130.18	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	1.968.750	1.968.750
130.19	Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
130.20	ECM	Unidad	EVENTO	1	13.181.250	13.181.250
130.21	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	309.375	309.375
130.22	Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	643.125	643.125
131	FORD RANGER 2018 - SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SERVICIO DE GOMERÍA	Unidad	EVENTO	1		
131.1	Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.130.000	2.130.000
131.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
131.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	198.750	198.750
131.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	1.228.125	1.228.125

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO RECALDE

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

131.5	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.331.250	1.331.250
131.6	Reparación bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	313.125	313.125
131.7	Caño de alta presión DH	Unidad	EVENTO	1	133.125	133.125
131.8	Correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	305.625	305.625
131.9	Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	328.125	328.125
131.10	Cruceta columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	196.875	196.875
131.11	Esparrago de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.375	84.375
131.12	Tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	43.125	43.125
131.13	Llanta	Unidad	EVENTO	1	712.500	712.500
131.14	Fluido hidráulico ATF	Unidad	EVENTO	1	41.250	41.250
131.15	Alineación	Unidad	EVENTO	1	56.250	56.250
131.16	Balanceo	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
131.17	Válvula para llanta	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000
131.18	Pesa	Unidad	EVENTO	1	50.625	50.625
131.19	Cubierta c/u	Unidad	EVENTO	1	526.875	526.875

El monto total del presente contrato asciende a la suma por un monto mínimo de **Gs. 101.006.581 (Guaraníes ciento un millones seis mil quinientos ochenta y uno)** y un monto máximo de **Gs. 202.013.162 (Guaraníes doscientos millones trece mil ciento sesenta y dos)**.----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

Ítem	Descripción de los servicios	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los servicios	Fecha(s) final(es) de entrega de los servicios
1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Menores	1	Unidad	Instalaciones del taller de la Firma adjudicada	Hasta 2 (dos) días hábiles, prorrogable hasta 1 (un) día hábil por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante. El plazo de entrega se computa desde la fecha de ingreso al taller conforme al "Formulario de Presupuesto, Entrega y/o Retiro del Vehículo del Taller" o el equivalente que se encuentra vigente de los procedimientos adoptados por la SET para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.
2	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Mayores	1	Unidad	Instalaciones del taller de la empresa adjudicada	Hasta un máximo de 4 (cuatro) días hábiles, prorrogables hasta 3 (tres) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante. El plazo de entrega se computa desde la fecha de ingreso al taller conforme al "Formulario de Presupuesto, Entrega y/o Retiro del Vehículo del Taller" o el equivalente que se encuentra vigente de los procedimientos adoptados por la SET para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas.-----

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas:

Tipo de conductas sancionadas	Penalidad
Incumplimiento del plazo de prestación de los servicios previstos en el PBC, salvo excepciones previstas.	2% (dos por ciento) del valor de la Orden de Servicios por cada día de atraso.

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

ROBERTO [illegible]

CONTRATO MH-SET N° 03/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

Reparación, mantenimiento, cambio o cualquier otro trabajo en donde se constate desperfectos imputables a la prestataria, que bajo pretexto de uso de la garantía requiera reparaciones en más de dos (02) ocasiones sobre el mismo trabajo.	Apercibimiento. Por cada tres (03) apercibimientos se aplicará la multa equivalente del 0,5% del valor del monto correspondiente a la Orden de Servicio afectada.
En caso de que la institución constate diferencias entre los servicios presupuestados por la proveedora y los trabajos efectivamente realizados a un equipo, que no fueran comunicados oportunamente por la proveedora.	3% (tres por ciento) del valor del servicio solicitado.
Incumplimiento de la prestación del servicio de grúa en las condiciones establecidas en el PBC.	1% (un porciento) por la falta de prestación del servicio requerido.

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

Lic. BRAULIO PEREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET Nº 03 /2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA--

realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO, de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO
Propietario
MECANICAR S.A.

MECANICAR S.A.

BRAULIO G. FERREIRA M. Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas