CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 938 /2022.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA**, con RUC N° 80003251-9, domiciliada en Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. ALEJANDRO AGUSTIN BELLON GENES**, con cédula de identidad N° 915.385, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG 2DA. CONVOCATORIA,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG – 2DA. CONVOCATORIA.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: Cláusula excluida (No aplica).

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 405.070.

El presente llamado es **PLURIANUAL** y su continuidad para los siguientes ejercicios (2023 y 2024) quedará sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria de dicho ejercicios.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG – 2DA. CONVOCATORIA** convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1666/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

N° DE ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Provisión de aceite motor.	UNI	1	322.735
2	Mano de obra por cambio de aceite motor.	UNI	1	1.414.339
3	Provisión de aceite caja de transmisión.	UNI	1	569.383
4	Mano de obra de cambio de aceite caja de transmisión.	UNI	1	2.386.696
5	Provisión de aceite hidráulico. (Litro)	UNI	1	384.445

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

6	Mano de obra por cambio del aceite hidráulico.	UNI	1	18.490
7	Provisión de aceite de diferencial.	UNI	1	285.200
8	Mano de obra cambio de aceite de diferencial.	UNI	1	1.216.589
9	Provisión de filtro de combustible.	UNI	1	366.722
10	Mano de obra de cambio de filtro de combustible.	UNI	1	79.644
11	Provisión de filtro de aceite motor.	UNI	1	414.833
12	Mano de obra por cambio de filtro de aceite motor.	UNI	1	79.897
13	Provisión de filtro de aire primario.	UNI	1	499.516
14	Mano de obra por cambio de filtro de aire primario.	UNI	1	512.087
15	Provisión de filtro de aire secundario.	UNI	1	475.920
16	Mano de obra por cambio de filtro de aire secundario.	UNI	1	462.661
17	Provisión de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	852.848
18	Mano de obra por cambio de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	134.391
19	Provisión de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	569.383
20	Mano de obra por cambio de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	2.386.696
21	Provisión de filtro trampa de agua.	UNI	1	388.715
22	Mano de obra por cambio de filtro trampa de agua.	UNI	1	154.548
23	Provisión de aditivos para radiador.	UNI	1	391.318
24	Mano de obra por cambio de aditivos para radiador.	UNI	1	155.039
25	Engrase general. (Provisión)	UNI	1	311.738
26	Mano de obra engrase general.	UNI	1	79.644
27	Revisión general de líquidos.	UNI	1	135.792
28	Desmontaje / montaje del motor.	UNI	1	3.192.865
29	Desarmar y armar el motor.	UNI	1	3.214.168
30	Provisión de juego de aros y camisas.	UNI	1	4.637.850
31	Mano de obra por cambio de juego de aros y camisas.	UNI	1	1.414.339
32	Provisión de juego de pistones.	UNI	1	4.890.820
33	Mano de obra por cambio de juego de pistones.	UNI	1	1.620.989
34	Provisión de juego de casquillos de biela.	UNI	1	1.860.762
35	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de biela.	UNI	1	918.447
36	Provisión de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	1.873.265
37	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	921.313
38	Provisión de juego de bujes de Biela.	UNI	1	1.423.828
39	Mano de obra por cambio de juego de bujes de biela	UNI	1	612.862
40	Provisión de juego de bujes de bancada.	UNI	1	1.543.365
41	Mano de obra por cambio de juego de bujes de bancada	UNI	1	716.893

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Dunken
Ministro
MOPC

42	Provisión de juego de bujes de leva.	UNI	1	1.533.062
43	Mano de obra por cambio de juego de bujes de leva.	UNI	1	714.660
44	Provisión de juego de guías de válvula.	UNI	1	1.653.332
45	Mano de obra por cambio de juego de guías de válvula.	UNI	1	614.778
46	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	4.858.517
47	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.817.473
48	Prueba hidroneumática de tapa.	UNI	1	1.323.432
49	Reparación de motor de arranque.	UNI	1	1.414.339
50	Mano de obra reparación de motor de arranque.	UNI	1	891.830
51	Reparación de alternador.	UNI	1	1.620.989
52	Mano de obra reparación de alternador.	UNI	1	885.926
53	Reparación de sistemas de luces.	UNI	1	662.857
54	Provisión de bulbo.	UNI	1	614.778
55	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	277.813
56	Provisión de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	4.479.687
57	Mano de obra por cambio de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	1.003.155
58	Desmontaje / montaje de cableado de motor para reparación.	UNI	1	2.538.821
59	Desmontaje / montaje de tablero de instrumento.	UNI	1	2.227.588
60	Provisión de Relay.	UNI	1	410.354
61	Mano de obra por cambio de Relay.	UNI	1	277.813
62	Provisión de faros delanteros.	UNI	1	1.212.773
63	Mano de obra por cambio de faros delanteros.	UNI	1	280.805
64	Provisión de faros traseros.	UNI	1	1.317.689
65	Mano de obra por cambio de faros traseros.	UNI	1	277.813
66	Provisión de faros señaleros delanteros.	UNI	1	918.447
67	Mano de Obra por cambio de faros señaleros delanteros.	UNI	1	279.683
68	Provisión de faros señaleros traseros.	UNI	1	768.094
69	Mano de Obra por cambio de faros señaleros traseros.	UNI	1	277.813
70	Control general sistema eléctrico.	UNI	1	765.703
71	Control de carga de alternador y batería.	UNI	1	493.276
72	Control general de luces.	UNI	1	358.363
73	Provisión de bomba de agua.	UNI	1	2.086.213
74	Mano de Obra por cambio de bomba de agua.	UNI	1	562.075
75	Provisión de bulbo de temperatura.	UNI	1	1.653.332
76	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura.	UNI	1	563.832
77	Mantenimiento y limpieza de radiador. (Provisión de aditivo refrigerante)	UNI	1	2.415.013

Lic. ALEJANDRO BECCON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

78	Mano de obra mantenimiento y limpieza de radiador.	UNI	1	562.075
79	Provisión de termostato.	UNI	1	836.333
80	Mano de obra por cambio de termostato.	UNI	1	256.946
81	Provisión de manguito inferior.	UNI	1	720.296
82	Mano de obra por cambio de manguito inferior.	UNI	1	256.138
83	Provisión de manguito superior.	UNI	1	725.100
84	Mano de obra por cambio de manguito superior.	UNI	1	256.946
85	Provisión de correas.	UNI	1	867.612
86	Mano de obra por cambio de correas.	UNI	1	279.683
87	Calibración de bomba inyectora.	UNI	1	4.697.736
88	Provisión de bulbo.	UNI	1	1.515.123
89	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	613.939
90	Reparación de pico inyector.	UNI	1	870.320
91	Mano de obra reparación de pico inyector.	UNI	1	388.715
92	Reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	3.350.154
93	Mano de Obra reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	725.100
94	Provisión de bombín eléctrico.	UNI	1	3.258.887
95	Mano de Obra por cambio de bombín eléctrico.	UNI	1	720.296
96	Provisión de cañería de alta presión.	UNI	1	867.612
97	Mano de obra por cambio de cañería de alta presión.	UNI	1	391.318
98	Limpieza de tanque de combustible.	UNI	1	1.337.909
99	Desmontar/montar caja de velocidades.	UNI	1	2.872.517
100	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.969.995
101	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	816.522
102	Provisión de selector (c/uno).	UNI	1	1.983.232
103	Mano de obra por cambio de selector (c/uno).	UNI	1	716.893
104	Provisión de ruleman (c/uno).	UNI	1	1.969.995
105	Mano de Obra por cambio de ruleman (c/uno)	UNI	1	714.660
106	ProvisiÃ³n de juego de seguros (c/uno)	UNI	1	1.983.232
107	Mano de Obra por cambio de juego de Seguros (c/uno)	UNI	1	716.893
108	Provisión de sellos de bomba hidráulica principal.	UNI	1	2.631.988
109	Mano de obra por cambio de sellos de bomba hidráulica principal.	UNI	1	947.640
110	Provisión manguera hidráulica de 3/8 (x metro).	UNI	1	124.709
111	Mano de obra por cambio manguera hidráulica de 3/8.	UNI	1	25.733
112	Provisión de terminal de manguera de 3/8.	UNI	1	124.313
113	Mano de obra terminal de manguera de 3/8.	UNI	1	25.917

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Dürksen
Ministro
MOPC

114	Provisión de filtro hidráulico.	UNI	1	921.313
115	Mano de obra por cambio de filtro hidráulico.	UNI	1	333.732
116	Desmontar/montar y limpiar tanque reservorio de aceite hidráulico.	UNI	1	2.783.638
117	Provisión de sellos de comando hidráulico.	UNI	1	5.607.470
118	Mano de obra por cambio de sellos de comando hidráulico.	UNI	1	1.969.995
119	Provisión de juego de reparo de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	2.227.588
120	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	836.333
121	Provisión de perno templado de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	1.823.189
122	Mano de obra por cambio de perno templado de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	499.516
123	Provisión de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	1.817.473
124	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	502.853
125	Provisión de perno templado de cilindro escarificador.	UNI	1	1.823.189
126	Mano de obra por cambio de perno templado de cilindro escarificador.	UNI	1	499.516
127	Provisión de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	1.817.473
128	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	502.853
129	Provisión eslabón de cadena de translación.	UNI	1	819.071
130	Mano de obra por cambio de eslabón de cadena de translación.	UNI	1	277.813
131	Provisión perno de cadena de translación.	UNI	1	663.857
132	Mano de obra por cambio de perno de cadena de translación.	UNI	1	202.450
133	Reparación de rueda guía.	UNI	1	2.944.488
134	Mano de obra reparación de rueda guía.	UNI	1	1.314.595
135	Provisión de sellos de mando final.	UNI	1	5.590.037
136	Mano de obra por cambio de sellos de mando final.	UNI	1	2.431.183
137	Provisión de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	3.360.620
138	Mano de obra por cambio de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	1.751.528
139	Reparación de rodillo.	UNI	1	1.212.773
140	Mano de obra reparación de rodillo.	UNI	1	1.323.432
141	Reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	27.892.988
142	Mano de obra reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	13.111.795
143	Provisión de aceite motor.	UNI	1	297.513
144	Mano de obra por cambio de aceite motor.	UNI	1	1.533.062
145	Provisión de aceite caja de transmisión.	UNI	1	522.260
146	Mano de obra por cambio de aceite caja de transmisión.	UNI	1	2.596.683
147	Aceite hidráulico. (Litro)	UNI	1	59.468
148	Mano de obra aceite hidráulico.	UNI	1	20.253
149	Provisión de aceite de diferencial.	UNI	1	261.193

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

150	Mano de obra por cambio de aceite de diferencial.	UNI	1	1.323.432
151	Provisión de filtro de combustible.	UNI	1	339.140
152	Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	UNI	1	86.541
153	Provisión de filtro de aceite motor.	UNI	1	378.646
154	Mano de obra por cambio de filtro de aceite motor.	UNI	1	87.128
155	Provisión de filtro de aire primario.	UNI	1	462.661
156	Mano de obra por cambio de filtro de aire primario.	UNI	1	554.591
157	Provisión de filtro de aire secundario.	UNI	1	435.787
158	Mano de obra por cambio de filtro de aire secundario.	UNI	1	502.853
159	Provisión de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	788.485
160	Mano de obra por cambio de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	145.798
161	Provisión de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	522.260
162	Mano de obra por cambio de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	2.596.683
163	Provisión de filtro trampa de agua.	UNI	1	359.487
164	Mano de obra por cambio de filtro trampa de agua.	UNI	1	167.645
165	Provisión de aditivos para radiador.	UNI	1	358.363
166	Mano de obra por cambio de aditivos para radiador.	UNI	1	168.782
167	Provisión de grasa general.	UNI	1	287.371
168	Mano de obra engrase general.	UNI	1	86.541
169	Revisión general de líquidos.	UNI	1	124.313
170	Desmontaje / montaje del motor.	UNI	1	2.944.488
171	Desarmar y armar el motor.	UNI	1	2.935.288
172	Mano de obra desarmar y armar el motor.	UNI	1	3.214.168
173	Provisión de juego de aros y camisas.	UNI	1	4.276.220
174	Mano de obra por cambio de juego de aros y camisas.	UNI	1	1.533.062
175	Provisión de juego de pistones.	UNI	1	4.479.687
176	Mano de obra por cambio de juego de pistones.	UNI	1	1.763.298
177	Provisión de juego de casquillos de biela.	UNI	1	1.722.089
178	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de biela.	UNI	1	996.518
179	Provisión de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	1.716.689
180	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	1.003.155
181	Provisión de juego de bujes de biela.	UNI	1	1.317.689
182	Mano de obra por cambio de juego de bujes de biela.	UNI	1	664.963
183	Provisión de juego de bujes de bancada.	UNI	1	1.414.339
184	Mano de obra por cambio de juego de bujes de bancada.	UNI	1	780.578
185	Provisión de juego de bujes de leva.	UNI	1	1.418.789

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Derksen
Ministro
MOPC

186	Mano de obra por cambio de juego de bujes de leva.	UNI	1	775.408
187	Provisión de juego de guías de válvula.	UNI	1	1.515.123
188	Mano de obra por cambio de juego de guías de válvula.	UNI	1	669.399
189	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	4.493.636
190	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.969.995
191	Prueba hidroneumática de tapa.	UNI	1	1.212.773
192	Reparación de motor de arranque.	UNI	1	1.533.062
193	Mano de obra reparación de motor de arranque.	UNI	1	816.522
194	Reparación de alternador.	UNI	1	1.763.298
195	Mano de obra reparación de alternador.	UNI	1	819.071
196	Reparación de sistemas de luces.	UNI	1	720.296
197	Provisión de bulbo.	UNI	1	669.399
198	Mano de obra por cambio de bulbo	UNI	1	256.946
199	Provisión de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	4.858.517
200	Mano de obra por cambio de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	918.447
201	Desmontaje / montaje de cableado de motor para reparación.	UNI	1	2.762.183
202	Desmontaje / montaje de tablero de instrumento.	UNI	1	2.415.013
203	Provisión de Relay.	UNI	1	448.153
204	Mano de obra por cambio de Relay.	UNI	1	256.946
205	Provisión de faros delanteros.	UNI	1	1.314.595
206	Mano de Obra por cambio de faros delanteros.	UNI	1	256.138
207	Provisión de faros traseros.	UNI	1	1.433.398
208	Mano de obra por cambio de faros traseros.	UNI	1	256.946
209	Provisión de faros señaleros delanteros.	UNI	1	996.518
210	Mano de obra por cambio de faros señaleros delanteros.	UNI	1	256.138
211	Provisión de faros señaleros traseros.	UNI	1	836.333
212	Mano de obra por cambio de faros señaleros traseros.	UNI	1	256.946
213	Control general sistema eléctrico.	UNI	1	830.796
214	Control de carga de alternador y batería.	UNI	1	536.118
215	Control general de luces.	UNI	1	388.715
216	Provisión de bomba de agua.	UNI	1	1.924.289
217	Mano de obra por cambio de bomba de agua.	UNI	1	609.869
218	Provisión de bulbo de temperatura.	UNI	1	1.515.123
219	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura.	UNI	1	613.939
220	Mantenimiento y limpieza de radiador.	UNI	1	2.234.571
221	Provisión de termostato.	UNI	1	765.703

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Dunsen
Ministro
MOPC

222	Mano de obra por cambio de termostato.	UNI	1	279.683
223	Provisión de manguito inferior.	UNI	1	665.931
224	Mano de obra por cambio de manguito inferior.	UNI	1	277.813
225	Provisión de manguito superior.	UNI	1	663.857
226	Mano de obra por cambio de manguito superior.	UNI	1	279.683
227	Provisión de correas.	UNI	1	941.370
228	Mano de obra por cambio de correas.	UNI	1	256.138
229	Calibración de bomba inyectora.	UNI	1	5.104.511
230	Provisión de bulbo.	UNI	1	1.642.295
231	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	562.075
232	Reparación de pico inyector.	UNI	1	947.640
233	Mano de obra reparación de pico inyector.	UNI	1	359.487
234	Reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	3.632.732
235	Mano de obra reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	663.857
236	Provisión de bombín eléctrico.	UNI	1	3.546.268
237	Mano de obra por cambio de bombín eléctrico.	UNI	1	665.931
238	Provisión de cañería de alta presión.	UNI	1	941.370
239	Mano de obra por cambio de cañería de alta presión.	UNI	1	358.363
240	Limpieza de tanque de combustible.	UNI	1	1.455.392
241	Provisión de sellos de bomba hidráulica.	UNI	1	2.631.988
242	Mano de obra por cambio de sellos de bomba hidráulica.	UNI	1	947.640
243	Provisión de sellos de motor hidráulico.	UNI	1	2.944.488
244	Mano de obra por cambio de sellos de motor hidráulico.	UNI	1	1.041.512
245	Manguera hidráulica de 1/2 (metro).	UNI	1	124.313
246	Mano de obra manguera hidráulica de 1/2	UNI	1	25.917
247	Terminal de manguera de 1/2 (metro)	UNI	1	124.709
248	Mano de obra terminal de manguera de 1/2.	UNI	1	25.733
249	Provisión de filtro hidráulico de retorno.	UNI	1	663.857
250	Mano de obra por cambio de filtro hidráulico de retorno.	UNI	1	279.683
251	Limpieza de tanque de aceite hidráulico.	UNI	1	2.437.404
252	Provisión de sellos de motor hidráulico de cadena de alimentación.	UNI	1	3.248.738
253	Mano de obra por cambio de sellos de motor hidráulico de cadena de alimentación.	UNI	1	1.213.465
254	Provisión de sellos de cilindro hidráulico de nivelación.	UNI	1	3.198.029
255	Mano de obra por cambio de sellos de cilindro hidráulico de nivelación.	UNI	1	1.205.362
256	Provisión de sellos de cilindro hidráulico de elevación de caracol.	UNI	1	3.248.738

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

257	Mano de obra por cambio de sellos de cilindro hidráulico de elevación de caracol.	UNI	1	1.158.482
258	Provisión de sellos de motor hidráulico de caracol.	UNI	1	3.258.887
259	Mano de obra por cambio de sellos de motor hidráulico de caracol.	UNI	1	1.150.745
260	Provisión de sellos de motor hidráulico de vibrador.	UNI	1	3.350.154
261	Mano de obra por cambio de sellos de motor hidráulico de vibrador.	UNI	1	1.158.482
262	Eslabón de cadena de translación.	UNI	1	870.320
263	Mano de obra eslabón de cadena de translación.	UNI	1	277.813
264	Provisión de perno de cadena de translación.	UNI	1	867.612
265	Mano de obra por cambio de perno de cadena de translación.	UNI	1	279.683
266	Reparación de rueda guía-	UNI	1	2.843.071
267	Mano de obra reparación de rueda guía.	UNI	1	720.296
268	Provisión de sellos de mando final.	UNI	1	5.894.762
269	Mano de obra por cambio de sellos de mando final.	UNI	1	1.323.432
270	Provisión de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	3.869.287
271	Mano de obra por cambio de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	941.370
272	Reparación de rodillo.	UNI	1	1.212.773
273	Mano de obra reparación de rodillo	UNI	1	725.100
274	Provisión de eslabón de cadena de alimentación.	UNI	1	870.320
275	Mano de obra por cambio de eslabón de cadena de alimentación.	UNI	1	277.813
276	Provisión de perno de cadena de alimentación.	UNI	1	867.612
277	Mano de obra por cambio de perno de cadena de alimentación.	UNI	1	391.318
278	Provisión de sellos de tensor de cadena de alimentación.	UNI	1	870.320
279	Mano de obra por cambio de sellos de tensor de cadena de alimentación.	UNI	1	388.715
280	Reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	1.464.732
281	Mano de obra reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	502.853
282	Provisión de aceite motor.	UNI	1	296.578
283	Mano de obra por cambio de aceite motor.	UNI	1	1.543.365
284	Provisión de aceite caja de transmisión.	UNI	1	523.891
285	Mano de obra por cambio de aceite caja de transmisión.	UNI	1	2.579.413
286	Aceite hidráulico. (Litro)	UNI	1	59.278
287	Mano de obra aceite hidráulico.	UNI	1	20.400
288	Provisión de aceite de diferencial.	UNI	1	262.017
289	Mano de obra por cambio de aceite de diferencial.	UNI	1	1.323.874
290	Provisión de filtro de combustible.	UNI	1	338.079
291	Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	UNI	1	67.128
292	Provisión de filtro de aceite motor.	UNI	1	679.834

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

293	Mano de obra por cambio de filtro de aceite motor	UNI	1	86.541
294	Provisión de filtro de aire primario.	UNI	1	461.220
295	Mano de obra por cambio de filtro de aire primario.	UNI	1	558.294
296	Provisión de filtro de aire secundario.	UNI	1	437.148
297	Mano de obra por cambio de filtro de aire secundario.	UNI	1	499.516
298	Provisión de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	786.030
299	Mano de obra por cambio de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	146.788
300	Provisión de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	523.891
301	Mano de obra por cambio de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	2.579.413
302	Provisión de filtro trampa de agua.	UNI	1	358.363
303	Mano de obra por cambio de filtro trampa de agua.	UNI	1	168.782
304	Provisión de aditivos para radiador.	UNI	1	359.487
305	Mano de obra por cambio de aditivos para radiador	UNI	1	167.645
306	Engrase general. (Provisión)	UNI	1	286.468
307	Mano de obra engrase general.	UNI	1	87.128
308	Revisión general de líquidos.	UNI	1	124.709
309	Desmontaje / montaje del motor.	UNI	1	2.935.288
310	Desarmar y armar el motor.	UNI	1	2.944.488
311	Provisión de Juego de aros y camisas.	UNI	1	4.262.904
312	Mano de obra por cambio de juego de aros y camisas.	UNI	1	1.543.365
313	Provisión de juego de pistones.	UNI	1	4.493.636
314	Mano de obra por cambio de juego de pistones.	UNI	1	1.751.528
315	Provisión de juego de casquillos de biela.	UNI	1	1.716.689
316	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de biela.	UNI	1	1.003.155
317	Provisión de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	1.722.089
318	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	996.518
319	Provisión de juego de bujes de biela.	UNI	1	1.313.556
320	Mano de obra por cambio de juego de bujes de biela.	UNI	1	669.399
321	Provisión de juego de bujes de bancada.	UNI	1	1.418.789
322	Mano de obra por cambio de juego de bujes de bancada.	UNI	1	775.408
323	Provisión de juego de bujes de leva.	UNI	1	1.414.339
324	Mano de obra por cambio de juego de bujes de leva	UNI	1	780.578
325	Provisión de juego de guías de válvula.	UNI	1	1.519.889
326	Mano de obra por cambio de juego de guías de válvula.	UNI	1	664.963
327	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	4.479.687
328	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.[illegible]232

ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Barksen
Ministro
MOPC

329	Prueba hidroneumática de tapa.	UNI	1	1.216.589
330	Reparación de motor de arranque.	UNI	1	1.543.365
331	Mano de obra reparación de motor de arranque.	UNI	1	819.071
332	Reparación de alternador.	UNI	1	1.751.528
333	Mano de obra reparación de alternador.	UNI	1	816.522
334	Reparación de sistemas de luces.	UNI	1	725.100
335	Provisión de bulbo.	UNI	1	664.963
336	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	256.138
337	Provisión de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	4.890.820
338	Mano de obra por cambio de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	921.313
339	Desmontaje / montaje de cableado de motor para reparación.	UNI	1	2.743.813
340	Desmontaje / montaje de tablero de instrumento.	UNI	1	2.431.183
341	Provisión de Relay.	UNI	1	445.183
342	Mano de obra por cambio de Relay.	UNI	1	256.138
343	Provisión de faros delanteros.	UNI	1	1.323.432
344	Mano de obra por cambio de faros delanteros.	UNI	1	256.946
345	Provisión de faros traseros.	UNI	1	1.423.828
346	Mano de obra por cambio de faros traseros.	UNI	1	256.138
347	Provisión de faros señaleros delanteros.	UNI	1	1.003.155
348	Mano de obra por cambio de faros señaleros delanteros.	UNI	1	256.946
349	Provisión de faros señaleros traseros.	UNI	1	830.796
350	Mano de obra por cambio de faros señaleros traseros.	UNI	1	256.138
351	Control general sistema eléctrico.	UNI	1	836.333
352	Control de carga de alternador y batería.	UNI	1	532.561
353	Control general de luces.	UNI	1	391.318
354	Provisión de bomba de agua.	UNI	1	1.918.256
355	Mano de obra por cambio de bomba de agua.	UNI	1	613.939
356	Provisión de bulbo de temperatura.	UNI	1	1.519.889
357	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura.	UNI	1	609.869
358	Mantenimiento y limpieza de radiador.	UNI	1	2.227.588
359	Provisión de termostato.	UNI	1	768.094
360	Mano de obra por cambio de termostato.	UNI	1	277.813
361	Provisión de manguito inferior.	UNI	1	663.857
362	Mano de obra por cambio de manguito inferior.	UNI	1	279.683
363	Provisión de manguito superior.	UNI	1	665.931
364	Mano de obra por cambio de manguito superior.	UNI	1	277.813

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Dirksen
Ministro
MOPC

365	Provisión de correas.	UNI	1	867.612
366	Mano de obra por cambio de correas.	UNI	1	279.683
367	Calibración de bomba inyectora.	UNI	1	4.697.736
368	Provisión de bulbo.	UNI	1	1.515.123
369	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	613.939
370	Reparación de pico inyector.	UNI	1	870.320
371	Mano de obra reparación de pico inyector.	UNI	1	388.715
372	Reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	3.350.154
373	Mano de obra reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	725.100
374	Provisión de bombín eléctrico.	UNI	1	3.258.887
375	Mano de obra por cambio de bombín eléctrico.	UNI	1	720.296
376	Provisión de cañería de alta presión.	UNI	1	867.612
377	Mano de obra por cambio de cañería de alta presión.	UNI	1	391.318
378	Limpieza de tanque de combustible.	UNI	1	1.337.909
379	Desmontar/montar caja de velocidades.	UNI	1	2.872.517
380	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.969.995
381	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	816.522
382	Provisión de selector (c/uno).	UNI	1	1.983.232
383	Mano de obra por cambio de selector (c/uno).	UNI	1	716.893
384	Provisión de ruleman (c/uno).	UNI	1	1.969.995
385	Mano de obra por cambio de ruleman (c/uno).	UNI	1	714.660
386	Provisión de juego de seguros (c/uno).	UNI	1	1.983.232
387	Mano de obra por cambio de juego de seguros (c/uno)	UNI	1	716.893
388	Provisión de sellos de bomba hidráulica principal.	UNI	1	2.631.988
389	Mano de obra por cambio de sellos de bomba hidráulica principal.	UNI	1	947.640
390	Manguera hidráulica de 3/8 (metro).	UNI	1	124.709
391	Mano de obra manguera hidráulica de 3/8.	UNI	1	25.733
392	Provisión de terminal de manguera de 3/8.	UNI	1	124.313
393	Mano de obra por cambio terminal de manguera de 3/8	UNI	1	25.917
394	Provisión de filtro hidráulico.	UNI	1	921.313
395	Mano de obra por cambio de filtro hidráulico.	UNI	1	333.732
396	Desmontar/montar y limpiar tanque reservorio de aceite hidráulico.	UNI	1	2.783.638
397	Provisión de sellos de comando hidráulico.	UNI	1	5.607.470
398	Mano de Obra por cambio de sellos de comando hidráulico.	UNI	1	1.969.995
399	Provisión de reparo de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	2.227.588
400	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	836.693

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

401	Provisión de perno templado de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	1.823.189
402	Mano de obra por cambio de perno templado de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	499.516
403	Provisión de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	1.817.473
404	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	502.853
405	Provisión de perno templado de cilindro escarificador.	UNI	1	1.823.189
406	Mano de obra por cambio de perno templado de cilindro escarificador.	UNI	1	499.516
407	Provisión de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	1.817.473
408	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	502.853
409	Provisión de eslabón de cadena de translación.	UNI	1	819.071
410	Mano de obra por cambio eslabón de cadena de translación.	UNI	1	277.813
411	Perno de cadena de translación.	UNI	1	663.857
412	Mano de obra por cambio perno de cadena de translación.	UNI	1	202.450
413	Reparación de rueda guía.	UNI	1	2.944.488
414	Mano de obra reparación de rueda guía.	UNI	1	1.314.595
415	Provisión de sellos de mando final.	UNI	1	5.590.037
416	Mano de obra por cambio de sellos de mando final.	UNI	1	2.431.183
417	Provisión de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	3.360.620
418	Mano de obra por cambio de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	1.751.528
419	Reparación de rodillo.	UNI	1	1.212.773
420	Mano de obra reparación de rodillo.	UNI	1	1.323.432
421	Reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	27.892.988
422	Mano de obra por reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	13.111.795
423	Provisión de aceite motor.	UNI	1	297.513
424	Mano de obra por cambio de aceite motor.	UNI	1	1.533.062
425	Provisión de aceite caja de transmisión.	UNI	1	522.260
426	Mano de obra por cambio de aceite caja de transmisión.	UNI	1	2.596.683
427	Aceite hidráulico. (Litro)	UNI	1	59.468
428	Mano de obra aceite hidráulico.	UNI	1	20.253
429	Provisión de aceite de diferencial.	UNI	1	261.193
430	Mano de obra por cambio de aceite de diferencial.	UNI	1	1.323.432
431	Provisión de filtro de combustible.	UNI	1	339.140
432	Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	UNI	1	86.541
433	Provisión de filtro de aceite motor.	UNI	1	378.646
434	Mano de obra por cambio de filtro de aceite motor.	UNI	1	87.128
435	Provisión de filtro de aire primario	UNI	1	462.661
436	Mano de obra por cambio de filtro de aire primario	UNI	1	554.591

ADRO BELLON
esidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

437	Provisión de filtro de aire secundario.	UNI	1	435.787
438	Mano de obra por cambio de filtro de aire secundario.	UNI	1	502.853
439	Provisión de filtro de aceite hidráulico	UNI	1	788.485
440	Mano de obra por cambio de filtro de aceite hidráulico.	UNI	1	145.798
441	Provisión de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	522.260
442	Mano de obra por cambio de filtro de aceite transmisión.	UNI	1	2.596.683
443	Provisión de filtro trampa de agua.	UNI	1	359.487
444	Mano de obra por cambio de filtro trampa de agua.	UNI	1	167.645
445	Provisión de aditivos para radiador.	UNI	1	358.363
446	Mano de obra por cambio de aditivos para radiador.	UNI	1	168.782
447	Engrase general (Provisión).	UNI	1	287.371
448	Mano de obra engrase general.	UNI	1	86.541
449	Revisión general de líquidos.	UNI	1	124.313
450	Desmontaje / montaje del motor.	UNI	1	2.944.488
451	Desarmar y armar el motor.	UNI	1	2.935.288
452	Provisión de juego de aros y camisas.	UNI	1	4.276.220
453	Mano de obra por cambio de juego de aros y camisas.	UNI	1	1.533.062
454	Provisión de juego de pistones.	UNI	1	4.479.687
455	Mano de obra por cambio de juego de pistones.	UNI	1	1.763.298
456	Provisión de juego de casquillos de biela.	UNI	1	1.722.089
457	Mano de obra por cambio de juego de casquillos de biela.	UNI	1	996.518
458	Provisión de juego de casquillos de bancada.	UNI	1	1.716.689
459	Mano de obra por cambio de Juego de casquillos de bancada	UNI	1	1.003.155
460	Provisión de juego de bujes de biela.	UNI	1	1.317.689
461	Mano de obra por cambio de juego de bujes de biela.	UNI	1	664.963
462	Provisión de juego de bujes de bancada.	UNI	1	1.414.339
463	Mano de obra por cambio de juego de bujes de bancada	UNI	1	780.578
464	Provisión de juego de bujes de leva.	UNI	1	1.418.789
465	Mano de obra por cambio de juego de bujes de leva.	UNI	1	775.408
466	Provisión de juego de guías de válvula.	UNI	1	1.515.123
467	Mano de obra por cambio de juego de guías de válvula.	UNI	1	669.399
468	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	4.493.636
469	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.969.995
470	Prueba hidroneumática de tapa.	UNI	1	1.212.773
471	Reparación de motor de arranque.	UNI	1	1.533.062
472	Mano de obra por reparación de motor de arranque.	UNI	1	816.532

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Dahlgren
Ministro
MOPC

473	Reparación de alternador.	UNI	1	1.763.298
474	Mano de obra por reparación de alternador.	UNI	1	819.071
475	Reparación de sistemas de luces.	UNI	1	720.296
476	Provisión de bulbo.	UNI	1	669.399
477	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	256.946
478	Provisión de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	4.858.517
479	Mano de obra por cambio de relojes indicadores, sensores de presión y válvulas.	UNI	1	918.447
480	Desmontaje / montaje de cableado de motor para reparación.	UNI	1	2.762.183
481	Desmontaje / montaje de tablero de instrumento.	UNI	1	2.415.013
482	Provisión de Relay.	UNI	1	448.153
483	Mano de obra por cambio de Relay.	UNI	1	256.946
484	Provisión de faros delanteros.	UNI	1	1.314.595
485	Mano de obra por cambio de faros delanteros.	UNI	1	256.138
486	Provisión de faros traseros.	UNI	1	1.433.398
487	Mano de obra por cambio de faros traseros.	UNI	1	256.946
488	Provisión de faros señaleros delanteros.	UNI	1	996.518
489	Mano de obra por cambio de faros señaleros delanteros.	UNI	1	256.138
490	Provisión de faros señaleros traseros.	UNI	1	836.333
491	Mano de obra por cambio de faros señaleros traseros.	UNI	1	256.946
492	Control general sistema eléctrico.	UNI	1	830.796
493	Control de carga de alternador y batería.	UNI	1	536.118
494	Control general de luces.	UNI	1	388.715
495	Provisión de bomba de agua.	UNI	1	1.924.289
496	Mano de obra por cambio de bomba de agua.	UNI	1	609.869
497	Provisión de bulbo de temperatura.	UNI	1	1.515.123
498	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura.	UNI	1	613.939
499	Mantenimiento y limpieza de radiador.	UNI	1	2.234.571
500	Provisión de termostato.	UNI	1	765.703
501	Mano de obra por cambio de termostato.	UNI	1	279.683
502	Provisión de manguito inferior.	UNI	1	665.931
503	Mano de obra por cambio de manguito inferior.	UNI	1	277.813
504	Provisión de manguito superior.	UNI	1	663.857
505	Mano de obra por cambio de manguito superior.	UNI	1	279.683
506	Provisión de correas.	UNI	1	941.370
507	Mano de obra por cambio de correas.	UNI	1	256.138
508	Calibración de bomba inyectora.	UNI	1	554.511

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

509	Provisión de bulbo.	UNI	1	1.642.295
510	Mano de obra por cambio de bulbo.	UNI	1	562.075
511	Reparación de pico inyector.	UNI	1	947.640
512	Mano de obra por reparación de pico inyector.	UNI	1	359.487
513	Reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	3.632.732
514	Mano de obra por reparación de bomba alimentador de combustible.	UNI	1	663.857
515	Provisión de bombín eléctrico.	UNI	1	3.546.268
516	Mano de obra por cambio de bombín eléctrico.	UNI	1	665.931
517	Provisión de cañería de alta presión.	UNI	1	941.370
518	Mano de obra por cambio de cañería de alta presión.	UNI	1	358.363
519	Limpieza de tanque de combustible.	UNI	1	1.455.392
520	Desmontar/montar caja de velocidades.	UNI	1	2.631.988
521	Provisión de juego de juntas y retenes.	UNI	1	1.823.189
522	Mano de obra por cambio de juego de juntas y retenes.	UNI	1	885.926
523	Provisión de selector (c/uno).	UNI	1	1.817.473
524	Mano de obra por cambio de selector (c/uno).	UNI	1	780.578
525	Provisión de ruleman (c/uno).	UNI	1	1.823.189
526	Mano de obra por cambio de ruleman (c/uno).	UNI	1	775.408
527	Provisión de juego de seguros (c/uno).	UNI	1	1.817.473
528	Mano de obra por cambio de juego de seguros (c/uno).	UNI	1	780.578
529	Provisión de sellos de bomba hidráulica principal.	UNI	1	2.853.413
530	Mano de obra por cambio de sellos de bomba hidráulica principal.	UNI	1	867.612
531	Manguera hidráulica de 3/8 (metro).	UNI	1	135.792
532	Mano de obra Manguera hidráulica de 3/8.	UNI	1	23.688
533	Provisión de terminal de manguera de 3/8 (metro).	UNI	1	134.875
534	Mano de obra por cambio terminal de manguera de 3/8.	UNI	1	23.608
535	Provisión de filtro hidráulico.	UNI	1	1.003.155
536	Mano de obra por cambio de filtro hidráulico.	UNI	1	307.654
537	Desmontar/montar y limpiar tanque reservorio de aceite hidráulico.	UNI	1	3.027.915
538	Provisión de sellos de comando hidráulico.	UNI	1	6.104.479
539	Mano de obra por cambio de sellos de comando hidráulico.	UNI	1	1.823.189
540	Provisión de reparo de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	2.415.013
541	Mano de Obra por cambio de reparo de cilindro de alzamiento de lamina	UNI	1	765.703
542	Provisión de perno templado de cilindro de alzamiento de lámina.	UNI	1	1.983.232
543	Mano de obra por cambio de perno templado de cilindro de alzamiento de lamina.	UNI	1	462.661
544	Provisión de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	1.969.995

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
MOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens
Ministro
MOPC

545	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	461.220
546	Provisión de perno templado de cilindro escarificador.	UNI	1	1.983.232
547	Mano de obra por cambio de perno templado de cilindro escarificador.	UNI	1	462.661
548	Provisión de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	1.969.995
549	Mano de obra por cambio de reparo de cilindro escarificador.	UNI	1	461.220
550	Cambio de eslabón de cadena de translación.	UNI	1	891.830
551	Mano de obra por cambio eslabón de cadena de translación.	UNI	1	256.946
552	Perno de cadena de translación.	UNI	1	720.296
553	Mano de obra Perno de cadena de translación.	UNI	1	184.783
554	Reparacion de rueda guía.	UNI	1	3.214.168
555	Mano de obra reparacion de rueda guía.	UNI	1	1.216.589
556	Provisión de Sellos de mando final	UNI	1	6.064.109
557	Mano de obra por cambio de sellos de mando final.	UNI	1	2.227.588
558	Provisión de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	3.656.968
559	Mano de obra por cambio de sellos de tensor de cadena de traslación.	UNI	1	1.620.989
560	Reparacion de rodillo.	UNI	1	1.314.595
561	Mano de obra reparacion de rodillo.	UNI	1	1.212.773
562	Reparacion de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	30.446.368
563	Mano de obra reparación de engranaje de sistema de traslación.	UNI	1	12.135.389
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				**822.094.853.-**

MONTO MINIMO G. 4.500.000.000.-

MONTO MÁXIMO G. 9.000.000.000.-

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 4.500.000.000.- (Guaraníes cuatro mil quinientos millones) y el monto máximo es de G. 9.000.000.000.- (Guaraníes nueve mil millones).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del presente contrato será: hasta el 31/12/2024.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración de éste contrato estará a cargo de: **DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS.**

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calenderios siguientes a la firma del contrato.

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

Arnoldo Wiens Zurksen
Ministro
MOPC

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. SUSCRIPCIÓN.

En testimonio de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de AGOSTO del año 2022.

LIC. ALEJANDRO AGUSTIN BELLON GENES
POR EL PROVEEDOR
Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE SAIE

ARNOLDO WIENS DURKSEN
AD24939
POR EL CONTRATANTE