CONTRATO Nº 19 /2019

Entre la **SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,** domiciliada en Estrella N° 505 Esq. 14 de Mayo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Carlos Alberto Pereira Olmedo**, con Cédula de Identidad Nº 916.313, Ministro – Secretario Ejecutivo, designado para el efecto por Decreto Nº 272/2018 de fecha 19 de setiembre de 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, y, por la otra, la firma **MOLINAS IMPORT SERVICIOS GENERALES,** RUC Nº 2115390-6, domiciliada en Montevideo Nº 955 e/ Manduvirá y Piribebuy, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Miguel Alberto Molinas**, con Cédula de Identidad N° 2.115.390, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP" – 2da. Convocatoria, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2019, convocado por **LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.**

La adjudicación fue realizada por Resolución STP/Nº 496/2019, de fecha 31 de octubre de 2019; y tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación al " Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la STP" - ID Nº 356510.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **356510.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 03/2019, convocado por la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACION. La adjudicación fue realizada según Resolución STP N° 496/2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ver adjunto Cuadro de Precios Adjudicados.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 125.000.000 (Guaraníes ciento veinticinco millones) y el monto máximo es de Gs. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones).

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Para los pagos correspondientes el proveedor deberá presentar las siguientes documentaciones a la Dirección General de Administración y Finanzas:

- Nota de solicitud de pago dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Técnica de Planificación.
- Factura Crédito debidamente completado.
- Ultimo pago de IVA, Vigente.
- Ultima declaración Jurada de impuesto a la Renta, Vigente.
- Certificado de cumplimiento tributario – Vigente.
- Ultimo Pago Vigente del Seguro social o constancia de no estar inscripto, Vigente.
- Formulario FIS y FIP.

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

Asimismo corresponde a un llamado plurianual, por lo que la partida presupuestaria prevista para el año 2020 se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación del año 2020.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La Vigencia de los servicios será hasta el 30 de noviembre de 2020 contados desde el día siguiente de la formalización del contrato respectivo.

La Vigencia del Contrato será hasta el 15 de diciembre de 2020.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Estrella Nº 505 esq. 14 de mayo – Asunción.

Plan de Entrega y Cumplimiento

Lugar de entrega: será en las oficinas de la Secretaría Técnica de Planificación según el plan de entrega.

Definiciones:

Mantenimiento preventivo: Se refiere a todas las acciones que ayuden a prolongar la vida útil de una pieza o conjunto del bien efectuando la limpieza, lubricación o ajuste necesario.

Mantenimiento correctivo: acción orientada a recuperar una pieza, conjunto o parte de un bien o vehículo montado en el recomponiendo o cambiando las partes gastadas, dañadas o faltantes de manera a que la misma vuelva a funcionar correctamente.

La prestación de los servicios se llevará a cabo de la siguiente manera:

A) **Mantenimiento Preventivo:** La Secretaría Técnica de Planificación derivará al taller adjudicatario, el vehículo, para el mantenimiento preventivo correspondiente, para lo cual se deberá contar con una ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios por cada 5.000 (cinco mil) km. de recorrido y los procedimientos serán similares a los pasos descriptos en el punto B).
El plazo de entrega de los trabajos terminados será de hasta un máximo de 24 **(veinticuatro) horas**, contados a partir de la recepción efectiva de la Orden de Compra y/o Prestación del Servicio, prorrogable hasta 1 (uno) día hábil por causas justificadas y comprobadas por parte de la Institución.
Obs: se entenderá por recepción efectiva; la Orden de Compra y/o Prestación del Servicio firmada y fechada por el proveedor.

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 957255
Email: molinas3789@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

B) Mantenimiento Correctivo (reparaciones): para la prestación de este servicio se seguirán los siguientes pasos:

a. La Secretaría Técnica de Planificación, a través de un personal designado, se comunicará con el adjudicatario a los efectos de informar de la existencia de un problema mecánico.

b. Luego de la verificación del vehículo afectado, la firma adjudicataria deberá presentar el informe técnico y presupuesto de los servicios y repuestos conforme a la oferta adjudicada, a fin de obtener la Orden de Compra y/o Prestación de Servicio respectiva a ser emitida por la Secretaria Técnica de Planificación. El plazo de revisión y presentación del informe técnico y presupuesto no deberá ser mayor a 24 (veinticuatro) Horas.

c. El adjudicado deberá entregar el vehículo a la institución, previa aprobación de este, una vez finalizado el trabajo, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Compra y/o Servicios por la Empresa.
Obs: *se entenderá por recepción efectiva; la Orden de Compra y/o Prestación del Servicio firmada y fechada por el proveedor*

d. La Secretaría Técnica de Planificación procederá a la recepción del vehículo, después de comprobar que las mismas fueron ejecutadas en la forma y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y en el Contrato.

e. Para los casos excepcionales que no pueda entregarse a tiempo el servicio objeto de los servicios, el Proveedor podrá solicitar una prórroga, la cual no podrá exceder el término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

f. La recepción de los vehículos reparados podrá ser de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 16:00 horas, en la oficina de la Secretaría Técnica de Planificación, Estrella N° 505 esq/ 14 de Mayo.

g. Los vehículos deberán ser entregados con los repuestos que fueron cambiados.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Servicios Generales de la Dirección Administrativa, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto

Molinas import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76nv@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

El valor de las multas será: *1%* por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 21 mes noviembre y año 2019.

Sr. Miguel Alberto Molinas
Proveedor
Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Sr. Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro – Secretario Ejecutivo
Contratante

ANEXO I DE CONTRATO STP Nº /2019
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP" - ID: 356510
Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 .

								Molinas Import Servicios Generales	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-014	Mantenimiento Preventivo - CAMIONETA DOBLE CABINA - NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2014 (un vehículo) y AÑO 2016 (un vehículo)	Unidad	EVENTO	1				**625.824**
1.1		Cambio de aceite motor por litro	Unidad	EVENTO	1			44.567	44.567
1.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			114.034	114.034
1.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			86.966	86.966
1.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			148.044	148.044
1.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
1.6		Cambio Aceite de transferencia	Unidad	EVENTO	1			56.467	56.467
1.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			25.746	25.746
2	78180101-014	Mantenimiento Correctivo - CAMIONETA DOBLE CABINA - NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2014 (un vehículo) y AÑO 2016 (un vehículo)	Unidad	EVENTO	1				**89.984.693**
2.1		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			260.791	260.791
2.2		Cambio Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1			191.188	191.188
2.3		Cambio Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1			162.519	162.519
2.4		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1			63.441	63.441
2.5		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			76.680	76.680
2.6		Cambio Buje de biela	Unidad	EVENTO	1			68.241	68.241
2.7		Prov. y cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1			102.876	102.876
2.8		Prov. y cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1			49.958	49.958
2.9		Prov. y cambio de buje de leva	Unidad	EVENTO	1			55.146	55.146
2.10		Cambio Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1			187.385	187.385
2.11		Cambio Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1			188.359	188.359
2.12		Prov. y cambio de medialuna tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			37.258	37.258
2.13		Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
2.14		Prov. y cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1			84.130	84.130
2.15		Rectificación corona volante regulación de tirajes	Unidad	EVENTO	1			53.346	53.346
2.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			551.361	551.361
2.17		Prov. y cambio de polea de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			345.893	345.893
2.18		Prov. y cambio de eje balancín	Unidad	EVENTO	1			97.868	97.868
2.19		Prov. y cambio de martillo balancín escape	Unidad	EVENTO	1			90.123	90.123
2.20		Prov. y cambio de martillo balancín admisión	Unidad	EVENTO	1			87.197	87.197
2.21		Prov. y cambio de tornillo regulador c/tuerca	Unidad	EVENTO	1			31.456	31.456
2.22		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1			116.667	116.667
2.23		Encamisado de asiento reten	Unidad	EVENTO	1			46.582	46.582
2.24		Control de bielas	Unidad	EVENTO	1			25.631	25.631
2.25		Control de bancadas	Unidad	EVENTO	1			25.968	25.968
2.26		Alineación de brazo de bielas	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
2.27		Tornear buje biela	Unidad	EVENTO	1			28.256	28.256
2.28		Cepillado de block	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
2.29		Fretear pistones	Unidad	EVENTO	1			28.813	28.813
2.30		rectificación 8 de válvulas	Unidad	EVENTO	1			55.325	55.325
2.31		Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			157.333	157.333
2.32		Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			520.370	520.370
2.33		Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			49.170	49.170
2.34		Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			41.782	41.782
2.35		Prov. y cambio de arandela de retorno	Unidad	EVENTO	1			53.667	53.667
2.36		Prov. y cambio de guardapolvo de pico	Unidad	EVENTO	1			19.690	19.690
2.37		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1			15.971	15.971
2.38		Prov. y cambio de anillos de goma	Unidad	EVENTO	1			28.720	28.720
2.39		Prov. y cambio de buje estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1			40.285	40.285
2.40		Prov. y cambio de ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1			38.606	38.606
2.41		Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	EVENTO	1			28.137	28.137
2.42		Prov. y cambio de buje de arranque	Unidad	EVENTO	1			26.763	26.763
2.43		Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Unidad	EVENTO	1			89.433	89.433
2.44		Prov. y cambio de rotor B/D/H	Unidad	EVENTO	1			34.707	34.707
2.45		Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			42.771	42.771
2.46		Cambio Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1			47.200	47.200
2.47		Cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1			638.773	638.773
2.48		Cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1			466.667	466.667
2.49		Cambio Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1			524.881	524.881
2.50		Cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1			494.560	494.560
2.51		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			860.315	860.315
2.52		Cambio Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			72.984	72.984
2.53		Cambio Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			38.191	38.191
2.54		Cambio Correa dentada	Unidad	EVENTO	1			265.477	265.477
2.55		Cambio Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1			199.879	199.879

Molinas Import
Raúl Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76nv@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

2.56		Prov. y cambio de tensor de correa primario	Unidad	EVENTO	1			121.171	121.171
2.57		Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
2.58		Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			1.200.000	1.200.000
2.59		Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1			2.609.074	2.609.074
2.60		Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Unidad	EVENTO	1			202.164	202.164
2.61		Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			974.630	974.630
2.62		Cambio Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1			2.403.428	2.403.428
2.63		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
2.64		Cambio Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1			371.538	371.538
2.65		Cambio Tapa motor	Unidad	EVENTO	1			5.215.907	5.215.907
2.66		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			119.529	119.529
2.67		Cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1			209.794	209.794
2.68		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			319.954	319.954
2.69		Cambio Volante motor	Unidad	EVENTO	1			146.897	146.897
2.70		Cambio Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			30.983	30.983
2.71		Cambio Junta cárter	Unidad	EVENTO	1			38.814	38.814
2.72		Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1			42.503	42.503
2.73		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			359.157	359.157
2.74		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
2.75		Cambio Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1			303.370	303.370
2.76		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1			63.323	63.323
2.77		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			103.617	103.617
2.78		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1			180.664	180.664
2.79		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			67.267	67.267
2.80		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1			204.628	204.628
2.81		Reparar radiador	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
2.82		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1			89.676	89.676
2.83		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1			91.181	91.181
2.84		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1			34.871	34.871
2.85		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1			101.928	101.928
2.86		Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
2.87		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1			114.413	114.413
2.88		Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1			75.636	75.636
2.89		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1			81.459	81.459
2.90		Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1			88.122	88.122
2.91		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1			55.509	55.509
2.92		Cambio Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1			28.002	28.002
2.93		Cambio Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1			39.873	39.873
2.94		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1			47.210	47.210
2.95		Cambio Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1			116.425	116.425
2.96		Cambio Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1			156.385	156.385
2.97		Cambio Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			159.048	159.048
2.98		Cambio Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1			374.841	374.841
2.99		Cambio Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1			724.688	724.688
2.100		Cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1			669.514	669.514
2.101		Cambio Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			628.475	628.475
2.102		Cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1			123.972	123.972
2.103		Cambio Juego de reten	Unidad	EVENTO	1			99.287	99.287
2.104		Cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1			395.649	395.649
2.105		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			236.719	236.719
2.106		Cambio Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1			161.997	161.997
2.107		Cambio Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			4.515.971	4.515.971
2.108		Cambio Engranaje	Unidad	EVENTO	1			348.734	348.734
2.109		Cambio Ruleman	Unidad	EVENTO	1			255.567	255.567
2.110		Cambio Juego de junta	Unidad	EVENTO	1			161.587	161.587
2.111		Cambio Reten	Unidad	EVENTO	1			83.925	83.925
2.112		Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			1.400.000	1.400.000
2.113		Cambio Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1			102.924	102.924
2.114		Cambio Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1			749.956	749.956
2.115		Cambio Centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1			565.031	565.031
2.116		Cambio Cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1			265.812	265.812
2.117		Cambio Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			116.892	116.892
2.118		Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
2.119		Cambio Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1			569.759	569.759
2.120		Cambio Cardan 4x2 trasero	Unidad	EVENTO	1			3.376.456	3.376.456
2.121		Cambio Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1			637.550	637.550
2.122		Cambio Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1			301.597	301.597
2.123		Cambio Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1			65.715	65.715
2.124		Cambio Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1			39.744	39.744
2.125		Cambio Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1			105.836	105.836
2.126		Cambio Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			178.641	178.641
2.127		Cambio Corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1			2.181.968	2.181.968
2.128		Cambio Corona y Piñón diferencial delantero	Unidad	EVENTO	1			502.861	502.861
2.129		Cambio Calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1			138.357	138.357
2.130		Cambio Calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1			113.296	113.296
2.131		Cambio Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1			560.207	560.207
2.132		Cambio Junta Caja Reductora	Unidad	EVENTO	1			91.019	91.019
2.133		Cambio Perno Satélite	Unidad	EVENTO	1			264.335	264.335
2.134		Rellenado Brida Diferencial	Unidad	EVENTO	1			268.756	268.756
2.135		Cambio Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1			207.307	207.307
2.136		Cambio Satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1			1.368.961	1.368.961
2.137		Reparación de bomba dirección hidraulica	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000

Molinas import
Mario Manuel Molinas
Dirección
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76nv@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

2.138		Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			946.156	946.156
2.139		Reparación de sinfín dirección.	Unidad	EVENTO	1			1.400.000	1.400.000
2.140		Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1			463.089	463.089
2.141		Prov. y cambio de buje elástico	Unidad	EVENTO	1			150.113	150.113
2.142		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1			238.840	238.840
2.143		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1			264.496	264.496
2.144		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1			609.626	609.626
2.145		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			1.552.600	1.552.600
2.146		Cambiar caño de alta presión de dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1			315.554	315.554
2.147		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1			243.898	243.898
2.148		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1			81.667	81.667
2.149		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1			432.600	432.600
2.150		Corrección de Pisada y avance	Unidad	EVENTO	1			140.360	140.360
2.151		Provisión y cambio de Bieleta de dirección	Unidad	EVENTO	1			68.018	68.018
2.152		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1			27.501	27.501
2.153		cambio Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1			68.449	68.449
2.154		Cambio Correa dirección	Unidad	EVENTO	1			94.136	94.136
2.155		Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1			232.120	232.120
2.156		Cambio Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1			118.840	118.840
2.157		Cambio Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1			112.039	112.039
2.158		Provisión De Guardapolvo Homocinética	Unidad	EVENTO	1			123.878	123.878
2.159		provisión y cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1			327.261	327.261
2.160		Cambio Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1			34.793	34.793
2.161		Cambio Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1			413.417	413.417
2.162		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1			402.987	402.987
2.163		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1			291.795	291.795
2.164		Prov. y cambio de buje elástico	Unidad	EVENTO	1			164.618	164.618
2.165		Prov. y cambio de juego de calce lateral	Unidad	EVENTO	1			199.809	199.809
2.166		Prov. y cambio de grillete elástico	Unidad	EVENTO	1			156.665	156.665
2.167		Prov. y cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1			330.805	330.805
2.168		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1			213.949	213.949
2.169		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1			184.000	184.000
2.170		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1			69.042	69.042
2.171		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1			124.200	124.200
2.172		Provisión y cambio de 2 bujes estabilizador central	Unidad	EVENTO	1			152.372	152.372
2.173		Provisión y cambio de 2 bujes estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1			554.424	554.424
2.174		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1			142.561	142.561
2.175		Cambio Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1			221.970	221.970
2.176		Provisión y cambio de 2 rotulas superior	Unidad	EVENTO	1			606.372	606.372
2.177		Provisión y cambio de 2 rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1			311.525	311.525
2.178		Cambio Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1			104.682	104.682
2.179		Cambio Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1			280.244	280.244
2.180		Cambio Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1			284.056	284.056
2.181		Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000
2.182		Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1			26.489	26.489
2.183		Cambio bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			346.554	346.554
2.184		Cambiar juego reparo bomba central	Unidad	EVENTO	1			231.081	231.081
2.185		Cambio bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1			284.667	284.667
2.186		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1			218.607	218.607
2.187		Bajar caja p/ reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
2.188		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			103.032	103.032
2.189		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			92.611	92.611
2.190		Prov. y cambio rotor de embrague magnético	Unidad	EVENTO	1			49.863	49.863
2.191		Cambio fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1			42.459	42.459
2.192		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1			482.045	482.045
2.193		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1			302.051	302.051
2.194		Cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1			138.805	138.805
2.195		Cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1			32.248	32.248
2.196		Cambio Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1			550.619	550.619
2.197		Bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1			283.078	283.078
2.198		Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1			60.667	60.667
2.199		Cambio Juego reparación mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1			312.186	312.186
2.200		Cambio Zapata de freno	Unidad	EVENTO	1			394.925	394.925
2.201		Cambio Disco de freno	Unidad	EVENTO	1			487.191	487.191
2.202		Cambio Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			323.754	323.754
2.203		Cambio Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1			134.459	134.459
2.204		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
2.205		Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.206		Cambio Tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			515.180	515.180
2.207		Cambio Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1			229.447	229.447
2.208		Cambio Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1			120.112	120.112
2.209		Cambio Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1			238.736	238.736
2.210		Cambio Cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1			59.977	59.977
2.211		Cambio Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			23.301	23.301
2.212		Reparación de Depresor de Freno	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
2.213		Reparación de Mecanismo de Freno de Mano	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
2.214		Cambio Válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1			525.580	525.580
2.215		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			180.427	180.427
2.216		Provisión y colocación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			544.384	544.384
2.217		Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			22.443	22.443
2.218		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			27.147	27.147
2.219		Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1			18.822	18.822

Molinas import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

2.220		Cambio Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1			38.030	38.030
2.221		Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1			94.808	94.808
2.222		Reparación de asiento delantero por Unid.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
2.223		Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
2.224		Cambio Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1			288.941	288.941
2.225		Cambio Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1			126.657	126.657
2.226		Cambio Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1			142.254	142.254
2.227		Cambio Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			84.432	84.432
2.228		Cambio Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			465.308	465.308
2.229		Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
2.230		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1			102.641	102.641
2.231		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
2.232		Reparación Sistema Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000
2.233		Cambio Solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1			54.802	54.802
2.234		Cambio Bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1			412.326	412.326
2.235		Cambio Bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1			252.151	252.151
2.236		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
2.237		Cambio Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1			39.789	39.789
2.238		Cambio Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1			45.726	45.726
2.239		Cambio Provisión de batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			499.333	499.333
2.240		Cambio Focos altas y bajas	Unidad	EVENTO	1			95.667	95.667
2.241		Cambio foco varios cada uno	Unidad	EVENTO	1			85.167	85.167
2.242		Cambio Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1			230.208	230.208
2.243		Cambio Válvula solenoide	Unidad	EVENTO	1			50.958	50.958
2.244		Cambio Terminal de batería	Unidad	EVENTO	1			32.667	32.667
2.245		Cambio Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1			45.999	45.999
2.246		Cambio Ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1			285.610	285.610
2.247		Cambio Reten de alternador	Unidad	EVENTO	1			395.485	395.485
2.248		Cambio Juego carbón de alternador	Unidad	EVENTO	1			30.943	30.943
2.249		Cambio Antena para radio	Unidad	EVENTO	1			202.769	202.769
2.250		Reparación bloqueo central de puertas	Unidad	EVENTO	1			40.719	40.719
2.251		Rebobinado de Campo	Unidad	EVENTO	1			115.690	115.690
2.252		Reparación Soporte Alternador	Unidad	EVENTO	1			93.741	93.741
2.253		Cambio Precalentador de Bujías	Unidad	EVENTO	1			95.493	95.493
2.254		Reparación e Instalación precalentador de Bujía	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
2.255		Cambio Porta foco señalero	Unidad	EVENTO	1			48.880	48.880
2.256		Rectificación de Inducido.-	Unidad	EVENTO	1			30.806	30.806
2.257		Cambio Llave de Luz de Stop	Unidad	EVENTO	1			163.333	163.333
2.258		Cambio Regulación de giro avance.-	Unidad	EVENTO	1			35.953	35.953
2.259		Desmontar Tablero para Reparación Eléctrica.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
2.260		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000
2.261		Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1			65.127	65.127
2.262		Cambio Silenciador	Unidad	EVENTO	1			618.333	618.333
2.263		Prov. y cambio de 2 galones de refrigerante	Unidad	EVENTO	1			54.186	54.186
2.264		Prov. y cambio de grasa	Unidad	EVENTO	1			51.160	51.160
2.265		Cambio Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1			67.945	67.945
2.266		Prov. y cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1			920.267	920.267
2.267		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
2.268		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
2.269		Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1			300.481	300.481
2.270		Soldadura De Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1			50.791	50.791
2.271		Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			191.163	191.163
2.272		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
2.273		Cambio Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1			212.631	212.631
2.274		Cambio Filtro AA	Unidad	EVENTO	1			266.348	266.348
2.275		Cambio de Termostato	Unidad	EVENTO	1			285.898	285.898
2.276		Cambio Actuador de A/A	Unidad	EVENTO	1			159.398	159.398
2.277		Cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1			142.380	142.380
2.278		Cambio Caños AA	Unidad	EVENTO	1			74.717	74.717
2.279		Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1			90.089	90.089
2.280		Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
2.281		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1			94.936	94.936
2.282		Cambio Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1			99.307	99.307
2.283		Cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1			87.051	87.051
2.284		Cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1			93.589	93.589
2.285		Cambio Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1			145.197	145.197
2.286		Cambio Válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1			88.362	88.362
2.287		Cambio Bobina de AA	Unidad	EVENTO	1			63.652	63.652
2.288		Cambio Juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1			150.911	150.911
2.289		Reparación y Limpieza de Condensador	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
2.290		Cambio Polea tensor de A/A	Unidad	EVENTO	1			924.316	924.316
2.291		Cambio Compresor de AA	Unidad	EVENTO	1			2.687.625	2.687.625
2.292		Cambio Faldón de guardabarros por rueda	Unidad	EVENTO	1			97.347	97.347
2.293		Cambio Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			334.880	334.880
3	**78180101-014**	**Mantenimiento Preventivo - CAMIONETA CERRADA NISSAN PATROL 4X4- AÑO 2015**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**697.510**
3.1		Cambio Aceite de motor por litro	Unidad	EVENTO	1			44.567	44.567
3.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			120.587	120.587
3.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			104.253	104.253
3.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			106.167	106.167
3.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
3.6		Cambio Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1			78.400	78.400

Molinas Impon
Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel.: 0982 93 72 51
E-mail: molinas78ny@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

3.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			43.536	43.536
4	**78180101-014**	**Mantenimiento Correctivo - CAMIONETA CERRADA NISSAN PATROL 4X4- AÑO 2015**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**80.384.084**
4.1		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			144.121	144.121
4.2		Cambio Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1			174.591	174.591
4.3		Cambio Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1			97.071	97.071
4.4		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1			64.073	64.073
4.5		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			83.195	83.195
4.6		Cambio Buje de biela	Unidad	EVENTO	1			99.956	99.956
4.7		Cambio Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1			120.141	120.141
4.8		Cambio Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1			125.719	125.719
4.9		Cambio Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1			90.603	90.603
4.10		Cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1			538.458	538.458
4.11		Cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1			265.928	265.928
4.12		Cambio Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1			675.786	675.786
4.13		Cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1			431.276	431.276
4.14		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			1.523.197	1.523.197
4.15		Cambio Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			94.630	94.630
4.16		Cambio Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			37.642	37.642
4.17		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1			271.838	271.838
4.18		Cambio Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1			196.767	196.767
4.19		Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			1.719.980	1.719.980
4.20		Cambio Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1			1.356.155	1.356.155
4.21		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1			100.625	100.625
4.22		Cambio árbol de levas	Unidad	EVENTO	1			184.565	184.565
4.23		Cambio Tapa motor	Unidad	EVENTO	1			3.244.925	3.244.925
4.24		Cambio Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			163.220	163.220
4.25		Cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1			298.555	298.555
4.26		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			156.558	156.558
4.27		Cambio Volante motor	Unidad	EVENTO	1			166.142	166.142
4.28		Cambio Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			46.925	46.925
4.29		Cambio Junta cárter	Unidad	EVENTO	1			100.335	100.335
4.30		Cambio Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1			282.333	282.333
4.31		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			786.019	786.019
4.32		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1			72.340	72.340
4.33		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
4.34		Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			600.000	600.000
4.35		Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000
4.36		Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1			3.139.500	3.139.500
4.37		Cambio Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1			199.705	199.705
4.38		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1			76.737	76.737
4.39		Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	EVENTO	1			89.772	89.772
4.40		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1			220.137	220.137
4.41		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			49.294	49.294
4.42		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1			108.813	108.813
4.43		Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1			317.613	317.613
4.44		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1			46.740	46.740
4.45		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1			62.388	62.388
4.46		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1			89.667	89.667
4.47		Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1			81.645	81.645
4.48		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1			54.223	54.223
4.49		Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1			56.570	56.570
4.50		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1			121.024	121.024
4.51		Cambio Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1			71.721	71.721
4.52		Cambio Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1			51.894	51.894
4.53		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1			92.973	92.973
4.54		Cambio Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1			184.006	184.006
4.55		Cambio Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1			260.215	260.215
4.56		Cambio Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			249.045	249.045
4.57		Cambio Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1			284.658	284.658
4.58		Cambio Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1			752.418	752.418
4.59		Cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1			705.981	705.981
4.60		Cambio Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			1.165.234	1.165.234
4.61		Cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1			408.322	408.322
4.62		Cambio Juego de retén	Unidad	EVENTO	1			207.243	207.243
4.63		Cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1			242.530	242.530
4.64		Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
4.65		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			636.234	636.234
4.66		Cambio Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1			581.250	581.250
4.67		Cambio Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			3.063.246	3.063.246
4.68		Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1			434.638	434.638
4.69		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1			255.753	255.753
4.70		Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1			167.891	167.891
4.71		Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1			175.235	175.235
4.72		Reparación Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000
4.73		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1			216.155	216.155
4.74		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1			311.356	311.356
4.75		Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			72.423	72.423
4.76		Cambio Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1			1.446.667	1.446.667
4.77		Cambio Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1			196.915	196.915
4.78		Cambio Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1			243.599	243.599
4.79		Cambio Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1			167.265	167.265

Molinas Import
Montevideo 955 Asunción
Cel.: 0982 93 72 51
Email: molinas78py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

4.80		Cambio Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1			36.686	36.686
4.81		Cambio Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1			34.866	34.866
4.82		Cambio Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1			77.603	77.603
4.83		Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			73.921	73.921
4.84		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1			799.194	799.194
4.85		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1			62.045	62.045
4.86		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1			59.977	59.977
4.87		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1			151.594	151.594
4.88		Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1			249.644	249.644
4.89		Cambio Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			1.741.133	1.741.133
4.90		Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			1.108.461	1.108.461
4.91		Reparación de sinfín dirección.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
4.92		Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1			1.823.291	1.823.291
4.93		Cambiar muñequees - c/u	Unidad	EVENTO	1			549.430	549.430
4.94		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1			493.216	493.216
4.95		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1			828.392	828.392
4.96		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			1.889.625	1.889.625
4.97		Cambiar caño de alta presión de dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1			1.130.689	1.130.689
4.98		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1			295.576	295.576
4.99		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1			81.667	81.667
4.100		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1			436.147	436.147
4.101		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1			66.385	66.385
4.102		Fluido para dirección por litro	Unidad	EVENTO	1			60.690	60.690
4.103		Correa dirección	Unidad	EVENTO	1			217.318	217.318
4.104		Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1			344.912	344.912
4.105		Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1			501.745	501.745
4.106		Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1			695.442	695.442
4.107		Cambio Ruleman Pívot Delantero	Unidad	EVENTO	1			289.757	289.757
4.108		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1			444.398	444.398
4.109		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1			774.024	774.024
4.110		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1			807.219	807.219
4.111		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1			352.206	352.206
4.112		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1			382.429	382.429
4.113		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1			310.250	310.250
4.114		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1			125.251	125.251
4.115		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1			482.343	482.343
4.116		Cambio Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1			137.117	137.117
4.117		Cambio Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1			283.233	283.233
4.118		Cambio Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1			152.042	152.042
4.119		Cambio Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1			232.042	232.042
4.120		Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
4.121		Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
4.122		Cambio bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			523.512	523.512
4.123		Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1			186.535	186.535
4.124		Cambio bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			343.491	343.491
4.125		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1			60.212	60.212
4.126		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1			1.227.671	1.227.671
4.127		Cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1			485.276	485.276
4.128		Cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1			379.205	379.205
4.129		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			181.480	181.480
4.130		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			197.046	197.046
4.131		Bajar caja p/ reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
4.132		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			488.233	488.233
4.133		bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1			399.591	399.591
4.134		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1			125.579	125.579
4.135		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			681.562	681.562
4.136		Cambio Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			576.262	576.262
4.137		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1			219.944	219.944
4.138		reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
4.139		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			127.665	127.665
4.140		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			814.878	814.878
4.141		Cambio fibra de freno	Unidad	EVENTO	1			269.756	269.756
4.142		Cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1			277.904	277.904
4.143		Cambio cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1			250.076	250.076
4.144		Cambio cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1			185.518	185.518
4.145		Cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			39.130	39.130
4.146		Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1			274.653	274.653
4.147		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			440.054	440.054
4.148		Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1			625.807	625.807
4.149		Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			14.368	14.368
4.150		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			43.824	43.824
4.151		Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1			23.341	23.341
4.152		Cambio Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1			95.409	95.409
4.153		Cambio Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1			110.637	110.637
4.154		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
4.155		Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
4.156		Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1			167.174	167.174
4.157		Cambio Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1			146.374	146.374
4.158		Cambio Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1			206.587	206.587
4.159		Cambio Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			60.012	60.012
4.160		Cambio Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			219.553	219.553
4.161		Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000

Molinas Impori
Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas7xx@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

4.162		Control de batería	Unidad	EVENTO	1			28.836	28.836
4.163		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1			28.449	28.449
4.164		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1			59.813	59.813
4.165		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1			33.260	33.260
4.166		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
4.167		Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
4.168		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1			375.530	375.530
4.169		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1			29.320	29.320
4.170		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1			35.088	35.088
4.171		Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1			215.972	215.972
4.172		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1			152.713	152.713
4.173		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1			105.260	105.260
4.174		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
4.175		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1			254.299	254.299
4.176		Cambio Foco altas y bajas	Unidad	EVENTO	1			104.860	104.860
4.177		Cambio focos varios por unidad cada uno	Unidad	EVENTO	1			75.833	75.833
4.178		Cambio Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1			9.563	9.563
4.179		Cambio Motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			495.174	495.174
4.180		Cambio Provisión batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			450.333	450.333
4.181		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
4.182		Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1			103.975	103.975
4.183		Cambio Silenciador	Unidad	EVENTO	1			293.232	293.232
4.184		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1			127.749	127.749
4.185		desmonte y limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
4.186		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000
4.187		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
4.188		Soldadura De Tanque De Combustible	Unidad	EVENTO	1			87.267	87.267
4.189		Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			448.827	448.827
4.190		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
4.191		Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1			344.371	344.371
4.192		Cambio Filtro AA	Unidad	EVENTO	1			289.342	289.342
4.193		Cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1			191.738	191.738
4.194		Cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1			1.084.645	1.084.645
4.195		Caños AA	Unidad	EVENTO	1			187.375	187.375
4.196		Cambio Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1			208.286	208.286
4.197		Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
4.198		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1			231.016	231.016
4.199		Cambio Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1			44.640	44.640
4.200		Cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1			164.601	164.601
4.201		Cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1			147.190	147.190
4.202		Cambio Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1			138.032	138.032
4.203		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1			393.084	393.084
4.204		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1			428.041	428.041
4.205		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1			248.413	248.413
4.206		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1			2.429.007	2.429.007
4.207		Provisión y cambio de dos galones refrigerantes	Unidad	EVENTO	1			86.307	86.307
4.208		Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
5	**78180101-014**	**Mantenimiento Preventivo - CAMIONETA CABINA CERRADA 4X4-CHEVROLET BLAZER, AÑO 2008**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**719.442**
5.1		Aceite de motor por litro	Unidad	EVENTO	1			44.567	44.567
5.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			118.210	118.210
5.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			108.961	108.961
5.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			114.232	114.232
5.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			275.094	275.094
5.6		Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1			31.586	31.586
5.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			26.792	26.792
6	**78180101-014**	**Mantenimiento Correctivo - CAMIONETA CABINA CERRADA 4X4-CHEVROLET BLAZER, AÑO 2008**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**67.829.535**
6.1		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			358.702	358.702
6.2		Rep. sistema de pre-calentador	Unidad	EVENTO	1			398.887	398.887
6.3		Prov. y cambio de 2 ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1			78.096	78.096
6.4		Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	EVENTO	1			52.806	52.806
6.5		Cambio Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1			118.931	118.931
6.6		Cambio Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1			115.258	115.258
6.7		Cambio Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1			96.187	96.187
6.8		Cambio Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			115.681	115.681
6.9		Cambio Buje de biela	Unidad	EVENTO	1			71.546	71.546
6.10		Cambio Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1			201.333	201.333
6.11		Cambio Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1			213.567	213.567
6.12		Cambio Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1			105.805	105.805
6.13		Cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1			399.047	399.047
6.14		Cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1			235.028	235.028
6.15		Cambio Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1			507.912	507.912
6.16		Cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1			410.011	410.011
6.17		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			1.146.756	1.146.756
6.18		Cambio Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			100.832	100.832
6.19		Cambio Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			46.042	46.042
6.20		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1			291.189	291.189
6.21		Cambio Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1			250.304	250.304
6.22		Cambio Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			1.726.667	1.726.667
6.23		Cambio Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1			200.296	200.296

Molinas import
Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas.76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

6.24		Cambio Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1			198.333	198.333
6.25		Cambio árbol de levas	Unidad	EVENTO	1			134.672	134.672
6.26		Cambio Tapa motor	Unidad	EVENTO	1			1.131.629	1.131.629
6.27		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
6.28		Cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1			190.547	190.547
6.29		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			154.775	154.775
6.30		Cambio Volante motor	Unidad	EVENTO	1			998.211	998.211
6.31		Cambio Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			26.256	26.256
6.32		Cambio Junta cárter	Unidad	EVENTO	1			53.568	53.568
6.33		Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1			50.621	50.621
6.34		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			640.243	640.243
6.35		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1			72.340	72.340
6.36		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
6.37		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1			359.530	359.530
6.38		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1			74.640	74.640
6.39		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			93.143	93.143
6.40		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1			270.929	270.929
6.41		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			90.513	90.513
6.42		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1			219.085	219.085
6.43		Reparar radiador	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
6.44		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1			45.284	45.284
6.45		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1			59.995	59.995
6.46		Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
6.47		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1			155.328	155.328
6.48		Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1			60.362	60.362
6.49		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1			78.885	78.885
6.50		Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			646.657	646.657
6.51		Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
6.52		Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1			2.761.306	2.761.306
6.53		Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1			420.785	420.785
6.54		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1			50.176	50.176
6.55		Cambio Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1			26.513	26.513
6.56		Cambio Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1			33.116	33.116
6.57		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1			43.671	43.671
6.58		Cambio Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1			120.399	120.399
6.59		Cambio Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1			153.743	153.743
6.60		Cambio Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			163.318	163.318
6.61		Cambio Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1			234.905	234.905
6.62		Cambio Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1			423.966	423.966
6.63		Cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1			252.473	252.473
6.64		Cambio Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			343.510	343.510
6.65		Cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1			144.450	144.450
6.66		Cambio Juego de retén	Unidad	EVENTO	1			134.175	134.175
6.67		Cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1			176.267	176.267
6.68		Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
6.69		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			219.436	219.436
6.70		Cambio Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1			191.174	191.174
6.71		Cambio Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			967.644	967.644
6.72		Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1			152.832	152.832
6.73		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1			153.428	153.428
6.74		Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1			74.080	74.080
6.75		Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1			107.152	107.152
6.76		Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
6.77		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1			491.530	491.530
6.78		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1			244.698	244.698
6.79		Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			142.590	142.590
6.80		Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
6.81		Cambio Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1			997.773	997.773
6.82		Cambio Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1			1.132.935	1.132.935
6.83		Cambio Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1			125.366	125.366
6.84		Cambio Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1			95.122	95.122
6.85		Cambio Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1			56.285	56.285
6.86		Cambio Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1			187.983	187.983
6.87		Cambiar retén de piñón	Unidad	EVENTO	1			142.590	142.590
6.88		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1			1.731.660	1.731.660
6.89		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1			144.839	144.839
6.90		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1			149.749	149.749
6.91		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1			342.060	342.060
6.92		Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1			820.012	820.012
6.93		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			543.671	543.671
6.94		Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			839.653	839.653
6.95		Reparación de sinfín dirección.	Unidad	EVENTO	1			571.666	571.666
6.96		Prov. y cambio de 2 rotulas superior	Unidad	EVENTO	1			603.929	603.929
6.97		Prov. y cambio de 2 rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1			437.094	437.094
6.98		Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
6.99		Cambiar muñequees - c/u	Unidad	EVENTO	1			274.259	274.259
6.100		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1			579.102	579.102
6.101		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1			1.013.432	1.013.432
6.102		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			1.294.733	1.294.733
6.103		Cambiar caño de alta presión de dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1			287.178	287.178
6.104		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1			302.217	302.217
6.105		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1			84.000	84.000

Molinas Impor
Ing. Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76nv@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

6.106		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1			264.746	264.746
6.107		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1			56.099	56.099
6.108		Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1			43.400	43.400
6.109		Cambio Correa dirección	Unidad	EVENTO	1			141.047	141.047
6.110		Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1			605.255	605.255
6.111		Cambio Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1			332.536	332.536
6.112		Cambio Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1			109.667	109.667
6.113		Cambio Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1			776.676	776.676
6.114		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1			464.529	464.529
6.115		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1			462.974	462.974
6.116		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1			245.668	245.668
6.117		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1			241.994	241.994
6.118		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1			249.242	249.242
6.119		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1			64.336	64.336
6.120		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1			355.228	355.228
6.121		Cambio Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1			78.953	78.953
6.122		Cambio Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1			155.140	155.140
6.123		Cambio Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1			77.372	77.372
6.124		Cambio Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1			230.510	230.510
6.125		Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
6.126		Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
6.127		Cambio bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			645.124	645.124
6.128		Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1			364.427	364.427
6.129		Cambio fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1			31.067	31.067
6.130		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1			769.326	769.326
6.131		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1			561.670	561.670
6.132		Cambio Actuador hidráulico (cojinete de empuje hidráuli	Unidad	EVENTO	1			1.257.200	1.257.200
6.133		Cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1			257.515	257.515
6.134		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			172.055	172.055
6.135		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			227.336	227.336
6.136		Bajar caja p/ reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
6.137		Cambio bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			614.359	614.359
6.138		bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1			314.273	314.273
6.139		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1			79.333	79.333
6.140		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			195.738	195.738
6.141		Prov. y cambio de reparación mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1			235.774	235.774
6.142		Prov. y cambio de 2 pistón mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1			419.847	419.847
6.143		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1			236.002	236.002
6.144		Cambio disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			353.332	353.332
6.145		Cambio Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			263.892	263.892
6.146		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1			81.685	81.685
6.147		reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
6.148		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			95.495	95.495
6.149		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			417.634	417.634
6.150		Cambio fibra de freno	Unidad	EVENTO	1			184.274	184.274
6.151		Cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1			728.465	728.465
6.152		Cambio cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1			197.671	197.671
6.153		Cambio cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1			40.646	40.646
6.154		Cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			18.119	18.119
6.155		Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1			548.582	548.582
6.156		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			131.300	131.300
6.157		Cambio Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1			507.654	507.654
6.158		Cambio Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			11.920	11.920
6.159		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			15.362	15.362
6.160		Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1			52.903	52.903
6.161		Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1			119.740	119.740
6.162		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1			134.950	134.950
6.163		Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1			183.158	183.158
6.164		Cambio Guia de vidrios	Unidad	EVENTO	1			91.019	91.019
6.165		Cambio Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1			133.512	133.512
6.166		Cambio Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1			120.035	120.035
6.167		Cambio Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			42.508	42.508
6.168		Cambio Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			216.164	216.164
6.169		Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			107.542	107.542
6.170		Reparar vidrio retrovisor lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
6.171		Reparar vidrio retrovisor lado derecho	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
6.172		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1			9.192	9.192
6.173		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1			62.409	62.409
6.174		Prov. y cambio de llave de luz	Unidad	EVENTO	1			96.422	96.422
6.175		Prov. y cambio de antena para radio	Unidad	EVENTO	1			71.864	71.864
6.176		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
6.177		Reparación de sistema limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
6.178		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1			63.840	63.840
6.179		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1			18.043	18.043
6.180		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1			75.531	75.531
6.181		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1			57.977	57.977
6.182		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1			115.642	115.642
6.183		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1			174.945	174.945
6.184		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
6.185		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1			79.037	79.037
6.186		Cambio Focos altas y bajas	Unidad	EVENTO	1			88.667	88.667
6.187		Cambio focos varios por unidad	Unidad	EVENTO	1			78.167	78.167

Molinas Impor
Ing. Miguel Molinas
Mariscal Lopez 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

6.188		Cambio Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1			13.067	13.067
6.189		Cambio Motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			425.081	425.081
6.190		Cambio Provisión de batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			506.333	506.333
6.191		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1			182.171	182.171
6.192		Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1			62.809	62.809
6.193		Silenciador	Unidad	EVENTO	1			1.694.417	1.694.417
6.194		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1			105.517	105.517
6.195		Prov. y cambio de grasa	Unidad	EVENTO	1			31.048	31.048
6.196		Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1			213.772	213.772
6.197		Desmonte y Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			197.497	197.497
6.198		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
6.199		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000
6.200		Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			860.813	860.813
6.201		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
6.202		Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1			208.365	208.365
6.203		Cambio Filtro AA	Unidad	EVENTO	1			178.057	178.057
6.204		Cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1			136.587	136.587
6.205		Cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1			357.172	357.172
6.206		Cambio Caños AA	Unidad	EVENTO	1			77.237	77.237
6.207		Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1			90.579	90.579
6.208		Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000
6.209		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1			160.406	160.406
6.210		Cambio Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1			27.936	27.936
6.211		Cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1			99.951	99.951
6.212		Cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1			127.401	127.401
6.213		Cambio Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1			82.760	82.760
6.214		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1			82.230	82.230
6.215		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1			95.379	95.379
6.216		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1			141.158	141.158
6.217		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1			2.586.989	2.586.989
6.218		PROVISIÓN Y CAMBIO DE GALONES REFRIGERANTES AGR	Unidad	EVENTO	1			68.013	68.013
6.219		Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
7	**78180101-014**	**Mantenimiento Preventivo - CAMIONETA HYUNDAI H-1 MODELO 2014.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**683.371**
7.1		Aceite de motor por litro	Unidad	EVENTO	1			30.407	30.407
7.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			128.799	128.799
7.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			121.333	121.333
7.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			123.173	123.173
7.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			217.375	217.375
7.6		Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1			32.278	32.278
7.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			30.006	30.006
8	**78180101-014**	**Mantenimiento Correctivo - CAMIONETA HYUNDAI H-1 MODELO 2014.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**70.731.757**
8.1		Cambio árbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1			278.636	278.636
8.2		Cambio árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1			275.769	275.769
8.3		Cambio Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1			181.782	181.782
8.4		Cambio Bielas c/u	Unidad	EVENTO	1			250.752	250.752
8.5		Cambio Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1			393.066	393.066
8.6		Cambio Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1			110.534	110.534
8.7		Cambio Buje Balanceador	Unidad	EVENTO	1			151.246	151.246
8.8		Cambio Buje Biela	Unidad	EVENTO	1			71.352	71.352
8.9		Cambio Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1			122.980	122.980
8.10		Cambio Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1			413.162	413.162
8.11		Cambio Carcasa Frente	Unidad	EVENTO	1			265.854	265.854
8.12		Cambio Carter Motor	Unidad	EVENTO	1			252.693	252.693
8.13		Cambio Casquillo Bancada	Unidad	EVENTO	1			119.327	119.327
8.14		Cambio Casquillo Biela	Unidad	EVENTO	1			119.658	119.658
8.15		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			940.073	940.073
8.16		Cambio Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1			53.493	53.493
8.17		Cambio Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1			279.000	279.000
8.18		Cambio Correa A/C	Unidad	EVENTO	1			44.480	44.480
8.19		Cambio Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1			65.803	65.803
8.20		Cambio Correa D/H	Unidad	EVENTO	1			55.968	55.968
8.21		Cambio Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1			208.975	208.975
8.22		Cambio Eje Leva LH	Unidad	EVENTO	1			176.364	176.364
8.23		Cambio Eje Leva RH	Unidad	EVENTO	1			182.384	182.384
8.24		Cambio Guía Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1			33.665	33.665
8.25		Cambio Guía Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1			33.893	33.893
8.26		Cambio Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1			306.250	306.250
8.27		Cambio Juego. De Aros c/u	Unidad	EVENTO	1			267.557	267.557
8.28		Cambio Juego. De casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1			196.296	196.296
8.29		Cambio Juego. De casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1			163.460	163.460
8.30		Cambio Juego. Reten guía de val.	Unidad	EVENTO	1			68.557	68.557
8.31		Cambio Juego Aros STD	Unidad	EVENTO	1			358.065	358.065
8.32		Cambio Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1			93.779	93.779
8.33		Cambio Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1			70.911	70.911
8.34		Cambio Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1			73.544	73.544
8.35		Cambio Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1			89.830	89.830
8.36		Cambio Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1			51.065	51.065
8.37		Cambio Junta Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1			81.874	81.874
8.38		Cambio Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1			229.255	229.255
8.39		Cambio Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1			123.386	123.386

Molinas Impo
Miguel Molinas
Montevideo 955 / .suncid
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

8.40		Cambio Martillito Leva Admisión	Unidad	EVENTO	1			79.915	79.915
8.41		Cambio Martillito Leva Escape	Unidad	EVENTO	1			77.541	77.541
8.42		Cambio Pistón STD 1&2	Unidad	EVENTO	1			654.011	654.011
8.43		Cambio Pistón STD 3&4	Unidad	EVENTO	1			656.177	656.177
8.44		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			389.647	389.647
8.45		Cambio Regulador de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1			170.077	170.077
8.46		Cambio resortes de válvulas c/u	Unidad	EVENTO	1			27.383	27.383
8.47		Cambio Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1			78.107	78.107
8.48		Cambio Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1			79.279	79.279
8.49		Cambio Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1			81.848	81.848
8.50		Cambio Reten Leva	Unidad	EVENTO	1			75.748	75.748
8.51		Cambio Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1			181.713	181.713
8.52		Cambio Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1			558.346	558.346
8.53		Cambio Soporte Caja	Unidad	EVENTO	1			197.354	197.354
8.54		Cambio Soportes de Motor c/u	Unidad	EVENTO	1			183.551	183.551
8.55		Cambio Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1			125.768	125.768
8.56		Cambio Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1			359.738	359.738
8.57		Cambio Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1			113.208	113.208
8.58		Cambio Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1			1.441.858	1.441.858
8.59		Cambio Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1			241.088	241.088
8.60		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1			600.000	600.000
8.61		Cambio Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1			83.606	83.606
8.62		Cambio Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1			86.139	86.139
8.63		Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
8.64		Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
8.65		Cambio Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1			3.122.528	3.122.528
8.66		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1			62.504	62.504
8.67		Cambio Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1			73.758	73.758
8.68		Cambio Aceite 75w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1			33.821	33.821
8.69		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1			71.002	71.002
8.70		Cambio Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1			75.400	75.400
8.71		Cambio Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1			146.770	146.770
8.72		Cambio Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			128.636	128.636
8.73		Cambio Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1			262.913	262.913
8.74		Cambio Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1			211.859	211.859
8.75		Cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1			222.934	222.934
8.76		Cambio Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			261.860	261.860
8.77		Cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1			135.857	135.857
8.78		Cambio Juego de retén	Unidad	EVENTO	1			133.456	133.456
8.79		Cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1			162.756	162.756
8.80		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			258.120	258.120
8.81		Cambio Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1			264.858	264.858
8.82		Cambio Juego de junta	Unidad	EVENTO	1			117.687	117.687
8.83		Cambio Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1			46.112	46.112
8.84		Cambio Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1			314.772	314.772
8.85		Cambio 1 Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1			154.798	154.798
8.86		Cambio 1 Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1			158.472	158.472
8.87		Cambio 1 Desplazable de 5ta y M. atrás	Unidad	EVENTO	1			157.947	157.947
8.88		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1			282.117	282.117
8.89		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1			121.311	121.311
8.90		Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			68.328	68.328
8.91		Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
8.92		Cambio Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1			545.824	545.824
8.93		Cambio Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1			113.974	113.974
8.94		Cambio Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1			25.533	25.533
8.95		Cambio Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1			65.647	65.647
8.96		Cambiar retén de piñón	Unidad	EVENTO	1			93.853	93.853
8.97		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1			547.591	547.591
8.98		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1			195.197	195.197
8.99		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1			95.379	95.379
8.100		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1			137.934	137.934
8.101		Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1			344.733	344.733
8.102		Cambio Cremallera D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1			1.506.885	1.506.885
8.103		Cambio Precap	Unidad	EVENTO	1			157.767	157.767
8.104		Cambio Guardapolvo Cremallera	Unidad	EVENTO	1			54.583	54.583
8.105		Cambio Muñequean:	Unidad	EVENTO	1			136.089	136.089
8.106		Cambio Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1			190.555	190.555
8.107		Cambio Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1			14.466	14.466
8.108		Provisión y colocación de LLANTA c/u	Unidad	EVENTO	1			270.705	270.705
8.109		Alineación	Unidad	EVENTO	1			38.520	38.520
8.110		Balanceo	Unidad	EVENTO	1			58.638	58.638
8.111		Cambio Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1			15.883	15.883
8.112		Cambio Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1			145.627	145.627
8.113		Cambio Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1			109.040	109.040
8.114		Cambio Bomba D/H reparación	Unidad	EVENTO	1			311.001	311.001
8.115		Cambio Bomba D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1			741.638	741.638
8.116		Cambio Columna Dirección	Unidad	EVENTO	1			284.561	284.561
8.117		Cambio Deposito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1			125.009	125.009
8.118		Cambio Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1			92.175	92.175
8.119		Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1			415.412	415.412
8.120		Cambio Correa dirección	Unidad	EVENTO	1			58.251	58.251
8.121		Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1			102.589	102.589

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

8.122		Cambio Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			37.685	37.685
8.123		Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1			296.961	296.961
8.124		Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1			286.253	286.253
8.125		Cambio Brazo bieleta	Unidad	EVENTO	1			167.530	167.530
8.126		Cambio Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1			431.204	431.204
8.127		Cambio Brazo Trasero	Unidad	EVENTO	1			298.160	298.160
8.128		Cambio Buje de Parrilla	Unidad	EVENTO	1			161.424	161.424
8.129		Cambio Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1			85.294	85.294
8.130		Cambio Buje Estabilizador Delantero	Unidad	EVENTO	1			99.496	99.496
8.131		Cambio Buje Estabilizador Trasero	Unidad	EVENTO	1			107.606	107.606
8.132		Cambio Buje Trasero	Unidad	EVENTO	1			120.931	120.931
8.133		Cambio Bujes de parrilla inferior del. c/u	Unidad	EVENTO	1			155.010	155.010
8.134		Cambio Bujes de parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1			172.740	172.740
8.135		provisión y colocación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1			591.033	591.033
8.136		Cambio Espiral Delantero	Unidad	EVENTO	1			193.789	193.789
8.137		Cambio Espiral Trasero	Unidad	EVENTO	1			211.168	211.168
8.138		Cambio Guardapolvo Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1			60.097	60.097
8.139		Cambio Maza Rueda Delantero	Unidad	EVENTO	1			635.753	635.753
8.140		Cambio Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1			563.358	563.358
8.141		Cambio Parrilla de suspensión superior.	Unidad	EVENTO	1			617.770	617.770
8.142		Cambio Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1			412.592	412.592
8.143		Cambio Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1			274.365	274.365
8.144		Cambio Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1			67.013	67.013
8.145		Cambio Punta Eje LH	Unidad	EVENTO	1			261.022	261.022
8.146		Cambio Punta Eje RH	Unidad	EVENTO	1			256.657	256.657
8.147		Cambio Rotulas inferiores c/u	Unidad	EVENTO	1			201.863	201.863
8.148		Cambio Rotulas superiores c/u	Unidad	EVENTO	1			201.150	201.150
8.149		Cambio Taqueador Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1			61.057	61.057
8.150		Cambio Taqueador Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1			65.883	65.883
8.151		Cambio Torreta Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1			70.995	70.995
8.152		Cambio Tuerca Rueda	Unidad	EVENTO	1			26.748	26.748
8.153		Cambio 1 Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1			417.256	417.256
8.154		Cambio 1 Disco	Unidad	EVENTO	1			333.038	333.038
8.155		Cambio 1 Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1			217.995	217.995
8.156		Cambio 1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1			156.832	156.832
8.157		Cambio 1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1			90.768	90.768
8.158		Cambio 1 Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1			59.074	59.074
8.159		Cambio 1 Volante de motor	Unidad	EVENTO	1			173.286	173.286
8.160		Cambio Tornillos de volante c/u	Unidad	EVENTO	1			18.409	18.409
8.161		Cambio bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			230.875	230.875
8.162		Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1			109.458	109.458
8.163		bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			140.649	140.649
8.164		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1			75.005	75.005
8.165		Bajar caja p/ reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1			255.905	255.905
8.166		Bomba central de freno reparación	Unidad	EVENTO	1			212.080	212.080
8.167		Cambio Bomba Central Freno nuevo	Unidad	EVENTO	1			405.846	405.846
8.168		Cambio Cabo Freno Mano	Unidad	EVENTO	1			74.829	74.829
8.169		Cambio Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1			78.436	78.436
8.170		Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1			86.413	86.413
8.171		Cambio Cilindros de frenos tras. c/u	Unidad	EVENTO	1			119.327	119.327
8.172		Cambio Disco Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1			247.112	247.112
8.173		Cambio Discos de Frenos delanteros c/u	Unidad	EVENTO	1			222.298	222.298
8.174		Cambio Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			15.362	15.362
8.175		Cambio Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1			44.190	44.190
8.176		Cambio Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1			238.949	238.949
8.177		Cambio Juego de reparación de mordaza	Unidad	EVENTO	1			116.540	116.540
8.178		Cambio Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1			70.088	70.088
8.179		Cambio Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1			74.789	74.789
8.180		Rectificación de 2 Discos de Freno	Unidad	EVENTO	1			91.783	91.783
8.181		Rectificación de 2 tambores de Frenos Traseros	Unidad	EVENTO	1			106.436	106.436
8.182		Cambio Resortes de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1			7.379	7.379
8.183		Cambio Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1			15.966	15.966
8.184		Cambio seguros de zapatas c/u	Unidad	EVENTO	1			11.463	11.463
8.185		Cambio Sensor ABS Delantero LH	Unidad	EVENTO	1			367.775	367.775
8.186		Cambio Sensor ABS Delantero RH	Unidad	EVENTO	1			356.993	356.993
8.187		Cambio Sensor ABS Trasero LH	Unidad	EVENTO	1			368.279	368.279
8.188		Cambio Sensor ABS Trasero RH	Unidad	EVENTO	1			370.702	370.702
8.189		Servo Freno reparación	Unidad	EVENTO	1			311.001	311.001
8.190		Cambio Servo Freno nuevo	Unidad	EVENTO	1			719.127	719.127
8.191		Cambio Tambores de Freno c/u	Unidad	EVENTO	1			198.066	198.066
8.192		Cambio Zapatas de frenos tras. c/u	Unidad	EVENTO	1			179.116	179.116
8.193		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			72.570	72.570
8.194		Cambio Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1			596.983	596.983
8.195		Cambio Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			14.293	14.293
8.196		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			16.412	16.412
8.197		Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1			26.040	26.040
8.198		Alternador reparación	Unidad	EVENTO	1			204.101	204.101
8.199		Cambio Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1			564.113	564.113
8.200		Cambio Antena	Unidad	EVENTO	1			96.715	96.715
8.201		Cambio Automático Arranque	Unidad	EVENTO	1			165.227	165.227
8.202		Cambio Base Antena	Unidad	EVENTO	1			92.936	92.936
8.203		Cambio Provisión de Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			613.667	613.667

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mariscal Francisco Solano López 955 Asunción
Tel.: (595) 021 622 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

8.204		Cambio Bendix Arranque	Unidad	EVENTO	1			182.923	182.923
8.205		Cambio Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1			186.498	186.498
8.206		Cambio Bocina	Unidad	EVENTO	1			63.739	63.739
8.207		Cambio Bujía Incandescente	Unidad	EVENTO	1			39.283	39.283
8.208		Cambio bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1			43.167	43.167
8.209		Cambio bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1			46.981	46.981
8.210		Cambio bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1			37.164	37.164
8.211		Cambio Bulbo Presión Aceite	Unidad	EVENTO	1			39.445	39.445
8.212		Cambio de Bocina	Unidad	EVENTO	1			19.343	19.343
8.213		Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1			2.673	2.673
8.214		Campo Arranque	Unidad	EVENTO	1			93.676	93.676
8.215		Cambio Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1			107.929	107.929
8.216		Cambio Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1			108.301	108.301
8.217		Cambio conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1			104.625	104.625
8.218		Cambio Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1			47.720	47.720
8.219		Cambio Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1			67.045	67.045
8.220		Cambio foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1			16.994	16.994
8.221		Cambio Focos Alta	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.222		Cambio Focos Baja	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.223		Cambio focos de 1 filamento c/u	Unidad	EVENTO	1			20.000	20.000
8.224		Cambio Focos de 2 filamentos c/u	Unidad	EVENTO	1			5.299	5.299
8.225		Cambio focos de busca huellas c/u	Unidad	EVENTO	1			10.973	10.973
8.226		Cambio Focos Luz Chica	Unidad	EVENTO	1			8.915	8.915
8.227		Cambio Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
8.228		Cambio Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
8.229		Cambio Fusibles 20A	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000
8.230		Cambio Inducido Arranque	Unidad	EVENTO	1			154.346	154.346
8.231		Cambio Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1			111.539	111.539
8.232		Cambio Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			94.061	94.061
8.233		Cambio Juego de Diodos (incluido con el regulador volta	Unidad	EVENTO	1			253.294	253.294
8.234		Cambio Juego. De regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1			181.524	181.524
8.235		Cambio Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1			29.905	29.905
8.236		Motor Arranque reparación	Unidad	EVENTO	1			317.146	317.146
8.237		Cambio Motor Arranque nuevo	Unidad	EVENTO	1			553.233	553.233
8.238		Cambio Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1			94.826	94.826
8.239		Cambio Motor Limpiaparabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1			80.052	80.052
8.240		Cambio Motor Limpiaparabrisas Trasero	Unidad	EVENTO	1			83.106	83.106
8.241		Cambio Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1			75.508	75.508
8.242		Cambio Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1			43.835	43.835
8.243		Cambio Reductora Arranque	Unidad	EVENTO	1			81.926	81.926
8.244		Cambio Regulador Voltaje	Unidad	EVENTO	1			143.980	143.980
8.245		Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			29.002	29.002
8.246		Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	EVENTO	1			35.290	35.290
8.247		Cambio Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1			94.800	94.800
8.248		Cambio Rulemanes de Alternador c/u	Unidad	EVENTO	1			43.400	43.400
8.249		Cambio Sensor Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			268.855	268.855
8.250		Cambio Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1			82.232	82.232
8.251		Cambio Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1			231.475	231.475
8.252		Cambio Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1			228.390	228.390
8.253		Cambio Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1			166.679	166.679
8.254		Cambio Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1			515.822	515.822
8.255		Cambio Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			346.259	346.259
8.256		Cambio Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1			240.709	240.709
8.257		Cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1			175.074	175.074
8.258		Cambio Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1			48.459	48.459
8.259		Cambio mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1			33.979	33.979
8.260		Cambio Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1			37.289	37.289
8.261		Cambio Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1			1.071.165	1.071.165
8.262		Cambio Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1			1.246.406	1.246.406
8.263		Cambio Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1			53.311	53.311
8.264		Cambio Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1			95.105	95.105
8.265		Cambio Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1			135.695	135.695
8.266		Cambio Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1			43.167	43.167
8.267		Cambio Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1			2.498.201	2.498.201
8.268		Cambio Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1			84.366	84.366
8.269		Cambio Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1			64.882	64.882
8.270		Cambio Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1			97.228	97.228
8.271		Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	Unidad	EVENTO	1			83.629	83.629
8.272		Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	Unidad	EVENTO	1			83.908	83.908
8.273		Mecanismos de lev vid tras izq c/u	Unidad	EVENTO	1			55.539	55.539
8.274		Mecanismos de lev vid tras der. c/u	Unidad	EVENTO	1			84.468	84.468
8.275		1 Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1			154.769	154.769
8.276		Cambio Juego. De piñón y corona	Unidad	EVENTO	1			545.759	545.759
8.277		Cambio Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1			152.438	152.438
8.278		Cambio Ruleman de piñón grande/	Unidad	EVENTO	1			149.280	149.280
8.279		Cambio Ruleman de piñón chico	Unidad	EVENTO	1			126.460	126.460
8.280		Cambio Reten piñón	Unidad	EVENTO	1			83.150	83.150
8.281		Cambio Espaciador	Unidad	EVENTO	1			25.003	25.003
8.282		Cambio Tuerca de piñón	Unidad	EVENTO	1			38.111	38.111
8.283		Cambio Carcasa de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1			263.211	263.211
8.284		Cambio Juego de Satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1			291.596	291.596
8.285		Cambio Calces de piñón c/u	Unidad	EVENTO	1			87.764	87.764

Mohnak Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: mo[illegible]@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

8.286		Cambio Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1			86.875	86.875
8.287		Cambio Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1			23.840	23.840
8.288		Cambio Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1			271.501	271.501
8.289		Cambio Brazo bieleta	Unidad	EVENTO	1			263.867	263.867
8.290		Bomba de Baja	Unidad	EVENTO	1			359.501	359.501
8.291		Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1			5.545.373	5.545.373
8.292		Inyectores cada uno	Unidad	EVENTO	1			664.869	664.869
8.293		Cambio Regulador de Presión de la Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1			104.166	104.166
8.294		Cambio Sensor de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			88.045	88.045
8.295		Cambio Sensor de árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1			169.751	169.751
8.296		Cambio Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1			185.604	185.604
8.297		Cambio Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1			200.691	200.691
8.298		Cambio Juego de Caños del Sistema de Admisión Turbo/i	Unidad	EVENTO	1			193.237	193.237
8.299		Cambio Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1			55.227	55.227
8.300		Cambio Engine Control Module (Modulo de control de ig	Unidad	EVENTO	1			162.292	162.292
8.301		Cambio Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1			280.113	280.113
8.302		Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			327.135	327.135
8.303		Reparación soporte de Tanque	Unidad	EVENTO	1			100.052	100.052
8.304		Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1			156.311	156.311
8.305		Cambio de Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1			526.674	526.674
8.306		Cambio de Buje tensor	Unidad	EVENTO	1			101.500	101.500
8.307		Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			324.800	324.800
9	**78180101-014**	**Mantenimiento Preventivo - MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**695.661**
9.1		Cambio Aceite de motor por litro	Unidad	EVENTO	1			30.507	30.507
9.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			133.078	133.078
9.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			139.469	139.469
9.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			114.196	114.196
9.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			215.187	215.187
9.6		Cambio Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1			32.717	32.717
9.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			30.507	30.507
10	**78180101-014**	**Mantenimiento Correctivo - MITSUBISHI MONTERO SPORT - AÑO 2014**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**55.340.356**
10.1		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			285.612	285.612
10.2		Cambio Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1			184.374	184.374
10.3		Cambio Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1			118.039	118.039
10.4		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1			85.156	85.156
10.5		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			109.180	109.180
10.6		Cambio Buje de biela,	Unidad	EVENTO	1			94.021	94.021
10.7		Cambio Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1			205.370	205.370
10.8		Cambio Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1			207.215	207.215
10.9		Cambio Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1			190.944	190.944
10.10		Cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1			481.802	481.802
10.11		Cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1			374.092	374.092
10.12		Cambio Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1			633.555	633.555
10.13		Cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1			429.300	429.300
10.14		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			1.564.305	1.564.305
10.15		Mantenimiento y Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
10.16		Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1			2.143.772	2.143.772
10.17		Cambio Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			89.247	89.247
10.18		Cambio Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			49.952	49.952
10.19		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1			303.795	303.795
10.20		Cambio Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1			364.299	364.299
10.21		Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
10.22		Cambio Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1			645.875	645.875
10.23		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1			86.211	86.211
10.24		Cambio árbol de levas	Unidad	EVENTO	1			219.829	219.829
10.25		Cambio Tapa motor	Unidad	EVENTO	1			1.572.015	1.572.015
10.26		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			157.230	157.230
10.27		Cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1			246.597	246.597
10.28		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			180.643	180.643
10.29		Cambio Volante motor	Unidad	EVENTO	1			1.186.754	1.186.754
10.30		Cambio Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			25.502	25.502
10.31		Cambio Junta Carter	Unidad	EVENTO	1			51.090	51.090
10.32		Reparación de Carter	Unidad	EVENTO	1			51.293	51.293
10.33		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			501.968	501.968
10.34		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1			141.205	141.205
10.35		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			1.048.801	1.048.801
10.36		Cambio Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1			58.662	58.662
10.37		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1			85.810	85.810
10.38		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			141.671	141.671
10.39		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1			377.210	377.210
10.40		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			105.746	105.746
10.41		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1			318.473	318.473
10.42		Reparar radiador	Unidad	EVENTO	1			466.667	466.667
10.43		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1			28.632	28.632
10.44		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1			71.558	71.558
10.45		Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
10.46		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1			264.650	264.650
10.47		Cambiar caño de combustible.	Unidad	EVENTO	1			65.369	65.369
10.48		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1			125.931	125.931
10.49		Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1			60.005	60.005

Mecánica Import
Ing. Miguel Molinas
Mariscal Lopez 955 Asunción
Tel: 021 - 202 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

10.50		Comon Rail (conductor como) - reparación	Unidad	EVENTO	1			795.592	795.592
10.51		Comon Rail (conductor como) - chequeo	Unidad	EVENTO	1			156.894	156.894
10.52		Comon Rail (conductor como) - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1			503.389	503.389
10.53		Reparación de Caja automática	Unidad	EVENTO	1			2.500.000	2.500.000
10.54		Cambio de soporte de caja automática	Unidad	EVENTO	1			446.833	446.833
10.55		Cambio de sistema de velocímetro	Unidad	EVENTO	1			121.274	121.274
10.56		Cambio Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			1.109.413	1.109.413
10.57		Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1			177.724	177.724
10.58		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1			160.950	160.950
10.59		Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1			77.821	77.821
10.60		Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1			102.908	102.908
10.61		Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			346.601	346.601
10.62		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1			75.440	75.440
10.63		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1			160.747	160.747
10.64		Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			93.429	93.429
10.65		Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1			166.350	166.350
10.66		Cambio Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1			187.966	187.966
10.67		Cambio Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1			86.946	86.946
10.68		Cambio Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1			34.752	34.752
10.69		Cambio Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1			100.878	100.878
10.70		Cambiar retén de piñón	Unidad	EVENTO	1			88.887	88.887
10.71		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1			540.665	540.665
10.72		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1			52.520	52.520
10.73		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1			65.493	65.493
10.74		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1			126.234	126.234
10.75		Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1			229.772	229.772
10.76		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			669.884	669.884
10.77		Cambio Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			465.565	465.565
10.78		Cambio Cremallera D/H nuevo	Unidad	EVENTO	1			3.052.975	3.052.975
10.79		Cambio Precap	Unidad	EVENTO	1			308.636	308.636
10.80		Cambiar muñequees - c/u	Unidad	EVENTO	1			218.119	218.119
10.81		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1			112.394	112.394
10.82		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1			113.141	113.141
10.83		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			2.109.668	2.109.668
10.84		Cambiar caño de alta presión de dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1			160.167	160.167
10.85		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1			117.252	117.252
10.86		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1			79.333	79.333
10.87		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1			524.165	524.165
10.88		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1			137.711	137.711
10.89		Cambio Fluido para dirección	Unidad	EVENTO	1			35.214	35.214
10.90		Cambio Correa dirección	Unidad	EVENTO	1			203.539	203.539
10.91		Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1			314.507	314.507
10.92		Provisión y cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1			481.863	481.863
10.93		Provisión y cambio de bujes bieletas dirección	Unidad	EVENTO	1			122.445	122.445
10.94		Provisión y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1			83.210	83.210
10.95		Reparación de cremallera de Dirección	Unidad	EVENTO	1			1.234.800	1.234.800
10.96		Reparación de eje puntera homocinética	Unidad	EVENTO	1			689.020	689.020
10.97		Provisión y cambio de torretas	Unidad	EVENTO	1			407.737	407.737
10.98		Provisión y cambio de bujes estabilizador trasero	Unidad	EVENTO	1			150.657	150.657
10.99		Cambio Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1			226.910	226.910
10.100		Cambio bieleta estabilizador lado derecho	Unidad	EVENTO	1			311.567	311.567
10.101		Cambio bieleta estabilizador lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1			314.703	314.703
10.102		Cambio homocinética	Unidad	EVENTO	1			1.316.118	1.316.118
10.103		Cambio Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1			399.999	399.999
10.104		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1			706.774	706.774
10.105		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1			793.906	793.906
10.106		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1			248.510	248.510
10.107		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1			254.849	254.849
10.108		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1			250.429	250.429
10.109		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1			49.989	49.989
10.110		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1			73.735	73.735
10.111		Cambio Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1			114.276	114.276
10.112		Cambio Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1			71.807	71.807
10.113		Cambio Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1			50.161	50.161
10.114		Cambio Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1			168.606	168.606
10.115		Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1			116.978	116.978
10.116		Cambio bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			402.532	402.532
10.117		Cambio bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1			198.016	198.016
10.118		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1			78.784	78.784
10.119		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			291.302	291.302
10.120		Cambio juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			323.425	323.425
10.121		Cambio caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1			78.183	78.183
10.122		reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1			417.852	417.852
10.123		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			87.961	87.961
10.124		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			322.522	322.522
10.125		Cambio fibra de freno	Unidad	EVENTO	1			130.027	130.027
10.126		Cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1			92.526	92.526
10.127		Cambio cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1			120.544	120.544
10.128		Cambio cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1			75.849	75.849
10.129		Cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			14.709	14.709
10.130		Provisión y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			55.227	55.227
10.131		Provisión y cambio de juego de repuesto de mordaza de	Unidad	EVENTO	1			148.149	148.149

Molinas Importa
de Miguel Molinas
Mariscal Lopez 935 Asunción
Cel. 0982 93 72 31
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

10.132		Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1			193.575	193.575
10.133		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			123.229	123.229
10.134		Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1			516.291	516.291
10.135		Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			9.969	9.969
10.136		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			15.258	15.258
10.137		Cambio Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1			38.574	38.574
10.138		Cambio Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1			118.515	118.515
10.139		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1			133.191	133.191
10.140		Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1			141.985	141.985
10.141		Cambio Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1			84.091	84.091
10.142		Cambio Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1			67.225	67.225
10.143		Cambio Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1			97.493	97.493
10.144		Cambio Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			29.366	29.366
10.145		Cambio Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			122.270	122.270
10.146		Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			71.212	71.212
10.147		Control de botera	Unidad	EVENTO	1			8.289	8.289
10.148		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1			8.317	8.317
10.149		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1			31.809	31.809
10.150		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1			9.521	9.521
10.151		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1			287.659	287.659
10.152		Reparación del sistema Limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1			111.190	111.190
10.153		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1			178.728	178.728
10.154		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1			7.960	7.960
10.155		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1			9.553	9.553
10.156		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1			67.641	67.641
10.157		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1			59.936	59.936
10.158		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1			78.674	78.674
10.159		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1			283.824	283.824
10.160		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1			159.860	159.860
10.161		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1			64.603	64.603
10.162		Reparación de Bocinas	Unidad	EVENTO	1			17.567	17.567
10.163		Cambio de Bocinas	Unidad	EVENTO	1			100.575	100.575
10.164		Provisión y cambio de batería 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			613.667	613.667
10.165		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1			152.040	152.040
10.166		Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1			169.331	169.331
10.167		Cambio Silenciador	Unidad	EVENTO	1			217.004	217.004
10.168		Cambio Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1			116.142	116.142
10.169		Desmonte y Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			212.269	212.269
10.170		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			479.123	479.123
10.171		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1			226.742	226.742
10.172		Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			462.484	462.484
10.173		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1			521.506	521.506
10.174		Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1			132.895	132.895
10.175		Cambio Filtro AA	Unidad	EVENTO	1			106.129	106.129
10.176		Cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1			146.739	146.739
10.177		Cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1			113.283	113.283
10.178		Cambio Caños AA	Unidad	EVENTO	1			75.350	75.350
10.179		Cambio Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1			54.764	54.764
10.180		Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1			255.610	255.610
10.181		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1			103.735	103.735
10.182		Cambio Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1			17.169	17.169
10.183		Cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1			79.159	79.159
10.184		Cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1			88.794	88.794
10.185		Cambio Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1			140.564	140.564
10.186		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1			52.256	52.256
10.187		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1			64.511	64.511
10.188		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1			70.024	70.024
10.189		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1			751.304	751.304
10.190		Provisión y cambio de luces altas y bajas	Unidad	EVENTO	1			84.000	84.000
10.191		Provisión y cambio de focos varios c/u	Unidad	EVENTO	1			73.500	73.500
10.192		Provisión y cambio de dos galones refrigerantes	Unidad	EVENTO	1			54.480	54.480
10.193		Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
11	**78180101-014**	**Mantenimiento Preventivo - CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1997**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**970.664**
11.1		Aceite de motor por litro	Unidad	EVENTO	1			67.438	67.438
11.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			23.127	23.127
11.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			238.053	238.053
11.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			261.436	261.436
11.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
11.6		Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1			75.786	75.786
11.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			54.824	54.824
12	**78180101-014**	**Mantenimiento Correctivo - CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1997**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**107.054.230**
12.1		Reparación general de motor	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000
12.2		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			279.593	279.593
12.3		Cambio Juego de válvulas	Unidad	EVENTO	1			342.334	342.334
12.4		Cambio Guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1			192.208	192.208
12.5		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1			125.196	125.196
12.6		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			167.491	167.491
12.7		Cambio Buje de biela	Unidad	EVENTO	1			187.619	187.619
12.8		Cambio Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1			240.281	240.281
12.9		Cambio Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1			256.535	256.535

Molinas Impo
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas70ry@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

12.10		Cambio Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1			183.655	183.655
12.11		Cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1			1.066.039	1.066.039
12.12		Cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1			542.457	542.457
12.13		Cambio Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1			1.378.968	1.378.968
12.14		Cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1			859.705	859.705
12.15		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			3.119.424	3.119.424
12.16		Cambio Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			191.809	191.809
12.17		Cambio Perno pistón - cada uno	Unidad	EVENTO	1			75.034	75.034
12.18		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1			567.313	567.313
12.19		Cambio Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1			406.523	406.523
12.20		Reparar bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000
12.21		Cambio Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1			563.543	563.543
12.22		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1			197.840	197.840
12.23		Cambio árbol de levas	Unidad	EVENTO	1			364.208	364.208
12.24		Cambio Tapa motor	Unidad	EVENTO	1			6.511.268	6.511.268
12.25		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			327.541	327.541
12.26		Cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1			572.069	572.069
12.27		Cambio Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			323.801	323.801
12.28		Cambio Volante motor	Unidad	EVENTO	1			326.672	326.672
12.29		Cambio Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			92.300	92.300
12.30		Cambio Junta cárter	Unidad	EVENTO	1			199.357	199.357
12.31		Reparación de cárter	Unidad	EVENTO	1			259.095	259.095
12.32		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			1.588.078	1.588.078
12.33		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1			139.445	139.445
12.34		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
12.35		Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
12.36		Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			1.200.000	1.200.000
12.37		Provisión y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1			3.802.858	3.802.858
12.38		Cambio Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1			417.012	417.012
12.39		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1			149.976	149.976
12.40		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			175.410	175.410
12.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1			437.378	437.378
12.42		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			96.954	96.954
12.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1			222.772	222.772
12.44		Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	EVENTO	1			646.869	646.869
12.45		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1			92.538	92.538
12.46		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1			124.353	124.353
12.47		Limpieza de tanque	Unidad	EVENTO	1			586.011	586.011
12.48		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	EVENTO	1			179.335	179.335
12.49		Cambiar caño de combustible	Unidad	EVENTO	1			163.290	163.290
12.50		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	EVENTO	1			109.916	109.916
12.51		Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	EVENTO	1			113.140	113.140
12.52		Cambio Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1			106.975	106.975
12.53		Cambio Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1			63.452	63.452
12.54		Cambio Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1			76.790	76.790
12.55		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1			85.589	85.589
12.56		Cambio Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1			168.235	168.235
12.57		Cambio Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1			225.071	225.071
12.58		Cambio Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			230.754	230.754
12.59		Cambio Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1			264.581	264.581
12.60		Cambio Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1			667.492	667.492
12.61		Cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1			641.194	641.194
12.62		Cambio Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			1.033.503	1.033.503
12.63		Cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1			385.767	385.767
12.64		Cambio Juego de retén	Unidad	EVENTO	1			192.040	192.040
12.65		Cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1			232.336	232.336
12.66		Reparación general de caja	Unidad	EVENTO	1			289.202	289.202
12.67		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			577.847	577.847
12.68		Cambio Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1			529.614	529.614
12.69		Cambio Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			2.905.827	2.905.827
12.70		Cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1			380.444	380.444
12.71		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1			233.832	233.832
12.72		Cambio de juego de junta	Unidad	EVENTO	1			145.877	145.877
12.73		Cambio de reten	Unidad	EVENTO	1			161.280	161.280
12.74		Reparación Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			269.343	269.343
12.75		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1			439.662	439.662
12.76		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1			316.177	316.177
12.77		Cambiar reten de piñón	Unidad	EVENTO	1			150.838	150.838
12.78		Reparación diferencial	Unidad	EVENTO	1			230.544	230.544
12.79		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1			388.580	388.580
12.80		Cambio Cardan 4x4 delantero	Unidad	EVENTO	1			469.513	469.513
12.81		Cambio Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1			337.898	337.898
12.82		Cambio Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1			72.149	72.149
12.83		Cambio Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1			69.044	69.044
12.84		Cambio Reten pólier cada uno	Unidad	EVENTO	1			155.204	155.204
12.85		Cambiar retén de piñón	Unidad	EVENTO	1			146.343	146.343
12.86		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1			1.641.882	1.641.882
12.87		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1			129.054	129.054
12.88		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1			124.504	124.504
12.89		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1			311.274	311.274
12.90		Cambiar satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1			506.152	506.152
12.91		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			623.066	623.066

Molinas Impta
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 5
E-mail: molinas7@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

12.92		Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			1.000.288	1.000.288
12.93		Reparación de sinfín dirección.	Unidad	EVENTO	1			2.550.615	2.550.615
12.94		Cambio sinfín	Unidad	EVENTO	1			1.650.877	1.650.877
12.95		Cambiar muñequees - c/u	Unidad	EVENTO	1			512.658	512.658
12.96		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1			442.212	442.212
12.97		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1			981.276	981.276
12.98		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			855.285	855.285
12.99		Cambiar caño de alta presión de dirección. hidráulica	Unidad	EVENTO	1			1.040.597	1.040.597
12.100		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	EVENTO	1			261.351	261.351
12.101		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1			271.856	271.856
12.102		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1			176.001	176.001
12.103		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1			61.093	61.093
12.104		Cambio Fluido para dirección por litro	Unidad	EVENTO	1			43.400	43.400
12.105		Cambio Correa dirección	Unidad	EVENTO	1			196.014	196.014
12.106		Cambio Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1			325.895	325.895
12.107		Cambio Amortiguador de dirección	Unidad	EVENTO	1			464.876	464.876
12.108		Cambio Cruceta de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1			621.095	621.095
12.109		Cambio Ruleman Pívot Delantero	Unidad	EVENTO	1			264.029	264.029
12.110		Cambio Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1			563.360	563.360
12.111		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1			928.060	928.060
12.112		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1			993.500	993.500
12.113		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1			432.030	432.030
12.114		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1			464.447	464.447
12.115		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1			375.352	375.352
12.116		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1			155.187	155.187
12.117		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1			613.914	613.914
12.118		Cambio Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1			163.281	163.281
12.119		Cambio Soporte barra torsión	Unidad	EVENTO	1			340.595	340.595
12.120		Cambio Tornillo barra torsión	Unidad	EVENTO	1			182.762	182.762
12.121		Cambio Calce de espiral - cada uno	Unidad	EVENTO	1			273.256	273.256
12.122		Reparación palanca cambio	Unidad	EVENTO	1			385.907	385.907
12.123		Reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1			271.973	271.973
12.124		Cambio bomba central de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			666.387	666.387
12.125		Cambiar juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1			247.181	247.181
12.126		Cambio bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	EVENTO	1			431.357	431.357
12.127		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1			75.119	75.119
12.128		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1			1.521.020	1.521.020
12.129		Cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1			583.326	583.326
12.130		Cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1			450.154	450.154
12.131		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			222.618	222.618
12.132		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1			245.740	245.740
12.133		Bajar caja p/ reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1			901.696	901.696
12.134		Cambio bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			604.990	604.990
12.135		bomba central de freno reparar	Unidad	EVENTO	1			491.804	491.804
12.136		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1			311.148	311.148
12.137		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1			825.049	825.049
12.138		Cambio Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1			716.583	716.583
12.139		Cambio Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1			261.997	261.997
12.140		reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1			800.000	800.000
12.141		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			344.024	344.024
12.142		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1			1.016.435	1.016.435
12.143		Cambio fibra de freno	Unidad	EVENTO	1			339.967	339.967
12.144		Cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1			324.439	324.439
12.145		Cambio cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1			316.307	316.307
12.146		Cambio cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1			234.562	234.562
12.147		Cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			47.693	47.693
12.148		Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	EVENTO	1			330.173	330.173
12.149		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			455.892	455.892
12.150		Provisión y colocación de cubierta	Unidad	EVENTO	1			973.467	973.467
12.151		Provisión y colocación pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			14.563	14.563
12.152		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			54.469	54.469
12.153		Rotación de Cubiertas	Unidad	EVENTO	1			22.563	22.563
12.154		Cambio Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1			117.032	117.032
12.155		Cambio Alfombra delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1			41.701	41.701
12.156		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	EVENTO	1			138.754	138.754
12.157		Reparación de asiento trasero	Unidad	EVENTO	1			154.630	154.630
12.158		Cambio Espejo exterior	Unidad	EVENTO	1			129.264	129.264
12.159		Cambio Espejo interior	Unidad	EVENTO	1			63.233	63.233
12.160		Cambio Guía de vidrios	Unidad	EVENTO	1			213.686	213.686
12.161		Cambio Manija abre puerta	Unidad	EVENTO	1			180.153	180.153
12.162		Cambio Manija de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1			240.362	240.362
12.163		Cambio Manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			75.328	75.328
12.164		Cambio Mecanismo levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			279.473	279.473
12.165		Reparación de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			174.676	174.676
12.166		Control de batería	Unidad	EVENTO	1			11.128	11.128
12.167		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1			10.980	10.980
12.168		Cambio Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1			22.700	22.700
12.169		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1			13.276	13.276
12.170		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1			254.301	254.301
12.171		Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			618.181	618.181
12.172		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1			473.011	473.011
12.173		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1			34.656	34.656

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas73cv@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

12.174		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1			41.779	41.779
12.175		Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1			265.812	265.812
12.176		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1			194.283	194.283
12.177		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1			132.626	132.626
12.178		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1			805.706	805.706
12.179		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1			209.993	209.993
12.180		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1			179.544	179.544
12.181		Cambio Faro delantero	Unidad	EVENTO	1			669.603	669.603
12.182		Cambio Faro luz de chapa	Unidad	EVENTO	1			137.163	137.163
12.183		Cambio Faro trasero	Unidad	EVENTO	1			589.587	589.587
12.184		Cambio Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1			11.955	11.955
12.185		Cambio Motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1			613.576	613.576
12.186		Provisión y colocación batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			610.867	610.867
12.187		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1			344.261	344.261
12.188		Reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1			129.266	129.266
12.189		Cambio Silenciador	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000
12.190		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1			157.759	157.759
12.191		desmonte y limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
12.192		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
12.193		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
12.194		Soldadura De Tanque De Combustible	Unidad	EVENTO	1			280.811	280.811
12.195		Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1			959.571	959.571
12.196		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
12.197		Carga de Gas 134	Unidad	EVENTO	1			419.575	419.575
12.198		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1			344.362	344.362
12.199		Cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1			237.590	237.590
12.200		Cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1			1.325.988	1.325.988
12.201		Caños AA	Unidad	EVENTO	1			221.451	221.451
12.202		Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1			255.503	255.503
12.203		Reparación de Compresor	Unidad	EVENTO	1			1.000.000	1.000.000
12.204		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	EVENTO	1			286.229	286.229
12.205		Cambio Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1			56.058	56.058
12.206		Cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1			199.232	199.232
12.207		Cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1			177.547	177.547
12.208		Cambio Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1			164.840	164.840
12.209		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	EVENTO	1			464.823	464.823
12.210		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1			513.136	513.136
12.211		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	EVENTO	1			291.796	291.796
12.212		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1			3.082.008	3.082.008
12.213		Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
12.214		Mantenimiento de Mazas regulación y ajuste	Unidad	EVENTO	1			448.000	448.000
12.215		Cambio de bujes estabilizadores	Unidad	EVENTO	1			135.333	135.333
12.216		Cambio de cruceta diferencial delantero	Unidad	EVENTO	1			261.333	261.333
12.217		Cambio de brida cardan (macho y hembra) delantero	Unidad	EVENTO	1			618.333	618.333
12.218		Cambio de reten y diferencial	Unidad	EVENTO	1			135.333	135.333
12.219		Cambio de bujes espadas/tensoras delanteras	Unidad	EVENTO	1			170.333	170.333
12.220		Confección de soporte de batería	Unidad	EVENTO	1			131.833	131.833
12.221		Relleno de espadas/tensor para ajustar bujes	Unidad	EVENTO	1			123.667	123.667
12.222		Cambio de reten palier trasero	Unidad	EVENTO	1			121.333	121.333
13	**78180101-014**	**Mantenimiento Preventivo - CAMIONETA FOTON TUNLAND - AÑO 2016**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**693.777**
13.1		Aceite de motor por litro	Unidad	EVENTO	1			42.233	42.233
13.2		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1			94.453	94.453
13.3		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1			123.200	123.200
13.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1			131.880	131.880
13.5		Limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1			177.147	177.147
13.6		Cambio Aceite de Transferencia	Unidad	EVENTO	1			72.524	72.524
13.7		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1			52.340	52.340
14	**78180101-014**	**Mantenimiento Correctivo - CAMIONETA FOTON - TUNLAND - AÑO 2016**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**75.384.123**
14.1		Cambio Pistones	Unidad	EVENTO	1			319.113	319.113
14.2		Cambio Juego. De Aros	Unidad	EVENTO	1			279.838	279.838
14.3		Cambio Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1			352.750	352.750
14.4		Cambio casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1			116.964	116.964
14.5		Cambio caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1			122.042	122.042
14.6		Cambio Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1			161.234	161.234
14.7		Cambio Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1			149.423	149.423
14.8		Cambio Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1			83.990	83.990
14.9		Cambio Árbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1			279.838	279.838
14.10		Cambio Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			923.223	923.223
14.11		Cambio Bielas	Unidad	EVENTO	1			246.481	246.481
14.12		Cambio Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1			584.945	584.945
14.13		Cambio árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1			269.767	269.767
14.14		Cambio Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1			90.843	90.843
14.15		Cambio Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1			92.070	92.070
14.16		Cambio Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1			90.659	90.659
14.17		Cambio Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1			67.449	67.449
14.18		Cambio Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1			66.340	66.340
14.19		Cambio resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1			12.802	12.802
14.20		Cambio Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1			54.006	54.006
14.21		Cambio Reten guía de val.	Unidad	EVENTO	1			60.977	60.977
14.22		Cambio Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1			252.610	252.610

Molinas Impor
de Miguel Molinas
Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

14.23		Cambio Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1			252.950	252.950
14.24		Cambio Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1			85.819	85.819
14.25		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			234.263	234.263
14.26		Cambio Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1			242.191	242.191
14.27		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
14.28		Cambio Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1			66.119	66.119
14.29		Cambio Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	1			119.043	119.043
14.30		Cambio Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	EVENTO	1			79.140	79.140
14.31		Cambio Carter motor	Unidad	EVENTO	1			591.648	591.648
14.32		Cambio Guía cadena	Unidad	EVENTO	1			330.978	330.978
14.33		Cambio Leva cadena	Unidad	EVENTO	1			388.932	388.932
14.34		Cambio Calce lateral	Unidad	EVENTO	1			167.437	167.437
14.35		Cambio Perno pistón	Unidad	EVENTO	1			135.036	135.036
14.36		Cambio Buje de biela	Unidad	EVENTO	1			112.838	112.838
14.37		Cambio Seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1			56.392	56.392
14.38		Cambio Rotor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			591.866	591.866
14.39		Cambio Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			696.428	696.428
14.40		Cambio Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1			266.036	266.036
14.41		Cambio Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1			276.104	276.104
14.42		Cambio Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1			713.850	713.850
14.43		Cambio Depurador de aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1			132.487	132.487
14.44		Cambio Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1			148.115	148.115
14.45		Cambio Válvula de aire	Unidad	EVENTO	1			243.410	243.410
14.46		Cambio Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1			107.029	107.029
14.47		Cambio Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1			62.579	62.579
14.48		Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000
14.49		Reparación sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000
14.50		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1			89.928	89.928
14.51		Cambio Tapón de caja	Unidad	EVENTO	1			25.414	25.414
14.52		Cambio Aceite 75w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1			30.065	30.065
14.53		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1			49.228	49.228
14.54		Cambio Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1			60.734	60.734
14.55		Cambio Ruleman de carcasa	Unidad	EVENTO	1			120.135	120.135
14.56		Cambio Ruleman eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			141.767	141.767
14.57		Cambio Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1			156.752	156.752
14.58		Cambio Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1			228.177	228.177
14.59		Cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1			227.764	227.764
14.60		Cambio Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1			356.991	356.991
14.61		Cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1			95.211	95.211
14.62		Cambio Juego de retén	Unidad	EVENTO	1			99.143	99.143
14.63		Cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1			153.462	153.462
14.64		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1			254.311	254.311
14.65		Cambio Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	EVENTO	1			342.446	342.446
14.66		Cambio Caja de transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			1.033.432	1.033.432
14.67		Cambio Engranaje	Unidad	EVENTO	1			174.432	174.432
14.68		Cambio Ruleman	Unidad	EVENTO	1			93.248	93.248
14.69		Cambio Juego de junta	Unidad	EVENTO	1			42.435	42.435
14.70		Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	EVENTO	1			395.959	395.959
14.71		Cambio Reten cola de Caja	Unidad	EVENTO	1			45.476	45.476
14.72		Cambio Encastre 1ra. a 5ta.	Unidad	EVENTO	1			561.638	561.638
14.73		Cambio Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1			1.553.955	1.553.955
14.74		Cambio Aceite 80w90 por Litro	Unidad	EVENTO	1			20.864	20.864
14.75		Cambio Juego. De piñón y corona	Unidad	EVENTO	1			601.490	601.490
14.76		Rulemanes de corona c/u	Unidad	EVENTO	1			152.866	152.866
14.77		Cambio Ruleman de piñón grande	Unidad	EVENTO	1			89.660	89.660
14.78		Cambio Ruleman de piñón chico	Unidad	EVENTO	1			87.898	87.898
14.79		Cambio Reten piñón	Unidad	EVENTO	1			89.525	89.525
14.80		Cambio Espaciador	Unidad	EVENTO	1			22.093	22.093
14.81		Cambio Tuerca de piñón	Unidad	EVENTO	1			17.625	17.625
14.82		Cambio Carcasa de satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1			203.852	203.852
14.83		Cambio Juego de Satélites y planetarios	Unidad	EVENTO	1			336.557	336.557
14.84		Cambio Calces de piñón c/u	Unidad	EVENTO	1			75.977	75.977
14.85		Cambio Calces de corona c/u	Unidad	EVENTO	1			83.166	83.166
14.86		Cambio Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1			1.418.446	1.418.446
14.87		Cambio Precap	Unidad	EVENTO	1			139.098	139.098
14.88		Cambio Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1			50.110	50.110
14.89		Cambio Muñequin	Unidad	EVENTO	1			154.238	154.238
14.90		Cambio Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1			29.404	29.404
14.91		Cambio Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1			25.559	25.559
14.92		Cambio Reparación de Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			351.368	351.368
14.93		Cambio Bomba D/H - nuevo	Unidad	EVENTO	1			847.645	847.645
14.94		Cambio Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1			632.008	632.008
14.95		Cambio Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1			325.480	325.480
14.96		Cambio Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1			299.430	299.430
14.97		Cambio Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1			277.437	277.437
14.98		Cambio Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1			82.867	82.867
14.99		Cambio Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1			56.221	56.221
14.100		Cambio Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1			70.974	70.974
14.101		Cambio Juego de reparación retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			73.172	73.172
14.102		Cambio Juego de reparación cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			59.483	59.483
14.103		Cambio Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1			54.786	54.786
14.104		Cambio Reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1			401.175	401.175

Miguel Molinas
Mov. 0985 869 995 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas70[illegible]@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

14.105		Cambio Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1			234.014	234.014
14.106		Cambio Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1			153.845	153.845
14.107		Cambio Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1			143.405	143.405
14.108		Cambio Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1			130.597	130.597
14.109		Cambio Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1			127.495	127.495
14.110		Cambio Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1			434.511	434.511
14.111		Cambio Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1			386.765	386.765
14.112		Cambio Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1			59.202	59.202
14.113		Cambio Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1			77.854	77.854
14.114		Cambio Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1			85.621	85.621
14.115		Cambio Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1			514.945	514.945
14.116		Cambio Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1			753.890	753.890
14.117		Cambio Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1			699.416	699.416
14.118		Cambio Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1			320.761	320.761
14.119		Cambio Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1			305.886	305.886
14.120		Cambio Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1			189.218	189.218
14.121		Cambio Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1			176.336	176.336
14.122		Cambio Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	1			75.465	75.465
14.123		Cambio Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1			353.070	353.070
14.124		Cambio Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1			326.576	326.576
14.125		Cambio Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1			140.513	140.513
14.126		Cambio Reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1			75.878	75.878
14.127		Cambio Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1			1.034.045	1.034.045
14.128		Cambio Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1			143.797	143.797
14.129		Cambio Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1			134.580	134.580
14.130		Cambio Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1			128.250	128.250
14.131		Cambio Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1			54.170	54.170
14.132		Cambio Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1			19.400	19.400
14.133		Cambio Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1			13.740	13.740
14.134		Cambio Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1			29.604	29.604
14.135		Cambio Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1			43.017	43.017
14.136		Cambio Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1			202.068	202.068
14.137		Cambio Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1			91.249	91.249
14.138		Cambio Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1			94.176	94.176
14.139		Cambio Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1			90.400	90.400
14.140		Control de Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1			180.595	180.595
14.141		Cambio de 1? hoja elástico superior	Unidad	EVENTO	1			311.297	311.297
14.142		Cambio de 2? al 4? hoja elástico c/u	Unidad	EVENTO	1			305.685	305.685
14.143		Cambio Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1			377.054	377.054
14.144		Cambio Disco	Unidad	EVENTO	1			357.388	357.388
14.145		Cambio Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1			124.037	124.037
14.146		Cambio Horquilla	Unidad	EVENTO	1			148.329	148.329
14.147		Cambio Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1			81.233	81.233
14.148		Cambio Rulemán Piloto	Unidad	EVENTO	1			76.079	76.079
14.149		Cambio Volante de motor	Unidad	EVENTO	1			154.247	154.247
14.150		Cambio Tornillos de volante c/u	Unidad	EVENTO	1			30.432	30.432
14.151		Cambiar juego reparación bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1			129.403	129.403
14.152		Cambiar bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1			404.105	404.105
14.153		Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1			157.865	157.865
14.154		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1			104.129	104.129
14.155		Cambiar bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1			198.693	198.693
14.156		Bajar caja p/ reparación de embrague	Unidad	EVENTO	1			320.000	320.000
14.157		Cambio Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1			262.891	262.891
14.158		Cambio Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1			242.759	242.759
14.159		Cambio Juego de reparación. De mordaza	Unidad	EVENTO	1			98.461	98.461
14.160		Cambio Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1			137.250	137.250
14.161		Cambio Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1			247.084	247.084
14.162		Cambio Tambores de Frenos	Unidad	EVENTO	1			230.282	230.282
14.163		Cambio Cabos de frenos de mano c/u	Unidad	EVENTO	1			78.500	78.500
14.164		Cambio Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1			377.286	377.286
14.165		Cambio Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1			13.997	13.997
14.166		Cambio Caños flexibles de frenos c/u	Unidad	EVENTO	1			75.669	75.669
14.167		Cambio seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1			10.339	10.339
14.168		Rectificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	1			75.288	75.288
14.169		Cambio Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1			116.782	116.782
14.170		Rectificación de tambores de freno tras	Unidad	EVENTO	1			73.354	73.354
14.171		Cambio Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1			10.338	10.338
14.172		Cambio juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1			80.275	80.275
14.173		Cambio Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1			18.773	18.773
14.174		Cambio Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1			18.463	18.463
14.175		Cambio Leva de freno	Unidad	EVENTO	1			29.707	29.707
14.176		Cambio Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1			15.922	15.922
14.177		Cambio Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1			42.658	42.658
14.178		Cambio Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1			189.543	189.543
14.179		Cambio Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1			180.790	180.790
14.180		Cambio Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1			116.400	116.400
14.181		Cambio tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1			166.918	166.918
14.182		Cambio goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1			48.574	48.574
14.183		Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1			43.821	43.821
14.184		Cambio Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1			277.211	277.211
14.185		Cambio Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1			306.425	306.425
14.186		Cambio Sensor de desaceleración	Unidad	EVENTO	1			223.087	223.087

Molinas Impresos
Miguel Molinas
Asunción
0982 03 72 51
E-mail: mol @hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

14.187		Cambio Servo Freno	Unidad	EVENTO	1			2.638.761	2.638.761
14.188		Cambio Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1			294.757	294.757
14.189		Cambio Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	EVENTO	1			291.003	291.003
14.190		Cambio Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1			287.174	287.174
14.191		Cambio Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1			278.863	278.863
14.192		Cambio Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1			221.887	221.887
14.193		Cambio Provisión de cubierta	Unidad	EVENTO	1			544.068	544.068
14.194		Provisión pico para rueda	Unidad	EVENTO	1			11.144	11.144
14.195		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1			13.918	13.918
14.196		Rotación de Cubierta	Unidad	EVENTO	1			21.818	21.818
14.197		Cambio Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1			154.124	154.124
14.198		Cambio Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1			128.093	128.093
14.199		Cambio Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1			170.467	170.467
14.200		Cambio Juego. De carbones	Unidad	EVENTO	1			37.107	37.107
14.201		Cambio Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1			510.818	510.818
14.202		Cambio Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1			144.143	144.143
14.203		Cambio Ruleman	Unidad	EVENTO	1			43.784	43.784
14.204		Cambio Porta carbón	Unidad	EVENTO	1			116.529	116.529
14.205		Cambio Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1			287.063	287.063
14.206		Cambio Juego. De regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1			188.263	188.263
14.207		Cambio Juego de Diodos (incluido con el regulador voltaj	Unidad	EVENTO	1			198.683	198.683
14.208		Cambio Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1			175.216	175.216
14.209		Cambio Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1			168.303	168.303
14.210		Cambio Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1			72.856	72.856
14.211		Cambio Rulemanes de Alternador c/u	Unidad	EVENTO	1			49.553	49.553
14.212		Cambio Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1			67.003	67.003
14.213		Cambio Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1			33.070	33.070
14.214		Cambio Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1			29.224	29.224
14.215		Cambio Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1			506.810	506.810
14.216		Cambio Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1			17.035	17.035
14.217		Cambio Focos de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	1			6.150	6.150
14.218		Cambio focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1			6.299	6.299
14.219		Cambio focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1			17.746	17.746
14.220		Cambio foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1			5.426	5.426
14.221		Cambio faro delantero	Unidad	EVENTO	1			139.185	139.185
14.222		Cambio faro traser	Unidad	EVENTO	1			111.972	111.972
14.223		Cambio faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1			21.008	21.008
14.224		Cambio faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1			72.104	72.104
14.225		Cambio conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1			95.616	95.616
14.226		Cambio bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1			37.458	37.458
14.227		Cambio bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1			37.799	37.799
14.228		Cambio Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1			233.209	233.209
14.229		Cambio tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1			735.262	735.262
14.230		Cambio comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1			132.827	132.827
14.231		Cambio comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1			127.699	127.699
14.232		Cambio interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1			96.597	96.597
14.233		Cambio interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1			94.092	94.092
14.234		Cambio Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1			83.262	83.262
14.235		Cambio Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1			87.623	87.623
14.236		Cambio interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1			165.649	165.649
14.237		Cambio interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1			72.909	72.909
14.238		Cambio Relay	Unidad	EVENTO	1			43.856	43.856
14.239		Cambio Encendedor	Unidad	EVENTO	1			54.867	54.867
14.240		Cambio Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	1			52.682	52.682
14.241		Cambio Unidad de control	Unidad	EVENTO	1			344.242	344.242
14.242		Cambio bocina	Unidad	EVENTO	1			65.699	65.699
14.243		Cambio Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			40.765	40.765
14.244		Control apertura	Unidad	EVENTO	1			41.686	41.686
14.245		Cambio Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1			223.737	223.737
14.246		Cambio Unidad de control 4JJ1	Unidad	EVENTO	1			384.199	384.199
14.247		Cambio Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1			168.238	168.238
14.248		Cambio Sensor de posición de leva 4JJ1	Unidad	EVENTO	1			171.556	171.556
14.249		Cambio Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1			48.544	48.544
14.250		Cambio Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1			207.080	207.080
14.251		Cambio Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1			96.928	96.928
14.252		Cambio Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1			70.009	70.009
14.253		Cambio Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			488.797	488.797
14.254		Cambio Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1			358.587	358.587
14.255		Cambio Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1			123.572	123.572
14.256		Cambio Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1			134.121	134.121
14.257		Cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1			44.463	44.463
14.258		Cambio Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1			53.960	53.960
14.259		Cambio mangueras de radiador c/u	Unidad	EVENTO	1			54.170	54.170
14.260		Cambio Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1			126.002	126.002
14.261		Cambio Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1			145.170	145.170
14.262		Cambio Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1			46.656	46.656
14.263		Cambio Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1			148.018	148.018
14.264		Cambio Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1			111.571	111.571
14.265		Cambio Gas refrigerante 134A	Unidad	EVENTO	1			15.402	15.402
14.266		Cambio Agua refrigerante c/aditivo por Litro	Unidad	EVENTO	1			37.800	37.800
14.267		Cambio Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1			1.226.400	1.226.400
14.268		Cambio Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1			157.284	157.284

Molinas Import
Miguel Molinas
955 Asunción
0982 93 72 5
E-mail: mol... hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo

14.269		Cambio Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1			79.899	79.899
14.270		Cambio Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1			116.536	116.536
14.271		1 Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1			241.169	241.169
14.272		Cambio Amortiguadores traseros c/u	Unidad	EVENTO	1			60.348	60.348
14.273		Cambio Bujes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1			79.221	79.221
14.274		Cambio Grilletes de elásticos c/u	Unidad	EVENTO	1			36.230	36.230
14.275		Cambio Buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1			278.235	278.235
14.276		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
14.277		Cambio Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1			279.817	279.817
14.278		Cambio Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1			304.781	304.781
14.279		Cambio Modulo 4x4	Unidad	EVENTO	1			218.997	218.997
14.280		Cambio Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1			187.060	187.060
14.281		Cambio Homocinética Izquierda	Unidad	EVENTO	1			194.100	194.100
14.282		Cambio Homocinética Derecha	Unidad	EVENTO	1			138.216	138.216
14.283		Cambio Rulemanes de Masa Delanteros	Unidad	EVENTO	1			93.451	93.451
14.284		Cambio Retenes de Masa Delanteros	Unidad	EVENTO	1			147.776	147.776
14.285		Cambio Punta Eje Izq.	Unidad	EVENTO	1			157.225	157.225
14.286		Cambio Punta Eje Der.	Unidad	EVENTO	1			314.499	314.499
14.287		Cambio Masa de Rueda Izq.	Unidad	EVENTO	1			334.499	334.499
14.288		Cambio Masa de Rueda Der.	Unidad	EVENTO	1			508.838	508.838
14.289		Cambio Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1			127.614	127.614
14.290		Cambio Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1			223.377	223.377
14.291		Cambio Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1			267.383	267.383
14.292		Cambio Cardan Corto de 4x4	Unidad	EVENTO	1			117.135	117.135
14.293		Cambio Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1			114.118	114.118
14.294		Cambio Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1			102.756	102.756
14.295		Cambio Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1			81.894	81.894
14.296		Cambio Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1			77.393	77.393
14.297		Cambio Base de Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1			67.347	67.347
14.298		Cambio Bomba de Baja	Unidad	EVENTO	1			1.392.560	1.392.560
14.299		Cambio Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1			2.368.484	2.368.484
14.300		Cambio Inyectores	Unidad	EVENTO	1			295.445	295.445
14.301		Cambio Regulador de Presión de la Bomba de Alta	Unidad	EVENTO	1			184.123	184.123
14.302		Cambio Sensor de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1			180.853	180.853
14.303		Cambio Sensor de árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1			213.352	213.352
14.304		Cambio Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1			196.505	196.505
14.305		Cambio Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1			181.055	181.055
14.306		Cambio Juego de Caños del Sist. De Admisión Turbo/inte	Unidad	EVENTO	1			95.416	95.416
14.307		Cambio Sensor de Common Rail	Unidad	EVENTO	1			159.702	159.702
14.308		Cambio Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	Unidad	EVENTO	1			94.819	94.819
14.309		Cambio Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1			221.229	221.229
14.310		Cambio Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1			70.669	70.669
14.311		Cambio Engine Control Module (Modulo de control de ig	Unidad	EVENTO	1			279.480	279.480
14.312		Cambio Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1			238.246	238.246
14.313		Provisión de Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1			574.000	574.000
14.314		Pintura de logotipo por puerta	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
14.315		Cambio de electroventilador	Unidad	EVENTO	1			1.085.000	1.085.000
14.316		Tensor de correa	Unidad	EVENTO	1			641.667	641.667
14.317		Caño de Alta presión N° 01 DED/H	Unidad	EVENTO	1			344.167	344.167
14.318		Reten Tunel Del	Unidad	EVENTO	1			187.833	187.833
14.319		Reten Lateral de Diferencial	Unidad	EVENTO	1			222.203	222.203
14.320		Soporte LH con bujes diferencial	Unidad	EVENTO	1			197.915	197.915
14.321		Soporte RH con bujes diferencial	Unidad	EVENTO	1			197.915	197.915
14.322		Reten inferior de transferencia	Unidad	EVENTO	1			174.860	174.860
14.323		Cambio de cañonera de piñón	Unidad	EVENTO	1			1.458.380	1.458.380
14.324		Cambio de rulemanes de diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	1			380.333	380.333
14.325		Cambio de arandelas para calce	Unidad	EVENTO	1			74.667	74.667
14.326		Cambio de torreta delantera	Unidad	EVENTO	1			328.533	328.533
14.327		Cambio de cepillo limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1			73.500	73.500
						Precio Total			**551.795.027**

Molinas Import
Miguel Molinas
955 Asunción
93 72 51
hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Ministro - Secretario Ejecutivo