CONTRATO U.O.C. Nº 02/2016

Contrato entre la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social – DIBEN y la firma unipersonal INTELCOM de Teresa Giménez de Gómez

Entre la **DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 993 esquina Estados Unidos, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Fernando Mendoza Rojas**, en su carácter de **Presidente del Consejo de Administración y Director General**; y la **Sra. Celia Elizabeth Fernández Narváez**, en su carácter de **Tesorera y miembro del Consejo de Administración**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **INTELCOM de Teresa Giménez de Gómez,** con RUC N° 1.617.066-0, domiciliada en Avda. 11 de Setiembre esquina Isla Po'i, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Teresa Giménez de Gómez**, con Cédula de Identidad N° 1.617.066, en su carácter de propietaria, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Fotocopiadoras - Plurianual 2015 – 2016, Segundo Llamado"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor con relación al llamado de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (CO) Nº 01/2015 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Fotocopiadoras – Plurianual 2015 – 2016 – Segundo Llamado - ID 290.610".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1.- Este Contrato

2.- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

3.- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

4.- La oferta del Proveedor;

5.- La Resolución de Adjudicación del Contrato N° 04/1048/15 de fecha 09 de noviembre de 2015 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato para el ejercicio fiscal 2016, está previsto en el O.G 240, GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACION, Fuente de Financiamiento 30.

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Depto.	Monto
2016	1	001	00	00	240	30	001	99	69.080.000

Los créditos presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2016 se encuentran sujetos a la aprobación del Plan Financiero.

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 290.610

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (CO) Nº 01/2015 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Fotocopiadoras – Plurianual 2015 – 2016 Segundo Llamado,** convocado por la DIBEN, según Resolución N° 01/1044/15 de fecha 21 de setiembre de 2015.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 05/1058/16 de fecha 15 de febrero de 2016.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE	ITEM	CÒDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO (IVA INCL.)
			Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire				
1	1	72102305-001	Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire.	Unidad	Evento	1	950.000
	2	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1	2.415.000
	3	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1	2.605.000
	4	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1	2.958.000
	5	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1	3.578.000
	6	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1	4.049.000
	7	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo de Ventana, de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1	1.165.000
	8	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Ventana, de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1	1.405.000
	9	72102305-001	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo split, de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1	3.678.000
PRECIO TOTAL							**22.803.000**
Monto Mínimo:		34.540.000					
Monto Máximo:		69.080.000					

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DESGLOSE DE SERVICIOS

LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE ACONDICIONADORES DE AIRE						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio Unitario**
Ítem Nº 1. Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de motores y ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja. Lavado y/o aspirado de compresores y evaporadores.						
1.1	72102305-001	Acondicionador de Aire Split , de pared, de 12.000 BTU, frio – calor	Unidad	Evento	1	100.000
1.2	72102305-001	Acondicionador de Aire Split, de pared, de 18.000 BTU – frio – calor	Unidad	Evento	1	140.000
1.3	72102305-001	Acondicionador de Aire Split, de pared, de 24.000 BTU, frío – calor	Unidad	Evento	1	140.000
1.4	72102305-001	Acondicionador de Aire Split, de pared, de 36.000 BTU, frío – calor	Unidad	Evento	1	150.000
1.5	72102305-001	Acondicionador de Aire Split, de pared, de 60.000 BTU, frío – calor	Unidad	Evento	1	160.000
1.6	72102305-001	Acondicionador de Aire de Ventana, de 24.000 BTU, frío – calor	Unidad	Evento	1	80.000
1.7	72102305-001	Acondicionador de Aire de Ventana, de 12.000 BTU, frío – calor	Unidad	Evento	1	80.000
1.8	72102305-001	Acondicionador de Aire Split, de 48.000 BTU, frío – calor	Unidad	Evento	1	100.000
TOTAL ITEM Nº 01						**950.000**
Ítem	**Còdigo de Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio Unitario**
Ítem Nº 2. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 12.000 BTU						
2.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	480.000
2.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	Unidad	Evento	1	50.000
2.3	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	Evento	1	40.000
2.4	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor	Unidad	Evento	1	200.000
2.5	72102305-001	Cambio de filtro de Gas ¼	Unidad	Evento	1	25.000
2.6	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	Evento	1	45.000
2.7	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml.	Unidad	Evento	1	40.000
2.8	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	70.000
2.9	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	39.000
2.10	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	25.000
2.11	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica	Unidad	Evento	1	14.000
2.12	72102305-001	Provisión y Cambio de protector térmico	Unidad	Evento	1	12.000
2.13	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	40.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

2.14	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	Evento	1	80.000
2.15	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del Evaporador	Unidad	Evento	1	60.000
2.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	Evento	1	120.000
2.17	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de Arranque	Unidad	Evento	1	50.000
2.18	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	Evento	1	30.000
2.19	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt	Unidad	Evento	1	65.000
2.20	72102305-001	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	Unidad	Evento	1	40.000
2.21	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	150.000
2.22	72102305-001	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior – exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm	Unidad	Evento	1	15.000
2.23	72102305-001	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp.	Unidad	Evento	1	45.000
2.24	72102305-001	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	Unidad	Evento	1	100.000
2.25	72102305-001	Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha)	Unidad	Evento	1	550.000
2.26	72102305-001	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre	Unidad	Evento	1	30.000
Total del Item Nº 02						**2.415.000**

Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
8Item Nº 3. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 18.000 BTU						
3.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	620.000
3.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	Unidad	Evento	1	50.000
3.3	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	Evento	1	40.000
3.4	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor	Unidad	Evento	1	220.000
3.5	72102305-001	Cambio de filtro de Gas ¼	Unidad	Evento	1	25.000
3.6	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	Evento	1	45.000
3.7	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml.	Unidad	Evento	1	40.000
3.8	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	70.000
3.9	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	39.000
3.10	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	25.000
3.11	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica	Unidad	Evento	1	14.000
3.12	72102305-001	Previsión y Cambio de protector térmico	Unidad	Evento	1	12.000
3.13	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	40.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

3.14	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	Evento	1	80.000
3.15	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del Evaporador	Unidad	Evento	1	60.000
3.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	Evento	1	120.000
3.17	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de Arranque	Unidad	Evento	1	50.000
3.18	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	Evento	1	30.000
3.19	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt	Unidad	Evento	1	65.000
3.20	72102305-001	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	Unidad	Evento	1	40.000
3.21	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	150.000
3.22	72102305-001	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior – exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm	Unidad	Evento	1	15.000
3.23	72102305-001	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp.	Unidad	Evento	1	45.000
3.24	72102305-001	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	Unidad	Evento	1	100.000
3.25	72102305-001	Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha)	Unidad	Evento	1	580.000
3.26	72102305-001	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre	Unidad	Evento	1	30.000
Total del Item Nº 03						**2.605.000**

Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Item Nº 4. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 24.000 BTU						
4.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	780.000
4.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	Unidad	Evento	1	60.000
4.3	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	Evento	1	50.000
4.4	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor	Unidad	Evento	1	250.000
4.5	72102305-001	Cambio de filtro de Gas ¼	Unidad	Evento	1	40.000
4.6	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	Evento	1	45.000
4.7	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml.	Unidad	Evento	1	45.000
4.8	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	75.000
4.9	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	45.000
4.10	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	28.000
4.11	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica	Unidad	Evento	1	14.000
4.12	72102305-001	Provisión y Cambio de protector térmico	Unidad	Evento	1	13.000
4.13	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	45.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

4.14	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	Evento	1	95.000
4.15	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del Evaporador	Unidad	Evento	1	90.000
4.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	Evento	1	120.000
4.17	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de Arranque	Unidad	Evento	1	50.000
4.18	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	Evento	1	30.000
4.19	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt	Unidad	Evento	1	78.000
4.20	72102305-001	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	Unidad	Evento	1	45.000
4.21	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	150.000
4.22	72102305-001	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior – exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm	Unidad	Evento	1	15.000
4.23	72102305-001	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp.	Unidad	Evento	1	45.000
4.24	72102305-001	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	Unidad	Evento	1	100.000
4.25	72102305-001	Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha)	Unidad	Evento	1	620.000
4.26	72102305-001	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre	Unidad	Evento	1	30.000
Total del Item Nº 04						**2.958.000**

Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Item Nº 5. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 36.000 BTU						
5.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	1.150.000
5.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	Unidad	Evento	1	70.000
5.3	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	Evento	1	60.000
5.4	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor	Unidad	Evento	1	350.000
5.5	72102305-001	Cambio de filtro de Gas ¼	Unidad	Evento	1	45.000
5.6	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	Evento	1	45.000
5.7	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml.	Unidad	Evento	1	45.000
5.8	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	80.000
5.9	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	50.000
5.10	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	30.000
5.11	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica	Unidad	Evento	1	14.000
5.12	72102305-001	Previsión y Cambio de protector térmico	Unidad	Evento	1	14.000
5.13	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	45.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

5.14	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	Evento	1	100.000
5.15	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del Evaporador	Unidad	Evento	1	90.000
5.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	Evento	1	150.000
5.17	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de Arranque	Unidad	Evento	1	50.000
5.18	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	Evento	1	30.000
5.19	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt	Unidad	Evento	1	80.000
5.20	72102305-001	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	Unidad	Evento	1	50.000
5.21	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	160.000
5.22	72102305-001	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior – exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm	Unidad	Evento	1	25.000
5.23	72102305-001	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp.	Unidad	Evento	1	45.000
5.24	72102305-001	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	Unidad	Evento	1	120.000
5.25	72102305-001	Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha)	Unidad	Evento	1	650.000
5.26	72102305-001	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre	Unidad	Evento	1	30.000
Total del Item Nº 05						**3.578.000**

Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Item N° 6. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 60.000 BTU						
6.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	1.450.000
6.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	Unidad	Evento	1	75.000
6.3	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	Evento	1	65.000
6.4	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor	Unidad	Evento	1	350.000
6.5	72102305-001	Cambio de filtro de Gas ¼	Unidad	Evento	1	45.000
6.6	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	Evento	1	55.000
6.7	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml.	Unidad	Evento	1	45.000
6.8	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	90.000
6.9	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	60.000
6.10	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	40.000
6.11	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica	Unidad	Evento	1	14.000
6.12	72102305-001	Provisión y Cambio de protector térmico	Unidad	Evento	1	15.000
6.13	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	50.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 34?

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

6.14	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador	Unidad	Evento	1	120.000
6.15	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del Evaporador	Unidad	Evento	1	100.000
6.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	Evento	1	160.000
6.17	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de Arranque	Unidad	Evento	1	50.000
6.18	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	Unidad	Evento	1	30.000
6.19	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt	Unidad	Evento	1	95.000
6.20	72102305-001	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica	Unidad	Evento	1	50.000
6.21	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión	Unidad	Evento	1	170.000
6.22	72102305-001	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior – exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm	Unidad	Evento	1	25.000
6.23	72102305-001	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp.	Unidad	Evento	1	45.000
6.24	72102305-001	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos	Unidad	Evento	1	120.000
6.25	72102305-001	Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha)	Unidad	Evento	1	700.000
6.26	72102305-001	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre	Unidad	Evento	1	30.000
Total del Item Nº 06						**4.049.000**

Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Item Nº 7. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Ventana, de 12.000 BTU						
7.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	480.000
7.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador 220 volt 3 velocidades	Unidad	Evento	1	50.000
7.3	72102305-001	Provisión y cambio de llave selectora frío/ calor	Unidad	Evento	1	40.000
7.4	72102305-001	Provisión y cambio de perillas	Unidad	Evento	1	15.000
7.5	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador	Unidad	Evento	1	45.000
7.6	72102305-001	Provisión y cambio de termostato frío / calor	Unidad	Evento	1	15.000
7.7	72102305-001	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	75.000
7.8	72102305-001	Provisión y cambio de turbina de ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	45.000
7.9	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de 45 UF	Unidad	Evento	1	90.000
7.10	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico del compresor	Unidad	Evento	1	30.000
7.11	72102305-001	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador de 5UF	Unidad	Evento	1	30.000
7.12	72102305-001	Provisión y cambio de válvulas solenoide de 220 volts	Unidad	Evento	1	50.000
7.13	72102305-001	Provisiópn y cambio de tubo capilar con filtro	Unidad	Evento	1	35.000
7.14	72102305-001	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por	Unidad	Evento	1	80.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia L. Fernández
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

		equipos				
7.15	72102305-001	Detección de pérdida de gas, soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	30.000
7.16	72102305-001	Provisión y colocación de marco de madera, incluyendo trabajos de albañilería y pintura.	Unidad	Evento	1	40.000
7.17	72102305-001	Pintura antioxidante de bandeja de drenaje y carcaza	Unidad	Evento	1	15.000
Total del Item Nº 07						**1.165.000**

Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
Item Nº 8. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Ventana, de 24.000 BTU						
8.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	620.000
8.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador 220 volt 3 velocidades	Unidad	Evento	1	50.000
8.3	72102305-001	Provisión y cambio de llave selectora frío/ calor	Unidad	Evento	1	40.000
8.4	72102305-001	Provisión y cambio de perillas	Unidad	Evento	1	15.000
8.5	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador	Unidad	Evento	1	50.000
8.6	72102305-001	Provisión y cambio de termostato frío / calor	Unidad	Evento	1	25.000
8.7	72102305-001	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	100.000
8.8	72102305-001	Provisión y cambio de turbina de ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	60.000
8.9	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de 45 UF	Unidad	Evento	1	100.000
8.10	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico del compresor	Unidad	Evento	1	35.000
8.11	72102305-001	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador de 5UF	Unidad	Evento	1	30.000
8.12	72102305-001	Provisión y cambio de válvulas solenoide de 220 volts	Unidad	Evento	1	50.000
8.13	72102305-001	Provisiópn y cambio de tubo capilar con filtro	Unidad	Evento	1	45.000
8.14	72102305-001	Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos	Unidad	Evento	1	100.000
8.15	72102305-001	Detección de pérdida de gas, soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	30.000
8.16	72102305-001	Provisión y colocación de marco de madera, incluyendo trabajos de albañilería y pintura.	Unidad	Evento	1	40.000
8.17	72102305-001	Pintura antioxidante de bandeja de drenaje y carcaza	Unidad	Evento	1	15.000
Total del Item Nº 08						**1.405.000**

Item Nº 9. Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 48.000 BTU, frio – calor.

Sub Item	Còdigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario
9.1	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz.	Unidad	Evento	1	1.220.000
9.2	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	Unidad	Evento	1	70.000
9.3	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades	Unidad	Evento	1	60.000
9.4	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor	Unidad	Evento	1	350.000

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia L. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

9.5	72102305-001	Cambio de filtro de Gas ¼	Unidad	Evento	1	45.000
9.6	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de Aire	Unidad	Evento	1	45.000
9.7	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml.	Unidad	Evento	1	45.000
9.8	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería	Unidad	Evento	1	80.000
9.9	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	50.000
9.10	72102305-001	Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio	Unidad	Evento	1	30.000
9.11	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica	Unidad	Evento	1	14.000
9.12	72102305-001	Provisión y Cambio de protector térmico	Unidad	Evento	1	14.000
9.13	72102305-001	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería.	Unidad	Evento	1	45.000
9.14	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador.	Unidad	Evento	1	100.000
9.15	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del Evaporador.	Unidad	Evento	1	90.000
9.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	Unidad	Evento	1	160.000
9.17	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de Arranque.	Unidad	Evento	1	50.000
9.18	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador.	Unidad	Evento	1	30.000
9.19	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt.	Unidad	Evento	1	80.000
9.20	72102305-001	Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica.	Unidad	Evento	1	50.000
9.21	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión.	Unidad	Evento	1	180.000
9.22	72102305-001	Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior – exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm.	Unidad	Evento	1	25.000
9.23	72102305-001	Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp.	Unidad	Evento	1	45.000
9.24	72102305-001	Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos.	Unidad	Evento	1	120.000
9.25	72102305-001	Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha).	Unidad	Evento	1	650.000
9.26	72102305-001	Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre.	Unidad	Evento	1	30.000
Total del Item N° 09						**3.678.000**

Total: El monto *mínimo* del presente contrato asciende a la suma de Gs. **34.540.000.-** (Guaraníes treinta y cuatro millones quinientos cuarenta mil) y el monto *máximo* es de Gs.**69.080.000.-** (Guaraníes sesenta y nueve millones ochenta mil), ambos IVA incluido.-

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

6- VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de vigencia es desde la fecha de la firma del contrato, hasta el 31 de Diciembre de 2016.

7- FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN.
Los pagos del suministro se realizarán conforme al Decreto No 7781/2006, dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de las FACTURA CRÉDITO (en guaraníes), correspondientes a la prestación de los servicios.
Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios.
Se retendrá el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 1o de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Los Documentos exigidos para el pago son:
Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo: Numero de Resolución que lo adjudica.; Numero de Contrato Vigente.; Numero de Factura.; Monto solicitado en guaraníes
Copia de Orden de Servicio o de Nota de Solicitud de provisión de los servicios.
Copia simple de Acta de Recepción de los servicios realizados, en el periodo correspondiente.
Factura Crédito.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE SERVICIOS: Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: La administración del Contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas.

10- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato.

11- MULTAS: Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la

Fernando Mendoza Rojas
Presidente del Consejo de Administración
Director General - DIBEN

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, de lo cual las partes han suscrito el presente de conformidad con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, en el día 08, de Mar 20 y año 2016

Lic. Celia E. Fernández N.
Miembro Titular

Sra. Celia Elizabeth Fernández N.
Tesorera y Miembro del Consejo de
Administración – DIBEN

Sr. FERNANDO MENDOZA ROJAS.
Presidente del Consejo de Administración,
y Director General - DIBEN.

INTELCOM
Informática - Comunicaciones - Seguridad
Tel.: 021-522 012 - 0981-929 343

Teresa Giménez de Gómez
INTELCOM
RUC 1.617.066-0