Abog. Hirmina Arde de Martinez
Directora de Asuntos Juridicos

PBS/CD/16/2019

"Mantenimiento de Acondicionadores de Aire, Muebles y Equipos Informáticos" - ID Nº 358.633.

Entre la **Universidad Nacional de Itapúa**, en adelante *LA CONTRATANTE*, representada en este acto por el **Señor Rector Prof. Ing. Hildegardo González Irala**, refrendado por el **Secretario General Abog. Néstor Ibáñez Miranda,** quienes constituyen domicilio en calle Abg. Lorenzo Zacarías 255 c/ Ruta 1 Barrio Ka'aguy Rory (Campus Universitario), de esta ciudad, y el **Señor Marcelo Alfredo Schneider Escobar** con C.I Nº 4.327.886, en su carácter de representante legal de la firma **Instalaciones Técnicas**, con el Registro Único de Contribuyentes Nº 4327886-8, domiciliado en la Avenida Ucrania c/ Ruta 1, de esta ciudad, denominado *EL PROVEEDOR*, convienen en celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento de Acondicionadores de Aire, Muebles y Equipos Informáticos" - ID Nº 358.633,** el cual estará sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

1. OBJETO.

El objeto del presente Contrato es el Mantenimiento de Acondicionadores de Aire, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la carta de invitación del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.--------

2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia éntrelos mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá los dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 358.633.**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa Nº13/2019**, convocado por la Universidad Nacional de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: **Resol: REC/UOC Nº: 21/2019.**----------

Universidad Nacional de Itapúa REC TORADO Encarnación Paraguay
Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación Paraguay

Abog. Hermina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Juridicos

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

LOTE NRO: 1- Mantenimiento de Aires, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.500.000 Máximo: 51.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
Facultad de Ingenieria									
1	72102305-001	**Acondicionador de aire Split de 12000 BTU, frio y calor con control remoto con conexión eléctrica al circuito correspondiente e instalación de desagüe de caño de 1/4 PVC y su conexión al desagüe fluvial existente con instalación incluida**							**555.000**
1.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
1.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
1.3		Reparación menor de equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
1.4		Reparación de Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
1.5		Cambio de Instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
2	72102305-001	**Acondicionador de aire Split de 18000 BTU, frio y calor con control remoto con conexión eléctrica al circuito corresp. e instalación de desagüe de caño de 1/4 PVC y su conexión al desagüe fluvial existente con instalación incluida**							**555.000**
2.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
2.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
2.3		Reparación menor de equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
2.4		Reparación de Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
2.5		Cambio de Instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
3	72102305-001	**Acondicionador de aire Split de 24000 BTU, frio y calor con control remoto con conexión eléctrica al circuito corresp. E instalación de desagüe de caño de 1/4 PVC y su conexión al desagüe fluvial existente con instalación incluida.**							**685.000**
3.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
3.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
3.3		Reparación menor de equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	79.000	79.000
3.4		Reparación de Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
3.5		Cambio de Instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
Sub Total									**1.795.000**
Facultad de Ciencias Economicas y Administrativa									
4	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 9.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**1.522.000**
4.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
4.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
4.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
4.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
4.5		Cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay RECTOR

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

4.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
4.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
4.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
5	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 12.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**1.522.000**
5.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
5.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
5.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
5.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
5.5		Cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
5.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
5.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
5.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
6	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 18.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**1.522.000**
6.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
6.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
6.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
6.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
6.5		Cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
6.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
6.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
6.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
7	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 24.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**1.762.000**
7.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
7.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA Encarnación - Paraguay

7.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	79.000	79.000
7.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
7.5		Cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
7.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	799.000	799.000
7.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
7.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	159.000	159.000
8	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 36.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**2.487.000**
8.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
8.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
8.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
8.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	134.000	134.000
8.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	249.000	249.000
8.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	1.249.000	1.249.000
8.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
8.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
Sub Total									**8.815.000**
Facultad de Humanidades									
9	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 9.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**1.522.000**
9.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
9.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
9.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
9.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
9.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
9.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
9.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Abog. Hermina Alice de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

9.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
10	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 18.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse**							**1.522.000**
10.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
10.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
10.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
10.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
10.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
10.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
10.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
10.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
11	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 24.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**1.762.000**
11.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
11.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
11.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	79.000	79.000
11.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
11.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
11.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	799.000	799.000
11.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
11.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	159.000	159.000
12	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split, de 36.000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse:**							**2.487.000**
12.1		Recarga de gas	Unidad Internacional	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
12.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
12.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
12.4		Reparaciones del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	134.000	134.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

12.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	249.000	249.000
12.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	1.249.000	1.249.000
12.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
12.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
Sub Total									**7.293.000**
Facultad de Ciencias Juridica									
13	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, podrá considerarse**							**1.353.000**
13.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
13.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
13.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
13.4		Reparaciones del Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
13.5		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
13.6		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de control de fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
13.7		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje, limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas)	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
14	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, podrá considerarse**							**1.353.000**
14.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
14.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
14.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
14.4		Reparaciones del Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
14.5		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
14.6		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de control de fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
14.7		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje, limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas)	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
15	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, podrá considerarse**							**1.573.000**
15.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
15.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
15.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	79.000	79.000
15.4		Reparaciones del Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000

15.5		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	799.000	799.000
15.6		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de control de fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
15.7		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje, limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas)	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	159.000	159.000
16	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 36.000 BTU, podrá considerarse:**							**2.238.000**
16.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
16.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
16.3		Reparaciones menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
16.4		Reparaciones del Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	134.000	134.000
16.5		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	1.249.000	1.249.000
16.6		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de control de fuerza y Mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
16.7		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje, limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas)	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
Sub Total									**6.517.000**
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales									
17	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, podrá considerarse**							**1.304.000**
17.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
17.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
17.3		Reparaciones del Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
17.4		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
17.5		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de control de fuerza y Mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
17.6		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje, limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas)	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
18	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, podrá considerarse**							**1.345.000**
18.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
18.2		Reparaciones del Termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
18.3		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	799.000	799.000
18.4		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de control de fuerza y Mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
18.5		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje, limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas)	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	159.000	159.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abog. Himina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

Facultad de Ciencias y Tecnologías									
19	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionadoAcondicionador de aire tipo Split de 9000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse como**							**386.000**
19.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
19.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
19.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
19.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
20	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split de 12000 BTU. Mantenimiento o reparación de acondicionador de aire, podrá considerarse como:**							**386.000**
20.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
20.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
20.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
20.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
21	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU; mantenimiento o reparación, podrá considerarse como:**							**386.000**
21.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
21.2		limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
21.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
21.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
22	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split de 36000 BTU; mantenimiento o reparación, podrá considerarse como:**							**601.000**
22.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
22.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
22.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
22.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	134.000	134.000
Sub Total									**4.408.000**
Escuela de PosGrado									
23	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU; mantenimiento o reparación, podrá considerarse como:**							**1.522.000**
23.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
23.2		23.2 Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
23.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	49.000	49.000
23.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	69.000	69.000
23.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
23.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	749.000	749.000
23.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD		Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

23.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
24	72102305-001	**Mantenimiento/ Reparación de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, podrá considerarse:**							**1.762.000**
24.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	169.000	169.000
24.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
24.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	79.000	79.000
24.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	99.000	99.000
24.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
24.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	799.000	799.000
24.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
24.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	159.000	159.000
25	72102305-001	**Acondicionador de aire tipo Split de 36000 BTU; mantenimiento o reparación, podrá considerarse como:**							**2.487.000**
25.1		Recarga de gas	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
25.2		Limpieza	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	149.000	149.000
25.3		Reparación menores del equipo	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	119.000	119.000
25.4		Reparación del termostato	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	134.000	134.000
25.5		cambio de instalación	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	249.000	249.000
25.6		Reparación y/o cambio de compresor	Unidad Internacional	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	1.249.000	1.249.000
25.7		Mantenimiento de evaporador (filtro, serpentina, turbina, drenaje, ajuste de panel de control fuerza y mando).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	199.000	199.000
25.8		Mantenimiento de unidad condensadora (desmontaje limpieza de serpentina, forzado de condensación, control de presión de gas, carga de gas).	Unidad	UNIDAD	1	Instalaciones Tecnicas	Py	189.000	189.000
		Sub Total							**5.771.000**
		Precio Total Lote I							**34.599.000**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 25.500.000 (Guaraníes veinticinco millones quinientos mil)** y el monto máximo es de: **Gs 51.000.000 (guaraníes cincuenta y un millones).—**

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abog. Mirmina Arce de Martine
Directora de Asuntos Jurídico

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

El Banco y número de cuenta del Proveedor en que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Caja de Ahorro N°: 7449569 del Banco Regional,** Titular: **Marcelo Schneider.**----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre del 2019.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deben ser realizados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; **Abog. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta 1, Encarnación-Paraguay.**----------

El proveedor adjudicado se obliga a proveer los servicios en las condiciones ofertadas y cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad declarados en su oferta bajo apercibimiento de ser posibles en las sanciones establecidas en el Art. 72 de la Ley 2051/3.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de cada Facultad.--------

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **05 (cinco) %** del monto total del contrato.----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay RECTOR

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martine
Directora de Asuntos Jurídico

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay al día 13 del mes de setiembre del año 2019.----------

Instalaciones TECNICAS RUC: 4327886 - 8

Sr. Marcelo Schneider Escobar
C.I N°: 4.327.886
Proveedor

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General